مجموعة الكتب المعذمية

الالات المترامنة والمحولات الكهيبة

دكتورمهنيان محت المحمد المحمد أستاذ الآلات الكربية بكليت المصدسة جامعة الابسس كندرية


الناشر المنتقاف الاستدرة


مجرعة الكتب الحذاسية


الالات المترامنة والمعولات الكهربية

محت المحمد المحدث المصدرة الآلات الكارب الكارب الكارب الكارب الكارب الكارب المحدد الأسب معذورية

الناشر/ الشياف بالاكديق








نظيات ولحقى الأراث الكولية

تألیف دکمتریمنس محمی اُحمد کست اُستاذ اللات اِکهرسیة بکلیت الحضد جامعیة الابست کندریة


طبعة أولى

الناشر كالتشافي في بالاسكندية جلال حزى وشركاه



بيث إلى إلرمن الرحيي

« رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَخُمَةً وَهِيَّ فَنَا مِنْ الْمِنَا وَشَكَا» . مَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ ال




هذا هو الكتاب الشائى ، فى بحوعة الكتب ، التى آليت خلى نفسى أن أقوم بتأليفها ، فى علم هندسة الآلات الكهربية ، باللغة العربية ، لكى تكون دليلا للدارسين العرب ، فى الجامعات والمعاهد ، وغيرهما من دور العلم ، فى وطنى العرب الكبير ، يأخذ بيدهم ، ويساغدهم على تفهم هذا العلم ، الذى يعتبر ، بحق ، من أصعب العلوم التكنولوجية ، فى بجال الهندسة الكهربية .

وانه ليثلج صدرى ، ويساعدنى على المضى فى سبيلى ، ما تفضل به على المختصين ، بالثناء والتشجيع ، وما لمسته بنفسى، وعبر عنه الكثيرون من أبنائى الطلبة ، من تيسمير الامر عليهم ، فى دراسة علم هندسة الآلات الكبربية ، نتيجة لهذا النهج فى الشرح والتفسير .

و لقد سرت ، في هذا الكتاب ، على نفس النمط ، مثل الكتاب السابق ، بالنسبة الطريقة عرض الموضوعات وتسلسلها ، ثم ختام كل باب من أبوابه بالامثلة المحلولة، والمسائل المتى تساعد الدارس على استيعاب القطبيقات المختلفة ، الخاصة على أساس تكنولوجي سليم .

ولا يفوتنى أن أنوه هنا بالجهود المشكورة ، التى يبذلها الناشر منشاة المعارف (جلال حزى وشركاه) ، فى سهيل تيسيير المهمة التى أخذتها على عاتقى ، وأن أشكر رجال شركة الاسكندرية للطباعة والنشر ، وكل من عاون فى اخراج الكتاب بهذا الشكل المشرف الجيل .

نسأل الله تعالى السداد والتوفيق في كل ما نرجوه ، إنه نعم المولى، ونعم النصير. الاسكندرية في ذى القعدة ١٣٩٢ يناير ١٩٧٣ حكور محمد احمد قمو



إلى ، الأول

ملفات المنتج في آلات التيار المتردد

(armature Windings in alternating current Machines)

عثل المنتج (armature) في آلات التيار المتردد العضو الشابت (stator) الآلة عادة ، عـلى عـكس ما هو مألوف في آلات التيسار المستمر ، حيث يكون المنتج هو العضو الدائر (rotor) في الآلة ، وذلك في حالة آلات التيار المتردد متوسطة وكبيرة الحجم ، أما الآلات المتزامنة صفيرة الحجم فتكون عـلى نمط آلات النيار المستمر من هذه الناحية . ويحقوى المنتج على عدد معين من الجارى S وهي التي توضع فيها الموصلات وعددها الكلي ع . ومن هذه الموصلات تتكون الموصلات بالعلاقة $rac{z}{2}$. $N=rac{z}{2}$ من هذه اللفات بحيث يكون $\frac{N}{2n}$ = 0 حيث = 0 ميث عدد اللفـات فى كل ملف. ولا تختلف هذه القواعد كلها عن مثيلاتها التي مرك بنا عند دراسة ملفيات المنتج في آلات النيمار المستمر . إلا أنه بينها نجمد أن الملفات تكون من النوع مزدوج الطبقة (two layer winding) بدون استثناء في آلات التيار المستمر ، نجمــد أن الملفات بمكن أن تكون في آلات التيار المتردد أيضًا من النوع أحادي الطبقة (single layer Winding) . هذا كما أنه في آلات التيار المتردد لامحتل الطبقة الواحدة في المجرى ، سواء كانت علوية أو سفلية ، أوكانت مفردة ، سوى جانب واحد من جوانب الملفات . وفى هذه الحالة نجد أن عدد الملفات يساوى عـدد المجارى S=C) فى آلات التيار المتردد التى تحتوى على ملفـــات مزدوجة الطبقة ، بينها نجد أن عدد الملفات يساوى نصف عـدد الجـارى $C=\frac{S}{2}$ فى الآلات التى تحتوى على ملفات أحادية الطبقة .

ونظراً لان آلات النيار المتردد الى نحن بصدد دراستها تكون الملائم المراحل (أو الاوجه) (q phase) تقسم المجارى على المراحل الثلاث بالنساوى ، وكذلك الملفات واللفات ، بحيث يخص كل مرحلة نفس العدد من المجارى ، وبالتالى من الملفات واللفات ، تحت كل قطب من أقطاب الآلة البالغ عددها q فاذا رمزنا لعدد المجارى لكل مرحلة تحت كل قطب بالره و q بحد أن عدد اللفات q بينا نجد أن عدد اللفات q فاذا كل مرحلة q وعدد الموصلات فى كل مجرى نجد أنه فى حالة الملفسات مزوجة فاذا كان q هو عدد الموصلات فى كل مجرى نجد أنه فى حالة الملفسات مزوجة العليقة يكون:

$$T_{ph} = \frac{z}{6} = \frac{uS}{6} = \frac{uC}{6} = \frac{(n)}{3} = \frac{Sn}{3} = qup \dots (1-1)$$

أمًا في حالة الملفات أحادية الطبقة فنجد أن:


$$T_{ph} = \frac{z}{6} = \frac{uS}{6} = \frac{uC}{3} = \frac{Cn}{3} = \frac{Sn}{6} = qup$$
 (1-1)

نفترض دائما، على أساس من الواقع العملى، أن التوزيع الفراغى (space distribution) لكثافة الخطوط المفناطيسية عبارة عن منحى جبى على مدى الخطوة القطبية ، بحيث تكون قيمة الكثافة فى نهايتها العظمى عند منتصف القطب، وصفر عند خط النعادل بين كل قطبين ، هدا يعنى أن القوة الدافعة

الكهربية للموصلات في المجرى الواحد تبلغ نها ينها المعظمى في القيمة عندما يمر محور القطب أمام المجرى ، وتتناقص على منحنى جيبي حتى تصبح صفراً عندما يمر محور النعادل بين القطبين أمام الموصل . وهذا كله على أساس أن سرعة دوران الاقطاب الموجودة على العضو الدائر ثما بنة ، وهي عبدارة عن سرعة التزامن n_s (Synchronous speed) n_s في الموصلات على هذا النجو ، وتردد ما يمكن أن ينتج عنها من تيارات كهربية في الموصلات على هذا النجو ، وتردد ما يمكن أن ينتج عنها من تيارات كهربية بالعلاقة المعروفة $\frac{n_s}{60}$ $\frac{n_s}{100}$ (راجع البنود الحسة الأولى في الباب الشاك من المبادىء الأساسية وآلات التيار المستمر) .

يتضح مما سبق ذكره أن القوة الدافعة الكهربيسة المتولدة فى جوانب الملفات تختلف عن بعضها البعض مرحليا على حسب مواقعها فى المجارى. وبمكن فى هذه الحالة إتخاذ بحوع القوى الكهربية المتولدة فى الموصلات التى يتكون منها جانب الملف، والتي تقع فى نفس المجرى، كوحدة (وهى تساوى القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى موصل واحد مضروبة فى عدد الموصلات فى جانب الملف وهو n)، وذلك على أساس أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى الموصلات الموجودة فى أفس المجرى متفقة معاً مرحلياً (in phase) سوف نعتبر على هذا الآساس أن مخسب المجرى متفقة معاً مرحلياً (in phase) سوف نعتبر على هذا الآساس أن منها بهوع القوى الدافعة الكهربية المتولدة فى الموصلات التى يتكون جانب الملف هو الوحدة التى نستخدمها عند إجراء عمليسة افى المؤسلات التى يتكون منها وهى فى نهايتها العظمى. لذلك صوف نقوم باجراء عملية اللف باعتبار أن الموصلات قد تم محمويلها إلى ملفات جاهزة ذات شكل معين (سوف ندرس الموسلات قد تم محمويلها إلى ملفات جاهزة ذات شكل معين (سوف ندرس تأثير هذا الشكل على طريقة اللف فيا بعد) ، يحتوى كل منها على عدد معين من اللفات n ، ولكل منها نهايتان (two terminals) ، تعتبر احسداهما بدايته اللفات n ، ولكل منها نهايتان (two terminals) ، تعتبر احسداهما بدايته

(start)، والآخرى منتهاه (Finish) . وتستخدم هاتان النهايتان لتوصيل الملفات ببعضها البعض عند إجراء عملية لف المنتج. يبين شكل (١-١) الاشكال الممتادة لمثل هذه الملفات .



شکل (۱-۱)

بخصوص وضع جانبي الملف الواحد بالنسبة لبعضها على حيط المنتج ، يوجد نوعان من الملفات يتحدد بناء على ذلك ، وهما :

را الملفات كاملة الخطوة (Full Pitch Windings): يراعى في هذه الحالة أن يكون اتساع الملف (coil span)، وهي هبارة عن المسافة التي يحصرها الملف بين جانبيه على محيط المنتج، تبلغ خطوة قطبية كامله. ويقسال الملف حينند (نه ملف كامل الخطوة (Full pitch coil) ، وينتج عن ذلك أن تكون القوى الدافعة الكهربية المتولدة في أحد جانبي الملف مختلفة مرحلياً عن

تلك التى تتولد فى الجانب الآخر بزاوية مقدارها 180° (أو π زاوية كهربية نصف قطرية) تماما ، مما يجعلنا نجمع مقادير هذه القوى جميعها عدديا لكي نحصل على القوة الدافعة الكهربية الكلية التى يعطيها الملف بأكله ، كا سبق أن فعلناه فى حالة آلات التيار المستمر .

ا الملفات كسرية الخطوة (Fractional Pitch Windings) : ويطلق عليها أيضا الملفات الوترية (Chorded Windings) ، ويختلف اتساع الملف في هذه الحالة عن خطوة قطبية كاملة . فقد يكون أقل من ذلك وهو الغالب ، وقد يكون أكبر (وهذا ممكن من الناحية النظرية فقط ، ولايطبق عملياً بسبب الزيادة التي لا فأئدة منها في التوصيلات الطرفية لللفات) ويقال لللف حينئذ إنه ملف و ترى (chorded coil) . ويتوقف تغيير اتساع الملف عن الخطوة القطبية الكاملة على إعتبارات تتعلق بمنحنى القوة الدافعة الكهربية المرحلية Wave form of phase voltage) و تو افقيات الصغط (Voltage Harmonics) التي يحتـوي عليها ، كما سنبين بالتفصيل في حينه المناسب . ولكن يمكننا أن تذكر الآن أن اتساع الملفات الوترية يكون في العادة ثلثي الخطوة القطبية للتخلص من توافقية الضفط الثالثة (Voltage third harmonic) في منحني الضفط المرحلي . وعلى حسب اختلاف اتساع الملف عن الخطوة القطبية تجد أن المتجه الذي يمثل بحوع القوى الدافعة الكهربيَّة في أحد جانبي الملف يختلف مرحليًا عن المتجه الذي يمثل بحموع الفوى الدافعة الكهربية في جانب الملف الآخر بزاوية أقل من 180° درجة كهربية ، بحيث تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية الكلية التي نحصل عليها من الملف أقل من ضعف قيمة أحد هذين المتجهين كما كان في الحالة السابقة . وفي هذه الحالة يجب جمع المتجهين، مع اعتبار زاوية الإختلاف المرحلي بينها، للحسول على القوة الدافعة الكبر بية الكلية التي يعطيها الملف .

يستلزم الحصول على تخطيط يبين ترتيب الملفات في مجاري العضو الثابت لآلة التيار المردد ثلاثية المراحل أن نفرق أساساً بين نوعين من الملفات ، وهما الملفات أحادية الطبقة ، والملفات مزدوجة الطبقة ، وفي كلتا الحالتين تستمين بما يسمى خطط نجمة الجارى (Slots star diagram) .


أولا - الملفات أحادية الطبقة

كاظ نجمة المجاري:

يحتل كل جانب من جوانب المالهات ، في حالة الملفات أحادية الطبقة ، بحرى بأكمله . ويمثل جانب الملف ، أو الجرى في هذه الحالة ، بمتجه يتناسب طوله مع مجموع مقادير القوى الدافعة الكهربية المتولدة في الموصلات التي يحتوى عليها هذا الجانب وهي في قيمة النهاية العظمي لها ، كما سبق شرحه . ويمكن تحديد بجرى ممين وإعطاؤه رقم 1 واعتبار أنمتجه القوة الدافعة الكمربية لجانب الملف الراقد فيه منطبقا على المحور المرجعي (reference axis) في مخطط المنجمات ، على أساس أن محور النعادل بين قطبين في الآلة قد انطبق على محور هذا الجرى في اللحظة المفروضة ، شكل (٢ – ١ ب) ، الذي يبين آلة ذات عشرة أقطاب ومنتج يحتوى على أربعة وعشرين مجرى .

إذا أعطينا الجارى أرقاما متسلسلة على حسب ترتيبها مع المجرى رقم 1 ، كما هو مبين على نفس الشكل ، نجد أن زاوية الاختلاف المرحـ لي بين متجمـ الى القوى الدافعة الكهربية لجوانب الملفات في الجسارى المتعاقبة هي نفس الزاوية الكهربية م الواقعة بين كل مجربين مقتالين ، وقيمتها في هذه الحالة هي :

$$\alpha = \frac{360 \text{ p}}{\text{S}} = \frac{360 \times 5}{24} = 75$$
 درجة کهو این



يبين شكل (٢-١١) خطط متجهات القوى الدافعـــة الكهربية لجوانب الملفات وعلى كل منها رقم الجرى الذي يوجد به جانب الملف المناظر، وهذا هو ما يطلق عليه عادة اسم خطط نجمة المجارى.

نلاحظ أننا نحصل في مخطط المنجهات هذا على عدد من المنجهات يساوى عدد الجاوى S وهو 24 ويفصل بين كل اثنين منها الزاوية α حيث:

$$\alpha' = \frac{360}{S} = \frac{360}{24} = 15$$

أى أننا نستطيع رسم مخطط نجمة المجارى لهــــذه الآلة برسم عدد δ من المشجهات ذات الأطوال المتساوية التي يفصـل بين كل اثنين منهـا الزاوية م نختار من هذه المتجهات واحداً ونضع عليه الرقم 1 بما يعنى أننا اخترنا أحـــ المجارى لكي نبدأ عنده اللف وأعطيناه هــذا الرقم أيضـا . ويكون متجه القوة الحارى لكي نبدأ عنده اللف الواقع في المجرى رقم 2 ، التالي للمجرى رقم 1 في المداوران ، وهو الذي يعطى الرقم 2 أيضا في مخطط نجمة المجارى ، واقعاً بعد زاوية مقدارها مه من المتجه رقم 1 ، وهكذا . ويلاحظ في هذا المضار أن م مكرر صحيح اله من المتجه رقم 1 ، وهكذا . ويلاحظ في هذا المضار أن م مكرر صحيح اله من المتجه رقم 1 ، وهكذا . ويلاحظ في هذا المضار أن وهذا كله موضح في شكل (٢ — ١ أ) .

يلاحظ أن قيمة q فى هذه الحالة كسرا ، حيث $\frac{4}{5} = p$ لذلك نحصال على ملفات ذات خواص معينة ، سوف نبحثها بالتفصيل فيها بعد ، ويطلق عليها اسم الملفات كسرية المجرى . ولكن ما يعنينا فى الوقت الحاضر من هذا المثال هو الطريقة الذى تقبع فى رسم مخطط نجمة المجارى ، وكيفية استخدامه لتحديد جوانب الملفات الحاصة بالمراحل المحقلفه . هذا وسوف تجد توصيل الملفات لهذا

المثال مبينا فى شكل (٠٠ – ١ ح) مع الجزء الحاص بالملفات كسرية المجـرى . وقد استمنا لهذا الفرض بطبيعة الحال بمخطط نجمة المجارى فى شكل (٢ – ١ أ) .

إذا كانت كل من p,S تقبل القسمة على مما مل مشارك إينها هو F فان هذا يعنى أن هناك تكراراً لأوضاع الجـارى بالنسبة لأزواج الانطاب درجتــه F ، مَا يَرْ تَبِ عَلِيهِ أَنْ يَكُونَ هَنَاكَ F بَحُوعَةٍ مَنْ الْجَارِي تَحْتَلَ كُلُّ مِنْهَا وَضَعاً عـاثلا الأخرى بالضبط بالنسبة للاقطاب المفناطيسية . وفي هذه الحالة يصبح في كل بجموعة بحرى يحتل نفس الوضع بالنسية للا قطاب المفناطيسية كذلك الذي محتله نظيره في كل مجموعة من المجموعات الآخرى . وهذا يستلزم أن تكون متجم ات القوى الدافعة الكهر بية لجوانب الملفات في هذه الجاري المتناظره التي عددها F متساوية في القيمة ومتفقة معا مرحلياً تمام الإتفاق، عا يمني أن المتجهات التي عددها S في مخطط نجمة المجاري سوف تنقسم إلى مجمـوعات متماثلة عددهـ F ا محيث ينطبق كل منجه في إحدى الجموعات على نظائره من الجموعات الآخرى . ويكون الاجراء الخاص برسم خطط نجمة الجارى في هذه الحالة بأن نبدأ أولا بتحديد عدد المجموعات المتكررة ج بايجاد العامل المشترك الذي تقبل كل من p,S القسمة عليه ، فيكون عدد المتجهات التي نحمًاج إلى رسمها في خطط نجمة المجارى هو $\frac{S}{F}$ فقط ، يأخذ كل منها في الثرقيم F رقماً ، دالة على متجهات القوى الدافعة الكهربية في F من الجارى المتماثلة الوضع بالنسبة الاقطاب المغناطيسية المنجمات هي.

$$\alpha' = \frac{360}{S/F} = \frac{360 \, F}{S}$$
 (1-7)


p=2 انجـد أن S=24 , 2p=4 لنجـد أن S=24 , 2p=4 لنجـد أن S=24 , S=24 القسمة عليه . نحصل على ويكون هناك عامل مشـرَك S=24 تقبل كل من S=24 القسمة عليه . نحصل على كل من S=24 في هذه الحالة على النحو القالى .

$$\alpha = \frac{360 \times 2}{24} = 30^{\circ}$$
 , $\alpha' = \frac{360 \times 2}{24} = 30^{\circ}$

وسوف محصل على 12 = $\frac{S}{F}$ متجها في مخطط نجمة المجارى، يفصل بين كل اثنين منها الزاوية 30° = α ، ويحمل كل واحد منها F=2 رقماً ، عما يدل على أنه يمثل القوة الدافعة الكهربية لجانبين من جوانب الملفات يقعان في مجريبن يتخذان دائماً موضعين متاثلين تماما بالنسبة لمجموعة الاقطاب المغناطيسية.

نكوين مجموعات اللقات (Coil Groups) والمراحل (phases)

بعد تحديد الأوضاع المرحلية للقوى الدافعة الكبربية المتولدة في جوانب الملفات في المجاري المختلفة على الآلة ، باستخدام مخطط مجمة المجاري ، نستطيع



الآن بالتوصيل المناسب بين كل جانبين من جوانب هذه الملفات مما تكوين الملفات، كانستطيع أيضا بالتوصيل المناسب بين هذه الملفات، وجمعها في بحموعات، تكوين المراحل المطلوبة . ونهتدى في هذه العمليات كلها بالقواعد التي تحكم هذه التوصيلات، والتي تعتمد خالبا على تحديد أوضاع مرحلية معينة ، كاسبقت الاشارة اليه في مواضع متفرقة .

بالنسبة لذكوين الملفات يتحدد جانها الملف المناصبان لتوصيلها معاً بناء على تحديد اتساع الملف أو خطوة اللف (winding pitch). فاذا كانت الملفات المطلوبة كاملة الخطوة ، فان هدذا يعنى ضرورة توصيل كل جانبين من جوانب الملفات معاً ، عندما يتبين من مخطط نجمة المجارى أنها يولدان قوتين دافعة ين كهربية بالضبط . ومن دافعة ين كهربية بالضبط . ومن المهم جداً أن نراعي عمل أقصر التوصيلات بطريقة مدروسه ، بحيث نحصل على ملفات منتظمة الترتيب ، ومتاثله بالنسبة لمراحل الآله المختلفة . ولتوضيح ذلك نكل حل المثال الاخير الخاص بشكل (٣ - ١) .


بالرجوع إلى مخطط نجمة المجارى فى شكل (٣ - ١ أ) نجمد أن أقصر النوصيلات لتكوين الملفات تكون من 1 إلى 7 ومن 2 إلى 8 ومن 3 إلى 9 وهكذا . ونجمد فى هذه الحالة أن 2 = q بالنسبة الدّلة ثلاثية المراحل ، مما يعنى أن كل مرحلة سوف تختص بمجربين تحت كل قطب ، وهذا يؤدى إلى وجود ملفين لكل مرحلة فى كل خطوتين قطبيتين . يوصل هذان الملفان على التوالى معا ويطاني عليها معا اسم بحوعة ملفات ، وبذلك يصبح فى كل مرحلة عدد q من بحوعات الملفات (أثنان فى هذا المثال) محتوى كل منها على عدد q من الملفات (أثنان أيضا فى هدذا المثال) وتوصل بحوعات الملفات فى كل مرحلة عدلى (أثنان أيضا فى هدذا المثال) وتوصل بحوعات الملفات فى كل مرحلة عدلى المؤالى معاً .

إلى هنا استطعنا ، بالإستعافة بمخطط نجمة المجارى ، تكوين الملفات ، كا قمنا بتقسيم هذه الملفات إلى مجموعات متائلة ، مم وزعنا هذه المجموعات المتائلة على المراحل الشلاث في الآلة بأنصبة متساوية . ولكن تكوين هذه المراحل بالأسلوب الصحيح يستلزم أن نحدد بداياتها ونهاياتها بحيث يتحقق شرط الاختلاف المرحلي المطلوب بينها ، وهو في هذه الحالة ١٢٠ درجة كهربية . فاذا كانت المرحلة الآولى تبدأ بجانب الملف الواقع في المجرى رقم 1 بحب أن تبدأ المرحلة الثانية بجانب الملف الذي يقع في بحرى يبعد عن المجرى رقم 1 براوية مقدارها 120 درجة كهربية . ويتم تحديد هذا المجرى على النحو التالى:

مقدار الزاوية بين كل بحريين بالدرجات الكبربية هي :

$$\alpha = \frac{360 \times p}{S} = \frac{360 \times 2}{24} = 30^{\circ}$$


فيكون عدد المجارى اللازم تخطيها لعمل زاوية اختلاف مرحلى 120 درجة كهربية هو 4 = $\frac{120}{30}$ ، يمنى أن بداية المرحلة الثانية تقع في المجرى رقم 5 = 4 + 1 . وعلى هذا الأساس فان بداية المرحلة الثالثه سوف تقع في المجرى رقم 9 + 4 + 5 . وإذا حدث أن $\frac{120}{\alpha}$ لاتنتج عدداً صحيحاً من المجارى رقم 9 + 4 + 5 . وإذا حدث أن $\frac{120}{\alpha}$ لاتنتج عدداً صحيحاً من المجارى ، محاول تخطى $\frac{120}{\alpha}$ من المجارى إذا كانت عدداً صحيحاً و مكذا ، وذلك على أساس أنسا يجب أن نتخطى عدداً صحيحاً من المجارى لتعبين بداية المرحلة التالية . فاذا تعذر ذلك فان هذا يعنى أن اللف غير قابل للتنفيذ ، و بحب إعادة تصميم الآله من جديد الحصول هدلى القيم المناسبة لكل من 9 , 8 .



شكل (٤ – ١)

يبين شكل (٤-١) الرسم التخطيطى الملفات بعد تنفيذها على النحو السابق. بق لكى نستكمل هذا الموضوع أن نشير إلى الإجراءات التى تتخذ لترتيب التوصيلات الطرفية (End Connections) الفات التى تتكون منها التوصيلات المعلقة (Overhangs) للمافات ، بحيث لا تتضارب التوصيلات المعلقة لمجموعات المعلقة في مواضعها على جائبي الآلة ، وهذا يستدعى شرح الطرق المختلفة التى استقر الاتفاق عليها بالنسبة لتشكيل الملفات عند تكوينها ، بحيث تعطى عند التي استقر الاتفاق عليها بالنسبة لتشكيل الملفات عند تكوينها ، بحيث تعطى عند وضعها في المجارى النظيم المطلوب ، ويجب أن نميز في هذا المضار بين نوعين أساسيين من أنواع الملفات وهما ،


ا بالمفات المتمركزة (Concentric coils): تكون الملفات في هذه الحالة مستطيلة الشكل، ويكون اتساع الملف مختلفاً بالنسبة لملفات المجموعة الواحدة، بشرط أن يكون الانساع بالنسبة للمجموعة بأكلها هو الاتساع المطلوب (أى خطوة قطبية كاملة في الملفات كاملة الخطوة)، هذا بينما يمكن أن يكون اتساع أى ملف في المجموعة أقل أو أكثر من الاتساع المطلوب. شكل (هـ ١ أ، ب) يبين شكل هذا النوع من الملفات. نجد في أ أن كل مجموعة من الملفات توصل على التوالى مع المجموعات الآخرى، وهذا هو النوع العادى من الملفات المتمركزة. بينما نلاحظ في ب تداخل التوصيل بين جوانب ملفات المجموعات المتقالية ، بحيث تنشطر كل مجموعة إلى اثنتين، فنحصل جوانب ملفات المجموعات المتقالية ، بحيث تنشطر كل مجموعة إلى اثنتين، فنحصل جوانب ملفات المجموعات المتقالية ، بحيث تنشطر كل مجموعة إلى اثنتين، فنحصل



شکل (ه-۱۱، ب)

على ضعف عدد المجموعات . ويقال إن النوصيل في هذه الحالة متمركو مشطور (split concentric) .

لكى لا تتضارب النوصيلات المعلقة لهذه الملفات ترتب فى مستويات متباهدة، وذلك عن طريق ثنى جوانب الملفات، بعد خروجها من المجارى، على زوايا مختلفة، كا هو مبين فى شكل (٢-١١، ب). ويمكن أن يتم هذا الترتيب فى مستويين كا هو مبين فى المجزء أ من الشكل، كما أننا قد نحتاج لذلك إلى ثلاث مستويين كا هو مبين فى المجزء ب من الشكل، كما أننا قد نحتاج لذلك إلى ثلاث مستويات، كما هو مبين فى المجزء ب من الشكل. ويقال فى الحالة الأولى لمان





شکر (۱۰۰۱) م

(overhangs arranged in two الدوصيلات الملقة للمالهات مرتبة في مستويين (planes ، ويقال في الحالة الثانية إن النوصيلات المعلقة للملفات مرتبة في ثملاثة مستويات (Overhangs arranged in three planes) . ويتوقف تحديد عدد هذه السنويات على عدد مجموعات الملفات في كل مرحلة ، حيث يراعي هادة أن توزع بحموعات كل مرحلة بنفمن الطريقة على جميع المستويات على قدر الإمكان، وذلك لكي تُصبح المراحل المختلفة متساوية في قيمة المقاومة، وعانعة التصرب الحثية . فاذا كان عدد المجموعات في كل مرحلة زوجياً فأننا نحتاج في المادة إلى مستويين فقط لترثيب التوصيلات المعلقة، محيث يحتل نصف المجموعات فى كل مرحلة أحد المستويين ، ويحتل النصف الآخر المستوى الشاني. يبين شكل (٤ - ١) هذا النوع من اللف بالنسبة للمثال المعطى . ويمكن في غير ذلك من الحالات ترتيب المُتوصيلات المعلقة في ثلاثة مستويات ، كما يمكن في بمض الاحيان، هندما يكون عدد المجموعات في المرحلة فرديا، ترتيب المجموعات كلها إلاواحدة (العدد الزوجي) في مستو بين ، ثم تر تيب نصف التوصيلات المملقية للسجمودة . البافية في أحد المستويين والنصف الثاني في المستوى الآخر ، بحيث تأخل هـذه المجموعة شكلا يختلف عن المجموعات الباقية لكي تني جدَّدًا الغرض. ويقــال إن الملفات تحتوى في هذه الحالة على ملف ملتوى (cranked coil) .

ويبين شكل (٧-١) ملفات تحتوى على ملف مانوى عندما يصبح عدد المجموعات فرديا. وتشبه التوصيلة المعلقة للملف الملتوى فى شكاما تلك التى تكون للملفات الشبكية، التى سياتى ذكرها فيما بعد، وهى المبيئة فى شكل (١٢ --- ١).

يبين شكل (٨٠٠) ملفات المشال المعطى عند ترتيب النوصيلات المعلقـة






شكل (۸ 🖦 ۱)


للملفات فى ثلاثة مصنويات . ويلاحظ أن الحاجة إلى استخدام ثلاثة مسنويات قد نشأت بسبب أن الملفات أصبحت فى هذه الحالة من النوع المتمركز المشطور، وأن ذلك أدى إلى استخدام ملفات ذات شكل واحد فى المرحلة الواحدة .

نعتاج إلى ترتيب النوصيلات المعلقة فى ثلاثة مستويات أيضا فى الحالات التى يتكون فيها جمع المنتج الحديدى من نصفين متائلين ، لكى يسهل نقلها ، حيث يركبان معا فى موضع استخدام الآلة ، إذ يجب أن يكون ترتيب التوصيلات المعلقة فى هذه الحالة بحيث تتكون المافات الجاهزة الصنع من بحموعتين متاثلة بالمناب تماما ، يمكن تركيب كل منها فى نصف جسم المنتج على حدة ، وبحيث متاثلة بن تماما ، يمكن تركيب كل منها فى نصف جسم المنتج على حدة ، وبحيث



شکل (۱ – ۹)


يبين شكل (١٠٠٠) طريقة تنفيذ اللف بالنسبة للثال المعطى أيضا، عندما تكون بحوعات لللفات جميعاً ذات شكل واحد، فتصبح الملفات كلما في هذه الحالة من النوع لللتوى.



شکل (۱۰ –۱)


Diamond) او الماسية (Lattice windings) او الماسية (Windings) : Windings)

تأحد هذه الملفات الشكل المامى كما هو مبين في شكل (١-١١ أ، ب)، في أ يوجد النوع المسادى من هده الملفات، وفي ب النوع المشطور منها (splitt lattice) بالاحظ أن الملفات تكون في هذه الحالة ذات اتساع واحد ومتائلة في الشكل، وهي تشبه ملفات المنتج في آلات النيار المستمر في حالة اللف الانطباقي، من حيث الشكل العام، وترتيب النوصيلات المعلقة على جانبي المنتج . يبين شكل (١٢ هـ١) كيف تثني النوصيلات المعلقة بالطرق المختلفة




شكل (۱۱-۱۱) شكل


لتكوين رءوس الملفات، التي ترص جنبا إلى جنب في ترتيب دائري حول محيط المنتج على الجانبين .



شکل (۱۲ – ۱)


يبين شكل (١٣ ـــ) طريقة تنفيذ اللف في المثال الممطى باستخدام الملفات





شكل (١٤١-١)

الشبكية العادية ، كما يبين شكل (١٤ – ١) كيفية استخدام الملعات الشبكية من النوع المشطور. أما شكل (١٥ – ١) فيمين طريقة النفيذ لنفس المثال بنفس نوع الملفات عندما يكون جسم المذبج مكونا من جزءين متائلين.



شکل (۱۰ -۱۰)


توصيل الملفات في الرحلة الواحدة على التوازي :

نضطر فى بعض الحالات عندما تكون القوة الدافعة الكهربية صفيرة والتيار كبيراً نسبيا أن نكون مسارات متوازية فى كل مرحلة ، بحيث يوز عالتيار المرحلى بالتساوى على هذه المسارات ، ويدخل فى حساب القوة الدافعة الكهربية ، فى هذه الحالة، عدد اللفات الموجودة فى الملفات الداخلة فى تكوين مسار واحدون المسارات المشوازية فى المرحلة الواحدة فاذا كانت قيمة التيار المرحلى الكلى لملفات المذبح هى I_a أمبير ، وكان عدد المسارات المتوازية المطلوبة هو I_a لكى يتحدد التيار المار الواحد بالقيمة I_a أمبير ، فان I_a I_a و يكون هذا هو التيار المار

فى موصلات المذبح ، وهو ما تتحمله هذه للموصلات بدون تسخين زائدفى الآلة. وإذا كان عدد الموصلات الكلية فى مجارى المنتج هو 6pqu = 2 ، فن المواضح أن عدد اللفات T'_{ph} الذى يدخل فى حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية المرحلية للآلة يصبح:

$$T'_{ph} = \frac{T_{ph}}{2a} = \frac{z}{6 \times 2a} = \frac{pqu}{2a} \quad \cdots \cdots \quad (1-\xi)$$


و يلاحظ أن الشرط الآساس لتكوين المسارات المتوازية أن تكون القوى الدافعة الكهربية المتولدة في المسارات المتوازية للرحلة الواحدة متساوية تماما، عدديا ومرحليا . وهذا يعنى أننا لانستطيع تكوين هذه المسارات إلاإذا أمكن تقسيم الملفات في المرحلة الواحدة إلى مجموعات من الملفات، يحيث تعطى المجموعة في قوة دافعة كهربية ، تساوى القوة الدافعة الكهربية التي تعطيها كل بحوعة من



شكل (١٦ - ١١)

المجموعات الآخرى من ناحية القيمة العددية ، وتنطبق معها مرحلياتمام الانطباق. ويمكن التوصل إلى ذلك باستخدام مخطط نجمة المجارى ، كما هو مبين فى شكلى (١٦ – ١ أ ، ب) اللذين يوضحان الحل المناسب للمثال السابق ، إذا أردنا تكوين أربعة مسارات متوازية في كل مرحلة أى أن 4 = 2a .

بمراجعة مخطط نجمة المجارى فىشكل (١٦ – ١ أ) يتضح لنا أنه يمكن تكوين أربعة مسارات مترازية فى كل مرحلة على النحو التالى :



شكل (١٦ -١ ب)

الرحلة الاولى: المسار الأول _ عبارة عن المان (8 - 1) - المسار


الثانى المانى (7 - 2) - المسار الثالث المانى (20 - 13) - المسار الثالث (10 - 13) - المسار الرابع المان (19 - 14) .


الرحلة الثانية: المسار الأول عبارة عن الملف (12 – 5) – المسار الثانى الملف (12 – 5) – المسار الثانى الملف (12 – 17) – المسار الرابع الملف (23 – 18) .

المرحلة الثنائية : المسار الأولى عبارة عن الملف (16 - 9) - المسار الثانى الملف (15 - 10) - المسار الثانى الملف (4 - 21) - المسار الرابع الملف (3 - 22) ،

ويتضح من شكل (١٦ – ١ أ) أيضا أن القوة الدافعة الكهربية التي يعطيها المسار تساوى القوة الدافعة الكهربية التي يعطيها كل من المسارات الآخـرى فى نفس المجموعة وتنطبق معها مرحليا ، لذلك فاننا نحصل على القوة الدافعة الكهربيه المرحلية بتحديد القوة الدافعة الكهربية التي يعطيها أحد المسارات في المرحلة .


إذا كانت g = q بدلا من q = q مع نفس عدد الأقطاب ، بمعنى أن عدد الجارى الكلى أصبح 36 بدلا من 24 ، نجد بمراجعة مخطط نجمة الجارى الكلى أصبح 36 بدلا من 24 ، نجد بمراجعة مخطط نجمة الجارى أننا لا نستطيع تكوين أربعة مسارات متوازيه في كل مرحلة في الآلة ، ولكن يمكن في هذه الحالة تكوين مسارين متوازيين فقط في كل مرحلة ، كا يتضح من شكلى (v - 1) ، بويلاحظ أن الآله في هذه الحسالة تنقسم إلى آلتين متاثلتين تماما ، كل منها ذات قطبين و تحتوى على 18 جرى ، كا تمثل المرحلة الواحدة في كل من هاتين الآلتين مساراً من المسارين المتوازيين في المرحلة المناظ, ة في الآلة الأصلية .





اللقات ثنا أية الراحل (Two phase windings):

في المولدات ثنائية المراحل (Two phase generators) توجد مرحلتان فقط ، فقط . لذلك تقسم بحارى المنتج على أساس وجود مرحلتين من الملفات فقط ، وفصل بينها 90 درجة كهربية ، أى أنها متمامدتان . فاذا كانت 2 = p في هذه الحالة أيضا ، فمني هذا أن عدد الجارى الكلي على سطح المنتج يصبح الحالة أيضا ، فمني هذا أن عدد الجارى الكلي على سطح المنتج يصبح 2p × 2q = p أي 4pq وهو يساوى 16 إذا كان عدد الاقطاب أربعة . فاذا كان اللف أحادى الطبقة ، فان هذا يعني وجود 16 جانب من جوانب الملفات كان اللف أحادى الطبقة ، أي أن عدد الملفات في المرحلة هو أربعة .




شکل (۱۸ -۱۸ ۱)

و استعين عند تنفيذ اللف في هذه الحالة أيضا بمخطط نجمة المجارى الذي واستعين عند تنفيذ اللف في هذه الحالة أيضا بمخطط نجمة المجارك الذي أرسمه باتباع نفس الحظوات التي اتبعناها في حالة الملفات الاثية المراحل، وذلك على النحو التالى: حيث أن 2 م و فان هذا يعني وجود بجريين لكل مرحلة تحت كل قطب، وتمثل القوة الدافعة الكهربية المتولدة في جانب الملف في المجرى بمتجه في خطط نجمة المجارى. وتكون قيمة كل من ا 2 و م في هذه الحالة عبارة

$$\alpha' = \frac{360 \text{ F}}{\text{S}} = \frac{360 \times 2}{16} = 45^{\circ}$$

$$\alpha = \frac{360 \text{ p}}{\text{S}} = \frac{360 \times 2}{16} = 45^{\circ}$$



شكل (١٠١ - ١٠١١)


يبين شكل (١٥ – ١١) مخطط نجمة المجارى وشكل (١٥ – ١ ب) الملفات بعد توصيلها، بالإستعانة بمخطط نجمة المجارى، بحيث يتكون كل ملف من جانبين، تختلف القوة الدافعة الكهرببة المتولدة فيها مرحليا بزاوية أقرب ما يمكن إلى 180 درجة. هذا وتكون المتجهات الممثلة لجوانب الملفات في إحدى المرحلتين متعامدة على المتجهات المناظرة الممثلة لجوانب الملفات في المرحلة الآخرى . كا متعامدة على المتجهات المناظرة الممثلة لجوانب الملفات في المرحلة الآخرى . كا يفصل بين بدايتي المرحلتين زاوية مرحلية مقدارها 90 درجة كهربية . يبين شكل (١٥ – ١ ح) توصيل الملفات بالطريقة التي تسمح باستخدام منتج منقسم الى جزءين، حتى يمكن تجميعه عند مكان التشغيل ، مع استخدام ملفات جاهزة .

: (Single phase winding) اللقات أحادية الراحل

عند تصميم الملفات الخاصة بمولدات التيار المتردد (أو المحركات) أحادية المراحل يراعى عدم توزيع الملفات على جميع بجارى المنتج، بحيث تمسلا الموصلات ثائى هذه المجارى فقط. فقد وجد، كا سوف يوضح بالبرهان فيا بعد، أن الزيادة المكتسبة فى قيمة القوة الدافعة الكهربية الآلة نقيجة لمل مثلث المجارى الباقى بالموصلات، لا توازى ثمن النحاس والمجهود الذى يبذل فى اعداد المجارى الباقى بالموصلات، لا توازى ثمن النحاس والمجهود الذى يبذل فى اعداد هذه الموسلات. لذلك جرت العادة على ترك ثلث عدد المجارى خاليا فى مثل هذه الموسلات.

نستخدم عند عمل النوصيلات الحاصة بالملفات فى مولد النيار المتردد أحادى المراحل مخطط نجمة المجارى ، مرسوما على أساس أن المولد ثلاثى المراحل فى المبداية . ثم نختار ثلثى المتجهات بشرط أن يكون كل ثلث منها مجموعة ، يكون كل متجه فيها مختلفا عن متجه مناظر فى المجموعة الآخرى بزاوية مرحلية أقرب كل متجه فيها مختلفا عن متجه مناظر فى المجموعة الآخرى بزاوية مرحلية أقرب ما تكون إلى 180° ، وذلك حتى يمكن تكوين ملف من مثل هذين المتجهين

وعند توصيل الملفات على التوالى بعد ذلك معا يراعى ، كا فعلنا فى جميع الحالات السابقة ، أن يكون اتجاها القوة الدافعة الكهربية فى جانبى الملفين الموصلين معا متضادين . فاذا أردنا لف منتج المولد ذى الأربعة وعشرين بجرى السابق ، بملفات أحادية المراحل ، يمكننا الاستعانة بمخطط نجمة المجارى الوارد فى شكل (٣-١٠) الخاص بالآلة عندما أردنا لفها بملفات ثلاثيه المراحل . ثم نختار بحموعتين من المتجات تحتوى كل منها على ثلث عدد المتجهات، أى ثمانية ، ويكون كل متجه فى المجموعة الأولى على زاوية أقرب ما تكون إلى 180° من أحد المتجهات فى المجموعة الثانية . فاذا كانت المجموعة الأولى تحتوى على المتجهات المحموعة الثانية تحتوى على المتجهات المجموعة الثانية تحتوى على المتجهات المخال المجموعة الثانية المجموعة الثانية المجموعة الثانية المحتوى المخالة المحتوى ا




شكل (١٩)


يبين شكل (١٩ – ١)كيفية توصيل الملفات على أساس اتباع القواعد السابقة

: (Fractional slot windings) المفات كسرية المجرى

هندما تكون قيمة q في الآلة كسراً أوعدداً كسرياً يقال إن الملفات كسرية المجرى . ولاتختلف طريقة تنفيذ الملفات في هذه الحالة عن الطرق التي اتبعناها في الاحوال السابقة ، غاية ما في الامر أنه يجب توافر شرطان أساسيان حتى مكن تنفيذ اللف على النحو الصحيح :



الأفطاب المتجاورة ، بحيث يمكن تكوين مجموعات الملفات بقدد من الجوانب المتساوية . ومن هذا تظهر أهمية الشرط المفروض . هذا وقد تم عملالتوصيلات



شکل (۲۰ سه ۱ ب)

المبينة فى الشكل بمساعدة مخطط نجمة المجارى المبين فى شكل (٢٠ - ١ أ) ، باستخدام نفس القواعد السابق شرحها ، حيث نجد أن $\alpha' = \alpha = 24^\circ$ فى هذه الحالة .

 γ — من الواضح أنه يجب أن تبدأ المراحل التاليه فى مجارى يفصل بينها زاوية مقدارها $\frac{360}{m}$ درجة كهربية ، حيث m هى عدد المراحل (نعتبر فى حالة الملفات ثنائية المراحل أن m=4 لأن الزاوية بين المرحلتين m>0 كهربية)، ونظراً لأن m هى الزاوية بين كل مجربين متتاليين فان m>0 يجب أن تكون مكرراً صحيحا للزاوية m . فاذا كانت m عددا صحيحا موجها نجد أن :

$$g a' = \frac{360}{m} = g \frac{360 \text{ F}}{\text{S}}$$


$$\therefore \frac{\text{S}}{\text{Fm}} = g = \frac{360 \text{ F}}{\text{S}}$$

هذا هو الشرط الثانى الواجب توافره . وفي المثال المعطى فى 1 مجد أن g=5

مثال آخر للملفات كسرية المجرى هو ذلك الذى ورد فى أول الباب ، والمبين عظط نجمة المجارى له فى شكل $(\gamma-1)$ ، حيث وجسدنا أن $\frac{4}{5}=q$ وأن 00 01 02 03 . بالإستعانة بمخطط نجمة المجارى هذا ، و تطبيق القواعد الحاصة بالملفات كسرية المجرى ، يمكن تنفيذ اللف على النمط المبين فى شكل (0,0) وفى هذه الحالة نجد أن قيمة q3 تصبح :

$$g = \frac{24}{1 \times 3} = 8$$

ومعنى هذا أن عدد المجارى التي تفصل بين بدايات المراحل يساوى 8 أيضاً



شکل (۲۰ - ۱ - ۱ - ۱

: (Double layer Windings) انيا - المافات مزدوجة الطبقة


يحتوى المجرى في هذا النوع من الملفات على طبقتين معزولتين عن بعضها البعض عزلا تاما . ويوجد في كل طبقة جانب واحد من جوانب الملقات ، وهذا هو ما يميز هذا النوع من ملفات منتح آلات التيار المتردد عن ملفات منتج آلات التيار المتردد عن ملفات منتج آلات التيار المستمر ، التي يمكن أن تحتوى الطبقة الواحدة في المجرى فيها أكثر من جانب واحد من جوانب الملفات . لذلك نجد أن عدد الملفات في هذه الحالة يساوى عدد المجارى . وعدد جوانب الملفات ضعف هذا العدد الآخير . ويراعى كما هو الحال في آلات الثيار المستمر أن يشغل أحد جانبي الملف الواحد الطبقة كما هو الحال في آلات الثيار المستمر أن يشغل أحد جانبي الملف الواحد الطبقة

العلوية (upper layer) فى بحرى — (ناحية الشفرة الهوائية) بهنما يشغل جانبه الآخر الطبقة السفلى (bottom layer) فى بحرى آخر (ناحية القلب الحديدى) . وتتحدد المسافة بين الجانبين على سطح المنتج بانساع الملف (coil span) ، أوخطوة اللف (Winding pitch) ، وذلك بما تساويه هذه المسافة مقاسة بعدد المجارى التى تشملها . وهى تساوى خطوة قطبية فى حالة الملفات كاملة الحطوة ، وأقل أو أكثر قليلامن الخطوة القطبية فى حالة الملفات كسرية الخطوة تماما كما حدث مع الملفات أحادية الطبقة . و يمكن أن يخص كل مرحلة عدد أصحيحا من المجارى تحت كل قطب ، كما يمكن أن يكون هذا العدد كسريا ، فنحصل على ملفات كسرية المجرى ، كما كان الأحر بالنسبة للفات أحادية الطبقة .


عند عمل التوصيلات الخاصة بالملفات نستعين بمخطط نجمة جوانب الملفات (coil sides star diagram) الذي يرسم على نمط مخطط نجمة المجارى السابق شرحه في حالة الملفات أحادية الطبقة ، وذلك على النحو التالى:

بالنسبة لجوانب الملفات الى تشغل الطبقات العلوية فى الجرى يرسم المخطط بنفس الطريقة التى اتبعناها فى رسم مخطط بجمة المجارى تماما . غاية ما فى الامر أن الارقام المعطاه للمتجهات سوف تدلى في هذه الحالة على هذه الجوانب للملفات أساساً ، بالإضافة إلى أن كل رقم سوف يعطى أيضا رقم المجرى الذى يحتل جانب الملف الطبقة العليا فيه . ترسم المتجهات الخاصة بجوانب الملفات الى تشغل الطبقات السفلية فى المجارى بنفس الطريقة على نفس المخطط ، إبتداء من نهايات المتجهات السابقة ، مع تحديد الجانب السفلي للماف الاولى بناء على قيمة اتساع الملف بالمجارى، وإعطائه الرقم 1 . تعطى الجوانب السفلية للمافيات نفس الارقام التي أعطيت للجوانب العلوية ، مع تمييزها بشرطة أو شرطتين أو ثلاث . . . ألح ، على أعطيت للجوانب العلوية ، مع تمييزها بشرطة أو شرطتين أو ثلاث . . . ألح ، على

العدد . ويكون التمييز بشرطة واحدة ، أو أثنتين أو ثلاثة ... ألخ ، على حسب ما إذا كان المتجه الحاص بالجانب العلوى الملف الواقع فى نفس المجرى قد جاء فى الدررة الأولى ، أو الثانية أو الثالثة ... ألخ ، فى بداية الرسم .




عند توصيل بحموعات الملفات مما تتبع نفس القاعدة السابق ذكرها من حيث أن عمل التوصيل يجب أن يكون دائما بين جانبي ملفان يولدان قوتين دافمتين كهربيتين متضادتين في الاتجاه ، كما أن تحديد بدايات المراحل يكون بنفس الاسلوب وباتباع نفس القواعد المعطاة سابقا . كما يجب في هذه الحالة أيضا مراعاة الشروط الخاصة بامكان تنفيذ اللف عند عمل ملفات كسرية المجرى،




شكل (۲۱ – ۱ ب)

مع فارق واحد، وهو أن اتساع الملف فى حالة الملفات أحادية الطبقة يتحدد تلقائياً على أساس توافر الشروط المطلوبة، بينا يمكن بعد توافر هذه الشروط فى حالة الملفات ثنائية الطبقة اختيار اتساع الملف كما نويد.

يبين شكل (٢١ – ١ أ) خطط جوانب الملفات وشكل (٢١ – ١ب) طريقة تنفيذ هذه الملفات في آلة تيار متردد ذات أربعة أقطاب، ويحتوى منتجها على 24 بحرى، وذلك عندما يكون اللف مزدوج الطبقة، ويكون اتساع الملف خطوة قطبية كاملة، بينما يبين شكلا (٢٢ – ١ أ، ب) حل نفس المسألة عندما يكون





شکل (۲۲ – ۱ب)

اتساع الملف خمسة أسداس الخطوط القطبية . وفى كلا الحالتين نجمد أن :

$$\alpha = \alpha' = \frac{360 \text{ F}}{\text{S}} = 30^{\circ} \text{ is some solution}$$

نبدأ بعد ذلك في رسم مخطط جو انب الملفات لكل حالة للاستمانة به بعد ذلك في عمل النوصيلات المختلفة للملفات . ويكون رسم مخطط جو انب الملفات العلوية في الحالتين على نمط مخطط نجمة المجارى في الأمثلة السابقة ، حيث نحصل على دور تين من المتجهات (يكون عدد دور ات المتجهات مساويا $\frac{S}{F}$ حيث يقع في كل دورة $\frac{S}{F}$ من المتجهات ، التي يفصل بين كل اثنين متناليين منها الزاوية في كل دورة المتجهات الأولى الأرقام من 1 إلى 12 و تعطى الدورة الثانية الأرقام من 13 إلى عند بغيبا المجارى جنبا الماجنب، كا أنها تدل في الوقت نفسه على أرقام جو انب الملفات التي تحتل الطبقة العلوية لمدوية المجارى ، كما سبق شرحه .

عند رسم المتجهات الخاصه بالقوى الدافعة الكهربية ، التي تتولد في الجوانب السفلية للملفات، يجب أو لا تحديد اتساع الملف بعدد المجارى التي يحتوى عليها ، وهو ستة في الحالة الأولى وخمسة في الحالة الثانية . معنى هذا أن الجانب السفلى للملف الأولى يقع في المجرى رقم 7 بالنسبة للحالة الأولى وفي المجرى رقم 6 بالنسبة للحالة الأانية . وبناء على ذلك نرسم المتجه 1 ، الحاص بالجانب السفلى بالمنسبة للحالة الثانية . وبناء على ذلك نرسم المتجه 1 ، الحاص بالجانب السفلى الملف رقم 1 في خطط متجهات جوانب الملفات ، على احتداد المتجه رقم 7 في الحالة الثانية . يلى ذلك المتجهات الحالة الأولى ، وعلى إمتداد المتجه رقم 6 في الحالة الثانية . يلى ذلك المتجهات الحاص بالجانب السفلى الحاص بالجانب السفلى الحاص بالجانب السفلى الماف رقم 7 في الحالة الأولى ، والخاص بالجانب السفلى الماف رقم 8 في الحالة الثانية ، نجد أننا وصلنا إلى المجرى رقم 13 ، وهو واقع


فى الدورة الثانية، بالنسبة للمتجهات الخاصة بجوانب الملفات العلوية السابق سمها. لذلك تميز هذه الارقام بوضع شرطة بن فوقها بدلا من شرطة واحدة ، كما سبقت الإشارة اليه ، فتصبح "7 فى الحالة الأولى ، "8 فى الحالة الثانية . ونستمر على هذا المنوال .

الاستخدامات المختلفة لانواع اللفات

يؤدى استخدام الملفات كسرية المجرى في الآلاث المتزامنة إلى تحسين شكل منحنى الصَّفطُ. ، بما يمنى اقرابه من الشكل الجيبي المطلوب في هذه الحالة ، وذلك عندما يكون شكل منحنى كثافة الخطوط المفناطيسية أقرب ما يكون إلى الشكل الجيي . كما ينتج عن تقصير إتساع الملف بنسبة معينة إلى حذف توافقيات من منحنى الضفط تتوقف درجتها على قيمة هذه النسبة . ونظراً لانه يمكن التوفيق بين هذين الامرين معاً في حاله الملفات ثنائية الطبقة ، فان الغالب هو استمال هذا النوع من الملفات في الآلات المتزامنه ، للحصول على منحني ضفط أقرب ما يكون إلى الشكل الجيبي . أما في حالة الملفات أحادية الطبقة فاناستخدام قيمة كسرية معينة لـ q' يؤدى إلى تحديد اتساع معين للملف، بخطوة كسريه تختلف عن الخطوة القطبية اختلافا صغيرا ، أما في حالة المحركات الناثيرية فلايصح عادة إستخدام ملفات كسرية المجرى ، إذ ينشأ عنها بعض المتاعب في التشغيل ، مثل إصدار الطنين ، أو تولد توافقيات في منحني عزم الدوران ، ينتج عنها تغيرات جوهرية في سرعة دوران المحرك ، تجملها تختلف اختلافًا بينا عن السرعة المطلوبة. وقد تستخدم الملفات أحادية الطبقة ، كما تستخدم الملفات ثنائية الطبقة في هـذا النوع من الآلات ، دون تمييز بين الحالةين ، إلا على حسب ما تقتضيه ظروف النصميم.

وهناك نوع واحد من المحركات التأثيرية ، التى نضطر إلى إستخدام الملفات كسرية المجرى فيها . وهى المحركات ذات الملفات متعددة الاقطاب ، التى نحصل منها على سرعات تزامن مختلفة بتغيير توصيلات الملفات .

مُوصِيَلُ اطْرَافُ المُراحُلُ المُخْتَلَفَةُ الى صَنْدُوقَ النَّهَا يَاتُ (Terminal Box) يحتوى صندوق النهايات في الآلة على سنة أطراف ، تستخدم لتوصيل الآله إلى الينبوع الكهربائي ثلاثى المراحل ، اكى تغذيه بالقدرة الكهربية ، إذا كانت الآلة عركا .



شکل (۱۳۳) شک

يبين شكل (٢٣ – ١) كيفية ترتيب الاطراف الستة في صندوق النهايات، حتى يمكن توصيل الآلة عن طريقه على شكل دلتا أو نجمة، بحيث تراعى البساطة في إجراء التوصيلات تفاديا لحدوث الاخطاء. هذا ويكون توصيل أطراف المراحل المختلفة المبينة في الاشكال السابقة إلى الاطراف، في صندوق النهايات، على النحو التالى:

بداية المرحلة الأولى S_1 توصل إلى V ونهايتها F_1 إلى Y بداية المرحلة الثانية S_2 توصل إلى V ونهايتها S_3 إلى V بداية المرحلة الثالثة S_3 توصل إلى V ونهايتها S_3 إلى V

اللاب الثاني

القوة الدافعة الكهربية المنتجة في ملفات آلات التيار المتردد

(E.M.F. produced in alternating current machine windings)

مقـــدمة :

سوف نحتاج فى خلال دراستنا للا أنواع المختلفة من آلات التيار المتردد، سواء المتزامنة أو التأثيرية، وما كان مولدا أو محركا منها، إلى حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية التى تتولد فى كل مرحلة نتيجة للحركة النسبية بين الملفات وبجال مغناطيسي معين، ناشىء عن أقطاب مغناطيسية (حقيقية وملموسة، كما هوالحال فى الآلات المتزامنة، أو تصورية نتيجة لظواهر مغناطيسية مكافئة ومحسوبة، كما هو الحال فى الآلات التأثيرية) عددها 2p وتدور بسرعة التزامن ، n، حيث ترتبط هذه السرعة وعدد الأقطاب بتردد القوه الدافعة الكهربية المنتجسة، والتيارات المصاحبة لها، بالعلاقة المعروفة و و على المفاطيسية، الناثىء عن توزيع و نفتر ض مبدئيا دائما أن منحنى كثافة الحطوط المفناطيسية، الناثىء عن توزيع خطوط المجال المفناطيسي لكل قطب على مدى الخطوة القطبية، دو شكل جيي، عا يجعلنا نحصل على قوة دافعة كهربية فى الموصلات المختلفة تتفير على منحنى عا يجعلنا نحصل على قوة دافعة كهربية فى الموصلات المختلفة تتفير على منحنى وقد سبق شرح ذلك بالقفصيل فى البنود الخسة من الباب الثالث فى كتاب هندسة وقد سبق شرح ذلك بالقفصيل فى البنود الخسة من الباب الثالث فى كتاب هندسة الآلات الكهربية (المبادى، الأساسية وآلات النيار المستمر ص ١٣١ الى ص

الكهربية المرحلية للآلة ، بمعلومية القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى الموصـــــل الواحد ، على هذا الأساس .

فاذا فرضنا أن و على القيمة الفعالة (جذر متوسط المربع) للقوة الدافعة الكهربية المنولدة في كل موصل من موصلات المنتج، عند دما يكون الفيض المفناطيسي في كل قطب هو φ خط، نجد أن:

$$e_c = 1.11 \times 2p \ \phi \ \frac{n_s}{60} \times 10^{-8} \ \cdots (7-1)$$

حيث 8-10 • $\frac{n_s}{60}$ • $\frac{n_s}{60}$ • 10-8 هي القيمة المتوسطة للقوة الدافعة الكهربيـة المتولدة في الموصل (راجع هندسة الآلات التيـار المستمر ص 987 ، 987) • والرقم 1.11 هو نسبة القيمة المفعالة (أو جذر متوسط المربع) للقيمة المتوسطة في حالة المنحني الجيبي .

من الواضح أن القوى الدافعة الكهربية في موصلات المرحلة الواحدة ليست في توافق مرحلي مماً ، كما رأينا في الباب السابق الحاص بالملفيات . لذلك لا مستطيع الحصول على القوة الدافعة الكهربية المرحلية بضرب $_{\circ}$ في عيد الموصلات التي تحتوى عليها المرحلة الواحدة ، إلا إذا استخدمنا عامل تصحيح معين، تتوقف قيمته على طريقة تنفيذ اللف في الآلة ، ويطلق عليه اسم معامل اللف (Winding factor) ، ويرمز له بالرمز $_{\odot}$ عادة . فاذا فرضنا أن عدد المواحدة هو $_{\rm ph}$ يكون عدد الموصلات فيها $_{\rm ph}$ ، وتصبح المقيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربية للمرحلية $_{\rm ph}$ هي :

$$E_{ph} = 2T_{ph} \times e_c \times k_w = 4.44 \frac{pn_s}{60} \phi T_{ph} k_w \times 10^{-8}$$

$$= 4.44 f \phi T_{ph} k_w \times 10^{-8}$$

$$i = 4.44 f \phi T_{ph} k_w \times 10^{-8}$$

معامل اللف عندما تكون p عددا صحيحاً:


يتبين مما سبق شرحَه في الباب الآول ،أن ملفات المرحلة الواحدة تتكون من عدد معين من بحموعات الملفات (مقداره p في الملفات أحادية الطبقة المشمركزة، و 2p في الملفاتِ المتمركزة المشطورة،والملفات مزدوجة الطبقة)، التي توصل مماً على التوالى . وتحتل الجوانب المتناظرة في المجموعة الواحدة عدداً من المجـاري المنجاوره تحت كل قطب يساوى q ، التي تنتشر على مدى ثلث الخطوة القطبية تحت هذا القطب ، أو ما يساوى 60 درجة كهربية . لذلك يطلق على مثل هذه المافات بأنها ذات انتشار مرحلي (phase spread) يساوى ثلث الخطوة القطبية أو $\frac{\pi}{2}$. وقياسا على ذلك فان الملفات ثنـــائية المراحل تكون ذات انتشار مرحلي مقـــداره $\frac{\pi}{2}$. وبمراجعة الأشكال الخاصة ببيان توصيلات الملفات في الياب السابق ، يتضح لنا أنه عندما تكون q عددا صحمحا، فان كل محموعة من بحموعات الملفات في المرحلة الواحدة تحتل دائمًا مكانًا مائلًا للأماكن التي تحتلهما بِقية المجموعات بالنسبة للا فطاب المغناطيسية . وهـذا يعني أن محصـلة القوى الدافعة الكهربية في موصلات المجموعة الواحدة تساوى في القيمة ،وتتفق مرحلمًا، مع محصلة القوى الدافِعة الكهربية في موصلاتِ المجموعات الآخرى ، في المرحلة الواحدة . لذلك يمكذا الحصول على القوة الدافعة الكهربية المرحلية بضرب قممة محصلة القوى الدافعة الكهربية لموصلات المجموعة الواحدة في عدد المجموعات في المرجلة الواحدة وتكون قيمة المعامل [k] ، وهو معامل اللف ، في هذه الحالة، عبارة عن النسبة بين قيمة محصلة القوى الدافعة الكهربية الفعلية لموصلات المجموعة الواحدة ، عند جمعها اتجاهيا ، وبجموع نفس هذه القوى عدديا ، باعتبارها في توافقُ مرحلي مما . لذلك فإنه عند حساب هذا المعامل يجب التفرقه بين الماهات كاملة الخطوة والملفات كسرية الخطوة .

أولا: بالنسبة للملفات أحادية ، أو مردوجة الطبقة ، كاملة الخطوة ، حيث يكون اتساع الملف مساويا خطوة قطبية كاملة ، تكون محصلة القوى الدافعة الكهربية ، المتولدة في جوانب الملفات المتجاورة تحت أحد الأقطاب ، في المجموعة الواحدة من الملفات ، في اختلاف مرحلي مقداره 180 درجة كهربية بالضبط مع محصلة القوى الدافعة الكهربية المتولدة في جوانب الملفات المتجاورة الآخرى ، لنفس مجموعة الملفات ، تحت القطب التالى المخالف . لذلك تحصل على قيمة على في هذه الحالة بحساب النسبة بين قيمة محصلة القوى الدافعه الكهربيه الفعليه ، المتولدة في جوانب الملفات المتجاورة تحت أحد الاقطاب، ومجموع نفس هذه القوى عدديا ، باعتبارها في توافق مرحلي معما. ويمكن الحصول على هذه النسبه برسم عدد p من المتجهات المتساويه ، كاهو مبين في شكل (١ — ٧) ، التي تختلف مرحليا عن بعضها البعض بالزاويه α ، ثم جمها إنجاهيا . فاذا كان طول المتجه الواحد ع وطول المتجه المحصول على شكل (١ — ٧) ، التي تختلف مرحليا عن بعضها البعض بالزاويه ٢ ، ثم بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي تختلف مرحليا عن بعضها المتجه المحصول على مكان طول المتجه الواحد ع وطول المتجه المحصول على شكل بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي المتجه الواحد ع وطول المتجه المحصول على شكل بالرجوع إلى شكل (١ — ٧) ، التي المتجه الواحد ع وطول المتجه المحصول على مناد المتحد الواحد ع وطول المتجه المحدد عن بالرجوع إلى شكل (١ — ٧ أ) أن :

$$k_w = \frac{E}{q e} = \frac{a a_3}{q \times a a_1} = \frac{2 a h}{2 q \times a h_1} = k_d$$

$$k_{d} = \frac{\operatorname{Oa} \sin \frac{q \alpha}{2}}{q \times \operatorname{Oa} \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{q \alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (q - q)$$

ثانيا : بالنصبه للملفات مزدوجه الطبقه كسرية الخطوة ، حيث يكون اتساع الملف y مقدراً بالمجارى أقل (أو أكبر) من الخطوة القطبيه مقدرة بالمجارى 3q



شکل (۲--۱)

تكون محصلة الفوى الدافعة الكهربية E ، للمتولدة فى جوا اب الملفات التى عددها q تحت أحد الاقطاب فى المجموعة الواحدة من الملفات ، فى اختلاف مرحلى أقل من 180 درجة كهربية بالزاوية θ مع محصلة القوى الدافعة الكهربية E ، للمنولدة فى جوا اب الملفات المتجاورة الاخرى لنفس مجموعة الملفات تحت القطب التالى فى جوا اب الملفات تحت القطب التالى المخالف ، حيث يطلق على النحبة بين (E E) , E اميم نسبة التقصير فى الخطوة القطبية ، ويكون .

$$\theta = \frac{3q - y}{3q} \times 180 \times (7 - \xi)$$

وفى هذه الحالة نجمد أن القوة الدافعة الكهربية الكلية التي نحصل عليها من جميع

جوانب الملفات فى المجموعة الواحدة لا تساوى 2E ، كما حدث فى أولا ، وإنما يتعين علينا جمع المتجهين E ، E ، المذين يحصر ان بينها الزاوية Θ ، لكى نحصل على عصلة القوى الدافعة الكهربية E فى مجموعة المافات . وبذلك تصبح قيمة معامل اللف هى :

$$\mathbf{k}_{\mathrm{w}} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{q} \ \mathbf{e}} \times \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{r}}}{2\mathbf{E}} = \mathbf{k}_{\mathrm{d}} \times \mathbf{k}_{\mathrm{c}} \cdots \cdots (\mathbf{v} - \mathbf{e})$$

ويطلق على المعامل $k_{\rm d}$ اسم معامل التوزيع (Distribution factor) ، $k_{\rm w}=k_{\rm d}$ ، $k_{\rm c}=1$. k_{\rm

$$k_c = \frac{E_r}{2E} = \frac{a a_4}{2aa_3} = \frac{a d}{aa_3} = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (r-1)$$

معامل اللف عندما فكون p عددا كسريا :

يجب التمييز في هذه الحالة بين الملفات أحادية ، أو مفردة الطبقة ، والملفات ثنائية ،أومزدوجة الطبقة :

أولا: بالنسبة لللفات أحادية الطبقة يتحدد اتساع الملف على حسب أوع الملفات المستعملة (متمركزة أو ماسية . . . ألح) ، وعلى حسب التغير فى عدد المجارى الحاصة بكل مرحلة تحت كل قطب، لضبط القيمة المتوسطة المطلوبة أو p . ويحدث قبعا لذلك تقصير فى الخطوة القطبيه تتحدد نسبته على حسب قيمة p . و يمكن الحصول على معامل اللف فى هذه الحالة بالاستعانة بمخطط نجمة المجارى ، فنجمع المتجهات الخاصة بإحدى المراحل، بعد تحديدها فى هذا المخطط ، ثم نقسم فنجمع المتجهات الخاصة بإحدى المراحل، بعد تحديدها فى هذا المخطط ، ثم نقسم

طول محصلة هذه المتجهات على عددها مضروبا فى طول الواحد منها. ويمكن عموما حساب قيمتي كل من $k_{\rm c}$ باستخدام المعادلتين $(q-\gamma)$ ، $(r-\gamma)$ مرة أخرى ، ولكن بالنمويض بقيمتين مكافئتين له q ونسبة التقصير ، تحصل عليها كما يأتى :

لذا وضعنا قيمة q على هيئة كسر غير حقيق ، أى بالصورة $\frac{b}{C}$ ، يجب أن يكون عدد أزواج الأقطاب فى الآلة مكرراً صحيحا للمدد q ، حتى يمكن تنفيذ هذا النوع من الملفات ، كما سبق أن بينا فى ألباب الأول . جذا يمكن تقسيم الجارى لل محموعة منها هلى q من المجارى لل محموعة منها هلى q من المجارى لل محموعة منها هلى q من المجارى

الكل مرحلة
$$\left(\begin{array}{c} \frac{b}{C} \times 2p \times 3 \\ \frac{2p}{C} \times 3 \end{array}\right)$$
 . وهذا يعنى أن كل مرحلة

أصبحت تذكون من مجموعات تحتل أماكن متاثلة بالنسبة للا قطاب ، وتحتوى كل منها على $\bf d$ من المجارى المتجاورة ، $\bf a$ يجعلنا نستطيع حساب معامل التوزيع $\bf k_d$ في هذه الحالة باستخدام العدد $\bf d$ ، كقيمة مكافئة ، بدلامن $\bf p$ في المعادلة ($\bf w-\bf v$) . وإلى جانب هذا نجد أنه نظرا لان انساع الملف $\bf v$ ، مقدر ا بعدد المجارى بين جانبه ، يجب أن يكون عددا صحيحا ، في حين يكون $\bf g$ في الغالب عددا كسريا ، تذبح مامات كسر بة الخطوة غالبا في هذه الحالة بنسبة التقصير $\bf v=\bf k_d$ ، تذبح مامات كسر بة الخطوة غالبا في هذه الحالة بنسبة التقصير $\bf v=\bf k_d$ ، التين حصانا عليها . بذلك نحصل على معامل الله $\bf k_d$ برضر $\bf k_d$ في $\bf k_d$ المنين حصانا عليها .

ثانيا: بالنسبه للملفات مزدوجة الطبقة نجــــد أن حساب k_a يتبع نفس الطريقة التي اتبعت مع الملفات أحادية الطبةــــة. وذلك لآن ترتيب جوانب

الملفات في الطبقات الفلوية من المجارى يسير على نمط ترتيب جوانب الملفات أحادية الطبقة بالصبط ، كاسبق شرحه في الباب الأولى . وهذا يعني أننا نستطيع حساب قيمة معامل التوزيع k_a في هذه الحالة أيضا باستخدام العدد k_a كقيمة مكافئة بدلا من k_a في المعادلة k_a ب ولا توجد أية صعوبة بالنسبة لحساب المعامل الوترى k_a في هدف الحالة باستخدام المعادلة k_a) مرة أخرى ، وذلك نظراً لعدم وجود أية قيود يفرضها تنفيذ الملفات على k_a ، ولم نا نستطيع أن نختار لها أية قيمة نشاء ، على حسب ما تفرضه علينا احتياجات التصميم .


تأثير الانتشار المرحل على معامل التوزيع ومقنن قدرة الالة :

فى الملفات أحادية الطبقة تنتشر المجارى، التي تخص كل مرحلة تحت كل قطب، على مدى ثلث الخطوة القطبية ، التي تمتد على سطح المنتج بما يساوى 180 درجة كهربية ، ولذلك يقال إن الانتشار المرحلي للملفات يبلغ 60 درجة كهربية ، كل سبقت الاشارة اليه من قبل . ولكي يمكن توزيع الملفات على المجارى ، بحيث يسهل توصيلها هما ، للحصول على أكبر قيمة ممكنة القوة الدافعة الكهربية المرحلية ، وتكون المراحل الثلاثة متماثلة (symmetrical) ، يتحتم أن يكون الانتشار المرحلي لهذا النوع من الملفات بهذه القيمة ، أى 60 درجة كهربية .

أما في المافات مزدوجة الطبقة ، فاننا نستطيع توزيع المجارى على المراحل المختلفة بنفس الطريقة السابقة ، فنحصل على انتشار مرحلي للملفات مقداره 60 هرجة كهربية . كما أننا نستطيع توزيع المجارى على المراحل المختلفة ، بحيث تنتشر المجارى، التي تخص كل مرحلة ، على مدى ثلثي الخطوة القطبية ، حيث يصبح الانتشار المرحلي للملفات 120 درجة كهربية في هذه الحالة . و يمكن تنفيذ اللف بأية قيمة لإنساع الملف ، كا فعلنا في الحالات السابقة ، بخطوة كاملة أو بخطوة بأية قيمة لإنساع الملف ، كا فعلنا في الحالات السابقة ، بخطوة كاملة أو بخطوة المحاوة المحلة أو بخطوة المحاوة المحلة المحلة المحلوة المحلة المحلة المحلوة المحلوة المحلوة المحلوة المحلوة المحلة المحلوة المحلوة المحلة المحلوة المحلوة


كسرية، شكل (٢ - ٣)، فنحصل على معامل وترى يساوى الوحدة، أو كسرآ تحسب قيمته باستخدام المعادلة (٣ - ٣)، على أساس أن ٥ هى مقدار النقصير في الخطرة القطبية ، تحسوبة بالدرجات الكهربية ، تماما على النحو السابق ، ولكن معامل النوزيع يختلف في هذه الحالة اختلافا بينا عن الحالة السابقة، كما يتضح بما يأتى :

إذا كانت قيمة q تساوى الواحد الصحيح فان قيمة معامل التوزيع، كما تعطيما المعادلة (٣-٣) ، تصبح الوحدة على أي الحالات ، حيث تكون E = ف شكل المتجهات e بنفس المقدار ، بحيث تقل قيمة له عن الواحد الصحيح. ويلاحظ أنه كلما ازدادت قيمة q كلما قلت قيمة معامل التوزيع ، حيث تزيد قيمـة qe ، وذلك باعتبار قيمة ثابتة أـ E . و تصبح قيمة qe أكبر ما يمكن ، أى تصبح قيمة معامل التوزيع أصغر ما يمكن ، عندما تصير قيمة q كبيرة جَداً (مالانهـاية) ، بحيث تنطبق المنجهات المتناهية في الصفر e عملي القوس a a, a, a يظهر في شكلي (٣ -- ٢ أ ، ب) فاذا فرضنا أساساً أن قيمة q كبيرة يمكننا اعتبار أن قيمة qe تمثل تقريباً بطول قوس الدائرة a a ، المحصور بين طرفي المتجه المحصل E ، كا هو مبين في شكلي (٣-٧ أ ، ب) ، حيث يمثل الشكل أحالة ملفات ذات انتشار مرحلي 60 درجة كهربية ، ويمثل ب حالة ملفيات ذات انتشار مرحلي 120 درجة كهربية ، مع استخدام نفس القيمة لـ q في الحالتين. هـذا و يؤدى الافتراض بأن قيمة q متناهية فى الكبر إلى التسليم بأن قيمـة الزاوية lpha، تصبح متناهية فى الصغر فى الحالتين ، حيث $\frac{60}{q} = \alpha$ فى الحــاله الأولى ، ف lpha = lpha ف الحالة الثانية. بذلك نستطيع أن نمتب أن $lpha = rac{120}{a}$



شکل (۲ – ۲)

الحالنين ، فنحصل على معامل التوزيع فى كل حالة باستخدام المعادلة (٣-٢) ، معدلة على هذا الأساس ، كما يأتى :



شكل (٣-٢)

الحالة الأولى ، عندما يكون الانتشار المرحلى $\frac{\pi}{3}$ (أى 60 درجة كهربية)

$$k_{d} = \frac{\sin \frac{qx}{2}}{q \times \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} \times \frac{6}{\pi} = 0.955 \dots (Y-Y)$$

الحالة الثانية ، عندما يكون الإنتشار المرحلي $\frac{2\pi}{3}$ (أى 120 درجة كهربية)


$$k_d = \frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{\frac{1}{2} \times \frac{2\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} = 0.827 \cdot \cdots (Y - \Lambda)$$

وهذا يعنى أنه بالنسبة لمولدين متاثلين من جميع النواحي ، يحتوى كل منهما على نفس عدد اللفات $T_{\rm ph}$ في كل مرحلة ، ويكون الانتشار المرحل لملفات الأول $\frac{\pi}{3}$ ، نحصل على قوة دافعة كبرية مرحلية من الأول تسماوى 1.10 $\left(= \frac{0.955}{0.827} \right)$ مرة تلك التي نحصل عليها من الثانى . فإذا استخدمنا نفس التيار في الحالتين نحصل على مقنن قدرة من المولد الأول يزيد بمقدار 1. $\frac{1}{3}$ على مقنن القدرة الذي نحصل عليه من الثانى . وهذا هو ما بحملنا نفضل في الغالب استخدام الانتشمار المرحلي الصيق ، في حالة الملفات مردوجة الطبقة هذا علاوة على أن تنفيذ اللف يكون بصورة اكثر سمولة ويسر ، وخاصة بالنسبة لتكوين الملفات ، في حالة الملفات أحادية الطبقة ، مع الانتشمار المرحلي الضيق $\left(\frac{\pi}{3} \right)$ ، أيضاً .

: (Harmonics in field wave) التوافقيات في هنحني المجال


يوجد نوعان من الآلات المتزامنة يتميز كل منهما عن الآخر بطريقة تكوين الافطاب المغناطيسية ، الموجودة على العضو الدائر ، وطريقة ترتيب ملفات التنبيه ، على هذه الافطات ، تبعا لذلك : النوع الاول ، ويطلق عليه اسم الآلات ذات الافطاب البارزة (Salient pole machines) ، يحتوى على أفطاب من النوع البارز، كما في شكل (٢-١)، (٣-١)، وتكون ملفات التنبيه التي تستخدم في هذه الحالة من النوع الاسطواني ، وهي تعطي قوة دافعة مغناطيسية يكون توزيعها على مدى الخطوة القطبية كما هو مبين في شكل (٤-٢) على وجه النقريب. المنوع الناني ، ويطلق عليه اسم الآلات التوربينية (Turbo machines) ، يحتوى على عضو دائر اسطواني ذي بجارى موزعة على ثاثي الحيط ، تحنلها ملفات يحتوى على عضو دائر اسطواني ذي بجارى موزعة على ثاثي الحيط ، تحنلها ملفات يحتوى على عضو دائر اسطواني ذي بجارى موزعة على ثاثي الحيط ، تحنلها ملفات

التنبية ، شكل (٥ - ٢)، التي تعطى في هذه الحالة بجالامغناطيسيا ذا قطبيز فقط، بينما يكون عدد الأفطاب في النوع الأول أربعة أو أكثر. لذلك فان سرعة الآلات التوربينية تكون 3000 لفة في الدقيقة ، باعتبار تردد قياسي 50 ذبذبة في الثانية .




شكل (٤ --- ٢)

ويكرن توزيع القرة الدافعة المفناطيسية على مدى الخطوة القطبية ، كما هو مبين في شكل (٥-٢) ويتوقف توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة الهوائية ، على مدى الخطوة القطبية في كلا النوعين ، على مقدار المقاومة المغناطيسية عند النقط المختلفه في هذه الثغرة وعموما فانه ، علاوة على النوزيع الجميبي لهذه الكثافة ، الذي يصعب الحصول عليه عمليا ، والذي اتحذناه أساسا للحساب في الحالات السابقة ، يكون توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الشغرة المحوائية للآلات المتزامنة ، مع عمل ترتيبات معينة بالنصبة لإنحناء سطح القطب الحوائية للآلات المتزامنة ، مع عمل ترتيبات معينة بالنصبة لإنحناء سطح القطب



شکل (ه - ۲)

المواجمة المنتج ، عملى نمط المنحني المبين في شكل (٦-٢ أ) ، الذي يمكن الاستعاضة عنه بالمنحني المكافىء المستطيل الشكل المبين في شكل (٦-٢٠ ب) ،



(بدا۲ - ۱) لهد

وهو يعطى نفس قيمة الفيض المغناطيسى لكل قطب، على حسب ما سبق بيانه في كتاب هندسة الآلات الكهربية آلات التيبار المستمر (ص ٢٧٥ – ٢٧٨). والسبب في اللجوء إلى هذا المنحنى المستطيل الشكل هو إمكانية التعبير عنه بمعادلة رياضية، بينها يصعب ذلك جداً بالنسبة للمنحنى الاصلى.

يمكن حساب القوة الدافعة الكهربية للآلة المتزاعنة باستخدام المعادلات من (٢-٢) إلى (٣-٢) عندما يكون منحنى توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثفرة الهوائية على مدى الخطوة القطبيه ذا شكل جيبي. أما بالنسبة للمنحنى المبين في شكل (٣-٣٠)، فيمكننا تحليله إلى توافقياته الاساسية والعالية (٢-٣٠)، فيمكننا تحليله إلى توافقياته الاساسية والعالية كلمين شكل (٣-٣٠)، فيمكننا تحليله إلى توافقياته الاساسية والعالية كل منها على حدة باعتباره منحنى جيبي، كما سوف يتضح حالاً.

التوافقيات في منحني الضغط الرحل:

يبين شكل $(\gamma-\gamma)$ منحنى توزيع كثافه الخطوط المغناطيسيه فى الثغرة الهوائية للآلة المنزامنة على مدى الخطوة القطهيسه، وبعض التوافقيات التي يمكن تحليله إليها، بما فى ذلك التوافقية الأصلية، باستخدام النظرية الرياضية المحروفة في هذا الصدد، وهي تحليل فورير المتوالى (Fourier's series analysis) فاذا كانت B_m هى اتساع (amplitude) الموجة المستطيلة الممثلة على مدى الخطوة الفطبية (π من الدرجات الكهربية) على النحو التالى:

قيمة الدالة y=0 هي y=0 في المدى من y=0 إلى y=0 ، ثم y=0 من y=0 من y=0 من y=0 الى y=0 ب من y=0 من y=0 الى y=0 ب من الدرجة الفردية ومسع ملاحظة أن التحليل لا يحتوى إلا غيلى الجيبوب من الدرجة الفردية (odd sines) ، لأن الدالة متماثلة حول نقطة الأصل ، نجد أن اتساع التوافقية

التي درجيها ٢ هو:

$$B_{r} = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\gamma} 0 \cdot \sin r \, \alpha \, d\alpha + \frac{2}{\pi} \int_{\gamma}^{\pi - \gamma} B_{m} \sin r \, \alpha \, d\alpha$$


$$+ \int_{\pi - \gamma}^{\pi} 0 \cdot \sin r \, \alpha \, d\alpha = \frac{\cos r \, \gamma}{r} \cdot \frac{4B_{m}}{\pi} \quad \dots \quad (\gamma - \gamma)$$

و تصبح الدالة بتحليل فوريير المتوالى كما يأتى :

$$y = \frac{4B_{m}}{\pi} \left[\cos \gamma \sin \alpha + \frac{\cos 3\gamma}{3} \sin 3\alpha + \frac{\cos 5\gamma}{5} \sin 5\alpha + \cdots \right] \cdots (\gamma - \gamma \cdot)$$

يمكن اعتبار أن المنحنى الجيبى ، الذى تمثله كل توافقيـة من التوافقيـات فى المعادلة (٢ – ١٠) ، عبارة عن توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية فى الثغرة الهوائية فى الآلة لمجموعة مكافئة ، وقائمة بذاتها من الأقطاب المعناطيسية ، شكل الهوائية فى الآلة لمجموعة مكافئة ، وقائمة بذاتها من الأقطاب المعناطيسية ، شكل (٧ – ٢) ، وهى التى ينتج عن حركتهـا بالنسبة لملفـات المنتج توليد توافقية مناظرة من الصفط فيها . ونستطيع الحصول على القيمة الفعالة لتوافقية الضغط التى درجتها على هذه الحالة باستخدام المعادلات من (٢ – ٢) إلى (٢ – ٢) مع أخد درجة التوافقية فى الاعتبار ، بالنسبة للموامل المختلفة ، وذلك بمراعاة النقط الآنمة ،

کا پتضح من شکل (۲ – ۲) .



شکل (۷ - ۲)

γ - حيث أن عدد الاقطاب المغناطيسية المكافئة، لنوافقية كثافة الخطوط التي درجتها r ، هو 2 pr كا يتضح من شكل (γ - γ) ، فان كلزاوية يكون مقدارها بالدرجات الكهربية هو م ، باعتبار بحوعة الاقطاب الاساسية (fundamental) ، يصبح مقدارها بالدرجات الكهربية م ، وذلك بالنسبة لكل ما يخص النوافقية الذي درجتها r (الزاوية بالدرجات الكهربية = الزاوية الاصلية بالدرجات الميكانيكية × 2 pr) .

لذلك نجد أن قيمة كل من معامل التوزيع والمعامل الوترى تصبح بالمنسبة

للتوافقية التي درجتها ٢ عبارة عن :

$$k_{dr} = \frac{\sin \frac{q\alpha r}{2}}{q \sin \frac{\alpha r}{2}} , \quad k_{cr} = \cos \frac{r \theta}{2} \dots (r-91)$$

$$\phi_r = \frac{\tau_p}{r} l_i B_r \times \frac{2}{\pi} \cdots \cdots (Y-1Y)$$

وذلك باعتبار أن $\frac{2}{\pi} imes B_r imes \frac{2}{\pi}$ هى القيمـة المتوسطـة لكشافة الخطـوط المغناطيسية لهـذه التوافقيـة فى الثفـرة الهـوائيـة و I_r هـو طـول الآلة المثـالى بالسنتيمترات (كتاب هندسة الآلات الكهربية ، آلات النيار المستمر ص I_r) . I_r كما تعطيها المعادلة (I_r) .

فاذا كانت $E_{\rm r}$ هي القيمة الفعالة لتوافقية الضغط ،التي درجتها $E_{\rm r}$ في منحنى الضغط ،نجد بناء على ما سبق كله أن :

 $E_r = 4.44 \, f_r \, \phi_r \, T_{ph} \, k_{dr} \, k_{cr} \, imes 10^{-8} \, V \, \dots \, (۲-17) \, \cdot (7-17) \,$

$$E_{ph} = \sqrt{E^{2}_{1} + E^{2}_{3} + E^{2}_{5} + \dots}$$
 (Y-10)

تأثير معامل التوزيع والمامل الوترى على توافقيات الضفط المرحل:

يبين الجدول الآتى قيم معامل التوزيع للنوافقيات ذات الدرجات المختلفة ، من 1 إلى 19 ، وذلك عندما تختلف قيمة q من 2 إلى 6 .

ويتضح من هذا الجدول أن قيمة معامل التوزيع تقل بدرجة ملحوظة في التوافقيات التي تزيد درجتها عن 1 ، فيا عدا التوافقيين الحادية عشرة والثالثة عشرة عندما تكون q = 9 ، وكذلك التوافقيين السابعة عشرة والتاسعة عشرة عندما تكون q = 9 . فاذا راعينا أن قيمة q تقل هي الآخرى بصورة ملحوظة في التوافقيات ذات الدرجات العالية ، يمكننا أن نقول إن توافقيات الضغط ذات الدرجات العالية تكون في الغالب ذات اتساع صغير بالنسبة لإتساع التوافقية الاصلية . أما بالنسبة للاشارة السالية ، التي تسبق بعض قيم معامل التوزيع في الجدول ، فانها تشير إلى ظهور تأثير جديد لتوزيع الملفات في بجارى متجاورة عددها q بالنسبة للمرحلة الواحدة ، وهي تعني أن التوافقية قد أصبحت في هذه الحالة في اختلاف مرحلي مع التوافقية الاساسية مقداره 180 درجة كهربية .

يتضح من المعادلة (١١ – ٢) أننا نستطيع حذف أية تو افقية من التو افقيات

r	q = 2	q = 3	q = 4	p = 5	q = 6	
1	0.9659	0.9598	0.9577	0.9567	0.9561	
3 	0.7071	0.6667	0,6533	0.6472	0.6440	
5	0.2588	0.2176	0.2053	0.2000	0.1972	
7	-0.2588	-0.1774	—0.1576	-0.1494	-0.1453	
9	-0.7071	-0.3333	- 0.2706	-0.2472	-0.2357	
11	-0.9659	-0.1774	- 0.1261	-0.1095	-0.1017	
13	-0.9659	0.2176	0.1261	0.1022	0.0920	
15	-0,7071	0.6667	0.2706	0.2000	0.1726	
17	-0. 25 8 8	0.9598	0.1576	0.1022	0.0837	
19	0.2588	0.9598	-0. 2053	-0.1095	-0.0837	
	27	٧				

حذفا تاما من منحنی الضغط المرحلی عندما نعوض عن r بدرجة هذه التوافقیة، و نحصل علی قیمـة $\frac{r\theta}{2}$ تسـاوی صفرا ، ای عندما تکون قیمـة $\frac{r\theta}{2}$ تسـاوی عندما تکون قیمـة $\frac{r\theta}{2}$ تسـاوی علی آور $\frac{\pi}{2}$ و هذا یستازم إعطاء الزاویة θ قیمة معینـة فی هذه الحـالة ، أی عمل تقصیر فی خطوة الملف أو اتساعه بنسبة معینة . فاذا أردنا حذف التوافقیة الثالثة مثلا یجب أن تکون قیمــة $\frac{\pi}{8}$ = θ أو 00 درجة کهربیة، وهذا یعی استخدام خطوة أو انساع للملف مقداره ثلثا الخطوة القطبیة ، أی 120 درجة

كهربية . كا أنه يمكن حذف التوافقية السابعة بجعل $\frac{\pi}{7}=\theta$ ، والتوافقية الحامسة بجعل $\frac{\pi}{5}=\theta$. وفى الواقع أننا نستطيع خفض قيمة الضغط إلى حد كبير (إلى الربع تقريبا)، لكل من هاتين التوافقتين الآخير تين، باتخاذ اتساع للملف وسطا بين الحدين اللذين يسمحان بحذفها ، وهو خسة أسداس الخطوة القطبية فى هذه الحالة ، أى بزاوية تقصير مقدارها 30 درجة كهربية ، بما يناظر نسبة تقصير مقدارها السدس .

هذا ويراعى عند كتابة معادلة الصغط المرحلي على الصورة المبيئة فى المعادلة E_1 , E_3 , E_5 , e_5 , e_6 , e_6) أن تؤخذ اشارات توافقيات الضغط المختلفة e_6 , e_6) ، e_6 فى الحادلة e_6) ، e_6 فى الحادلة e_6) ، e_6 فى الحادلة (11 e_6) ، e_6 فى الحديد مقدار التوافق أو الاختلاف المرحلي بين كل توافقية والتوافقية الأصلية .

تخرج من هذا كله بنتيجة هامة ، وهى أنه فى الآلات المترامنة ، التى تتراوح فيها قيمة q بين 2 و 6 ، والتى يكون اتساع الملفات فيها بنسبة تقصير تقع بين الثلث والسدس ، نحصل على قوة دافعة كهربية مرحلية من الآلة تتحدد أساساً ، وبدرجة تقريب مقبولة ، باستخدام النوافقية الآساسية فى منحنى توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية فقط ، وهى ذات الاتساع B_1 ، أى أن :

$$E_{\rm ph}$$
 $\underline{\underline{m}}$ 4.44 p $\frac{n_{\rm s}}{60}$ \times $\tau_{\rm p}$ $l_{\rm i}$ $B_{\rm 1}$ \times $\frac{2}{\pi}$ \times $T_{\rm ph}$ $k_{\rm d}$ $k_{\rm c}$ \times 10-8 V \underline{m} 3.12 f $\tau_{\rm p}$ $l_{\rm i}$ $B_{\rm m}$ $T_{\rm ph}$ $k_{\rm d}$ $k_{\rm c}$ \times 10-8 V \underline{m} . (7) منحنى توزيع كثافة الخطوط المفناطيسية في الثفرة وذلك باعتبار أن منحنى توزيع كثافة الخطوط المفناطيسية في الثفرة

الهوائية أمام القطب كما هو مبين فى شكل (٣ – ٢ ب) ، حيث أن y تساوى 30 درجة تقريباً .

التوافقيات في الضنط اخطى:

باستخدام المعادلة(٢٠-٢)، ووضع (120 – ωt) ممم (240 – ωt) باستخدام المعادلة (٤٠ – ٢٠)، ووضع (ωt – 120) بدلا من ωt ، يكذنا الحصول على معادلتي الضفط في المرحلتين الثانية والثالثة ، يحيث تصبح معادلات الضفط في المراحل الثلاث هي :

 $e_1 = \sqrt{2} E_1 \sin \omega t + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2} E_5 \sin 5\omega t + \dots$

 $e_2 = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t - 120) + \sqrt{2} E_3 \sin 3(\omega t - 120) + ...$ = $\sqrt{2} E_1 \sin(\omega t - 120) + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + ...$

 $e_3 = \sqrt{2} E_1 \sin(\omega t - 240) + \sqrt{2} E_3 \sin 3(\omega t - 240) + ...$

= $\sqrt{2} E_1 \sin (\omega t - 240) + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + \cdots (\forall -1 \forall)$

وهـذا يعنى أن التوافقيات ذات الدرجـة الشالثة ومضاعفاتها الفردية (9, 15. . . . ألخ) تكون في توافق مرحلي في المراحل الثلاث ، مما يؤدى إلى حدوث الظواهر الآنية عند توصيل مراحل المولد نجمه أو دلتا :

أولا ، عند توصيل المراحل نجمة : نظراً لأن الضغط الخطى فى هذه الحاله يكون عبارة عن الفرق بين ضغطى مرحلتين متعاقبتين (هندسة الآلات الكهربية المبادى و الاساسية ص ١٧٩) ، لا تظهر التوافقيات ذات الدرجة الثالثة ومضاعفاتها الفردية فى الصغط الخطى للمولد ، حيث تتعادل كل اثنين منها من نقس الدرجه معا . لذلك فانه عند حساب قيمة الضغط الخطى للمولد ، فى هذه الحالة ، لا يجب ضرب الضغط المرحلي فى ق لا مباشرة ، وإنما تحذف أولا

تو أفقيات الضغط ذات الدرجة الثالثة ومضاعفاتها الفردية من الضغط المرحلي ، فنحصل على قيمة الضغط الخطى E_L ، على هذا الاساس ، كما يأتى :

$$E_L = \sqrt{3} \sqrt{E_{2_1} + E_{2_5} + E_{2_7} + E_{2_{11}} + \dots} \cdots (Y - YA)$$

ثانيا ، عند توصيل المراحل دلتا : إن امكانية توصيل المراحل دلتا هو نتيجة مباشرة لآن بحموع القيم اللحظية للضفط فى هذه المراحل يساوى صفر آدائما، أى أن $e_1 + e_2 + e_3 + e_3 + e_4$ (هندسة الآلات الكهربية ، المبادى الآساسية ص أى أن عند وجود توافقيات من الدرجة الثالثة ومضاعفاتها فى الضفوط للمرحلية الثلاثة تكون الدلتا دائمادائرة قصر، بها لنسبة للتوافقيات الثلاث من كل درجة بحتمعة معاً، فتمر تيارات قصر محلية حول الدلتا بداخلها . وتتوقف قيمة كل تيار من هذه التيارات على معاوقة ملفات المراحل الثلاث فى الدلتا المقفلة ، التي تتحدد حسب درجة التوافقية ، كما يتضح من الآتى :

إذا كانت مقاومة ملفات المنتج المرحلية هي R_a أوم ، وعمانعة نفس هـذه الملفات المرحلية هي \mathbf{x}_a أوم ، وذلك عند التردد الأساسي fundamental (fundamental أن عند أن : 1 — بالنسبة لتوافقيات الدرجة الثالثة تكون محصلة الصفط حول الدلتا المقفلة \mathbf{x}_a ، والمهانعة المرحلية للملفات \mathbf{x}_a أوم ، فقطعي تياد قصر داخل الدلتا قيمته الفعالة \mathbf{x}_a ، حيث :

$$I_{3} = \frac{3 E_{3}}{3\sqrt{R^{2}_{a} + (3x_{a})^{2}}} \dots (7-14)$$

 γ _ بالنسبة لتوافقيات الدرجة 3n حيث . . . 5 , 5 , n = n ، يكون محصلة الصغط حول الدلتا $3E_{3n}$ ، والمهامة المرحلية للملفات 3n أوم ، فتعطى تيار قصر داخل الدلتا قيمنه الفعالة 1_{3n} (n عدد صحيح فردى) ، حيث :

$$I_{3n} = \frac{E_{3n}}{\sqrt{R^2_a + (3n x_a)^2}} \cdots (Y - Y)$$

تكون قيمة $_{\mathbf{R}}$ في الآلات المتزامنة في العادة أكبر من $_{\mathbf{R}}$ كثيراً ، ما مجعلنا استطيع اهمال $_{\mathbf{R}}$ بالنسبه إلى $_{\mathbf{R}}$ 3 $_{\mathbf{R}}$ ، حتى عندما تكون $_{\mathbf{R}}$ ، فنحصل على وقصر متخلف مرحليا عن ضغط التوافقية التي أنتجته بزاويه مقدارها 90 درجة كهربية . وحيث أن هذه التوافقيات جميعها في اتفاق مرحلي أو مختلفه مرحليا بزاوية 180 درجة (على حسب اشارة $_{\mathbf{R}}$) ، فان تيارات القصرالنا تجة عنها تكون هي الآخرى في اتفاق مرحلي أو مختلفة مرحليا بزاوية 180 درجة ، وتكون قيمة تيار القصر الكلي $_{\mathbf{R}}$ 1 في الدلتا عبارة عن :

$$I_{t3} = \sqrt{I_{3}^{2} + I_{9}^{2} + I_{15}^{2}} \dots (7-7)$$

وكل تيار تردده مكرر ثلاثة أمثال التردد الاساسى f ، و توضع الإشارة سالبة أو موجبة أمام قيمة كل تيار على حسب ما إذا كانت توافقية الضفط التي انتجته سالبة أو موجبة .

ويلاحظ أن كل تيار من تيارات القصر هذه يعطى هبوط ضغط فى المرحلة يساوى ضغط التوافقيه الى أنتجته ، مما يؤدى إلى عدم ظهور ضغوط التوافقيات ذات الدرجة الثالثة ومضاعفاتها الفردية فى ضغط الدلقا عند قياسه بين خطين . لذلك فاننا نحصل على الضغط المرحلي فى حالة التوصيل دلتا (وهو يساوى أيضا الضغط الخطى) من المعادلة الآنية :

$$E_{ph} = \sqrt{E^{2}_{1} + E^{2}_{5} + E^{2}_{7} + E^{2}_{11} + \dots} \cdots (YY - Y)$$

أما إذا فتحت الداتنا لأى سبب من الأسباب فان الضفط المرحل الذي عكن قياسه بين خطين من الخطوط يصمح:


$E_{ph} = \sqrt{E^2_1 + E^2_3 + E^2_5 + \dots} \cdots (Y - YY)$

وبسبب و جود تيار القصر ، المعطى بالمعادلة (٢١-٢) ، فى الدلتا المقفلة ، نتفادى فى العادة توصيل مراحل المولدات المتزامنة على شكل دلتا ، وذلك لأن تيار القصر يؤدى إلى حدوث مفقودات نحاسية زائدة فى ملفات المولد ، مما قد يتسبب عنه زيادة فى ارتفاع درجة حرارتها عن الحد المقرر . هذا علاوة على ما قد ينجم من متاعب فنية (Technical troubles) أخرى يضيق النطاق هنا عن حصرها نتيجة لوجود هذا التيار . لذلك فان الشائع هو توصيل مراحل عن حصرها نتيجة لوجود هذا التيار . لذلك فان الشائع هو توصيل مراحل المولدات المتزامنة (والحركات أيضا) نجمة ، وعندما نضطر ، بسبب احتياجات معينة ، إلى توصيلها دلتا ، تجب مراعاة أن يكون اتساع الملفات فى الآله عند تصميمهاذا نسبة تقصين مقدارها الثلث ، لكى نتخلص من التوافقيات ذات الدرجات الثالثة ومضاعفاتها المفردة فى منحنى الضغط ، كا سبق شرحه .

أوجات الاسنان (Tooth ripples) :

تتوقف قيمة القرة الدافعة الكهربية المرحلية الني تعطيها الآله على عددالخطوط المغناطيسية التي يغشنها كل قطب في الثغرة الحوائية للآلة ، كما يتوقف شكل منحني الضغط المرحلي على شكل منحني كثافة الخطوط المغناطيسية على مدى الخطوة القطبية في هذه الثغرة . وقد سبق أن ذكرنا أن منحني التوة الدافعة المنفاطيسية لملفات التنبيه ، ذات الترتيب الثابت على الافطاب المغناطيسية ، يكون ذا شكل ثابت ومحدد ، يتوقف على شكل الاقطاب وطريقة تزويدها بملفات التنبيه ، كما هو مبين في شكلي (٤ - ٢) ، (٥ - ٢) . وخرجنا من هذا كله باتخاذ شكل معين لمنحني توزيع كثافة الخطوط المغناطيسية في الثغرة المواثية للآله ، يتوقف على طول هذه الثغرة عند النقط المغناطيسية في الخطوة الفطابية .

ثم حددنا توافقيات الصفط في منحني الصفط المرحلي بناء على هذا الشكل وعلى الرغم من أن العامل الحاسم في تحديد شكل منحني الصفط المرحلي، في هذه العمليات المتعاقبة ، هو تغير طول الثغرة الهوائية ، التي تتركز فيها المقاومة المغناطيسية على مدى الخطوة القطبية ، فقد أهملنا عاملا مؤثرا في هذا المضار ، عندما أعتبرنا أن طول الثغرة الهوائية هو المسافة المقاسة في هذا الاتجاه نصف القطرى بين وجه القطب والسطح الداخلي للمنتج ، كاهو مبين في شكل (٨ – ٢) ، ذلك لأن تحديد



شكل (٨-١)

طول الثفرة الهوائية على هذا الآساس يعتبر صحيحاً إذا كان سطح المنتج هذا من الحديد الخالص ، ولا تتعاقب فيه الآسنان والمجارى كما هو حادث فعلا .

لهذا كله ينبغى عمل تصحيح مدين في منحني الضفط يكون باضافة توافقية ضفط جديدة اليه ، وهي التي تنتج بسبب التوافقية المستحدثة في منحني توزيع خطوط القوى المغناطيسية في الثفرة الهوائية ، الناشئة عن التذبذب في قيمة المقاومة المفناطيسية عند النقط المختلفة في هذه الشغرة ، بسبب تواجد هذه النقط أمام الاسنان في أماكن معينة على مدى الخطوة القطبية ، وتواجدها أمام المجارى في أماكن أخرى . يطلق على التموجات الناشئة في منحنى توزيع خطوط القوى المفناطيسية في هذه الحالة اسم تموجات الأسنان ، وتكون قيمة التغير في الصفط المرحلي للآلة بسببا طفيفة جدا لاتذكر ، بحيث يمكن اهمالها على الدوام . ولكن خطورة وجود ترافقيات الضفط ، الناتجة عن هذه التوجات ، في منحنى الضفط ، تأتى من أنها ذات تردد كبير نسبيا ، مما يجعلها نقسبب في احداث أصوات مزعجة وطنين أوضجة) في أجهزة القليقون التي تمتذخطوطها بجوار خطوط نقل القدرة الكهربية التي يفذيها المولد ، ويكون ذلك بسبب التيارات المنتجة بالتسائير في خطوط القليقون ، بفعل التيارات التي تمروها توافقيات الضفط ذات التردد العالى في خطوط نقل القدرة الكهربية . ويمكن تحديد قيمة هذا التردد العالى ، الذي يطلق عليه اسم تردد ضغط الاسنان على النحو المتالى :

تمتد الذبذبة الواحدة فى توافقية القوة الدافعة المغناطيسية الاساسية (التي ترددها و ذبذبة فى الثانية) فى الثفرة الهوائية على مدى خطو تين قطبيتين كاملتين من سطح العضو الدائر . ونظرا لان الحركة النسبية بين المنتج والجال المغناطيسي هى التي يعول عليها بالنسبة لتحديد التردد ، فإننا نستطيع ، للحصول على النتيجة النهائية ، أن نعتبر أن المنتج هو الذي يدور (فى الإتجاه العكسى) بالسرعة ، ١٠ وأن الافطاب ثابتة . وفى هذه الحالة نجد أن أية نقطة فى الثفرة الهوائية يمر عليها بالتعاقب عدد من الاسنان أو المجارى مقداره 60 (وهو ما يساوى عدد المجارى على مدى خطوتين قطبيتين كاملتين) مقابل ذبذبة واحدة فى توافقية القوة الدافعة المغناطيسية الاساسية ، وذلك عندما عندما تكون p عددا صحيحا . ونظراً لان

مرور سنة وبحرى معا عبر النقطة المذكورة يؤدى إلى عملدورة كاملة في تموجات الاسنان ، فان هذا يعني أن تردد هذه التموجات، وهو ما نرمز اليه بالرمز f ونطلق عليه اسم تردد تموجات الاسنان، يساوى 6qf ذبذبة في الثانية ، حيث f هو التردد الاساسي بالذبذبة في الثانية ، أي أن :

تردد تموجات الاسنان f = H الترددالاساسي $f \times f$ عدد المجارى لكل زوج أقطاب $f \cdot f$ يقل التأثير الناشيء عن تموجات الاسنان ، بسبب انخفاض مقدار التغير في المقاومة المغناطيسية للشفرة الهوائية الناشج من وجود المجارى ، إذا كانت $f \cdot f \cdot f$ عددا كسريا وهذا يبين فائدة جديدة لاستخدام الملفات كسرية المجرى ونظراً لان المقاومة المغناطيسية للشغرة الهوائية في مقابل وجه القطب تقوقف في الواقع على مساحة حديد الاسنان المحصور بين طرفي القطب . فانه يمكن تقليل في الواقع على مساحة حديد الاسنان المحصور بين خطوة السنة وعرض حذاء الشغير في قيمة هذه المقاومة با تخاذ علاقة معينة بين خطوة السنة وعرض حذاء القطب . ولكننا لا نقوقع أن يؤدي ذلك إلى الغاء تموجات الاسنان ، بسبب المفقودات الحديدية التي تحدث في حديد الاسنان .

إذا اعتبرنا أن الفيض المفناطيسي الآساسي هو ϕ_1 ، ولا يوجد معه سوى الفيض الفيض عن تموجات الآسنان ، ونرمز اليه بالرمز ϕ_s ، تكون القيمة الفيض المغناطيسي المتسلسل (linked with) مع ملفات المنتج هي : $\phi = (\phi_1 + \phi_s \sin 2\pi f_s t) \cos 2\pi f t$ $= \phi_1 \cos 2\pi f t + \frac{1}{2} \phi_s [\sin 2\pi (f_s - f) t$ $+ \sin 2\pi (f_s + f) t]$

وتكون القوة الدافعة الكهربية التي ينتجها هذا الفيض المغناطيسي هي:

$$e = -N \frac{d\varphi}{dt} \times 10^{-8} \text{ V} = 2\pi f N \varphi_1 \sin 2\pi f t \times 10^{-8}$$

$$- \frac{\varphi_s N}{2 \times 10^8} \left[2\pi (f_s - f) \cos 2\pi (f_s - f) t + 2\pi (f_s + f) \cos 2\pi (f_s + f) t \right]$$

$$+ 2\pi (f_s + f) \cos 2\pi (f_s + f) t$$
وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني الشردد وهذا يعنى أن تروحات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني وهذا يعنى أن تموجات الآسنان تؤدي إلى وجود توافقيتين في منحني

أمثلة كاولة عل البابين الأول والنائي

(1) a 3 - phese, 16 pole alternator has a star connected winding with 144 slots and 10 conductors per slot. The flux per pole is 3 megalines, sinusoildally distributed and the speed is 375 r.p.m. i) Sketch the winding arrangement over 4—pole pitches, indicating the number of coil groups in each phase and the starts of the phases if the winding is single layer concentric with two plane end connections; ii) Find the frequency and the phase and line e.m.f.s.

$$q = \frac{S}{3 \times 2p} = \frac{144}{3 \times 16} = 3$$
 جرى الكل محلة/قطب $\alpha' = \frac{360 \text{ F}}{S} = \frac{360 \times 8}{144} = 20$ هرجة كهربية $\alpha = \frac{360 \text{ p}}{S} = \frac{360 \times 8}{144} = 20$ درجة كهربية $\alpha = \frac{360 \text{ p}}{S} = \frac{360 \times 8}{144} = 20$

أرسم مخطط متجهات المجارى ، وسوف نجد انه محتوى عدلى 18 متجه فى الدورة الواحدة ، ويتكون من ثمانى دورات ، تمثل كل دورة منها جوانب الملفات تحت قطبين . لذلك نكتنى بدور تين فقط لرسم الملفات تحت أربعة أقطاب ويتبين لنا من هذا أن الآلة يمكن أن توصل على نمط اللف الانطباقى المعروف في آلات التيار المستمر ، فتحتوى على ثمانية مسارات متوازية ، بعدد أزواج في آلانطاب (قارن بشكلي (١-١٠) ، (١٧ - ١٠)) . ويكون توصيل الملفات كما هو مطاوب ، على نمط شكل (١-١٠) (مخطط متجهات المجارى (٣ ١ أ))، كما هو مطاوب ، على نمط شكل (١-١٠) (مخطط متجهات المجارى (٣ ١ أ))، غاية ما في الأمر أن 3 ه في هذه الحالة ، بيما 2 هـ بالنسبة لشكل (١-١٠) .

عدد الملفات فی کل بحوعة ملفات تحت قطبین (q=8=0) = q عدد بحوعات الملفات فی کل مرحلة q=8=0 عدد بحوعات الملفات فی کل مرحلة $q=8\times 0$ ملف . . عدد الملفات فی کل مرحلة $q=8\times 0$ ملف وحیث أن عدد الموصلات فی کل بحری q=0 موصل

. عدد اللمات في كل ملف = 10 لفة

(يطلق على عدد اللفات في الملف الواحد أحيانا عدد الدورات ، حيث تناظر الدورة لفة واحده) .

 $T_{
m ph}=24 imes10=240$ عدد اللفات في كل مرحلة : لفة 240 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 11 \times 11 \times 12 \times 12 \times 13 \times 14 \times 14 \times 15 \times 16 \times 14 \times 16 \times 16 \times 17 \times 17 \times 18 \times 19 \times

$$\begin{array}{l} {\rm ii}) \quad f = \frac{{\rm p}\,n_{\rm s}}{60} = \frac{8\times375}{60} = 50~{\rm c/s} \\ \\ k_{\rm d} = \frac{{\rm sin}\,\frac{{\rm q}\,\alpha}{2}}{{\rm q}\,{\rm sin}\,\frac{\alpha}{2}} = \frac{{\rm sin}\,30}{3~{\rm sin}\,10} = 0.96~: \\ k_{\rm c} = 1~{\rm (libia)} = \frac{{\rm sin}\,30}{3~{\rm sin}\,10} = 0.96~: \\ k_{\rm w} = 1~{\rm (libia)} = \frac{{\rm sin}\,30}{3~{\rm sin}\,10} = 0.96~: \\ k_{\rm c} = 1~{\rm (libia)} = 0.96~: \\ k_{\rm w} = 1~{\rm (libia)} = 1.0~: \\ k_{\rm w} = 1~{\rm (libia)} = 1.0~: \\ k_{\rm w} = 1.0~: \\ k_{\rm w}$$

Determine the root - mean - square value of the **(2)** individual harmonic components and of the total induced e.m.f. per phase of a 50 c/s, 3 - phase, alternator from the following data: no. of poles = 10, slots per pole per phase = 2. Conductors per slot (double layer)= 4, coil span = 150°. Flux per pole (fundamental) 12 megalines. The analysis of the gap flux density shows a 20 % third harmonic. 12 % fifth harmonic and 8 % seventh harmonic. All coils of a phase are connected in series. Find also the Value of the line Voltage when the alternator is connected in star. If the armature winding has a resistance of 2 ohms and an inductance of 40 mH. per phase, calculate the circulating current inside the delta connected windings and the phase voltage on open circuit.

$$k_{d1} = \frac{\sin 30}{2 \sin 15} = 0.966, k_{c1} = \cos 15 = 0.9659$$

$$(\alpha = \frac{360 \times 5}{2 \times 3 \times 10} = 30^{\circ} \cdot \theta = 180 - 150 = 30^{\circ})$$

$$k_{d3} = \frac{\sin 3 \times 30}{2 \sin 3 \times 15} = 0.707,$$

$$k_{c3} = \cos 3 \times 15 = 0.707$$

$$k_{d5} = \frac{\sin 5 \times 30}{2 \sin 5 \times 15} = 0.2585,$$

$$k_{c5} = \cos 3 \times 15 = 0.2588$$

$$k_{d7} = \frac{\sin 5 \times 30}{2 \sin 7 \times 15} = -0.5285,$$

$$k_{c7} = \cos 7 \times 15 = -0.2588$$

$$E_{1} = 4.44 \times 50 \times 12 \times 106 \times 40 \times 0.966 \times 0.9659 \times 10^{-8} = 995 \text{ V}$$

$$(T_{ph} = \frac{4 \times 2 \times 3 \times 10}{2 \times 3} = 40)$$

$$E_{3} = 4.44 \times 3 \times 50 \times (0.2 B_{1} l_{1}^{1} \frac{\tau_{p}}{3} \times \frac{2}{\pi}) \times 40 \times 0.707 \times 0.707 \times 10^{-8} = 4.44 \times 50 \times 0.2 \times 12 \times 10^{6} \times 40 \times 0.707 \times 0.707 \times 0.707 \times 10^{-8} = 4.44 \times 50 \times 0.2 \times 12 \times 10^{6} \times 40 \times 0.707 \times 0.707 \times 0.707 \times 10^{-8} = 106.5 \text{ V}$$

$$E_5 = 4.44 \times 50 \times 0.12 \times 12 \times 10^6 \times 40 \times 0.2585 \times 0.2588 \times 10^{-8} = 8.56 \text{ V}$$
 $E_7 = 4.44 \times 50 \times 0.08 \times 12 \times 10^6 \times 40 \times -0.2585 \times -0.2588 \times 10^{-8} = 5.7 \text{ V}$
 $F_{ph} = \sqrt{E^2_1 + E^2_3 + E^2_5 + E^2_7} = \sqrt{(995)^2 + (106.5)^2 + (8.56)^2 + (5.7)^2} = \sqrt{(995)^2 + (106.5)^2 + (8.56)^2 + (5.7)^2} = 1000 \text{ V}$

Star connection: $E_L = \sqrt{3} \sqrt{E^2_1 + E^2_5 + E^2_7} = 1725 \text{ V}$
 $E_{a} = 2$, $E_{a} = 0$ $E_{a} = 0$

(3) Design the armature winding of a synchronous machine having 4 poles and 30 armature slots. Make a scheme of the winding, showing the connections between the coil groups and the starts and finishes of the phases, for the two cases of; i) single layer with end connections arranged in two planes; ii) double layer winding with a coil span of 6 slot pitches.

Calculate in each case the Winding factor.

سبق حل هذه المسألة بالنسبة لعمل النخطيط لللقات مفردة الطبقة ، كما هو مطلوب في (i) ، وايضاح التوصيلات بين جمو عات الملفات في المراحل الختلفة ، كها جاء في شكل (٢٠ - ١ب) ، وذلك بمساعده مخطط نجمة الجارى في شكل (٢٠-١أ). بالنسبة لما هو مطلوب في (ii) نقوم أولا بترتيب جوانب الملفات في الطبقة العلوية بنفس الطريقة التي ا تبعث في (i) ، كما سبق ذكره في الباب الأول بالاشارة إلى شكلي (٢٢- ١ أ ، ب) ، مم ترتب جوانب الطبقة السفلية على نفس النط ، أبتداء من الجرى رقم 7 (لكي يكون أتساع الملف 6 بجارى كما هو مطلوب) ، وذلك كما فعلنا في الشكلين المذكورين . غاية ما في الأمر أن ترتيب جوانب الملفات في الطبقة للعلوية يختلف اختلافا طفيفا عما جاء في شكل (٢٠-١ب) ، حيث كانت بحموعات الملفات تحتوى على أعداد مختلفة من الملفات ، هي كما جاء في هذا الشكل 3 - 3 - 2 - 2 - 3 - 3 2 _ 2 _ 3 _ 3 _ 2 _ 2 _ 2 ، وقد كان هذا ضروريا لكي يمكن تنفيذ اللف، بينها يمكننا في حالة اللف مزدوج الطبقة جمل بحمو عات الملفات في الطبقة العلوية تحقوى على أعداد من الملفات ، هي بالترتب 2 - 3 - 2 -بجموعات الملفات في الطبقة السفلية على نفس الو تيرة ، بطبيعة الحال ، مع الابتداء في الجرى رقم 7 ، كما حدث في الحالة السابقة بالضبط.

والنسبة لحساب معامل اللف : (أولا) في حالة اللف مفرد الطبقة ، وكذلك في حالة اللف مذروج الطبقة ، وكذلك في حالة اللف مزدوج الطبقة يحسب معامل التوزيع k_a على أساس q'=0 ، كما صمق شرحه في الباب الثانى حيث :

$$q = \frac{30}{3 \times 4} = \frac{5}{2} = \frac{b}{C} , \quad q' = b = 5$$

$$\alpha' = \frac{360 \text{ p}}{q' \times 3 \times 4} = \frac{360 \times 2}{5 \times 3 \times 4} = 12^{\circ}$$

$$k_w = \frac{\sin \frac{q'\alpha'}{2}}{q'\sin \frac{\alpha'}{3}} = \frac{\sin 30}{5 \sin 6} = 0.956$$

أبا لنسهه للتوافقيه الفراغيه ذات الدرجة y نجد أن :

$$k_{\text{wy}} = \frac{\sin \frac{q'\alpha'\gamma}{2}}{q'\sin \frac{\alpha'\gamma}{2}}$$

$$k_c = \cos \frac{\theta}{2} = \cos \frac{\alpha}{4} = \cos \frac{360 \times 2}{30 \times 4} = 0.9945$$

 $k_{\rm w} = k_{\rm d} \cdot k_{\rm c} = 0.956 \times 0.9945 = 0.95$

(ثالثًا) بالنسبة للف مزدوج الطبقة نجـد أن , ٥ تنتج باستخـدام المعـادلة

$$y = 6$$
, $3q = 7.5$, $\theta = \frac{1.5}{7.5} \times 180 = 36^{\circ}$

$$k_c = \cos 18 = 0.9511$$

$$k_{\scriptscriptstyle w} \, = \, k_{\scriptscriptstyle d} \, \times \, k_{\scriptscriptstyle c} \, = \, 0.956 \, \times \, 0.9511 \, = \, 0.91$$

. في الحالتين
$$k_{c\gamma} = \cos \gamma \, \frac{\theta}{2}$$

- (4) The flux density distribution curve in the air gap of a 50 c/s 3—phase synchronous generator is:
- B = 11.5 sin θ + 2.5 sin 3 θ 2 sin 5 θ 1.5 sin 7 θ kilo gauss where θ is measured from the neutral axis. The pole pitch is 40 cms and core length 34 cms. The machine has 12 slots per pole each containing 6 conductors. The Winding is double layer, with a phase spread of 60 degrees, and each coil spaus 120 degrees If the generator is driven at a speed of 750 r.p.m., determine the equation of the e.m.f. induced in each phase and its effective Value.

من معادلة متحنى كثافة الخطوط المفناطيسية في الثفرة الهوائية نجد أن:

$$B_1 = 11500$$
 , $B_3 = 2500$, $B_5 = -2000$,

 $B_7 = 1500$ gauss

$$p = \frac{60 \times 50}{750} = 4$$
, $2p = 8$, $S = 12 \times 8 = 96$

$$\alpha = \frac{360 \times 4}{96} = 15^{\circ}$$
 , $\theta = 180 - 120 = 60^{\circ}$

يكون اتساع الملف 8 مجارى ، ونظراً لأن زاوية الانتشارالمرحلي 60 درجة

نجد أن:

$$T_{ph} = \frac{96 \times 6}{6} = 96$$
 , $q = \frac{12}{3} = 4$

$$: نامخدام المعادلات $(Y - Y) \cdot e(Y - Y) \cdot e(Y$$$

$$k_{d3} = \frac{\sin 3 \times 30}{4 \sin 3 \times 7.5} = 0.653$$
, $k_{c3} = \cos 3 \times 30 = 0$

وهذا يعنى اختفاء القوافقية الثالثة من منحنى الضغط بسبب تقصير اتساع الملف بالزاوية $0 = 0 \times 0$ عما أدى إلى حصولنا على $0 = 0 \times 0$ بحيث تكون قيمة $0 = 0 \times 0$ عما أدى إلى حصولنا على $0 = 0 \times 0$ بالزاوية $0 = 0 \times 0$ عما أدى إلى حصولنا على هذه الحالة ، دون الخوف من مرور تيار تيار قصر داخل الدلتا ، ولعل هذا هو السبب في تقصير اتساع الملفات على هذا النحو .

$$k_{d5} = \frac{\sin 5 \times 30}{4 \sin 5 \times 7.5} = 0.205 ,$$

$$k_{c5} = \cos 5 \times 30 = -0.866$$

$$k_{d7} = \frac{\sin 7 \times 30}{4 \sin 7 \times 7.5} = -0.1572 ,$$

$$k_{c7} = \cos 7 \times 30 = -0.866$$

$$\phi_1 = 11500 \times 34 \times 40 \times \frac{2}{\pi} = 9.95 \times 10^6 \text{ lines}$$

$$\phi_5 = -2000 \times 34 \times \frac{40}{7} \times \frac{2}{\pi} = -0.577 \times 10^6 \text{ lines}$$

$$\phi_7 = -1500 \times 34 \times \frac{40}{7} \times \frac{2}{\pi} = -0.186 \times 10^6 \text{ lines}$$

$$f_1 = 50$$
 , $f_5 = 250$, $f_7 = 350$ c/s
$$E_1 = 4.44 \times 50 \times 96 \times 9.95 \times 10^6 \times 0.957 \times 0.866$$

$$\times 10^{-8} = 1760 \text{ V}$$

$$E_5 = 4.44 \times 250 \times 96 \times -0.577 \times 10^6 \times 0.205 \times -0.866 \times 10^{-8} = 109 \text{ V}$$

$$E_7 = 4.44 \times 350 \times 96 \times -0.186 \times 10^6 \times -0.1572 \times -0.866 \times 10^{-8} = -37.7 \text{ V}$$

و تكون معادلة الضغط المرحلي ، كدالة للزمن ؛ بالنسبه للمرحله الأولى ، بتطبيق المعادله (٢٧ – ٢) هي :

 $e_1 = \sqrt{2} E_1 \sin \omega t + \sqrt{2} E_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2} E_5 \sin 5\omega t + \sqrt{2} E_7 \sin 7\omega t$

 $E_3 = 0$, $2\pi f_1 \omega = 314$

 $e_1 = 2485 \sin 314 t + 154 \sin 1570 t - 53.3 \sin 2198 t V$

$$E_{ph} = \sqrt{E_{1}^{2} + E_{3}^{2} + E_{5}^{2} + E_{7}^{2}}$$
 1726 V

1 — Draw the single layer Winding arrangements, with the overhangs arranged in two or three endplanes, as would be necessary, for the following 3 — phase alternating current machine stators, with phase spread of 60°.

$$a-q=3$$
 , $2p=6$
 $b-q=2$, $2p=10$
 $c-q=2\frac{1}{4}$, $2p=8$
 $d-q=2\frac{2}{5}$, $2p=20$
 $e-q=2\frac{1}{8}$, $2p=16$

Calculate the winding factor in each case and indicate the starts and finishes of the 3 phases.

2 — Draw the double layer lattice winding arrangements for the following 3 — phase alternating current machine stators:

a — q = 3, 2p = 4, phase spread 1200 and full pitch coils b — q = 3, 2p = 4, phase spread 600 with chording $\frac{1}{3}$ of the pole pitch

 $c-q=2\frac{1}{2}$, 2p=4, phase spread 60^0 with coil span of 6 slots.

Calculate the winding factor in each case and indicate the stars and finishes of the 3 phases.

- 3 Calculate the coil span factor & distribution factor for a 3 phase machine with 21 slots per pole, the winding of which is double layer with 2 conductors per slot & is chorded by 2 slots.
- 4 A 3 phase, star connected, 12 pole, 50 cycle/second alternator has 12 slots per pole & 4 conductors per slot.

The coils are short chorded by one slot & all the coils of a phase are connected in series. The fundamental flux per pole is 10×10^6 and there is also a 20 % 3 rd harmonic & 10 % fifth harmonic.

- Determine the R.M. S. V. of the total o.m. f. & of fundamental, 3 rd and 5 th. barmonics components both in phase & line.
- 5 The stator of an alternator has 6 alots/pole pitch & is wound either as: a single phase machine with winding occupying 4 slots/pole pitch only. b or single phase machine with the winding occupying all slots. c or two phase machine. d or 3 phase machine.
 - Find the spread factor of the winding in each ease. Compare the rating of the machines & the copper used for different kinds of the winding. Assume the same current in each case & take the 3 phase as 100%.
- 6 The flux distribution in the air gap of a 50 cycle/second salient pole alternator may be taken as rectangular, the base being 2/3 of the pole pitch. Calculate the R. M. S. V. of the fundamental phase e. m. f. The following particulars are given: 20 pole 12 slots/pole, 3 conductors/slot, phase spread 60°, pole pitch 50, stator length 75 cms., max. flux denisty in air gap 7000 lines/cm². Find also the phase e. m. f. if the total same flux had a sinusoidal distribution.
- 7 The flux density in the air gap of a 3 phase 4 pole alternator varies circumferentially according to the following expression

$$B_{\theta} = B_1 \sin \theta - B_5 \sin 5\theta - B_7 \sin 7\theta$$

where
$$B_1 \equiv 0.7 \, \text{wb/m}^2$$
, $B_5 = \frac{1}{5} \, B_1$, and $B_7 = \frac{1}{7} \, B_1$,

and θ from 0 to 2π covers the double pole — pitch

There are 2 slots per pole per phase and the armature coils are short — chorded one slot pitch. The effective length of conductor is 0.5 m and the peripheral sreed of the rotor is 50 m/sec. Each coil has 10 turns. Determine the relative amplitudes of the fundamental and harmonics is the generated phase e.m. f.

8 — An 8 — pole, three — phase, 50 — c/s alternator has four slots per pole per phase. The winding is of single — layer full — span coils, and there are 12 turns per coil. The coils of each phase are connected in series to form the phase winding. The air — gap flux density is distributed circumferentially according to the expression:

$$B_{\theta} = B_1 [\sin 5\theta - 0.15 \sin 7\theta],$$

π representing the full pole—pitch. The fundamental flux per pole is 0.025 wb. calculate the r.m. s. phase voltage of: (a) the fundamental, (b) the fifth harmonic and (c) the seventh harmonic. Prove any formula used for the winding factor.

9 — The phase voltage of a 750 KW, 2200 V, 3 - phase 50 cycles alternator has a 5% third — harmonic.

what is the circulating current on normal voltage, if the machine is mesh — connected? The resistance and reactance per phase are $0.25~\Omega$ and $0.7~\Omega$ respectively. Express the loss due to the circulating current as a percentage of full — load output.

- 10 show that when a 3 phase alternator is star connected no electromotive force of triple frequency or multiple thereof appears in the line voltage. If the phase voltage of a star connected, 3 phase alter nator contains a fundamental of 200 V amplitude, and 3 rd, 5 th, 7 th, and 9 th order harmonics of 40 25 20 and 10 Vamplitude respectively, calculate the ratio of line to phase voltag.
- 11 The wave form of the phase voltage of a 3 phase, star connected alternator is as follows:

m:	The state of the s								
Time - angle, deg	0	18	36	54	72	90	108	126	
voltage, V	0	700	750	780	12 50	1 6 00	${1250}$	730	
	The same of the sa			425					

Draw the line — voltage wave and obtain the value of its 5 th harmonic.

12 — The phase — e. m. f. wave of a 3 — phase alternator consists of a fundamental and a 30 % third harmonic. If the amplitude of the fundamental is 3 100 V, calculate the r.m.s. value of the line voltage when the windings are connected (a) in star, (b) in mesh If the leakage reactance of each phase is 10.0Ω at 50 cycles, determine (c) the circulating current in case (b) Neglect resistance.

13 — A 16 — pole, 3 — phase alternator has 144 slots. The winding is short — chorded by 1 slot — pitch and star — connected. Assuming a field form of 100 sinθ

‡ 25 sin 3 Θ ‡ 20 sin 5 θ, find the harmonics in (a) the phase voltage, (b) the line voltage, as a percentage of the fundamental. Determine also the phase and line R.M.S. values as a percentage of the fundam — ental.

البات النالث

رد فعل المنتج ومعامل التنظيم في الآلات المتزامنة

Armature reaction and Voltage regulation in synchronous

Machines

أولا ـ رد فعل المنتج والمجال المغناطيسى الدائر

(Armature reaction and rotating magnetic field)

الجال المناطقيس الناشي، عن ملفات المنتج الاثية الراحل:

يؤدى مرورالنيارات المرحلية في هلفات المنتج إلى ظهور تأثيرات مفناطيسية حولها ، هي ما اصطلح على تسميته برد فعدل المنتج ، كا سبق شرحه بالتفصيل، بالنسبة لآلات التيار المستمر، في الباب السادس من كتاب هندسة الآلات الكهربية. وسوف نتبع ، في سبيل الحصول على توزيع المجال المفناطيسي الناشيء عن ملفات المنتج في الآلات المتزامنة ، نفس الوسيلة التي انبعناها في هذا الباب ، من حيث تحديد التيارات ، المارة في المرصلات التي تحتوى عليها هذه الملفات ، في القيمة والانجاه، ورسم خطوط القوى المفناطيسيه التي تغنياً بناء على ذلك في الثفرة الهوائية. وما يتصل بها من مسارات ، ثم الحصول على المجال المعناطيسي الحصل في هذه الثناق على هذا المتراهنة على هذا الألات المتراهنة تختاف عن حالة الآلات المتراهنة تختاف عن حالة آلات التيار المستمر ، في هذا المضار ، من ناحيتين جوهريتين، وهما :

ر _ أن الملفات في حالة الآلات المتزامنة تنقسم إلى اللاث مراحل ذات


أوضاع معينة فى الفراغ بالنسبة لبعضها البعض ، أو بمعنى أصح ذات توزيع فراغى هعين ، حيث يوجد بين كل مرحلتين متعاقبتين اختلاف مرحلى فراغى (space phase difference) مقداره 120 درجة كهربيه . وهذا يستدعى منا استعراض المجال المعناطيسي للملفات بأكلها حتى نقف على حقيقة ما يجرى فى حالة الآلات المتزامنه ، بينها استطعنا الحصول على كل النشائج التى تعنينا، في حالة آلات النيار المستمر ، بدراسة ما يحدث في قطاع واحد من القطاعات المتماثلة في الآله تحت قطبين متجاورين .


و من التيارات الممارة في الملفات ثلاثية المراحل هي الآخرى ثلاثيمة المراحل ويوجد بين كل اثنين منها اختلاف مرحل زمني Time phase) المراحل ويوجد بين كل اثنين منها اختلاف مرحل زمني difference) يناظر 120 درجة كبربيه . وهذه التيمارات مترددة تنفير من لحظة لآخرى بصورة دورية ، أي أنها دوال المزمن . لذلك يجب أن نراعي تحديد اللحظة التي نستمرض فيها شكل وقيمة الجمال المفناطيسي ، وأن نفعال ذلك في لحظات مختلفة ، وأن نفعال نعرف كيف يتغير هذا الجال ، تبعا لنفير التيارات مع الزمن .

يبين شكل (١-٣) المجالات المفناطيسية حول جوانب الملفات في الآلة المتزاهنة ، وهي مرسومة بنفس الطريقة التي اتبعت في رصم شكلي (١-٦)، (٢-٣) في كتاب هندسة الآلات الكهربية ، آلات التيار المستمر (ص ٢٩١ – ص ٥٩٣) ، مع اعتبار أن اللحظة التي يتم فيها تحديد شكل المجال المغناطيسي هي تلك المتي تكون فيها قيمة التيار في المرحلة الأولى في نها يتها العظمي الموجبة . فاذا كانت القيمة الفعالة للتيار المرحلي هي آ أمبير ، وعدد الموصلات في كل فطبهو ٩، وعدد المحاري الكل مرحلة تحت كل قطبهو ٩،

تجد أن الفوة الدافعة المفناطيسية لمجموعة الملفعات التي عددها q في المرحلة الأولى، وهي التي تقـع أمام قطبين مختلفين ومقتـالين، يكون مقـدارها أمبير لفة لكل قطب ، وهي تناظر القيمة $rac{{
m I}_{
m c} Z}{4\,{
m n}}$ في شكلي ${
m q}~ rac{{
m U}}{2}~ imes \sqrt{\,2}~{
m I}$ (١-٦)، (٢-٦)، التي سبقت الاشارة اليها. هذا على أساس أن القوة الدافعة المفناطيسية ، الناشئة عن الملفات الموزعة في q من المجارىالمتجـاورة. تساوى تلك التي تحصل عليها باعتبار الموصلات في بجرى واحد مضروبة في عدد الجارى q . فاذا راعينا أن القوة الدافعة المغناطيسبة مقدار موجه Vector) (quantity مثل القوة الدافعة الكهربية تماما ، نجد أنه يجب علينا استخدام نفس معامل التصحيح ، وهو معامل اللم k_{w} ، الذي استخدمناه في معادلة القوة الدافعة الكهربية المرحلية ، في تعيين قيمة الفوة الدافعةالمغناطيسية لمجموعة الملفات بالأمبير F_m المين مي القيمة $\frac{u}{2}$ بالأمبير وهذه هي القيمة والأمبير والمبير بالأمبير والمبير و لفات ، التي يمثلها كل من المتجهات ${
m F_3}$, ${
m F_2}$, ${
m F_1}$ ، وهي عبارة عن قيمة النهاية العظمى للقوة الدافعة المفناطيسية بالأمبير لفات اكلقطب التي تعطيها بحوعة ملفات المرحلة الواحدة تحت كل قطبين متتاليين ومختلفين في القطبية ، في اتجاه محور هذه الملفات ، في اللحظة التي تكون قيمة القوة الدافعة المغناطيسية لنفس المجموعة من الملفات عند أية لحظة أخرى ، مقاسة من هذه F_3 , F_2 ولذلك فان القيمة اللحظية لكل من المتجهين . $F_{
m m}\cos \omega$ t اللحظة هي هي $rac{F_{
m m}}{m}$ في اللحظة التي تكون فيها القيمة اللحظية لـ $F_{
m m}$ \cdot (۳ – ۱) هي شکل $\mathbf{F}_{_{\mathbf{m}}}$ هو مبين في شکل $\mathbf{F}_{_{\mathbf{1}}}$

تبين الدوائر الصفيرة في شكل (١ ـــ م) المجاري الحاصة بالمرحلة الأولى ،






والمربعات الصغيرة الجارى الخاصة بالمرحلة الثانية ، وعلامات × الجارى الخاصة بالمرحلة الثالثة ، والشكل لآلة ذات أربعة أقطاب ، وأربعة بجارى لكل مرحلة تحت كل قطب . وتبين الخطوط المتقطعة منحنيات القوة الدافعة المفناطيسية لملفات المراحل الثلاث في اللحظة المفروضة ، بينا يبين الخط المتصل محصلة هذه المنحنيات عند نفس اللحظة ، ونحصل عليها بجمع الاحداثيات الرأسية للمنحنيات عند النقط المختلفة حول سطح المنتج .

ر _ يكون منحنى محصلة القوى الدافعة المغناطيسية لملفات المراحل الثلاث على المنتج ذا شكل منتظم ، بحيث بمكننا اعتبار وجود بحموعة من الأقطاب المكافئة A,B,C,D عددها يساوى عدد أقطاب الآلة 2p (أربعة في المثال المعطى)، ويحمل كل منها ملفات تنبيه تعطى قوة دافعة مفناطيسية مقدارها ويحمد بحور كل قطب ، وتتغير على مدى الخطوة القطبية تبعا لشكل المنحنى الذي نحصل عليه ، والذي يمكن تحديد معادلته بسمولة من الرسم . هذا ويجب ملاحظة أنه على الرغم من أننا قد حصلنا على نفس الشكل للمنحنى عند اللحظتين

 $t_1=0$ و $t_2=\frac{\pi}{\omega}$, الماأن شكل المنحى يختلف عن ذلك فى لحظات أخرى. فاذا اعتبرنا مثلا اللحظة $\frac{\pi}{6\omega}=t_3$ ، ورسمنا المنحنى با تباع نفس الطريقة السابقة، نحصل على الشكل المبين فى شكل $(\gamma-\gamma)$. إلا أنه قد تبين أن تحليل



شکل(۳ – ۳)

فورير المتوالى، للمنحنيات المختلفة التي يمكن أن نحصل عليها فى اللحظات المتباينة، يعطى توافقية أساسية ذاك اتسماع واحمد فى جميع همذه المنحنيسات، نرمز له بالرمز هم أمبير لفة لكل قطب، حيث:

$$F_A = \frac{3}{\pi} F_m = \frac{3}{\pi} \times \frac{\sqrt{2}}{2} quIk_w = 1.35 quIk_w \cdot \cdot (r-1)$$


فاذا ءوضنا عن qu بما يساويها بالنسبة لعدد اللفات فى كل مرحملة T_{ph} ، حيث qu بجد أن :

$$F_A = 1.35 \frac{T_{ph}}{P} Ik_w$$
 , whis is a small second contraction (Y-Y)

ويعطى منحني محصلة القوى الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج ، الذي حصلنا عليه في الاشكال (١ – ٣) ، (٧ – ٣) ، (٣ – ٣) ، توزيع هذه المحصلة على مدى الخطوة القطبية المولد. أي أنه يعطى التوزيع الفراغي (space distribution) للمحصلة ، وذلك عندمًا يمر في الملفات ثلاثية المراحل تيارات ثلاثيــة المراحــل مَثَّرُ دَدَةً ، تَتَفَيْرُ مِعُ الزَّمْنُ عَلَى مُنْحَنَيَاتُ جَيْبِيَةً (sine curves) . ويحتوى مُنْحَني التوزيع الفراغي لمحصلة القوى الدافعه المغناطيسية لملفات المنتج في هذه الحالة على تو افقية أساسية و تو افقيات جيبية مفردة الدرجات (odd sine harmonics) ، لأن المنحنى متماثل حول نقطة الاصل. ويطلق على هذه التوافقيات جميعها اسم التو افقيات الفراغيـة لمنحنى محصلة القوة الدافمـة المغنـاطيسية لملفـات المنتج · (space harmonics in the M.M.F. wave of armature reaction) لذاك يمكننا أن نقول بناء على كل ماسبق أن $\mathbf{F}_{\mathbf{A}}$ ، المطاة قيمتها بالمعادلتين (١ - ٣) ، (٧ - ٣) ، هي اتساع التوافقية الفراغية الأساسية لرد فعل المنتج، بفرض أن التيارات جيبية (sinusoidal) فاذا اعتبرنا أن ATA هي القيمة المكافئة لرد فعل المتتج بالأمبير لفات لكل قطب ، نكون بذلك قد أهملنا التوافقيات الفراغية غير الأساسية في منحني محصلة القوى الدافعة المفناطيسية ، وأهملنا التو افقيات الزمنية غـير الاسـاسية (time harmonics)، في منحني التيــار (باعتبار أن المنحني الجيبي للتيار هو عبارة عن الثوافقية الاساسية) . وتستخدم فعلا على هذا الأساس في حسابات رد فعل المنتج في الآلات المترامنة $F_{
m A}$ (والآلات الناثنيرية أيضا)، حيث F_A تساوى AT_A عدديا.

ې - تؤدى التغييرات التي تحدث فى التيارات المرحلية ، نتيجة لمرور زمن ، $\frac{\pi}{m}=\frac{\pi}{m}$ ، لى إزاحة حاور الاقطاب المكافئة $t_2=\frac{\pi}{m}$


التى يتمثل فيها رد فعل المنتج ، زاوية محددة حوله محيط المنتج مقدارها π درجة كهربية . فاذا حسينا سرعة إزاحة هذه الأقطاب على هذا الأساس ، تجد أنها عارة عن $\omega = \frac{\pi}{t_2}$ ، وهى السرعه الزاوية المناظرة اسرعة التزامن π ، حيث عارة عن $\omega = 2\pi$ ω



الرئيسية على العضور الدائر . ولا شك أن كل قطب من الأفطاب المكافئة يواجه، أو يترابط مع (locks With) ، قطب مخالف له في القطبية من مجموعة الأقطماب الرئيسية . ويتم هذا الترابط بوساطة خطوط القوى المفناطيسيسة التي تخرج من أحدهما وتدخل في الآخر (لإختلافها في القطبية) ، كما هو صبين في شكل (٤ – ٣). وهذه الخطوط ذات طبيعة مرنة أومطاطة (elastic lines) يمكن بالتمويل عليها نفسير بعض الظواهر الخاصة بالآلات المتزامنة ، مثل ظـــاهرة التأرجح (Hunting or oscillations) ، وغيرها من الظواهر التي تدخل في موضوع اتران (stability) هذه الآلات . وتتحدد كثافة هذه الخطوط وتوزيمها ، عند النقط المختلفة في الثفرة الهوائية للآلة ، على حسب القوة الدافعة المفناطيسية المحصلة الذي تنتج من جمع القوة الدافعة المغناطيسية لملفات النَّذبيه على القطب الرئيسي ، و محصلة القوى الدافعة المفناطيسية لملفات المنتج عند كل نقطه ، جمعاً إتجاهياً (vector addition) . ونكنفي في بعض الحالات عند إجراء هـذا الجمع بأن نَاخِذُ فِي الْاعتبارِ النَّوافقية الفراغية الأساسية في كلُّ من منحني التوزيع الفراغي للقوة الدافعة المغناطيسية على القطب الرئيسي المبين في شكل (٥ – ٢)أو (٦ – ٢)، ومنجنى محصلة القوى الدافعة المفناطيسية لملفات المنتج المبين في شكل (١ ــ٣) أو (٢ ـ ٣) ، وذلك للحصول على منحني توزيع فراغي جيبي الشكل ، على مدى الخطوة القطبية في الثَّفرة الهوائيه ، للقوة الدافعة المفناطيسية المحصلة فاذا كانت أبعاد الثفرة الهوائية مهيأة على أساس الحصول على توزيع جيى الشكل اكثافة الخطوط الممناطيسية على مدى الخطوة القطبية في هذه الثغرة ، فاننا نحصل ، يناء على التقريب السابق إجراءة ،على قوة دافعة كهربية تُعطينا ضفطاً طرفياً للآله ذا شكل جيي ، وذلك عند الحل الكامل .

التوافقيات الفراغية وعلاقتها بتوافقيات منحنى التهار:

لكى نحصل على صورة واضحة ، وعلاقات رياضية ثابتة ، لجميع الحقائق السابق ذكرها ، بالنسبة للتوافقيات الفراغية وما يتصل بها ، سوف نقوم فيما يلى بتناول الموضوع من الناحية الرياضية ، وتحليل النتائج التى نحصل عليها لمقارنتها بالنتائج السابقة .



تحصل على تعليل فورير المتوالى لهذا المنحنى بالطريقة العادية ، وهو يتكون من جيوب فردية ، لأن المنحني متاثل حول نقطة الاصل ، فنجد أن :

$$y = F_1 \sin \frac{\pi x}{\tau_p} + F_3 \sin 3 \frac{\pi x}{\tau_p} + \cdots$$

$$= \sum_{\gamma=1,3,5,\dots} F_{\gamma} \sin \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \cdots \cdots \cdots (\gamma - \gamma)$$

 $\psi=0$ بوضع $\psi=\frac{\pi x}{\tau_p}$ بوضع $\psi=\frac{\pi x}{\tau_p}$ به من $\psi=\frac{\pi x}{\tau_p}$ به نیکون:

$$F_{\gamma} = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\tau_{p}} \frac{ui}{2} \sin \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} d\left(\frac{\pi x}{\tau_{p}}\right)$$

$$= -\frac{2}{\gamma \pi} \cdot \frac{ui}{2} \left[\cos \gamma \pi - 1\right] = \frac{2}{\gamma \pi} ui \quad (7-\xi)$$

ذلك لأن y عدد صحيح فردى ، بحيث تكون cos ym تساوى صفراً دائما .

بالتمویض عن F_{γ} من الممادلة (۳ – ۳) فى الممادلة (۳ – ۳) ووضع : $i=\sqrt{2}$ I sin ωt

$$y = \frac{\sqrt{2}}{\pi} uI \sum_{\gamma = 1,3,5,\dots} \frac{1}{\gamma} \left[\cos \left(\omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \right) - \cos \left(\omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \right) \right] \dots (r - o)$$

تعطى المعادلة (هـ٣) التوافقية الفراغية الأساسية ، والتوافقيات الفراغية العالمية والتوافقيات الفراغية العالمية (space fundamental and higher space harmonics) ، في منحني التوزيع الفراغي (أو المنحني الفراغي) للقوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج

أحادية المراحل، وذلك عندما يمر فيها تيار مفرد المرحلة، ذو منحنى زمنى (time curve) جيبي الشكل، أو بمعنى آخر عندما يحتوى المنحنى الزمني للتيار المار في المافات على توافقية زمنية أساسية (time fundamental)، ولا يحتوى على أية توافقيات زمنية عالية (higher time harmonics) . بتحليل هذه المعادلة نحصل على النتائج الآتية:

$$\cos\left(\omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_p}\right)$$
, $\cos\left(\omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_p}\right)$

موجة سائرة (travelling wave) وات انساع مقداره $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$ و يتواجد هذا الإنساع عند أماكن مختلفة في الآزمنة المختلفة على حسب سرعة سيرالموجة . لذلك يمكن تحديد سرعة الموجة بتعيين سرعة سير انساعها ، و يكون ذلك بتطبيق الشرط الخاص بقيمة انساع الموجة ،الذي بجب أن يسير المسافة x في زمن t ثانية ، بحيث يكون ($\frac{\pi x}{\tau_p}$) $\frac{\pi x}{\tau_p}$) $\frac{\pi x}{\tau_p}$ دم المناوى صفراً ، نجد على هدذا الاساس أن سرعة سير المتوافقية التي درجتها x ، وهي x تنتج على النحو الثالى :

$$\left(\begin{array}{c} \omega t \pm \gamma \frac{\pi x}{\tau_p} \right) = 0 \quad , \quad x = \pm \frac{\omega t \tau_p}{\gamma \pi} = \pm 2 f \tau_p \frac{1}{\gamma} t$$

$$\nabla_{\gamma} = \frac{x}{t} = \pm \frac{\tau_p}{\gamma} 2f \quad \cdots \quad (\gamma - \gamma)$$

وهذا يعنى أنه يوجد دائما توافقتين فراغيتين من الدرجة γ ، إحداهماذات اتساع مقدداره $\frac{\sqrt{2} \ u \ I}{\gamma \pi}$ ، وتسير في الاتجاه الموجب للمحور x بالسرعة

و تسير في الاتجاه $\frac{\sqrt{2}~u\,I}{\gamma\pi}$ ، و الثانية ذات اتساع مقداره $\frac{2f\,\tau_p}{\gamma\pi}$.

 γ _ [ذا لاحظنا أننا حصلنا على المعادلة (σ _ σ) باعتبار المنتج المفرود ، وأننا استخدمنا على هذا الآساس المسافة $_{\rm X}$ على المحور الآفق المفروض ، بدلا من الزاوية ψ على محيط المنتج الواقعى ، نجد أننا يجب أن نعدل السرعة الخطية $v_{\rm V}$ الذى حصلنا عليها فى المحادلة (σ _ σ) إلى السرعة الزاوية σ بوضع σ فى هذه المعادله ، حيث :

$$\omega_{\chi} = \pm \frac{1}{\chi} 2 \pi f = \pm \frac{\omega}{\chi} \cdots (r-v)$$

 $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) اتساع احداهما $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) اتساع احداهما $\gamma = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$) و تسمى التوافقية الأساسية الأمامية ، وهى تدور بسرعة الترامن $\frac{\sqrt{2}}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{60}$) $\frac{1}{\pi} = \frac{1}{\pi}$ و تدور بنفس سرعة الترامن $\frac{1}{\pi} = \frac{1}{\pi}$ في عكس اتجاه دوران العضو و الدائر ($\frac{1}{\pi} = \frac{1}{\pi} = \frac{1}{\pi}$) و يمكن، الحصول على نفس التأثير المفناطيسي ، الإستعاضة عن كل من ها تين التو افقيتين بمجموعة من الافطاب التي طول خطوتها القطبية $\frac{1}{\pi}$ ، و عددها بناء على ذلك $\frac{1}{\pi}$ يساوى عدد الافطاب الرئيسية على العضو الدائر ، و يحمل كل قطب ملفات تنبيه مكافئة . بذلك يكون التوزيع الفراغي المقوة الدافعة المغناطيسية على مدى الخطوة القطبية بذلك يكون التوزيع الفراغي المتحنى جيبي اتساعه $\frac{1}{\pi}$ أهبير لفة ،

و تدور إحدى ها تين المجموعتين ، التي سوف نطلق عليها اسم المجال الأماى (forward field) بسرعة التزامن n في نفس إتجاه دوران العضو الدائر ، وهو إتجاه الدوران الموجب ، بينا تدور المجموعة الثانية ، التي سوف نطلق عليها اسم المجال الخلق (backward field) . بسرعة التزامن أيضا ، ولكن في عكس إتجاه دوران العضو الدائر ، وهو إنجاه الدوران السالب ،

٤ ــ يوجد توافقيات فراغية عالية كثيرة مختلفة الدرجات، ونحصل عليها بالتمويض عن y بأعداد صحيحة فردية من 3 إلى ما لانهاية في الممادلة (٥-٣) و يوجد توافقيتين فراغيتين لكل درجة ، إتساع إحداهما $\frac{\sqrt{2} \text{ uI}}{\pi \nu}$ أى $rac{\mathbf{n}_{\mathrm{s}}}{v}$ من اتساع التوافقية الفراغية الأساسية الأمامية ، وتدور بالسرعة $rac{1}{v}$ فى الإنجاء الموجب للدوران، وإنساع الشانية $\frac{\sqrt{2} \text{ uI}}{\pi \text{ v}}$ أى مستن إتساع التوافقية الفراغية الأساسية الخلفية ، وهي تدور بالسرعة $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{v}}$ في الإتجاه السالب للدوران . هذا و يمكن ، للحصول على نفس التأثير المفناطيسي، الإستعاضة عن كل من ها نين النو افقيتين بمجموعة من الاقطاب المكافئة ، التي طول خطوتها القطبية $\frac{\tau_p}{v}$ ، وعددها بناء على ذلك $2 \gamma p$. بذلك يكون التوزيع الفراغي للقوة الدافعة المغناطيسية ، على مدى الخطوة القطبية ، لملفات التنبيه للكافئة على كل قطب من هذه الأفطاب ، على شكل منحنى جيبى إتساعه $\frac{\sqrt{2} \, u \, I}{\pi \nu}$ أمبير الفة ، و تدور أحدى ها تين الجموعتين ، وهي الجموعة الأمامية ، بالسرعة $\frac{\mathbf{n}_s}{v}$ في إنجاه الدوران الموجب، بينما تدور المجموعة الثانية، وهي المجموعة الخلفية،

بالسرعــة $\frac{n_s}{\gamma}$ أيضا فى الإتجاه السالب للدوران .

o — تنتج التوافقيات الفراغية التى نوهنا عنها فى 3 ، 4 قوى دافعة كهربية مضادة فى ملفات المنتج، تتوقف قيمة كل منها على عدة عوامل ، منها قيمة الفيض المغناطيسى ، الذى ينشئه كل قطب من أقطاب المجموعة المكافئة المناظرة ، فى الثغرة الهوائية للآلة ويلاحظ أن تردد هذه القوى الدافعة الكهربية جميعاً هو التردد الأساسى f ، الذى يساوى تردد الينبوع f . فاذا إعتبرنا أن تردد القوة الدافعة الكهربية التى تنتجها التوافقية التى درجتها f هو f ، نجد أن :

$$f_{\chi} = \chi p \frac{n_s}{60\chi} = \frac{p n_s}{60} = f_1 = f \cdots (\gamma - A)$$

وهذا شرط ضرورى لكى يمكن معادلة هذه القوى الدافعة الكهربية المضادة بضغط الينبوع.

للحصول على علاقات مناظرة للعلاقات السابقة، عندما تكون الملفات فى الالة ثلاثية المراحل وموزعة فى بحارى عددها q لكل مرحلة تحت كل قطب ، نعين أولا المنحنيات الفراغية الثلاثة، للقوى الدافعة المغناطيسية q و q و q للمراحل الثلاث ، وذلك باستخدام المعادلة (q) مع مراعاة أنه ، عند إستخدام بالثلاث ، وذلك باستخدام المعادلة فقب بدلا من بحرى واحد ، يتعين علينا أنى نستخدم بحرى لكل مرحلة تحت كل قطب بدلا من بحرى واحد ، يتعين علينا أنى نستخدم عامل التصحيح q ، كما سبق شرحه ، فنضع q بدلا من q بندلا من المنافية تستخدم استنباط المعادلات المناظرة ، كما أنه بالنسبة للمرحلة الثنافية تستخدم استنباط المعادلات المناظرة ، كما أنه بالنسبة للمرحلة الثنافية تستخدم q بدلا من q و بالنسبة q بدلا من q و بالنسبة المرحلة الثنافية تستخدم المنافية بالنسبة بدلا من q و بالنسبة المرحلة الثنافية بالنسبة بدلا من q و بالنسبة المرحلة الثنافية بستخدم المنافية بستخدم المنافية بالنسبة بعد المنافية بالنسبة بدلا من q و بالنسبة بالنسبة بدلور و بالنسبة بدلا من q و بالنسبة بدلا من q و بالنسبة بدلا من q و بالنسبة بدلا من و روبا بالنسبة بالنسبة بالنسبة بدلا من و روبا بالنسبة بدلا بالنسبة بدلا من و روبا بالنسبة بدلا من و روبا بالنسبة ب

للرحلة الثالثة تستخدم $\left(\frac{\pi}{\tau_p} - \frac{4\pi}{3}\right)$ بدلا من $\pi \times \frac{\pi}{\tau_p}$ وعلى هذا الأساس تحصل على معادلة منحنى التوزيع الفراغى بدلا من $\frac{\pi}{\tau_p}$. وعلى هذا الأساس تحصل على معادلة منحنى التوزيع الفراغى نحصلة القوى الدافعة المغناطيسية ، حول محيط المنتج ، للملفات ثلاثية المراحل ، محدما يمر فيها بحرعة مترنة من التيارات ثلاثية المراحل ، التي يحتوى المنحنى الزمنى لكل منها على توافقية أساسية فقط ، ومع مراعاة أن $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ ويجد أن :

$$y = y_{1} + y_{2} + y_{3} = f(\psi_{1}) + (\psi_{2}) + f(\psi_{3}) = f(\psi)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{T_{ph}}{p} I \sum_{\gamma = 1,3,5,...} \frac{k_{w\gamma}}{\gamma} \left[\cos \left\{ \omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right\} \right]$$

$$- \cos \left\{ \omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right\} + \cos \left\{ \omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} + \frac{2}{3} \pi (\gamma - 1) \right\}$$

$$- \cos \left\{ \omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} - \frac{2}{3} \pi (\gamma + 1) \right\} + \cos \left\{ \omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} + \frac{4}{3} \pi (\gamma + 1) \right\}$$

$$+ \frac{4}{3} \pi (\gamma - 1) \left\{ - \cos \left\{ \omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} - \frac{4}{3} \pi (\gamma + 1) \right\} \right\} (\gamma - \gamma)$$

$$\beta = \left(\omega t + \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right), \quad \alpha = \left(\omega t - \gamma \frac{\pi x}{\tau_{p}} \right) \text{ if } i = i$$

$$i = \frac{\pi x}{\tau_{p}}$$

$$i = \frac{\pi x}{\tau_{p}}$$

$$i = \frac{\pi x}{\tau_{p}}$$

$$S_1 = \cos \alpha + \cos \left[\alpha + \frac{2}{3} \pi (\gamma - 1) \right]$$
$$+ \cos \left[\alpha + \frac{4}{3} \pi (\gamma - 1) \right]$$

$$S_2 = \cos \beta + \cos \left[\beta - \frac{2}{3} \pi (\gamma + 1)\right]$$

$$+ \cos \left[\beta - \frac{4}{3} \pi (\gamma + 1)\right]$$

نجد أن قيم γ المختلفة تعطى S_1 و S_2 القيم الآتية :

$$\gamma = 1,7,13,\dots \Rightarrow S_1 = 3 \cos \alpha, S_2 = 0$$

$$\gamma = 3,9,15, \dots \to S_1 = 0$$
 $S_2 = 0$

$$\gamma = 5,11,17,\dots \to S_1 = 0$$
 $S_2 = 3\cos\beta$

وبالتمويض بهذه القيمَ في الممادلة (٩-٣) نحصل على صيغة عامة لها هي :

$$y = f(\psi) = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \frac{T_{ph}}{p} I \sum_{\gamma = 1 \cdots 7, 5 \cdots 13, 11 \cdots}$$

$$\pm \frac{k_{WV}}{V} \cos \left(\omega t \pm v \frac{\pi x}{\tau_p}\right) \cdots (r-1)$$

بتحليل المعادلة (١٠ – ٣) ، على نفس النمط الذي جرى مع المعادلة (٥ – ٣) ، نستخلص نفس الحقائق التي استخلصناها من المعادلة (٥ – ٣) مع وجود الإختلافات الآتية :

ر — توجد توافقية فراغية أساسية واحدة فقط في هذه الحالة ، وهي $S_2=0$, $\gamma=1$ (حيث $\frac{3\sqrt{2}}{\pi}$ $\frac{T_{\rm ph}}{p}$ I $K_{\rm w}$ $\gamma=1$ المامية أمامية اتساعها $\gamma=1$ $\gamma=1$ أن نفس إنجاه دوران أمضو الدائر ، وهـذه هي نفس النتيجة التي حصلنا عليها سابقا في المعادلتين $\gamma=1$ ، $\gamma=1$) ، $\gamma=1$.

٧ ــ بالنسبة للتوافقيات الفراغية العالمية ، لاتوجـد توافقيـات من الدرجــة

 $(S_1\!=\!0\;, S_2\!=\!0\;, \gamma\!=\!3,9...)$ الثالثة أوأية درجة تكون مكرراً للعدد ثلاثة الثالثة أوالية درجة تكون مكرراً للعدد المالثة المالثة

 $_{n} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$ حيث $_{n} = \frac{1}{1}$ عدد صحيح موجب ، توافقيات أمامية ، تدور $_{n} = \frac{1}{1}$ عدد صحيح موجب ، توافقيات أمامية ، تدور بالسرعية $_{n} = \frac{1}{1}$ بالسرعية $_{n} = \frac{1}{1}$ في إنجاه دوران العضو الدائر ، ويبلغ اتسياعها $_{n} = \frac{3\sqrt{2}}{1}$ بينها تكون النوافقيات التي درجتها $_{n} = \frac{1}{1}$ في عكس $_{n} = \frac{1}{1}$ في عكس $_{n} = \frac{3\sqrt{2}}{1}$ وافقيات خلفية ، تدور بالسرعة $_{n} = \frac{3\sqrt{2}}{1}$ في عكس $_{n} = \frac{3\sqrt{2}}{1}$ ويكون إنساعها $_{n} = \frac{3\sqrt{2}}{1}$ الخياه دوران العضو الدائر ، ويكون إنساعها $_{n} = \frac{3\sqrt{2}}{1}$

في ختام هذه الدراسة ، الخاصة بالتوافقيات الفراغية في منحني القوة الدافعة المغناطيسية ، وعلافاتها بالتوافقيات الومنية في منحى التيار ، نعيد التأكيد على ما يأتى بالنسبة للولدات المتزاهنة ثلاثية المراحل: باهمال التوافقيات الزمنية المالية في منحني النيار ، وإعتبار أنه يحتوى على توافقية زمنية أساسية فقط ، المالية في منحني القوة الدافعة المفناطيسية المحصل على توافقية أساسية و توافقيات فراغيه عالية في منحني القوة الدافعة المفناطيسية المحصل المفات المنتج ، وباهمال هذه التوافقيات الفراغية العالية أيضا، يمكننا أن نعتبر أن رد فعل المنتج يتمثل في بحوعة من الأفطاب المغناطيسية المكافئة ، التي عددها 2p ، وتدور بنفس سرعة النزامن ، في إتجاه دوران العضو الدائر ، ويحمل كل قطب مكاني منها عدداً مكافئها من الأمبير لفات يساوى اتساع التوافقية الفراغية الأساسية ، أي المخرة الموائية ، نتيجة التأثير المجال المفناطيسي الحصل ، أمام كل قطب في الثغرة الموائية ، نتيجة التأثير المجال المفناطيسي الحصل ، أمام كل قطب في الثغرة الموائية ، نتيجة التأثير

المشترك عليها من الاقطاب الرئيسية والاقطاب المكافئة ، وهـو الذي يتمثل في عدد الخطوط المغناطيسية φ الذي نعوض به في المعادله (٢-٢) للحصول عـلى القوة الدافعة المعناطيسية المحصلة لمجموعتي القوة الدافعة المعناطيسية المحصلة لمجموعتي الآفطاب الرئيسية والمكافئة معاً . هذا ويطلق على المجال المغناطيسي الناشيء عن مجموعـة الاقطـاب المكافئة ، حول محيط المنتج ، اسم الجـال المغناطيسي الدائر (Rotating field) .


تانيا _ معامل نظيم الضفط

(Voltage regulation)

مهنى معامل التنظيم :

يتضح من كل ماسبق شرحه فى أو لا أنه عند وجود حمل (load) على الآله ، يتمثل فى تيارات مرحلية معينة (I أمبير لكل مرحلة عندما يكون الحل متونا) ، تمر فى دوائر الحل (التى يمكن اخترالها إلى دوائر تقايدية مكافئة عند اللزوم) ، وتمر أيضا فى ملفات المنتج لإستكال الدوائر الكهربية المقفلة ، يكون رد فمل المنتج مكافئا لمجموعة من الأفطاب المغناطيسية ، التى يحمل كل منها عدداً من الأمبير لفات المكافئة مقداره $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ IK $\frac{T_{\rm ph}}{P}$. فاذا كان تيار التنبيه فى ملفات الأفطاب الرئيسية يبلغ $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير فى هذه الحالة ، وعدد تيار التنبيه فى ملفات الأفطاب الرئيسية يبلغ $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير فى هذه الحالة ، وعدد اللفات على كل قطب من هذه الأقطاب $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير فى هذه الحالة ، وعدد اكل قطب من هذه الأقطاب $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ أمبير القوة الدافعة المغناطيسية أعصل على القوة الدافعة المغناطيسية المحصل على القوة الدافعة المغناطيسية المحصل $\frac{T_{\rm ph}}{P}$ فى الثفرة المواثية ، الذى تحسب على أساسه قيمة القوة الدافعة الكهربية المحصل $\frac{T_{\rm ph}}{P}$

المرحلية $E_{\rm ph}$ بالمعادلة (٢ - ٢). هذه المقوة الدافعة الكهربية $E_{\rm ph}$ المتجه $E_{\rm ph}$ المنافع المنافع المرحلي على طرفى الحمل V ، وهبوط الضغط فى كل من المقاومة المرحلية $R_{\rm a}$ ، وعانعة التسرب المرحلية (phase leakage reactance) بعدما يمر فيها التيار المرحلي I . لذلك فان $E_{\rm ph}$ تساوى المجموع الإنجاهي لهذه الضغوط جميعاً ، كما هو مبين فى شكل (٣ - ٣ أ) ، عندما تكون زاوية الإختلاف المرحلي بين V و V ه V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V و V



نکل (۲-۹)

عند رفع الحمل (فتح المفتاج S في شكل ($\Gamma-\Upsilon$ ب)) تصبح قيمة التيار الذي يمر في ملفات المنتج تساوى صفراً ، فيختني تأثير رد فعل المنتج وتصبح قيمة AT_A تساوى صفراً . في هذه الحالة تنشىء القوة الدافعة المفناطيسية لملفات الافطاب الرئيسية ، التي تتمثل في الأمبير لفات AT_A هدلي كل قطب ، فيضا مغناطيسيا مقداره ϕ خط لكل قطب ، محيث يمكن على أساسه حساب قيمة القوة الدافعة الكهربية E التي تعطيما الآله ، عند رفع الحل ، وتظهر على طرفيها (لعدم وجود تيار يسبب أى هبوط في الضغط داخل الآلة) ، وذلك باستخدام Φ في المعادلة ($\Gamma-\Gamma$) بدلا من Φ ، حيث :

$$E_o = 4.44 \, f \, T_{ph} \, \phi_o \, k_W \times 10^{-8} \, V \dots (r-11)$$

هذا يعنى أن رفع الحمل يؤدى إلى تغيير قيمة الضغط على طرفى الآلة من $E_{\rm o}$ لم أن وضع الحمل يؤدى إلى تغيير قيمة الضغط على طرفى الآلة من $E_{\rm o}$ ، كما أن وضع الحمل يؤدى إلى تغيير الضغط على طرفى الآلة $\frac{E_{\rm o}-V}{V}$ ، تميير الضغط على طرفى الآلة $\frac{E_{\rm o}-V}{V}$ ، تميير لرفع الحمل أو وضعه ، امم معامل تنظيم الضغط للآله ، أو بالإختصار معامل التنظيم ، ويرمز له بالرمز $E_{\rm o}$ ، ويكون معامل الشنظيم المشوى عبارة عن حاصل ضرب $E_{\rm o}$ في مائة ،


معامل المنظم
$$\varepsilon = \varepsilon = \frac{E_o - V}{V}$$
 (۳–۱۲)

يعطينا معامل التنظيم فكرة واضحة عن مدى التفير الذي يحدث في قيمة الضفط على طرفى الآلة ، عند تغيير الحمل في حدود واسعة ، وعند رفعه أو وضعه . ونحن في حاجة إلى ذلك حتى نكون على بينة من أمرا لأجهزة الموصلة على طرفى الآله ، الذي قدتنا ثر تأثرا ضاراً نتيجة لهذا التغيير . لذلك فان معامل الننظيم قديكون

من أهم الملاح التي تقرومبدأ قبول الآلة أورفضها، بالنسبة لإستخدامات معينة، عند اختيار الآلة المناسبة .

وعندما نحتاج إلى حساب معامل التنظيم للمولد المترامن ، لا تتوافر لدينا عادة المعلومات التى تمكننا من أن نفعل ذلك بمتابعة الخطوات السابقة . ويتبع حساب معامل التنظيم ، فى أغلب الحالات ، طرقا محدودة ومعينة ، سوف نذكرها بالتفصيل فيا يلي . وتعتمد كل من هذه الطرق على معلومات تقليدية ، يعطيها المصنع الذي يصنع الآلة ، خصيصا لذلك ، وتسمى بيانات النصميم يعطيها المصنع الذي يصنع الآلة ، خصيصا لذلك ، وتسمى بيانات النصميم يمكن أنها قد تعتمد إلى جانب ذلك على بعض المعلومات، التي يمكن أن نحصل عليها بعد إجراء تجارب معينة على الآله، كما سوف يتضح فيا بعد .

التى يتحدد بناء على قيمتها مقدار $_{\rm C}$ من منحنى التمغطس للآلة ، مما يمكننا من استخدام المعادله ($_{\rm T}$ - $_{\rm T}$) لحساب معامل التنظيم . يبين شكل ($_{\rm T}$ - $_{\rm T}$) طريقة تطبيق هذا المنهاج العام للحصول على قيمة $_{\rm S}$. وفيما يلى نشرح كيف يتم تحديد الوضع المرحلي النسبى بين كل من $_{\rm A}$ AT $_{\rm R}$ و $_{\rm A}$ AT $_{\rm E}$ والعوامل التى نأخذها فى الإعتبار فى هذه الآثناء ، وذلك قبل شرح الطرق المختلفة ، التى تتبع نأخذها فى الإعتبار فى هذه الآثناء ، وذلك قبل شرح الطرق المختلفة ، التى تتبع لتحيين معامل التنظيم ، وهى تعتمد جميعا على وسم مخطط المتجهات لهذه الكيات الموجهة الثلاث ، والضغوط التى تنتجها الفيوض الناشئة عنها فى الثغرة الهوائية لكراة .



شکل (۲ – ۳)

خطط متجهات الآلة المتزامنة:

Vector diagram of the synchronous machine

ر ــ أن هناك نوعين من زوايا الاختلاف المرحلي بين المتجهات في الخطط، يجب ألا نخلط بينها، وهما زوايا الاختلاف المرحلي الزمني time phase) difference وزوايا الاختلاف المرحملي الفراغي difference) وبينها يفصل النوع الأول من الزوايا بين الضغوط والتيارات والفيوض المعنية، فإن النوع الثاني يفصل عادة بين محاور القوى الدافعة المغناطيسية، عثلة في محاور الملفات والاقطاب المختلفه.

تنشئة كل قوة دافعة مغناطيسية من الفو ثين ΑΤ و ΑΤ على حدة ، باعتباو للماوقة التي تقا بلها كل منها في الدوائر المغناطيسية التي تؤثر عليها ، ثم نجمع الفيضين الناشئين للحصول على الفيض المغناطيسي المحصل φ . و هنا يكمن السبب الرئيسي الناشئين للحصول على الفيض المغناطيسي المحصل φ . و هنا يكمن السبب الرئيسي الذي يجعلنا في الواقع نفرق بين طريقة رسم مخطط المتجهات في كل من حالتي الآلات التوربينية ، والآلات ذات الأقطاب البارزة . فبينا نجد أنه في حالة الآلات التوربينية يتيح لنا المعضو الدائر الاسطواني الشكل ، الذي يشبه في تكوينه السطحي العضوالثابت ، أن نعتبرأن الدوائر المغناطيسية ، التي تؤثر عليها القوى الدافعة المغناطيسية إلمائية ، فانها في حالة الآلات ذات الاقطاب البارزة تؤثر على دوائر مغناطيسية مختلفة التكوين و للعاوقة ، الآلات ذات الاقطاب البارزة تؤثر على دوائر مغناطيسية مختلفة التكوين و للعاوقة ، وذلك نتيجة لوجود الفراغ بين الاقطاب ، عما يؤدى إلى زيادة طول الثفرة الحوائية ، وزيادة المعاوقة المغناطيسية ، بناء على ذلك ، زيادة كبيرة .

 $\gamma = \gamma + 1$ المربية اللازمة للوازنة أو التعادل مع هذا الهبوط ، وهما في إتجاهيز متعنادين. الكهربية اللازمة للوازنة أو التعادل مع هذا الهبوط ، وهما في إتجاهيز متعنادين. وعلى سبيل المثال نجد أن V و IR_1 و IX_1 ، في مناط المتجهلات المبين في شكل ($\gamma = \gamma$) ، هي مركبات القوة الدافعة الكهربية (التي يمثلها للنجه $\gamma = \gamma$ في الرسم) اللازمة لموازنة هبوطات الصغط في معاوقة الحل $\gamma = \gamma$ وكل من المقاومه وممانعة المسرب المرحلية لملفات المنتح ، أما هبوطات الصغط نفسها $\gamma = \gamma$ المنتحق قانون كيرشوف عندما نضع فنكون في الانجاه المضاد ، وذلك لكي يتحقق قانون كيرشوف عندما نضع $\gamma = \gamma = \gamma$

ع سبق أن ذكرنا أننا سوف نعتبر أن القوة الدافعة المغناطيسية المنتج
 تتمثل في انساع التوافقية الفراغية الاساسية لمنحني الثوزيع الفراغي ، الذي حصانا

عليه فى شكلى (7-7) ، (7-7) ، ثم المعادلة (7-7) ، وقيمتها AT_A أمبير لفه لكل قطب ، وهى قيمة ثابقة بالنسبه للزون ، ولكن المتجه الذى يمثاما ، وسوف نرمز له بالرمز F_A ، ينطبق دائما على محور الملفات التى يكون التيار فيما فى قيمة النهاية العظمى له . لذلك نجد أن المتجه F_A يدور فى الإتجاه الموجب للدوران بسرعة الزامن F_A ، و يمكن بناء على ذلك اعطاؤه نفس الوضع المركى فى مخطط المتجهات ، الذى يأخذه التيار F_A ، محيث ينطبق دائما عليه ،

و _ يكون المتجه الذي يمشل الفيض المغناطيسي المحصل φ ، عـ لى حسب قانونى فراداى و لنز المتأثير الكهرومغناطيسي $\frac{dφ}{dt}$ ($e = -N \frac{dφ}{dt}$) ، متقدما على متجه القوة الدافعة الكهربية المرحليسة ، الذى نرمز له بالرمز E ، بزاوية اختلاف مرحلى زمني مقدارها 90 درجـسة كهربية . و تكون القوة الدافعة المغناطيسية المحصلة المتمثلة في القيمة E ، ثابتة بالنسبة الزون ، ولكن المتجه الذى يمثلها ، و نرمز له بالرمز E ، يدور في الإنجاه الموجب المدوران بسرعة الزامن E . لذلك يمكن إعطاء المتجه E نفس الوضع الذى يأخذه المتجه بسرعة الزامن E . لذلك يمكن إعطاء المتجه E نفس الوضع الذى يأخذه المتجه الاختلاف المرحلي الفراغى بين E و E في خطط المتجهات هي نفس زاوية الاختلاف المرحلي الومنى بين E و E أي خطط المتجهات في شكل (E) ، كا يظهر في خطط المتجهات في شكل (E) ، وذلك باعتبار أن E هي زاوية الاختلاف المرحلي الزمني بين كل من E و E ،

بناء على هذه الاسس جميعها نستطيع الآن بيان كيفية رسم مخطط المتجهات ، اكل من الآلة التوربينية ، والآلة ذات الافطاب البارزة .

ا - كاط منجهات الآلة النوربيلية:

تمثلك الآلة التوربينيـة عضواً دائراً اسطرانيا (Cylindrical rotor) ، عتوى على بحارى ، توضع قيها ملفات التنبيه ، التى تكون بحـــالا مغناطيسيا ذا قطبين فقط ، كما سبق شرحه بالإشارة إلى شكل (هـــــــــــــــــــــــــ) . وفى هذه الحالة يمكننا أن نعتبر أن معاوقة الدائرة المغناطيسية ، التى تؤثر عليها كل من الامبير لفــات مـــــــ AT_R و AT_R ، واحدة بالنسبة لأى وضع من أوضاع العضو الدائر ، وذلك نظراً لتماثل هذه الأوضاع جميعها ، نتيجة التكوين الاسطوانى للعضو الدائر . نستطيع على هذا الأساس أن نتعــامل مع المتجهــات ، عندما نريد بالجمع أو بالطرح اتجاهيا ، على حسب أوضاعها فى مخطط المتجهات ، عندما نريد بالجمع أو طرح الغيو من الغاشنة عنها للحصول ، على واحد منها فى النهاية .

يمثل شكل (٦ -٣ أ) بأكمله ، في الواقع ، مخطط المتجهات للآلةالتور بينية ، و نضيف فيما يلى بعض الايضاحات الخاصة بالمتجهات التي لم يرد ذكرها فيما سبق ، مع موجزلما أتى ذكره ، وذاك حتى تكنمل الصورة بالنسبة لخطط متجهات هذا النوع من الآلات المتزامنة بالذات :

المرحلى بينها ϕ ، على حسب نوع الحمل ومتطلباته . E_R هي عبارة عن هبوط الضغط المرحلى بينها ϕ ، على حسب نوع الحمل ومتطلباته . E_R هي عبارة عن هبوط الضغط في المفاومة المرحلية لملفات المنتج R ، نقيجة مرور التيار المرحلي I فيها ، وتكون لذلك في عكس إنجاه I . أما I فهي مركبة الضغط في القوة الدافعة الكهربية للآلة لموازنة E_R ، وهي لذلك في عكس إنجاهها . Φ عبارة عن الفيض المتسرب للآلة لموازنة E_R ، وهو يعبر الثفرة (بعضه متسرب في الاسنان ، وهو يعبر الثغرة الهوائية ، ولكنه لا يصل إلى الافطاب الرئيسية ، وبعضه متسرب حول الاجزاء

الطرفية للملفات). وهذا الفيض المتسرب يسبب هبوطا فى الضعظ E_{x1} فى الملفات، يمكن حسابه على أساس قيمة معينة لمعامل الحث الذاتى الذي التى تعطى المانعة X_1 (يكون حساب معامل الحث الذاتى على غط الظريقة التى اتبعت فى حالة آلات النيار المستمر ، كتاب هندسه الآلات الكبربية ص $V_0 - V_0$). تكون ϕ فى اتفاق مرحلى مع I (تهمل زاوية القخلف المفناطيسي بينها بسبب وجود ثغرة هوائية كبيرة نسبيا فى المدائرة المغناطيسية) ، E_{x1} متخلفة عنها مرحليا براوية مقدارها 90 درجة . IX_1 هى مركبة الضغط فى القوة الدافعة الكبربية براوية مقدارها 90 درجة . IX_1 هى مركبة الضغط فى القوة الدافعة الكبربية V و V

 $\gamma = 0$ هي قيمة الفيض المفناطيسي المحصل في الثغرة الهوائية الذي ينتج $\gamma = 0$ في المتعامدان ، ويكون $\gamma = 0$ متجه القوة الدافعة المفناطيسية المحصلة $\gamma = 0$ في إنجاه $\gamma = 0$ ، بينما يكون $\gamma = 0$ متجه القوة الدافعة المفناطيسية $\gamma = 0$ في الجاء المفناطيسية $\gamma = 0$ ، بينما الزاوية $\gamma = 0$ ، ونحصل منهما على $\gamma = 0$ ، متجه القوة الدافعة المفناطيسية $\gamma = 0$ ، الذي يكون في إنجاه $\gamma = 0$ ، الفيض المفناطيسي الكلى في الثغرة الهوائية عند وفع الحل . $\gamma = 0$ هي القوة الدافعة الكهربية التي ينتجها الفيض $\gamma = 0$ ، ويربط $\gamma = 0$ و $\gamma = 0$ ، ويربط $\gamma = 0$ و $\gamma = 0$ ، ويربط $\gamma = 0$ و $\gamma = 0$ ، و يربط $\gamma = 0$


 γ عصل على قيمة γ من منحنى الدائرة المفتوحة Open circuit من منحنى الدائرة المفتوحة ملل منحل دومو نفس منحنى التخطس أو اللا حمل المبين في شكل (Characteristic) و و ذلك بمعرفة قيمة γ كا نحصل على قيمة γ المناظرة القيمة γ المناظرة القيمة التحمل على المثله بالمتجه γ) ، من نفس هذا المنحنى التي محصل عليها من مخطط المتجهات (الممثله بالمتجه γ) ، من نفس هذا المنحنى التي المتحمل عليها من خطط المتحمل هذا و نظرا الصغر قيمة كل من γ γ المثل هذا و نظرا الصغر قيمة كل من γ γ

محسن بنا حساب قيمة E وعدم الإعتماد في الحصول عليها أو على ψ من الرسم ، ونجد في هذه الحالة أن :

$$E = \sqrt{(V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_1)^2} \cdots (\Upsilon - \Upsilon \tau)$$

$$(E, I) \psi' = \tan^{-1} \frac{V\sin\phi + IX_1}{V\cos\phi + IR_a} \xrightarrow{\omega} \phi \cdots (\Upsilon - \Upsilon \tau)$$

٤ ــ يكون منحنى الدائرة المقتوحة معطى عادة مع بيا نات التصميم الآلة ، فان لم يتيسر الحصول عليه عن هذا الطريق يمكننا إجراء تجربة اللاحل الحصول على هذا المنحنى. وفي هذه الحالة توصل الآلة كاهومبين في شكل (٧-٣)و تدار بدون



شکل (۵ - ۳)

حمل عند سرعة التزامن ، التي تحفظ ثابتة ، وتؤخذ قراءات الصفط المرحلي مع تيار التنبيه $I_{\rm f}$ (الذي يضرب في $N_{\rm f}$ المحصول على قيم $I_{\rm f}$ المناظرة) ، وإذا لم

يمكن حفظ المرعة عند القيمة n_s يجرى تصحيح قراءات الضغط بالضـــرب فى نسبة n_s إلى المرعة الفعلية ،

ملفات المنتج من القيمة E إلى القيمة E نتيجة لخفض قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية من القيمة ، φ إلى القيمة φ . ويكون هبوط الضغط الممثل بالمتجه في هذه الحالة ناشقًا عن الفيض المفناطيسي $\phi_{_{A}}$ ، الذي تنشئه القوة الدافعة $E_{_{xA}}$ المفناطيسية AT ، الممثلة بالمتجه F ، في الثفرة الهوائيه الآلة ، وهو يعطى عند جمعه إنجاهيا مع ϕ الفيض المفناطيسى ϕ . نظراً لأن ϕ يكون فى توافق مرحلى مع ϕ ، مما مجمعل E_{xA} في تو افق مرحلي مع E_{xA} ، فان مركبة الضغط E_{xA} ، في القوة الدافعة الكهربية للآلة ، التي تعادل ${
m E}_{{
m xA}}$ تصبح في إنجاه ${
m IX}_{
m i}$ ، و يمكن اعتبار ها ذات طبيعة عائلة لها . وهذا يعنى أننا نستطيع اعتبار تأثير ردفعل المنتج ، على القوة الدافعة الكهربية للآلة $_{
m e}$ ، معادلًا لفعل عانعة حثية ، قيمتها $_{
m A}$ تساوى ويمكن في هذه ويطلق عليها اسم ما نعة ر دالفعل (reaction reactance). ويمكن في هذه المعانية السم عانعة ر الحالة جمع X_1 و X_2 في عانعة واحدة ، تستخدم الحصول عالى X_1 من X_2 مباشرة ، $\cdot \, \, {
m X_s}$ و يرمز لها بالرمز (synchronous reactance) و يرمز لها بالرمز وباضافة B إلى هذه المانعة تحصيل على هماوقة التزامن synchronous) و روز له المار روز المار و $Z_{\rm s}=R_{\rm a}+JX_{\rm s}$ و موف impedance) نمود إلى الحديث عن هذه المانعه ، بشيء أكثر من النفصيل ، فما بعد .

γ ــ الزاوية δ هي مقدار الازاحة التي تحدث لمحور الفيض الاصلي φ .
 الذي ينطبق مع محور القطب الرئيسي على العضو الدائر ، نتيجة لرد فعل المنتبع .
 و هذا النوع من التأثير لرد فعل المنتج يطلق عليه التأثير المفناطيسي المتعامد لرد

فعل المنتج من مركبة التيار التي تكون في اتفاق مرحلي مع الضغط ع، ويشبه في وهو ينتج من مركبة التيار التي تكون في اتفاق مرحلي مع الضغط ع، ويشبه في طبيعته رد فعل المنتج في آلات التيار المستمر المسمى بهذا الاسم . وتكون 8 في هذه الحالة عبارة عن الزاوية بالدرجات الكهربية التي يتخلف بها محور المجال المغناطيسي الحصلي، القطب الرئيسي و ، المغناطيسي الحصل و عن محور المجال المغناطيسي الأصلي، القطب الرئيسية مع ، الذي ينطيق على محور هذا القطب . أما بالنسبة لمركبة التيار المتعامدة مع ع، في تعطى تأثيراً مغناطيسيا مباشراً على الأقطاب الرئيسية . اذ المك يطلق على هذا النوع من التأثير لرد فعل المنتج اسم التأثير المفناطيسي المباشر لرد فعل المنتج المباشر بالإضافة أو الطرح ، ويتوقف هذا على نوع الآلة هل هي عرك أومولد، كايتوقف على نوع مركبة التيار هل هي سعوية أو حشية (Direct magnetising effect of armature reaction) . بيين شكل (٨ ـ ٣) كيف تنتج التأثيرات المفناطيسية المختلفة لرد فعل المنتح بناء على تعليله إلى مركبتين ، متعامدة و مباشرة .

وكما أننا إعتبرنا أن رد فعل المنتج ، الذي يتمثل في تأثير الفيض المغناطيسي الناشيء عن ملفات المنتج على الفيض المغناطيسي الماقطاب ، يمكن أن يمثل. بالممانعة X ، التي تحدد مع X عانعة التزامن X الآلة ، فانه يمكن إعتبار عانعة تأخذ في الحساب رد فعل المنتح المباشر المكافيء ، ويطلق عليها اسم عانعة التزامن للحور المباشر ر Direct axis synchronous reactance) ، ويرمز لها بالرمز X ، مم عانعة ثانية ، تأخذني الحساب تأثير رد فعل المنتح المتعامدويطلق عليها اسم عانعة التزامن المحور المتعامد ويطلق عليها اسم عانعة الترامن المحور المتعامد ويطلق عليها اسم عانعة الترامن المحور المتعامد ويطلق مساوياً التسائير عمانعة و وحدور المتعامد ويطلق مساوياً التسائير عمانعة و وحدور المتعامد ويطلق مساوياً المسائير عمانعة و وحدور المتعامد ويطلق مساوياً المسائير عمانعة و وحدور المتعامد ويطلق وحدور المتعامد ويطلق المسائين المتعامد ويطلق المنابعة و وحدور المتعامد ويطلق وحدور المتعامد و وحدور المتعام وحدور المتعامد و وحدور المتعام وحد

النزامن 🗶 ه

ب - خاط منجهات الآلة ذات الاقطاب البارزة ونظرية بلوادل ارد Blondel two reaction theory) :


أمكن في حالة الآلة التوربينية التغاضى عن المقريب الناشى، عن استخدام التوافقيتين الفراغيتين الأساسيتين لمنحنى القوة الدافعة المفناطيسية لملفات الأقطاب الرئيسية وملفات المنتج للحصول على القوة الدافعة المغناطيسية ΑΤ_Α، بمعلومية كل من ΑΤ_Α و ΑΤ_Α، ثم استخدامها لتحديد φ أو تحديد القوة الدافعة الكهربية المرحلية عماشرة. وذلك نتيجة التماثل في النكوين بين العضو الدائر والعضو الثابت أولا، ثم ثبوت قيمة المعاوقة المفناطيسية بالنقريب حول أي مسار من المسارات التي تدفع فيها هذه القوى الدافعة المفناطيسية فيوضها.

نجد في الآلات ذات الأقطاب البارزة أن تكرين المضو الدائر يختلف

اختلافا تاما عن تكوين العضو الثابت، فبينا يوجد في الأول، على مدى محيطه، أجزاء حديدية غير منتظمة الاستدارة (هي سطوح الافطماب التي تعطى شكلا مهينا لتحديد أبعاد مطلوبة للشفرة الهوائية)، ثم تجاويف كبيرة (هي الفراغات بين الاقطاب التي تمتليء بملفات التنبيه)، يكون الشائي سطحا اسطوانيا منتظا تتخلله المجارى. وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نوجد العلاقات بين القوى الدافمة المفناطيسية المختلفة على اعتبار أنها تتناسب جميعاً، بمعامل مشترك، مع الفيوض الناشئة عنها، وإنما يجب أن نتعامل مع هذه الفيوض مباشرة. كاأننا لانستطيع أيضا، من باب التقريب المقبول، كا فعلمنا في الحالة السابقة، أن نهمل التوافقيات الفراغية العالمية، في كل من المنتحى الفراغي لملفات الاقطاب الرئيسية، والمنحى الفراغي لملفات المقبول، عالمة المناسب على المنابعة المنتج، ونكتني بالقعامل مع التوافقيتين الفراغيتين الفراغيتين لهدنين

إذا راجعنا ما تم عمله بالنسبة للآلات التوربينية ، تجد أن المطلوب النهائي، لكل ما أجرى من حسابات ، هو تحديد قيمة معامل القنظيم ، على أساس ضغط معين لكل ما أجرى من حسابات ، هو تحديد قيما و الحل V مطلوب على طرق الآلة ، عند تيمار الحل I ، الذي يختلف عن الضغط مرحليما بالزاوية ϕ . وقد بينا العلاقات ، الق تربط بين الكميات المختلفة في خطط المتجهات ، لكي نجد الطريقة التي نستطيع أن تحدد بها $AT_{\rm p}$ ، وهي قيمة الآمبير لفات التي يلزم وجودها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية عند الحمل الكامل ذي يلزم وجودها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية عند الحمل الكامل ذي المواصفات المعطاه ، لكي تعادل الآمبير لفات $AT_{\rm h}$ الناشئة من رد فعل تيار هذا الحمل ، ثم تبقى الأمبير لفات المحسلة $AT_{\rm h}$ المناطيسي المحسل على ضغط طر في V . ونحن في حاجة إلى مثل هذا المنهاج ، لتحديد معامل التنظيم في حالة طر في V . ونحن في حاجة إلى مثل هذا المنهاج ، لتحديد معامل التنظيم في حالة

الآلات ذات الأفطاب البارزة ، نسترشد فيه بمخطط متجهات، مرسوم بمعلومية كل من ATA و AT_R ، للحصول على AT_D هعينة ، وذلك دون التعرض لتحديد قيم الفيوض المختلفة ، التي تعتمد على القيم المختلفة للمعاوقة المغناطيسية المعقدة لمسارات هذه الفيوض ، عندما تؤثر القوى الدافمة المغناطيسية عند نقط مختلفة على المنتج أو على الافطاب المغناطيسية . ولكى ندرك مدى نصيب الحل، الذي أوجده بلوندل لهذه المسالة ، من الصحة ، على هدى الإعتبارات السابقة ، يحب أون نستعرض أولا التفاصيل الكاملة لموضوع رد فعل المنتج في الآلات ذات الافطاب البارزة على النحو التالى :




شکل (۲ – ۲)

ينشأ الفيض المغناطيسي ، الذي يؤثر به رد فعل المنتج على الفيض المغناطيسي للا قطاب الرئيسية ، بفعل القوة الدافعة المغناطيسية لملفات المنتج ، التي يمكن الحصول على القيم المختلفة اما ، عند النقط المختلفة حول محيط المنتج ، باستخدام المعادلة (١٠ – ٣) ، أو المنحني الذي تمشله ، المبين في شكل (٩ – ٣)، مع السماح المفناطيسي (magnetic permeance) (عكس المعاوقة المفناطيسية) ، للثفرة الهوا أنية عندهذه النقط ، محسو با من ناحية المنتج ، والذي نفترض أننا حصلناعلي منحنى توزيعه كما هو مبين في شكل (٩ ـ ٣) (سوف نبين كيفية الحصول على هذا المنحني في باب تصميم الآلات المتزامنة) . ويضرب الاحداثيين الرأسيين ، في المنحنيين السابقين عند النقط المختلفة ، محصل على منحني توزيع الفيض المفناطيسي مم، لرد فعل المنتج على مدى الخطوة القطبية ، كما هو مبين في شكل (٣--٩). بذلك يصبح مطلوبا منا الآن إيجاد قيمة الأمبير لفات AT ، اللازم وضعها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية ، اكى تعطى الفيض المفناطيسي 👵 ، المبين توزيعه على مدى الخطوة القطبية في شكل (٩ ــ ٣) ، والذي نحصل عليه باستخدام منحنى توزيع القوة الدافعة المغناطيسية لملفات الأقطاب الرئيسية ، عند النقط المختلفة على مدى الخطوة القطبية ، مع الساح المغناطيسي للثغرة المواثية عند هذه النقط ، محسوبًا من ناحية القطب ، والذي نفترض أنناحصلنا على منحنى توزیمه کما هو مبین فی نفس الشکل . هذا و یجب أن تقع محصلة ϕ_{A} و ϕ_{A} ، عند النقط المختلفة على مدى الخطوة القطبية ، على منحنى توزيع الفيض المغناطيسي المحصل φ، الذي يعطى القوة الدافعة الكهربية Ε ، ثم الضفط الطرفى ٧ ، عندما يمر تيار الحمل المعلوم I في ملفات المنتج . وهـذه العمليـة يـكاد يكون تنفــذها مستحيلًا على هذا النحو لعدة اعتبارات، أهمها أن الحصول على منحني توزيع معرفة مرفة $\Delta T_{_{D}}$ ، التي تريد تحديدها على أساس معين للفيض المفناطيسي $\phi_{_{0}}$ المحصل ϕ . ثم إن معرفة الفيض المفناطيسي المحصل ϕ ، عـلى أساس قيمة معينة للقوة الدافعة الكبر بية E ، لا يساعد فى شىء ، مادام منحنى توزيع هذا الفيض على مدى الخطوة القطبية غير معلوم ، نظراً لجهلنا بالمنحنى الفراغى لتوزيع المقوة الدافعة المفناطيسية F_R على مدى هذه الحقطوة .


وقد أمكن البلوندل إيجاد طريقة تقريبية ، تعطى نتائج قريبة جداً من النتائج التي تعطيبًا التجارب العملية على الآلة الواقعية ، بحيث بمكن التعويل عليبًا ، واعتبارها صحيحه بدرجة مقبولة من النقريب. وقد أطاق بلوندل على طريقته هذه اسم طريقة رد الفعل المزدوج ، وفرق فيها بين المحورين الأساسيين في الآلة ، اللذين يختلف توزيع الساح المفناطيسي للثفرة البوائية حول كل منهما اختلافا بينا ، بسبب وجود الفجوات بين الاقطاب ، مما يؤدى إلى اختلاف قيمة الفيض المغناطيسي ، الذي تنشئه قوة دافعة مفتاطيسية معينة ، عندما ينطبق محور المتجه الذي يمثلها مع كل محورمن هذين المحورين ، وهما المحورالمباشر والمحرر المتعامد. ونستطيع على أساس نظرية بلوندل،وما أدخل عليها من تعديلات، أن نعود إلى استخدام الكميات ATA و ATR كا استخداما في الحالة السابقة ، مع استخدام ثوابت معينة ، وتمديل في أوضاع المنجهات ، بحيث تأخذ في الاعتبار جميع الموامل المؤثرة السابقة . ويكون ذلك على أساس أن التأثير الناشيء عن رد فمل المنتح ذو نوعين مختلفين ، وهما التأثير المباشر والتأثير المتعامد ، بحيث ينشأ النَّاثير من النوع المباشر عندما يقع محور القوة الدافعة المغناطيسية، التي مقدارها ATA ويمثلها المتجه ، على محور القطب الرئيسي ، وينشأ التأثير من النوع المتعامد عندما يقع محور نفس هذه القوة الدافعة المغناطيسية على محور التعادل بین قطبین رئیسیین . ومن شم نفترض أنه یوجد علی نفس محور ATA أمبیر لفات بالقدار $\alpha_{\rm d} = \alpha_{\rm d} \, {\rm AT}_{\rm d} = \alpha_{\rm d} \, {\rm AT}_{\rm d}$ الحور المباشر يتحدد

بالقيمة بالقيمة بالمقدار مح $T_{c} = \alpha_{c}$ مع الأولى في المقدار مح $T_{c} = \alpha_{c}$ مع الأولى في المقس الوقت، و تعطى تأثيرا على المحور المتعامد تتحدد قيمته بالمقدار بعن القوى بحيث تؤخذ الإعتبارات السابق شرحها، بالمنسبة للمسلاقات المختلفية بين القوى الدافعة المغناطيسية المؤثرة، والساح المغناطيسي الذي يقابلها في المواضع المختلفة، عند تقدير كل من α_{c} ، α_{c} ، اللذين اتضح أنهما يتوقفان على قيمة النسبة بين طول قوس سطح القطب α_{c} ، والحطوة القطبية α_{c} ، التي يرمز اليها بالرمز م α_{c} α_{c}) (سوف نمود إلى تفصيل ذلك في باب تصميم الآلات المتزامنة، و تحد في شكل (α_{c} α_{c}) المنحنيات التي تعطي α_{c} و محد الله له α_{c}) . هذا و نظراً لأن التأثير المتعامد لرد فعل المنتج في المحدور المتعامد يتوقف على و نظراً لأن التأثير المتعامد لرد فعل المنتج في المحدور المتعامد يتوقف على



 ψ AT $_{\rm A}$ cos ψ والمتأثير المباشر في المحور المباشر يتوقف على AT $_{\rm A}$ cos ψ نعتبر أن طول المتجه الذي تنشأ بسببه زاوية الإزاحة 8 هبارة عن AT $_{\rm c}$ cos وأن طول المتجه الذي يعطى قيمة الأمبير لفات $_{\rm p}$ ، اللازم وجودها عنسد الحمل الكامل ، يتحدد بالقيمة ψ AT $_{\rm d}$ sin .

يتضح من هذا كله أننا نستطيع رسم مخطط المتجهات للآلة ذات الأنطاب البارزة ، بطريقه تشبه تلك التى اتبعناها فى حالة الآلة التوربينية ، المبينة فى شكل (٣-٣) ، على النحو التالى:



شکل (۱۱–۳)

 F_{c} بدلا من المتجه F_{A} نرسم الآن ، وفي نفس إنجاه I ، المتجهان F_{A} . AT و يمثل الثانى الآمبير لفات F_{d} . AT و يمثل الثانى الآمبير لفات F_{d} . OM و مصل النقطة F_{d} (نقطـة الآصـل) و نمد OM حتى يقـا بل العمود الساقط عليه من F_{d} (طرف F_{d}) في F_{d} ، فيكون ON هو المتجـه F_{d} المطلوب ، وهو يمثل الآمبير لفات F_{d} اللازم وضعهـا على كل قطب من الآنطاب الرئيسية ، لكي نحصل على الضغط الطرفي V عند الحمل الكلمل . وفيا يلى الملافات التي تبرهن على ذلك :

$$NQ = DS = SL \sin \psi = AT_d \sin \psi = \alpha_d AT_A \sin \psi$$

$$= F_{Ad}$$

SQ = SM $\cos \psi$ = AT_c $\cos \psi$ = α_c AT_A $\cos \psi$ = F_{Ac}

إذا لم يتيسر الحصول على $\alpha_{\rm d}$ و $\alpha_{\rm d}$ من المنحنيين المبينين فى شكل (١٠ - ٣٠)، يمكن حسابهما من المعادلتين الآتيتين :

$$\alpha_{\rm c} = \frac{\alpha_{\rm i} \pi - \sin \alpha_{\rm i} \pi + \frac{2}{3} \cos \frac{\alpha_{\rm i} \pi}{2}}{\pi} \cdot \frac{1}{\frac{4}{\pi} \sin \alpha_{\rm i} \frac{\pi}{2}}$$

$$\alpha_{\rm d} = \frac{\alpha_{\rm i} \pi + \sin \alpha_{\rm i} \pi}{\pi} \cdot \frac{1}{\frac{4}{\pi} \sin \alpha_{\rm i} \frac{\pi}{2}} \cdots (\Upsilon - \S \circ)$$

س م مكن فى بعض الحالات تقريب $\alpha_{\rm a}$ إلى الواحد الصحيح (وهى تساوى $\alpha_{\rm b}$ من فى بعض الحالات تقريباً) ، بحيث تصبح $\alpha_{\rm b}$ $\alpha_{\rm c}$ $\alpha_{\rm c}$ من هذه الحالة تستخدم النسبة $\alpha_{\rm c}$ ، وهى النسبة بين الساح المفناطيسي لكل من مسارى الفيض

المغناطيسي في المحور المتعامد والمحور المباشر ، لرسم مخطط المتجمسات ، الذي لا يختلف عن سابقه في شيء سوى أنها ناخذ SI عملا للا مبير لفات AT ، بدلا من AT ويبين شكل من AT ويبين شكل من AT ويبين شكل المتجمل المتيم المختلفة للمعامل K AL المنسبة في أيضا ، ويعني رسم مخطط المتجمات على هذا النحو الاخير ، أنها اعتبرنا أن الفرق، بين حالتي الآلةالتوربينية والآلة ذات الاقطاب البارزة، يكمن في هذه الحالة في وجود الفجوات الهوائية الكبيرة بين الاقطاب البارزة ، عا يؤدى إلى خفض قيمة الساح المفناطيسي لمسار الفيض في المحاور المتعامدة ، عن قيمتة في المحاور المباشرة (التي يتخد خارج قسمة واحد على طول المثفرة الهوائية عند مور القطب مقياسا لها) ، بالنسبة بكا . قيمتل الفيض المفناطيسي، الذي تنشمه مركبة القوة الدافعة المفناطيسية لرد فعدل فيقل الفيض المفناطيسي، الذي تنشمه مركبة القوة الدافعة المفناطيسية لرد فعدل المنتج في الحور المتعامد ، بنفس النسبة . وهذا يدعونا إلى إعتبار لمزاحة محور م ، المثلة في الزاوية 6 ، ناشمة عن SQ ، الذي يساوى SQ في هذه الحالة ، بدلا من SQ في هذه الحالة ،


: (Synchronous impedance) الماوقة التزامنة

سبق أن ذكرنا أن الفيض المفناطيسي φ_{A} الناشيء عن ملفات المنتج ، وهو الذي يتمثل في وجوده رد فعل المنتج ، يقوم بدور مصابه لذلك الذي يقوم به الفيض المفناطيسي المتسرب φ_{A} ، من حيث أنه ينتج قوة دافعة كهربية مضادة ، ومزنا اليها بالرمز φ_{A} في شكلي (٣-٣) و (١١-٣) . ونظرا لأن كل من φ_{A} في اتفاق مرحلي مع القيار (وذلك باهمال زاوية المخلف المفناطيسي الناشئة عن وجود مفقودات حديدية في مسار الفيض الناشيء عن التيار ، لأن هذا المساريكون أساسا في الهواء)، فان φ_{A} و φ_{A} تكونان في اتفاق مرحلي معاً ،

و يمكن تحديد $E_{\rm o}$ ، مم معامل التنظيم الآلة ، بمعرفة V و I و زاوية الاختلاف المرحلي بينهما I ، دون الحاجة إلى التعرض لكل من I و I ، I و I ، I الاختلاف المرحلي بينهما I ، دون الحاجة I ، كا يتضح من شكلي I ، اذا توفرت لدينيا قيمة I بشقيها I ، I بشقيها I و I ، كا يتضح من شكلي I ، I ، I ، كا يتضح من شكلي I ، I

نستطيع قياس معاوقة الترامن للآلة باجراء اختبارى الدائرة المفتوحة ودائرة القصر عليها. وفى الواقع أننا نحصل من نتائج هدة بن الاختبارين على منحنى لمعاوقة الترامن كدالة لتيار التنبيه ، أو الأمبير لفات على كل قطب من الاقطاب الرئيسية ، وقد سبق شرح طريقة إجراء تجربة الدائرة المفتوحة على المولد ، المحصول على منحنى التخطي المهين في شكل (٧-٣) ، ويكون إجراء إختبار دائرة القصر على المولد بطريقة مصابحة ، إذ يدار بسرعة الترامن ١٥٠ التي يجب الاحتفاظ بها في هذه الحالة ثابتة طوال مدة إجراء التجربة ، وتقصر أطراف المولد مع إدخال أمبير مثر في أحد الخطوط (أو ثلاثة أمبير مترات في الحلوط الثلاثة و أخذ متوسط القراءات) ، لقياس قيمة تيار القصر على المقرة منها) ، ثم القيم المختلفة لنيار التنبية با (التي يمكن حساب قيمة تيار القصر على المناظرة منها) ، ثم القيم المختلفة لنيار التنبية با (التي يمكن حساب قيمة با إلى المناظرة منها) ، ثم

يرسم منحنى خواص القصر (Short circuit characteristic) للآلة ، مع منحنى خواص القصر (۱۲ – ۳) . منحنى الدائرة المفتوحة على نفس للشكل ، كما هو مبين في شكل (۲۱ – ۳) .



عکل(۱۲)

و يلاحظ أن إجراء اختبار دائرة القصر يكون عند تيارات تنبيه صفيرة القيمة، وذلك حتى لاتمر في الآلة تيارات قصر كبيرة،قد تتحبب الحرارة الناشئة عنها في تلف الملفات، ولا يجب أن تزيد قيمة أكبر تيار قصر، يمر في الآلة في خلال هذه التحربة، عن لجا من قيمة تيار الحل الكامل للآلة، كا يراعي أخذ القراءات، بعد أن تزيد قيمة التيار عن الحل الكامل بسرعة كبيرة، بحيث لا يستمر مرور هذه التيارات في الآلة أكثر من دقائق معدودة.

عندما يكون تيار التنبية في الآلة $_{\rm I}$ ، فانها تعطى قوة دافعة كهربية مرحلية مقدارها $_{\rm E}$ ، كما هو مبين في شكل (١٦ – $_{\rm T}$) . فاذا قصرت أطراف الآلة والآمور بافية على ما هي عليه ، يمر في الآلة تيار قصر مرحلي قيمته $_{\rm sc}$ ، وهو

يناظر تيار التنبيه $_{1}$ على هنحنى دائرة القصر المبين على نفس الشكل. و نظراً لأن قيمة الضغط الطرفى $_{1}$ ، على أطراف المراحل المقصورة ، يساوى صفرا ، فان القوة الدافعة الكهر بيـة $_{1}$ تمتص بأكلها في هبوط الضغط النـاشوم عن مرود التيار $_{1}$ القيار $_{1}$ في المعاوقة المتزامنة $_{1}$ وهذا يعنى أن $_{1}$ $_{1}$ في المعاوقة المتزامنة $_{1}$ وهذا يعنى أن $_{1}$ وهذا يعنى أن $_{1}$ ، أو

$$Z_{s} = \frac{E_{o}}{I_{s}} \qquad (r-17)$$

بذلك يمكننا الحصول على القيم المختلفة للمعاوقة المتراحنة،عند تيارات التنبيه المختلفة ، ورسم المنحتى الحاص بها المبين في شكل (١٦ –٣) .

يتضح من دراسة منحنى المعاوقه المتزامنة أنها نظل ثابتة القيمة فى المنطقة الخطية (Straight line region) لمنحنى الدائره المفتّوحة ، ثم تقال بصورة ملحوظة عند حدوث التشبع المغناطيسى فى الآلة . ولكننا مع ذلك نعتبرها ثابتة فى كثير من الاحيان (وهدنا يعنى اهمال ظاهرة النشبع المغناطيسى فى الآلة) ، لان هذا يساعدنا كثيرا فى تحليل بعض الموضوعات الخاصة بتشغيل الآلات المتزامنة تحليلا رياضيا ، يبين لنا تفاصيلها ، ويعطينا نتائج بدرجة مقبولة من النقريب بالنسبة الواقع العملى . وتكون قيمة Z فى الآلات التوريينية أكبر نسبيا منها فى الآلات ذات الاقطاب البارزة ، كما يتضح من عقد المقارنة بين شكلى (r-r) و (11-r) . وقد يبلغ هبوط الضغط النسبى فى الآلات التوريينية ($\frac{iZ}{v}$) و (11 من تيارات القصر ، التى قد تنشأ فى بحموعات القوى يساعد على حماية المولدات من تيارات القصر ، التى قد تنشأ فى بحموعات القوى (fault) فى الجموعة . لذلك يندر حماية هذه المولدات ، بسبب حدوث خطأ (fault)

. (overload relays)

طرق تعيين معامل التنظيم:

يعتبر معامل التنظيم من المواصفات الهامة للآلة ، التي نحتاج كثيرا إلى تحديدها ، وخصوصا فيا يتعلق بتنظيم ضغطها (Voltage control) ، أو تشغيلها على التوازى (Protection) ، مع آلات أخرى ، وتختلف طرق تعيين معامل التنظيم على حسب المعلومات مع آلات أخرى ، وتختلف طرق تعيين معامل التنظيم على حسب المعلومات المتوفرة لدينا عن الآلة ، التي قد تكون عبارة عن بيانات التصميم الواردة من المصنع ، أو نثائج اختبارات جرت عليها في المصنع ، أو قنا باجرائها بأنفسنا في المهمل . ونستطيع في بعض الأحيان ، إذا توافرت الظروف المناسبة ، تحميل الآلة بالمواصفات المطلوبة ، وقياس الضغط مع الحمل ، وبدون الحمل ، حتى يمكن حساب معامل التنظيم من القراءات الفعلية .

وفيما يلى عرض للطرق المختلفة التي تنبع لتعيين معامل التنظيم ، باستخدام بيانات التصميم ، أو نتائج الإختبارات ، أو كليم) معا .


و المسيطة (simple ampere – turn method) المسيطة (simple ampere – turn method) المسيطة (simple ampere – turn method) المسيطة الأميير لفات البسيطة (المسيطة المحمد في هذه الطومية المحمد في هذه المحلومية المحمد و المحمد و

تيار الحل الكامل I ، كاهو مبين في شكل (I –I) . برسم I و I وبينهما زاوية (I + I) نحصل على I ، وقد سبق أن شرحنا كيف يتم الحصول على قيمة I ، ثم معامل التنظيم I ، باستخدام هذه المعلومات ، عند شرح طريقة رسم مخطط المنجهات الذي جاء في شكل (I –I) . وقعطى هـذه الطريقة في الواقع أرقاما لمعامل التنظيم تقل عن القيمة الحقيقية في الآلات العادية .

: (Armature teaction method) حطريقة رد فعل المنتج

نحتاج فى هذه الحالة إلى المعلومات اللازمة لرسم مخطط المتجهات الحـاص بالامبير لفـات كما ورد فى شكل (٣-٣)، بالنسبة للآلات الانصاب البارزة ، وتعتبر هذه ورد فى شكل (١١-٣)، بالنسبة للآلات ذات الانطاب البارزة ، وتعتبر هذه الطريقة فى الواقع تطبيق عباشر لرسم كل من هذين المخططين .

عند إبحاد معامل التنظيم بهذه الطريقة تعدل أوضاع المتجهات أحيانا، بحيث تكون F_R في إتجماه F_A عودية على إتجماه F_A ، كما هو مبين في شكل F_A بالنسبة لنوعي المولدات .



شکل (۱۳ - ۳)

 γ حريقة المعاوقة المتزامنة (Synchronous impedance method) فعناج في هذه الحالة إلى منحنى الدائرة المفتوحة ومنحنى خواص القصر لحساب قيمة Z_s كما سبق شرحه . كما محتاج إلى قيمة Z_s المقاومة المرحلية الفعالة لملفات المنتج ، وقد نحصل عليها مع بيانات التصميم أو بالتجربة . تحسب قيمة عانعة النزامن المرحلية من العلافة Z_s Z_s

 $E_o = \sqrt{(V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_s)^2}$

ومن ثم يمكن حساب معامل التنظيم . هذا و نظرا لآن قيمة $Z_{\rm s}$ ليست ثابتة ، فان قيمة معامل التنظيم تختلف على حسب $Z_{\rm s}$ التى نستخدمها ، والتى تكون عادة عند تيار التنبيه المناظر الامبير لفات $\Delta T_{\rm s}$ و تعطى هذه الطريقة أرقاما العامل التنظيم أكبر من حقيقتها بكثير في الواقع .

على على المناسع على المناسع على المناسع على المناسع المن

(Zero - Power - Factor saturation curve method)

نحتاج في هذه الحالة إلى منحنى الدائرة المفتوحة ، و منحنى التشبع عند الحمل الكامل بمعامل قدره يساوى الصفر ، الذي نحصل عليه بأخيذ قراءات الضغط المرحلي على أطراف الآلة و تيار التنبيه (الذي نحسب منه ، 1 ، الآمبير لفات على كل قطب) عند إدارة الآلة بسرعة الترامن ، من موضميلها بالتيار الثابت القيمة العند معامل قدرة متأخر يساوى الصفر (يكون ذلك بتوصيل بمانعة حثية ثلاثية المراحل على أطراف الآلة تأخذ تياراً مرحلياً مقداره الممبير . ويضبط التيار على قيمة الحل الكامل الثابتة المقيمة قيمة الحمانعة كلما تغيرت قيمة تيار المتنبيه) .


يبين شكل (17-7) منحنى الدائرة المفتوحة ، ومنحنى الشبع عند الحل الكامل بمعامل قدرة متأخر صفر . إذا فرضنا أنه عندما تكون قيمة الآمبير لفات على كل قطب من أقطاب الآلة AT_p ، تكون قيمة القوة الدافعة الكهربية E_p على المنحنى الأول ، و E_p على المنحنى الثانى ، فلا بد أن قيمة الصفط الطرفى E_p ، مع نفس تيار الحل E_p عند معامل قدرة متأخر ، يقع بين الصفر والواحد الصحيح ، تقع بين E_p . لكي نحصل على قيمة E_p ، عند معامل قدرة معين

ويلاحظ أننا في الواقع استخدمنا في هذه الطريقة المعاوقة المتزامنة ، وهبوط الضغط الناشيء عنها مرة أخرى ، ولكن يمتاز الطريقة ، في هذه المرة عن المرة السابقة ، في أن هبوط الضغط و IZ يقاص في ظروف هذا الحل الكامل فعلا ، عا يجعلنا نحصل على نتائح أقرب ما تكون إلى الواقع العملي ، لذلك فاننا نعمد في بعض الاحيان ، عند تو افر المعلومات اللازمة ، إلى وسم منحني التشبع عند الحل الكامل بمعامل قدرة صفر أولا ، بطريقة بواتيه ، ثم نحسب معامل التنظيم بالمعلومات المستخرجة هنه ، كما سبق شرحه أعلاه .

طريقة بوانييه لرسم منحني التشبع عند حمل ممين عمامل قدره صفر:

(The Potier method of determining load characteristics at zero power factor):

 Z_s , R_a , X_s^a , X_A , AT_A وق مساب قيم مساب قيم الدائرة المفتوحة للآلة . وف هذه الحمالة استطيع رسم منحنيات الحمل (load characteristics) المختلفة ، بمساملات قدرة مختلفة ، بالاستفادة من الطرق المختلفة لحساب معامل الشنظيم على النحو التالى : الفرض أننا نريد رسم منحني النشيع عند حمل معين Y_s ومقدم (متقدم معند منحني النشيع عند حمل معين Y_s ومقدم (متقدم معند منحني النشيع عند حمل معين Y_s



شکل (۳۰ ۱٤)

أو متأخر ﴾ . نفرض قبما مختلفة للصفط ... ، ٧٤ ، ٧٤ و نحمدد عنــد كل قيمة منها ، باحدى الطرق السابقة ، و باستخدام بيانات النصميم المتوفرة لدينا، قيمة الأمبير لفات المناظرة على كل قطب ATp3, ATp2, ATp1. ويتحدد المنحنى المطلوب عملى نفس محماور منحنى الدائرة المفتوحمة بالاحممداثمات ن في ميدين في (V_2, AT_{p2}) ، (V_1, AT_{p1}) شكل (١٤ حـ٣). وبنفس الطريقة يمكننا أن نحصل على منحني النشبع عند الحمل (V_2, AT'_{p2}) ، (V_1, AT'_{p1}) ا يقسامل قدرة (V_2, AT'_{p2}) و (V_2, AT'_{p2}) واحدة هي نقطة القصر ، التي تكون قيمـة الضفط الطرفي المرحل فيهــا يساوي صفراً ، و يكون معامل القدرة المتأخر عندها يساوى الصفر تقريبا أيضا ، بصبب وجود ممانعة التزامن الحثيثة ذات الفيمة الكبيرة بالنسبة لمقاومة ملفات المنتج ونحن نهتم من بدين كل هدنه المنحنيات . ($\theta = an^{-1} rac{X_s}{R_s} rac{\pi}{2}$) اهتماما خاصا بمنحى التشبع عند الحل الكامل بمعامل قدرة صفر ، حيث يمكن إجراء النجربة الخاصة به وأخذ قراءاتها بسبولة في المعمل ، كما أنه يمكننا رسم هذا المنحني بمعرفة قراءة واحدة عليه (الصفط الطرفي مع الأمبير لفات المناظرة على كل قطب ، ويمكن حسابها أيضا من بيانات التصميم كما هو مبين أعلاه) إلى جانب قراءة تجربة دائرة القصر عند نفس تيار الحل I ، وذلك على النحو المبين في شكل (٣٧ -٣) ، كما يأتي : النقطة ي مأخوذة من تجربة دائرة القصر، بمعنى أن OS يساوى AT ، وهي الأمبير لفات اللازم وجودها على كل قطب من الأقطاب الرئيسية الآلة لكي يمر فيها تيار الحــل الكامل المرحلي عند قصر أطرافها . ويكون الجزء SB مساويا AT ، وهي أميبر لفات رد فعل المنتح ، والجزء OB مساويا

AT ، وهي الامبير لفات اللازمة لإنشاج مركبة الضفط IZ التي تعبادل هبوط الضَّفَظُ في كلِّ من المقاومة المرحلية ، وعانمة التسرب المرحليه . ويمكن تحديد S أولا ، مم كل من H ، B من بيانات النصميم مباشرة ، ولكننا نحناج في حالتنا هذه إلى نقطة أخرى على هنحني النشبع عند الحمل الكامل بمعامل قدره صفر ، وهي النقطة C ، لتحديد كل من H , B . يظل رد فعل المنتج ، وكذلك مبوط الضغط IZ ، كما هو تقريبا عند النقطة ي ، نظراً لعدم تغير قيمة التيار أومعامل القدرة . \cdot AT $_{\rm A}$ + AT $_{\rm z}$ = CQ = OS لذلك نرسم $^{\rm CD}_{\rm Q}$ أفقيا من نرسم من Q المنحني (أو الحط المستقيم في الواقع) الذي يوازي الجزء الأول من منحنى الدائرة المفتوحة ابتداء من ٥ (الذي نستطيع أن نعتبره خطا مستقياً) فتتحدد النقطة P على هذا المنحنى . نسقط العمود PD على CQ لتحديد النقطة D ، حيث يكون QD مساويا AT ويكون CD مساويا AT . بذلك يمكن تحسيسديد كل هن H, B حيث ATz = OB = QD ، وحيث ويكون اBS = IZ, PD = IX ، ويكون $BS = DC = AT_A$ المثلث CQP مساويا ومشابها تقريبا للثلث SOH . ويمكن برسم مثلثات عائلة للثلث PQC ، وتقع رءوسها على منحنى الدائرة المفتوحة ، تحديد نقط أخرى مثل c ، تقم على أطراف قواعدها ، وعلى منحني التشبع المظلوب في نفس الوقت . وهذه هي طريقة بو انبيه في رسم منحني النشبع عند حل مدين بمعامل قدرة صفر ، مم استخدام المعلومات التي نحصل عليها في حساب معامل الننظيم كما سبق شرحه .

ملحوظة : أن تكوين المثلث PQDC يتم فى الواقع على الأساس الآتى : يتضع من شكل (١٣ – ٣-) أننا نستطيع أن نعتبر أن الفرق العددى بين V ، E يتضع من شكل (١٣ – ٣-)

هو IX تقريباً . فاذا كانت النقطة P على منحنى الدائرة المفتوحة تمثل الصغط E ، فان الحنط DC يكون في مستوى الصغط V ، إذا كان طول PD يساوى IX . فاذا كان الحقط DC يمثل الأمبير لفات AT ، اللازمة لمعادلة تأثمير رد فعل المنتج عند تيار الحمل المعلوم ، فان النقطة C تقع على منحنى النشيع المطلوب ، ونظراً لأن طول الكثيرة المساوى تقريباطول IZ في المعتاد ، فان التفرقة بينها لامعنى لهامع التقريبات الكثيرة المشار اليها .

أما بالنسبة لتكوين المملت OHS فن الواضح أن E=IZ في هذه الحالة (دائرة القصر) لآن V يساوى صفراً ، فيكون الفرق العددى بين V هو V الذي يمثله HB ، كما هو مبين في شكل (V - V أ) . لذلك فاننا نستطيع رسم مثلث بو اتيم بمعلومية V = V الحال ما V و V = V المعلومات V = V المعلومة V = V المعلومة V = V المعلومة V = V المعلومة V = V المعلومات V = V المعلومة V = V المعلومة V = V المعلومة V = V = V المعلومة V = V = V = V المعلومات V = V

امثلة علولة على الباب الثالث

1 — a 3— phase stator has 4 slots per pole per phase and there are 4 conductors in series per slot. Plot to scale the distribution of magnetomotive force in the airgap (a) when the current in phase I is maximum; (b) π/6 later than (a); (c) π/2 later than (a). The maximum current per phase is 10 A, and the variation with time is sinusoidal. Full pitch coils are being used.

يبين شكل (٢ – ٣) حل الجزء (a) ، غاية ما فى الآمر أننا نحتاج إلى إيجاد قيمة ، حتى يمكن تحديد مقياس الرسم ، وذلك على النحو النالى :

$$q = 4$$
, $u = 4$, $\sqrt{2} I = 10$, $\alpha = \frac{180}{12} = 15^{\circ}$
 $k_w = k_d = \frac{\sin 30}{4 \sin 7.5} = 0.959$

$$F_{m} = 4 \times 4 imes rac{10}{2} imes 0.959 = 76.6$$
 أمير افغا/قطب

بالنسبة لحل الجزء (b) يعدل وضع المتجه F_1 (وتبعا لذلك F_3 , F_2)، بحيث يصتع الزاوية $\frac{\pi}{6}$ متقدما في إتجاه الدوران، ويعاد رسم منحنى القوة الدافعة المفناطيسية لملفات المنتج بنفض الطريقة السابقة : ويكرر ذلك مرة أخرى ، مع تقديم F_1 (وهعه F_2 , F_3) الزاوية $\frac{\pi}{2}$ في إتجداه الدوران، المحصول على حل الجزء (c) .

2 — A 1500 KVA, 3 phase, star connected, 50 c/s synchronous generator runs at 375 r.p.m. and has a terminal voltage of 3300 V at full load. The open circuit characteristic of the machine at normal speed is as follaws:

 Induced E.M.F, volts/phase
 1500
 1900
 2100
 2300
 2500

 Field current, amps
 56
 81
 106
 158
 300

The field winding has 60 turns per pole. The armature has a leakage reactance drop of 8% and a resistive drop of 1%. The stator has 144 slots each containing 4 conductors. Find the regulation for full load 0.8 power factor lagging.


نحصل أولا على منحني الدائرة المفنوحة بدلالة الامبير لفات على كل قطب

النبيه في N_f I كما هو معطى ، وذلك بضرب تيارات النبيه في N_f I كما هو معطى ، وذلك بضرب تيارات النبيه في N_f I = 60 = N_f

E_{ph} : 1500 1900 2100 2300 2500

N_f I_f : 3360 4860 6360 9480 18000

نرسم منحنى الدائرة المفتوحة ، كما هو مبين فى شكل (١٥ – ٣).



$$V = \frac{3300}{\sqrt{3}} = 1.05 \quad V$$
, $p = \frac{60 \times 50}{375} = 8$,

2p = 16

$$q = \frac{144}{16 \times 3} = 3$$
 , $\alpha = \frac{360 \times 8}{144} = 20^{\circ}$

$$k_{w} = k_{d} = \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = 0.96$$

$$\frac{I R_{a}}{V} \times 100 = 1 , IR_{a} = 19.05 V$$

$$\frac{IX_{l}}{V} \times 100 = 8 , IX_{l} = 152.4 V$$

$$T_{ph} = \frac{4 \times 144}{2 \times 3} = 96$$

$$I = \frac{1500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3300} = 262 A$$

 ${
m AT_A} = 1.35 imes rac{96}{8} imes 262 imes 0.96 = 4050$ آمبر لفه/نطب

باستخدام طريقة رد فعل المنتج نحصل على AT_R (المناظرة الصفط E) من منحنى الدائرة المفتوحة ، ثم نحصل على E_0 من عظط المتجهات ، كما هو مبين فى شكل (١٥ – ٣) ، وأخيرا نحصل على E_0 من منجنى الدائرة المفتوحة ، كما هو مبين فى شكل (١٥ – ٣) بالأسهم .

$$E = \sqrt{((V\cos\phi + IR_a)^2 + (V\sin\phi + IX_1)^2)}$$

$$= \sqrt{(1525 + 19.06)^2 + (1143 + 152.4)^2} = 2017 V$$

$$\phi'(E, I) = \tan^{-1} \frac{1295.4}{1544.05} = 40^{\circ}$$

$$AT_R = 5700 \qquad \qquad \text{with } |AT_P = 9000 \qquad \text{with } |AT_P = 9000 \qquad \text{with } |AT_P = 9000$$

 $E_o = 2275 \text{ V}$

$$\epsilon = \frac{2275 - 1905}{1905} = 0.194 = 194 \%$$

يمكننا حل هذه المسأله باستخدام طريقة المعاوقة المتزامنة على النحو النالى :

$$IZ = \sqrt{(IR_a)^2 + (IX_i)^2} = \sqrt{(1905)^2 + (152.4)^2} = 164V$$

 $AT_z = 320$, $AT_{fl} = AT_A + AT_z = 4370$

با يجاد الضغط المنساظر لـ AT_{i_1} من منحنى الدائرة المفتوحة كما هو مبين فى شكل (١٥ كـ ٣٠) نحصل على مركبة الضغط IZ_{i_1} ، اللازم لمادلة هبوط الضغط فى معاوقة النزامن ، ومن ثم نحصل على Z_{i_2} وكذلك IX_{i_1} ، كما يأتى .

$$IZ_s = 1780 \text{ V}$$
 , $Z_s = \frac{1780}{262} = 6.8 \Omega$

$$IX_s = \sqrt{(IZ_s)^2 - (IR_a)^2} = \sqrt{(1780)^2 - (19.05)^2} = 1780$$

E_o =
$$\sqrt{(\text{V}\cos\phi + \text{IR}_a)^2 + (\text{V}\sin\phi + \text{I}\text{X}_s)^2}$$

= $\sqrt{(1525 + 19.06)^2 + (1143 + 1780)^2} \cong 3300 \text{ V}$
 $\varepsilon = \frac{3300 - 1905}{1905} = 0.75 = 75 \%$


وهى قيمة مبالغ فيها جداً، وأكبر بكثير من الحقيقة ، كماسبق ذكره عند شرح هذه الطريقة . وتنشأ هذه المبالغة بسبب رصد يIZ على الجزء المستقيم من منحنى الدائرة المفتوحة ، بينما يحب أن تكون يZ محسوبة على الجسرز ، المنحنى ، أى فى منطقة التشبع ، لأن هذا أقرب إلى الواقع العملى .

3 — A 1000 KVA, 6600 V, 3 phase, star connected synchronous generator has the following open and short circuit characteristics:

Field amp. turns	0	1100	3300	5500	7700
Induced E.M.F/phase	0	1880	4950	6600	7520
Short circuit current	0	75	2 25	3 75	525

Find the regulation of the machine when running on full load 0.8 power factor lagging.

نستخدم طريقة الآمبير لفات البسيطة للحصول على معامل التنظيم ، ولا نحتاج في هذه الحاله إلى هبوط الضفط في كل من X_1 و X_2 ، كها كان الآمر في المثال السابق ، لآننا نحصل من منحني خواص الفصر على AT_n له AT_n و AT_n ، بحيث تكون AT_n هناظرة الضفط V . نحصل على تساوى بحوع AT_n و AT_n ، بحيث تكون AT_n هناظرة الضفط V . نحصل على AT_n من مخطط المتجهلات باستخدام AT_n و AT_n ، كها هدو حبين في شكل AT_n من مخطط المتجهلات باستخدام AT_n و AT_n ، كها هدو حبين في شكل AT_n) .



$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810 \text{ V} , \quad AT_R = 2400$$

$$I = \frac{1000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 87.5 \text{ A} , \quad AT_{fl} = 1285$$

$$AT_p = 3350 , \quad E_o = 5000 \text{ V}$$

$$\varepsilon = \frac{5000 - 3810}{3810} = 0.304 = 30.4 \%$$

يمكن حساب معامل النفظيم في هذه الحالة أيضا ، كما سبق في المثال الأول ، باستخدام طريقة المعاوقة المتزامنة . و استطيع أن نحصل على نتيجة أفضل في هذا المثال باستخدام معاوقة التزامن المحسوبة في منطقة التشبع ، و تحصل عليها ، كما في شكل (١٩ –٣) ، بقسمة قسراءات منحثى الدائرة المفتوحة على قراءات منحنى خواص القصر المناظرة على النحو التالى :

AT: 1100 3300 5500 7700

Z_s: 25 22 17.65 14.35

نستطيع أن نهمل تأثير R (العدم وجودها في المسألة) ، ويتضح من المثال السابق أن ذلك لن يفير في النترجة شيئا .

IX_s
$$\underline{\smile}$$
 IZ_s = 14.35 \times 87.5 = 1256 V
E_o $\underline{\smile}$ $\sqrt{(V\cos\phi)^2 + (V\sin\phi + IX_s)^2}$
 $\underline{\smile}$ $\sqrt{(3048)^2 + (2286 + 1256)^2}$ $\underline{\smile}$ 4680 V
 $\varepsilon = \frac{4680 - 3810}{3810} = 0.222 = 22.2 \frac{0}{0}$

وهي أقل من القيمة التي حصلناعليها أولاً . وقد نشأ ذلك نتيجة لإستخدامنا

أقل قيمة له Z في منطقة التشهيع ، بينها حصلنا في المثال الأول على قيمة عالية جدا ، نتيجة لإستخدامنا أعلى قيمة له Z في منطقة قد الخط المستقيم لمنحنى الدائرة المفتوحة . ويتركز عيب طريقة معاوقة التزامن ، في الحصول على معامل التنظيم ، على هذا التذبذب الكبير في النتائج التي تعطيها ، على حسب قيمة Z التي نستخدمها ، حيث تختلف قيمة Z اختلافا كبيرا في منطقة الحساب ، كما يظهر في شكل حيث تختلف قيمة ي اختلافا كبيرا في منطقة الحساب ، كما يظهر في شكل وفي الواقع أننا لا نلجا إلى استخدام ي (أو X) ، في الحسابات الحساصة بالآلات المترامنة ، إلا عند عمل تحليل نوهي (qualitative analysis) ، لكي نتائج نوعية (qualitive results) ، وهي نتسائج تبين لنسا كيف نصرف تحسير الأمور فقط ، وفي أي إتجاء تتطور العلاقة بين الحدود المختلفة ، بصرف النظر عن النتائج الكمية (quantative results) ، التي تربط بين هذه الحدود ربطا حسابيا صحيحا ، عند عمل تحليل كمي (quantative analysis) ، كما سنفعل وبطا حسابيا صحيحا ، عند عمل تحليل كمي (النتائج النوعية إلى نتائج كمية سليمة ، يجب علينا قياس Z (أو X) تحت ظروف النشفيل الموجودة .

4 — A 3-phase, salient pole synchronous generator is rated at 1200 KVA and 6600 Volts. The armature has 9 slots per pole, each containing 6 conductors, and the open circuit characteristic of the machine was obtained by the following points at normal speed;

phase e.m.f. : 2890 3460 4040 4610 V Exciting current: 17 2.15 28 41 A

The rotor has 125 turns per pole and the leakage reactance drop in the armature is 10 % of normal voltage, assuming a ratio of pole arc to pole pitch of

0.67, find the regulation for full load, 0.8 power factor lagging.

تستخدم فی هذه الحالة طریقة رد فعل المنتج برسم مخطط المنجهات الآلة ذات الآقطاب البارزة ، كما فی شكل (۱۲ – γ ب). و نطبق المعادلة (۱۰ – γ) ذات الآقطاب البارزة ، كما فی شكل $\alpha_i = \frac{2}{3}$ بمرقة α_a بمرقة α_a بمرقة من شكل (۱۰ – α_a) :

$$\alpha_{c} = \frac{\frac{2}{3} \pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3}}{4 \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0.45 ,$$

$$\alpha_{\rm d} = \frac{\frac{2}{3} \pi + \frac{\sqrt{3}}{2}}{4 \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0.855$$

$$I = \frac{1200 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 105 \text{ A}, \text{ V} = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810$$

$$\alpha = \frac{360 \times p}{S} = \frac{180}{3 q} = \frac{180}{9} = 20^{\circ}$$
,

$$q = \frac{9}{3} = 3$$

$$k_w = k_d = \frac{\sin 30}{3 \sin 10} = 0.96$$

$$\frac{T_{ph}}{p} = \frac{3p \times 2p u}{2 \times 3 \times p} = qu = 3 \times 6 = 18$$


$$AT_A = 1.35 \times 18 \times 105 \times 0.96 = 2445$$

$$AT_c = a_c AT_A = 0.45 \times 2445 = 1100$$

 $AT_d = \alpha_d AT_A = 0.855 \times 2445 = 2090$

يهمل تأثير R ويؤحذ إلا من طرف V عوديا على I ، وبذلك نجمد أن :

 $E = \sqrt{(V \cos \phi)^2 + (V \sin \phi + I X_1)^2}$



 $1X_1 = 0.1 V = 381 V$

$$E = \sqrt{(3048)^2 + (2286 + 381)^2} = 4050$$

تيار القنبيه المناظر ا $_{\rm E}$ يساوى 28 أمبير ، وبضربه فى 125 عدد اللفات على كل قطب نحصل على $_{\rm AT}$ وتساوى 3500 أمبير لفه على كل قطب $_{\rm C}$ يرسم مخطط المنجهات بمعرفة $_{\rm AT}$ و $_{\rm AT}$ و $_{\rm C}$ $_{\rm AT}$ كا سبق شرحه بالنسبة لشكل (۱۱ – ۳)، وذلك كما هو مبين فى شكل (۱۷ – ۳): والشكل المعدل (۱۷ – ۳ب) ، وذلك كما هو مبين فى شكل (۱۷ – ۳):

$$\phi' = \tan^{-1} \frac{2667}{3048} \stackrel{\text{on}}{=} 41^{\circ}$$

$$AT_p = 5100$$
 , $I_f = \frac{5100}{125} = 40.8 \text{ A E}_o = 4600 \text{ V}$

$$\varepsilon = \frac{4600 - 3810}{3810} = 0.207 = 20.7 \%$$

بمكن حل المسألة حلاتقريبيا ، دون الحاجة إلى استخدام α و α ، وذلك باهمال بروز الأفطاب (neglect effect of saliency) ، وهذا يعنى أن نرسم خطط المتجهات على نمط مخطط متجهات الآلات التوريبنية ، كما فى شكل (١٢ مخطط المتجهات على نمط مخطط متجهات الآلات البسيطة بمعنى آخر . يتكون عظط متجهات الأمبير لفات في هذه الحالة من $\Delta T_{\rm e}$ التى حصلنا عليها، وتساوى 3500 أمبير لفه على كل قطب ، و $\Delta T_{\rm e}$ التى حسبناها وتساوى 2445 أمبير لفه على كل قطب ، و $\Delta T_{\rm e}$ التى حسبناها وتساوى 5500 أمبير لفه على كل قطب ، ثم $\Delta T_{\rm e}$ الناتجة منهما ، وهى تساوى 5500 أمبير لفة على كل قطب (المتجه المتقطع شكل (١٠ – ٣)) . نجـد أن تيـار التغبيه $\Delta T_{\rm e}$ تصمح قيمته (المتجه المتقطع شكل (١٠ – ٣)) . نجـد أن تيـار التغبيه ومعامل تنظيم قيمة أعلى لتيار التغبيه ومعامل التنظيم قيمة أعلى ليروز الأقطاب ، وهذا يفسر لنا لماذا يكون معامل التنظيم فى الآلات فات الأفطاب البارزة المناظرة .

5 - A 5000 KVA, 6600 V, 3 — phase, star — connected alternator has a resistance of 0.075 ohm per phase. Estimate by the zero power — factor method the regulation for a load of 500 amps at power factor of (a) unity, (b) 0.9 leading, (c) 0.71 lagging, from the following open — circuit and full — load, zero — power — factor curves;

field current amps.	32	50	75	100	140
induced line (phase) e.m.f., Volts	3100 (1795)	4900 (2840)	6600 (3815)	7500 (4340)	8300 (4800)
saturation curve zero p.f., Volts	0	1850 (1069)	4250 (2455)	5800 (3350)	7000 (4045)

Find also the armature leakage reactance and the armature reaction ampere turns at full load, if there are 150 turns on each pole.

القيم الممطأة بين قوسين للصفط المرحلي المناظر، وهي جزء من الحل، إذ أن الممطى في رأس المسأله هو قيم الضفط الحطي، و يجب أن يكون الحل دائما على أساس القيم المرحلية، حتى لا يحسدت خطساً. نحصل على ء IZ من شكل على أساس القيم المرحلية، حتى لا يحسدت خطساً.

$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3815 \text{ V} , \quad IZ_s = 825 \text{ V}$$


$$I = \frac{5000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6600} = 437 \text{ A}$$

$$Z_s = \frac{825}{437} = 1.89 \Omega ,$$

$$X_s = \sqrt{(1.89)^2 - (0.07)^2} = 1.89 \Omega$$
(a) unity p.f.: E_o = $\sqrt{(V + IR_a)^2 + (IX_s)^2}$,
$$I = 500 \text{ A}$$

$$E_o = \sqrt{(3815 + 37.5)^2 + (950)^2} = 3977$$

$$\varepsilon = \frac{3970 - 3815}{3815} = 0.0407 = 4.07 \%$$



(b) 0.9 leading

$$\varphi_1 = 25^{\circ}~45'$$
 , $E_{\circ} = 3500~V$

$$\varepsilon = \frac{3500 - 3815}{3815} = -0.0825 = -8.25 \%$$

(c) 0.71 lagging

$$\phi_2 = 45^{\circ}$$
 , $E_{\circ} = 4550$

$$\varepsilon = \frac{4550 - 3815}{3815} = 0.193 = 19.3 \%$$

نحقق هذه النتيجة بالحساب كما يأتى:

$$E_{o} = \sqrt{(V\cos\phi + IR_{a})^{2} + (V\sin\phi + IX_{s})^{2}}$$

$$= \sqrt{(2690 + 37.5)^{2} + (2690 + 950)^{2}} = 4557$$

$$\varepsilon = \frac{4550 - 3815}{3815} = 0.193 = 19.3 \%$$

للحصول على ممانعة النسرب ورد فعل المنتج ننشىء مثلث بواتييه ، بالطريقة التى شرحناها سابقا ، وكما هو مبين فى شكل (١٨ – ٣) ، فنحصل على النتائج الآنمة :

IZ = 350 V , Z =
$$\frac{350}{437}$$
 = 0.8 Ω
X₁ = $\sqrt[4]{Z^2 - R^2_a} \approx 0.8$


تيار التنبيه المناظر لرد فعل المنتج عند الحل الكامل:

$$I_t = 32 - 6 = 26 \text{ A}$$

$$AT_A = 26 \times 150 = 3900$$
 أمبير لفة/قطب

ملحوظه : يستخدم لإيجاد معامل الننظيم فى مثل هذه المسأله غطط يطلق عليه اسم المخطط السويدى (swedish diagram) ، ويتم تكوينه واستخدامه ، كما هو مبين فى شكل (١٩ ـ٣) ، على النحو التالى :

 $i_{\rm fo}$ تيار التنبيه المناظر اللامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$ نيار التنبيه $i_{\rm fd}$ مي الامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$ AT هي الامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$ AT هي الامبير لفات $i_{\rm fo}$ AT ويمثله $i_{\rm fo}$



على الضغط V عند الحمل الكامل بمهامل قدره صفر DR . DR يمثل DR المقطر DR وهو عمودى على DR والمعارض أو المنابع المناظر المنابع المناظر DR والمعارض على جزء من محيط دائرة ، يقع مركزها DR على DR . لذلك نصل DR ونقيم عودا من سنتصفه يقابل DR في النقطة DR . للحصول على DR وتيار التنبيه المناظر الامبير لفات DR عندمهامل قدرة متأخر DR ومنابع المناظر الامبير لفات DR عندمهامل قدرة متأخر DR فيكون DR بحيث يصنع الزاوية DR مع DR ، ويقطع قوس الدائرة DR في DR ، فيكون DR مثلا لتيار الثنبيه المطلوب .

نحصل من شكل (١٩ ـ٣) على معامل التنظيم عند الحل الكامل (١٩ ١٤٥) حيث :

$$i_{fp} = 105 \ amps$$
 , $E_{\circ} = 4450 \ V$
$$\epsilon = \frac{4450 - 3815}{3815} = 0.1665 = 16.65 \ \%$$

مسائل عل الباب الثالث

1 — The effective resistance of a 2200 — V, 50 - cycle, 440 — KVA, 1 — Phase alternator is 0.5 Ω.On short — circuit a field current of 40 A gives the full — load current of 200 A. The electromotive force on open - circuit with the same field excitation is 1160 V.

Calculate the synchronous impedance and reactance.

- 2 If a field excitation of 10 A in a certain alternator gives a current of 150 A on short circuit and a terminal voltage of 900 V on open circuit, find the internal voltage drop with a load current of 60 A.
- 3 A 550 V, 55 K V A, 1 phase alternator has an effective resistance of 0.2 Ω. A field current of 10 A produces an armature current of 200 A on short circuit and an electro motive force of 450 V on open circuit. Calculate (a) The synchronous impedance and reactance, and (b) The full load regulation with power factor 0.8 lagging.
- 4 Determine the voltage regulation of a 2000 V,
 1 phase alternator giving a current of 100 A at
 (a) unity power factor, (b) power factor 0.8 leading,
 and (c) power factor 0.71 lagging, from the test
 results: Full load current, 100 A, is produced
 on short circuit by a field excitation of 2.5 A. An
 electromotive force of 500 V is produced on open

circuit by the same excitation. The armature resistance is 0.8 Ω .

- 5 A 1500 K V A, 6600 V, 3 phase, star connected alternator with a resistance of 0.4 Ω and reactance of 6 Ω per phase, delivers full load current at power factor 0.8 lagging, and normal voltage. Estimate the terminal voltage for the same excitation and load current at 0.8 power factor leading.
- 6) Define the voltage regulation of a synchronous generator and mention the factors which affect it.

 A 1000 KVA, 3 phase, 50 c/s, star connected alternator has a voltage regulation of 25 % when its terminal voltage is 3300 V and driven at 375 r.p.m. The number of slots per pole per phase is 3 and the winding factor is 0.96. If the flux per pole is 5.81 megalines, calculate, the number of conductors per slot. Draw the short circuit characteristic of the machine assuming it to be a straight line.
- 7 Explain how a rotating field is produced in a 3 phase synchronous machine.
- A 3 phase, 6600 V, 12 pole, star connected synchronous generator with a total number of slots of 108 and 6 conductors per slot, gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Induced E.M.F per phase 0 1880 4950 6600 7520 8180 Field amp. turns per pole 8 1100 3300 5500 7700 9900 Find the percentage regulation of the machine when delivering an output of 1400KVAat0.8power factor lagging.

Take distribution factor 0.96, and neglect armature leakage reactance and resistance drops.

8 — The open circuit test on a 1800 KVA 3 phase, 50 c/s, 6600 V, 8 pole, star connected synchronous generator gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Induced E.M.F/phase 0 2175 3152 4000 4500 4900

Ampere turns/pole 0 1000 2000 3500 5000 7000

The armature has 72 slots and 5 conductors per slot. The field winding has 180 turns per pole. Resistance and leakage reactace drops are neglected. (a) Find the field current and percentage regulation at full load 0.8 p.f. lagging, (b) Sketch the winding arragement for 4 poles.

9 — A 2000 KVA, star connected, 50 c/s, 6600 V alternator with 48 poles has 228 turns in series per phase. The winding factor is 0.96. The saturation curve at rated speed is as follows;

Induced E.M.F,/phase 0 6000 6600 7200 7800

Ampere turns/pole 0 4750 5720 6800 8500

Find the regulation for full load at 0.8 power factor lagging.

10 — A 1250 KVA, 3 phase, star connected, 50 c/s synchronous generator runs at 300 r.p.m. and has a terminal valtage of 3300 V at full load. The stator has a total number of slots of 180, each containing 5 conductors and the no load saturation curve is as follows:

 Induced E.M.F, volts/phase 1500
 1900
 2100
 2300

 Field current, amps
 56
 81
 106
 158

The field winding has 60 turns per pole and the armature has a leakage reactance per phase of 1.2 ohms and negligible rasistance.

Find the regulation for full load at 0.8 power factor lagging.

- 11 Describe one method for synchronising a synchronous machine on an infinite bushar system.
- A 1500 KVA, 6600 V, 3 phase synchronous generator has the following open circuit and short eircuit characteristics:

Line voltage 0 1815 3620 4940 5940 6600 7400 7920

Short circuit current 0 57.8 115,6 173.3 — — — Field amp. turns/pole 0 1100 2200 3300 4400 5500 7150 8800

Find the regulation at full load 0.8 power factor lagging.

12 - A 5000 K.V.A., 6600 V, 50 c/s, 3 phase, star connected alternator runs at 250 r.p.m. and has the following saturation curve:

Exciting current (amps) 0 100 150 200 250 400 Induced E.M.F.(line value) 0 4800 6550 7500 8000 8700

The armature has 360 slots with two conductors per slot.

The effective armature resistance and leakage reactance are 0.042 ohm and 1.01 chms respectively. If the field winding has 68 turns per pole, find the regulation

for full load 0.8 power factor lagging.

13 — a — A salient pole machine is more stable than a machine with a cylindrical rotor. Discuss this statement in detail.

a 3 — phase delta connected synchronous gererator rated at 1875 KVA, 480 volts, 60 c/s,3600 r.p m. has an open — circuit characteristic determined by the following data:

80 100 120 140 40 60 Field Amp 20 600 642 222 435 553 625 656 Line voltage

The stator winding, consisting of single turn coils, is disposed in 15 slots/pole. There is one coil side in every slot and the coil span is 2/3 of the pole pitch. The stator resistance measured between two terminals is 0.00145 ohm, and leakage reactance is 0.098 ohm/phase. The field winding has 214 turns/pole. Find the regulation for full load current at 0.707 p.f. lagging. Why are the coils chorded by one third of a pole pitch?

14 — Describe the connections usually employed in a generating station for the purpose of synchronising any of the generators with the infinite bus bars.

The open circuit test on a 3 phase, 50 c/s, 6600 V, 8 pole, star connected synchronous generator gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Induced E.M.F/phase 0 2175 3152 4000 4500 4900

Ampere turns/pole 0 1000 2000 3500 5000 7000

The armature has 96 slots and 4 conductors per slot. The

field winding has 180 turns per pole and the leakage reactance drop is 10 %. If the machine is delivering an output of 1650 KVA at 0.8 power factor lagging, find the field current and the percentage regulation.

15 — The field from of a 3 phase, 50 c/s alternator measured from the neutral plane to the middle of the pole is as follows:

distance in ems. 0 1 2 3 4 5 6 7 10 induction in air gap 0 350 2000 4200 7100 9000 9000 9000 9000 (lines/sq. cm.)

The curve is symmetrical about the centre. The alternator has 8 poles and 72 slots, with 10 conductors in each slot. The active length of the conductor is 40 cms.

(a) Find the phase and line E.M-Fs. of the star connected alternator. (b) Sketc the winding arrangement of the armature, being single layer with

two plane end turns.

16 — Draw diagrams giving the armature M. M. F. distribution of a 3 phase machine at two different instants and prove that the fundamental component rotates in space at the same speed of the poles.

A 3 phase, 6600 V, star connected synchronous generator, with 9 slots per pole and 6 condutors per slot, gave the following open circuit characteristic at normal speed:

Field current (amps) 14 18 23 30 43

Torminal volts 4000 5000 6000 7000 8000

The field winding has 150 turns per pole and the leakage

reactance of the armature is 8 %. Determine the field current when the machine is delivering an output of 2000 KVA at 0.8 power factor lagging.

17 — A 1000 KVA, 6600 V, 3 phase, star connected synchronous generator has the following open and short circuit characteristics:

Field amp. turns 0 1100 3300 5500 7700 9900 Induced E.M.F./phase 0 1880 4950 6600 7520 8180 Short circut current 0 75 225 375 525

- If the reactance drop is 8 % and the resistance drop is 2 % of the normal voltage, find the regulation of the machine when nunning on full load 0.8 power factor lagging.
- 18 Determine the voltage regulation of a 2000 volts,
 1 phase alternator giving a current of 100 A at
- (a) unity power factor (b) power factor leading 0.71
- (c) power factor 0.71 lagging.
- From the test results; Full load current, 100 A is produced on shortcircuit by a field excitation of 2.5 A, an E.M.F. of 500 V is procuded on open—circuit by the same excitation. The armature resistance is 0.8 ohm.
- 19 A 5000 K.V.A., 6600 V, 3 phase, star connected alternator has a resistance of 0.075 chm per phase. Estimate by the Z.P.F. method the regulation for a load of 500 A at power factors (a) unity, (b) 0.9 leading, (c) 0.71 lagging, from the following open circuit and full load. Z.P.F. curves:

Field current A,	Open circuit terminal voltage V	Saturation curve
20		Z.P.F., V
32	3100	0
50	490 0	_
	4900	1850
75	6600	4250
100	7500	
140	•	580 0
140	8300	7000

20 — The table gives data for open—circuit, short—circuit and full—load Z.P.F. measurments on a 6 pole,440 volts, 50 cycles, 3— phase, star connected alternator.

The effective obmic resistance per phase is 0.15 obm. Field Current A 8 10 12 O.C. ter. Volts 156 288 396 440 474 530 568 592 S C. Current A 11,4 22.8 34.2 40 45.6 57 68.4 Z.P.F. ter Volts 80 206 314 398 16 18 610 625 460 504

Determine the percentage regulation for full—load output of 40 A at rated voltage and 0.8 power factor lagging, by synchonous Impedance and ampereturns methods and from Z.P.F. curve, by Potier triangle method. Determine also the leakage reactance of the machine and field current to overcome armature reaction.

21 - A 1000 K.V.A. 11000 V, 3-phase, star—connected alternator has an effective reoistance of 2Ω per phase. The characteristics on open circuit and with full load current at zero power factor, and the open circuit

core losses are:

Field current	o c.c. ter V	core loss KW	zero p. f. V	
40				
50	7000	7.5	<u> </u>	
110	12 500	16.6	8500	
140	13750	22.4	10500	
180	15000	33.5	12400	

Deduce by the zero — power — factor method (a) the percentage regulation for full load at a lagging power factor of 0.8. Find also (b) the efficiency at this load, given that the field circuit has a resistance of 0.5 ohm and that the mechanical losses amount to 10 KW

اليات الرابع

خواص تشغيل الآلات المتزامنة

(Operation Characteristics of synchronous machines)

أولا _ الاكن المنزامنة على حمل منفصل

(Synchronous Machine on isolated load)


تشمفهل الآلة المتزامنة عمانعة نزامن البتة :

(operation of synchronous machine with constant synchronous reactance):

سبق تعريف مما نعة الترامن . وهي ليست ثابتة القيمة ، إلا في الجزء الخطي من منحني الدائرة المفتوحة ، كما يظهر في شكل (١٦–٣) . وهدا يعني أنسا نستطيع أن نفترض أن مما نعة الترامن ثابتة القيمة ، إذا أهملنا ظاهرة التشبع في الدائرة المفناطيسية للآلة . وهو اجراء نلجاً اليه ، في كثير من الأحوال ، حق يمكننا تحليل بعض الظواهر الخاصة بالآلات الكهربية ، وذلك عندما يقف منحني الدائرة المفتوحة ، الذي لانستطيع التعبير عنه بمعادلة رياضية ، حائلا دون الحصول على تحليلات رياضية متسلسلة . وفي هذه الحسالة يكون التحليل نوعيا ، الحصول على تحليلات رياضية متسلسلة . وفي هذه الحسالة يكون التحليل نوعيا ، وليس كميا ، بمعني أننا نستطيع أن نستخاص من النتائج بعض القواعد العامة ، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه النتائج من الناحية الحسابية البحتة . وقد ولكننا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذه النتائج من الناحية الحسابية البحتة . وقد نلجاً أحيانا إلى عمل بعض القياسات ، وتعديل النتائج التي حصلنا عليها ، على ناجاً أحيانا إلى عمل بعض القياسات ، وتعديل النتائج التي حصلنا عليها ، على ناهيا ، على المنا المنا النهائية المنائع المنائع المنائع النهائية المنائع المن

هدى ما يتمخض عن هذه القياسات ، بحيث استطيع الاطمئنان في النهاية إلى أن النتائج قد استقامت مع الحسابات الصحيحة .

إن اعتبار الآلة المتزامنة ذات معاوقة تزامن ثابقة القيمة ، يمكننا في الواقع من دراسة خواص تشفيلها باستخدام دائرة كهربية بسيطة ، مكونة من القوة الدافعة الكهربية و ع ، موصلة مع معاوقة التزامن ومعاوقة الحمل على النوالى ، كا هو مبين في شكل (١ – ٤ أ) . نفترض أولا أن تيار التنبية قد ثبت عند قيمة معينة في هذه الحالة ، عا يعني ثبوت قيمة و ع ، ونبحث في تأثير تغيير الحمل ، ومعامل قدرة الحل ، على الملامح المختلفة لحواص تشفيل الآلة ، وأهمها بالنسبة للولدالضغط الطرفي ومعامل التنظيم .




فاذا فرضنا أن المولد يدور بسرعة الترامن الثابتة ، وأن تيار التنبيه قد ثبت عندقيمة معينة ، محيث تحصل على قوة دافعة كهربية ثابتة معينة قيمتها \mathbf{E} ، فان الضغط الطرق \mathbf{v} ، الذي يعادل هبوط الضغط \mathbf{IZ} في معاوقة الحل \mathbf{z} ، يتوقف على قيمة

تيار الحمل Ι ، وزاويته المرحلية φ مع هذا الضفط ، وكلاهما يتونف بدوره على قيمة المعاوقة Ζ ، وطبيعتها ، كما هو مبين في مخطط المنجهات في شكل (١ – ٤ ب) و يمكننا ، في هذه الحالة ، باعتبار معاوقة النزامن Σ ثابنة ، ربط الحدود المخنافة في الدائرة بالعلاقات الاتجاهية الآنية ، وذلك بالرجوع إلى مخطط المتجهات ، وعلى أساس أن كل حد يمثل كمية موجهة (Vector) (١) و

$$\begin{split} \dot{E}_{o} &= \dot{V} + \dot{I} \ \dot{Z}_{s} \ , \ \dot{V} = \dot{E}_{o} - \dot{I} \ \dot{Z}_{s} = \dot{I} (R_{1} + jX_{1})^{*} \\ \dot{V} &= \dot{I} \ \dot{Z}_{1} \ , \ \dot{E}_{o} = \dot{I} (\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{s}) \ \dots \ (\xi - 1) \\ \dot{E}_{o} &= \sqrt{(V\cos\varphi + IR_{a})^{2} + (V\sin\varphi + IX_{s})^{2}} \\ \dot{E}_{o}^{2} &= (IR_{1} + IR_{a})^{2} + (IX_{1} + IX_{s})^{2} \ \dots \ (\xi - Y) \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} \\ \dot{I}_{o} &= \dot{I}_{o} \\ \dot$$

⁽١) سوف نضع نقطة فوق الحرف عند اعتباره كمية موجهة ٠

 $X_1 = \omega L = -\frac{1}{\omega C}$ على حسب X_1 ما اذا كانت بمانعة سموية أو حثية .




مهادلة خط مستقيم $V_s = E_s - IX_s \longrightarrow N_s$ مهادلة خط مستقيم مهادلة قطع ناقس $V_s = E_s = N_s$ مهادلة قطع ناقس خاله مهادلة ناقس خاله ناقس

و تحصل فى جميع الحالات على نفس تيار القصر I_{sc} ، وذلك بوضع Z_{sc} يساوى صفراً (أو Z_{sc} أيضا يساوى صفراً) فى المعادلتين Z_{sc} ، Z_{sc} ، Z_{sc} .

$$\dot{\mathbf{I}}_{cs} = \frac{\dot{\mathbf{E}}_{\circ}}{\dot{\mathbf{Z}}_{s}}$$
 , $\mathbf{I}_{cs} = \frac{\mathbf{E}_{\circ}}{\dot{\mathbf{Z}}_{c}}$

وتبلغ قيمة تيار القصر I_{sc} حوالى 150% من تيار الحمل الكامل، في الآلات الحديثة ، وقد تقل عن ذلك أيضا بالنسبة الآلات التوربينية الكبيرة ، حيث يراعى عدم تأثرها ببعض الآخطا. (faults) التي تحدث في بحوعات القدرة الكبيرة (Big power systems) .

وتتغير قيمة معامل التنظيم ع بتغير قيمة الصغط الطرق V ، بطبيعة الحال ، ويمكننا حسابها بالتعويض من المعادلة $(Y-\xi)$ في معادلة معامل التنظيم $\frac{E_0-V}{V}=\frac{E_0}{V}=\frac{E_0}{V}$ عند القيم المختلفة لمعامل القدرة ، بطريقة مشابهة لتلك التي اتبعناها في حالة هنحنيات الضغط ، وذلك من حيث تشبيت تيار الحمل عند قيمة همينة ، و تغيير معامل القدرة للحصول على منحنى بعينه ، و يبين شكل $(Y-\xi)$) هذه المنحنيات .



ملحوظة هامة ؛ تجب ملاحظة أن كلا من IR_a و IR_a الواردة فى مخطط المتجهات ، بالإتجاه المعطى ، ليست هى هبوط الضفط فى مقاومة ملفات المنتج، ويمانعتها لكل مرحلة ، على الترتيب ، وإنما هى مركبة الضفط E اللازمة لمعادلة هذا الهبوط ، كما سبقت الاشارة اليه من قبل . لذلك يجب ، عند التعويض عن

بدراسة كل من شكلي (٧ - ٤ ب) و (٣ - ٤ أ) نحصل على النتائج النوعية الآتية: عند تشغيل المولد المتزامن بقيار تنبيه ثابت يقل الضغط الطرفى ٧ ، وتزداد بالتالى قيمة معامل التنظيم ، كلما زادت قيمة تيار الحمل ، وذلك عندما يكون معامل القدرة متأخرا ، بحيث يزداد معدل الانخفاض فى قيمة الضغط الطرفى ، والازدياد فى قيمة معامل التنظيم كلما قلت قيمة معامل القدرة المتأخر . ويكون معامل التنظيم ذا قيمة موجبة فى هذه الحالة .

عندما يصبح معامل القدرة منقدما تزداد قيمة الصغط الطرف (بالنسبة للاحمال التي تقل كثيرا أو قليلا عن الحل الكامل) ويصبح معامل التنظيم ذا قيمة سالبة ، ويزداد معدل الارتفاع في قيمة الضغط الطرفي ، وكذلك معدل الازدياد في قيمة معامل القدرة المتقدم . هذاو نستطبع في قيمة معامل القدرة المتقدم . هذاو نستطبع أن تحصل على ضغط طرفي ثابتة القيمة تقريبا ، ومعامل تنظيم يساوى الصفر، عند معامل قدرة متقدم قريب من الواحد الصحيح ، وذلك عند الحل الكامل ، والاحمال التي تقل عن ذلك .

حساب الضفط الطرق ومعامل التنظيم عند حمل ممين :

إذا كان معلوما لدينا قيمة القيار I ، وزاوية اختلافه المرح لى φ مع العنط الطرق V ، يمكننا حساب قيمة V من المعادلة V ، وذلك بعد الحصول على قيمة V من منحنى الدائرة المفتوحة للآلة ، بمعرفة قيمة تيرار التنبيه V (أو الأمبير لفات على كل قطب V ، الذى نفترض أنه يظل ثابتا . وفي هده الحالة V بد أن تكون لدينا قيمة معلومة لكل من V V V المعالى V واعتبار أن V وأحيان كثيرة V ، ويمكن حل المسألة بالرسم بالطريقة المبينة في شكل V ، التي سبق توضيحها ،

وفى بعض الآحيان يكون معلوما لدينا قيمة القدرة الفعالة للحمل P ، بالوات لكل مرحلة ، بدلا من قيمة التيار ، ومعامل قدرة الحمل φ ، ويتمين علينا تحديد قيمة الضغط الطرف V ، مع وجود بقية المعلومات السابقة . ويكون الحل فى هذه الحالة على النحو التالي :

$$P = VI \cos \phi$$
 , $I = \frac{P}{V \cos \phi}$ ···· ($\xi - r$)

$$IR_a \times V \cos \phi = PR_a \quad \cdots \quad (\xi - \xi)$$

$$Q = VI \sin \phi$$
 , $Q = P \tan \phi VAR$

$$... IX_s \times V \sin \phi = QX_s ... (\xi - \delta)$$

$$E_o^2 = V^2 + 2 IR_a \times V \cos \phi + 2 IX_s \times V \sin \phi + I^2 (R_a^2 + X_s^2) \cdots (\xi - 1)$$

: ناهادلة الجديدة في ٧٤ ، نجد أن (٤-٦)
$$V^{4} - [E^{2}_{o} - 2(PR_{a} + QX_{s})]V^{2} + (R^{2}_{a} + X^{2}_{s}) \left(\frac{P}{\cos \varphi}\right)^{2} = 0 \dots (٤-V)$$

$$: كان الدرجة الشائية في ٧٤ على الخط وهذه معادلة من الدرجة الشائية في ٧٤ + C = 0$$

$$= 1$$


$$b = -[E_{o}^{2} - 2(PR_{a} + QX_{s})]$$

$$C = (R_{a}^{2} + X_{s}^{2}) \left(\frac{P}{\cos \varphi}\right)^{2} = Z_{s}^{2} \left(\frac{P}{\cos \varphi}\right)^{2}$$

$$V = \sqrt{\frac{-b \pm \sqrt{b} \cdot 2 - 4C}{2}} = \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^{2} - 4C}}{2}} (1 - A)$$

وقد اخترنا القيمة ذات الاشارة الموجبة فقط لانها تعطى الضغط الاكبر، وبالتالى مفقودات تحاضية أقل فى ملفات المنتج،

لمامل القدرة ، وذلك للحصول على ضغط طرق ثما بت القيمة .



مثال محلول :

a 3-phase, 50 c/s, 3300 V synchronous generator is rated at 520 KVA. It has a leakage reactance and armature resistance drops of $8^{\circ}/_{0}$ and $2^{\circ}/_{0}$ respectively. With the full load rated current circulated in the machine on short circuit, when driven at normal speed, there was an excitation of 2800 ampere turns on each pole of the rotor. The machine gave the following no laod magnetisation curve at normal speed

phase e.m.f.: 920 1620 2050 2300 AT/pole 2000 4000 6000 10000

i) Draw the saturation curve at full load zero power factor, and hence determine the percentage regulation at full load 0.8 p.f. leading.


ii) Find the terminal voltage when the generator is delivering 340 KW at 0.8 p.f. lagging, and with the excitation adjusted to 7000 ampere turns per pole.

(i)
$$I = \frac{520 \times 1000}{\sqrt{2} \times 3300} = 90.85 \text{ A}$$
, $V = \frac{3300}{\sqrt{3}} = 1905 \text{ V}$
 $IX_1 = 1906 \times 0.08 = 152.4 \text{ V}$, $IR_a = 38.1 \text{ V}$,

 $R_a = 0.42 \text{ ohm}$
 $IZ = \sqrt{(152.4)^2 + (38.1)^2} = 157.4 \text{ V}$,

 $AT_z = 357$

 $AT_A = AT_{fl} - AT_z = 2800 - 350 = 2450$ أمير لفة/نطب



الساب معامل التنظيم نبدا أو لا بشعبين معاوقة التزامن هند الحمل $\cdot (\xi - 0)$. $\cdot (\xi - 0)$. $\cdot (\xi - 0)$ كاهو مبين فى شكل $\cdot (\xi - 0)$. $\cdot (\xi - 0)$ كاهو مبين فى شكل $\cdot (\xi - 0)$. $\cdot (\xi - 0)$ كاهو مبين فى شكل $\cdot (\xi - 0)$. $\cdot ($

بالرجوع إلى منحنى الدائرة المفتوحة نجمد أنه عند ضبط التنبيه على 7000 أمبير لفة على كل قطب تصبح قيمة ، B تساوى V 2150 ، وللحصول على الضغط المرحلي على أطراف المولد نطبق المعادلة (٨ ــ ٤) على النحو التالي :

$$P = \frac{340000}{3} = 113250 \text{ W},$$

$$Q = P \tan \phi = 85000 \text{ VAR}$$

$$R_a = 0.42 \text{ ohm}, \quad X_s = 3.66 \text{ ohms}$$

$$b = -[4.6 \times 10^6 - 2(0.113250 \times 0.42 \times 10^6 + 0.085)]$$

$$\times 3.66 \times 10^6)]$$

$$= -[4.6 \times 10^6 - 0.7172 \times 10^6] = -3.8828 \times 10^6$$

$$c = (3.69)^2 \left[\frac{0.11325 \times 10^6}{0.8} \right]^2$$

$$= 13.6 \times 0.02 \times 10^{12} = 0.27 \times 10^{12}$$

 $V_{i} = \sqrt{\frac{3.883 \times 10^{6} + \sqrt{13.92 \times 10^{12}}}{2}} = 1950 \text{ V}$

 V_L (terminal voltage) = 1950 $imes \sqrt{3}$ = 3380 V الضغط الخطى : (Power relations) علاقات القدرة

 $b^2 = 15 \times 10^{12}$, $b^2 - 4c = 13.92 \times 10^{12}$

عندما يكون الصفط الطرفى ∇ فولت (الصفط على طرفى الآلة لكل مرحلة ، وهو نفس الصفط المرحلى للحمل) ، وتيار الحمل Γ أمبير ، وزاوية الاختلاف المرحلى بينها Γ ، فان قدرة المخرج (output power) ، التى تعطيه الآلة لكل مرحلة فى الحمل ، والتى نرمز لها بالرمز ، Γ ، تصبح Γ وات .

فاذا كانت $_{\rm e}$ هى القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى كل مرحلة من ملفات المنتج، يفعل الأمبير لفات $_{\rm e}$ $_{\rm e}$ على كل قطب ، نجد كما هو مبين فى شكل ($_{\rm e}$ $_{\rm e}$ $_{\rm e}$) (سبق أن رمزنا لهذه الزاوية بالرمز $_{\rm e}$ $_{\rm$

في مخطط المتجهات الحاص بالآمبير افعات) ، وتكون قدرة المدخل الكهربية في مخطط المتجهات الحاص بالآمبير افعات) ، وتكون قدرة المدخل الكهربية (Electrical power input) ويطلق على هذه أيضا اسم قدرة المنتج المرحلية (armature phase power) ويطلق على هذه أيضا اسم قدرة المنتج الم قدرة كهربية ، وهي عبارة عن الفدرة (لكل مرحلة) التي يحولها المنتج الى قدرة كهربية ، ويأخذها المنتج من عمود الادارة على شكل قدرة ميكانيكية . فاذا أضفنا إلى هذه القدرة المفقودات الحسديد (iron or core losses) ، ومفقودات الحسديد (iron or core losses) ، الى تأخذها الآلة الكهربية من الآلة الميكانيكية ، على شكل قدرة ميكانيكية ، لتحويلها إلى قدرة كهربية من الآلة الميكانيكية ، على شكل قدرة ميكانيكية ، لتحويلها إلى قدرة كهربية ، Γ في الحمل الكهربي . و بذلك يكون معامل الجودة الآلة الكهربيدة . Γ

بتحليل ، V, E في إتجاه 1 نجمد ، بالرجوع إلى شكل (٧, E بيان :

$$P_e = E_o I \cos (\phi + \delta) = I (V \cos \phi + IR_a)$$

= $VI \cos \phi + I^2 R_a$ (ε-4)

وهذا يعنى أن جزءا من القدرة الكهربية $P_{\rm e}$ ، وهو المعطى بالحله $I^{\rm 2}R_{\rm a}$ المعادلة ($P_{\rm e}$)، يتبدد على شكل مفقو دات نحاسية (قدرة كهربية) في ملفات المنتج، وتبقى قدرة المخرج $P_{\rm e}$ VIcos التى تعطى للحمل الكهربي، هذا وتتحدد قيمة $P_{\rm e}$ في المعادلة ($P_{\rm e}$) على حسب تيار الحمل $P_{\rm e}$ ، ومعاوقة التزامن $P_{\rm e}$ ، كا سبق بيانه في الباب الثالث، ويمكن إيجاد كل من $P_{\rm e}$, بالرجوع إلى شكل ($P_{\rm e}$) على النحو التالى:

بعد رسم خطط المنجهات من E , V , I باستخدام کر ، کا سبق شرحه فی

المباب الثالث ، ثرسم IZ_s من نقطة الآصل IZ_s ،ثم نرسم الحنط Obac يصنع الزاوية IZ_s مع IZ_s من IZ_s مع IZ_s من نقط مبين في شكل IZ_s من نقط IZ_s من نقط مبين في شكل IZ_s من نقط IZ_s من نقط مبين في شكل IZ_s من نقط من

 $\theta = \tan^{-1} \frac{X_s}{R_a}$ مین $\theta = IZ_s$ هی θ متقدما علی θ بالزاویة θ ، θ متقدما علی θ بالزاویة θ ،

Oa = Oc - Ob = $E_o \cos (\theta - \delta)$ - $V \cos \theta = IZ_s \cos \phi$ $V \cos \theta = IZ_s \cos \phi$ $V \cos \theta = IZ_s \cos \phi$

 $P_{o1} = VI\cos\phi = \frac{V}{Z_s} \left[E_o\cos(\theta - \delta) - V\cos\theta \right]$ (٤ – ١٠) : و ممكن بطريقة عائلة اثبات أن

 $P_{e1} = E_o I \cos(\phi + \delta) = \frac{E_o}{Z_s} [E_o \cos \theta - V \cos (\theta + \delta)] (\xi - V \cdot)$

ويمكن تعديل ها تين المعادلة ين بحيث تطبقان على المحرك المتزامن ، على النحو التالى :

 $P_{e1} = \left(\frac{E_o}{Z}\right) [V\cos(\theta - \delta) - E_o\cos\theta]$

$$P_{o1} = \left(\frac{V}{Z_s}\right) \left[V\cos\theta - E_{o}\cos(\theta + \delta)\right] (\xi - V)$$

و باعتبار أن $\frac{\pi}{2} = \theta$ تقريباً يمكن تقريب هذه المعادلات إلى :

$$P_{\circ 1} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{VE_{\circ}}{Z_{\circ}} \sin \delta \stackrel{\checkmark}{=} V I \cos \Phi$$

$$P_{e1} = \frac{E_{o}V}{Z_{s}} \sin \delta \underline{\infty} E_{o}I \cos \psi \dots (\xi - 1)$$

هذا و نظراً لآن الزاوية θ تكون قريبة جداً من $\frac{\pi}{2}$ لآن X_s أكبر كثيرا $\theta=\frac{\pi}{2}$ ، فأنه يمكن تبسيط المعادلتين (-1-3) ، باعتبار R_s على النحو التالى :

$$P_{e1} \stackrel{\Sigma}{=} \frac{E_{\circ}}{Z_{s}} V \sin \delta = E_{\circ} I \cos (\phi + \delta)$$

$$P_{o1} \stackrel{\Sigma}{=} \frac{V}{Z_{s}} E_{\circ} \sin \delta = V I \cos \phi$$

$$(\xi - V)$$


بجد أن $P_{e1} \ \underline{\phi} \ P_{e1} \ \underline{\phi} \ P_{e1}$ في هذه الحالة ، وهذه نتيجة حتمية لإعتبار أن $P_{e1} \ \underline{\phi} \ P_{o1}$ ، لأن هذا يعنى ضمنا أن $P_{e1} \ P_{e1}$ ، عا يؤدى إلى اختفاء حد المفقودات الحرارة التي تقبدد في ملفات المنتج بالقيمة $P_{e1} \ P_{e2}$ ، وهي الفرق بين المعادلة بين الحرارة التي تقبد في ملفات المنتج بالقيمة $P_{e1} \ P_{e2}$ ، ويتبين لنا من المعادلة $P_{e1} \ P_{e2}$ أن كلا من قدرة المدخل الكهر بية $P_{e1} \ P_{e2}$ ، وقدرة المخرج $P_{e2} \ P_{e3}$ ، للآلة المتزامنه ، يتناسب مع جيب الزاوية 8 (أو مع الزاوية 8 مقدرة بالزوايا نصف الفطرية إذا كانت

صغيرة). وهذه الزاوية δ هي التي تحدد مقدار الازاحة التي تحدث لحداور الفيض المفناطيسي ϕ ، التي تنطبق أصلا مع محاور الاقطاب الرئيسية ، وذلك بفعل الفيض المفناطيسي ϕ ، للفات المنتج ، حتى تقيع في النهاية على محاور الفيض المفناطيسي المحصل ϕ . ويطلق على الزاوية δ عادة اسم زاوية الحمسل (torque angle) ، كايطلق عليها أيضا اسم زاوية عزم الدوران (torque angle) ، ويتضح من المحادلة (δ (δ) ، وحدة قيمة δ ، وبالتالي قيمة تيار التنبيه ، يؤدى إلى زيادة قدرة المخرج لكل وحدة من الزاويه δ (δ) ، وهسذا يعزز من اتزان الآلة .

ثانيا - تشفيل موادى غزامه على النوازى على حمل منفهال (Paral el operation of two synchronous generators on isolated load)

يبين شكل (P-3) مولدى تزامن متصلين على التوازى ، ويغذيان معا حملا منفصلا يتمثل فى المعاوقة Z ، حيث E_1 هى القوة الدافعة الكهربية المرحلية ، المتولدة فى ملفات المنتج بفعل الأمبير لفات AT_p الموجودة على كل قطب ، بالنسبة للآلة الأولى ، و E_2 بالنسبة للآلة الثانية ، و E_3 هى معاوقة التزامن للآلة الأولى و E_2 بالنسبة الآلة الثانية ، و E_3 بالنسبة الآلة الثانية ، و E_3 بالنسبة فى تيار الحلى الكلى E_3 بالألة الألولى و E_3 التيار الخلى الكلى E_3 .

إذا أمكن جعل الآلتين تولدان قوتين دافعتين كهربيتين متساويتين تماما فى القيمة ، ومتفقتين معامرحاياً ،كل منها تساوى ، ﴿ ﴿ ﴾ وَانِنَا نَحْصُلُ عَلَى عَلَاقَةُ بِسَيْطَةً لِسَيْطَةً لِسَيْطَةً اللَّهِ النَّهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّالَى :



دگل (۱-۱) گذ

$$\dot{V} = \dot{I} \ \dot{Z} = \dot{E}_{0} - I_{1} \ \dot{Z}_{1} = \dot{E}_{0} - I_{2} \dot{Z}_{2} \dots \dots (\xi - V)$$

$$\therefore \dot{I}_{1} \dot{Z}_{1} = \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2} , \dot{I} = \dot{I}_{1} + \dot{I}_{2}$$

$$\dot{I}_{1} = \dot{I} \frac{\dot{Z}_{2}}{\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2}} , \dot{I}_{2} = \dot{I} \frac{\dot{Z}_{1}}{\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2}} (\xi - V)$$

تبين المعادلة (١٤ – ٤) أن الآلتين تتقاسمان التيار الكلى آ بينها بنسبة عكسية لمعاوقتي التزامن فيها ، وذلك إذا استطعنا الاحتفاظ بالشرط السابق قائما طول الوقت ، هذا وعلى الرغم من الوقت ، هذا وعلى الرغم من أننا لانستظيع أن ندعى القدرة على الاحتفاظ بهذا الشرط دون خلل طوال وقت تشغيل الآلتين على التوازى ، إلا أننا نستطيع أن نبرهن على أن طبيعة تكوين كل من المولدين تساعد على القضاء آليا على الآثار التي تترتب على نشوء تكوين كل من المولدين تساعد على القضاء آليا على الآثار التي تترتب على نشوء اختلاف في القوة الدافعة الكهربية المرحلية في المولدين ، ونظراً لان القدرة التي يساهم بها كل مولد تتوقف على زاوية الحل 8 ، فان أهم الآثار ، التي تعنينا في يساهم بها كل مولد تتوقف على زاوية الحل 8 ، فان أهم الآثار ، التي تعنينا في

هذا المضمار ، هي تلك التي تترتب على تقدم متجه القوة الدافعة الكبربية في أحد المولدين على متجه القوة الدافعة الكبربية في الآخرى ، نتيجة لزيادة في صرعة الآولى ، أو ابطاء في صرعة الثانية .

نفرض أولا أن الآلتين متماثلتان ، وتدوران بدون حمل ، وأن القوتين الدافعة في الكهر بيقين E_2 ، E_1 متساويتان في القيمة ، ومتفقتان معاً مرحلياً . هذا يمنى أنه بالنصبة للدائرة الخارجية ، التي يغذيها المولدان ، يكون المتجهان اللذان يمثلان القو تين منطبقين تمام الانطباق. أما بالنسبة للدائرة الداخلية ، المتكونة منهما معاً علىالتوالى ، فان هذين المتجهين يكونان متساويين فىالمقدار ومتضادين في الاتجاه ، بحيث لاينتج عنهما أي تيار في الدائرة المذكورة . فاذا أسرعت الآلة الاولى قليلاً ، فإن هذا يؤدى إلى تقدم متجه القوة الدافعة الكبر بية فيها ، وهو E₁ ، بالزاوية 26 ، على متجه القوة الدافعة الكهربية في الآلة الثانية ، وهو وذلك كا هو مبين في شكل (٦ – ٤ ب)، بالنسبة الدائرة الداخليـة بين ${
m E}_2$ المولدين ، وفي شكل (٦ – ٤ ح) ، بالنسبة للدائرة الخارحية لهما مصا . وينتج عن ذلك وجود قوة دافعة كهربية محصلة \mathbf{E}_{s} تعمل على تمرير التيار \mathbf{I}_{s} في الدائرة الداخلية بين المولدين ، كما هو مبين في شكل (٦ – ٤ أ) . وتحتوى هذه الدائرة على معاوقتي النزامن z_1 و z_2 متصلتين على التوالى معاً . ولمحا كانت نسبة محانعة الزَّامن X ، في كل من المعاوقتين ، عالية جدا بالنسبة للقاومة R فيهما ، فان الزاوية θ بين $E_{\rm s}$ و اتساوى 90 درجة كهربية تقريباً . وهذا يعنى ، كما يتضح من شكلي (٦-٤ب، ح)، أن التياد I يظهر في الدائرة بالنسبة الآلة الأولى كمولد ، وبالنسبة الآلة الثانية كمحرك ، فيكون تأثيره بالإبطاء في سرعة الآلة الأولى ، والزيادة في سرعة الآلة الثانية ، ما يؤدى إلى إعادة توازن الأمور

كما كانت عليه في أول الاس.

إذا أهملنا المفةو دات النحاسية في مقاومة الملفات على منتجى المولدين $R_a=0$ واعتبرنا (بفرض أن $0=R_a$ ، وهذا يتمثى مع فرضنا أن $\frac{\pi}{2}$ من 0) واعتبرنا أن التيار I_s في توافق مرحلي تقريبا مع كل من I_s (كمولد) و I_s (كمحرك نجد أن القدرة التي يحمل بها المولد، وتتسبب في إبطاء سرعته، و نر و زما بالرمز P_s ، تساوى تقريبا القدرة التي يأخذها المحرك ، وتتسبب في زيادة سرعته ، حيث ن


$P_s = E_1 I_s = E_2 I_s \dots (\xi-10)$

تسرى قدرة التزامن ، بنفس الطريقة وصحت نفس الظروف السابق ذكرها ،

عندما يشترك المولدان فى تغذية حمل مشترك . و فى هذه الحالة تعمل هذه القدرة على تخفيف الحل عن الآلة التى ابطأت ، وزيادة الحل على الآلة الآخــرى ، عما يعمل على إعادة تو ازن كل منها . يبين شكل $(r-rac{1}{2}c)$ كيف يزداد الحل على الآلة الإولى ، بزيادة قيمة التيار فيها من I_1 إلى I_1 ، وزيادة معامل قدرته فى نفس الوقت ، وكيف يقل التيار فى الآلة الشـــانية من I_2 إلى I_2 ، وينخفض معامل قدرته ، عا يؤدى إلى تقليل نصيبها من الحمل . ويتم التعديل فى قيمة التيار ومعامل قدرته فى الآلتين بفعل تيار التزامن I_3 ، الذى يمر فى الدائرة الداخليـة بين الآلتين ، دون أن يؤثر على تيار الحمل الحارجى I_3 فى شىء .

ينطبق التحليل السابق على مولدين متاثلين ، عند ضبط تيار التنبيه على نفس القيمة فى كل منها ($E_1 = E_2$) . ونستطيع عموما تشغيل مولدين على التوازى معا ، وذلك على الرغم من اختلافها فى كل شىء ، إبتدا من معاوفة التوازى معا ، وذلك على الرغم من اختلافها فى كل شىء ، إبتدا من معاوفة الترامن والقوة الدافعة الكهر بيسة فى كل منهما ، إلى منحنى تنظيم السرعة الذى يتوقف شكله على ضبط منظم الآلة المحركة (Governor of primemover) . ويؤثر بحرى منحنى خواص المنظم (Governor characteristic) لكل مولد على تقسيم الحمل بين المولدين . ومن المعقاد أن محصل على الحمل الكامل من كل آلة عند سرعة الترامن ، كما هو مبين فى شكل (V = 3) ، بالنسهة لمنحنى خواص المنظم 1 , 2 ، للالتين 1 , 2 على القوالى . فاذا اختلفت السرعة عن ذلك ، تغير نصيب كل من الآلةين من الحمل ، على حسب بحرى منحنى خواص المنظم الكل منهما ، كما هو مبين على نفس الشكل .

 E_1 إذا فرضنــا أن الآلتين تقفقــان فى بحــرى منحنى خواص المنظم ، وأن E_1 لا تساوى E_2 ، وأنهما موصلقــان عــلى التوازى على لا تساوى E_2 ، وأنهما موصلقــان عــلى التوازى على



شکل (۷ – ٤)

نفس الحل Z الذي يأخذ النيار I عند الصفط V كما هو مبين في شكل (I-1)، محيث يكون النيار الذي تعطيه الآلة الأولى I_1 ، والنيار الذي تعطيه الآلة الثانية I_2 ، وذلك عندما تكون كل منهما دائرة بسرعة النزاهن (أي هند عدم وجود أي إخلال في النوازن فيكون I_2)، نجد أن :

$$\begin{split} \dot{\mathbf{V}} &= \dot{\mathbf{E}}_1 - \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}}_1 = \dot{\mathbf{E}}_2 - \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}}_2 = \dot{\mathbf{I}} \, \dot{\mathbf{Z}} \\ \dot{\dot{\mathbf{E}}}_1 - \dot{\dot{\mathbf{E}}}_2 &= \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}}_1 - \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}}_2 \quad , \quad \dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{I}}_1 + \dot{\mathbf{I}}_2 \\ \dot{\dot{\mathbf{E}}}_2 &= \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}}_2 + \dot{\mathbf{I}} \, \dot{\mathbf{Z}} = \dot{\mathbf{I}}_2 \, (\, \dot{\mathbf{Z}}_2 + \dot{\mathbf{Z}}\,) + \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}} \\ \dot{\dot{\mathbf{E}}}_1 &= \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{Z}}_1 + \dot{\mathbf{I}} \, \dot{\mathbf{Z}} = \dot{\mathbf{I}}_1 \, (\, \dot{\mathbf{Z}}_1 + \dot{\mathbf{Z}}\,) + \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{Z}} \\ &\Rightarrow \dot{\mathbf{I}}_1 \, \dot{\mathbf{I}}_2 \, \dot{\mathbf{I}}_3 \, \dot{\mathbf{I$$

$$\dot{I}_{1} = \frac{(\dot{E}_{1} - \dot{E}_{2}) \dot{Z} + \dot{E}_{1} Z_{2}}{\dot{Z} (Z_{1} + \dot{Z}_{2}) + \dot{Z}_{1} \dot{Z}_{2}},$$

$$\dot{I}_{2} = \frac{(\dot{E}_{2} - \dot{E}_{1}) \dot{Z} + \dot{E}_{2} \dot{Z}_{1}}{\dot{Z} (\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2}) + \dot{Z}_{1} \dot{Z}_{2}}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_{1} + \dot{I}_{2} = \frac{\dot{E}_{1} \dot{Z}_{2} + \dot{E}_{2} \dot{Z}_{1}}{Z (Z_{1} + Z_{2}) + \dot{Z}_{1} Z_{2}} \dots (\xi - 11)$$

$$\dot{V} = \dot{I} \dot{Z} = \frac{\dot{E}_{1} \dot{Z}_{2} + \dot{E}_{2} \dot{Z}_{1}}{\dot{Z}_{1} + Z_{2} + (Z_{1} \dot{Z}_{2} / Z_{2})} \dots (\xi - 11)$$

$$\dot{I}_{1} = \frac{\dot{E}_{1} - \dot{V}}{\dot{Z}_{1}}, \qquad \dot{I}_{2} = \frac{\dot{E}_{2} - \dot{V}}{\dot{Z}_{2}} (\xi - 1A)$$

$$\dot{I}_{3} = \frac{(\dot{E}_{1} - \dot{E}_{2})}{\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2} + (Z_{1} \dot{Z}_{2} / \dot{Z}_{2})} \dots (\xi - 11)$$

مثال کلول/(۱):

Two 3 phase synchronous generators are supplyin a load impedance of 20 + j 10 Ω in perallel. The excitation of each machine is adjusted untill the e.m f. induced per phase is 2200 volts in both. The synchronous impedance of the first machine is 0.4 + j 60 Ω , and that of the second one is 0.5 + j8.0 Ω . Find the terminal voltage, the current supplied by each machine, its power output, and the circulating current for a phasee divergence of 20° (electrical). Calculate the corresponding values, when the e.m.f s are in phase.

إذا فرضنا أن $\rm E_1$ تنطبق على المحورالمرجعى (reference axis) ، فمنى هذا أن $\rm E_1$ متأخرة بزاوية مقدارها 20 درجسة كهربية ، عندما يحدث الاختلاف المرحلي المنصوص عليه ، وفي هذه الحالة نجد أن :

$$\begin{split} \dot{E}_1 &= 2200 \quad , \quad \dot{E}_2 = 2200 \mid \underline{-20} = 2065 - \mathrm{j} \, 800 \\ \dot{E}_1 - \dot{E}_2 &= 135 + \mathrm{j} \, 800 \quad , \quad \dot{E}_2 - \dot{E}_1 = -135 - \mathrm{j} \, 800 \\ (\dot{E}_1 - \dot{E}_2) \, \dot{Z} &= (135 + \mathrm{j} \, 800) \, . \quad (20 + \mathrm{j} \, 10) \\ &= -5300 + \mathrm{j} \, 17350 \\ (\dot{E}_2 - \dot{E}_1) \, \dot{Z} &= 5300 - \mathrm{j} \, 17350 \\ \dot{E}_1 \, Z_2 &= 2200 \, (0.5 + \mathrm{j} \, 8) = 1100 + \mathrm{j} \, 17600 \\ \dot{E}_2 \, \dot{Z}_1 &= (2065 - \mathrm{j} \, 800) \, (0.4 + \mathrm{j} \, 6.0) = 5626 + \mathrm{j} \, 12070 \\ \dot{E}_1 \, \dot{Z}_2 + \dot{E}_2 \, \dot{Z}_1 &= 6726 + \mathrm{j} \, 29670 \\ \dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 &= 0.9 + \mathrm{j} \, 14.0 \quad , \quad \dot{Z}_1 \, Z_2 &= -47.8 + 6.2 \, \mathrm{j} \\ \dot{Z}_1 \, \dot{Z}_2 &= -52 + \mathrm{j} \, 124 \quad , \quad \dot{Z}_2 \, \dot{Z}_2 &= -70 + \mathrm{j} \, 165 \\ \\ \dot{Z}_1 \, \dot{Z}_2 &= -1.785 + \mathrm{j} \, 1.24 \quad , \quad \dot{Z}_1 \, \dot{Z}_2 &= -70 + \mathrm{j} \, 165 \end{split}$$

$$\dot{Z}$$
 ($\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2$) + $\dot{Z}_1 Z_2 = -169.8 + j 295.2$

$$\dot{I}_1 = \frac{-5800 + j 17350 + 1100 + j 17600}{-169.8 + j 295.2}$$

$$= \frac{135 + j800}{-0.685 + j16.24}$$

$$= \frac{12297.4 - j2606}{232.5} = 52.8 - j11.22$$

$$= 54 | -12^{\circ}|$$

المعنى الذي تعبر هذة المقدرة السالمية P_2 ، الآلة الثانية ، أنها أصبحت تعمل كمورك ، نتيجة الماختلاف المرحلي بين القوة الدافعة الكهربية التي تولدها ، والقوة الدافعة الكهربية التي تولدها الآلة الأولى (E_1 متأخرة عن E_1 براوية مقدارها الدافعة الكهربية إلى تولدها الآلة الأولى ، التي تعمل كمولد ، أن 20 درجة كهربية) . لذلك أصبح لراما على الآلة الأولى ، التي تعمل كمولد ، أن تغذى الحل بالقدرة P_1 ، ومقدارها P_2 (481300 وتغذى الآلة الثانية كمحرك بالقدرة P_3 ، ومقدارها P_3 (137200 هذا ويؤدى حدوث الماختسلاف المرحلي بين القو تين الدافعتين في الآلتين إلى نشو ويؤدى حدوث الماختسلاف المرحلي بين القو تين الدافعتين في الآلتين إلى نشو ويؤدى حدوث الماختسلاف المرحلي بين القو تين الدافعتين في الآلتين إلى نشو الآلة الأولى قدرة النرامن P_3 ، التي تعمل على إبطاء مرعتها (كمولد) ، وتأخذ الآلة الثانية قدرة الترامن P_3 ، التي تعمل على زيادة مرعتها (كمحرك) ،

$$P_{s1} = 3 E_1 I_s \cos \phi (E_1, I_s)$$

= 3 × 2200 × 54 cos 12 = 348000 W

 $P_{s2} = 3E_2I_s \cos \phi (E_2, I_s) = 354000 \text{ W}$

عندما تكون $\rm E_1$ فى اتفاق مرحلى مع $\rm E_2$ (وهى حالة التشفيل المعتادة عند عدم وجود أية متساعب أو أخطىاء) يصبح $\rm E_1=0$ ، ونحصىل عملى التيارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بأخذ ذلك فى الاعتبار بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بالنسهة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بالنسبة المعادلات من (١٦ – ٤) الحرارات بالمعادلات من (١٦ – ٤) المعادلات من (١٨ – ٤) المعادلات من (١٦ – ٤) المعادلات من (١٦ – ٤) المعادلات من (١٩ – ٤) المعادلات من (١٦ – ٤) المعادلات من (١٩ – ٤) المعادلات المعادلات (١٩ – ٤) المعادلات (١٩


فنجد أن:

$$\begin{split} \mathbf{I}_1 &= \frac{1100 + \text{j} 17600}{-169.8 + \text{j} 295.2} = \frac{4998800 - \text{j} 3304000}{115700} \\ &= 43.15 \quad \text{j} 28.55 = 51.75 \mid -33.5^{\circ} \\ \mathbf{I}_2 &= \frac{880 + \text{j} 13200}{-169.8 + \text{j} 295.2^{\circ}} = \frac{3740700 - \text{j} 2494500}{115700} \\ &= 32.3 - \text{j} 21.5 = 38.7 \mid -34^{\circ} \\ \mathbf{I} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = 75.45 - 50.05 = 90.5 \mid -34^{\circ} \\ \mathbf{V} &= \mathbf{I} \ \mathbf{Z} = (75.45 - \text{j} 50.05) \ (20 + \text{j} 10) \\ &= 2009 - \text{j} \ 246.5 \\ &= 2020 \mid -70^{\circ} \\ \mathbf{P}_1 &= 3 \times 2020 \times 51.75 \cos 26.5 = 280000 \ \mathbf{W} \\ \mathbf{P}_2 &= 3 \times 2020 \times 38.8 \cos 27 = 209000 \ \mathbf{W} \\ \mathbf{P} &= 3 \times 2020 \times 90.5 \cos 27 = 487000 \ \mathbf{W} \end{split}$$

مثال کلول (۲):

Two identical 2000 KVA alternators operate in parallel. The governor of the first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 cycles on no load to 48 cycles on full load. The corresponding uniform speed drop of the second machine is 50 to 47.5 cycles. (a) How will the two machines share a load of 3000 Kw? (b) What is the maximum load at unity power factor that can be delivered without over—loading either machine?

نرسم منحنى خواص المنظم لكل آلة ، الذى هو عبارة عن خط مستقيم فى هذه الحالة . ويتحدد الخط الأولى ، الآلة الأولى بالنقطنين (50,0) . (50,0) . (47.5,2000) كما بتحدد الحمط الثانى ، لكرلة الثانية بالنقطتين (50,0) , (50,0) ، مم مجمع الاحداثيين الافقيين لهذين المنحنيين عند تردد معين ، للحصول على نقظة على المنحنى المحصل عند نفس التردد ، كما هو مبين فى شكل (٨ – ٤) . لإيحاد توزيح الحل الكلى البالغ W 3000 نمين النقطة المناظرة لهذا الحل على المنحنى



المحسل ، ثم نرسم خطا أفقيا لتحديد الحمل على كل آلة ، كما هو مبين فى شكل (٨-٤) . يلاحظ أن الآلة الأولى تأخذ حملا أكبر من الآلة الثانية دائما، لان ممدل هبوط الرّدد فيها مع الحمل أقل من الثانية . فلكي نوزع الحمل 3600KW على الآلتين ، هون تعدى الحمل على احداهما عن الحمل الكامل ، يراعى أن تأخذ على الآلة الآولى KW 2000 فقط ، كحد أقصى الحمل عليها ، ثم يحدد الحمل على الآلة الثانية بنفس الطريقة السابقة ، ونجد أنه يبلغ WX 1600 في هذه الحالة . انظر شكل (٨-٤) ،

ثالثًا - الاكة المنزاصة على قضبار بونهائية

The synchronous machine on infinite bus-bars

(Infinite bus-bars) : القضيان اللانهائية

بدأت عملية توليد القدرة الكهربيـة (generation of electric power) على نطاق ضيق ، باستخدام وحدات صفيرة ، تتكون كل منها من مولد كهربائى محدودالقدرة ، يدور بوساطة آله حرارية ، وهى الى تحول الوقو د إلى طاقة ميكانيكية تعطيها للمولد على عمود الإدارة ، لكى يحولها بدوره إلى طاقة كهربية ، وقد كان تقنين هذه الوحدات بتم على أساس حمل معين ، كانارة منطقة صفيرة ، أو تغذية عدد من المحركات الكهربية ، إلى غير ذلك من المهام المحدودة ، التى تنفذ فى نطاق ضيق .

ومع ازدياداستخدام القدرة الكهربية فى الأغراض الصناعية ، والاستخدامات المنزلية والعامة ، بدأت تزداد حجوم وحسدات التوليد ، ثم تطور الأمر إلى تركيز توليد القدرة الكهربية فى محطات كبيرة ، ونقل هذه القدرة وتوزيمها فى مفاطق استخدامها ، إذ وجد أن ذلك يكون أكثر كفاءة وينتج الطاقة الكهربية بسعر أقل . كما أن استخدام القدرة الهيدروليكية من مساقط توليدالمياه ، كقوة محركة للمولدات ، فرض علينا توليد القدرة الكهربية على نطاق كبير جدا عند هذه المساقط ، ثم نقل هذه القدرة ، وتوزيمها بعد ذلك .

ونظراً لزيادة الاحمال بدرجة كبيرة على بمض المحطات الكبيرة ، بما يزيد عن سعتها ، فى بمض الأوقات ، فى الوقت الذى تكون فيه الاحمال ، على محطات أخرى كبيرة أيضا ، أقل من سعتها بكثير ، فقد نشأت فكرة عمل الترابط بين

الكبيره (Interconnection between stations)، اكى يمكن توزيد على الأحمال الزائدة عليها جميعاً ، بحيث لا يتعدى الحمل ، في أى وقت، على أى منها ، حلها الكامل . بذلك يصبح عندنا في النهاية شهكة واحدة مترابطة من المحطات الكبيرة ، تتمثل في قضبان عمومية ، تتصل بها وتغذيها جميع وحدات التوليد في جميع المحطات . ويكون مقنن قدوة هذه القضبان كبيراً جداً ، ويساوى بحموع مقنن قدرات الوحدات في جميع المحطات ، بحيث تتضاءل قدرة أية وحدة من هذه الوحدات بالنسبة إلى قيمة القدرة الهائلة المتجمعة على تلك القضبان .مثل هذه الوحدات بالنسبة إلى قيمة القدرة الهائلة المتجمعة على بناء على صفر قيمة قدرة الوحدة الواحدة ، بالنسبة لقيمة القدرة المنجمة على بناء على صفر قيمة قدرة الوحدة الواحدة ، بالنسبة لقيمة القدرة المنجمة على القضبان اللانهائية ، فان توصيل هذه الوحدة ، أو فصلها عن القضبان ، لا يمكن أن يؤثر ، بأية حال من الأحوال ، في قيمة ضفط هذه القضبان وترددها . هذا إلى جانب وجود أدوات وأجهزة تعمل أيضا على حفظ الضفط والتردد الثابتين لهذه القضبان اللانهائية أيضا اسم القضبان ذات الصفط والتردد الثابتين لهذه والتردد الثابتين (constant voltage constant frequency bus-bars)

ويختلف سلوك الآلة المتزامنة ، وخواص تشغيلها ، عندما تساعد فى تفذية الحل ، بتوصيلها على قضبان لانهائية ، حيث تصبح بذلك متصلة على النوازى مع جميع مولدات الوحدات الآخرى الموصلة على هذه القضبان ، اختلافا تاما عن سلوكها ، وخواص تشغيلها ، عندما تعمل على حمل منفصل ، أو تتصل على التوازى مع آلة أخرى لنفذية حمل منفصل ، وينشأ هذا الاختلاف من النواحى الآلمة :

أولا _ يمكن تغيير الضغط المرحلي على أطراف الآلة ، وتغيير ثيار الحمل كذاك ، بتغيير تيار تنبيه الآلة (مما يؤدى إلى تغيير القوة الدافعة الكهربية المتوادة

فيها (E) ، إذا كانت الآلة تفذى حملا منفصلا ، بينها لا يمكن تغيير الضفط المرحلي على أطراف الآلة ، المتصلة بالقضبان اللانهائية ، لأن ضفظ هذه القضبان لايتأثر بأية تغييرات تحدث في الآلة ، كاأن هناك إلى جانب ذلك ما يعمل على حفظه ثابتاً ، كا سبق شرحه . هذا و يؤدى تغيير ثيار التغييه ، في الآلة المتصلطة بالقضبان اللانهائية ، إلى عمل تغييرات أخرى بالنسبة لخواص تشفيل الآلة ، كما سيأتى ذكره فها بعد .

ثانيا _ يتحدد معامل القدرة فى الآلة التى تعمل على حمل منفصل بناء على من وع هذا الحل ، من حيث نسبة المانعة الحثية أو السعوية فيه إلى المقاومة ، بينما يمكن ضبط معامل القدرة على قيمة همينة ، فى حالة الآلة المتصلة بالقضبان اللانهائية، عن طريق تغيير تيار التنبيه ، كا سوف يتضح فها بعد .


ثالثا ـ يمكننا بدء تشغيل الآلة التى تفذى حملا منفصلا ، وهى موصلة إلى هذا الحمل ، دون اتخاذ احتياطات معينة ، بينا يستدعى الآمر ، بالنصبة للآلة التى يراد توصيلها إلى قضبان لانهائية ، أن تمر الآلة بعملية هعينة ، يطلق عليها اسم عملية التزامن (Synchronization) ، تنفذ بكل دقة ، وتستنفذ بجهوداً ووقتا ، وذلك قبل توصيل الآلة إلى القضبان .

عولية الترامن (Synchronization)

يجب قبل توصيل الآلة المتزامنة إلى القصبان اللانهائية توافر الشروط الاتيــة:

ر ان یکون الصفط المرحلی هند أطراف الآلة مساویا للصفط المرحلی
 ۷ للقضبان اللانهائية . وحيث أن الآلة لايمر فيها تيار فی هذه الحالة ، فعنی هـدا

AT المقوة الدافعة الكهربية المرحلية $E_{\rm o}$ ،المتولدة فى الآلة بفعل الأمبير لفات على كل قطب من الافطاب، يجب أن تساوى فى القيمة وتتفق مرحلياً مع V ، كما هو مبين فى شكل (V - V) .



(1-4)

 p_s ، عندما تدور بسرعة الثرامن p_s ، عندما تدور بسرعة الثرامن p_s ، في مساوية لتردد القضبان اللانهائية الثابت p_s ، أى أن p_s p_s . أن أن p_s p_s أن تثبت الآلة على الدوران بسرعة النزامن p_s وهذا يمنى أن تثبت الآلة على الدوران بسرعة النزامن p_s ولا تحيد عنها .

٣ ــ أن يكون توصيل أطراف الآلة إلى القضبان بالتعاقب المرحلي للضبوط، بمعنى أن طرف المرحلة الأولى فى الآلة يوصل إلى القضيب الذى تتصل به أطراف المراحل الاولى فى مولدات الوحدات الاخرى، وهكذا. ويقال فى هذه الحالة

إن التعاقب المرحلي الآلة يماثل التعاقب المرحلي الفضيان the same phase sequence as the bus – bars ويطلق على الهملية ، التي يتم فيها تحضير الآلة بحيث تتوافر لها هذه الشروط ، اسم عملية التزامن . وتبدأ عملية التزامن باعداد الآلة الحرارية نفسها ، وإدارتها لكي تدير المولد ، مم ضبط الضغط والسرعة ، والمراجعة على صحة التعاقب المرحلي ، قبل قفل مفتاح التزامن ، الذي يصل الآلة بالقضيان اللانهائية ، ويتم تنفيذ عملية التزامن بمساعدة أجهزة ، توصل بين الآلة والقضيان اللانهائية ، كما هو مبين في شكل (۹ – ٤) ، ويستدل منها عل مدى توافر الشروط المطلوبة .

يبين شكل ($\rho - \epsilon$ أ) كيفية اجراء عملية النزامن بطريقة يطلق عليها عادة اسم طريقة المصابيح المضيئة (Bright lamp method) . توصل المصابيح الثلاثة ويد الآلة ، بحيث الدراء ويد التزامن ، بين القضيمان اللانهائية وبين الآلة ، بحيث يوصل المصباح ρ بين القضيم رقم 2 وطرف الآلة رقم 2 ، ويوصل المصباح الثانى ρ بين القضيم رقم 3 وطرف الآلة رقم 1 ، ثم يوصل المصباح الشالث ρ بين القضيم رقم 3 وطرف الآلة رقم 3 . ويقال في هذه الحالة إن المصباح الشالث الأوليين موصلان بين القضيمان والآلة توصيلا متقاطعا (cross connected) ، بين الفوتين موصلان بين القضيمان والآلة توصيلا متقاطعا (direct connected) . يبين الفوتين ρ الفرق بين الضغط الخطى المقالث ، بين يبين بين بين بين المنفط الخطى الآلة ، كايبين ρ الفرق بين هذين الضغط الآلة ، وفي هذه الحالة تكون قراءة ρ تساوى صفراً . و تبدأ القضيان يستغيط قراءات الفولة تراث الثلاثة على هذا النحو ، عن طريق تذبير تياد المنبيه في الآلة ، مع ضبط صرعة دوران المولد عند سرعة التزامن ، على قدر


الإمكان. وفي أثناء ذلك يحدث المصابيح أحد أمرين: ١ حد أن تغيى. جميمها بطريقة غير منتظمة (Brighten and darken in irregular succession أو ٧ ـ أن نطى. وتنطفى، بالنقسابع بطريقة دورية منتظمة Brighten) and darken in regular succession) علمالة الأولى يكون التعاقب المرحلي للمولد مختلفا عن التعاقب المرحلي للقضبان ، ويلزم لذلك تبديل توصيل أى طرفين من أطراف المولد الثلاثة على مفتياح النزامن ، لكي يصبح التعياقب المرحلي للمولد مماثلا للتعاقب المرحلي للقضبان . أما الحالة الثانية فتعني أن التعاقب المرحلي متماثل على الناحيتين ، كل ما في الأمر أن سرعة النزامن ، وبالتالي تردد الآلة ، لم يصل إلى الحد المضبوط بعد ، ويلزم لذلك تقليل السرعة ، أو زيادتها ، على حسب اللزوم ، لكي نصل بقيمة تردد الآلة إلى الحد الذي يساوى فيه تردد القضبان بالضبط . وسوف يتبين أنـــا من دورية تمـاقب إضاءة المصابيح ، واظلامها ، هل الآلة أسرع ، أو أبطأ من اللازم . فيكون تعاقب الإضاءة في الحالة الأولى بترتيب معين للمصابيح، وفي الحالة الثانية بالترتيب المضاد. وعندما يستقر الوضع على أن يصبح كل من المصباحين 12, 12 مضيئًا بنفس الدرجـة (الممتادة لإضاءته)، والمصباح ، مظلما، يتأكد لنا أن تردد الآلة قد انضبط، مع تماثل التماقب المرحلي على الناحيتين ، وباعتبار أننا نكون محافظين طوال الوقت ، عن طريق تفيير تيار التنبيه ، على تساوى ضفط الآلة مع ضفط القضبان، تكون عملية النزامن قد تمت . و نستطيع حينئذقفل مفتاح النزامن S ، لكي تصبح الآلة موصلة على القضبان اللانهائية ، دون أن يكون ماراً فيها أي تيار ، وبحيث تكون القوة الدافعة الكهربية المرحلية E المتولدة فيها مساوية فىالقيمة ، ومتنقة مرحلياً ، مع ضفط القضبان المرحلي ٧ . ويقال حينتذإن الآلة قد أصبحت عائمة (floating) على القضبان ، فهي لاتأخذ منها ، ولاتمطيها شيئا . وسوف نرى

بعد ذلك كيف يمكننا تشفيل الآلة كمولد ، يأخذقدوة ميكانيكية على عمود الإدارة، ويحولها إلى قدرة كهربية يعطيها للقضبان ، أو تشفيلها كمحرك ، يأخذ قدرة كهربية من القصبان (المفروض أن قدرتها لانهائية بسبب الترابط بين المحطات ، كهربية من القصبان (المفروض أن قدرتها لانهائية يعطيها على عمود الإدارة .

يبين شكل (٩ — ٤٠) الصغوط الموجودة على المصابيح الشلائة ، عندما تكون السرعة مضبوطة ، والضفوط متساوية ، والتعاقب المرحمي متهائلا على الناحيتين ، حيث تنطبق متجهات ضفوط القضبان المرحلية $V_{\rm b1}$ و $V_{\rm b2}$ و $V_{\rm b2}$ الناحيتين ، حيث تنطبق متجهات ضفوط القضبان المرحلية $V_{\rm b1}$ و $V_{\rm b2}$ و $V_{\rm b1}$ ، ثمام الانطباق . وفي هذه الحالة على ضغوط الآلة المرحلية $V_{\rm m2}$ و $V_{\rm m2}$ و $V_{\rm m2}$ على المصباح $V_{\rm b1}$ على المصباح $V_{\rm b2}$ الصفط على المصباح $V_{\rm b2}$ وكلا منها يساوى الضغط الخطى ، بينا يكون الضغط على المصباح $V_{\rm b2}$ يساوى صفراً . وهذا يفسر اطمئناننا إلى صحة الاوضاع تماماء عندما يضيء المصباحان الاولان بنفس الشدة ، ويظلم المصباح الثالث اظلاما ناما ء وفي الواقع أنشا صوف نجد من المسير جدا ضبط الامور ، ثم بقائها ، على هذا النحو ، وأن أقصى ما نستطيع من المسير جدا ضبط الامور ، ثم بقائها ، على هذا النحو ، وأن أقصى ما نستطيع المتوصل اليه أن تأخذ المصابيح الثلاثة في الاضاءة والاظلام ، في تعساقب دور ي منتظم ، يكون من البطء ، بحيث يعطينا الفرصة الكافية ، لقفل المفتاح $V_{\rm b2}$ ، في المقام ، في تعداد اليها .

يبين شكل (١٠هـ) كيف يستخدم جهاز يسمى منظار النزامن (synchroscope) للساعدة في عملية النزامن، وزيادة النثيت من توافر الشروط المطلوبة. وفي مثل هذه الاحوال يتم اجراء عملية النزامن، في المعتاد، أولا على قضبان تزامن (sychronizing bus -- bars)، حتى فتفادى حدوث أية اضطرابات في الشبكة الكهربية، نتيجة لإرتكاب أي خطأ في خلال العملية.

ويمكن حيننذ استخدام أجهزة آلية تمنع توصيل مفتاح النزامن ، مالم تكن الشروط اللازمة متوافرة تماما . ويتكون منظار التزامن ، بكل بساطة ، من ثلاث ريشات من الحديد ، موجودة على محوروا حد ، يفصل بين كل اثنتين منهاز اوية مقدارها



شکل (۱۰ = ٤)

120 درجة . وهى معرضة لتأثير المجال المفناطيس المحصل ، الذى ينشأ تتميجة لوجود المجال المفناطيس الدائر بفعل ضفط القصبان ، مع المجال المفناطيس الدائر بفعل ضفط الآلة . لذلك يدور مؤشر المنظار في إتجاه المجال الأسرع ، محيث يمكن معرفة هل الآلة مسرعة أو مبطئة عن الحد اللازم . ويتحدد ذلك بناء على دوران المؤشر ، في أى من الاتجاهين المتضادين ، بالنسبة لعلامة واضحة ، يكون وقوف المؤشر عندها دليلا على استقرأر الامور على الوضع الصحيح .

ضبط قيمة التيار ومعامل القدرة للالة عندما تعمل كموله:

فِعد أَن يَتُم تُوصِيلِ الآلةِ إِلَى القَضِيانِ اللانهائيةِ ، وتصبح عائمـة عليهـا

 $\dot{E}_{o}=\dot{v}$) ، يمكن تشفيلها كمحرك ، أو كمولد ، كا سبق ذكره . و نبين فيما يل بالتفصيل كيف يتم تفيير قيمة تيار الحمل ، الذي يسرى من الآلة إلى القضبان عندما تعمل كمولا ، أو يسرى من القضبان إلى الآلة عندما تعمل كمولا ، أو يسرى من القضبان إلى الآلة عندما تعمل كمحرك ، وزاوية اختلافه المرحلي مع الضفط v ، أو معامل قدرته بمعني آخر ، في كلتا الحيالةين . وسوف نعتمد في تحليلاتنا القيادمة حلى حقيقتين أساسيتين ، سبق الحيالةين . وسوف نعتمد في تحليلاتنا القيادمة الأولى تتعلق بالمعادلة التي تربط بين السيعابهما ، بالنسبة للآلة المتزامنة . الحقيقة الأولى تتعلق بالمعادلة التي تربط بين القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الآلة \dot{v} ، والضغط الطرفى \dot{v} ، وتيار الحل \dot{v} ومعاوقة الترامن \dot{v} ، التي تعتبر ثابتة ، كما توجد في مخطط المتجهات ، حيث :

$$\dot{\mathbf{E}}_{\circ} = \dot{\mathbf{v}} + \dot{\mathbf{I}} \dot{\mathbf{Z}}_{s} \cdots \cdots \cdots \cdots (\mathbf{\xi} - \mathbf{Y} \cdot)$$

والحقيقة الثانية تتعلق بالمعادلة (11-7) ، التي تعطى قيمة القوة الدافعة الكهربية $_{\rm s}$ ، و تقرر أنها تتناسب تناسبا طرديا مع كل من سرعة التزامن $_{\rm s}$ ، و الفيض المغناطيسي الكلي $_{\rm s}$ ، الناثيء عن الأمبير لفات على كل قطب رئيسي $_{\rm s}$. AT $_{\rm s}$

بوضع ها تين الحقيقتين نصب أعيننا نستنتج أن تعديل التيار $\dot{\bf I}$ ، في القيمـة وزاوية الإختلاف المرحلي ($\dot{\bf Q}$ $\dot{\bf Q}$) ، لا يمكن أن يتم ، بالنسهـة للآلة المتزامنة العائمة على القضبان اللانهائية ، (لا بتعديل $\dot{\bf E}$ (قيمة و إتجاها) ، وبالتالى تعديل كل من $\dot{\bf Q}$ و $\dot{\bf Q}$ ، لأن كل من $\dot{\bf Q}$ و $\dot{\bf Q}$ ، ابت القيمة و الإنجاه .

أولا: بالنسبة لتمديل ع ، نجد أن هذا لايتمشى مع طبيعة الآلة المتزامنة ،

حيث أن من أهم خصا تصها ثبوت سرعة النزامن، بما يتناسب مـع ثبوت تردد القضبان الموصلة إليهـا $(f=rac{p\,n_s}{60})$. ولكن يمكننا مع ذلك الآخذ بمبدأ تفيير السرعة في فترات تلاشي (transient periods) ، تتعرض لها الآلة وقت التغيير (لحظات قصيرة جداً) ، ثم تمود إلى فصابها الصحيح ، من حيث ثبوت سرعة التزامن عند قيمتها الأصلية ، في حالتها المستمرة (steady state) . وفي حالة الرغبة في تفيير السرعة، عنـهما تكون الآلة عاملة كمولد ، فان الوسيلة الوحيدة لذلك تكون عن طريق تغيير عزم الدوران الحرك الآلة، وذلك بضبط المنظم (Governor) في الآلة الحرارية ، أو للنوربينة (تفيير استملاك الوقود أو دخول البخار أو الماء للتوربينة) . وفي هذه الحالة تتغير سرعة الآلة لحظيا ، بسبب اختلال التوازن بين عزم الدوران المحرك على عمود الإداره، وعزم الدوران المضاد الناشيء عن رد فعل المنتج ، الممثل في المجال المغناطيسي الدائر . ويؤدى ذلك في النهاية إلى اختلاف في قيمة الزاوية 8 التي سبق أن بينا أنها تتوقف على مقدار الحل الموجود. وهذا كله يعنى أننا نستطيع أن نستعيض عن تفيير السرعة ، للتأثير على E ، بتفيير ضبط المنظم في الآلة الحـرارية التي تدير المولد ، بحيث ينتج عن ذلك تغيير في قيمة القدرة الفعالة (active power) التي تعطى للقضبان الرئيسية عن طريق الموالد ، وفي هذه الحالة ينشأ تغيير أساسي في قيمة الزاوية 8 بالذات .

أما فى حالة الرغبة فى تغيير السرعة ، للتأثير على B ، عندما تكون الآلة عاملة كمحرك ، فان الأوضاع المناظرة لحالة للمولد تستدعى منا ، فى هذه الحالة، نغيير الحل الميكانيكي على عمود الإدارة ، لإيجاد الاختلال اللازم بين عزم الدوران المحرك ، الذي يتركز فى المجال المفناطيسي الدائر ، وعزم الدوراون

المضاد للحمل ، بحيث ينشأ تغيير لحظى فى السرعة ، يؤدى إلى حدوث التغيير المطلوب فى قيمة الزاويه 8. مم تستقر الأمور بعد إنقضاء فترة النلاشى ، التى حدث فى خلالها تغيير الحل ، بحيث تكون القدرة الفعالة (active power) التى يأخذها الحرك من القضيدان اللانهائية فى حالة الإستمرار (steady state) الجديدة ، قد تغيرت عن ذى قبل ، وأصبحت مقابلة للحمل الميكانيكى الجديد ،

ثانيا : بالنصبه لتعديل φ ، ويكون ذلك بتعديل قيمة AT ، عن طريق تغيير تيار التنبيه في الآلة ، نجد أن القدرة الفمالة ، التي يعطيها المو لد للقضبان ، أو يأخذها الحرك من القضبان، لادخل لها بهذا النيار (اللهم إلا من ناحية تغير قيمة القدرة التي تتبدد على شكل حرارة في ملفات الأقطاب ، بسبب مرور تيار التنبيه فيها ، وهي نسبه ضئيلة جداً من قدرة الآلة ، بحيث لايلتفت اليها في هذا المجال، ومن ثم فلا يوجد ما يبرر الإعتقاد بأن له تأثيرًا عليها) ولكن إذا استعرضنا تأثير رد فعل المنتج ، كا سيق شرحه ، على قيمة الفيض ، ﴿ ، نجد أنها تتأثر أساسا بفعل مركبة التيار غير الفعالة (التي نتوقف عليها قيمة AT)، التي تعطى فيضا مفناطيسيا مباشرا ، يطرح من . ۞ إذا كانت مركبة التيكار حثية (inductive) و بجمع مع φ إذا كانت مركبة النيار سعوية (inductive). وهذا يعني أن تغيير تنبيه الآلة (change of excitation) يؤدى إلى تغيير قيمة مركبة التيار غير الفعالة ، وبالتالى قيمة القدرة غير الفعالة ، التي تعطيهــا الآلة القضبان ، عندما تعمل كمولد ، أو تأخذها من القضبان ، عندما تعمل كمحرك . وهذا يحمل في طياته تغييراً أساسيا في زاوية الإختلاف المرحـ لي ϕ بين الضغط ٧ والنيار ١ ، و بالتالي معامل القدرة الذي تعمل عنده الآلة . هذا و يمكن تلخيص كل ما سبق في حقيقتـين هامـتين ، وهما خاصـتين بتشـفيــل الآلة المتزامنة عــلى

القضبان اللانهائية ، سواء كمولة ، أو كمحرك :


ر المنابع في حالة المولد، وتغيير الحمل الميكانيكي على عمود إدارة المحرك، setting في حالة المولد، وتغيير الحمل الميكانيكي على عمود إدارة المحرك، لا يحدث أي تغيير في القدرة غير الفعالة (reactive power)، وإنما يؤدى إلى تغيير القدرة الفعالة (active power)، التي يعطيها المولد للقضبان، أو يأخذها المحرك من هذه القضبان، هذا ويستتبع تغيير القدرة الفعالة تغييراً في مركبة التيار الفعالة، نظراً لأن الصغط ٧ ثابت القيمة.

٧ - إن تغيير تيار التنبيه للآلة ، أو تنبيه الآلة باختصار ، لا دخل له بالقدرة الفعالة التي يعطيها المولد القضبان ، أو بالحل الميكانيكي على عود إدارة المحرك ، وإنما يعمل على تغيير القدرة غير الفعالة (reactive power) ، التي تصرى من المولد إلى القضبان ، أو يأخذها المحرك من القضبان . هذا ويستتبع تغيير القدرة غير الفعالة تغييراً في مركبة التيار غير الفعالة ، لأن الضغط ٧ ثابت القيمة .

وفى كلنا الحالتين يحدث تغيير فى معامل القدرة ، أو بمعنى آخر تغيير فى زاوية الاختلاف المرحلي بين الضغط والتيار . ولكن نظراً لآن لمركبة التيار غير الفعالة تأثيراً مباشراً (مضاد أو مع) الفيض المغناطيسي الكلي ϕ ، الذى تتوقف عليه قيمة E ، نجد أن تغيير الننبيه أبعد أثراً على معامل القدرة من تغيير ضبط وضع المنظم .

يبين شكل (۱۱ ــ ؛) كيف تتأثر $\dot{\mathbb{E}}_{\circ}$ (قيمة و انجاها) بتغيير كل من \mathbf{I} ، التيار غير الفعال ، و \mathbf{I}_{\circ} الثيار الفعال ، في الآلة . ففي (أ) نجد أن تغيير التيار

غير الفعال ، عندما يكون التيار الفعال ، وبالثالي القدرة الفعالة ، مساويا الصفر،



يؤدي إلى تحرك طرف المنجه \dot{E}_{o} عـلى خط مستقيم يميـل هـــــلى الأفقى بالزاوية \dot{R}_{o} $\dot{R$


مساويين للصفر.

وفي (ب) نرى كيف يؤدى تغيير النيار الفعال؛ عندما يكون النيار غير

الفعال ، وبالتالى القدرة غير الفعالة ، هساويين الصفر ، إلى جعل طرف المتجه قي ويتحرك على خط عودى على الخط السابق ، أى يميل على الخط الرأسى بالزاوية و . ويطلق على هذا الحط اسم خط معامل القدرة الوحدة factor line) (zero reactive power line) أو خط القدرة غير الفعالة صفر (factor line) وحو عبارة عن المحل الهندسي الطرف المتجه في ، عندما يتفير التيار الفعال في الآلة ، وتقفير القدرة الفعالة الداخلة إلى (حالة المولد) ، أو الحارجة من وعامل القدرة عساوية الصفر، ومعامل القدرة مساوية الموحدة .

وَفَى (ح) ارى كيف تتحدد نقطة تشفيل الآلة ، على حسب تحديد طرف المدينة قل على الله ويوازى المدينة المالة على المالة التي تمثل المالة التي تمثل المالة التي تمثل المالة التي تمثل المالة المالة في هذه الحالة . لذلك يمكن اعتبار هذه المسافة ممثلة المقدرة الفعالة بمقياس رسم قدره هدين ، واعتبار الخط الأولى ممثلا لهذا للمستوى من القدرة الفعالة . بمعنى أن طرف ق يتحرك على هذا الخط ، عند ثبوت القدرة الفعالة على هذه القيمة ، وحدوث تغييرات أخرى في الآلة .

ويبعد الخط الثانى عن خط القدره غير الفعالة صفر بالمسافة التى نمثل I.Z أى بما يتناسب مع قيمة المركبة غير الفعالة للتيار ، وبالتالى قيمة القدره غير الفعالة في هذه الحالة . لذلك يمكن اعتبار هذه المسافة عملة للقدره غير الفعالة بمقياس القدره السابق تعيينه ، واعتبار الخط الثانى عملا لهذا المستوى من القدره غير الفعالة . بمعنى أن طرف E يتحرك على هذا الخط ، عند ثبوت القدرة غير الفعالة على هذه القيمة ،



(2-17) JE

وحدوث تغييرات أخرى في الآلة .

استطيع بناء على ماسبق رسم ما يسمى بمخطط الحل الكهربائ Blectrical (الفعالة) الذي تتحدد عليه مستويات مختلفة القدرات الفعالة وغير الفعالة ، مجيث يمكن ، بمعرفة معلومات معينة ، تحديد نقطة تشغيل الآلة عليه ، ثم تتبع ما يحدث لهامن تغييرات ، ومعرفة نتائج هذه التغييرات ، بالنسبة لخصائص التشغيل ، على مخطط الحل بسهولة .

يبين شكل (١٢ - ٤) كيفية رسم مخطط الحمل الكهربائي لآلة مترامنة ، مقاومة ملفات المنتج المرحلية فيها $_{\rm R}$ أوم ، و عائمة الترامن المرحلية الها $_{\rm R}$ أوم ، و المكن على مفات المنتج المرحلية فيها $_{\rm R}$ أوم ، و عائمة الترامن المرحلية لها $_{\rm R}$ أنه فضبان لا نهائية صغطها المرحلي $_{\rm R}$. ترسم $_{\rm R}$ على مناسب ، وايمكن كل سنتيمتر واحد يساوى $_{\rm R}$ فولت مثلا . عند نهاية $_{\rm R}$ يرسم خط معامل قدرة صفر يصنع الزاوية $_{\rm R}$ $_{\rm R}$

بنفس المقياس. ويكون مقياس رسم القدرة أن كلسم يمثل y وات، أوفولت أمبير ممانع، أو فولت أمبير، على حسب ما إذا كانت القدرة فعالة، أو غير فعالة، أو غير فعالة، أو غالم أو خاله الترتيب، حيث:

$$y = \frac{3 \text{ Vm}}{Z_a}$$

يمكن اعتبار أضلاع المثلث abc ممثلة للتيار ومركبتيه الفعالة وغير الفعالة ، بحيث يمثل abc ممثلة المتيار I ، و ab المركبة غير الفعالة المتيار I ، و ab المركبة الفعالة المتيار I و يكون مقياس وسم النيار أن كل اسم يمثل $\frac{m}{Z_o}$ أمبير . هذا ويصفع ab الزاوية ab مع ab بحيث يكون ab أعلى الخط ab ، في حالة المتيار المتأخر ، وأسفل ab حالة المتيار المتقدم ، في حالة المولد ، والمسكس في حالة المحرك .


باعتبار أن I هو تيار الحل الكامل يمكن رسم مستويات القدرة المختلفة ، منسوبة إلى الحل الكامل ، كا هو مبين في الشكل ، حيث تمثل ى نقطة النشفيل عند الحل الكامل ، ويمثل OC ، بمقياس رسم الضغط ، القوة الدافعة الكهربية وقي ويمكن استخدام الشكل بعد ذلك في تحديد نقط التشفيل الجديدة ، عسلى حسب مراصفاتها ، كا سوف يتضع من الأمثلة النالية . ويلاحظ في هذا المضار أن مستويات القدرة المعطاة تكون ثابتة تماما على الخطوط المفاظرة ، كا أننا محسل عند ثبوت قيمة تيار التنبيه ، أو ثبوت التنبيه باختصار ، على دواثر تعطى مستويات تنبيه ثابتة ، منسوبة إلى النبيه عند الحمل الكامل ، باعتباره مستويات تنبيه ثابتة ، منسوبة إلى النبيه عند الحمل الكامل ، باعتباره مستويات تنبيه ثابتة ، منسوبة إلى النبيه عند الحمل الكامل ، باعتباره مستويات قدرة فعالة مختلفة ، تزداد قيمتها بريادة قيمة الزاوية 8 (من ع الى مستويات قدرة فعالة مختلفة ، تزداد قيمتها بريادة قيمة الزاوية 8 (من ع الى مو زيا لخط معامل قدرة الوحدة مع دائرة مستوى التنبيه المناظرة ، وينتج عن موازيا لخط معامل قدرة الوحدة مع دائرة مستوى التنبيه المناظرة ، وينتج عن

ازدياد قيمة الزاوية 8 بعد ذلك انحفاض فى قيمة القدرة (تقاطع دائرة التنبيه مع مستوى أقل للقدرة). وبذلك تكون الآلة قد خالفت قواعدالتزامن بالنسبة لعلاقة القدرة بالزاوية 8 ، كما تعبر عنها المعادلة (١٧ ــ ٤) . ويقال فى هذه الحلاقة القدرة بالزاوية كسرت حد التزامن (broke out of synhronism) ، كما يطلق على الخط ، الذى يرسم من O موازيالخط معامل القدرة الوحدة ، خط يطلق على الخط ، الذى يرسم من O موازيالخط معامل القدرة الوحدة ، خط نهاية الاتزان (Limit of stability line) ، لأنه يمثل فى الواقع الحد الذى تخرج بعده الآلة عن حالة الاتزان . ويلاحظ من الشكل أن مستوى النهاية العظمى المقدرة ، التي يستطيع المولد أن يعطيها القضبان ، يرداد بازدياد التنبيه ، وبالتالى بازدياد قيمة ه . ٤

يلاحظ أن خط معامل قدرة صفر، وخط معامل قدرة الوحدة، يقسهان غطط الحل الكهربائي إلى أربعة أقسام، حيث يختص القسهان في الناحية اليسرى من خط معامل قدرة صفر بالمولد، فيختص الربع الواقع أعلى خط معامل قدرة الوحده بمعاملات القدرة المتأخرة، والربع الواقع أسفل خط معامل قدره الموحده بمعاملات القدرة المتقدمة، هذا ويختص القسمان في الناحية الميني من خط معامل قدرة صفر بالحرك، فيختص الربع الواقع أعلى خط معامل قدره الوحده بمعاملات القدرة المتقدمة، والربع الواقع أسفل هذا الخط بمعاملات القدرة المتأخرة.

و يلاحظ أنه بينها تكون الفدرة الكهربية φ 3VI cos في حالة المولد هي قدرة المخرج (output) ، فانها تمثل في حالة المحرك قدرة المدخل (input) . لذلك يختص هذا المخطط بقدرة المخرج في حالة المولد ، وقدرة المدخل في حالة المحرك. يختص هذا المخطط بقدرة المخاط لحل المسائل الخاصة بالمحركات ، يراعي أن إتجاه تيار وعند استخدام هذا المخطط لحل المسائل الخاصة بالمحركات ، يراعي أن إتجاه تيار

الحرك يكون فى عكس إتجاه ثيار المولد، بالنسبة للقضهان اللانهائية، فبينما يكون ساريا من القضبان إلى المحرك فى الحالة الأولى، يكونساريا من المولد إلى القضبان فى الحالة الثانية ، لذلك يجب عكس إتجاه تيار الحرك، لكى يمكن تطبيق جميع القواعد السابقة، عند الرسم على مخطط الحمل، لتحديد خواص تشغيل الحرك.



: (١) المثال

1 — A synchronous generator, which is synchronised and connected to 11000 V, 50 c/s infinite bushars, has to supply 3000 KW at C.8 power factor lagging. It has a synchronous reactance of 15 ohms and an armature resistance of 1 ohm. Explain, with the aid of a load diagram, how the station operator would proceed to make the machine deliver the required load to the bushars, and find the value of the machine E.M.F in this case. Find the value of the E.M.F at which the

machine would supply the same power at unity power factor. Find for this value of the E.M.F the maximum power and the corresponding power and power factor which the machine would deliver to the bushars before it breaks out of synchronism.

اكي يمكن الآلة أن تعطى الحمل المطلوب للقضبان، عند معامل القدرة المحدد ، يقوم عامل الحطة (station operator) بضبط المنظم الآلة الحرارية ، وضبط تيار التنبيه، بالتتابع خطوة يخطوة ، بحيث يمكن تحميل الآلة تدريجيا بمعاملات قدرة مختلفة ، عند أجزاء الحمل المختلفة ، حتى يتم في النهاية ضبط التيار ، السارى إلى القضبان ، بقيمته عند الحمل الكامل ، وضبط معامل القدرة المطلوب مع هذا النيار . هذا ويلاحظ أن تفيير قيمة الكيلووات ، المأخوذ من الآلة ، يكون عن طريق تغيير معامل القدرة أساسا عن طريق تغيير تنبيه طيق تغيير ضبط المنظم ، بينها يكون تغيير معامل القدرة أساسا عن طريق تغيير تنبيه الآلة . ويسترشد العامل في خلال هذة العملية بقراءات الآجهزة المعدة لهذا الفرض، كا يمكن أن يسترشد أيضا بمخطط الحسل الكهربائي للآلة ، إذا كان جاهزاً أمامه .

يبين شكل (١٣ – ٤) مخطط الحمل الكهربائي الآلة ، مرسوما عسلي أساس المعلومات الآتية:

$$I = \frac{3000}{\sqrt{3} \times 11 \times 0.8} = 196.3 \,\text{A} \,, \, I_a = 157.2 \,, \, I_r = 118$$

$$V = \frac{11000}{\sqrt{3}} = 6350 \,\text{W}$$

$$Z_s = \sqrt{(15)^2 + (1)^2} \, \underline{\omega} \, 15.05 \, \text{ohms}$$

$$I_a Z_s = 2365 \, \text{V} \,, \, I_r Z_s = 1775 \, \text{V}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{15}{1} \subseteq 86^{\circ} 12'$$

مقاييس الرسم:

1 cm = 1000 V =
$$\frac{1000}{15.05} \approx 66.5 \text{ A}$$

= $\frac{3000 \times 6350}{10^3 \times 15.05} = 1270 \text{ KW}$

الةوة الدافعة الكهربية عند الحمل الكامل:

 $E_{\circ} = 8.63 \text{ cms} = 8630 \text{ V}$

لكى تعطى الآلة نفس الحل الـكامل (القدرة الفعالة) ، عند معامل قدرة الوحدة ، يجب أن يتحرك طرف E_{\circ} على نفس خط القدرة القعالة حتى يقع على النقطة E_{\circ} ، فتكون قيمة القوه الدافعه الكهربية فى هذه الحالة هي E_{\circ} يساوى Ob

$$E'_{\circ} = 7 \text{ cms} = 7000 \text{ V}$$

قيمة النهاية العظمى للقدرة التي يعطيها المولد للقضيان اللانهائية ، قبل أن يخرج عن حد الانزان ممثلة بالمسافة ad ، وذلك عندما يكون الننبيه كما هو عند b ، أى مع القوة الدافعة الكهربية ، E .

ad = 6.4 cms = 8120 KW

وفي هذه الحالة نجد أن:

 $I_{m}\,Z_{s}=9.05$ cms = 9050 V , $I_{m}=600$ A $\phi_{m}=45^{\circ}\ leading\ ,\ cos\ \varphi_{m}=0.707$

مثال (٢) :

a 3—phase synchronous generator has the following open circuit characteristic:

Field current (amps) : 0 32 50 75 100 140 open circuit E.M.F/phase : 0 1800 2830 3810 4330 4790

The armature has a resistance of 0.5 ohm and a synchronous reactance of 5 ohms per phase. The machine is synchronised and connected to 6600 volt infinite bus bars to which it delivers 4000 kW, when the field current is adjusted to a value of 130 amperes. Find the machine current and power factor.

If the steam admission is increased by 40 % and the field current is adjusted to 100 amps., find the new values of the machine current and power factor at what value of the field current would the machine deliver a maximum power of 6500 KW, before it breaks out of synchronism?

$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810 \, V$$
 , $I_a = \frac{4000}{\sqrt{3} \times 6.6} = 350 \, A$, $Z_s = 5.03$

عندما يكون تيار التنبيه 130 أمبير نحصل على قوة دافعة كهربية مرحلية من منحنى الدائرة المفتوحة مقدارها 4700 $\rm E_{\circ}=4700$ فولت . نأخذ مقاييس الرسم :

1 cm = 500 V =
$$\frac{500}{5.03}$$
 = 99.3 A = $\frac{1500 \times 3810}{5.03 \times 10^3}$

= 1136 Kw

 $I_a Z_s = 1762.5 V = 3.53 cms$, V = 7.62 cms

$$\theta = \tan^{-1} \frac{5}{0.5} \cong 84^{\circ} 18' \text{ ab } = \frac{4000 \text{ KW}}{1136} = 3.53 \text{ cms}$$

يمكن تحديد النقطة b باعتبار ab يمثل هبوط الصفط I ، أو باعتباره يمثل قدرة الحمل الفعالة 4000 كيلووات بذلك يتحدد مستوى الحمل الكامل، الذي يمر بالنقطة b ، ويوازى خط معامل القدرة صفر . النقطه C ، وهى نقطة التشفيل عند الحمل الكامل ، تقع على هذا الخط ، وتتحدد على أساس أن Oc يمثل B ، أى أن :

$$OC = \frac{4700}{500} = 9.4 \text{ cms}$$

نحصل من الرسم على النتائج الآنية ، بالنسبة لنقطة التشغيل C :


 $\varphi = 13.5^{\circ}$, $\cos \varphi = 0.9724 \, \text{lagging}$

 $IZ_s = 3.6 \text{ cms} = 1800 \text{ V}$, $I \underline{\sim} 363 \text{ A}$

عندما يزداد دخول البخار بمقدار % 40 (عن طريق ضبط المنظم) تزداد القدرة الفعالة التي يعطيها المولد للقضبان بحيث تصبح 4000 = 1,4 × 4000 كيلووات . وعند ضبط نيار التنبيه على 100 أمبير تصبح قيمة قلم الجديدة ، كا محصل عليها من منحنى الدائرة المفتوحة هي 4330 = . E' . يقع طرف ، E' على خط القدرة 5600 كيلووات ، كما هو مبين في شكل (١٤) ، فتتحدد نقطة التشغيل الجديدة / C . ونحصل من الشكل على الننائج الاتية :

 $\varphi'=12.5^{\circ}$, $\cos\varphi'=0.9763\,leading$

 $I'Z_s = 5 \text{ cms} = 2500 \text{ V}$, $I' = 5 \times 99.3 = 496.5 \text{ A}$




شکل (۱٤)

برسم خط النها ية العظمى المقدرة على مستوى 6500 كيلووات نجدان "ab" يساوى $\frac{6500}{1136}$ من السنتيمترات ، و تكون $\frac{6500}{1136}$ من السنتيمترات ، و تكون $\frac{6500}{1136}$ من الطول "ac" عثلا بالطول "ab" بينها يكون $\frac{6500}{1136}$ من الطول "ac" عثلا بالطول "ac" من المنتيمترات من المنتيمترات ، و تكون من من المنتيمترات ، و تكون من المنتيمترات ، و تكون من المنتيمترات

$$E'_{\circ} = 6.6 \times 500 = 3300 \, V$$
 , $I_{f} \subseteq 60 \, A$ (آيار التنبيه) $I_{m}Z_{s} = 9.6 \times 500 = 4800 \, V$. $I_{m} = 9.6 \times 99.3 \cong 955 \, A$

How can the active and reactive powers, delivered by a synchronous generator to infinite busbars, be changed?

A 3 phase, star connected synchronous generator has an effective resistance and synchronous reactance per phase of 0.75 ohm and 10 ohms respectively. It is connected to 6600 V, 50 c/s infinite bushars to which it delivers 2500 KW. When the induced line E.M.F is adjusted to 9000 V, find the line current and power factor. Find also the stalling curren at this value of excitation and the efficiency, assuming mechanical, iron and excitation losses of 120 KW



شكل (١٠) شكل

يبين شكل (10 – ٤) كيفية رسم مخطط الحمل الكهربائى فى هـذه الحمالة ، وذلك باستخدام تيار مضاد فى الاتجاه لتيار المولد .

$$I_a = \frac{2500}{\sqrt{3} \times 6.6} = 219 \text{ A}$$
,
$$V = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810 \text{ V}, \quad Z_s = 10.03 \Omega$$

$$E_o = \frac{9000}{\sqrt{3}} = 5200 \text{ V},$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{10}{0.75} = 85^{\circ} 43^{\circ}$$

مقاييس الرسم:

1 cm = 500 V =
$$\frac{500}{10.03}$$
 = 49.7 A = $\frac{1500 \times 3810}{10.03 \times 10^3}$
= 570 KW

يمكن تحديد النقطة b باعتبار ab باعتبار b باعتبار ab باعتبار b باعتبار ab باعتبار

ab =
$$\frac{219}{49.7} = \frac{2500}{570} = \frac{219 \times 10.03}{500} = 4.4 \text{ cms}$$

يرسم من 6 خط مستوى القدرة الفعاله 2500 كيلووات، يوازى خط معامل القدرة صفر، و تتحدد عليه نقطـة التشغيل عند الحمـل الكامل $^\circ$ ، جميث يكون $^\circ$ 0 مثلا للقوة الدافعة الكهربيـة $^\circ$ 6 ، حيث يكون $^\circ$ 0 مسـاويا $^\circ$ 10,4 من السنة عمرات ($^\circ$ 0 مراقعة الكهربيـة من الشكل على التيار $^\circ$ 10,4 من السنة عمرات ($^\circ$ 0 من $^\circ$ 10,4 من الشكل على التيار $^\circ$ 10,4 مناس القدرة $^\circ$ 10,5 مناس التيار $^\circ$ 10,5 وزاوية الاختلاف المرحلي $^\circ$ 1,5 معامل القدرة ، حيث :

 $I=245~\mathrm{A}$, $\cos\phi=0.90$ leading

تيار التوقف (stalling current) هو أقصى قيمة للنيار يستطيع الحرك أن يأخذها من الينبوع قبل خروجه عن حدالا تران مباشرة ، أى أنه هو النيار I_m للمناظر لقيمة النباية العظمى للقدرة مع E_m للمطاه ، ونحصل عليه بطريقة عائلة لتلك التي حسلنا بها عليه في حالة المولد ، كما هو مبين في شكل (١٥ – ٤) .

 $I_{m} \, = \, 672 \ \mathrm{A}$, $\cos \, \varphi_{m} = 0.837 \, lagging$

لحساب معامل الجودة تحسب المفةودات النحاسية ¡I2R :

 $I^2 R_a = (245)^2 \times 0.75 \times 10^{-3} = 45 \text{ KW}$

المفقودات الكلية:

120 4 45 = 165 KW

$$\eta = \frac{2500}{2500 + 165} = 0.937 = 93.7 \%$$

المحرك المتزامن عل القضبان اللانهالية:

(Synchronous motor on infinite bus - bars)

يمكننا أن نجمل الآلة المتزامنة العائمة على القضبان اللانهائيـة ، بعـد إجراء علية التزامن وقفل مفتاح التزامن ، تعمل كولد أو كمحرك . ففى الحالة الاولى تغذى الآلة بالقدرة الميكائيكية على عود الادارة ، بما يؤدى إلى تقدم محاور الافطاب الرئيسية، على محاور المجال المفناطيسي لرد فعل المنتج ، بالزاوية المناظرة 8 (موجبة في هذه الحالة) ، وفي الحالة الثانية يوضع حمل ميكائيكي علي عود الإدارة ، بما يؤدى إلى تأخر محاور الاقطاب الرئيسية، عن محاور الجال المغاطيه ي

لرد فعل المنتج، بالزاوية المناظرة 8 (سالبة في هذه الحالة). وعندما تعمل الآلة كمحرك فانها تأخذ قدرة مدخل من القضبان اللانهائية مقدارها عن 3 VI cos من المحيث م هي زاوية الاختلاف المرحلي بين ضغط القضبان الثابت ، وتيار الحمل الذي تسحبه الآلة من هذه الفضبان . وقد سبق أن بينا أننا استطيع ، هندعكس اتجاه التيار ، استخدام مخطط الحمل الكهربائي ، بالنسبة لقدرة المدخل في حالة الحمرك ، بنفسي الطريقة التي استخدم بها في حالة المولد ، ويعني عكس إتجاه التيار الحمل أن تأثير تيار الحمولد ، إذ بينها يعطى التيار المتأخر ، هنا أن تأثير أمفناطيسيا مضادا (demagnetising effect) على الأقطاب الرئيسية ، تجد أن التيار المتأخر يعطى تأثيرا مغناطيسيا مساعدا (magnetising effect) على المولد ، و على أخيرا ، كن يتضح من الحول الكهربائي . وبالمكس نجد أنه عندما يكون التيار متأخرا ، كا يتضح من عظمط الحل الكهربائي . وبالمكس نجد أنه عندما يكون التيار متقدما ، فان و كن أحمل على الأفطاب الرئيسية ، وتكون ع أكبر من ٧ في حالة الحرك ، تتيجة للتأثير المفناطيسي المساعد لتيار الحلى على الأفطاب الرئيسية ، وتكون ع أكبر من ٧ في حالة الحرك ، تتيجة للتأثير المفناطيسي المساعد لتيار الحل على الأفطاب الرئيسية ، وتكون ع أكبر من ٧ في حالة الحرك ، تتيجة للتأثير المفناطيسي المساعد لتيار الحمل على الأفطاب الرئيسية ، وتكون ع أكبر من ٧ في حالة الحرك ، تتيجة لتأثير المفناطيسي المساعد لتيار لتأثير المفناطيسي المساد على الأفطاب الرئيسية .

نخرج مما سبق بنتيجة هامة ، بالنسبة للمحرك المتزامن، وهي أننا نستطيع أن نجمل هذا المحرك يسحب تيارا سعويا (متقدما على الضغط) من القضبان ، بزيادة تيار التنبيه ، بحيث تصمح ، قل أكبر من V . ويوصف المحرك في هذه الحالة بأنه يعمل بتنبيه زائد (overexcited) ، وهو يعمل ، بالتيار السعوى الذي يسحبه من القضبان ، على تحسين معامل القدرة power — factor) ، وهو يعمل من القضبان ، على تحسين معامل القدرة بالتيار معظمها حثية . لذلك

تستخدم المحركات المتزامنة لتحسين معامل القدرة فى خطوط النقل الكهربائية ، فيوصل محرك متزامن عند نقطه الاستقبال (receiving end) في الخط ، أوعند مركز ثقل الاحمال (centre of gravity of load) ، ويدار بدون حمل ، وبتنبيه زائد، لكى يعمل على تحسين معامل القدرة ، مما يؤدى إلى خفض قيمة مبوط الصغط فى الخط ، وبالتالى تحسين معامل التنظيم لهذا الخط . ويطلق على المحرك المتزامن حينئذ اسم المكثف المتزامن (synchronous condenser)

عزم دوران المحرك : إذا راعينا أن الجزء R_a 312 من القدرة الداخلة للحرك 0 37 دوران المحرك 37 داد كمفقودات تحاسية فى ملفات المنتج ، فاننا نستطيح حساب عزم دوران المحرك الكلى (total torque) من القدرة الكهربية 0 على النحو التالى :

 $P_e = 3 \text{ VI cos } \phi = 3 \text{ I}^2 R_a = 3 \text{ E}_0 \text{ I cos } \psi \text{ watts } (\xi - 7\%)$

$$T_e = \frac{P_e}{2\pi \frac{n_s}{60} \times 9.81} = 0.973 \frac{P_e}{n_s}$$
 Kg.m.

= P_e synchronous watts ... (£-Y7)

ويكون عزم الدوران الفرملي T (Rg. m) الحمل ، الذي نحصل عليه في النهاية، مناظراً للقدرة الفرملية بالحصان (brake horsepower) ، وهي عبارة عن القدرة ، P ، بعد طرح مفقودات الحديد وللفقودات الميكانيكية ، P منها ، حيث :

$$P_c - P_c = 746 \text{ BHP} = T \times 2\pi \frac{n_s}{60} \times 9.81$$

 $T = 727 \text{ BHP} \text{ Kg. m.} \cdots \cdots (\xi - \Upsilon\Upsilon)$

وبلاحظ أنه عند وجود مولد متزامن على قضبان لا نهائية ، فإننا نستطيع أن نخفف الحمل عليه تدريجيا (عن طريق ضبط المنظم) ، حتى يصبح بدون حمل ويصبح عائما مرة أخرى على القضبان ، وبذلك يمكن تحميل عمود الإدارة بحمل ميكانيكي ، والآلة دائرة بسرعة التزامن ، في نفس الاتجاه ، فينعكس إنجاه التياد ويصبح ساريا من القضبان إلى الآلة ، بعد أن كان يسرى من الآلة إلى القضبان . هذا ويمكن تغيير قيمة التيار ، وزاوية اختلافه المرحلي ، عن طريق تغيير الحمل الميكانيكي على عمود الإدارة ، وهو ما يناظر ضبط المنظم ، أو تغيير القدرة المحركة في حالة المولد ، ثم عن طريق تغيير النسبة المحركة في حالة المولد ، ثم عن طريق تغيير المنبيد المهولد .

تغيير تيار المنتج في المحرك نتيجة لتغيير التنبيه مع ثبوت قدرة المخرج: ثمثل القدرة P في المحادلة (٢١ – ٤) القدرة الميكانيكية الكلية ، التي ينتجها المحرك على عمود الإدارة ، وهي تزيد عن القدرة الميكانيكية الفرملية ، التي نستفيد بها في الحمل ، بالمفقودات الميكانيكية ومفقودات الحديد ، ونظراً لأن هذه المفقودات ثابتة تقريبا ، فاننا نستطيع اعتبار أن P هي القدرة الميكانيكية التي تحصل عليها حتى يمكن استخدام المعادلة (٢١ - ٣) في تحليل خصائص المحرك ، وذلك بتعديلها على النحو التالى :

$$I^{2} - \frac{V}{R_{a}} I \cos \phi = -\frac{P_{e1}}{R_{a}} \left(P_{e1} = \frac{P_{e}}{3} = \frac{1}{3} \right)$$

$$: نامافة (تامادلة) ال حدى هذه المادلة) الله حدى المادلة) $\left(\frac{V}{2R_{a}} \right)^{2} = \frac{V}{2R_{a}}$


$$I^{2} + \left(\frac{V}{2R_{a}} \right)^{2} - 2 \left(\frac{V}{2R_{a}} \right) I \cos \phi = \left(\frac{V}{2R_{a}} \right)^{2}$$

$$= \frac{P_{e1}}{R_{a}} \dots \dots (\xi - Y\xi)$$$$

يمثل الحدد $\frac{V}{2R_0}$ تيارا في اتفاق مرجلي مع V (لأن المفسوم عليه مقاومة) ، وبذلك نجد أن الحد الآيسر من المعادلة (٢٤ – ٤) عبارة عن بحوع مربعي تيارين ، مطروحاً منه ضعف حاصل ضرب هذين التيارين في جنا الزاوية بينها ، بما يعنى أن هذين التيارين يكونان ضلعى مثلث يكون ضلعه الثالث هو $\sqrt{\left(rac{V}{2\,R_a}
ight)^2\,-\,rac{R_{e1}}{R_a}}$ $> (\xi-\gamma\xi)$ lade la $= (\chi-\gamma\xi)$ و بمكن رسم هذا المثلث بمقياس رسم معين للنيار ، فنحصل على المثلث Oab ، كما هومبين في شكل (١٦ – ٤ أ) ، وذلك عند قيمة معينه للقدره ،P (الحلاالكامل)، التي يسحب عندها المحرك تياراً معينا Ι ، عند معامل قدرة معين φ cos ، من القضبان اللانهائية . ويلاحظ أننا نكون بهذه الطريقة قد قنا بحل المعادلة (٢٤ –٤) بالرسم . وفي هذه الحالة يجب أن يكون أي من ϕ أو ϕ معلوما مع $P_{\rm e}$ ، لكي يمكن تحديد الثانى فيها . فلذا كانت P ثابتة (أى أن الحل الميكانيكي على عمودالادارة يظل ثابتا) ، فاننا محصل على قيم مختلفة للتيار على حسب تغير قيمة \$ ، نتيجة لتغيير تنبيه الآلة . وفي الحقيقة أننا نحصل على قيمتسين للقيار I ، عند كل قيمسة لزاوية الاختلاف المرحلي ﴿ ، أو عند تنبيه معين الآلة ، وبالآحرى عند معامل القدرة ϕ cos ϕ ، كما يتضح من حل المعادلة (γ ٢ - γ) بالنسبة ا γ ، حيث :

$$I = \frac{V}{2R_a} \cos \phi \mp \sqrt{\left(\frac{V}{2R_a} \cos \phi\right)^2 - \frac{P_{e1}}{R_a}} (\xi - V \phi)$$

و بالنسبة للحل بالرسم ، المبين فى شكل (١٦ –٤) ، نجمد أن ثبوت قيمة ، ٩ يؤدى إلى ثبوت طول المستقيم ab ، مما يعنى أن المحل الهندسي لطرف متحسسه النيار I ، عندما تتغير φ ، في هذه الحالة ، على محيط دائرة مركزها ، ونصف



شکل (۱۹ – ٤)

قطرها $\frac{V}{2R_a}$ ، الذي يمثل المقدار $\frac{R_{e1}}{R_a}$ $-\frac{R_{e1}}{R_a}$ (وهو تيار أيضا) ويكون لكل قيمة للزاوية ϕ قيمتان للتياد I ، إحداهما كبيرة (الخط المتقطع) نرفضها ، والثانية أصغر منها نأخذ بها .

بمراجعة المعادلة (٢٥ هـ ع) ، نجمد أنه عندما تكون P تسساوى صفرا ، بما يعنى عدم وجود حل ميكانيكي على عمود الادارة ، وهي حالة اللاحل، فان قيمة المنيار I إما أن تساوى صفرا (وهي القيمة المعقولة التي ناخذ بها) ، وإما أن تساوى $\frac{V}{R_a}\cos\varphi$ (قيمة غير معقولة ولانأخذ بها) . فاذا كانت φ تساوى صفرا ، فان هذا يعنى أن نصف قطر الدائرة المناظر في الرسم هو $\frac{V}{2R_a}$. وتكون هذه الدائرة هي المحل الهندسي لطرف متجه التيار I في حالة اللاحل .

$$P_{\text{emax}1} = \frac{V^2}{4 R_a} \cdots \cdots (\xi - V^2)$$

وتؤول الدائرة فى هذه الحالة إلى النقطة a (نصف القطر a يساوى صفرا) وتكون قيمة التيار المناظرة (قيمة واحدة فقط) هى $\frac{V}{2R_a}$. وهذا يعنى أن قيمة قدرة المدخل تصبح V أى V أى V أى مرحلة من مراحل ألمحرك. وتكون القدرة المفقودة فى ملفات المنتج عبارة عن V V أى أن قيمة معامل الجودة أى منده الحالة .

نستخلص بما سبق أنه عند ثبوت قيمة القدرة ، P ، وتغيير تنبيه المحرك ، فان طرف متجه التيار I يقع على محيط دائرة تحددها القيمة ، P ، بحيث يكون لكل قيمة دائرة معينة . هذا ولايؤثر تغيير التنبيه على قدرة المخرج الميكانيكية . تغيير تيار المنتج في المحرك نتيجة لتغيير قدرة المخرج مع ثبوت تنبيه الآلة : سبق أن بينا أن الممادلة (٠٠-٤) التي تربط بين القوة الدافعة الكهربية ، B . المتي تتولد في المولد ، والضغط ۷ على أطرافه ، والتيار I الذي يسرى منه ، تعني

أن متجه القوة الدافعة الكهربية ﴿ يَتَكُونُ مِن مَرَكَبَيْنِ، احداهما عبارة عزمتجه الصغط المرحلي على أطراف المولد و نشاده في الاتجاه . لذلك بجد أنه في جميع مخططات مرحلة من مراحل المولد و تضاده في الاتجاه . لذلك بجد أنه في جميع مخططات المؤجهات الحاصة بالمولد بجب أن نلاحظ أن رأس السهم على كل من ٧ و و ق يشير إلى الوضع المزحلي الفعلي لها ، بينا يشير رأس السهم على المتجه يوط الضغط الفعلي في المنتج ، على أساس أن ما نشير اليه هو عكس إتجاه متجه هيوط الضغط الفعلي في المنتج ، على أساس أن ما نشير اليه هو و تساويه في للقدار . وقد كان من الممكن كتا بة المحادلة بالصورة التي تنعشي مع أنون كيرشوف، على أساس أن الضغط قل الطرفي ٧ هو محصلة الضغط قل ، مضافا ليه هيوط الضغط ﴿ كَانُ مِن الممكن كتا بة المحادلة بالصورة التي تنعشي مع أنون كيرشوف، على أساس أن الضغط الطرفي ٧ هو محصلة الضغط ﴿ كَانُ مُن الممكن عمد ﴿ في هذه الحالة با تجاهه الأصلى ، وهو عكس الاتجاه المعطى .

لكى نحصل على معادلة ، عائلة للمادلة (٠٠ – ٤) ، بالنسبة للمحرك ، يجب أن نراعى أن الضغط المرحلى \dot{V} للقضبان ، التى يسرى منها التيار \dot{I} للمحرك عند معامل قدرة معين \dot{I} \dot{I}

يبين شكل (١٦ – ٤٠) خطط المتجهات للمعرك على أساس المعادلة (٢٧ – ٤)، كا تمثلها أضلاع المثلث TQO. بقسمة حدود المعادلة (٢٧ – ٤) على \dot{z} :

$$\frac{\dot{v}}{\dot{z}_s} = -\frac{\dot{E}_o}{\dot{z}} + \dot{I}$$

$$\therefore \quad \dot{\mathbf{I}} = \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{z}}_{s}} + \frac{\dot{\mathbf{E}}_{o}}{\dot{\mathbf{z}}_{s}} \dots \dots \qquad (\xi - YA)$$

إن كل حد فى المعادلة (74-3) عبارة عن متجه ذى قيمة ، التى هى عبارة عن عن قيمة الحد المناظر فى المعادلة (74-3) مقسومة على Z ، وهو متأخر عن متجه هذا الحد المناظر بالزاوية θ ، كما هو مبين فى شكل (71-3+) ، حيث تمثل أضلاع المثلث Ocb حدود المعادلة (74-3) .

تنوقف قيمة الواوية 8 ، في كل من المثلثين Ocb , QQT ، على مقدار الحمل الميكانيكي (القدرة P) على المجرك . وعندما يكون تنبيه المحرك ثابتا عند قيمة معينة ، والحمل الميكانيكي متغيرا ، فإن النقطة P تشجرك على محيط دائرة يتوقف نصف فطرها على P ، وبالنالي على تنبيه الآلة الثابت . وفي نفس الوقت تشجرك النقطة P على محيط دائرة أيضا ، يمثل نصف قطرها القيمة P الثابتة أيضا . وتتحدد بذلك قيمة كل من P و على حسب قيمة P ، التي يحددها الحمل الميكانيكي المتغير ، عند تنبيه معين ثابت الآلة . وبتغيير التنبية وتثبيته عند قيم الميكانيكي المتغير ، عند تنبيه معين ثابت الآلة . وبتغيير التنبية وتثبيته عند قيم

معينة أخرى ، نحصل على دوائر أخرى ، كما هو مبين فى شكل (١٦ ـ ٤ ب) .


هنچنهات ۷ وهنچنهات ٥ للهجرك المنزامن :

(The V — and O — curves)

يمكن جمع شكلي (١٩ – ٤ أ ، ب) في مخطط واحد ، لكي نستنتج منه بمض الحواص المميزة للحروك المتزامن ، ويتم ذلك بقطا بق المتجهين Ob ، اللذين يمثلان نفس التيار I في الشكلين ، مما . وحينشذ فسو ف تقدع النقطة G على الدائرة التي تمثل P_{e1} ، كما يتضح من التحليل الآتي ، بالرجوع إلى شكل P_{e1}) :

Oc =
$$\frac{V}{Z_s} = \frac{V}{R_a} \times \frac{R_a}{Z_s} = \frac{V}{R_a} \cos \theta$$

= Od $\cos \theta \cdots \cdots \cdots \cdots (\xi - Yq)$



 i_{c} $i_{$

تنقاطع كل دائرة من دوائر التنبيه الثابت مع دائرة القدرة الثابت P_{e1} وعند اللاحمل ، في نقطتين ، عا يعنى أننا إذا احتفظنا بالحمل الميكانيكي ثابتا عند هذا المستوى ، وقمنا بتغيير تنبيه المحرك ، فاننا نحصل على قيمتين مختلفتين لتيار المنتبع P_{e1} عند كل قيمة لتيار التنبيه أو P_{e2} ، فنحصل على التيارين '01 لتيار المنتبع P_{e2} عند كل قيمة لتيار التنبيه أو P_{e3} ، فنحصل على التيارين '10 و 02 مع دائرة التنبيه التي تليها ، التي نصف قطرها P_{e3} ، وتحصل على التيارين أبنا نحصل على تيار المنتبع يساوى صفرا عند النقطة '3 مع دائرة التنبيه الثالثة ، أبنا نحصل على تيار المنتبع يساوى صفرا عند النقطة '3 مع دائرة التنبيه الثالثة ، التنبيه صفرا ، أي عندما تؤول دائرة التنبيه إلى النقطة P_{e3} ، فاننا نحصل على قيمة واحدة التيار مرة أخرى عندما قيمت واحدة التيار مرة أخرى عندما تمس دائرة التنبيه ، التي نصف قطرها '7 و 77 ، دائرة القدرة في النقطتين نمو 7 و 7 ، دائرة القدرة في النقطتين المنطبقتين '7 و 7 .

برسم المنحنى الذى يربط بين تيار الحمل I ، و تيار التنبيه أو $\frac{E_{o}}{Z_{s}}$ ، من النتا تج السابقة ، نحصل على منحنى I للمحرك عند اللاحل هو منحنى I للمحرك عند اللاحل بين النقطة I و I شكل I و I شكل I I I هو منحنى I للمحرك عند اللاحل بين النقطة I

أيضاً . ويمكن رسم منحنيات 0 ومنحنيات ∇ أخسرى ، عند مستويات قدرة عناله ، بنفس الطريقة ، كما هو مبين فى شكل ($1 \vee 1 = 0$ أ ، $1 \vee 1$) بالنسبة لمستوى القدرة P'_{e1} .

بدراسة هذه المنحنيات نلاحظ ما يأتى :

الصفرى مع الحل المقرر . وتتحدد هذه النهاية الصفرى للتنبيه بدائرة التنبيه الصفرى مع الحل المقرر . وتتحدد هذه النهاية الصفرى للتنبيه بدائرة الحل ، مثال ذلك النقطة نن شدكل (١٧ – ٤ أ ، ب) . كذلك تحصل على قيمة واحدة لتيار المنتج مرة أخرى ، عندما يكون التنبيه في نهايته العظمى مع الحمل المقرر ، مثال ذلك النقطتان المنطبقتان ٬ و 7 ، والنقطتان المنطبقتان ٬ و 8 . وتتحدد هذه النهاية العظمى المتنبيسه بدائرة الحمل المقرر .

٧ - نحصل على أصغر قيمة لتيار المنتج ، عندما يساوى معامل القدرة الوحدة ، ويكون ذلك عند قاع منحنى ٧ ، كا هو مبين فى شكل (١٧ - ٤٠) حيث يربط بين نقط معامل قدرة الوحدة المتناظرة ، على منحنيات القدره المختلفة ، الحظ المتقطع ، المشار اليه بمعامل قدره الوحده ، وتكون تيارات المنتج على يسار الخط يمين هذا الخط متقدمة على الصنفظ ، كها تكون تيارات المنتج على يسار الخط متأخرة عن الصنفط .

س _ نظرا لأن تيارات المنتج في الجزء العلوى من منحنى 0 (عند الاحمال المختلفة) تكون كبيرة ، بالنسبة لتيارات المنتج على الجزء السفلى ، ومع نفس الحل ، يقتصر اهتمامتنا على منحنيات ٧ فقط ، وخاصة أن المحرك يخرج عن حد

الاتزان في الاجزاء العلوية من منحنيات ن ، مما يؤدى إلى توقفه عند تشغيله في حدود هذه الاجزاء.

مثال :


What is the maximum output of a 3—phase, mesh connected, 250 V, 20 h,p., synchronous motor when the generated electromotive force is 320 V? The effective resistance and synchronous reactance per phase are respectively 0.3 ohm and 4.5 ohms. The friction, windage, iron and excitation losses total 800W, and are assumed to remain constant. Give values for (a) horse power (b) line current (c) power factor (d) ratio of stalling current to full-load current at this value of the excitation.

لكى نحضل على النهاية العظمى للقدرة عند تنبيه معين بجب أن تمس دائرة هذا الننبيه دائرة القدرة المطلوبة عند النقطة 6، التي تقع على خط المركز ac كَمَا فَ شَكُلُ (١٨ كُوْ ac).

$$Z_s = \sqrt{(0.3)^2 + (4.5)^2} \xrightarrow{\infty} 4.51$$
 ohms
$$\theta = \tan^{-1} \frac{4.5}{0.3} = 86^{\circ} 10'$$

$$\frac{V}{Z_s} = 55.4 \text{ A} , \frac{E_o}{Z_s} = 70.9 \text{ A} ,$$

$$\frac{V}{2R_a} = 416 \text{ A}$$



نستخدم طريقة الرسم المبينة فى شكل (١٧ – \S أ)، وناخذ مقياس رسم 8,32 النيار كل 50 أمبير يساوى 1 سنتيمتر ، فيكون طول O_{1} ويكون طول O_{2} بالسنتيمترات 1,42 Cb ويكون طول O_{3} بالسنتيمترات 1,11 وطول نصف نطر دا ثر التنبيه O_{3} بالسنتيمترا ، ويمثل O_{4} التيار المرحلي ، كها هو مبين بشكل O_{5} ميث O_{5}

...
$$P_{e1} = 0.3 (17.28 \times 10^4 - 11.9 \times 10^4) = 15.84 \text{ KW}$$

$$P_{e} = 47.52 \text{ KW} , \text{ output} = 47.52 - 0.8 = 46.72 \text{ KW}$$

$$\text{horse power} = \frac{46.72}{0.746} = 62.5$$

 $\varphi = 36^{\circ} \quad , \quad \cos \varphi = 0.809$

بهذا نكون قد حصلنا على قيمة التيار ، ومعامل القدرة ، مم قيمة النهاية العظمى القدرة بالحصان (P_0) عند هذه القيمة من التنبيه (V_0) عند هذه القيمة من التنبيه ، يودى إلى خروجه لآن زيادة القدرة على الحرك عن هذه القيمة ، مع هذا التنبيه ، يودى إلى خروجه عن حدود الاتزان ، و توقفه بعد ذلك ، فإن التيار الذي حصلنا عليه هوفى الواقع تيار التوقف (stall current) قدرة المخرج عند الحل الكامل 20 حصان نساوى 14920 وات ، و باضافة 800 وات إليها نحصل على V_0 عند الحل الكامل، ومنها نحصل على V_0 وهى تساوى 5240 واث في هذه الحالة ، وهذا يحدد نصف فط دائرة القدرة V_0

$$ab' = \sqrt{(416)^2 - \frac{5240}{0.3}} = 304 A = 7.88 \text{ cms}$$

$$Ob' = 0.55 \text{ cm} = 27.5 \text{ A}$$

$$initial like in [b] in [ab] in [b] i$$

$$\frac{93}{27.5} = 3.43$$

ملحوظة ؛ يلاحظانا لاشكال مصغرة بنسب مختلفه علاوة على مقاييس الرسم هذال (٣) :

3. A 3 phase, 4 pole, 500 volts, 50 c/s, star connected synchronous motor has a resistance and synchronous reactance of 1 ohm and 5 ohms per phase respectively. If it takes a current of 20 Amps at 0.8 power factor lagging, when operating with a certain field current, and then the load torque is increased until the line current becomes 60 Amps, the field current remaining unchanged, find the total torqueodevel oped, and the new power factor.

$$Z_s = \sqrt{(5)^2 + (1)^2}$$
 5.1 ohms $\theta = \tan^{-1} 5 = 78^\circ 42'$
 $P_1 = \sqrt{3} \times 500 \times 20 \times 0.8 = 13856 \text{ KW}$

يمكن الحصول على قدرة المخرج الكهربية P، في هذه الحالة ، بطرح P أن من P_1 ، وحل المسألة بعد ذلك باستخدام الطريقة المبينة في شكل P_1 نفضل كما حدث في المسألة السابقة . ولكن وجود قدرة المدخل الكهربية يجعلنا نفضل استخدام مخطط الحل الكهربائي ، هع توفر المعلومات اللازمة لذلك ، حيث يمكن رسم المتجهات أحر طولا ، ما يجعلنا تحصل على نتائج أكثر دقة . وفي الواقع أن مخطط الحل الميكانيكي ، الوارد في شكل $P_1 = P$) ، والذي استخدهاه في حل المسألة السابقة ، يؤول إلى مخطط الحل الكهربائي ، عندما تصبح $P_2 = P$ P_3 أي عندما نفترض أن P_4 تساوى صفرا ، ما يؤدى إلى اختفاء مفقودات النحاس في ملفات المنتج . حينت يسمح مركز دوائر القدرة P_4 في مالانهاية ، وتؤول في ملفات المنتج . حينت يصبح مركز دوائر القدرة P_4 في مالانهاية ، وتؤول الخطوط التي تعطي المستوبات المختلفة معامل القدرة الفعالة في مخطط الحل الكهربائي ، وتصبح دائرة القدرة P_4 هي خطما ما المنابات المخطوط المنابية عند قيم تغييه مختلفة ، إلى خطوط نهاية الاتزان، النابات المخطمي المغدرة الميكانيكية عند قيم تغييه مختلفة ، إلى خط نهاية الاتزان، الذي يصبح موازيا المخط هوا ، خط معامل قدرة الوحدة في الحالتين .

مقاييس الرسم:

1 cm = 50 V =
$$\frac{50}{5.1}$$
 = 9.8 A = 8.5 KW
ab = 13.856 KW = 1.63 cms = 16 A = I_a
= I_a Z_s = 81.5 V = 1.63 cms

$$V = \frac{500}{\sqrt{3}} = 288.5 V = 5.77 \text{ ems}$$
,
 $n_s = 1500 \text{ r.p.m}$

نحصل من مخطط الحمل الكهربائى فى شكل (١٨ ـــ ٤ب) على المعلومات الآتية بالنسبة لنقطة التشفيل c ، التي تحددت بالمعلومات السابقة .

$$E_{\circ} = 225 \, \text{V}$$
 , $\psi = 18^{\circ}$, $\delta = 19^{\circ}$ $P_{e} = 3E_{\circ} \, \text{I} \cos \psi = 3 \times 225 \times 20 \times \cos 18 = 12840 \, \text{W}$: بتطبیق المادلة (۲۲ - ۱۵) نحصل علی عزم دوران الحرك الكلی ، حیث $T_{e} = 0.973 \, \frac{12840}{1500} = 8.34 \, \text{Kg.m}$

ملحوظة : يمكن حساب P_{e} ثم P_{e} من المعادلة (١١ – ٤) على الفحو التالى :

$$P_{e1} = \frac{288.5}{5.1} [288.5 \cos 78^{\circ} 42' - 225 \cos (78^{\circ} 42' + 19^{\circ})]$$
$$= 56.5 [56.5 + 27.4] = 4730 \text{ W}$$

 $P_e = 3 \times 4730 = 14190 \text{ w}$

كما نحصل من المعادلة المقربة (١١ - ٤) على النتيجة:

$$P_e = 3 \times \frac{288.5 \times 225}{5.1} \cos 19 \ \underline{\ } 11900 \ w$$

وتعزى الفروق في النتائج إلى مدى الدَّقة في الرسم ، والتقريب .

نظرا لأن تيار التنبيه لم يتغير في الحالة الثانية عن الحالة الأولى ، فان نقطة التشغيل الثانية 'E على دائرة التنبيه B ، التي حصلنا عليها ، وتصبح قيمة IZ التشغيل الثانية 'E

وتكون النتائج الى نحصل عليها كما يأتى :

 $\cos \phi = 0.8192 \text{ lagging}$, $\psi = 36^{\circ}$, $\delta = 70^{\circ}$ $P_{e} = 3 \times 225 \times 60 \times 0.809 = 32750 \text{ w}$ $T_{e} = 0.973 \frac{32750}{1500} = 21.207 \text{ Kg.m.}$

خواص التشميل المحرك المزامن:

نختتم هذا الباب بايراد أهم خواص التشغيل للمحرك المتزامن، وهي تتلخص فيما يأتى :

ا عن نظراً للعلاقة الخاصة القائمة بين تردد اليفبوع الذي يغذي المحدرك ، وسرعته المتزامنة ، التي يحددها عدد الاقطاب الشابت ، وهي $\frac{pn_s}{60}=1$ ، فاننا نستطيع أن نعتمد اعتمادا كليا على أن المحرك سوف يدور بسرعة ثما بتة تماما، إذا ظل تردد الينبوع ثما بتا لا يتغير . هذا و نستطيع الحصول على سرعات متغيرة من المحرك في المدى الذي نستطيع تحديده لتغير تردد الينبوع .

٧ ـ لما كان عزم الدوران الذي يعطيه المحرك ينشأ على أساس الترابط الذي يقوم بين بحموعة الافطاب الرئيسية على العضو الدائر ، وبحموعة الاقطاب المجال المفناطيسي الدائر ، الذي يؤول اليه التأثير المفناطيسي لملفات المنتج ، عنسدما تكون المجموعتان دائر تين بسرعة التزامن ٢٠ ، فإن المحرك لا يمتلك عزم دوران

للبده. معنى ذلك أنه عند توصيل اطراف العضو الشابت للمحرك إلى الينبوع ، والعضو الدائر لازال في حالة السكون ، فانه بصرف النظر عن تيار القصرالكبير الذي يمر في ملفات العضو الثابت للمحرك في هذه الحالة، لا ينشأ عزم دوران يمكن أن يعمل على دوران الحضو الدائر ، بأية وسيلة ، أولاحتى يصل إلى سرعة التزامن ، وعندئذ يمكن توصيل المحرك إلى الينبوع ، مع مروو تيار التنبيه في ملفات التنبيه على العضو الدائر ، فيحدث الترابط على الفور بين بجموعة أقطاب المجال المفناطيسي الدائر ، الذي تنشئه ملفات المنتج عند توصيلها إلى الينبوع ، وبجموعة الاقطاب الرئيسية التي تدور بسمرعة التزامن ، فينتج عزم الدوران المطلوب ، المناظر للتيار والقوة الدافعة الكهربية وصرعة الزامن الموجودة في تلك المحظة ، ولكي يحدث الترابط بين بجموعتي الاقطاب ، فقد تنشأ إزاحة سريعة ومفاجئة لاحداهما ، بما يعادل خطوة قطبية تقريبا ، لحظة توصيل أطراف ملقات المنتج مع الينبوع ، حتى يصبح كل قطبين مختلفين من أقطاب المجموعتين دائرين معا ، مما يحقق التجاذب ، ومن ثم الترابط ، بينها طوال فترة التشفيل .

أما عند توصيل ملفات المنتج مع الينهوع، والاقطاب الرئيسية على العضو الدائر في حالة السكون، فإن كل قطب من أقطاب المجلس المغناطيسي الدائر عالم على عاول جذب القطب المخالف، من أقطاب العضو الدائر الرئيسية والذي يتصادف مروره أمامه، لحظة التوصيل، عما يعطى العضو الدائر عزم دوران في إتجاه دوران المجال الدائر، ولكن نظراً لعزم القصور الذاتي الكبيرة الذي يمتلكه العضو الدائر، فإنه قبل أن يدور، يكون القطب المائل، من أقطاب المجلس المخاطيس المائر، قد جاء أمام نفس القطب من الاقطاب الرئيسية، لكي يقد افر معه،

ويعطيه عزم دوران في الإتجاء المضاد ، فيظل ثابتاً بدون حركة .

توجد عدة طرق ابدء المحركات المتزامنة ، منها الطريقة التقليدية التى تتمثل في عملية التزامن اللازم اجراؤها هند توصيل الآلة المتزامنة مع قضبان لانهائية. وفي طريقة أخرى يدار المحرك بمحرك تأثيرى صغير ،حتى يصل به إلى سرعة التزامن تقريبا ، حيث يمكن أن يحدث الترابط بين أقطاب الجال المفناطيمي الدائر والانطاب الرئيسية . كما توجد وسائل أخرى يستلزم شرحها أن نكون على علم بنظريات المحركات النائيرية . لذلك سنرجىء شرح هذا الموضوع حتى نصبح ملين بخواص تشغيل هذا النوع من المحركات .

م _ يمكن عن طريق تغيير تيار تنبيه المحرك التحكم في معامل القدرة في حدود واسعة ، سواء كان متقدما أو متأخرا . وهذا بخلاف المحركات الآخرى، مثل المحرك التأثيرى ، الذى لايمكن تغيير معامل قدرته إلا باستخدام أجهزة إضافة .

مسمائل على الباب الرابع

Two identical delta connected alternators, mechanically coupled to one prime mover, have each an armature resistance and synchronous reactance per phase of 0.3 Ω and 4 Ω respectively, and their induced electromotive forces are in phase. The machines are connected in parallel and the field excitations are so adjusted that the armatures develop 250 V and 350 V per phase respectively. Find (a) the circulating armature current, (b) the terminal voltage (c) the electrical output of the generating machine, and (d) the power supplied

by the prime mover if the mechanical and core losses total 2 KW

- 2 A 5000 K V A, 50 cycle alternator running at 1500 rev. per min in parallel with other machines, has a generated electromotive force of 10000 V. Its synchronious reactance is 20%. Find for (a) no load (b) full load at power factor 0.8 lagging, the synchronising power per unit mechanical angle of phase displacement, and calculate the synchronising torque if the mechanical displacement is 0.5°
- 3 A 10000 K V A, 3 phase alternator has an equivalent short circuit reactance of 20%. Calculate the synchronizing power of the armature per mechanical degree of phase displacement when running in parallel on 10000 V, 50 cycle bus-bars at 1500 rev-per min.
- 4 A 2000KVA, 3 phase, 8 pole alternator runs at 750 rev. per min in parallel with other machines on 6000 V bus bars. Find the synchronizing power per mechanical degree of displacement and the corresponding synchronizing torque. The synchronous reactance of the machine is 20%.
- 5 Two alternators working in parallel supply a lighting load of 3000 KW and a motor load aggregating 5000 KW at a power factor of 0.71. One machine is loaded to 5000 KW at power factor 0.8 lagging. What is the load and power factor of the other machine?
- 6 Two altenators running in parallel supply the follo-

wing loads:

1000 KW at power factor 0.9 lagging 800 KW at power factor 0.8 lagging 500 KW at power factor unity 500 KW at power factor 0.9 leading

- The load on one machine is adjusted to 1500 KW at power factor 0.95 lagging. Find the load and power factor of the other machine.
- 7 Two identical 3-phase, star-connected generators operating in parallel, share equally a total load of 750 KW at 6000 V and power factor 0.8. The synchronous reactance and resistance of each machine are respectively 50 Ω and 2.5 Ω per phase. The field of the first generator is excited so that the armature current is 40 A (lagging). Find (a) the armature current of the second alternator: (b) the power factor of each machine (c) the electromotive force of each machine.
- 8 An alternator of 1500 KVA capacity runs in parallel with one of 1000 KVA capacity. What load should each supply and at what power factor should each operate in order that the currents and power outputs shall be proportional to their ratings if the combined load is 2000 KW at 0.8 power factor?
- 9 Two identical 2000 KVA alternators operate in parallel. The governor of the first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 c/s on no load to 48 c/s on full load. The corresponding uniform speed drop of the second machine is 50 to

- 47.5 c/s. (a) How will the two machines share a load of 3000 KVA, and what is the corresponding frequency? (b) What is the maximum load at unity power factor that can be delivered without overloading either machine?
- 10 Two 3 phase synchronous alternators have the same number of poles and are mechanically coupled to the same shaft. They operate in parallel on a common load. Determine, for each machine, the KW output and power factor under the following conditions: Synchronous impedance of each alternator is 0.2+j2.0 ohms per phase. Equivalent impedance of the load is 3+j4 ohms per phase. Induced e.m.f. per phase is 2000+j0 volts for machine (I) and 2200+j100 volts for machine (II).
- 11 A 10000 KVA, single phase alternator has a synchronous impedance of 10 ohms and a resistance of 1 ohm, and operates in parallel with constant voltage 10000 V bus-bars. Calculate:—
 - (a) the maximum external load that the machine can supply before dropping out of step when the machine is excited to give an E.M.F. of 11000 V.
 - (b) the armature current and power factor corresponding to this maximum load.
- 12 Explain, with the aid of vector diagrams, the change in the armature current of a synchronous generator which is connected to infinite bus-bars, (a) when the steam admission is changed and the excitation is kept constant; (b) when the excitation is

varied and the output power is constant.

A 3 phase, star connected synchronous generator has an armature resistance of 1.0 ohm and a synchronous reactance of 12.5 ohms. It is connected to 11000 V infinite bus bars to which it delivers a current of 300 amps at 0.8 power factor lagging. If the excitation is kept constant and the steam admission is increased by 40%, find the corresponding values of the machine current and power factor. If the steam admission is kept constant at the new value and the excitation is adjusted until the E.M.F. per phase becomes 7600 V, find the new value of the current and power factor.

13 — How can the active and reactive powers, delivered by a synchronous generator to infinite bus-bars, be changed?

A 3 phase, star connected synchronous generator has an effective resistance and synchronous reactance per phase of 0.75 ohms and 10 ohms respectively. It is connected to 6600 V, 50 c/s infinite bus-bars to which it delivers 2500 KW. When the induced line E.M.F. is adjusted to 9000 V, find the line current and power factor.

14 - A 3 phase, star connected alternator, having a synchronous reactance of 25 ohms and negligible armature resistance, delivers a current of 84 amps. at unity power factor to a 11000 volt infinite bus bars. If the steam admission be unchanged and the E.M.F. raised by 25%, determine graphically the new value of machine current and power factor.

If this higher value of excitation was kept constant and the steam supply gradually increased, at what power output would the alternator break from synchronism? Find also the current and the power factor to which this maximum load corresponds.

- 15 A 3 phase, 1500 KVA, star connected alternator is delivering its full load to a 6600 V infinite busbars at 0.8 power factor lagging. The armature has a synchronous reactance of 8 ohms and a resistance of 0.5 ohm. Explain, with the aid of a load diagram drawn to scale, what the station operator would do if he were asked to make the machine fulfill the following operating conditions:
 - (a) Supply 1600 KW to the bus-bars without changing the excitation.
 - (b) Adjust the power factor to unity with the same active power as in (a).
 - (c) Supply 2000 KW at a power factor of 0.8 leading to the bus-bars.

Find the values of the machine current and E. M. F. in each case.

What is the value of the maximum power the machine would deliver just before breaking out of synchronism in case (c)?

16 — A 3 phase, 2000 KVA, star connected alternator is delivering its full load to a 6600 V infinite bus-bars at 0.8 power factor lagging. The armature has a synchronous reactance of 10 ohms and a resistance of 0.66 ohm, Explain what the station operator would do if he were asked to make the machine fulfill the following operating conditions:

- (a) Supply 2000 KW to the bus-bars without changing the excitation.
 - (b) Adjust the power factor to unity with the same active power as in (a).
 - (c) Supply 2500 KW at a power factor of 0,9 leading to the bus-bars.

Find the values of the machine current and E.M.F. in each case.

- 17 A 6600 volts, 3-phase, star connected, 50 C/S, 1500 RPM alternator is connected in parallel with the bus bars, and the steam supply is increased till the output equals 10000 KW. When the field current is adjusted to give a line EMF of 7700 volts, the power factor of the machine becomes 0.8 lagging. Calculate:
 - (a) The synchronous reactance of the machine, neglecting its resistance.
 - (b) The maximum external load the machine can supply before dropping out of step for the same above excitation.
 - (c) The armature current and the power factor corresponding to this maximum load.
- Describe the procedure of preparing a synchronous generator and connecting it to infinite bus-bars to take a certain share of the load at a certain power factor.
 - A 3 phase, star connected synchronous motor is supplied from 66 0 V infinite bus bars and takes an input

of 1500 KW, when its induced E.M.F per phase is adjusted to 5000 V. If the motor resistance and synchronous reactance per phase are 0.4 ohm and 5 ohms respectively, find the line current and power factor.

- 19 A 6600 V, star connected, 3 phase synchronous motor works at constant votage and constant frequency. The effective resistance and synchronous reactance per phase are respectively 2 ohms and 20 ohms. The excitation is adjusted so that when the input is 1000KW the power factor is 0.8 leading.
 - (a) With above excitation remaining constant, find the power factor of the motor when the input is increased to 1400 KW.
 - (b) If it is desired to operate the motor at unity power factor with an input of 1500 KW, find the necessary generated E.M.F. per phase.
- and connected to 11000 V, 50 c/s infinite bushars, has to supply 3750 KW at 0.8 power factor lagging. It has a synchronous reactance of 12 ohms and an armature resistance of 1.0 ohm. Explain, with the aid of a load diagram, how the station operator would proceed to make the machine deliver the required load to the bushars and find the value of the machine E.M.F. in this case. Find the percentage change in the excitation necessary to make the machine deliver the same load at 0.8 power factor leading. For this new value of excitation, find the maximum power and the corresponding current and power factor which the machine

whould deliver to the busbars before it breaks out of synchronism.

- A 3 phase, star connected alternator has a synchro-21 nous reactance of 10 ohms per phase and negligible armature resistance. It delivers a load of 1200 KW at 0.8 power factor lagging to 6600 V infinite busbars. If the steam admission be unchanged and the e.m. f. raised by 20%, determine the new value of the machine current and power factor. If the new value of the excitation were kept constant and the steam supply increased gradually until the machine delivers 1800KW, find the corresponding values of the machine current and power factor. Find also the power output at which the alternator would break from synchronism for the same value of excitation.
- A 3 phase, star connected alternator, having a synchronous reactance of 20 ohms and 2 Ω armature resistance, delivers a current of 100 amps. at unity power factor to a 11000 volt infinite bus bars. If the steam admission be unchanged and the E.M.F. raised by 35%, determine graphically the new value of machine current and power factor. If this higher value of excitation was kept constant and the steam supply gradually increased, at what output would the alternator break from synchronism. Find also the current and the power factor to which this maximum load corresponds.

22

A 3 phase, star connected alternator has a synchro-23 nous reactance of 17 ohms and an armature resistance of 1.0 ohm. It is connected to an 11000 V infinite busbare to which it delivers a full load current of 140 amps at 0.8 power factor lagging. If the steam admission is kept constant and the E. M. F. of the alternator is increased by 30%, find the new value of the machine current and power factor. If the new value of the excitation were kept constant and the steam admission is increased gradually until the machine delivers 2800 KW, find the corresponding value of the machine current and power factor. Find also the power output at which the alternator will break from synchronism.

- 24 The following data relate to a 275 KW, 3 phase, 6600 V. star connected, non-salient type alternator: Voltage on open circuit 5600 6600 7240 8100 Exciting amperes 46.5 67.5 58 96 Short circuit stator current of 35 amps was obtained with an exciting current of 15 amps. Armature resistance drop on full load is 2%.
 - (a) Calculate the exciting current for full load operation at a power factor of 0.8 lagging.
 - (b) If this exciting current is kept constant, while the alternator is operating on constant voltage and frequency bus bars, find the load power which the machine gives at unity power factor.
- 25 A 3 phase, star connected alternator has a synchronous reactance of 20 ohms and an armature resistance of 1.0 ohm. It is connected to an 11000 V infinite bus bars to which it delivers a full load current of

admission is kept constant and the E. M. F. of the alternator is increases by 25%, find the new value of the machine current and power factor. If the new value of the excitation were kept constant and the steam admission is increased gradually untill the machine delivers 2500 KW., find the corresponding values of the machine current and power factor. Find also the power output at which the alternator would break from synchronism.

- 26 Describe the procedure of preparing a synchronous generator and connecting it to infinite bus-bars to take a certain share of the load at a certain power factor.
 - A 3 phase, star connected synchronous motor is supplied from 6600 V infinite bus-bars and takes an input of 1500 KW, when its induced E.M.F. per phase is adjusted to 5000 V. If the motor resistance and synchronous reactance per phase are 0.4 ohm and 5 ohms respectively, find the line current and power factor.
- 27 What is the H.P output corresponding to maximum input of a 3 phase, mesh connected, 250 V, 20 H.P synchronous motor when the generated E.M.F. is 320 V? The effective resistance and synchronous reactance per phase are 0.9 ohm and 4.5 ohms respectively. The friction, windage, iron and excitation losses total 800 watts and are assumed to remain constant.

If the machine is delivering full load power at the above excitation, find:—

- (a) the line current.
- (b) the power factor.
- (c) the efficiency.
- 23 A 3 phase, star connected synchronous motor, having a synchronous impedance of 0.25 + j1.25 ohms per phase is connected to an 1100 V system. The machine is excited to give an induced line E.M.F. of 1500 V. Find:—
 - (a) the line current and power factor when the motor is delivering a net output of 850 H.P.
 - (b) the maximum H.P. output.
- (c) the output H.P. corresponding to maximum input.

 The iron and friction losses amount to 35KW and are assumed constant.
- 29 A 200 V, 3 phase mesh connected synchronous motor has a resistance and synchronous reactance of 1 and 6 ohms per phase respectively. Find (a) the maximum mechanical power in watts delivered to the shaft corresponding to an induced E.M.F. of 180V; (b) the E.M.F. to produce the same previous power at unity power factor and the value of the line current (c) the absolute maximum power delivered to the shaft and the corresponding E.M.F., Electrical input and the efficiency.

البات انجامس

التأرجح والاتزان في الآلات المتزامنة

(Hunting and stability of synchronous machines)

ظاهرة التارجع (أو التديدي) :

Hunting or oscillation phenomena:

سبق أن ذكرنا أن الترابط بين بجموعة الاقطاب الرئيسية على العضو الدائر الناثيء للآلة المتزامنة ، وبين بجموعة الاقطاب المزعومة للجال المغناطيسي الدائر الناثيء عن رد فعل ملفات المنتج ، يكون عن طريق خطوط القوى للجال المغناطيسي المحصل في الثغرة الهوائية ، التي تخرج من قطب في إحدى المجموعتين ، وتدخل في القطب المخالف المترابط معه من المجموعة الآخرى ، عودية على سطح القطب في الناحيتين . وعندما تكون الآلة موصلة على قضبان لانهائية تكون هذه الخطوط ذات طبيعة مرنة ، تشبه في تكوينها خيوط من المطاط ، تربط المعنو الدائر ، وهو في حالة التزامن التي يدور عليها، بالشبكة الكبربية ذات القدره اللانهائية . فاذا حدث ما يحاول الاخلال بهذا التزامن ، سرت من الشبكة ، أو اليها ، قدرة التزامن التي تعمل على إعادة الآمور إلى نصابها الصحيح . ومن الواضح أن قدرة النزامن هذه يمكن تو اجدها أيضا عندما يكون المولد عاملا على الواضح أن قدرة مولد آخر ، كا سبق شرحه في الباب الرابع ، ولكنها لانظهر في حالة عمل المولد على حمل ميت منفصل (isolated dead load) ، كأن يغذى بمفرده حملا يتكون من المصابع ، والآفران مثلا .

تكون خطوط القوى المغناطيسية ، الني شبهناها بخيوط مرنة من المطاط ، في حالة توصيل الآلة على قضبان لانهائية ، عسكة من ناحية أقطاب الجال المغناطيسي الدائر ، الذي يرتبط وجوده بهذه القضبان ، بالقدرة اللانهائية الشبكة الكهربية التي تدخل فيها القضبان ، بينا يكون بمسكا بها من ناحية الأقطاب الرئيسية كل عزم القصور الذاتي المكتل الموجودة على عود إدارة الآلة بأكلها . وتشبه المجموعة ، في هذه الحالة ، كثلة ذات وزن معين ، وبالنالي قصور ذاتي معين ، معلقة بوساطة خيط مرن في قائم يستطيع أن يتحمل قوى جذب وشد بأى مقدار . ويشبه وضع الكتلة ، وهي في حالة اتزان تحت تأثير وزنها وقوة الشد المضادة ، الناشئة عن استطالة الخيط بقدر معين يتوقف على هذا الوزن ، وضع الآلة المتزامنة ، في حالة اتزان تام ، المد المضادة ، المدادر الناشئين عن قدرة الجال المغناطيسي الدائر ، والقدرة تحت تأثير عزمي الدوران الناشئين عن قدرة الجال المغناطيسي الدائر ، والقدرة المحركة (في حالة المولد) ، أو رد فعل الحل (في حالة المحرك) ، على عدود الادارة .

وكا أن الكتلة، المملقة من خيط مرن، تهتر بتردد طبيعي natural (frequency of oscillation) عندما يحدث طارىء عابر يخل بهذا الاتوان، ثم تعود في النهاية إلى وضع الاتزان الآصلي (مالم تخرج عن حدوده في خلال الاهتزاز)، فإن الآلة المتزامنة تتعرض لحالة عائلة من الاهتزاز، ويكون لها تردد اهتزاز طبيعي، عند حدوث ما يخل بحالة التزامن التي تدور عليها، بحيث تعود في النهاية إلى حالة التزامن الاصلية (مالم تخرج عن حدوده). ومن الطبيعي أننا نفترض وجدود عوامل تساعد على اخماد الذبذبات في الحالتين. هذا ويكون الاهتزاز في الآلة المتزامنة على شكل زيادة ونقص الحالتين. هذا ويكون الاهتزاز في الآلة المتزامنة على شكل زيادة ونقص

متنابهين فى سرعه الزامن ، النى بجب أن نظل ثابتة . ويترتب على دُلك تغير تردى فى زاوية الحل 8 ، وبالتالى تغير فى عزم الدوران والقدوة ، التى يعطيها المولد للقضبان ، أو عزم الدوران والقدرة ، التى يأخذها المحرك من هذه المقضبان .

: (Natural frequency of hunting) الزود الطبيعى للتارجح

عندما يطرأ ما يؤدى إلى إحداث خلل لحظى فى توازن العوامل المؤثرة على الآلة، وهى فى حالة التزامن الثابتة، ثم يختفى العامل المؤثر بعد إشاعة الاضطراب مباشرة، فإن الآلة تواصل الاهتزاز، حتى يتم إخماده. وفي هذه الحالة يكون تردد الاهتزاز هو التردد الطبيعي للجموعة، وهو يتوقف على طبيعة تكوينها، ولا علاقة له بالعامل الذى تسبب فى حدوث الاهتزازات. وبتطبيق ذلك على الجسم المعلق بخيط مرن، الذى شبهنا به الجموعة، نستطيع أن تقول إننا عندما نؤثر على الجسم بقوة لحظية، تنقله من مكانه، ثم تتركه، كأن تشده قليلا إلى أسفل، ثم تتركه، فإن الجسم يهتز بالتردد الطبيعي للمجموعة، كما سبقت لك دراسته في علم الميكانيكا، ولا يدخل في حساب التردد أى ثيء يتعلق بالقوة الثي تسببت في وجود الاهتزازات


والاسباب التي تؤدى إلى حدوث اهتزازات بالتردد الطبيعي ، عدلي هدا النحو ، كثيرة ، منها عدم دقة ضبط المنظم ، ثم تلافي الآمر في الحال . وكذلك عمل الترامن في وضع غير صحيح . مم اصلاح الآمر على الفور . وكذلك النفيرات المفاجئة في الحمل . واخفاق الاشتمال (misfire) في احدى الاسطوانات في آلة الاحتراق الداخلي . أو أي اضطراب لحظى في سير الآمور ، ثم اختفاء العامل الذي أدى إلى حدوث هذا الاضطراب على الفور . هذا الاضطراب يؤدى إلى

حدوث اختلال في التوازن بين عزم الدوران المحرك ، وعزم الدوران المصاد ، فينشأ عزم دوران معجل (accelerating torque) يزيد السرعة ، وبالتالي يزيد الزاوية 6 ، أو عزم دوران مقصر (retarding torque) ينقص السرعة وبالتالي ينقص الزاوية 8 . وسوف نطبق فيا يل هذه الأفكار ، مع فرض بعض الفروض التي تسهل الحل ، لكي تحصل على قيمة تقريبية للرددالطبيعي للاهتزازات، وأهم هذه الفروض أن الآلة توربينية ، فنهمل تأثير عزم دوران التخميد (الذي يعمل على اخماد الاهتزازات في أقل مدة عكنة) على معادلة الحركة ، وذلك لكي تعصل على معادلة تفاضلية سهل الحل ، يمكن بحلها الحصول على قيمة تقريبية للتردد الطبيعي للاهترازات . فاذا فرضنا أن:

M هو عزم القصور الذاتى للكتل الدائرة على عمود إدارة الحرك ، كجم متر . ثانية $T_{\rm d}$. $T_{\rm d}$ هو عزم الدوران المحرك ، وهو متوسط قيمة عزم الدوران الثابت للآلة المحركة ، كجم متر . $T_{\rm d}$ هو عزم الدوران المضاد الذى ينشأ من المحال المغناطيسي الدائر على أقطاب العضو الدائر (حالة المولد) ، كجم . متر . $\delta_{\rm om}$ وراوية الحمل بالوحداث نصف القطرية الميكانيكية (mehanical radians) $\delta_{\rm om}$ ناسرعة الزاوية عند التزامن للعضو الدائر ، بالوحسدات نصف القطرية الميكانيكية في الثانية .

Rail one is in the limit R_a in law R_a in the law R_a is a solution at R_a in R_a

 $\cos \psi \stackrel{\underline{\omega}}{=} \cos \phi = \frac{i_f \sin \delta_\circ}{i_{sc}}$ دائرة القصر . ويتضح من الشكل أن



لكى نحصل على المعادلة النفاضلية التي تعطينا التردد الطبيعي للاهتزازات، سوف نعتبر أن عزم الدوران المحرك ثابت، ويناظر زاوية الحل، بالوحدات نصف القطرية الكهربية (electrical radians) δ_0 . وعندما تكون الآحوال طبيعية غان عزم الدوران المحرك عذا (عزم الدوران الميكانيكي T_a ف حالة المولد) يساوى عزم الدوران المضاد (عزم الدوران الكهربائي T_{co} الناشيء عن رد فعل المنتج)، أي أن أن $T_a = T_c$.

نفرض أنه بسبب أى عامل وقتى (يؤثر ثم يزول حالا) حدث الاختلال محيث تتغير الزاوية $_{\delta}$ فجأة إلى ($_{\delta}$ + $_{\delta}$ $_{\delta}$) ، وتكون $_{\delta}$ زاويه صغيرة جدا ، فى حين أن عزم الدوران المحرك $_{\delta}$ يظل ثابتك . سوف يصبح عزم الدوران المصاد الكهر بائى $_{\delta}$ في مذه الحالة مناظراً ازاوية الجديدة $_{\delta}$ ، ويؤثر الفرق بين عزمي الدوران ، المصاد والمحرك ، على مجوعة الاجزاء الدائرة في

الآلة ، فتحدث الاهتزازات ، إلى تحكمها المعادلة التفاضلية الآتية :

$$M \frac{d\omega_m}{dt} = T_d - T_e \quad \cdots \quad (o-1)$$

حيث عنى السرعة الواوية العضو الدائر المنساظرة الزاوية الجديدة 8 . هذا ويكون عزم الدوران المحرك مساويا لعزم الدوران الكهربائى المضاد قبل حدوث الاختلال ، عندما كانت الآلة تدور بسرعة التزامن ، أى عزم الدوران الكهربائى مع المناظر للواوية م ، لذلك نجد أن :

$$T_d = T_{eo} = 3 E_o I \cos \psi \times \frac{1}{2\pi n_s} = \frac{3 E_o I \cos \phi}{\omega_o} \cdots (e-V)$$

(قدرة المخرج بالكيلو فولت امبير)

P_a = KVA output

$$T_a = 973 \, \frac{P_a}{n}$$
 , $\cos \phi = \frac{i_f \sin \delta_o}{i_{sc}}$, η

بالتعويض في المعادلة (٢ – ٥) بهذه القيم :

$$T_{a} = \frac{3 E_{o}I}{\omega_{o}} \times \frac{i_{f} \sin \delta_{o}}{i_{sc}} \qquad \qquad J_{\sigma}$$

$$= \frac{973}{n_{s}} \frac{P_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f} \sin \delta_{o}}{i_{sc}}$$

$$= T_{a} \cdot \frac{1}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{co}} \sin \delta_{o} \text{ Kg. m. } \cdots \qquad (\bullet - \Upsilon)$$

نحصل على عزم الدوران المضاد $T_{\rm e}$ ، بالتعویض بالزاویة $\beta_{\rm o}+\delta_{\rm o}+\delta_{\rm o}$ بدلامن $\delta_{\rm o}$ فی المصادلة $(\gamma-\sigma)$ ، مع اعتبار β زاویة صغیرة ، بحیث یکون $\delta_{\rm o}$ sin δ $\delta_{\rm o}$ $\delta_{\rm o}$

$$T_{e} = \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \sin(\delta_{o} + \beta)$$

$$\underline{\sigma} \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i} \left[\sin \delta_{o} + \beta \cos \delta_{o} \right] \cdots (\bullet = 1)$$

بالتمويض بقيمة كل من T_e من للمادلتين (٢-٥) ، (٤-٥) ف للمادلة (١-٥) :

$$M \frac{d\omega_m}{dt} = -\frac{T_a}{\eta} \frac{i_f}{i_{sc}} \beta \cos \delta_o \cdots \cdots (s - e)$$

إن $_{\rm m}$ الواردة فى الممادلة ($_{\rm 0}$ $_{\rm 0}$) هى عبارة عن مجموع سرعة التزامن من الزاوية $_{\rm m}$ ومعدل تغير الزاوية $_{\rm 0}$ (بالوحدات نصف القطرية الميكانيكية فى الثانية) حيث :

$$\delta_m = \frac{\delta}{p} = \frac{\delta_{\circ} + \beta}{p}$$
 ,

$$\omega_{m} = \omega_{om} + \frac{1}{p} \frac{d\beta}{dt}$$

$$\frac{d\omega_{m}}{dt} = \frac{1}{p} \frac{d^{2}\beta}{dt^{2}} (\omega_{om} constant) \cdots (o-1)$$

بالمتعويض من (٦ - ٥) في (٥ - ٥) نجد أن:

$$\frac{d^2\beta}{dt^2} + \frac{\cos\delta_o}{n} \cdot \frac{pT_a}{M} \cdot \frac{i_f}{i} \cdot \beta = 0 \quad \cdots \quad (o-v)$$

وهذه معادلة تفاضلية لحركة اهتزازية بسيطة ذات شكل جيبى على نمط المعادلة $\omega_n = \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_n^2 = 0$ ، المناظرة المعادلة $\omega_n = 0$ ، المناظرة المعادلة العبيمي للاهتزازات الحرة (free oscillations) ، كما جا.ت في للعادلة

$$\omega_n^2 = \frac{pT_a}{M} \cdot \frac{i_f}{i_{sc}} \cdot \frac{\cos \delta_o}{n} \cdots \cdots (o-A)$$

يمكننا أن نعتبر أن قيمية $\frac{\cos \delta}{\eta}$ تساوى واحد تقريبا ، كذلك يمكننا تعويض ما نسميه بعزم الحدافة (fly – wheel moment) ، الذى نرمز اليسه بالقيمة $\frac{GD^2}{4g}$ ، وهو يكافى $\frac{GD^2}{4g}$ ، وهو يكافى $\frac{GD^2}{4g}$ ، وهو يكافى من الانسب إستخدامها فى المعادلات بدلا من $\frac{GD^2}{4g}$.

$$M = \frac{G D^2}{4 g}$$
, $g = 9.81 \text{ m/sec}^2$, $G \text{ Kg.}$, D metres.

$$\therefore \omega_n^2 = \frac{P_a p^2}{2\pi f} \cdot \frac{1000}{9.81} \cdot \frac{4 \times 9.81}{GD^2} \cdot \frac{i_f}{i_{sc}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad (s-9)$$

بذلك نحصل على زمن الذبذبة الحرة م بالثانية (period of free oscillation)

$$\tau_{n} = \frac{2\pi}{\omega_{n}} = 2 \pi \sqrt{\frac{2\pi fGD^{2}}{p^{2} P_{a} \times 4000}} \frac{i_{sc}}{i_{f}}$$

$$\tau_{n} = \frac{n_{s}}{241} \sqrt{\frac{GD^{2}}{f P_{a}} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}} i_{sc} \cdots \cdots (o-1)$$

تعطى المعادلة (0 - 0) زمن الذبذبة الحرة لتسارج الآلة بدلالة بيانات التصميم المناحة عادة . ويطلق على النسبة $\frac{i_{sc}}{i_{t}}$ امر في نسبة دائرة القصر (short circuit ratio) ولكن المعادلة بشكلها الراهن مع ذلك لا تعطى فكرة واضحة عن العوامل الحقيقية ، التي يمكن بتغييرها الناثير على قيمة زمن الذبذبة . وأم هذه العوامل الفيض المغناطيسي في الثغرة الحوائية الآلة ، وقد بنينا

شرح العملية بأكلها على مرونة خطوط هذا الفيض ، مع تشبيهها بخيوط مرنة . لتلافى ذلك نقوم بعمل تعديل في شكل المعادلة ، لكى يظهر فيها تأثير الفيض المغناطيسي ، كما يأتى :

سوف نبين فى باب تصميم الآلات المتزامنة ، بطريقة عائلة لنلك التى اتبعناها فى تصميم آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية ، صفحة ، ٤٥ المعادلة (٣ – ١٢)) أن $\frac{P_a}{n_s}$ تر تبط بالبعدين الرئيسيدين الآلة D و 1، وهما اللذان نعترهما ثابتان على النحو النالى :

$$\frac{P_a}{n_s} = K. A C. B D^2 l_i$$

$$= K \cdot \frac{IZ}{\pi D} \cdot \frac{\pi D l_i B}{\pi} \cdot D (K \subseteq 0.185 \times 10^{-11} k_{\omega})$$

$$= K_1 \cdot \phi_t \cdot IZ (K_1 = \frac{K}{\sigma^2}) \dots (0-17)$$

بالتعويض من المعادلة (١١ – ٥) فى المعادلة (١٠ – ٥) نحصل على زمن الديذية الحرة مرة أخرى بالشكل الجديد المطلوب.

$$\tau_{n} = 2\pi \sqrt{\frac{2\pi}{60 p} \cdot \frac{GD^{2}}{4000} \cdot \frac{1}{K_{1} \phi_{t} 1Z} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}}$$

$$= \frac{0.102}{\sqrt{K}} \sqrt{\frac{GD^{2}}{p \phi_{t} 1Z} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}}$$

$$= 7.54 \times 10^{6} \sqrt{\frac{GD^{2}}{k_{\omega} p \phi_{t} 1Z} \cdot \frac{i_{sc}}{i_{f}}} \cdots (o-17)$$

يتبين لنا من المعادلة (١٢ ـــ ٥) أن زمن الذبذبة الحرة (أو الطبيعيـــة)

ينناسب عكسياً مع كل من الحل المغناطيسي الكلي الآلة ، أو عدد خطوط القوى المغناطيسية الكلي في الثغرة الهوائية الآلة ، و الحمل الكهربائي ، او عدد الآمبير موصلات الكلي في بجارى المنتج (صفحة ٥٣٥و ٥٣٥ هندسة الآلات الكهربية) ، كا أنه يتناسب عكسيا أيضا مع تيار التنهيه ، و هــــــذا يعطى صورة حقيقية المعوامل المؤثرة على الاهتزازات الحرة ، على هدى تمثيلها بالجسم المعلق من خيط من . هذا و نستطيع في الواقع الاعتباد على النمائل الكامل بين الحالتين ، و خضوعها لمعادلة تفاضلية نمطية ، كا يانى : لمادلة تفاضلية نمطية ، المحصول على زمن الذبذبة الحرة بطريقة سهلة ، كا يانى : لذا فرضنا ، بالنسبة لحسالة الجسم المعلق في خيط مرن أن وزنه ٧ كجم ، وان قوة الشد في الخيط لكل هتر استطمالة هي ٢ كجم ، وعجلة الجماذبية الارضية قوة الشد في الخيط لكل هتر استطمالة هي ٢ كجم ، وعجلة الجماذبية الارضية قيمة الاستطالة في الخيط تساوى ٢ مترا ، تقساوى ١٣ مع ٢٠٠ . وعندما يطرأ أي اختلال في حالة الاتزان ، وتحدث الاهتزازات الحرة ، تكون المعادلة النفاضلية التي تحكم الحركة هي :

$$\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{g}} \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} + C\mathbf{x} = 0 ,$$

$$\frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} + \frac{C\mathbf{g}}{\mathbf{W}} \mathbf{x} = 0$$

$$\omega_n^2 = \frac{C\mathbf{g}}{\mathbf{W}} , \quad \tau_n = 2\pi \sqrt{\frac{\mathbf{W}}{C\mathbf{g}}} \cdots (o-1r)$$

بالنسبة الآلة المتزامنة وهي في حالة الاتزان ، عندما تكون دائرة بسرعة التزامن ، يكون الاتزان ناشئا عن تعادل عزم الدوران المحرك T_a ، الذي يناظر القوة الثقل T_a في الحالة الآخرى ، مع عزم الدوران المصاد T_a ، الذي يناظر القوة الناشئة عن استطالة الخيط T_a . هذا وتكون زاوية الحل T_a (بالوحداث

الميكانيكية) مناظرة الاستطالة \mathbf{x} في الحيط المرن . فاذا اعتبرنا أن عزم الدوران الحرك يظل ثابتا عند المقدار \mathbf{T} ، فان القيمة المناظرة الثابت \mathbf{T} كون عبارة عن عزم الدوران عند الحل الكامل لكل وحدة من الراوية \mathbf{S}_{m} ، أى $\frac{\mathbf{T}_{e}}{\delta_{m}}$ (\mathbf{S}_{m}) . ويرمز للنسبة $\frac{\mathbf{T}_{e}}{\delta_{m}}$ بالوحدات نصف القطرية الميكانيكية) . ويرمز للنسبة $\frac{\mathbf{T}_{e}}{\delta_{m}}$ بالرمز \mathbf{T}_{e} ، ويطلق عليها اسم عزم دوران التزامن ، حيث أن عزم الدوران \mathbf{T}_{e} يشبه في طبيعت ، في هذه الحالة ، عزم الدوران الناشيء عن قدرة التزامن \mathbf{P}_{e} ، الني سبق الحديث عنها في الباب الرابع ، ومن الواضح أن عزم القصور الذاتي بالوحدات المملية عنها في الباب الرابع ، ومن الواضح أن عزم القصور الذاتي بالوحدات المملية \mathbf{M} يلعب نفس الدور الذي تلعبه الكنلة $\frac{\mathbf{W}}{g}$ ، فنجد بالقياس على المعاددة (\mathbf{M}

$$au_n = 2\pi \sqrt{rac{M}{T_s}} \quad ... \quad ... \quad i_s$$
it (0-18)

تكون قيمة $_{n}$ في حدود نصف ثانية إلى ثانية واحدة . هـذا و نظراً لأن عزم القصور الذاتي للآلة الكهربية يتراوح في قيمته بين 1 إلى 10½ ، فاننا نحب أن نستعيض عن عزم القصور الذاتي ، أو GD^2 في المعادلات السابقة ، بحد يحل علمها ، ويحتوى بدلا من ذلك على مقدار ليس فيه هذا التفاوت الضخم بالنسبة للآلات المختلفة . و نستخدم في هذه الحالة ما يسمى بثابت الزمن الميكانيكي للآلة (mechanical time-constant) ، وهو عبارة عن الزمن الذي يستغرقه عزم دوران الحل الكامل للآلة $_{n}$ ، لكي يصل بها من حالة السكون المي سرعة الترامن $_{n}$ ، على أن يظل ثابتا طوال فترة التعجيل . و بناء على هذا التمريف لثابت الزمن الميكانيكي $_{n}$ ، بحد أن :

$$\frac{d\omega}{dt} = T_d = \text{constant} \quad ,$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_o}{\theta_m} = \text{constant} \quad ; t$$

...
$$M = \frac{\omega_o}{\theta_m} = T_d$$
, $\theta_m = \omega_o \frac{M}{T_d}$ in (o-10)

بالتمويض في (١٥ – ٥) عن T_a , ω_o , M عن الماويها ، نجد أن :

$$M = \frac{G D^2}{4 g} , \quad \omega_{\circ} = \frac{2 \pi n_{s}}{60} ,$$

$$T_d = \frac{973}{n_s} \cdot \frac{P_a}{\eta} \cdot \cos \phi = \frac{973}{n_s} P_i$$

$$\theta_{\rm m} = {GD^2 \over 375} ~ {n_{\circ} \over T_{\rm d}} = {GD^2 \over 36.5} ~ \left({n_{\circ} \over 100}\right)^2 \cdot {1 \over P_{\rm i}} ~$$
 is (0-17)

حيث تكون قدرة المدخل بالكيلووات:

$$P_i = \frac{P_a}{n} \cos \phi$$

فاذا اعتبرنا $\frac{\cos \phi}{n}$ يساوى واحد تقريباً ، نجد أني :

$$\theta_{\rm m} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{{
m GD}^2}{36.5} \cdot \left(\frac{{
m n}_{\circ}}{100}\right)^2 \cdot \frac{1}{{
m p}_{a}} \, \text{i.i.} \, \cdots \, (\circ - 1 \, V)$$

بالتعويض عن P_a في المعادلة (-1-0) بدلالة θ_m من المعادلة P_a

$$\tau_n \stackrel{\smile}{\underline{\smile}} 2.5 \sqrt{\frac{\theta_m}{f} \cdot \frac{j_{sc}}{j_f}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \downarrow_{si} \quad (\bullet - \uparrow \land)$$

و تراوح قيمة $_{
m m}$ في الآلات الكهربية بين ثانية واحدة وعشر ثواني .

مثال کلول (۱):

a 3—phase synchronous generator is rated at 1235 KW, 0.89 p.f. lagging when it is connected to 50 c/s infinite bus bars. It is driven at a speed of 125 r.p.m., and the moment of inertia of the rotating masses on the rotor is 1.17 × 10⁴ Kg m.sec². When the generator is delivering its full load there is an angle of lead 23 degrees electrical. Find The period of free oscillations at full load. Assume the ratio of exciting current at full load to that at short circuit with full load current circulating equal to 2.2.

يوجد بهذه المسألة معلومات كافية لحساب زمن الذبذية الحرة ترجيع الطرق التي سبق شرحها. تحسب أولا ما نحتاج إلى إستخدامه في المعادلات (١٠ – ٥) ، (١٤ – ٥) ، (١٠ – ٥) على النرتيب:

$$GD^2 = 4 \text{ g M} = 4 \times 9.81 \times 1.17 \times 10^4$$

= $4^5.8 \times 10^4 \text{ Kg. m}^2$

$$1 - \tau_n = \frac{125}{241} \sqrt{\frac{0.89 \times 4^5.8 \times 10^4}{50 \times 1235 \times 2.2}} = 0.898 \text{ secs}$$

$$T_d = \frac{973 \times 1235}{125} = 9620$$
 K.g m.

$$p = \frac{3000}{125} = 24$$

$$\delta_{\rm m} = \frac{23}{24} \times \frac{\pi}{180} = 0.01675 \text{ radians (mechanical)}$$

$$T_{s} = \frac{9620}{0.01675} = 5.74 \times 10^{5} \text{ Kg.m./mech.rad}$$

$$2 - \tau_{n} = 2\pi \sqrt{\frac{1.17 \times 10^{4}}{5.72 \times 10^{5}}} = 0.897 \text{ secs}$$

$$\theta_{m} = \frac{45.8 \times 10^{4}}{375} \times \frac{125}{9620} = 15.86 \text{ secs}$$

$$3 - \tau_{n} = 2.5 \sqrt{\frac{15.86}{50 \times 2.2}} = 0.945$$

نشأت الزيادة في قيمة $_{r_n}$ ، في الحاله الثالثة، للتقريب في قيمة $_{m}$ ، حيث استخدمنا $_{n}$ بدلا من $_{n}$ في المعادلة (١٦ – ٥) . فاذا اعتبرنا أرب $_{n}$ و.9 منهد أن :

$$\theta_{\rm m} = \frac{45.8 \times 10^4}{375} \times \frac{125 \times 0.9}{9620} = 14.26 \text{ secs.}$$

$$\tau_{\rm n} = 2.5 \sqrt{\frac{14.26}{50 \times 2.2}} = 0.9 \text{ secs.}$$

الله بلابات المفروضة (أو القسرية) : (Enforced oscillations

لایکون عزم الدوران ثابتا فی آلات الاحتراق الداخسیلی (عندما تدیر إحداها المولد) ، و کذال فی آلات الکبس (compressors) (عندما یدیر إحداها المحرك) و سوف نعتبر أن منحنی عزم الدوران یتکون فی هذه الحالة من مرکبة ثابتة \mathbf{T} (فی حالة المولد) ، و مرکبة متغیرة علی منحنی جمیبی ، بسرعة زاویة \mathbf{m} (\mathbf{m} \mathbf{f}_i \mathbf{m}) ، ذات انساع \mathbf{m} . هذا و عند و جود تو افقیات عالیة فی منحنی عزم الدوران بخلاف التوافقیة الاساسیة \mathbf{m} فانها تعطی تأثیراً فی منحنی عزم الدوران بخلاف التوافقیة الاساسیة \mathbf{m} فانها تعطی تأثیراً فی منحنی عزم الدوران الما بنة سوف نتیمها مع \mathbf{m} . و تکون زاویة الحل ، یمکن حسا به بنفس الطریقة ، التی سوف نتیمها مع \mathbf{m} . و تکون زاویة الحل ،

فى حالة الذبذبات الطبيعية ، مم يجمع على ذلك التغييرات النساشية بفعل عزم الدوران المتردد T. وتكون المعادلة التفاضلية التى تعبرعن الحركة فى هذه الحالة (مع إهمال فعل التخميد هنا أيضا) ، هى :

$$T_{d} = \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \sin \delta_{o} + T_{i} \sin \omega_{i} t \cdots \cdots (o - 19)$$

سوف يتذبذب العضو الدائر حول وضع الاتزان الشابت ، الذي يتحدد بالزاوية δ ، بفعدل عزم المدوران المتردد T_i بالتردد δ ، ويقدال إن الذبذبات مفروضة أو قسرية في هذه الحالة . فاذا اعتبرنا أنه عند الملحظة δ تكون الزاوية δ قد زادت إلى δ ، حيث δ + δ = δ ، يصبح عدرم الدوران المضاد مناظراً المزاوية δ ، بينها تعطى المعادلة (δ - δ) عزم الدوران الحرك عند هذه المحظة و بتطبيق المعادله (δ - δ) مرة أخرى ، نجد أن :

$$M \frac{d\omega_{m}}{dt} = T_{d} - T_{e} = \left[\frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \cdot \sin \delta_{o} + T_{i} \sin \omega_{i} t \right] - \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \cdot \sin (\delta_{o} + \beta)$$

$$= \frac{T_{a}}{\eta} \cdot \frac{i_{f}}{i_{sc}} \left[\sin \delta_{o} - \sin (\delta_{o} + \beta) \right]$$

$$+ T_{i} \sin \omega_{i} t \dots (o-v)$$

بنفس الطريقة التي اتبعناها في حالة الذبذبات الطبيعيـة ، ومع فرض أن β زاوية صغيرة أيضا ، نحصل على المعادلة التفاضلية للذبذبات القسرية كما يأتي :

$$\frac{d^{2} \beta}{dt^{2}} + \frac{T_{a} p}{M} \cdot \frac{i_{f}}{i_{c}} \cdot \cos \delta_{o} \cdot \beta = \frac{p}{M} T_{i} \sin \omega_{i} t \cdots (o - Y)$$

باستخدام ٥ بقيمتها السابقة تصبح المادلة :

$$\frac{d^2\beta}{dt^2} + \omega_n^2\beta = \frac{p T_i}{M} \sin \omega_i t \cdots \cdots (o-77)$$

ويكون حل حالة الدوام (steady state solution) لهذه المعادلة :

$$\beta = \beta_m \sin \omega_i t , \beta_m = \frac{p T_i}{M \omega_n^2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega_i}{\omega_n}\right)^2} (o - YY)$$

وينتج عن تغير الزاوية β تغيير في القدرة ، كما سبق شرحه في حالة الذبذبات الطبيعية ، و تكون النهاية العظمى لتغيير القدرة عندما تصبح $\beta = \beta$. لذلك يتمين علينا الآن أن نحدد مدى التغيير في قيمة القدرة ΔP عندما تتغيير β بين علينا الآن أن نحدد مدى التغيير في عكن المماح بحدوث حداً التغيير أولا . β_m مغيرة ، نجد أن :

إذا فرضنا أن :

$$T_{dn} = \frac{T_a}{\eta} \cos \varphi \quad , \quad \epsilon = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega_i}{\omega_n}\right)^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\tau_n}{\tau_i}\right)^2}$$

يطلق على ع اسم معامل النكبير (amplifying factor) ، وهو يتنساسب تناسبا طرديا مع النسبة $\frac{\omega}{\omega_n}$ (أو $\frac{\tau_n}{\tau_i}$) ، بحيث تصبح قيمته ما لانها ية عندما تساوى هذه النسبة الواحد الصحيح ، أى عندما يساؤى تردد الذبذبات القسرية f_i ، التي يسببها عزم الدوران المتردد f_i ، التردد الطبيعي للجموعة f_i ، وهذه هي حالة الرنين (resonance) ، حيث نحصل على أكبر قيمة ممكنة لـ g_n ، وبالتالي ما لذلك يجب أن نتفادى حدوث هذا الرنين في الحياة العملية عسلي قدر الامكان . يبين شكل (g_n) منحنى المعامل ع كدالة النسبة g_n و يجب عدم نسيان أننا أهملنا كل تأثير المتخميد في التحليلات السابقة .

مثال کلول (۲):

a synchronous motor, having a rated output of 450 Kw and an efficiency of 0.95, runs at 136 r.p.m. when connected to a 50 c/s supply. The power factor is 0.9, GD² of the motor 50 tm², and the ratio if to isc is 2. The motor drives a one cylinder, double acting compressor, which requires a power of 400 KW. The torque-time-curve of the compressor contains a first harmonic of ± 10 %, and a second harmonic of

± 30 %. Find the first and second harmouics af the pulsating power input of the motor.

$$P_a = \frac{450}{0.9 \times 0.95} = 527 \text{ KVA}$$

$$\tau_{\rm a} = \frac{136}{241} \sqrt{\frac{70000}{50 \times 527 \times 2}} = 0.65 \text{ sec}$$

1 — first harmonic :
$$\tau_{i1} = \frac{60}{136} = 0.44 \text{ sec}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{1 - \left(\frac{0.65}{0.44}\right)^2} = -0.85$$

$$\frac{T_{i1}}{T_{dn}} = \frac{0.1 \times 400}{450} = 0.09$$

$$\Delta P_{e1} = \pm 527 \times 0.^{\circ} \times 0.09 \times -0.85 = \mp 36.2 \text{ KW}$$

2 — second harmonic:
$$\tau_{i2} = \frac{60}{2 \times 136} = 0.22 \text{ sec}$$

$$\epsilon_2 = \frac{1}{1 - \left(\frac{0.65}{0.22}\right)} = -0.128$$

$$\frac{T_{i2}}{T_{dn}} = \frac{0.3 \times 400}{450} = 0.267$$

$$\Delta P_{e_2} = \pm 527 \times 0.9 \times 0.267 \times -0.128 = \pm 16.2 \text{ KW}$$

$$\Delta P_{e1} + \Delta P_{e2} = \pm 36.2 \pm 16.2 = \pm 52.4 = \pm 11.650/0$$


لَحْمِيد الاهتزازات واستخدام الحدافة:

(Damping of the oscillations and application of a fly-wheel)

: (Damper windings) المعانية التحقيق المانية المانية

ينشأ عن الأهرّازات السابق دراستها حركة ترددية ، زائدة (superimposed) على سرعتة الترامن الثايتية لأقطاب العضو الدائر ، ذات تردد منخفض ، بما يؤدي إلى وجود حركة نسيبة زائدة، ينفس التردد، بين وجوه الانطاب، وحديدالمنتج ، والموصلات في المجارى ، والمجال المغناطيسي في الثغرة الهوائية ، فتتولد فيها جيماً تيارات اعصارية (هندسة الآلات الكهربية ٩٣). هذه التيارات تعمل على تبديد الجزء من طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة ، الناشيء عن تغير سرعتها بسبب الاهتزازات ، على شكل مفقودات حرارية I2R . وهذا يؤدى إلى تخميد هذه الاهتزازات ، و هودة الأمور إلى نضابها الصحيح ، بعد تصحيح مقدار طاقة الحركة الكامنة في الكتل الدائرة ، إذا كانت الاهتزازات طبيعيــ ، أو الحسد من شدة هذه الاهتزازات ، وتقليل مدى التأرجح فى القدرة ، إذا كانت الاهتزازات 🎤 قسرية وقد أمكن جعل عملية القخميد أكثر فاعلية باستخدام ملفات التخميد (Damper windings) ، وهي عمارة عن قضيان عارية من النحاس ، مدفونة في مجاري بطول الأقطاب ، في أحذية هذه الأنطاب ، و موصلة مماً في كل ناحية ، من الناحيةين الأمامية والخلفية للآلة ، محلقة من النحاس تلحم فيها جميعاً ، كما هو مبين في شكل (٧ -- ٥) . وتنوقف فاعلية ملفات التخميد على مقارمة الحلقات الجانبية ، النبي يجب أن تكون صفيرة إلى حد معين ، حتى تبدد أكبر كبيـة من طاقة الحركة غير المرغوب فسا.


وممها كانت فاعلية التخميد ، فانه قد لا يكفى عند وجود اهتزازات قسرية ،



وبخاصة عنيدما تكون $_1$ قريبة من $_1$ ، حيث تزيد $_2$ زيادة كبيرة . فاذا كانت $_1$ أصغر قليلا من $_1$ ، يكون الحل بتكبير $_1$ ، لكى تبتمد كثيراً عن $_1$ بما فيه الكفاية ، وهذا لا يتأتى إلا بتصفير قيمة $_1$ ، وهي حالات نادرة . أما إذا كانت $_1$ أكبر قليلا من $_1$ ، فان الحل الداعى إلى تصفير $_1$ ، لكى تبتمد كثيراً عن كانت $_1$ أكبر قليلا من $_1$ ، فان الحل الداعى إلى تصفير $_1$ ، لكى تبتمد كثيراً عن $_1$ ، يكون بتكبير قيمة $_1$ ، فان الحل الداعى إلى تصفير $_1$ ، الحال الما بقة ، وخصوصا بعد إتمام تصنيع الآلة ، وذلك باضافة كنل على العضو الدائر ، تتدثل في خدافة ، يترقف وزنها على مدى التصفير المطلوب في $_1$ (التي تتناسب مع $_1$)

(stability of synchronous machines) : الزان الآلات المنة المنة

تبين الممادلة التقريبية للقدرة (١١ – ٤) أن القدرة التي يأخذها الحرك من القصيان، أو يعطيها المولد لهذه القضبان تتفير، مع زاوية الحمل 8، على منحنى جيبى، وذلك باعتبار تنبيه ثابت للآلة. ونظراً لأن سرعة النزامن ثابتة، فانه يمكن رسم منحنى جيبى لعزم دوران الآلة، على نفس النمط، مع زاوية الحمل 8، كما هو مبين في شكل (٣ – ٥).



لكى ندرس موضوع اتزان الآلة المتزامنة نعتبر أولا حالة محرك متزامن موصل إلى قضبان لانهائية ، ونفترض أن التغيير في القدرة وعزم الدوران يتبع المنحنيين المعطيين في شكل (٣—٥) ، تبعا لتغيير زاوية الحل 8 . إذا أهملنا المفقودات ، فأنه بعد إجراء عملية التزامن ، وتوصيل المحرك إلى القضبان يصبح عائمًا عليها محيث تكون $\mathbf{E}_{\mathbf{o}}$ والتيار يساوى صفراً ، كا سبق شرحه و تكون نقطة الآصل \mathbf{O} هي نقطة التشغيل على كل من منحنى القدرة وعزم الدوران في شكل (٣—٥) . إذا أخذنا في تحميل المحرك بمنتهى البطء ، محيث يمكن الاجهزة في شكل (٣—٥) . إذا أخذنا في الآز منة المحددة لها ، و تتمكن المولدات التي تغذى المختلفة أن تقوم بمهماتها في الآز منة المحددة لها ، و تتمكن المولدات التي تغذى

القضان من اعطاء أجزاء الحل المطلوبة بدون تأخير ، فان سرعة المحرك تنخفض انخفاضا وقتياً ، حتى تصل قيمـة الزاوية 8 إلى تلك التي تنــاظر عزم الدوران المطلوب من المحرك ، كما يعطيه منحني عزم الدوران مع 8. بذلك تصبح نقطة التشفيل الجديدة هي A ، كما هو مبين في شكل (٣ ــ ه أ)، ويمود المحرك إلى الدوران بسرعه التزامن . ويمكن زيادة الحل على المحرك بعد ذلك ، على نفس الوتيرة ، حتى نصل إلى نقطة تشغيل جديدة مثل B . فاذا تجماوزنا في تحميل المحرك قيمة النهاية العظمى للقمدرة P_{max} (وأمزم الدوران T_{max}) ، يحيث تناظر الزاوية 8 نقطة النشفيل الجُـديدة C ، يصبح عزم الدوران المطلوب بذله من المحرك أكبر بما يعطيه المحرك عند نقطة ن ، قيؤدى عدرم دوران التقصيير الناشيء في هذه الحالة إلى وقوف اللجرك عن الدوران في نهاية الآمر ، وحدوث ِ دائرة قصر . فتقوم قو اطع الدائرة الآلية (automatic circuit - breakers) بغصل المحرك من القضبان. وبذلك نجد أن Pmax هي قيمة النهاية العظمي القدرة التي يمكن المحرك أن يعطيها عند تحميله عـلى درجات ، ويمنتهي البطء . ويطلق على السم حد القدرة للاتزان الاستاتيكي (limit of static stability) على على المعادرة المتزان الاستاتيكي وهى نفس القدرة التي كنا نحصل عليها من مخطط الحمل الكهربائ وعندخاية الاتزان ، في الباب السابق.

لايمكن للمولدات في الحياة العملية أن تعطى الحمل المطلوب منها ، في نفس المحظة مباشرة ، كما لايمكن أيضا إجراء عملية التحميل بالتدريج وبدرجة البطء المقصودين فيا سبق ، وفي هذه الحالة تكون قيمة النهاية العظمى للحمل، التي لا يجب أن نتعداها ، عند إلقاء حمل مفاجىء على المحرك ، أقل بكثير من القيمة السابقة، ويطلق عليها اسم حدالانزان الديناهيكي (limit of dynamic stability).

وهذه القدرة تتحدد بعزم القصور الذائ للكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك، وبقدرة المنظم على النجاوب مع متطلبات الحل على المولد، وسرعة منظات الصفط في تصحيح الضغط، وبالتالى على كل ما يمت بصلة إلى المؤثرات التي تحدد خواص تشغيل المجموعة بأكلها في فترة التلاشي. وسوف نفترض في التحليل الآني، من باب التسهيل، أن المجموعة كلها مثالية، بالنسبة للتجاوب المحظى المباشر مع متطلبات الحل على المحرك، وأن المؤثر الوحيد، الذي يسبب الفرق بين حدى الاتزان الاستاتيكي والديناميكي، هو عزم القصور الذاتي للكتل الدائرة على عمود إدارة المحرك.

 وبالنالى فان طاقة الحركة المفقودة من الكتل الدائرة ، في هذه الأثناء ، يتناسب مع نفس المساحة.

عندما تصبح الزاوية 8 مناظرة لعزم الدوران عند B ، ويكون المحرك دائراً بسرعة أقل من بيرعة التزامن ، تظل سرعة المحرك آخِذة في الانخفاض، والزاوية 8 في الازدياد، وعزم الدوران المحرك أيضا في الازدياد، فيها وراء النقطة B، وذلك بسبب عزم القصور الذاتي للكتل الدائرة على عمود الادارة . حتى نصل إلى نقطة تشغيل معينة C . وفي خلال الفترة من B إلى C يكون عزم الدوران المحرك أكبر من عزم الدوران المضاد (عزم الدوران المضاد للحمل يساوى T_n)، فينشأ عرم دوران معجل، يعمل على وقف التناقص في سرعة المحرك، وزيادتها مرة أخرى . ومن ثم يبدأ ، منذ الوصول إلى نقطة التشغيل c ، توقف معدل الترايد في الزاوية 8؛ والزيادة المناظرة في عزم الدوران المحرك، الكي يجل محله معدل تناقص في هذه الزاوية ، وانجفاض مناظر في عزم الدوران ، تمهيداً العودة بنقطة التشفيل إلى B ، ثم بسبب عزم القصور الذاتي للكتل الدائرة إلى A مرة أخرى. عند C يكون المحرك قد وصل إلى سرعة التزامن، وتكون طاقة الحركة ، التي أضيفت إلى الكتل الدائرة من B إلى C ، تساوى تلك التي فقدتها من A إلى B . وهذا شرط أساسي لكي يعود المحرك إلى الدوران بسرعة التزامن عند C ، ثم يتأرجح حول هذه السرعة ، حتى يتم تخميد الاهتزازات بوسائل التخميسد الختلفة ، كما سبق شرحه عند الكلام عن الاهتزازات الطبيعية . ويتوفر هذا الشرط عندما تتساوى المساحتان BEC , ABD عـلى منحني عزم الدوران ، كما هو مبين في شكل (٣ قمته . وفي هذه الحالة يكون تشغيل المحرك متزنا (stable opration)، تحت

And House Com.

تأثير التحميل المفاجيء من A إلى B

أما إذا استدعى الآمر ، لكي يتم التساوي بين المساحةين المذكورتين ، أن تكون النقطة c واقعة على الجزء النازل من منحني عزم الدوران بعد الوصول إلى قمته ، كما هو مبين في شكل (٣ ــ ٥ ح) ، فان هذا يعني أنه في الفترة ، التي تمضى بين الوصول من القمة F إلى نقطـة التشغيل C ، يأخــذ عرم الدوران المحــرك في التناقص ، مما يؤدى إلى وقف معدل الزيادة في السرعة ، قبل أن تصل إلى سرحة التَّزامَن (عند C كما هو مفروض أصلا) ، وذلك إبتداء من المرور عـلى النقطةُ F . وتمما لخواص منحني التشفيل النازل للمحرك في هذه المنطقة ، فأن تنسأقص السرعة ، وزيادة الراوية 8 بالتالى ، يؤدى إلى تناقص عزم الدوران الحيرك ، وزيادة عزم دوران التقصير ، الذي يساعد على خفض سرعة الحرك . فاذا جاءت النقطة c فوق النقطة 'B' التي تقع في مستوى النقطة c شكل (r-c) ، فان cهذا بعني أن عزم دوران المحرك لن يقل في هذه الفترة عن عزم دوران الحمل ، ويكون تشفيل الحرك متزنا في هذه الحالة مثل الحالة السابقة . أما إذا جاءت النقطة C تحت النقطة B' ، فإن هذا يعني أنه فيخلال تحقيق شرط تساوي المساحتين، لكي تكتسب الكتل الدائرة مافقدته من طاقة الحركة في خلال فترة التقصير ، سوف يهيط مستوى عزم الدوران الحرك عن مستوى عزم دوران الحمل مرة أخرى ، وذلك قبل أن يعود المحرك إلى سرعة التزامن. ونظرا لوجود المحرك في منطقة المنحني النازل ، في هذه الأثناء ، فسوف يتوالى النقص في عزم دوران المحرك ، بناء على نقص السرعة ، ويزداد عزم دوران التقصير ، بناء على نقص عزم الدوران المحرك، بما يزيد في نقص السرعة ، حتى يتونف المحرك عن الدوران تماماً ، وتحدث دائرة القصر .

يتضح مما سبق أننا إذا أردنا معرفة مدى نصيب تشغيل المحرك من الانزان، عندما يراد انتقال نقطة التشغيل من A إلى B ، نتيجة لإزدياد عزم درران الحل المضاد فجأة من T_A إلى T_A ، نرسم الحط الآفق T_A ، كم هومبين فى شكل (T_A) . فاذا كانت المساحة T_B أقل من المساحة التى يحصرها جزء المنحنى فوق T_A ، فان هذا يعنى أن T_A سوف تقع فوق T_A ، ويكون التشغيل متزنا . أما إذا كانت المساحة T_A ، المساحة T_A ، المساحة T_A ، المساحة T_A ، ويكون التشغيل متزن . T_A ، فان هذا يعنى أن T_A سوف تقع تحت T_A ، ويكون التشغيل غير متزن .

أما بالنسبة للبولد المتزامن، ومدى تجاوبه مع الاحمال المفاجئة، المطلوب منه تزويد القضبان اللانهائية بها، مع غيره من المولدات، فان مشاكل اتزانه ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرة المنظم فى الآلة المحركة، سواء كانت حرارية أو هيدروليكية، على التجاوب المطلوب، بضبط مقدار الوقود أو سريان الماء، بالسرعة المناسبة. كما ترتبط أيضا بقدرة منظات الصفط والتنبيه، التي تعمل بالسرعة المناسبة. كما ترتبط أيضا بقدرة منظات الصفط والتنبيه، التي تعمل قى مثل هذه الاحوال، وإذا بحثنا الامر من نواحيه المختلفة، نجد أن سرعة تجاوب المولد مع تغيير مقاجى، فى الحل، تتوقف على سلسلة من العمليات، التي تخضع كل منها الموامل التأخير، الناشئة عن فعل القصور الذاتى، بالنسبة للمركة الميكانيكية للا جزاء الدائرة، وعن تأثير ثابت الزمن، بالنسبة للدوائر الكهربائية والمناطيسية فى الآلة. فاذا أخذنا فى حسابنا أيضا تأثير ات دوائر الحل، وخطوط وهو يخرج فى الواقع عن بحال الدراسة في هذا الكتاب، لأن دراسته تتعلق حينئذ بدراسة خطوط النقل الكهربائية، التي تنفلها، والاحمال التي تنقلها،

تأثيراً مباشراً على الزان الشبكة الكهربية كوحدة ، بما فى ذلك الآلة المتزامنة ، ومنطلبات الزانها . ولكننا قبل أن نترك هذا الموضع نشير إلى أمرين ها. يز ، بالنسبة لإتزان المولد المتزامن ، في هذا الجال :

1 — يجب أن نلاحظ أن تفيير تيار الحل ينعكس تأثيره على تيار التنبيه ، من ناحية أن هذا التغيير يشتمل على تغيير في مركبة النيار ، التي تعطى التأثير المغناطيسي المضاد أو المباشر في رد فعل المنتج ، فاذا رفع حمل ذو معامل قدرة منخفض متآخر ، فان قيمة الفيض المغناطيسي في الثغرة الهوائية تميل نحو الزيادة ويتأخر ظهور هذه الزيادة بغمل التيارات الاعصارية ، التي تظهر نتيجة لهذا التغيير في قيمة الفيض ، في الأجزاء الحديدية الصاء (solid iron parts) التغيير في قيمة الفيض المغناطيسي أيضا المراكبة ، وفي ملفات المجال . كما يتأخر ظهور الزيادة في الفيض المغناطيسي أيضا بسبب معامل الحك الذاتي لملفات المجال ، وتعمل هذه الزيادة البطيئة على توليد قوة دافعة كهربية مضادة بالتأثير في ملفات المجال ، عا يؤدي إلى خفض قيمة تيار النبيه ، في هذه الاثناء ، حتى ولو ظل ضغط التنبيه ثابتا . وهذا يعني أن التأثير وثابت الزمن في هذه الدائرة المناطيسية) بتقليل تيار التنبيه ، لمواجبة إنحفاض تأثير ود فعل المنتج المضاد ، سوف يعوض ، إلى حد ما ، بما يحرى من ردود الفعل رد فعل المنتج المضاد ، سوف يعوض ، إلى حد ما ، بما يحرى من ردود الفعل حوالى 5 أو 6 ثواني ، وتهلغ قيمة ثابت الزمن للولد التوربيني ، في مثل هذه الأحوال والى 5 أو 6 ثواني ، وهي تختلف باختلاف مقدار الحل .


ب _ يكون الموضوع أكثر تعقيداً مع بجموعات التوربينات المائية ، نظرا
 لإنخفاض قيمة GD² للمولد ، في هذه الحالة ، كثيراً عن قيمها للا جزاء الباقية
 في المجموعة ، مما يجعل السرعة عرضة لتغييرات سريعة ، عندما يحدث تغيير كبير في

الجل. وإلى جانب ذلك فان عامل القصور الذاتى بالنسبة للماء يكون أكثر تأثيراً منه في حالة الماء، منه في حالة البخار، بحيث يحتاج الامر إلى وقت أطول كثيراً، في حالة الماء، لصبط المنظم على الوضع الذي يتلائم مع الحل الجديد. لذلك تترقع، عند رفع الحل عن المولدات التي تديرها التوربينات المائية، أن تزداد السرعة إلى حوالى 200% من سرعة التزامن، قبل أن يتمكن المنظم من ضبط سريان الماء في التوربينات بما يناظر الوضع الجديد. لذلك نحتاج في هذه الحالة إلى مجاوب مريع، من دائرة تيار التنبيه، لخفض الضغط، حتى لايصل إلى قيمة تصبح خطيرة بالنسبة للمواد العازلة على الموصلات.


٣ — تتوقف قيمة القدرة وعزم الدوران ، عند أية لحظة أثناء التشغيل ، على قيم ٧ , ٤ , ٤ , ٥ , ٤ , وقد رأينا أن ٥ , ٥ (ويمكن ٧ في بعض الحالات)
 تحتاج إلى فترة معينة حتى تستقر على القيم الجديدة ، إذا ما حـــدث أى تغيير مفاجى . في الحمل ، وأن الآلة عرضة لآن تخرج عن حد الاتزان في هذه الفترة ، مفاجى . و تكون هذه الفترة ، حتى لولم تخرج قيمة الحمل المطلوب عن حد الإتزان الإستاتيكي . و تكون هذه الفترة في الواقع عبادة عن فترة تلاشي (steady state) ، تنتقل الآلة في أثنائها من حالة دوام (steady state) ، تنتقل الآلة في أثنائها من حالة دوام (عبي أن تراعي أن ي تنمرض هي الآخرى إلى تغييرات جو هرية في أثناء و بحب أن تراعي أن قيمتها قد تختلف كثيرا في حالق الدوام ، بسبب اختلاف فتي المناشي هذه ، كما أن قيمتها قد تختلف كثيرا في حالق الدوام ، بسبب اختلاف دائرة القصر على الآلة ، حيث تشدوج بين ثلاث قيم متدارف عليها على النحو دائرة القصر على الآلة ، حيث تشدوج بين ثلاث قيم متدارف عليها على النحو من الدائرة الكهربية والدائرة المفناطيسية ، تكون عائمة الثلاثي (transient)

(reactance هي الفعالة ، وهي أقل من ممانعة الترامن العادية كثيرا ، وتساوى في قيمتها عانعة التسرب في العضو الثابت والعضو الدائر . ونظراً لأن ملفات التخميد تكون أقرب إلى العضو الثابت من العضو الدائر ، عند وجود هذه المنخميد تكون أقرب إلى العضو الثابت ، في الآلات المنفوت ، وبفعل الأجزاء الحديدية الصهاء القريبة من العضو الثابت ، في الآلات التي لاتحتوى على هذا النوع من الملفات ، يظهر أولا فعل عمانعة تحت الثلاثي العضو (subtransient reactance) ، التي تساوى في قيمتها عمانعة التسرب في العضو الثابث ، وحول ملفات التخميد أو الأجزاء الحديدية الصهاء ، ولكن ترتفع قيمتها الثابث ، وحول ملفات التخميد أو الأجزاء الحديدية الصهاء ، ولكن ترتفع قيمتها في العضو الدائر . لذلك فان تيار القصر يبدأ بقيمة عالية جداً ، تكون محددة عمانعة التلاثي ، ولكنه لا يستمر أكثر من دورة أو دور تين بهذه القيمة ، عامة التلاثي ، التي تزداد قيمتها تدريجيا ، مع تدرج ظهور رد فعل المنتج ، حتى تستقر في النهاية على قيمة عانعة الترامن ، المناظرة اتيار القصر رد فعل المنتج ، حتى تستقر في النهاية على قيمة عانعة الترامن ، المناظرة اتيار القصر رد فعل المنتج ، حتى تستقر في النهاية على قيمة عانعة الترامن ، المناظرة اتيار القصر الدائم ، الذي رمزنا اليه بالرمز ع ا

فاذا رمزنا لمهانعة تحت التلاش بالرمز "X"، ورمزنا لمهانعة التلاش بالرمز "X"، فإن اتساع تيار الفصر يتدرج في القيمة من $\frac{V}{X}$ إلى $\frac{V}{X}$ "، حتى يستقر في النهاية على القيمية $\frac{V}{X}$ (مع اهمال تأثير مقاومة ملفات المنتج)، كما هومبين في شكل (ع – 0 أ، ب). شكل أ للحالة التي تحدث فيها دا ثرة القصر عندما يكون الضغط مارا بقيمة الصفر (أسوأ الأحوال)، وشكل ب للحالة التي تحدث فيها دا ثرة القصر عندما يكون الضغط مارا بقيمة النهاية العظمى له . فني الحالة التي تحدث فيها دا ثرة القصر عندما يكون الضغط مارا بقيمة النهاية العظمى له . فني الحالة الآولى محصل على تيار قصر غير متماثل (assymmetrical short circuit current)،



شكل (٤ - ٥ أ)



شكل (١٠- ٥٠)

مسائل على الباب المامس

- 1 Calculate the natural period of oscillation of a 2000 KVA, 3-phase alternator having a short circuit reactance of 30%, running at 750 r.p.m. on 2000 V, 25 c/s bus-bars. The moment of inertia of the complete rotating system is 200000 lb.-ft2.
- 2 A 6000 KVA, 5000 V, 50 c/s, 3-phase alternator with 4 poles and a short circuit resctance of 25%.

⁽۱) X_{sd} هي المانعة للسكافئة ، التي تأخذ في الحساب تا ثير رو فعل المنتج المباشر ، و X_{sd} مي المانعة المسكافئة ، التي تأخذ في الحساب تا ثير رو فعل المنتج المتعامد ، و X_{sc} و X_{sc} و نظرا الماوقة المغناطيسية لمسسار خطوط القوى في المحور المتعامد تكون أكبر كثيرا منها في المحور المباشر فان قيمة X_{sc} من قيمة X_{sc} .

operates on constant voltage and constant frequency bus-bars. The moment of inertia of the whole rotating system is 400000 lb.-ft². Calculate the time of one complete oscillation.

- 3 Calculate the natural period of oscillation of a 50 c/s, 10000 KVA, 6600 V, alternator driven at 1500 r.p.m. and connected to infinite bus-hars. The steady short circuit current is five times the normal full load value, and the moment of inertia of the rotating mass is 400000 lb-ft².
- 4 An alternator driven by a slow-speed prime mover having a cyclic irregularity of frequency of 1.66 per sec, is working in parallel with other machines. The natural period of oscillation of the alternator on infinite bus-bars is 1 sec. Calculate the ratio by which the amplitude of oscillation is increased by the synchronising effects of parallel running.

البابالساوس تحقيق تصميم الآلات المتزامنة

Design of synchronous Machines

الابعاد الرئومية او الوجهة:

(Main or 'eading dimensions)

$$KVA_{i} = 3EI \times 10^{-3} = 3 \times 4.44 \, \phi \, \frac{pn_{s}}{60} \, T_{ph}k_{\omega} \, I \times 10^{-11}$$

$$= 3 \times 4.44 \times \frac{\pi D}{2p} \, l_{i} \, B_{a} \times \frac{pn_{s}}{60}$$

$$\times \frac{\pi DAC}{6 \, I} \, k_{\omega} \, I \times 10^{-11}$$

$$= 0.183 \, B_{a}A \, C \times 10^{-11} \times k_{\omega} \, D^{2} \, l_{i} = C_{o}D^{2} \, l_{i}n_{s} \, (7-1)$$

$$C_{o} = 0.183 \, B_{a}AC \times 10^{-11} \times k_{\omega}$$

⁽١) سرف نعتمد كثيراً على منهاج التصميم لآلات النيار المستمر، قدلك يستعسن صواجعة الياب التاني عشير من هندسة الآلات الكهربية قبل هراسة هذا الباب.

c هو ثابت المخرج الآلة ، و D قطر المنتج و إل طوله المثالى بالسنتيمترات. ويمكن إعادة نفس الكلام ، الذي رددناه في حالة آلات التيار المستمر ، عن مدى تأثر l_i , D بكل من AC, B لللائمة للحالات الختلفة ، فيمكن الاعتاد في ذلك على ما يأتى : تكون كثافة الخطوط المفناطيسية في الثغرة الهواثية للآلة أقل قليلا من نظيرتها في آلات التيار المستمر ؛ لكي نحصل على كثافة خطوط في السنة أقل أيضًا من تلك التي نحصل عليها في آلات التيار المستمر ، حتى لا تزدادالمفقو دات الحديدية في الآسنان، لأن التردد هنا ثابت عند أعلى قيمة يمكن السماح بها في آلات التيار المستمر ، وهي 50 ذبذبة في الثانية . وتتراوح قيمة كشافة الخطوط التي يمكن استخدامها في الآلات المتزامنة ، بين 5000 خط/سم 7 في الآلات ذات 8 الخطوة القطبية القصيرة، والتي يكون عدد الأقطاب فيها حوالي أربعة، وبين 7000 خطارسم٢ في الآلات ذات الخطوة القطبية الطويلة ، والتي يُبلغ عدد الأنطاب فيها 16 أوأكثر . ويمكن التجـاوز قليـلا عن هذه الارقام في حالات خاصة . أما بالنسبة لـ AC فان قيمتها تشراوح (بين 200 , 500 على حسب قدرة الآلةوعددأقطامها . وعلى العموم فان إختيارالقيم للمناسبة لكل من AC , Ba يتوقف أساسًا على الخبرة المكتسبة من خلال صناعة الآلات الكهربية في سنوات طويلة ، ويستحسن الإعتاد على الارقام التي تسمح مصانع الآلات الكهربية بنشرها في هذا للطمار.

نحتاج إلى تحسديد النسبة $\frac{I_i}{\tau_p} = \lambda$ ، كما فعلنا في آلات التيار المستمر لفصل D عن I_i في المعادلة D ، ويكون ذلك على النحو الآنى :

$$l_i = \lambda \tau_p = \lambda \frac{\pi D}{2p} \cdots (7-Y)$$

بالتمويض في المعادلة (١ –٦) ينتج أن:

$$KVA = C_o \frac{\lambda \pi}{2 p} D^3 n_a , D = \sqrt[3]{\frac{2 p}{\lambda \pi} \frac{K \vee A_i}{C_o n_s}} \cdots (1-r)$$

و بالتعویض فی (7-7) من (7-7) نحد ید قیمة χ . هذا و یمکن تحد ید قیمة χ ، علی آساس عدد الافطاب ، فی الآلات المتزامنة ذات الانطاب البارزة، من الجدول الآنی :

].	р	2	4	6	8	10	12	16	20	24	30
	λ	0.75	1	1.25	1.45	1.6	1.75	2	2 .25	2.45	2.75

أما بالنسبة الآلات التوربينية (p=1) فتحدد قيمة χ ، عسلى أساس قدرة الآلة $N_{\rm s}$ بالكيلووات ، من الجدول الآنى :

									$\times 10^3$
λ	0.8	0.9	1.08	1.18	1.3	1.5	1.75	1.85	

هذا ويمكن عمومًا استخدام العلاقة الآنية لتحديد قيمة x :

$$\lambda = 0.5 \sqrt{p} \quad \dots \quad \dots \quad (7-\xi)$$

يمكن استخدام الممادلة النجريبية (emperical formula) الآتية للحصول على قطر الآلة :

$$D = 12 + 13 \sqrt[3]{\frac{85 \text{ KVA} \times 10^3 \text{ p}}{n_s \lambda}} \cdots (7-6)$$

هذا و توجد معادلة أخرى تجريبية تعتمد في استنباطها على المعادلة (٥ –

ج) ، وهي تعطى قيمة الخطوة القطبية ع الآلة مباشرة ، وتكون نتائجها أكثردقة
 من المعادلة السابقة ، وهذه هي :

$$\tau_p = a + b \sqrt[3]{\frac{N_{si}}{f\lambda p}} \text{ ems } \cdots \cdots \cdots (17-0)$$

حيث b, a ثانتان يمكن تحديد كل منها على أساس عدد أزواج الاقطاب في الآلة من الجدول الآتي:

	الآلات ذات الاقطاب البارزة							
р	2	3	4	≥ 10	1			
a	11,2	7.48	5.6	3.75	35			
ъ	-	1.65						

$$N_{sN} = 3VI = KVA \times 10^3$$

$$N_{si} = 3EI = N_{sN} (1 + \epsilon \sin \phi)$$

$$\epsilon = \frac{IX_1}{V} = 0.05 \rightarrow 0.15 \dots (47-6)$$

على أن تستخدم قيم χ المناسبة من الجداول المعطاة سابقاً .


و يجب مراجعة قيمة السرعة الحيطية للآلة بعد تحديد قطرهما D. ويلاحظ أنه باعتبار أن التردد f يساوى 50 ذبذبة فى الثانية ،تصبح قيمة السرعة الحيطية بالمتر فى الثانية مساوية عدديا لطول الخطوة القطبية على بالمترات ، حيث:

$$v m/sec = \frac{\pi Dn_s}{6000} = \frac{\pi Dn_s}{2 \times 3000} = \frac{\pi D}{2 p} = r_p cms$$

لذلك يراعي تحديد قيمة 🚡 ، إذا أردنا تحديد السرعة المحيطية للآلة . وفي الآلات التوربينية التي تعمل في المحطات المائية ، وتديرها التوربينــات المائيــة ، يؤدى رفع الحل فجأة إلى زيادة في سرعة الآلة ، حتى تصل إلى 180% من ي ، وذلك بسبب عزم القصور الذاتى الكبير للبياه المتدفقـة ، التي لايستطيع المنظم حجزها ، إلا بعد وقت ملحوظ ، كما سبقت الإشارة اليه في الباب الرابع . لذلك تصمم مثل هذه الآلات على أساس احتمالها هذه السرعات العالية فاذا اعتبرناأن السرعة يجب ألا تتعدى 90 متراً في الثانية ، فعنى هذا أن السرعة الحيطية الآلة، المناظرة السرعة التزامن n ، يجب ألا تتعدى الرقم $\frac{90}{1.8}$ = 50 مــتراً في الثانتة . وفي هذه الحالة لايجب أن يتعدى طول الخطوة القطبيــة الآلة الرقم 50 منتيمترا . فاذا نتج عن زيادة الحل ، الذي يتم تصميم الآلة على أساسه ، زيادة طول الخطوة القطبية عن هذا الرقم، يجب تمديل التصميم على أســـاس أن الخطوة القطبية 50 سنتيمتراً فقط. وفي هـذه الحـالة سوف يزداد طول الآلة لمواجهة الزيادة المطلوبة في حجم حديد المنتج ، مما يؤدي إلى زيادة ماحوظـة في قيمة λ عن تلك التي أعطيت في الجدول السابق . وعلى العكس من ذلك نجد أنه في حالة الآلات ، التي تستخدم معها حدافة ، نحتـاج إلى جمـل الخطوة القطبيـة أطول من الممتاد ، بما يؤدي إلى إعطاء ٨ قبما أقل من تلك التي جاءت في الجدول السابق .

وكذلك عرض فتحة التهوية $I_{\rm p}$ ، كما سبق أن فعلنا فى حالة آلات النيار المستمر وكذلك عرض فتحة التهوية $I_{\rm p}$ ، كما سبق أن فعلنا فى حالة آلات النيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية صفحة $I_{\rm p}$ و شكل $I_{\rm p}$. و تكون حدودنا فى هذه الحالة هى أن $I_{\rm p}$ التراوح بين $I_{\rm p}$, $I_{\rm p}$ التهوية عن اثنين ، هذا و يكون عرض فتحه التهوية فى حدود سنتيمتر واحد.


اختيار عدد الجاري وتصميم ملفات المنتج :



سه أ، ب) على الترتيب . وتستخدم الجارى المفتوحة مع الآلات ذات الآقطاب البارزة غالبا ، وذلك حتى يمكن تجهيز الملفات وعزلها ؛ ثم اسقاطها فى الجارى المفتوحة ، كما سبقت الإشارة اليه فى الباب الآول . وهذا لا يمنح من استخدام المجارى نصف المغلقة مع هذا النوع من الآلات أيضا ، وذلك عندما تكون قدرتها صغيرة ، وعدد أقطابها منخفضا (أربعة أقطاب فى الفالب) . وعلى العكس من ذلك يكون الغالب استخدام المجارى نصف المغلقة فى حالة الآلات التوربينيية ، وذلك لأن الجارى المفتوحة تتسبب فى زيادة مفقودات الحديد ، وارتفاع نسبة النوافقيات العالية فى منحنى الضغط ، ولكن يمكن مع ذلك استخدام الجارى المفتوحة مع الآلات التوربينية ذات القدرات المنخفضة، عند تصميمها على ضفوط

مرتفعة . هذا و تكون الجارى ذات جدران متوازية (prallel sided) في جميع الاحوال .

يختلف شكل المجرى ، فى بعض الحالات الحاصة ، عما جاء فى شكل (١ – ٦). ويبين شكل (٢ – ٦ أ) شكلين للمجرى ، عندما يراد زيادة التسرب فى المجارى



شکل (۲-۲)

لتحديد قيمة تيار القصر المفاجىء ، كما يمكن أن يتخدد المجرى الشكل المبين في شكل (٢ ــ ٢ ب) ، عندما يراد الوصول بفاعلية التهوية إلى قاب المجرى .

يتوقف اختيار عدد الجارى لكل مرحله تحت كل قطب p غالباً على طول الخطوة القطبية ، وارتفعت قيمة الخطوة القطبية ، وارتفعت قيمة الضغط ، كلما زاد الإتجاه نحو تقليل عدد المجارى في الآلة . وفيما يلى بعض الحدود التي يمكن أن تقع فيها قيمة p .

الآلات ذات الافطاب البارزة

 $1.5 \leq q \leq 5$

 $5 \leq q \leq 12$

الآلات التوربينية

و تكون حدود خطوة الجرى بالسنتيمترات كما يلي :

 $2.5 \leqslant \tau_s \leqslant 6.5$

الآلات ذات الاقطاب البارزة.

3 € τ € 7

الآلات النوربينية :

تزود الآلات ذات الانطاب البارزة في الغالب بملفات مردوجة الطبقة . ويفضل ، لتحسين شكل موجة الضغط ، وتموجات الاسنان ، استخدام قيمة كسرية له p، وقد سبق ايضاح هذا كله في البابين الأول والثاني . ونحتاج، لتصميم ملفات المنتج ، على هدى ماجاء في هذين البابين ، إلى تحديد عدد الموصلات الكلية Z ، بعد تحديد قيمة p ، ويكون ذلك إما عن طريق معادلة القوة الدافعة الكبربية ، أو من قيمة AC ، كما سبق أن فعلنا مع آلات التيار المستمر .

زجد يد ايعاد الجرى:

نبدأ أولا بتحديد مساحة مقطع الموصل اللازم لحل تيار الحمل المكامل I ، وهى وذلك عن طريق فرض قيمة مناسبة لكثافة التيار ه فى موصدلات المنتج ، وهى تراوح بين 2,5 _ 8,8 أهبير لكل مم آ فى الآلات ذات الأقطاب البارزة ، و بين 2 _ 8 أمبير مم آ فى الآلات ذات الأقطاب البارزة ، و بين 2 _ 8 أمبير مم آ فى الآلات التوربينية . هذا و يجب أن يتراوح حاصل الضرب مم هما مدين الحدين 1000 _ 1800 فى نوعى الآلات . ويراعى ، عند تحديد مساحة الموصل و بعديه ، عمل حساب إستدارة الموصل عند الآركان ، كما سبق مساحة الموصل و بعديه ، عمل حساب إستدارة الموصل عند الآركان ، كما سبق أن فعلمنا فى آلات التيار المستمر ، كما يراعى أن الموصل سوف يوضع فى المجرى بحيث يكون عرضه فى إتجاه عمق المجرى ، كما سبق شرحه فى آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٠١ ، شكل (١ - ١٢ -)) .

يمكن حساب عرض المجرى وعمقه ، بنفس الطريقة التى اتبعناها فى آلات التيار المستمر ، وذلك بترتيب الموصلات فى المجارى ، مع أخذ سمك العازل عليها ، وفى المجارى ، فى الحسبان (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٥٥ إلى صفحة ١٦٥) ، مع فارق وحيد ، وهو أن يكتنى ، عند حساب سمك العازل على الموصلات ، فى حالتنا هذه ، أن يضاف ملليمتر واحد إلى كل من طول وعرض الموصل .

هذا ويمكن إيجاد عرض السنة عند القمة b_t ، وعرض المجرى b_s أى عند سطح المنتج، على أساس قيمة معينة للنها ية العظمى لكثافة الفيض فى الآسنان B_{tm} ، وذلك بالإستفادة من المعادلتين (10-1)، (00-1) فى كتاب هندسة الآلات الكهربية، على النحو التالى:

$$\Phi_t = \frac{\Phi}{\alpha \frac{S}{2p}}$$
 , $\Phi_t = B_{mt} \times k_{ia} \times l \times b_t$

حيث kia هو معامل حديد المنتج ، 1 هو بجموع أطوال قطاعات المنتج .

$$\phi = B_a \tau_p l_i = B_a \frac{\pi D}{2 p} l_i$$

$$\therefore \mathbf{B}_{tm} \times \mathbf{k}_{ia} \times l \times \mathbf{b}_{t} = \frac{\mathbf{B}_{a} \frac{\pi D}{2 p} l_{i}}{\alpha \frac{S}{2 p}}$$

$$b_t = \frac{l_i}{l k_{ia}} \times \frac{B_a}{\alpha B_{tm}} \times r_s$$

$$b_s = \tau_s - b_t = \tau_s \left[1 - \frac{l_i B_a}{l k_{ia} \alpha B_{tm}} \right] \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (\tau - \tau)$$

يراجع عمق المجرى h ، والنسبة بين عمقه وغرضه a بعـد ذلك على الحـدود الآنيـة :

الآلات ذات الانقطاب البارزة :

الآلات التورىينية :

4.5 ≤ h ≤ 16 cms

 $3 \leqslant h \leqslant 10$ cms

تستخدم الارقام العالية مع الآلات ذات القدرات الكبيرة ، و تقل قيمـة h كلما انخفضت قيمة قدرة الآلة ، كما أن حدود هذه الارقام تكون صحيحة عند عدم استخدام فتحات تهوية فى المجرى ، على حسب ما هو مبين فى شكل (٢—٢ ب) .

 $3\leqslant rac{ ext{h}}{a}\leqslant 4$ الآلات ذات الانطاب البارزة:

 $4\leqslantrac{\mathrm{h}}{\mathrm{a}}\leqslant7$ الآلات النوريينية :

يجب بعد تحديد أبعاد المجرى المراجعة على كثافة الخطوط المغناطيسية عندأضيق مقطع للسنة ، أو عند المقطع الذي يبعد عنه بمقدار ثلث ارتفاع السنة ، بنفس الطريقة التي اتبعناها في آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية من صفحة ١٣٧ إلى صفحة ١٤٢) ، مع ملاحظة أن أضيق مقاطع السنة في الآلات المتزامنة يكون عند القمة ، نظراً لآن المنتج هو العضو الثابت في هذه الحالة ، وملاحظة أن الفرق بين كثافة الخطوط الظاهرية وكثافتها الحقيقية قد لا يكون واضحا ، عندما تقل الكثافة الظاهرية عن 18000 خط/سم٢ . هذا و يجب أن تتراوح قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط عند القمة من 18500 خط/سم٢ إلى 16000 خط/سم٢ ، يقابلها عند المقطع الأوسط المسنة القيمتان 15500 خط/سم٢ ، منا عند المقطع الأوسط المسنة القيمتان 15500 خط/سم٢ ، يقابلها عند المقطع الأوسط المسنة القيمتان 15500 خط/سم٢ ،

تحديد عمق قلب النتج تحت الاسنان:

يكرن تحديد عمق قاب المنتج تحت الاسنان ، على أساس قيمة معينة لكثافة الخطوط المغناطيسية ، بنفس الطريقة التى اتبعناها فى آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية صفحتى ٢٤٥ ، ٢٤٦) . هذا و تتراوج كثافة الخطوط فى هـذه الحـالة بين 10000 خط/سم و 13000 خط/سم فى الآلات ذات الاقطاب البـارزة ، وبين 10000 خط/سم و 14000 خط/سم فى الآلات التوربينية .

طول الثفرة الهواليَّة :

يتم تحديد طول الثفرة المواثية في الآلات المترامنة، في حالات كثيرة ، كما فعلنا في آلات الثيار المستمر ، على أساس حد معين ، نسمح به ، بالنسبة لتحوير أو تشويه شكل منحنى المجال المغناطيسي للا قطاب الرئيسية Distortion of field) . ويتوقف (و فعل المنتج) . ويتوقف معذا التحوير ، الذي يسمح به ، علاوة على ذلك ، على شكل حذاء القطب ، وكذلك على القوة الدافعة المغناطيسية لكل من و فعل المنتج ، والآمبير لفات على الأقطاب الرئيسية . فاذا فرضنا أن النسبة بين قيم النهاية العظمى لكثافة الحلوط المغناطيسية عند الحل الكامل ، وقيمها عند اللاحل ، هى 1.5 ، وأن النسبة عول الثغرة الحواط المغناطيسية تتراوح قيمتها بين الحدين من 0.55 (إلى 0.7 ، نجد أن نسبة طول الثغرة الحوائية إلى الخطوة القطبية $\frac{1}{4}$) في الآلات ذات الأقطاب البارزة ، تقع هى الآخرى بين حدين مناظرين ، هما على الترتيب :

$$\frac{\delta_o}{\tau_p} = 0.55 \frac{AC}{B_a} (\alpha = 0.55),$$

$$\frac{\delta_o}{\tau_p} = 0.64 \frac{AC}{B_a} (\alpha = 0.7) \cdots (7-7)$$

و يمكن عموما حساب قيمة تقريبية لكل قيم α هي :

$$\frac{\delta_{\rm o}}{\tau_{\rm p}} \equiv 0.5 \frac{{
m AC}}{{
m B}_{\rm a}} \dots \dots \dots \dots (17-{
m A})$$

فاذا كان حداء القطب مشكل بحيث يعطى شكلا جيبيا لمنحنى الجال بين حدى القطب، يمكن أن ناخذ قيمة من المعادلة الآنية :

$$\delta_{\sigma} \stackrel{\underline{\smile}}{=} 0.3 \stackrel{\underline{AC}}{B_2} \tau_p \dots (-1 - \Lambda)$$

وهذه هي قيمة $_{6}$ عند منتصف القطب ، وهي تزداد بمقدار % 50 تقريبا عند حدى القطب .

بالنسبة للآلات التوربينية يمكن استخدام النسبة الآتية لتحديد قيمة ٥٠ :

$$\frac{\delta_o}{\tau_p} = 0.2 \frac{AC}{B_a} \cdot \cdots \cdot (-\tau - A)$$

وعموما فانه في حالة الآلات الني يكون قطرها كبيرا ، وهي التي يكون عدد الاقطاب فيها 24 أو أكثر ، نستطيع تحديد طول الثغرة الهوائية من المعادلة :

$$\delta_{\circ} \geq 0.001 \text{ D cms} \cdot \cdots \cdot (1-4)$$

عرض الفك فوق اسنان المنتج:

لتحديد القطر الخارجي المنتج نحتاج إلى تحديد عرض الفك فوق أسنان المنتج، على أساس قيمة متوسطة لكثافة الفيض المفناطيسي في مقطع هدا الفك، وتراوح هذه القيمة في الحدود من 10000 خط/سم الى 14000 خط/سم وتراوح هذه الفيمة في الحدود من 10000 خط/سم الى 14000 خط/سم وذلك من الحصول على سمك الفك h_y المحادلات الآتية:

$$\frac{\Phi}{2} = B_a \frac{\tau_p}{2} l_i = B_y k_{ia} l h_y$$

$$h_y = \frac{B_a}{B_y} \cdot \frac{\tau_p}{2} \cdot \frac{l_i}{k_{ia} l} \cdots \cdots (7-1)$$

ابعاد القطب :

سبق أن بينا فى الباب الثانى أنسا نهتم اهتماما كبيرا بأن يكون شكل منحنى المجال المفناطيسي للا قطاب الرئيسية جيبيا ، أو أقرب ما يكون إلى ذلك ، لا ننا نستفيد بضغط التوافقية الإساسية لهلك المنحنى فقط ، بينما ينتج عن ضغط التوافقيات العليا فيه زيادة فى المفقودات . و يمكن تحقيق ذلك عن طريق تغيير طول الثغرة البوائية على مدى الخطوة القطبية ، وذلك باعطاء حداء القطب شكلا خاصا ، يتحدد بناء على أطوال الثغرة البوائية عند النقط المختلفة بين حدى القطب كا يتضح من شكل (٣ - ٦ أ) ، حيث يمكن تحديد الأطوال على بدلالة م من المادلة :


$$\delta_{x} = \frac{\delta_{o}}{\cos \frac{\pi}{\tau_{n}} x} \qquad (7-11)$$


 $b_{\rm s}$ هذا وتتحدد نهايتا الحذاء على الجانبين بناء على نسبة طول قوس الحذاء $t_{\rm p}$ إلى الخطوة القطبية $t_{\rm p}$ ، في الحدود الآنية :

$$0.55 \leq \frac{b_s}{\tau_p} \leq 0.8 \quad \cdots \quad (7-17)$$

وتتأثر هذه النسبة بارتفاع الحذاء h ، فع مراعاة هذا الإرتفاع يجب أن تقل قيمة النسبة كلما قل عدد الاقطاب ، وصغر عيط الآلة عنمس. الثغرة المواثية (Bohr circumference) . فاذا ما تحددت قيمة هذه النسبة ، على هذا الاساس،

يمكن تحديد ارتفاع حذاء القطب h_s من الرسم ، كما هو مبين فى شكل (m-p). ويتراوح هذا الإرتفاع فى المتوسط بين g سم و g سم تقريبا .





$$b_p = \frac{\Phi_p}{B_p I_p} \text{ cms } \cdots (\gamma - \gamma \gamma)$$

يتوقف ارتفاع القطب h_p على طريقة ترتيب ملفات المجال على الأقطاب ، بشرط الإستفادة من الفراغ بين الأقطاب أقصى استفادة مستطاعة . بالرجوع إلى شكل $(\gamma - \gamma)$ نجد أن هذا الشرط يتحقق عندما تكون مساحة النحاس f_0 أكبر ما يمكن ، حيث f_0 هى المعامل الفراغى (space factor) للمفات . وهو نفس المعامل الذى سبق تعريفه بالنسبة لملفات المجال فى آلات التيار المستمر ، الذى هو عبارة عن النسبة بين مساحة مقاطع موصلات المنحاس فى مقطع الملفات ، ومساحة هذا المقطع نفسه . و باعتبار أن f_0 هو سمك العازل على الملفات (يمكن فرض قيمة f_0 حوالى f_0 هم تقريبا) ، نجد أن :

$$f_e h_e b_e = f_e h_e [(h_p - 2t_e) - h_e] tan \frac{\pi}{2p}$$
 ... (1-12)

تبلغ قيمة £ حوالى 0,65 فى حالة استخدام موصلات دائرية المقطع ، بينما تصل إلى حوالي 0,85 عند استخدام الموصلات مستطيلة المقطع القائمة على ما نبها فوق القطب ...

بمفاضلة الممادلة (١٤ – ٦) بالنسبة لـ h والمساواة بالصفر على الشرط

اللازم لتحقيق الإستفادة من الفراغ بين الافطاب أقصى استفادة عكنة:

$$h_e = \frac{1}{2}(h_p - 2t_e)$$
, $b_e = h_e \tan \frac{\pi}{2p}$ (1-10)

لكى يمكن تحديد قيمة مناسبة لـ $h_{\rm p}$ يجب معرفة كيف يكون ترتيب الملفات، وطريقة وضعها على الأقطاب أولا، ثم تحديد قيمة معينة ومناسبة لـ $b_{\rm p}$ وبالتالى $h_{\rm p}$.

ترتيب ملفات الجالي:

يتم فى الغالب تجهيز الملفات قبل وضعها على الأقطاب بلفها على بوبينة (bobin) ، يصنع جسمها من رقائق الحديد أو الزنك ، ولها شفتين (two flanges) مصنوعتين من الحديد أو الز تك أو البرونز ، وذلك لكى تكون أسهل صنعا، ولكى يمكن تغييرها عند حدوث أى تلف بها شكل $(3-r^{\dagger})$ هذا ويكون مقطع الموصل فى الملفات إمادا ثريا أو مستطيلا. ويستخدم المقطع الدائرى فى الملفات عند ما تكون المساحة صغيرة ، وفى هذه الحالمة يمكن تدريج الملفات ، كاهو مبين فى شكل $(3-r^{\dagger})$ المنظم المستطيل إذا زادت المساحة عن الحد الذى يسمح باستمال المقطع الدائرى وفى هذه الحالة يلف الموصل على البوبينة قائما على جانبه الضيق ، ويكون عزل اللهات ، عن بعضها البعض ، بالورق أو الميكانيت ، بين الطبقات المنتالية فقط ، عبيث يظل سطحها الخارجي معرضا المهوا ه ، لكى تزيد فاعلية التهوية ، كا هو واضح فى شكل $(3-r^{\dagger})$. وتكون أبعاد الموصل فى الحدود الآتية : هو واضح فى شكل $(3-r^{\dagger})$. وتكون أبعاد الموصل فى الحدود الآتية : هو واضح فى شكل $(3-r^{\dagger})$. وتكون أبعاد الموصل فى الحدود الآتية : ويفضل عدم ادخال بحارى التهوية بين مقاطع الملفات على الانطاب عادة ،

وذلك بسبب الصعوبة المبالغة التي تعترض عمل مثل هذه المجارى. ويكتفى فى الغالب بزيادة فاعلية التهوية بالطرق المذكورة أعلاه ، مع استخدام الهوايات لزيادة حجم هواء التبريد .

يفضل استخدام المقطع المستطيل ، القائم على جانبه الضيق ، فى ملفات المجال فى الآلات البارزة ، التى يكون عدد الافطاب فيها صغيراً . ذلك لآن درجة الإستفادة من مثل هذه الآلات تتوقف على فاعلية ملفات المجال ، فى هذه الحالة ، السببين : الأول أنه يمكن زيادة درجة الحرارة النهائية ، التى يسمح بتشغيل الملفات عندها ، خمس عشرة درجة تقريبا عن الحالات التى تستخدم فيها الموصلات ذات المقطع المستدير ، والثانى أنه على الرغم من سوء استغلال الفراغ بين الاقطاب عند استخدام المقطع المستطيل القائم على جانبه ، عندما يقل عدد الاقطاب فى الآلة ، تكون القوة الدافعة المفناطيسية ، التى نستطيع ترتيبها على كل قطب ، بغذه الطريقة ، أكبر من تلك التى نحصل عليها باستخدام المقطع الدائرى ، بهذه الطريقة ، أكبر من تلك التى نحصل عليها باستخدام المقطع الدائرى ،

أما بالنسبة للآلات التي يكون عدد الأقطاب فيها كبيرا ، والتي تتوقف درجة الإستفادة منها على المنتج نفسه ، فيستخدم عادة المقطع المستدير، و تقل درجة حرارة الملفات النهائية عن الدرجة المسموح بها ، حيث يتم تصميم الملفات على أساس (قل قيمة للمفقردات التي تبددها على شكل حراري ، وذلك اكى يقل تأثيرها على معامل جودة الآله .

يلف الموصل ، القائم على جانبه الصيق ، دون بوبينة عادة ، على قلب القطب المعزول مباشرة ، ويتم كبسه على القطب تحت ضغط كهير، مع تحميصه داخـــل الفرن ، بحيث يصبح القطب والملف جسما واحداً ، لاتؤثر عليه القوة الطاردة المركزية الناشئة عن الدوران ، شكل (٤ ـــــــ أ) .

تحديد مساحة مقطم الموصل وضنط التنبيه :

إذا فرضنا أن :

مساحة مفطع الموصل في ملفات المجال بالملليمترات المربعة و mm²

ضغط التنبيه الموصل إلى ملفات المجال بالفوات Ve V

 $l_{
m m}$ الطول المتوسط لكل لفة من ملفات المجال بالمتر

الحرارة النوعية لمادة الموصل عند درجة الحرارة النهائية أوم مم γ/γ ohm. mm^2/m

الأمبير لفات على كل قطب رئيسي عند الحل الكامل AT

أميير لفات رد فعل المنتج لكل قطب

القدرة الداخلية الآلة 3EI بالفولت أمبير

قيمة النهاية العظمى لكثافة الفيض فى الثغرة الهو اثية خط /سم Bg lines/cm² سم Bg lines/cm² سم Bg lines/cm² تجد أن :

 $N_{si} = 3EI = 3IT_{ph} \times B_a \tau_p l_i f \times 4.44 \times 10^{-8} k_w$

$$3IT_{ph} = \frac{2p \pi AT_a}{2\sqrt{2} k_w}$$

$$N_{si} = \frac{2p \pi AT_a}{2 \sqrt{2} k_w} \times \sqrt{2} \pi \times \frac{2}{\pi} B_g \tau_p l_i f k_w \times 10^{-8}$$

$$N_{si} = 2p\pi AT_a B_g \tau_p l_i f \times 10^{-8} \cdots (\gamma - \gamma \gamma)$$

$$AT_a = \frac{N_{si} \times 10^s}{2p\pi B_\sigma \tau_p l_i f} \dots \dots \dots \dots (T-1A)$$

$$p_{e} = \frac{\rho l_{m} \times 2p AT_{p}}{V_{e}} = \frac{\rho l_{m} \times 2p}{V_{e}} \cdot \frac{AT_{p}}{AT_{a}} \cdot AT_{a}$$

$$= \frac{AT_{p}}{AT_{a}} \cdot \frac{\rho l_{m} N_{si} \times 10^{8}}{\pi B_{g} \tau_{p} l_{i} f V_{e}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1 - 14)$$

بالتمويض في الممادلة (١٩ –٣) بالقيم التقريبية التمالية ، ووضع λ بدلا من $\frac{I_1}{T}$ ، نجمد أن :

$$l_{\rm m} \stackrel{\omega}{=} 2 l_{\rm i} + \tau_{\rm p} \text{ cms}$$
 , $B_{\rm g} \stackrel{\omega}{=} 8000 \text{ lines/cm}^2$ $\frac{AT_{\rm p}}{AT_{\rm a}} \stackrel{\omega}{=} 2,0$, $\rho \stackrel{\omega}{=} 0.023 \text{ ohm. mm}^2/\text{m} \text{ (at90°C)}$ $q_{\rm e} \stackrel{\omega}{=} 1.84 \frac{(2\lambda + 1)}{f \lambda \tau_{\rm p}} \cdot \frac{N_{\rm si}}{V_{\rm e}} \text{ mm}^2 \cdot \cdots \cdot (7-7)$

يتم تحديد ارتفاع القطب h_p من المعادلة (10 - 7)، وكذلك بعدى مقطع المافات b_p في المعادلة (17 b_p في نفس المعادلة ، وبعدى الموصل b_p ، في المعادلة (17 b_p)، ومساحة مقطع الموصل b_p ، مع اختيار ضغط التنبيه المناسب b_p ، ومساحة مقطع يمكن تنفيذ الملفات ، وتحقيق هذه المعادلات في المعادلة (19 - 7) ، محيث يمكن تنفيذ الملفات ، وتحقيق هذه المعادلات في

نفس الوقت. ولكي يسهل عمل ذلك يمكن اعتبار سمك العازل الخــــارجي بين

القطب والملفات حوالى 3 مم .

كثافة التهار والمفقودات النحاسية في ملفات المجال :


يتضح لنا من البند السابق أن حسابات ملفات المجال ، في الآلات المتزامنة ذات الافطاب البيارزة ، تتبع نفس الخط العريض ، الذي اتبع عند حساب ملفات المجال لملفات التوازي في آلات التيار المستمر ، ويظهر ذلك مجلاء عند مقارنة الشق الاول من المعادلة (١٩ – ٣) ، التي بنيت على أساسها الحسابات

في الآلات المترامئة، بالمعادلة (١٠ – ١٧) في كتاب هندسة الآلات الكهربية ، وهي التي بنيت على أساسها الحسما بلت في هلفات النوازي. وعلى هذا الاساس استطيع تحديد المفقودات الكلية في ملفات المجال، والمفقودات النوعية، التي يبددها السطح المعرض النجو الخارجي ، بدلالة أبعاد الملفات وكثافة التيمار في هذه الملفات ، بنفس الطريقة التي اتبعناها في حالة ملفات التوازي في آلات التيار المستمر ، فنحصل على معادلات عائلة للمعادلات (٨ – ١٧) ، (٩ سـ ١٢) ، (١١ المستمر ، فنحصل على معادلات عائلة للمعادلات (٨ – ١٧) ، (٩ سـ ١٢) ، (١١ التيار في ملفات المجال ، بالنسبة للآلات المترامية . وتقراوح قيمة كثافة التيار في ملفات المجال ، بالنسبة للآلات المترامية فيمكن زيادة هذه الكثافة إلى وله أمبير مم ، كان حاصل ضرب كثافة التيار في ملفات المجال والحمل النبوعي الكهربائي يكون محدودا في الآلات التوربينية أيضا بالحدين من والحمل النبوعي الكهربائي يكون محدودا في الآلات التوربينية أيضا بالحدين من والحمل الموربينية أيضا بالحدين من والحمل الموربينية أيضا بالحدين من

حساب القاومة ومهانعة التسرب المرحليمة :

يكون حساب المقاومة على أساس مساحة مقطع الموصلات ، والطول المتوسط لكل لفة فى ملفات المنتج ، الذى تحصل عليه من الرسم ، وذلك عند درجة حرارة النشغيل المعتادة للآلة . ثم تزاد قيمة المقاومة بنسبة معينة لآخذ الظاهرة القشرية (skin effect) ، و تأثيرها على المفقودات النحاسية ، عندما يكون التيار مترددا . ويتم ذلك بضرب المقاومة ، الى تحصل عليها بالطرق العادية $\left(\frac{I}{a}\right)$ في معامل الظاهرة القشرية K_a ، وهو دالة لعمق الموصل h في إنجاه عمق المجرى ، على النحصون المنحاس العارى في المجرى إلى عرض المجرى م ، على النحصون النحاس العارى في المجرى إلى عرض المجرى م ، على النحصون النسالي :

$$K_d \approx 1 + \frac{4}{45} (h_c \alpha_s)^4 \cdots (7-71)$$



شكل (٥-١)

ويراعى أن تكون قيمة h_c α_s أقل من 0,7 حتى يمكن تطبيق المعادلة (٢١ -7) . و إلا فن الواجب تقسيم الموصل إلى شرائح يفصل بينها عازل ، ويكون عمق الشريحة بحيث تكون قيمة h_c α_s الشريحة أقل من 0,7 0

أما بالنسبة لمانعة التسرب المرحلية فانها تحسب على أساس حساب الفيض المغناطيسي المتسرب حول المجاري ϕ ، والفيض المغناطيسي حول الأطراف المعلقة للملفات ϕ . ويمكننا حساب قيمة كل من ϕ و ϕ بحساب قيمة السماح المغناطيسي (permeance) ، لمسار كل منهما ، وضر به فى الأمبير لفات التى تدفعه في هذا المسار ، كما سبق أن فعلنا في آلات التيار المستمر، وسوف نستة يه

فى الواقع من النتائج التى حصلنا عليهـــا هناك، تفاديا لإضاعة المجهود فى التكرار .

قياسا على المعاداة (14-14)، صفحة 90 فى كتاب هندسة الآلات الكهربية ، مجد أن السهاح المغناطيسى χ لمسار الفيض ϕ المتسرب حول المجرى، المبين أبعاده فى شكل (0-7)، لكل سنتيمتر واحد من طول حديد للنتج هو :

$$\lambda_{s} = \frac{h_{1}}{3\omega_{s}} + \frac{h_{2}}{\omega_{s}} + \frac{2h_{3}}{\omega_{s} + \omega_{o}} + \frac{h_{4}}{\omega_{o}} + \frac{I_{g}}{\tau_{s}}$$
 (7-77)

و تكون قيمـة النهـاية العظمى للفيض المفنـاطيــ المتصرب حول المجـارى هى :

 $\phi_s = 0.4 \pi \sqrt{2} \text{ I u} \times 2 l_a \lambda_s = 3.55 \text{ I u} \lambda_s l_a \cdots (3-77)$

حيث $_{l}$ هي طول حديد المنتج بالسنتيمترات . وتستخدم معادلة تجريبية لحساب قيمة النهاية العظمى الفيض المغناطيسي $_{0}$ المتسرب حول الأطراف المعلقة ، حيث :

$$\phi_{\circ} = kq Iu l_{\circ} \cdots (q - r_{\xi})$$

له ثمانت تكون قيمته حوالى 2,8 بالنسبة للملفات مفردة الطبقية ، وتكون قيمته 1,8 تقريها بالنسبة للملفات مزدوجه الطبقة ، 1 هو طول الطورف المعلق لكل موصل ، ويمكن حسابه بعد تصميم الملفات .

كما يمكن حساب ي أيضا بصورة تقريبية من المعادلة :

$$l_o \stackrel{\infty}{=} 2 \tau_p \left(1 + \frac{2 V \times 10^{-3}}{\tau_p}\right) \cdots \left(\tau - \tau_o\right)$$

حيث 8 $^{-10}$ imes هو ضغط الآلة المرحلي بالكيلوفولت .

ويمكن الحصول على نسبة هبوط الضغط بسبب مما نعة النسر ب المرحلية ، وهمى $\frac{IX_1}{E}$ ، بقسمة بحوع ϕ_s و ϕ_s عـلى ϕ الفيض المغنى المنساطيسي المنساط لكثافة الخطوط المغناطيسية ϕ_s في الثغرة الهوائية ، حيث :

$$\varepsilon = \frac{IX_1}{E} = \frac{\phi_o + \phi_s}{\phi} = \frac{\phi_o + \phi_s}{B_a \tau l_i} \cdots (7-77)$$

كا يمكن تعويض ($\phi_s+\phi_o$) بدلاً من ϕ_s ، في معادلة القوة الدافعة الكهربية ، للحصول على فيمة هبوط الضغط في ممانعة التسرب المرحلية عند الحمل الكامل X .

حساب ملفات التخميد:

مثال (۱) : 4 600 r.p.m., 3000 V : (۱) مثال (۱) 625 KVA , 600 r.p.m., 3000 V : (۱) مثال المادلات (۲–۲) ،

(٥ – ٦) ، (٥ – ٦ أ) ، ويجب ملاحظة أن هناك تقريبات وقيم مجريبيا في هذه المعادلات تجمل من الصعب الحصول على نفس النتيجة في كل مرة . ولكن يجب أن تتقارب النتائج على كل حال . ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على مدى الدقة المنتظرة في القيم التجريبية المستخدمه . وتكون النتائج التي تعطيما المعادلة (٥ – ٣) عموما أقل من المعادلة بن الآخرتين الآخرتين ، لذلك يجب عدم إستخدامها ، إلاعندما يراد معرفة المدى الذي يقع فيه قطر الآلة بالنقريب فقط .

أولاً $B_a=5400$ أمير موصل من محيط المنتج ، $B_a=5400$ أمير موصل من محيط المنتج ، AC=310 وأن AC=310

 $C_{\circ} = 0.183 \times 5400 \times 310 \times 0.96 \times 10^{-11} = 2.94 \times 10^{-6}$

 $\epsilon ~\underline{\underline{\hspace{1pt} \hspace{1pt} \hspace{1pt} \hspace{1pt} \hspace{1pt} \hspace{1pt} \hspace{1pt} \hspace{1pt}} ~0.12$, $N_{sN} = 625 \times 10^3~\mathrm{VA}$

 $N_{si} = 625 \times 10^3 (1 + 0.12 \times 0.6) = 670 \times 10^3 \text{ VA}$

 $p = \frac{60 \times 50}{600} = 5$, $\lambda = 0.5 \sqrt{5} = 1.12$

 $D = \sqrt[3]{\frac{10 \times 670 \times 10^6}{1.12 \times \pi \times 600 \times 2.94}} = 102.6 \text{ cms}$

 $\tau_{\rm p} = \frac{\pi \times 102.6}{10} = 32.3 \, {\rm cms}$,

 $l_{\rm i} = 1.12 \times 32.3 = 36.2 \text{ cms}$

انيا مه باستخدام المادلة (٥-٦):

 $D = 12 + 1.3 \sqrt{\frac{85 \times 625 \times 5}{600 \times 1.12}} \stackrel{\triangle}{=} 107.5 \text{ cms}$

ثالثا _ باستخدام المعادلة (٥ ـ ٦ أ) : (سوف نتخذنتائجها أساسا لباقى الحسابات)

$$\tau_p = 5.3 + 2.025 \sqrt{\frac{670 \times 103}{5 \times 50 \times 1.12}} = 32.4 \text{ cms}$$

$$D = \frac{10 \times 32.4}{\pi} = 103 \text{ cms}$$
, $l_i = 36.3 \text{ cms}$

باعتبار المنتج مكون من ستة قطاعات عرض كل منها 5.8 = 1 سنتيمترا يصبح بحوع أطوال قطاعات الستة 34.8 = 1 سنتيمترا . يفصل بين القطاعات خس فتحات تهوية عرض كل منها سنتيمترا واحد ، وبذلك يكون الطول الكلى للمنتج هو 39.8 = 1 سنتيمترا (= 5 + 8.8) . فاذا اعتبرنا أن طول القطب را يقل عن ذلك بحوالى 2 سنتيمترا ، نجد أن 37.8 = 1 سنتيمترا ، وهذا كله يتفق مع القاعدة بأن = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 2 = 1 = 2 = 1 = 2 = 1 = 2 = 1 = 2 = 1 = 2 = 1 = 2 = 2 = 2 = 2 = 3 = 4 = 3 = 4 = 3 = 4 = 4 = 4 = 3 = 4 = 4 = 4 = 4 = 5 = 4 = 4 = 5 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 7 = 6 = 7 = 9 = 1 = 9 = 9 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 2 = 1 = 1 = 2 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 4 = 3 = 3 = 3 = 3 = 4 = 3 = 3 = 3 = 4 = 3 = 3 = 4 = 4 = 4 = 4 = 6 = 9 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 2 = 1 = 1 = 1 = 2 = 3 = 1 = 1 = 2 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 4 = 4 = 3 = 4 = 5 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 8 = 9 = 1 =

$$l_i = \frac{34.8 + 37.8}{2} = 36.3 \text{ cms}$$

وهو ما يتفق مع النتيجة التي حصلنا عليها ، مما يجمل هذه الأطوال نهائية ، بحيث نمتمد عليها بعد ذلك .

بمراجعة السرعة المحيطية عند سطح المنتج الداخلي v نجد أن:

 $v_a = \tau_p$ cms = 32.4 m/sec.

1.8 $v_a = 32.4 \times 1.8 = 58.3 \text{ m/sec.} < 80 \text{ m/sec.}$

بأخذ عدد المجارى لكل مرحلة تحت كل قطب 4 = q ، نجد أن عـــدد المجارى الكلية على الآلة هو 120 = S = 6 ، وتكون قيمة خطوة المجرى

$$\tau_{\rm s} = \frac{\pi D}{S} = \frac{\pi \times 103}{120} = 2.7 \text{ cms}$$
 (i)

يمكن حساب عدد اللفات فى كل مرحلة $T_{\rm ph}$ من معادلة القوة الدافعة الكهربية مباشرة .

$$V = \frac{3000}{\sqrt{3}} = 1732 \text{ V}$$
, E $\underline{\omega}$ 1.072 $V \underline{\omega}$ 1860 V

$$k_w = k_d = \frac{\sin 30}{4 \sin 7.5} = 0.957 \left(\alpha = \frac{360 \times 5}{120} = 15^{\circ} \right)$$

 $1860 = 4.44 \times 50 \times T_{ph} \times 5400 \times 36.2 \times 32.4 \times 0.957 \times 10^{-8}$

$$T_{ph} = 138$$
 , $U = \frac{138 \times 6}{120} = 6.9 = 7$

بأخذ سبعة موصلات فى كل بحرى نحصل على 140 $_{
m ph}=7$ ، وهذا يستدعى مديل $_{
m ph}=140$ من 5400 جاوس . كذلك بحب تعديل AC مديل $_{
m gh}=140$ من 5400 جاوس . كذلك بحب تعديل $_{
m ho}=140$ الني استخدمت فى المعادلة ($_{
m ho}=7$) ، حتى لا تتغير النتائج التي حصلنا عليها عند استخدام هـذه المعادلة ، فيصبح AC تساوى 315 بدلا من 310 $_{
m ho}=140$ وذلك حتى لا تتغير قيمة $_{
m ho}=140$.

إذا كنا سنعتمد على النتائج ، التي حصلنا عليها باستخدام للعادلة (٥ ــ ٦ أ) يجب أن نحسب AC على هذا الاساس ، حيث :

$$AC = \frac{IZ}{\pi D}$$
 , $I = \frac{625 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3000} = 120 A$

$$AC = \frac{120 \times 120 \times 7}{\pi \times 103} = 312 \text{ ampcond./cm}$$

يجب المراجمة على قيمة الأمبير موصلات Iu فى كل مجرى ، ويجب ألاتزيد هذه القيمة عن 1500 .

 $Iu = 120 \times 7 = 840 << 1500$

لكى يمكن المراجعة على كثافة الخطوط المغناطيسية عند أضيق مقطع فى السنة، يجب أولا حساب أبعاد المجرى ، و نبدأ بتحديد مساحة مقطع موصلات المنتج ، على أساس قيمة معينة لكثافة التيار ، ولتكن 3.5 $_a = 3$ أمبير/مم على أساس قيمة معينة لكثافة التيار ، ولتكن 3.5 $_a = 3$ أمبير/مم $_a = 3.5 \times 312 = 1100$) $_a = \frac{120}{3.5} = 34.3 \, \text{mm}^2$

بدلاً من تحديد بعدى الموصل ، ثم المراجعة على كثافة الفيض ، نحدد عرص السنة المناسب عند سطح المنتج ول على قيمة النسماية العظمى لكشافة الخطوط فى الاسنان B ، باستخدام المعادلة (٦ – ٦) ، ثم نحدد بناء عملي ذلك بعمدى الموصل ، على النحو التالى :

 $lpha = rac{2}{\pi}$ بفرض أن قيمة B_{tm} المسموح بها هي 18500 خط/سم أو أن B_{tm} بفرض أن B_{tm} ، نجد أن :

$$b_t = \frac{36.3 \times 5320 \times \pi \times 2.7}{0.9 \times 34.8 \times 2 \times 18500} = 1.4 \text{ cms}$$

 $b_s = 2.7 - 1.4 = 1.3$ cms

رباعتبار أن سمك العازل المستخدم ليطانة المجرى 2 مم ، وسمك العازل على الموصل نفسه يزيد فى عرضه 1 مم ، والفضفضة فى عرض المجرى حوالى 5,5 مم (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٥٥ إلى صفحة ٥٦١)، يكون عرض

الموصل العارى ، الذى يدخل فى الجرى بعرضه السابق ، هو 7,5 مم . بعمل حساب زيادة المساحة ، الناتجة عن ضرب بعدى الموصل فى بعضها ، نتيجسة لإستدارة الجوانب، نجد أن عمق الموصل ، فى إنجاه عمق المجرى هو d :

$$d = \frac{34.3}{0.9 \times 7.5} \ge 5.1 \text{ mm}$$

تزاد هذه القيمة 1 مم لأخذ حساب العازل حول الموصل في الحسبان، فتصبح 6.1 مم للموصل المعزول، ويكون عمق الموصلات السبعة 42.7 مم . بالرجوع إلى شكل (١ – ٦) نجمد بالنسبة للمجرى نصف المقفل أن :

$$h' = 42.7 \times \frac{7}{6} = 50 \text{ mms}$$
, $\frac{a}{4} = 3.25 \text{ mms}$

$$\frac{a}{10} = 1.3 \text{ mm}$$
, $9.75 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 2.82 \text{ mms}$

$$h = 50 + 1.3 + 2.82 = 54.12 \text{ mms}$$

غراجمة قيمة $\frac{h}{a}$ نجد أنها تساوى $\left(4.15 = \frac{54.12}{13}\right)$ وهى في الحدود المسموح بها تقريبا .

لإيجاد سمك الفك h_y فوق الأسنان نستخدم المصادلة (١٠٠٠) ، بفرض أن B_y أن B_y

$$h_y = \frac{5320}{12500} \times \frac{32.4}{2} \times \frac{36.3}{0.9 \times 34.8} = 8.05 \text{ cms}$$

لنحديد طول الثفرة الهوائية $_{\circ}$ عند منتصف القطب استخدم الممادلة ($_{\wedge}$

$$\delta_{\circ} \stackrel{\underline{\omega}}{=} 0.3 \frac{312}{5320} \times 32.7 = 5.7 \,\mathrm{mms} \,\underline{\omega} \,6 \,\mathrm{mms}$$

نستطيع بعد ذلك تحديد شكل منحنى حـذاء القطب بتحديد طول الثغرة المواثية عند النقط المختلفة باستخدام المعادلة (١١-) . أما طول قوس الحذاء $\frac{b_s}{r_p}$ تساوى حوالى $\frac{b_s}{r_p}$ تساوى حوالى $\frac{b_s}{r_p}$ ميث

$$b_s \ \underline{\sim} \ 0.64 \times 32.4 = 20.75 \ cms$$

بفرض أن الفيض للغناطيسى فى القطب $\phi_{\rm p}$ عند الحمل الكامل 1,2 من قيمة $\phi_{\rm p}$ وبفرض أن كثافة الخطوط المفناطيسية تساوى حوالى 16000 خط/سم) فى هذه الحالة نجمد أن

$$\Phi_{\rm p} = 1.2 \times 5320 \times 32.4 \times 36.3 = 7.5 \times 10^6$$
خط

$$b_p = \frac{7.5 \times 10^6}{16000 \times 37.8} = 12.4 \text{ cms}$$

يمكن بعد ذلك الحصول على سمك الحذاء $h_{\rm p}$ بعمـل الرسم المبين في شكل (γ سرح ا) . ونحتاج في هذه الحالة إلى تحديد ارتفاع القطب $h_{\rm p}$ الولا . وهـذا يستلزم تصميم ملفات المجال ، مع تحديد قيمة ضغط التنبيه $v_{\rm e}$ ، الذي نفرض أنه يساوى 50 فو لت باستخدام المعادلة (γ γ بجد أن

$$q_e = 1.84 \frac{(2 \times 1.12 + 1)}{50 \times 1.12 \times 32.4} \cdot \frac{670 \times 1000}{110} = 44 \text{ mm}^2$$

$$b_c = 35 \text{ mm}$$
 , $d_c = 1.25 > 0.5 + 0.01 b_c (= 0.85)$

يضاف حوالى 0,25 مم إلى d لاخذ سمك العازل فى الحسبان ، فيصبح عمق الموصل المعزول 1,5 مم . وبفرض أن كثافة التيار لاتتعدى حوالى 3 أمبير/مم تكون أقصى قيمة التيار التنبيه هي :

 $I_{\rm fm}=3\times44=132~{\rm amps}$

فاذا اعتبرنا أن أفصى قيمة للأمبير لفات ${
m AT_p}^{(1)}$ على الأقطاب تبلغ حوالى ${
m AT_p}$ نجد أن :

أمبير لفة/قطب

$$AT_p = 2.2 \times 1.35 \times \frac{140}{5} \times 120 \times 0.957 = 9550$$

وهذا يحدد عدد اللفات على كل قطب ٣ ، حيث:

$$T_e = \frac{9550}{132} = 73 i J$$

ويكون الإرتفاع اللازم لإستيعاب هذه اللفات h هو

 $h_e = 73 \times 1.5 \,\underline{\circ} \, 110 \,\mathrm{mms}$

بالمراجعة على المعادلة (١٥ - ٣) نجد أن

⁽۱) بعد تحديد أبعاد الآلة الرئيسية ، باستخدام دنم الأرقام التقريبية ، نستطيم وسم منحنى التمغطس للالة ، بفرض قيما مختلفة للفيض ، وتحديد تيارات التنبيه المناظرة (أوالأمبير لفات اللازمة لدفع الفيض في الدائرة المفناطيسبة للالة) وكذلك التموة الدافعة الكهربية B . ثم تحدد قيمة AT_p برسم مخطط المتحبات كا جاء في الباب الثالث ، ومن ثم تحدد وراجع على كثافة المتيار ،

 $b_{\rm e}=110~{
m tan}~18=110~{
m \times}~0.3249=35.7~{
m m}~b_{
m c}$ کدلك نحصل باستخدام الشق الآخر من المعادلة على $h_{
m p}=2h_{
m e}+2t_{
m e}=220+4=224~{
m mms}$

نعصل عن سمك حذاء القطب باستخدام الرسم المبين في شكل (٣-٦) ، ونجد في هذه الحالة أن هذا السمك يساوى 4 سنتيمترا تقريباً.

لحساب مقاومة المنتج وعائمة التسرب المرحلية يجب أولا حساب معالمل الظاهرة القشرية K_a وطول الطرف المعلق للموصل ، ، باستخدام المعادلتين (۲۰ - ۲۰) ، (۲۰ - ۲۰) .

ويلاحظ أن قيمة K_a مع الموصل الذي عمقه 5,1 مم سوف تكون كبيرة بصوره غير محتملة ، لذلك يحب تقسيم الموصل إلى ست شرائح(۱) سمك كل منها $\frac{5,1}{6}$ منها $\frac{5,1}{6}$ عن بعضها البعض بطبقة رقيقة جدا من العازل

$$a_s ext{ } extstyle extstyle \frac{7.5}{13} extstyle 0.76 \quad b_c = 0.85 \quad mm$$

$$K_d extstyle 1 + \frac{4}{45} (0.85 \times 0.76)^4 \times 1.0153$$

$$R_a = 1.0153 imes \frac{0.023}{34.3} imes \frac{280}{100} (39.8 + l_o)$$

$$l_o extstyle 2 imes 32.4 \left(1 \phi \frac{2 \times 1.732}{32.4} \right) \times 71.6 \quad cms$$

⁽۱) راعينا في هذا التقسيم ألا تزيد قيمة $b_c\,\alpha_s$ عن 0,7 لأن المسادلة (۱ ٪ -- 1) لا يمكن تطييقها على الحالات الذي تزيد فيها قيمة $b_c\,\alpha_s$ عن 0,7 .

$$R_a = 0.212$$
 , $\frac{I R_a}{V} \times 100 = 1.47 \%$

 $\mathbf{h}_1 = 41.7$, $\mathbf{h}_2 = 4.15$, $\mathbf{h}_3 = 2.82$, $\mathbf{h}_4 = 1.3~\mathrm{mm}$

$$\omega_{o} = \frac{a}{4} = 3.25$$
 , $\omega_{s} = a = 13$ mms

$$\lambda_{s} = \frac{41.7}{3\times13} + \frac{4.15}{13} + \frac{2\times2.82}{13+3.25} + \frac{1.3}{3.25} + \frac{6}{324} = 2.1555$$

 Φ_{o} ، Φ_{o} ، بطبیق المعادلتین (۲۲ – ۲) ، (۲۰ – ۲) للحصول علی

 $\phi_s = 3.55 \times 120 \times 7 \times 2.1555 \times 39.8 = 0.256 \times 10^6 \text{ Mpc}$

$$\Phi_{\circ} = 2.8 \times 4 \times 120 \times 7 \times 71,6 = 0.672 \times 10^{6}$$

بالتمويض في الممادلة (٢٦ - ٦) الحصول على نسبة هبوط ضغط بمانعة

التسرب:

$$\varepsilon = \frac{IX_1}{E} = \frac{(0.256 + 0.672) \times 10^6}{5320 \times 36.3 \times 32.4} = \frac{0.928}{6.25}$$

$$= 0.148$$

مسائل على الباب السادس

- 1 Determine approximate stator core dimensions for a 23400 KVA, 50 cycle, 3—Phase turbo alternator, under the following limitations: Mean gap density, 5000 Lines per cm², ampere conductors per cm of periphery, 560, peripheral speed, 144 m per sec., air gap, 3 cm.
- 2 Prove that the KVA rating of synchronous machine is equal to 10.4 \bar{B} ac D² Ln 10⁻¹¹, when \bar{B} , ac, D,L and n are the mean value of the flux density over the pole pitch, the ampere conductors per cm of periphery, the diameter and length of the stator in cm, and the rev. per sec. respectively. Assuming that the winding is uniformly distributed and has a 60° phase-spread, determine approximately the diameter and length of the stator of a 2500 KVA, 50 cycle, 2 pole, turbo alternator, given: $\bar{B} = 4500$, ac = 250, airgap = 2 cm. The peripheral speed must not exceed 100 cm per sec.
- 3 A 2 pole 3000 rev. per min. alternator has a core length of 1.5 m. selecting the following values for the mean flux density over the pole pitch B, the ampere conductors per cm ac, and the peripheral speed v, determine the output obtainable from the machine: B = 5000 lines per cm², ac per cm = 260, v = 100 m per sec.
- 4 Determine approximate stator core dimensions for a 23400 K.V.A., 50 cycle, 3 phase turbo alternator

(2 pole) under the following limitations;

Mean gap density 5000 lines/cm²

Ampere — conductors per cm. of periphary 500

Peripherl speed 144 m/sec.

Air gap 3 cm.

5 — A 2 pole, 3000 R.P.M. alternator has a core length of 1,5 meter. Selecting the following values for the mean flux density over the pole pitch, the ampere—conductors per cm & the peripheral speed, determine the output obtainable from the machine:

Mean flux density 5000 lines/cm²

Ampere — conductor/cm 250

Peripheral speed 100 m/sec.

- 6 Determine the leading dimensions of a 3 phase, 1500 K·V.A., 0,8 P.F., 3000 volts, 50 cycle alternator to run at a speed of 375 r.p.m. if the peak flux denisty in the air gap is about 9000 gauss & the specific electric loading 375 ampere-conductor/cm approximately Find the slots per pole per phase, number of conductors per slot & size of each slot.
- 7 Determine the main dimensions, no. of slots & conductors/slot for a water wheel alternator from the fellowing particulars;
 - 10000 K.V.A., 125 r.p.m. 0.8 P.F., three phase, star connected, 6600 volts, 25 cycle. Max. peripheral speed not to exceed 70 m/sec. at 95 % overspeed. Assume mean flux denisty 5800 lines/cm² & ampere

- conductor/cm 320 approximately.
- 8 A 3 phase alternator giving 800 K.V.A. at 2300 volts, 300 r.p.m., 50 cycle has a stator bore of 190 cms diameter & a core length of 24 cms.

Using data obtained from this machine design an alternator to give 1200 K.V.A. at 3300 volts, 250 r.p. m., 50 cycle. Find also the number of solts and of conductors per slot and the approximate dimensions of the conductors.

9 — Determine the size of conductors & the number of turns required on each pole of the field winding of a 20 pole alternator from the following data;

max. excited voltage 110 volts

ampere turns/pole 9000

dimensions of rectangular pole 14 x 28 cm.

available winding length/pole 15 cm.

thickness of insulation between conductors 0.02 cm.

the windings on all poles are in series.

10 — Deduce an expression for the output coefficient for a 3 phase dynamoelectric machine and use this expression to determine the diameter and length of core and number of slots for a 3 phase star connected alternator to give: 1200 KVA 3300 V 50 c.p.s at 6.8 power factor lagging at a speed of 500 r.p.m.

Assume maximum flux density in gap = 9000 lines per cm square, and ampere conductors per cm of

periphery = 350.

Give reasons for the values chosen.

- 11 Deduce an expression for the output coefficient for a 3 phase dynamo electric machine and use this expression to determine the diameter and length of core and number of slots for a 3 phase star connected alternator to give:
- 100 K.V.A., 550 volts, 50 c.p.s.: 1500 r.p.m., assuming an electric loading of 300 A.C./cm. and average air gap induction of 6000 gauss. Give reasons for the values chosen.
- 12 A three phase alternator having a full load rating of 1000 KVA at 0.8 power factor, 2200 volts, 50 c.p.s., 300 r.p.m has a stator diameter of 190 cms, core length of 30 cms and 180 slots. Using the information from this machine, with suitable modifications where required, determine the diameter, core length, number of slots and conductors per slot for a three phase machine to give 2000 KVA at 0.8 power factor, 6600 volts, 50 c.p.s. 600 r.p.m.
- 13 Determine the main dimensions for 2500 KVA, 3 phase, 6600 volt, 50 c/s, 600 r.p.m., star connected salient pole synchronous machine. (gen.),
- The specific magnetic loading is about 5000 gauss and the specific electric loading is about 400 amp. cond./cm and the current density is about 380 amp/sq. cm. The stator bore diameter can be taken four times the core length.

Determine the number of stator slots and the number of

conductors per slot.

- If the field amp, turns at no load is assumed 1.2 times the armature reaction amp, turns at full load and if the cross and demagnetizing coefficients are taken 0.45 and 0.86, find the amp, turns necessary for the main fleld at full load 0.8 power factor lagging. Neglect stator resistance and leakage reactance.
- 14 A 3 phase, 200 KVA 1000 V, star connected alternator has a frequency of 50 c/s at a speed of 750 r.p.m. The maximum flux density in the air gap is 7000 gauss and the electric loading is 240 ampere conductors/cm at a current density of 3 amps/mm2, Find the diameter, length of armature, number of slots and number of turns per phase. If the reactance of each phase is 10 times the resistance and the field form contains a third harmonic with an amplitude of 10% of that of the fundamental, calculate the current circulating due to that harmonic in the armature winding when connected in Assume the length of the overhang on both sides of each coil 3.5 times the length of the pole pitch. Take length of rotor = 0.5 diameter.
- 15 Find the main dimensions for a 1500 KVA, 3 phase, 3300 V, 50 c/s, 375 R.P.M., star connected, salient pole synchronous generator. The specific magnetic loading is about 6000 gauss and the specific
- electric loading is about 375 amp. cond./em. The length of the stator core can be taken 1.25 times the pole

pitch. Determine also the number of stator slots and the number of conductors per slot.

If the field ampere turns at no load is assumed i.2 times the armature reaction ampere turns at full load, and if the cross and demagnetising coefficients are taken 0.45 and 0.86, find the ampere turns necessary for the main field at full load, 0.8 power factor lagging. Neglect stator resistance and leakage reactance.

اللات المالع

القواعد الأساسية للمحول الكهربي

Basic principles of the electric Transformer

دواعي استغدام المحول وتكوينه الأساسي :


المحول الكهربي عبارة عن جهاز (أو آلة) يستخدم لحفض أو رفع الضغط الكهربي، لكمية من القدرة ، يبددها المحول كمفقودات ، على شكل طاقة حرارية ، كا يحدث في كل القدرة ، يبددها المحول كمفقودات ، على شكل طاقة حرارية ، كا يحدث في كل الآلات . وقد بدأت الحاجة الملحة إلى استخدام المحول عندما تركز توليدالقدرة الكهربية ، بكميات هائلة ، في محطات كبيرة ، للاسباب التي سبقت مناقشتها في الباب الرابع ، وأصبح الأمر يستدعي نقل هذه القدرة إلى مواطن استخدامها ، مع تكبد أقل كمية ممكنة من المفقودات ، وبأقل ثمن ، وذلك عن طريق رفع عندما تعذر تهيئة المولدات نفسها لإعطاء الضغوط بالقيم العالمية المطاوية . فينا تقوم المولدات بتوليد القدرة الكهربية عند ضغط لايزيد عادة عن 11 كيلوفولت (أقصى قيمة ممكنة توصلنا اليها حوالى 18 كيلو فولت) ، فان نقدل كيلوفولت (أقصى قيمة ممكنة توصلنا اليها حوالى 18 كيلو فولت) ، فان نقدل القدرة على ضغط تبلغ قيمته نصف مليون فولت ، كما هو الحيال بالنسبة لكهرباء الشدرة على ضغط تبلغ قيمته نصف مليون فولت ، كما هو الحيال بالنسبة لكهرباء السد العالى ، لا يمثل منتهى الآمل في هذا المضار . هذا ، ومن ثم فقد أصبح منفط النقل العالى بما يناسب أجهزة الإستهلاك .

و يحتوى الحول الكهربي ، مثل الآلات الكهربية الآخرى ، على دوائر كهربية ودوائر مفناطيسية ، كما تسرى الطاقة الكهربية في الدوائر الكهربية بفعل تشابك الخطوط المفناطيسية بهذه الدوائر ، ولكن لاتوجد أجزاء دوارة في الحول الكهربي ، ومن هنا ينشأ الفارق الجوهرى والآساسي بينه وبين الآلات الكهربية الدوارة . إذ بينا تمثل القوة الدافعة المكهربية الديناميكية المضادة ، المتولدة في ملفات المنتج ، في الحرك الكهربي ، ود الفعل الناشيء عن عزم الدوران المضاد المحمل ، على عمود إدارة الحرك ، فإن القوة الدافعة الكهربية الإستاتيكية المضادة المتولدة في الملف الإبتدائي للمحول ، تمثل ود الفعل على هذه الدائرة ، الذي ينشأ عن طريقه سريان القدرة الكهربية من الملف الإبتدائي إلى الملف الثانوى ، ومن ثم إلى الحل . ويصبح الحول ، بهذه الطريقة ، آلة كهربية استاتيكية ومن ثم إلى الحل . ويصبح الحول ، بهذه الطريقة ، آلة كهربية استاتيكية (static electrical machine) ، وليس على أساس التأثير الكهرومغناطيسي (Electro mechanical energy conversion) ، كا هو الكهروميكانيكي (Electro mechanical energy conversion) ، كا هو الحال في الآلات الكهربية الدوارة (Electro mechanical energy) ، كا هو الحال في الآلات الكهربية الدوارة (Electro mechanical energy conversion) ، كا هو الحال في الآلات الكهربية الدوارة (Electro mechanical energy) ، كا هو الحال في الآلات الكهربية الدوارة (Fotating electrical machine) ، كا هو الحال في الآلات الكهربية الدوارة (Fotating electrical machine) .


يتكون المحول الكهربي أساساً من ملفين معزول كل منها عن الآخر كهربيا عزلا ناما ، بحيث يكون دائرة كهربية مستقلة . ويوصل أحدهما إلى الينبوع الكهربي ، المراد تحويل ضفطه ، ويسمى لذلك بالملف الإبتدائي winding) (secondary بينها يوصل الآخر بالحل ، ويسمى بالملف الثانوى winding) (winding . ويسمى الملفان أحيانا بدلالة الضفط على كل منهما ، فيكون الملف ذو الضفط الأكبر هو ملف الضفط العالى (high voltage winding) ، والملف ذو الضفط الأصفر هو ملف الضفط المالى (low voltage winding)

و تتوقف طريقة عمل المحول على نظرية التأثير المتبادل بين الملفين effect of) (mutual induction من حيث أن الفيض المغناطيسي ، الناشيء عن مرور تيار الينبوع في الملف الإبتدائي ، حول هذا الملف ، يمكن أن يتشابك مع الملف الثانوي ، فيولد فيه قوة دافعة كبربية ، يمكن عن طريقها نقل بعض القدرة الكبربية إلى الحمل الموصل على طرفى هذا الملف . ويكون نقل القدرة الكهربية من الملف الإبتدائى ، أوالينبوع ، إلى الملفالثانوي ، أوالحل ، عن طريق المجال المغناطيسي، الذي يتمثل في الفيض المغناطيسي المتبادل (mutual magnetic flux) ، المتشابك تماما مع كل من الملفين ، وهو ما يتوقف على معامل الإزدواج بينهما (coefficient of coupling) (بند ١٣ كتاب هندسة الآلات الكبربية صنحة ه. ١ إلى صفحة ١١٠). كذلك تتم عملية التحويل بكفاءة أعلى، كلما ازدادت قيمة معامل الإزدواج، بحيث تصل العملية إلى قمة الكفاءة، عندما تكون هذه القيمة هي الواحد الصحيح . وهذا يستدعي أن تتشابك جميع خطوط الفيض المفناطيسي ، الذي ينشئه الملف الإبتدائي ، مع الملف الثانوي ، وبالعكس . والطريقة المثلى، للحصول على نتائج أفرب ماتكون إلى ذلك ، أن يوضع الملفان على قلب حديدى واحد ، تكون معاوقته المغناطيسية صغيرة جدا بالنسبة لمعاوقة مسار الخطوط المغناطيسية في الهواء ، بحيث يتركز سير هذه الخطوط في القلب الحديدى ، فيا عدا نسبة ضئيلة جدا ، تتوقف قيمتها على مدى تشبع هذا القلب بالخطوط، ويطلق عليها اسم الفيض المفناطيسي المتسرب (leakege flux) . وسمى الحول في هذه الحالة محول ذو قلب حديدي (iron cored transformer)، ويتركز عيب وجود القلب الحديدى أساسا فى المفقودات الحديدية التي تحدث يداخله ، يسبب الجالات المغناطيسية المترددة ، الناشئة عن التيارات المترددة ، -نظراً لأن المحول لايقوم بوظيفته إلا مع الصغوط والتيارات المترددة، التي

يمكن حدرت التأثير المتبادل في وجودها . هذا ويمكن التقليل من أثر العيب المذكور ، إلى أقصى درجة بمكنة ، بعمل القلب الحديدى من رقائق معزولة عن بعضها البعض ، لخفض قيمة مفقودات التيارات الإعصارية ، كما أن انخفاض قيمة التردد المستخدم عموما ، وهو 50 ذبذبة في الثانية ، يساعد على ذلك ، من هذه الناحية ، ومن ناحية تقليله لمفقودات التخلف المغناطيسي أيضا (هندسة الآلات الكهربية من ص ٨٧ إلى ص ٧٧) . وهذا يعنى حتمية عدم استخدام القلب الحديدى في الجولات ، التي تقوم بتحويل الضغوط ذات الترددات العالية ، مثل تلك التي تستخدم في دوائر الراديو ، إذ يكون مسار الخطوط المغناطيسية ،




شكل (٧-١)



شکل (۲ - ۷)


فى مثل هذه المحولات ، فى مادة ذات معامل نفاذ مغناطيسى صغير ، مثل البواء ، ويطلق عليها اسم المحولات البوائية (air cored transformer) .

يبين شكل (١٧-١) ترتيب الملفات على القلب الحديدى لمحدول مفرد أو يبين شكل (١٧-١) ترتيب الملفات على القلب (single phase transformer) وهو عبارة عن ساقين، توضع ذى القلب (core type transformer) وهو عبارة عن ساقين، توضع عاليها الملفات، وفكين لتكملة القلب الحديدى . فى ب من نفس الشكل نجد النوع المسمى بالحول البيكلي (shell type transformer)، ويلاحظ أن مساحة مقطع الساق الوسطى تكون ضعف مساحة مقطع كل من الساقين الطرفيين ولا يوجد أى فارق فى الخواص الكبربية الرئيسية لمذين النوعين، وإنما يكون الاختلاف فقط فى اعداد الملفات، وترتيبها على القلب الحديدى، ومسار الفيض المفناطيمى فى كل منها، وبعض الخواص الميكانيكية من ناحية القوى المؤثرة على الملفات عند حدوث دائرة قصر فيها . فى شكل (٧-٧ أ ، ب) نجد نوعى الحول ثلاثى المراحل، ونعنى الحول ذا القلب ثلاثى المراحل ، ونعنى الحول ذا القلب ثلاثى المراحل ، ونعنى الحول ذا القلب ثلاثى المراحل ، ونعنى على كل




شکل (۲۰۲)

منها مرحلة بملفيها ، والمحول من النوع الهيكلي فى ب 3-phase shell type) منها مرحلة بملفيها ، والمحول من النوع الهيكلي فى ب transformer ، الذى يتكون ببساطة من ثلاثة محولات أحادية المرحلة من نفس النوع. ويلاحظ أن الخطوط المغناطيسية ، بالنسبة للمرحلة الموضوعة على



(x-1) Jis

الساق الوسطى للمحول ذي القلب ثلاثي المراحل ، أقصر من مساريها علىالساةين الطرفيين ، وهذا يؤدى إلى اختلاف في تيارات المحول بدون حمل ، كما سيأتي ذكره فيها بعد . هذا ويمكن تلافى ذلك بعمـل القلب الحديدى بالشكل المبـين فى شكل (٣٣٧ أ) وإن كان مثل هذا القلب لايستخدم عادة في الحياة العمليــة . كما أن هذا الإختلاف لايوجد في المحول الهيكلي ثلاثي المراحل ، أو في المحســول ذي القلب خماسي السيقان ثلاثي المراحل (5 core 3-phase transformer) المبين في شكل $(\gamma - \gamma)$. ومن أهم بميزات هذا النوع أن مساحة مقطع الفك تكون حوالي % 60 من مساحتها في المحول ذي القلب وهذا يؤدي إلى خفض إرتفاع المحول، مما يجمل نقله ميسوراً في بمض الحالات ، التي قد يتسبب ارتفاع المحول الشاهق نسبيا فيها، في جعل نقله متعذراً . ويبين شكل (٤ –٧) الأشكال الختلفة لمقطع القلب الحديدي ، وطريقة إعداد قنوات التبريد بداخله ، مع ربط الرقائق مماً ، لخفض الطنين، الذي يصدر عن الحول ، إلى أقصى درجة بمكنة ، هذا الطنين الذي ينشأ بسبب القوى المفناطيسية (magnetic forces) المؤثرة على الرقائق كا يبين شكل (ه - ٧) كيفية ترتيب الفك (yoke) مع القلب الحديدى . وتظهر في أ الطريقة المستخدمة مع المحولات الصفيرة ، ومنوسطة الحجم ، حيث تنداخل رقائق المك مع رقائق الساق ، مجيث تنطابق هذه الرقائق جزئيا (overlap)



شکل (۵۰۷)

عند موضع اتصال الفك بالساق . وفي ب تظهر الطريقة التي تستخدم مع المحولات الكبيرة ، حيث يوضع الفك فوق الساق مع وضع ورق مقوى أوميكانيت بينها. ويلاحظ أن طول الثغرة الهوائية الفعال يزداد في هذه الحالة عن الحالة السابقة ، ما يؤدى إلى زيادة قيمة تيار المفطسة ، وكذلك تيار الحمل ، في هذه الحالة . هذا و يتكون كل من السيقان (legs or cores) وكذلك الفكوك (yokes) من رقائق من سبيكة الحديد مع الساريوم (التقليل المفقودات الحديدية معاستخدام كثافة فيض عالية نسبيا) ، التي يكون سمكها 0.35 مم . ويعزل الرقائق عن بعضها البعض (للحد من مفقودات التيازات الإعصارية) طبقة من الورق، الذي سمكه 0.02 — 0.03 مم ، والذي يلصق على أحد وجهى كل رقيقة ، أو من الورنيش أو الزجاج السائل، الذي يدهن به أحد وجهي الرقيقــة . وقد يكون مقطع الفاب أوالساق على شكل مربع أو صليب،في المحولات صغيرة ومتوسطة الحجم ، كما أنه يكون مدرجافي المحولات الكبيرة شكل (ع ٧٠٠) ، أما بالنسبة لقنوات التبريد داخل الحديد ، فقدتكون في إتجاه ترتيب الرقائق ، أوفي الإتجاه العمودى عليه ، كما هو مبين في نفس الشكل . ويكون ربط الرقائق مما ، بحيث لاتعطى طنينا ، بسبب الاهتزازات الناشئة عن القوى المغناطيسية ، بوساطة أحزمة ، وهذه هي أبسط طريقة ، ويمكن أن تستخدم في المحولات الصغيرة . ولكن تستخدم عادة المسامير ، التي تربط عليها الصواميل (Bolt and nut) ، أو المسامير المحراة (rivets) للحصول على الضغط المطـلوب لمنع الطنين ، الذي يراوح بين 5-8 كجم/سم٢ . ويجب عزل المساميروالصواميل عن حديدالمحول (لتلافى حدوث مفقودات تيمارات إعصمارية زائدة) باستخدام اسطوانات وشرائح من الورق المقوى، أو الخشب، كما هو مبين في شكل (عـــ٧ ح). ونحتاج ، عندما يكون مقطع الحديد كبيرا ، إلى استخدام ألواحضا غطة لتوزيع

الصفط على السطح (press plates) ، التي يستحسن أن تكون غير مفناطيسية . فاذا اضطررنا إلى استخدام مواد مفناطيسية مثل حديد الزهر ، أو الصاب المسبوك وجب تقسيمها إلى شرائح ، للحد من تأثير التيارات الإعصارية فيها .

الفات: (Windings)

يوجد نوعان رئيسيان من الملفات في المحولات ، وهما الملفات الإسطوانية (cylindrical windings) ، والملفات القرصية (disc windings) . فني الحالة الاولى تكون الملفات الإبتدائية والثانوية على شكل اسطوانات ، كما هو مبين في شكل (٧ - ٧ أ)، بينا تكون في الحالة الثانية على شكل أقراص، كما هو مبين في نفس أأشكل ب ، حيث تمنى .L. T. (low tension) لللفات التي تنتمي إلى إلى الضغط المنخفض و . high tension) H. T) المالمات التي تنتمي إلى الضغط المالى ، في الحالتين . ويمكن تركيز كل من الملفات الإبتدائية والثانوية ، في حالة الملفات الأسطوانية ، في ملف اسطواني واحد ، كما هو مبين في الشكل ، كما يمكن تكوين كل منها من اسطوانتين ، يتناوبوضمها جميما على القاب الحديدى ، بحيث يأتى دائمًا أولاً ، من ناحية الحديد ، بصبب دواعي العزل عنه ، ملف ضفط منخفض . هذا وتتحكم طريقة تقسيم الملفات وتشكيلها ، في عائمة التسرب المرحلية المحول ، كما سوف يتضح في باب التصميم فيما بعد . وتختلف قيمة هذه المانمة في حالة الملفات الاسطوانية عنها في حالة الملفات القرصية . ويراعي بالنسبة القيمة هــذه الممانعة أيضاً ، ودواعي العزل عن الحــديد ، أن يوضــع نصف قرص من ملفات الضغط المنخفض عند الطرفين ، أي أعلا وأسفل الملفات ، عند استخدام الملفات القرصية ، ويفصل ، في حالة الملفات الاسطوانية عادة، تقسيم ملف الضفط المنخفض إلى اسطوانتين ، توضع بداخلهما اسطوانة الضفط العالى ، حيث يؤدى


هذا الترتيب إلى خُفض قيمة عانعة التسرب، وخفض إرتفاع المحول كذلك.

نوضح فيا يلى كيفية ترتيب الملفات الاسطوانية (ملفين كاملين) على الساق الحديدى . يوضع ملف الضغط المنخفض فوق اسطوانة من الورق المقوى لكى تعزله عن الساق (ويمكن في بعض الحالات الإستغناء عن هذه الإسطوانة والإكنفاء بالعازل فوق اللفات) . يترك بعد ذلك حيز اسطواني للتبريد (يمثليء بالزيت) ، مم اسطوانة (أوأكثر) من البكاليت أو الورق المقوى (أو أى مادة أخرى عازلة) ، يوضع فوقها ملف الضغط العالى، الذي ينقسم إلى قطاعات ، بحيث لا يؤيد ضغط اللفات في كل قطاع منها عن 1000 فولت .

خطط متجهات المحول بدون حهل:

(Vector diagram of transformer on no load) یبین شکل ($\gamma = \gamma$) ملنی محول أحادی المرحلة (أو ما یکانی، مرحلة فی

يبين شكل (٩ ــ ١٧) ملمي خون الحادي المرحمة (او ما يمايء حراحمة ي يحول ثلاثي المراجل). ويوصل الملف الإبتدائي إلى الينبوع ، في حين يترك



المان الثانوى مفتوحاً (open circuited secondary) ، بحيث لايمر فيه أى تيار . فاذا كان ملف الضغط العالى هو المتصل بالينبوع ، يكون المحول لخفض الصغط و step down rransformer) ، أما إذا كان ملف الضغط المنخفض هو المتصل بالينبوع ، يكون المحول لرفع الضغط (step up transformer) . وفى كلتا الحالتين يمر من الينبوع تيار اللاحل الإبتدائى (primary no load current) . وضعه المرحل الإبتدائى ، في حين يظل الملف الثانوى بدون تيار . هذا و تتحدد قيمة من المنسبة لضغط المينبوع على النحو التالى :

أولا __ ينشأ في القاب الحديدى، نتيجة لمرور التيار المتردد ق في الملف الإبتدائى ، فيض مغناطيسى متردد ، ينقسم إلى قسمين ، هما م 0 ، 0 ، 0 و كذلك 0 متشابكا ، على قدم المساواة ، مع جميع لفات الملف الإبتدائى 0 ، 0 و كذلك مع جميع لفات الملف الثانوى 0 ، بينما يكون 0 متشابكا مع لفات الملف الثانوى و 0 ، بينما يكون 0 متشابكا مع لفات الملف الإبتدائى فقط . لذلك ينتج عن 0 وليد قوة دافعة كهر بية مضادة 0 في الملف الإبتدائى ، وقوة دافعة كهر بية مضادة 0 في الملف الأبتدائى ، وقوة دافعة كهر بية 0 في الملف الثانوى ، يكونان في اتفاق مرحلى ، وتساوى النسبة بينها 0 في المسبة بين عدد لفات الملفين 0 أو أما 0 المنتج عنه ، حسب قانون لنز ، توليد قوة دافعة كهر بية مضادة 0 ، أما المنتج عنه ، حسب قانون لنز ، توليد قوة دافعة كهر بية مضادة 0 ، الناشىء عن مرور الابتدائى ، يمكن اعتبدارها مكافئة لهبوط الضغط 0 الناقىء عن مرور النياد 0 في عانعة المسرب للملف الابتدائى 0 المنا عليا من النياد 0 في عانعة المنسرب للملف الابتدائى 0 المنا عليا من المنتج معامل الحث الذاتى لهذا الملف بسبب تشابك 0 معه) ، التي سوف نعتبرها ثابتة القيمة ، مها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة ، مها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة ، مها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة ، مها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة) ، التي سوف نعتبرها ثابتة القيمة ، مها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة بينها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة بينها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة بينها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة بينها اختلفت قيمة التياد . (0 كانته الميمة بينه الخلفة الميمة بينه الخلفة الميمة بينه الخلفة الميمة بينه الميمة الميمة بينه الميمة بينه الميمة بينه الميمة بينه الميمة الميمة الميمة الميمة بينه الميمة ا

ويكون اعتهار أن \mathbf{X}_1 ثابتة القيمة صحيحاً ، مهما اختلفت قيمة التيار ، على أساس أن مسار الخطوط ϕ_{i1} يظل غير مشيع بالخطوط المغناطيسية ، مهما

بلغت قيمة التيار . وهذا محتمل التحقيق ، بالنسبة لآى فيض مغناطيسى متسرب في الحول ، سواء في الملف الابتدائى ، أو في الملف الثانوى ، لأن الجزء الرئيسى من مسار مثل هذا الفيض يكون عادة في الهواء . لذلك يمكننا اعتبار أن قيمة الفيض المتسرب تتناسب مع قيمة التيار ، فيكون $Q_{12}=C_{12}$, $Q_{11}=C_{11}$, الذي تحسب على أساسه قيمة عانمة التسرب ويكون معامل الحث الذاتى $Q_{12}=C_{12}$ ، الذي تحسب على أساسه قيمة عانمة التسرب عبارة $Q_{13}=C_{13}$) (هندسة الآلات الكهر بية صفحة $Q_{13}=C_{13}$) عبارة عن :

$$X_1 = \frac{T_1 \phi_{11} \times 10^{-8}}{I_1} = C_{11} T_1 \times 10^{-8}$$
, $X_2 = \frac{T_2 \phi_{12} \times 10^{-8}}{I_2} = C_{12} T_2 \times 10^{-8}$

أما قيمة القوة الدافعة الكهربية المضادة ، التي تنشأ في الملف نتيجة لوجود الفيض المتسرب متشا بكا معه ، فنجد أنها عبارة عن :

$$E_{l1} = -T_1 \frac{d \phi_{l2}}{dt} \times 10^{-8}$$
,

$$E_{12} = -T_2 \frac{d \phi_{12}}{dt} \times 10^{-8}$$

أى أنها تتناسب مع قيمة التيار . وبذلك نستطيع اعتبار أن :

$$\mathbf{E}_{\mathbf{l}_1} = \mathbf{I}_1 \, \mathbf{X}_1 \quad , \quad \mathbf{E}_{\mathbf{l}_2} = \mathbf{I}_2 \, \mathbf{X}_2$$


ويكون اتجاه E_i عموديا على اتجاه التيار المناظر ، بالضبط على أساس أنها عبارة عن هبوط الضغط فى المعانعة X_i الناشىء عن مرور هذا التيار فيها.

كذلك يتسبب عن مرور التيار ، [في الملف الابتدائي حدوث هبوط ضغط

هقداره R_1 ، حيث R_1 هي مقاومة الملف الإبتدائي بالأوم . هذا ويجب أن يتعادل الضغط \dot{V}_1 مع بحدوع كل من \dot{E}_1 , \dot{E}_1 ، \dot{V}_1 مع بحدوع كل من \dot{E}_1 , \dot{E}_1 ، باعتبارها جميعا متجهات ، أو على حسب قانون كيرشوف الأول يجب أن يكون :

$\dot{V}_1 + \dot{I}_0 R_1 + \dot{I}_0 \dot{X}_1 + \dot{E}_1 = 0 \cdot \cdot (V - 1)$

يبين شكل (٦ – ٧ب) مخطط متجهات المحول بدون حمل ، وتظهر متجهات المعادلة (١) ، بأوضاعها المرحلية التي تحقق هذه المعادلة . ويلاحظ أننا شطرنا التيار [] إلى مركبتين ، إحداهما من اعبارة عن تيار المفطسة magnetising) (current ، الذي ينشيء ، φ ، ويكون لذلك في اتفاق مرحلي معه ، ومتقدما I_{0a} براوية مرحلية مقدارها 90 درجة عن E_1 (وكذلك E_2) ، والثنانية هي براوية عبارة عن تيار المفقودات الحديدية (iron loss current)، الذي يحمل معه القدرة اللازمة لنفطية المفقودات الحديدية في حديد المحول، وهي التي سوف نرمز اليها بالرمز P_{VFe} . يبين شكل (٧-٧) الدائرة المكافئة للمحول ، التي تأخذ جميع الحقائق ، السابق ذكرها ، في الاعتبار ، حيث R هي مقاومة مكافئة لحساب المفقودات الحديدية بالعلاقة $R_{_{0}}$ العلاقة $R_{_{0}}$ هي عانعة التمنطس (magnetisiug reactance) المكافئة ، لحساب القوة الدافعة الكهربية المضادة بالملاقة $\phi_{i_1}=E_1$ و يلاحظ أن فصل ϕ_{i_1} عن ϕ_{i_1} قد أدى إلى إعتبار بمانعتين منفصلتين ، هما على و الله ، وقد كان من الممكن اعتبارهما معا ϕ_{i1} ، ϕ_{o} يكن حسابها من قيمة معامل الحث الذاتى المكافى ما أثير واحدة، يمكن حسابها من قيمة معامل الحث مما . ولكننا سوف نستفيد من الأوضاع على هذا النحو في تحليلاتنا المقبلة . ن معامل تا با تشابك تشابك تشابك تاما مع كل من T_2 , T_1 ، يعنى أن معامل خاك لان و



شکل (۷-۷)

الازدواج بين الملفين ، المبينين في الدائرة المكافئة في شكل (٧-٧) ، يساوى الوحدة ، وهو ما يجعل حسابات الملف الثانوي أكثر سهولة ، عند تحميل الملخول.

تجد فی شکل (v-v) نفس مخطط المتجهات المبین فی شکل (v-v) ، v-v)، وهذا یعنی آنها والکن بالانجهات المضادة لکل من v_1 , v_1 , v_2 , v_3 , v_4 . v_4 , v_5 , v_6 , v_7 , v_8 , v_8 , v_8 , v_8 , v_9 ,

بالنسبة القيمة كل من F_2 , F_1 نفرض أن القيمة اللحظيدة ϕ للفيض المغناطيسي المتبادل (mutual flux) تنفير عسلى منحنى جيبى بحيث يكون المغناطيسي المتبادل (mutual flux) منحنى جيبى بحيث يكون ϕ = ϕ محيث ϕ هي قيمة النهاية العظمي المقيض المتبادل فى القلب الحديدي بالخطوط . معنى أن القيمة اللحظية القوة الدافعة الكهربية ϕ المتولدة في كل لفة على القلب الحديدي ، سواء كانث هذه اللغة في الملفالا بتدائي أو الملف وقيمة الثنايي متغيره على منحنى جيبى بالصورة ϕ عن قيمة النهاية العظمي القوة الدافعة الكهربية المتولدة في اللغة الواحدة وقيمتها ϕ عن قيمة النهاية العظمي القوة الدافعة الكهربية المتولدة في المقولات من فولت . و بذلك نجد أن القيمة الفعالة الصغط المتولد في كل لفة ϕ بالفولت هي :

E =
$$2\pi f \phi_m \times \frac{10^{-8}}{\sqrt{2}} = 4.44 \phi_m f \times 10^{-8} \dots (V-V)$$

ومن ثم نجد أن قيمة كل من E_2 و ع هى :

$$E_{1} = 4.44 \, \phi_{m} T_{1} \, f \times 10^{-8}$$

$$E_{2} = 4.44 \, \phi_{m} T_{2} \, f \times 10^{-8}$$

$$(V \sim 7)$$

وعندما يكون المحول بدون حمل فان $V_1 \ \underline{w} \ V_1$ ، كما أن $V_2 = E_2$ بحيث يمكننا أن نعتبر أن :


ونظرًا لآن قدرة المدخل تساوى المفقودات الحديدية والنحاسية فى المحول، لأن قدرة المخرج تساوى صفرا، ونظرا الصغر قيمة التيار الابتدائى، وعدم وجود تيار في الملف الثانوى، فاننا نستطيع اهمال المفقودات النحاسية، في هذه


الحالة ، ونعتبر أن قدرة المدخل للمحول ، وهو بدون حمل ، تساوى المفةو دأت الحديدية على وجه التقريب .

مخطط متجهات المحول بالحمل:

(Vector diagram of transformer on load)

إذا وضع حمل على المحول ، يتمثل فى توصيل معاوقة معينة Z_1 بين طرفى الملف الثانوى ، بحيث بمر تيار الحمل I_2 فى هذا الملف ، ينشأ نتيجة لذلك فيض مغناطيسى فى القلب الحديدى تتوقف قيمته على I_2 . ويمكن تقسيم هـذا الفيض الى جزئين ، كما هو مبين فى شكل V_1) ، الجزء V_2 ، المتشابك تمام التشابك مع كل اللفات فى الملفين V_2 ، V_3 ، والجزء V_4 ، المتشابك مع كل اللفات فى الملفين V_4 ، V_4 ، والجزء V_4 ، المتشابك مع كل اللفات فى الملفين V_4 ، والجزء V_4 ، والجزء عم المتشابك مع





شکل (۸ – ۷ م)

فقط . ويمثل $_{0}$ ورد فعل تيار الحمل $_{1}$ على الملف الابتدائى الذى أنشاه ، وهو على حسب قانون لنز يكون فى إنجاه مضاد تماما لانجاه الفيض $_{0}$ ، الذى كان سببا فى وجوده . ولكن نظرا لآن $_{0}$ مرتبط بضغط الينبوع الشابت $_{1}$ ، $_{1}$ ولايتأثر إلا بالتأثير فى قيمة هذا الضغط ، فان الينبوع يتجاوب مع رد الفعل الغاشىء عن وجود التيار $_{1}$ ، فى الملف الثانوى ، بالفعل المضاد له ، وهو عبارة عن التيار $_{1}$ ، الذى يمر فى الملف الابتدائى ، لكى يعطى فى الدائرة المغناطيسية عن التيار وهي الفلب الحديدى ، فيضا مساويا ومضادا للفيض $_{1}$ ، وذلك حتى لا يؤثر هذا الاخير أى تأثير على $_{0}$ ، ويلاحظ أن $_{1}$ الايمكن أن يعطى فيضا متبادلا فقط $_{1}$ ، يكون متشابكا على قدم المساواة مع كل من $_{1}$ ، $_{2}$ ، الكي يافنى تأثير $_{2}$ ، وإنما لابد أن يعطى إلى جانب ذلك فيضا متشابكا مع $_{1}$ ، ومو عباث على تاثير $_{2}$ ، والما وهو الما المنابق مع $_{1}$ وهو المنابق مع من المتشابك مع $_{1}$ وهو المور ، وهيئ عيث محصل على زيادة كبيرة فى الفيض المتشابك مع $_{1}$ وهو $_{1}$ ، وهيئ

الذى كان موجودا عندماكان المحول بدون حمل . وتتناسب هذه الزيادة فى ϕ_{11} مع الزيادة فى I_{12} , I_{1} ، الناتج من مجموع I_{12} , I_{13} .

يمنل ϕ_{11} فيضا متسربا بالنسبة للملف الابتدائى ، كا يمثل ϕ_{12} فيضا متسربا بالنسبة للملف الثانوى . ويعطى ϕ_{11} قوة دافعة كهربية مضادة ، يمكن الإستعاضة عنها جبوط الضغط ϕ_{11} ، في الملف الابتدائى ، حيث تكون ϕ_{11} هي عائعة التسرب لهذا الملف ، المحسوبة بمعامل الحث الذاتي الناشيء عن فعل ϕ_{11} ، مسل وجود النيار ϕ_{11} ، في الملفات ϕ_{12} ، كم يعطى ϕ_{13} قوة دافعة كهربية مضادة ، يمكن الاستعاضة عنها بهبوط الضغط ϕ_{12} يعطى ϕ_{13} ، في الملف الشانوى ، حيث ϕ_{12} هي عائمة التسرب لهذا الملف ، المحسوبة بمعامل الحث الذاتي الناشيء عن ϕ_{13} ، معائمة التسرب لهذا الملف ، المحسوبة بمعامل الحث الذاتي الناشيء عن ϕ_{13} ، معائمة التسرب لهذا الملف ، المحسوبة بمعامل الحث الذاتي الناشيء عن ϕ_{13} ، مناسبة الشيار ϕ_{13} ، المناسب وحد الثيار ϕ_{13} ، المناسب وحد الثيار والمناسبة والمناسب

و نظرًا لآن كل من ϕ_1 و ϕ_2 يمر فى نفس الدائزة المغناطيسية ، وهى القلب الحديدى ، ويقابل نفس المعاوقة المغناطيسية ، بناء على ذلك ، فان تسماوى ϕ_1 مع ϕ_2 يستلزم أن تكون القوة الدافعة المغناطيسية ، التى أنشأت أحدهما ، تساوى القوة الدافعة المغناطيسية ، التى أنشأت الآخر . وهذا يعنى ضرورة تسلوى Γ_2 مع Γ_3 مع Γ_3 ، فيكون

$$\frac{\mathbf{I}_{12}}{\mathbf{I}_2} = \frac{\mathbf{T}_2}{\mathbf{T}_1} = \frac{\mathbf{E}_2}{\mathbf{E}_1} \cdots \cdots \cdots \cdots$$
 (Y-e)

هذا ونظرا لآن I_1 یکون صغیرا جدا بالنسبة لکل من I_2 ، فانه یمکن دائما اعتبار أن قیمة النیار I_{12} تساوی قیمة النیار I_{13} تقریبا ، بحیث یمکننا أن نعتبر أن :

$$\frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_2} \stackrel{\underline{\omega}}{=} \frac{\mathbf{T}_2}{\mathbf{T}_1}$$
 , $\mathbf{I}_{12} \stackrel{\underline{\omega}}{=} \mathbf{I}_1 \cdots \cdots (i \vee - \bullet)$

يبين شكل(٨-٧٠٠) مخطط المتجهات ، مع وجود الحل على المحول. ويمكن تتبع المتجهات في هذا الشكل، على هدى ما سبق شرحه، على النحو التـالى: ٧٠ Io Ro ، مركبة القوة الدافعة الكهربية للتغلب على هبوط الضغط في مقاومة المان الصفط في مما نعة التسرب الملف الثانوي X2 ، فنحصل على القوة الدافعة الكبريسة $_{
m I_{
m o}}$. هذا في الوقت الذي يكون فيه تيار الحمل في الماف الثانوي عمــلا بالمتجــه $_{
m E_{
m g}}$ الذي يصنع الزاوية φ مع وي ، وهي زاوية الاختلاف المرحلي بينها ، التي تتحدد بناء على طبيعة معاوقة الحمل Z. . متجه التيار إلى يكون في عكس إتجاه أي عاما، وتتحدد قيمته بالنسبة لقيمة I_2 من المعادلة (حV) ، مجمع V مع V أنحصول على منجه النمارُ في الملف الابتـدائي ، إ ، الذي يتحدد بنـاء عـلى وجوده كل من مركبة الضغط ${
m v}_1$ ، اللازمة لمعادلة هبوط الضغط ، النياشيء عن مرور ${
m i}_1$ ${
m R}_1$ التيار I_1 ، في مقاومة الملف الابتدائي R_1 و I_1 X_1 مركبــة الضفط V_1 اللازمة لمعادلة هبوط الصفط الناشيء عن مرور التيار أ في عانعة النسرب للملف الابتدائي 🗓) ، وكذلك ٧٠٠

الدائرة المكافئة للمحول:

(The equivalent circuit of the transformer)

بمراجعة الاشكال السابقة نجد أبنا، لكى نقوم برسم مخطط المتجهات للحول أو عمل أية تحليلات أخرى ، نحتاج إلى رسم الدائرة الكهربية ، التى تمثل الملف وهى تتكون من جزءين ، جزء بمثل الملف الابتدائى ، وجزء بمثل الملف الأبتوى ، وهما غير متصلين ، وبجب أن نفتقل من أحدهما إلى الآخر، عن طريق المجال المغناطيسي في القلب الحديدي ، الذي يربط بينها ، ولكى يكون تناول الأمور أكثر بساطة وسهولة ، نحتاج في الحقيقة إلى دائرة واحدة متصلة ، يغذى الينبوع أحد طرفيها ، ويوضع الحل على طرفها الآخر ، يطلق على مثل حدده الدائرة اسم الدائرة المكافئة للمحول ، ويجب أن يراعى في اعدادها أن تعطى الدائرة المحاول التنظيم ومعامل الجودة . لذلك نسير ، في سبيل الحصول على هذه الدائرة المكافئة على النحو التالى :

إن أول مانهدف اليه فى الدائرة المكافئة أن تكون متصلة . وهدذا لا يتأتى إلا بحول القوة الدافعة الكهربية فى الملف الثانوى مساوية للقوة الدافعة الكهربية للملف الأبتدائى ، بحيث يمكن ، بنساء على ذلك ، إلغاء هذين الملفين ، ووصل الدائرة عندموضعهما ، إستناداً إلى تساوى الضغط عندنقطى الاتصال ، الآمر الذى لا يؤثر أى تأثير على الحواص الكهربية للدائرة ، كما هو معروف . لذلك نفترض أن عدد لفات الملف الثانوى قد أصبحت \mathbf{p}' بدلا من \mathbf{p}' ، بحيث تساوى \mathbf{p}' أن عدد لفات الملف الابتدائى \mathbf{p}' ، لكي تعطيفا القوة الدافعة الكهربية الثانوية \mathbf{p}' التى تساوى \mathbf{p}' الملف الابتدائى . و يمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الملف الابتدائى . و يمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الملف الابتدائى . و يمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الملف الابتدائى . و يمكن أن يحدث العكس بطبيعة الحال ، حيث نفترض أن عدد لفات الملف الابتدائى قد أصبحت \mathbf{p}' ، التى تساوى \mathbf{p} ، فنحصل عسمل القوة لفات الملف الابتدائى قد أصبحت \mathbf{p}' ، التى تساوى \mathbf{p} ، فنحصل عسمل القوة المات ال

الدافعة الكهربية 1°E في الملف الابتدائي تساوى E ، وبذلك نحصل على الملف الابتدائي تساوى و E ، وبذلك نحصل على الملف الابتدائي منسوبا المحالمات الثانوي primary winding referred to secondary) side . و يحب ، في كلمنا الحالمتين ، ألا تتغير قيمة كل من معامل التنظيم ومعامل الجودة للحول ، وهذا يستلزم أن يتوفر الشرطان الآتيان :

أولا – لكى لا تتغير قيمة معامل الجودة يجب أن تتساوى قيمـة المفقودات المنحاسية فى الملف الاصلى والملف المنسوب. فاذا أشرنا إلى الكميات المنسوبة، بالكميات الاصلية وعليها شرطة، نجد أنه:

ر ــ عندما يكون للمف الثانوي منسوبا إلى الملف الابتدائي :ـ

$$I^{2}_{2}R'_{2}=I^{2}_{2}R_{2}$$
 ,

$$R'_{2} = R_{2} \left(\begin{array}{c} I_{2} \\ \overline{I_{1}} \end{array} \right)^{2} = R_{2} \left(\begin{array}{c} T_{1} \\ \overline{T_{2}} \end{array} \right)^{2}$$

٧ ــ عندما يكون الملف الابتدائى منشوبا إلى الملف الثانوي:

$$I'^{2}$$
, $R'_{1} = I^{2}$, R_{1}

$$R'_{1} = R_{1} \left(\frac{I_{1}}{I_{0}} \right)^{2} = R_{1} \left(\frac{T_{2}}{T_{1}} \right)^{2}$$

ثانيا حسر لكى لاتتغير قيمة معامل الننظيم يجب تساوى قيمة هبوط الضغطة النسبى ، فى كل من الملقين الاصلى والمنسوب ، بالنسبة لكل من الملقين الاصلى والمنسوب ، وإن ماجاء فى أولا يفى أيضا بشرط تساوى هبوط الضغط النسبى فى المقاومتين ، الاصليمة وللمنسوبة ، أما بالنسبة لتسماوى هبوط الضغط فى المما نعتين ، الاصليمة والمنسوبة ، نجد أن :

١ ــ عندما يكون اللف الثانوي منسوبا إلى الملف الابتدائي:


$$\begin{split} \frac{I_2 X_2}{V_2} &= \frac{I'_2 X'_2}{V'_2} , \\ X'_2 &= X_2 \left(\frac{V'_2}{V_2} \right) \left(\frac{I_2}{I'_2} \right) = X_2 \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^2 \end{split}$$

٢ ــ عندما يكون الملف الابتدائى منسوبا لملى الملف الثانرى :

$$\frac{I_1 X_1}{V_1} = \frac{I'_1 X'_1}{V'_1} ,$$

$$X'_1 = X_1 \left(\frac{V'_1}{V_1}\right) \left(\frac{I_1}{I'_1}\right) = X_1 \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2$$

هذا ولكى يتم تبسيط الدائرة المكافئة ، التي حصلنا عليهـــا يالطريقة السابقة ، حتى يتيسر استخدامها في انجاز الحسابات الخاصة بالمحــول دون تعقيد ، مع



الحصول على نشائج ذات تقريب مقبول ، فاننا ننقل معاوقة التغطس (magnetising impedance) من وضعها الآصلى ، على طرفى الملف الابتدائى، كا هو مبين فى شكلى (v-v) ، (v-v) ، إلى الموضع التقريبى على طرف الينبوع ، كا هو مبين فى شكل (v-v) ، فى الدائرة المكافئة ، التى سوف ستخدمها فى تحليلاتنا المقبلة . ونجد أن التقريب فى هذه الدائرة ينحصر فى أمرين ، يمكن التجاوز عنهما ، وهما :

أولا _ أن الصفط على معاوقة التخطس قد أصبح V_1 بدلا من E_1 ، ونظراً لأن V_1 تكون قريبة جدا من E_1 ، في القيمة والاختلاف المرحلي ، فان الخطأ الناشىء عن هذا التقريب على كل من I_{oa} و I_{oa} لا يكون له أثر يذكر على النتائج النهائية المطلوبة ،

ثانيا — أن التيار المار في كل من R_1 و K_1 قد أصبح I_{12} بدلا من I_1 و نظراً لاننا نستطيع إعتبار I_{12} مساويا I_1 ، لأن I_1 يكون عادة نسبة صغيرة جدا من I_1 (بجبألا تزيد عن 10) ، فاننا نستطيع الافادة من هذا التقريب، دون الخوف من أن يكون له تأثير ملحوظ على النتائج المطلوبة .

يبين شكل (٩ سـ٧) الدائرة المكافئة للمحول، التي يمكننا أن نستخدمها في جميع الحسابات الحاصة بالمحول بعد ذلك . نجد في أ من هذا الشكل الدائرة المكافئة منسوبة إلى الملف الابتدائي Equivalent circuit referred to (primary side) وتكون ثوابتها هي:

 R_1 , X_1 , $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$

$$R'_{2} = R_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right)^{2} ,$$

$$X'_{2} = X_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right)^{2} ,$$

$$Z'_{2} = Z_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right)^{2} = \sqrt{R'^{2}_{2} + X'^{2}_{2}} ,$$

$$R_{1eq} = R_{1} + R'_{2} , X_{1eq} = X_{1} + X'_{2} ,$$

$$Z_{1eq} = \sqrt{R_{1eq^{2}} + X_{1eq^{2}}} ,$$

$$V'_{2} = V_{2} \left(\frac{T_{1}}{T_{2}} \right) ,$$

$$I'_{2} = I_{1} = I_{2} \left(\frac{T_{2}}{T_{1}} \right) \dots (\vee - 1)$$

و نجمد فى ب من شكل (٩ عـ٧) المداعرة المكافئة للمحول منسوبة إلى الملف الشعيمانوى (Equivalent circuit referred to secondary side) ، و تكدون عوابتها هى:

$$R_2$$
 , X_2 , $Z_2 = \sqrt{R^2 + X^2}$


$$R'_1 = R_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2$$
 ,
$$X'_1 = X_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2$$
 ,
$$Z'_1 = Z_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2 = \sqrt{R'^2 + X'^2}$$

$$R_{2eq} = R_2 + R'_1$$
 , $X_{2eq} = X_2 + X'_1$,

$$Z_{2eq} = \sqrt{R_{2eq}^2 + X_{2eq}^2}$$
 $V'_1 = V_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$,
 $I'_1 = I_2 = I_1 \left(\frac{T_1}{T_2} \right) \cdots \cdots (v-v)$

(Regulation of the transformer) : معامل التنظيم للمحول

يبين شكل (١٠ – ٧ أ) مخطط المتجهات للمحول على أساس الدائرة المكافئة المبينة فى شكل (١٠ – ٧ أ) ، كما أن مخطط المتجهد التحمدات فى شكل (١٠ – ٧ ب) مرسوم على أساس الدائرة المكافئة فى شكل (٩ – ٧ ب) .



شکل (۲۰ - ۲)

يتضح من شكل ($\rho - \sqrt{1}$) أن صغط الينبوع V_1 يدخل المحول المشالى بالقيمة V_1 ، بعد احتسماب جميع هبوطات الصغط للمحول باستخدام الدائرة المكافئة ، ويخرج من المحول للثالى إلى طرق الحمل مباشرة بالقيمة V_2 ، فيكون معامل التنظيم ، على أساس نفس التعريف الذى أور دناه فى الباب الرابع ، بالنسبة للمولدات ، هو :

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2'}{V_1}$$
 , $\varepsilon \% = \frac{V_1 - V_2'}{V_1} \times 100 \text{ (V-A)}$

و يتضح من شكل (ρ — γ ب) أن حفظ الينبوع V_1 يدخل المحول المشالى مباشرة ، ويخرج منه بالقيمة V_1 ، وبعد احتساب جميع هبوطات الصفط للحول باستخدام الدائرة المكافئة ، يصبح الضغط على طرفى الحل V_2 ، فيكون معامل التنظيم ، على هذا الاساس ، هو :

$$\epsilon = \frac{V'_1 - V_2}{V'_1}$$
, $\epsilon \% = \frac{V'_1 - V_2}{V'_1} \times 100 \ (\forall -4)$
 \vdots

 $V_1 = OC = Oa + ab + bC = V_2 + I_1R_{1eq}cos\phi + I_1X_{1eq}sin\phi$

$$\therefore V_1 - V_2 \subseteq I_1 R_{1eq} \cos \phi + I_1 X_{1eq} \sin \phi$$

$$\therefore \quad \epsilon \underline{\underline{\hspace{1cm}}} \quad \frac{\mathbf{I}_1 \, \mathbf{R}_{1eq} \cos \varphi + \mathbf{I}_1 \, \mathbf{X}_{1eq} \sin \varphi}{\mathbf{V}_1} \quad \cdots \quad (\forall -1 \cdot)$$

بالرجوع إلى شكل (١٠ – ٧ب) ، نجد أن :

 V_1^{\prime} OC $\underline{\underline{\bullet}}$ Oa + ab + bC $\underline{\underline{\bullet}}$ $V_2 + I_2 R_{2eq} cos \phi + I_2 X_{2eq} sin \phi$

, V'₁
$$V_2 \stackrel{\circ}{=} I_2 R_{2eq} \cos \phi + I_2 X_{2eq} \sin \phi$$

$$\therefore \quad \epsilon \stackrel{\underline{\underline{}}}{=} \frac{I_2 R_{2eq} \cos \phi + I_2 X_{2eq} \sin \phi}{V_{1'}} \quad \cdots \quad (v-11)$$

تستخدم أى من المعادلةين (١٠ – ٧) أو (١١ – ٧) لحساب معامل الننظيم للحول، باستخدام ثوابته، وتيار الحل ومعامل قدرته، منسوبة إلى الملف الابتدائى، أو الملف الثانوى. هذا ويمكن الحصول على هذه الثوابت باجراء اختبارى اللاحل، وداثرة القصر على المحول. ويمكن في هذه الحالة أيضا الحصول على المعلومات اللازمة لحساب معامل جودة المحول، كا سوف يتضح حالاً. ومن الواضح أن كلا من المعادلة في (٢٠ – ٧)، (١١ – ٧) تقريبيتان، ولكن نظر الآن تصميم المحول يتم عادة على أساس أن هبوط الضغط عند الحل الكامل، وبالتالى معامل الننظيم، يكون صفيرا جدا (لايكاد يصل إلى % 10)، فأنفا وذلك نظر الآن الزاوية بين $_1$ و $_2$ (أو بين $_1$ و $_2$) تكون صغيرة جدا. وعلى العموم يمكننا الحصول على القيم الأصلية بدون تقريب على النحو التسالى: أولا — إذا كان $_2$ معلوما (أو $_2$) ، والمطلوب الحصول على النحو التسالى: أولا — إذا كان جوع إلى شكلى (١٠ – ٧ أ، ب) أن:

$$V'_1 = \sqrt{(V_2 \cos \phi + I_2 R_{2eq})^2 + (V_2 \sin \phi + I_2 X_{2eq})^2}$$

$$V_1 = \sqrt{(V_2 \cos \phi + I_1 R_{1eq})^2 + (V_2 \sin \phi + I_1 X_{1eq})^2} (V_1 - V_1)$$

ويمكن بتطبيق المعادلتين (A-V)، (P-V) بعد ذلك الحصول على معامل التنظيم . ثانيا _ أما إذا كان المطلوب وضع حمل معين ، بمحامل قدرة معين ، على المحول ، عنده ما يكون موصلا إلى ينبوع ذى ضغط ثابت معين V_1 (أو V_1) ، ثم تعيين معامل التنظيم ، أو بمعنى أصح تعيين الضغط على طرفى الحمل ،

 V_2 (أو V_2) ، فاننا نستفيد بالمعبادلتين V_2) ، V_2) ، V_2 V_1) ، اللتين سبق استنباطها للحالة المماثلة في المولد المتزامن ، في الباب الرابع ، حيث نجد أن V_1 (أو V_2) هنا تناظر V_3 هناك ، وأن V_2 (أو V_2) هنا تناظر V_3 هناك ، بينا تأخذ V_4 (أو V_2) هنا مكان V_3 هناك ، وتأخذ V_4 هناك ، ويظل نفس المعنى لمركبتى الحمل V_3 و V_4 ساريا ، وكذلك معامل قدرة V_4 هناك ، وعلى هذا الآساص نجمد أن :

$$a (V_{2}^{3})^{2} + b V_{2}^{2} + C = 0$$

$$a' (V_{2}^{2})^{2} + b' V_{2}^{2} + C' = 0 \qquad (-V-1)$$

$$a = 1 \qquad , \qquad a' = 1$$

$$b = -[V_{1}^{2} - 2(PR_{2eq} + QX_{2eq})]$$

$$b' = -[V_{1}^{2} - 2(PR_{1eq} + QX_{1eq})]$$

$$C = (R_{2eq}^{2} + X_{2eq}^{2}) \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2} = Z_{2eq}^{2} \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2}$$

$$C' = (R_{1eq}^{2} + X_{1eq}^{2}) \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2} = Z_{1eq}^{2} \left(\frac{P}{\cos\phi}\right)^{2}$$

$$V_{2} = \sqrt{\frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4C}}{2}} = \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^{2} - 4C}}{2}}$$

$$V'_{2} = \sqrt{\frac{-b' \pm \sqrt{b'^{2} - 4C'}}{2}} \qquad (5 V-11)$$

(Kapp's regulation diagram) : خطط كاب لحساب معامل النظيم

يستخدم هذا المخطط للحصول على القيم المختلفة لممامل التنظيم، عندما يظل نيار الحلفا قيمة ثابتة بدون تغيير، ويتفير مع ذلك معامل القدرة. يبين شكل (٨-٧ ح) $\psi_1 = \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 + \psi_4 + \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 + \psi_4 + \psi_4 + \psi_5 + \psi_6 +$ ثابتاً ، ويكون التغيير في ${f v}_2'$ (أو ${f v}_2$) ناشئًا عن تغيير قيمة معامل القدرة ، مع ثبوت قيمة تيارا لحمل . O هو مركز الدائرة التي نصف قطرها OE أو OS وهو يمثل الضفط الثابت V_1 (أو V'_1) . المثلث RCS فيسه RC الضفط الثابت V_1 ا عندما يتحرك هذا المثلث موازيا لنفسه ، بسبب تغــــــير زاوية $Z_{
m geq}$ الاختلاف المرحلي φ، بين الثيار الدي يأخذ الوضع الأفقى الثابت OD ، والضغط على طرق الملف الثانوي ${f v}_2$ (أو ${f v}_2$) ، الذي يأخذ الأوضاع المتغيرة OR ، نتيجة V_2 لتغير ϕ ، نحصل على دائرة أخـرى يرسمها الطرف R للمتجـه V_2 (أو بحيث يكون مركزها عند ·O ، ويكون المثلث O مساويا وموازيا للمثلث RCS . لذلك يكون حساب قيمة معامل التنظيم عند أية نقطة مثل R ، تتحدد بالزاوية ϕ ، عبارة عن $\frac{RE}{QE}$. وعلى هذا الأساس نستطيع الحصول على المعلومات اللازمة لحساب معامل التنظيم ، عند أي معامل قدرة ، برسم خط يصنع مع OD الواوية التي يحددها هذا المعامل. ويتضم من مخطط كاب المرسوم في شكل (٨ –٧ ح) أن تأثير معامل القدرة على معامل التنظيم يكون على النحو التالى: تزداد قيمة معامل التنظيم بازدياد زاوية الاختلاف المرحلي المتأخر حتى يصبح OE على المتداد 'OO ، فنحصل في هذا الوضع على قيمة النهاية المظمى لمعامل التنظيم . وفي هذه الحالة نجد أن :

$$\phi = \tan^{-1} \frac{X_{1eq}}{R_{1eq}} = \tan^{-1} \frac{X_{2eq}}{R_{2eq}}$$

وعندما تصبح زاوية الاختلاف المرحلي متقدمة (OE يقع أسفل OD) تقل قيمة معامل التنظيم حتى تصل إلى الصفر عند النقطة F ، أى عندما تصبح φ مساوية الزاوية DOF . ومن ناحية أخرى يمكننا أن نستخدم المعادلة (١٠ ٧ ٧) لمنا بعة التعييرات التي تحدث في معامل التنظيم نتيجة اتنعيير الزاوية φ :

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{1} &- \mathbf{V'}_{2} & \underline{\boldsymbol{\varphi}} \ \mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq} \left(\frac{\mathbf{I}_{1} \ \mathbf{R}_{1eq}}{\mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq}} \ \cos \varphi + \frac{\mathbf{I}_{1} \ \mathbf{X}_{1eq}}{\mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq}} \ \sin \varphi \right) \\ & \underline{\boldsymbol{\varphi}} \ \mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq} \left(\sin \theta' \cos \varphi + \cos \theta' \sin \varphi \right) \\ &= \mathbf{I}_{1} \ Z_{1eq} \sin \left(\varphi + \theta' \right) \left[\ \theta' = \tan^{-1} \ \frac{\mathbf{R}_{1eq}}{\mathbf{X}_{1eq}} \ \right] \end{aligned}$$


و بذلك نحصل على قيمة النهاية العظمى لمسامل التنظيم عندما يكون $\phi=90-\theta'+0$ عندما يكون $\sin(\theta'+\phi)$ حيث يصبح :

$$\begin{aligned} \cos \phi &= \sin \theta' = \frac{R_{1eq}}{Z_{1eq}} \; \left(\; = \; \frac{R_{2eq}}{Z_{2eq}} \; \right) \\ V_1 \quad V_2' &= I_1 \, Z_{1eq} \left[\; V_1' - V_2 = I_2 \, Z_{2eq} \; \right] \end{aligned}$$

اختيار اللاحمل: (No load Test

عند اجراء اختبار اللاحل على المحول يوصل الملفان الابتدائى والثانوى مع أجهزة القياس الكهربية ، كما هو مبين فى شكل (١١ – ٧ أ) ، وذلك مع توصيل طرق الملف الابتدائى مع الينبوع ذى مقنن الضغط (rated voltage) ، وترك طرق الملف الثانوى مفترحين ، أو توصيل فولتمتر بينهما ، ويكون توصيل

الفولتتر في هذه الحالة ، كا سبق ذكره مع المولدات ، مكافئا الرك الطروفين مفتوحين ، نظر الارتفاع قيمة المقاومة (أو المعاوقة) الداخلية للفولتتر ، لدرجة أنه يمكن احتبار قيمتها مالانهاية ، أى أن تيار القياس ، الذي يأخذه الفولتشر من الملف الثانوي ، يعتبر مساويا للصفر . أما بالنسبة لناحية الملف الابتدائي ، فانه نظر الآن تيار اللاحمل ، الذي يقيسه الآمبير متر ، يكون صفيراً ، يستحسن، للحصول على أكبر درجة من الدقة في القياس ، عدم مرور أي من تياري القياس، للمولتتر أو ملف الصفط في الواتمتر ، في هذا الآمبير متر . لذلك يراعي عسدم تغيير الآوضاع النسبية لهذه الآجهزة عما هو مبين في الشكل .



شکل (۱۱-۲)

عندما يكون الصفط المقنن موصلا على المحول ، بدون حمل، يمر تيار اللاحل الصفير ، إ في الملف الابتدائى ، وتكون قيمة قدرة المخرج من المحول تساوى صفرا . أما قدرة المدخل ، ♥ ، التي يأخذها المحول من الينبوع ، فانها تبدد في في المفقودات . وتكون المفقودات الحديدية في هذه الحالة موجودة في المحول بأكلها ، لوجود مقنن الضفط والتردد . أما مفقودات النحاس ، فهي تلك التي

تنتج عن مرور التيار من قي مقاومة الماف الابتدائي، وتكون ضئيلة لدرجة يمكن معها اهمالها ، كما سبق ذكره ، عند الكلام عن المحول وهو بدون حمل وعلى هذا الاساس يمكننا أن نحصل على المعلومات الآتية ، الحاصة بالمحول ، من تجربة اللاحل .

ممامل القدرة عند اللاحل:

$$\cos\,\varphi_\circ = \frac{W_\circ}{V_1\,I_\circ}$$

مركبتا تيار اللاحمل:

$$\mathbf{I}_{\text{ou}} = \mathbf{I}_{\text{o}} \, \sin \, \phi_{\text{o}} \qquad , \qquad \mathbf{I}_{\text{oa}} = \mathbf{I}_{\text{e}} \, \cos \, \phi_{\text{o}}$$

مركبتا معاوقة التمطس:

$$X_{\circ} \stackrel{\underline{\omega}}{=} \frac{V_1}{I_{ou}}$$
 , $R_{\circ} \stackrel{\underline{\omega}}{=} \frac{V_1}{I_{ou}}$

مفقودات الحديد في المحول:

$$P_{VFe} = W_o - I_o^2 R_1 \subseteq W_o$$

نسبة التحويل في المحول :

$$\frac{\mathbf{T_1}}{\mathbf{T_2}} \cong \frac{\mathbf{V_1}}{\mathbf{V_2}}$$

اختبار دائرة القمر: (short circuit test)

يكون التوصيل كما هو مبين فى شكل (١١ - ٧ب)، حيث يقصر طرفا الماف الثانوى عن طريق توصيلهما إلى أهبير متر، الذى تمتبر مقاومته (أو مماوقته) صغيرة، لدرجة يمكن معها الهمالها، على هذا الاساس. ويراعي توصيل ضغط

صغير جدا بالتردد المقان (في حدود حوالي % 5 من مقان الضغط في المحولات الصغيرة ومتوسطة الحجم عادة) إلى الملف الابتدائي، جحيث يمر تيار قصر تكون قيمته مساوية تقريبا لتيار الحل الكامل، كا سبق أن فعالما في حالة المولدات. هذا ويراعي، في هذه الحالة أيضا، أن يكون توصيل أجهزة القياس بنفس الاوضاع النسبية، كسا في شكل (١١ ص ٧ب)، لكي لايؤثر ههوط الضغط في الامبير متر، أو في علف التيار الواتمتر، على قراءة الفولتتر الصفيرة، أو على الضغط الموجود على علف الشاط في الواتمتر. و نظرا لان قدرة المخرج تساوى صفراً، فان قدرة المدخل تبدد كلها في المفقودات. و تكون المفقودات الحديدية ذات قيمة مهملة، في هذه الحالة، نظرا لإنخفاض قيمة الصغط بدرجة كبيرة، عا يسمح لنا أن تعتبر أن قدرة المدخل تساوى المفقودات النحاسية في المحسول، المناظرة لتيار القصر المار فيه، عند عمل اختبار دائرة القصر. فاذا استطعنا أن نجمل تيار القصر مساويا لتيار الحل الكامل اختبار دائرة المدخل مساوية للفقودات النحاسية، عند الحل الكامل، تقريباً ، تكون قدرة المدخل مساوية للفقودات النحاسية ، عند الحل الكامل، تقريباً ، تقويباً .

يبين شكل (1 - V - V) مخطط المتجهات للمحول ، على أساس الدائرة المكافئة منسوبة إلى الملف الابتدائى ، الموصل إلى الينبوع وقت إجراء التجربة ، حيث نجد أن V'_2 يساوى صفرا ، لوجود قصر على طرقى الملف الثانوى . وفى هذه الحالة يمتص الضغط V'_2 في هبوط الضغط في معاوقة المحول المكافئة ، منسوبة إلى الملف الابتدائى ، Z_{1eq} ، نتيجة لمرور تيار القصر V'_2 فيها . بذلك يمكن الحصول على المعلومات الآنية ، الخاصة بالمحول ، من قراءات الآجهزة في اختبار دائرة القصر :

معامل القدره في حالة القصر:

$$\cos \phi_s = \frac{W_s}{V_s I_s}$$

$$Z_{leq} = \frac{V_s}{I_s} ,$$

 $R_{1eq} = Z_{1eq} \cos \phi_s$, $X_{1eq} = Z_{1eq} \sin \phi_s$

أو

$$R_{1eq} = \frac{W_s}{I_s^2} ,$$

$$X_{1eq} = \sqrt{Z_{1eq}^2 - R_{1eq}^2}$$

المفقودات النحاسية في المحول عند النيار \mathbf{I}_{s} تساوى \mathbf{W}_{s} .

$$W_s \left(\frac{I_{f1}}{I_{e}}\right)^2$$
 المفقودات النحاسية عند تيار الحميل الكامل الكامل الم

$$\frac{\mathbf{T_1}}{\mathbf{T_2}} \, \stackrel{\boldsymbol{\subseteq}}{=} \, \frac{\mathbf{I_2}}{\mathbf{I_s}}$$

نسبة التحويل للحول :

ملحوظة عامة:

تعقر تسمية الملفين بالابتدائى والثانوى، في الواقع، تسمية نسبية، تتوقف على كيفية استخدام المحسول. فالملف الابتدائى هو الملف الموصل إلى الينبوع الموجود، والملف الثانوى هو الملف الآخر الذى يعطى الضغط المحول. ومن الواضح أنه يمكن استخدام المحول لرفع الضغط أو خفضه، على حسب ضغط الينبوع المتوفر. لذلك فقد تكون تسمية الملفيين بملف الصغط العالى، وملف المنخفض، أكثر تحديداً لها، مع ضمان عدم حدوث أى التباس. هذا الضغط المنخفض، أكثر تحديداً لها، مع ضمان عدم حدوث أى التباس. هذا

ويراعى، هند اجراء تجربتى اللاحمل ودائرة القصر، أخذ القراءات على الناحية التي يكون أحد الضفوط العادية المتاحة، أو أقرب ضفط له، مناسب التوصيل عليها مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة مساعدة.

حساب معامل التنظوم:

نحصل من اختبار داعرة القصر على كل من المقاومة المكافئة والممانعة المكافئة المحول منسوبة إلى أحد الملفين ، على حسب الناحية التي أخذت منها القراءات . و بمفرفة تيار الحل الكامل ومعامل قدرته ، يمكننا حساب قيمة معامل التنظيم باستخدام أى من المعادلتين (١٠ - ٧) أو (١١ - ٧).

(Efficiency of the transformer) : هودة المحول جودة

يكون حساب معامل جودة المحول عادة بمعلومية قدرة المخرج، التي يحتاج اليها الحمل، ومعامل قدرته، والمفقودات التي يبددها المحول، التي تتحدد بناء على قيمتها، في هذه الحالة، قدرة المدخل من الينبوع؛ ويمكن تحديد قيمة مفقودات الحديد من تجربة اللاحل، والمفقودات النحاسية من تجربة دائرة القصر. كما يمكن تحديد المفقودات الحديدية، بحساب مفقودات النيارات الاعصارية، يمكن تحديد المنفودات النخاف المفناطيسي في الجديد، إذا أمكن الحصول على المعلومات اللازمة لذلك، باستخدام المعادلات المعروفة في هذا المصاد (هندسة الآلات الكهربية من ص١٨ إلى سمال سمال سمال المفين الابتدائي والثانوي (أو المقاومة الكلية المكافئة منصوبة إلى أحدهما)، والتيار في كل منهما (أو التيار منسوبا إلى الفاحية التي نسبت اليها المقاومة الكلية المكافئة)، مع مراعاة أخذ تأثير الظاهرة القشرية ، على قيمة المفاومة، مع التيار المتردد، كما سبق أن فعانا في حالة المولدات.

إذا فرضنا أن P_{re} هي قيمة المفقودات الحديدية ، و P_{cu} قيمة المفقودات الحديدية ، و P_{re} قيمة المفقودات المحاسية و P_{re} مقان قدرة المحرج (rated output) مقان قدرة المدخل (rated vo tage) ، كلها بالوات ، وذلك هند مقان الصفط (rated vo tage) ، ومقان التيار (rated current) (وهو تيار الحل الكامل (full load current)) نحد أن معامل الجودة η يتحدد على أساس المعادلة :

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{Fe} + P_{cu}} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - P_{Fe} - P_{cu}}{P_1}$$

$$= 1 - \left(\frac{P_{Fe}}{P_1} + \frac{P_{cu}}{P_1}\right) = 1 - \delta \cdots (Y - Y)$$

حيث 8 هو معامل العجز (defficiency factor) ، وهو يقابل المعامل θ ، وهو يقابل المعامل θ ، المذى سبقت الاشارة اليه فى آلات النيار المستمر (هندسة الآلات الكهر بية ص θ عندما تكون θ في قيمة النهاية العظمى θ لمعامل الجودة ، عندما تكون θ في نهايتها الصغرى ، حيث يشترط أن تكون θ يساوى صفرا ، فاذا فرضنا أد نهايتها الصغرى ، حيث يشترط أن تكون θ يساوى صفرا ، فاذا فرضنا أد θ باعتبار أن الضغط ثابت ، وفرضنا كذلك θ باعتبار أن الضغط ثابت ، وفرضنا كذلك θ بعد أنه عندما تتغير قيمة التيار θ ثيفير قيمة θ ، ويكون :

$$\frac{d\delta}{d\mathbf{I}} = -\frac{\mathbf{C}_{\text{Fe}}}{\mathbf{I}^2} + \mathbf{C}_{\text{uc}} = 0$$

وهذا هو شرط الحصول على ٣٠٠

وفي هذه الحالة يكون $C_{\rm re} = C_{\rm cu} \; I_{\rm m}^2$ ، ما يعنى أننا نحصل على قيمة النهاية العظمى لمعامل الجودة $\eta_{\rm m}$ ، عندما تصبح قيمة التيار $I_{\rm m}$ ، بحيث تكون مفةودات العامل ، التى تنتج عن هذا النيار ، مساوية لمفقودات الحديد الثابنة في المحول

(باعتبار أن التردد والصفط ثابتان) فاذا اعتبرنا أن \mathbf{x} هي النسبة بين التيار \mathbf{I}_{m} ، الذي يتحقق معه شرط الحصول على $\mathbf{\eta}_{\mathrm{m}}$ ، وتيار الحل الكامل \mathbf{I}_{n} ، أي أن \mathbf{I}_{m} ، \mathbf{I}_{m} ، \mathbf{I}_{m} ، أن أن \mathbf{I}_{n} كل من \mathbf{I}_{n} و نفس الملف الابتدائي أو الثانوى) ، نجد أن :

$$P_{Fe} = P_{cu} \left(\frac{I_{m}}{I_{fi}} \right)^{2} = x^{2} P_{cu}$$

$$\therefore x = \frac{I_{m}}{I_{fi}} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cu}}} \cdots (V-Y)$$

يتضحمن المعادلة (V - V) أن قيمة التيار ، التي تحصل معها على قيمة النها يه العظمى المعامل الموردة ، با لنسبة لقيمة تيار الحل الكاعل ، تتوقف على قيمة النسبة بين مفقو دات النحاس عندا لحل الكامل ، التي تتغير مع مربع التيار . وقد يتراءى لنها ، بناء على ذلك ، أن نراعى ، عند تصميم المحول ، أن تكون مفقو دات الحديد مساوية لمفقو دات النحاص عند تيار الحمل ، الذي ينقطر أن يتم تشغيل المحول به معظم الوقت ، حتى نحصل على أعلى قيمة المعامل الجودة ، طو ال وقت التشغيل تقريبا ، مما يؤدى إلى خفض قيمة الطاقة المستهاكة في المفقو دات ، بالكيلو وات ساعة ، و بالتالي خفض تكاليف التشعيل إلى أقمى حدىكن ، من هذه بالكيلو وات ساعة ، و بالتالي خفض تكاليف التشعيل إلى أقمى حدىكن ، من هذه الناحية . و لكن الحكم على ذلك يستدعى منا أن نستمرض نوعى التشغيل الرئيسية للمحول ، اللذين يتحدد بناء عليهما نوعان و تيسيان للمحولات ، تختلف فيهما قيمة النسبة $\frac{P_{\rm Fe}}{P_{\rm col}}$ ، وذلك كما يأتى :

: (Power transformers) عولات القدرة — م

هذه هي المحولات التي تستخدم في عطات القوى الكرربية ، الحويل ضغط

الآلات المحدود إلى ضغط الإرسال العالى ، وذلك لحفض قيمة مفقودات الإرسال ، كا سبق ذكره فى مطلح هذا الباب . ويكون لكل آلة محول خاص بها لآداء هذه المهمة ، محبث يكونان معا وحدة قائمة بذاتها ، يتم تشغيلها عندما يتطلب الحمل على المحطة وجودها مع الوحدات العاملة ، وتتوقف عن العمل عندما يخف الحمل على المحطة ، محيث يمكن أن تستوعبه بعض الوحدات الآخرى فقط ، دون أن يزداد تحميلها عن الحد المعلوم . ويراعى ، على هذا الآساس ، أن يكون عدد الوحدات العاملة بحيث يكون تحميل كل منها فى حدود إلى الحمل الكامل عدد الوحدات العاملة بحيث يكون تحميل كل منها فى حدود إلى الحمل الكامل تقريبا ، ولايقل عن ذلك ، على قدر المستطاع . وهذا يعني أن محولات القدرة تعمل ، بحيث يكون تحمياها بين في حل والحل الكامل ، فى أغلب الآحيان ، عما تعمل ، بحيث يكون تحمياها بين في حل والحل الكامل ، فى أغلب الآحيان ، عما يحمل المحدولات ، أن تكون قيمه النسبة يم من عند تصميم مثل هذه المحدولات ، أن تكون قيمه النسبة يم من مفنن الضغط والتيار ، تتراوح بين 0.0 إلى 8.0 ، وذلك عمل حسب الشرط الوارد فى المعادلة (١٣٠٧) ،

(Distribution transformers) . حولات التوزيع - ٧

وهذه هى المحولات التى تستخدم لتحويل ضغط الابسال ، العالى نسبيا ، إلى ضغط منخفض، يكون هناسبا لتشغيل الآجهزة الكهربية المختلفة . ونظرا لآن مثل هذه الآجهزة تتواجد فى المنازل والورش والمحلات العامة ، ويحتمل تشغيلها فى أى وقت، أثناء الليل أو النهار ، تظل محولات التوزيع موصلة إلى الينبوع طوال أربع وعشرين ساعة ، مما يجعلها تستهلك المفقودات الحديدية طول هذا الوقت بدون انقطاع هذا مع أن تحميل المحول بالحل الكامل قد لا يتجاوز بضع ساعات فى أثناء الليل والنهار ، يزيد عليها تحميله بأجزاء من الحمل ، لكي يظل بقية

الوقت بدون حمل على الاطلاق . فاذا استوفى مثل هذا المحول شرط اعطاء قيمة النهاية العظمى لمعامل الجودة ، على نفس المنوال مثل محول القدرة ، نجدأن الطاقة المستهلكة في مفقودات الحديد بالكيلووات ساعة على مدار الأربع وعشرين ساعة تصبح كبيرة . وهذا مجمل معامل الجودة اليومي (all day efficiency) ، الذي يحسب على أساس النسمة بين قيمة الطاقة التي يعطيها المحول، وقيمة الطاقة التي يأخذها من الينبوع ، على مدى الاربع وعشرين ساعة ، يكون منخفضا، بسبب ارتفاع قيمة المفقودات الحديدية نسبيا . لذلك يراعي ، عند تصميم عولات التوزيم ، أن تكون نسبة المفقودات الحديدية إلى مفقودات النحاحي، عند مقنن الصغط والتيار صغيرة ، وتتراوح بين 0.15 إلى 0.3 تقريباً . وفي هذه الحالة نجد أن معامل الجودة اليومي يكون مناصباً ، عـلى الرغم من أن معامل الجودة العادى يكون في قيمة النهاية العظمي له عند نسبة منخفصة جدا من الحمل الكامل، تتراوح بين حوالى % 40 % ، 15 ، التي هي قيمة 🗷 . ويمكن ايضاح هذه الحقائق في المثال الآتي : نفرض أننا في حالة محول التوزيع ، الذي يعطي قدرة مخرج مقدارها 97.5 كيلووات هند الحمل الكامل ، قد راعينا أن تكون قيمة النهاية العظمى لما مل جودة المحول البالغ قدرها % 97.5 عند الحل الكامل. معنى ذلك أن الحول يأخذ قدرة مدخل عند الحل الكامل مقىدارها 100 كيلووات ، فتكون قيمة المفقودات 2.5 كيلووات ، منها 1.25 كيلووات مفقودات حديد ثم $\eta_{_{
m m}}$ لكي يتحقق استيفاء شرط الحصول على الكي يتحقق استيفاء شرط الحصول على الكي يتحقق استيفاء شرط الحصول على عند الحمل الكامل. نفترض أن هذا المحول يعمل بالحمل الكامل 6 ساعات ، وبنصف حل 8 ساعات ، وبربع حل 4 ساعات ، وبدون حمل بقية الوقت . وفي هذه الحالة تكون الطاقة المستملكة في المفقودات بالكيلووات ساعة \mathbb{W}_{24} هي: $W_{24} = 1.25 \times 24 + 1.25 \times 6 + 0.3125 \times 8 + 0.078 \times 4$

=40.3125 K.W.H.

إذا أصبحت نسية مفقودات الحديد إلى مفقودات النحاس % 20 ، بدلامن المنسبة السابقة %100 ، فاننا نحصل على قيمة النهاية العظمى لمعامل الجودة عند نسبة منخفصة من الحل الكامل (حوالى % 44,7) . بذلك تصبح قيمة معامل الجودة أقل من $\eta_{\rm m}$ عند الحل الكامل ، ولنفرض أنها أصبحت % 97 ، فتكون قيمة المفقودات الكامل ة كيلووات ، منها 0,6 كيلووات مفقودات الحديد ، مم 2,4 كيلووات مفقودات النحاس . وفي هذه المحالة نجد أن الطاقة المستهلكة في المفقودات في الأربع وعشرين ساعة هي :

 $W_{24} = 0.6 \times 24 + 2.4 \times 6 + 0.6 \times 8 + 0.15 \times 4$ = 34.2 K.W.H.

شال (١) :

a—A 10 KVA, 3300/231 V, single phase transformer gave the following test relults: (i) with open circuited primary, readings on the 231 V side: 231 V, 3 amps.

110 W, (ii) with short circuited secondary, readings on 3300 V side: 100 V, 2.5 amps., 150 W. Calculate for full load current at 0.8 power factor lagging the percentage regulation, and the magnetising current

ملحوظة هامة يجب مراعاتها عند حل مسائل المحولات: الكيلو فولت أمبير (KVA) المعطى فى المسألة هو عادة مقنن قدرة المخرج للمحول ، مالم يذكر خلاف ذلك ولكننا مع ذلك استخدمه لإيجاد كل من تيارى الملف الابتدائى والثانوى ، باعتبار ضغطى التحويل المعطيين ، كا سوف يتبين من الحلول الآتية ;

$$I_1 = \frac{KVA \times 10^3}{V_1} = \frac{10000}{3300} = 3.03 \text{ amps.}$$

$$I_2 = \frac{\text{KVA} \times 10^3}{\text{V}_2} = \frac{10000}{231} = 43.3 \text{ amps.}$$

يلاحظ أن قراءات تجربة الدائرة المفتوحة قد أخذت على ناحية الضفط المنخفض 231 فولت ، لانه ضفط مناسب ، يمكن توفره في المعمل بسبولة أكثر من الضفط 3300 فولت . كما أن قراءات دائرة القصر قد أخذت على ناحية الضفط العالى 3300 فولت ، لأن الضفط الذي نحتاج اليه لإجراء التجربة في هذه الحالة ، وهو 110 فولت ، يسهل الحصول عليه من الينبوع المعتاد ، في المعمل .

$$Z_{1eq} = \frac{110}{2.5} = 44 \text{ ohms}$$
, $R_{1eq} = \frac{150}{6.25} = 24 \text{ ohms}$

$$X_{1eq} = \sqrt{(44)^2 - (24)^2} = 36.8$$
 ohms

باستخدام المعادلة (١٠ - ٧) لحساب معامل التنظيم نجد أن:

$$\varepsilon = \frac{3.03 \times 24 \times 0.8 + 3.03 \times 36.8 \times 0.6}{3300} = 0.0374$$

معامل التنظيم المتوى:

ragulation per cent 3.74 %

مفقو دات النحاس عند الحمل الكامل:

$$P_{cu} = \left(\frac{3.03}{2.5}\right)^2 \times 150 = 220.5 \text{ w}$$

$$\eta = \frac{10000 \times 0.8}{10000 \times 0.8 + 110 + 220.5} = 0.96 = 96 \%$$

$$cos φ_o = \frac{110}{231 \times 3} = 0.1585$$
 , $sin φ_o = 0.9874$

 $I_{ou} = 3 \times 0.9874 = 2.9622 \text{ amps.}$

ه شال (۲) :

a 125 KVA, 6000/525 V, single phase transformer has iron losses of 1200 watts. With the secondary winding short circuited a voltage of 300 V at normal frequency applied to the primary winding produces a current of 15 amperes in it, the wattmeter reading being 1125 watts. Calculate the secondary terminal voltage and he efficiency at full load 0.8 power factor lagging. Determine also the load for maximum efficiency and the regulation.

$$I_1 = \frac{125000}{6000} = 20.8 \text{ A}$$
 , $I_2 = \frac{125000}{525} = 238 \text{ A}$
 $Z_{1eq} = \frac{300}{15} = 20 \text{ ohms}$, $R_{1eq} = \frac{1125}{225} = 5 \text{ ohms}$
 $\hat{X}_{1eq} = \sqrt{400 - 25} = 19.4 \text{ ohms}$
 \vdots
 $\hat{V}_{1} = \hat{V}_{2} = 20.8 \times 5 \times 0.8 + 20.8 \times 19.4 \times 0.6 = 325.2 \text{ V}$
 $\hat{V}_{2} = 6000 - 325.2 = 5674.8 \text{ V}$

 $V_2 \cong 5674.8 \times \frac{525}{6000} \cong 497. V$

$$P_{cu} = 1125 \times \left(\frac{20.8}{15}\right)^2 = 2150 \text{ w}$$

$$\eta = \frac{125000 \times 0.8}{125000 \times 0.8 + 1200 + 2150} = 0.9675 = 96.75\%$$

$$\varepsilon = \frac{325.2}{6000} = 0.054 = 5.4 \%$$

$$P_{cu} = P_{Fe}$$
 at $\eta_m \rightarrow x^2 \times 1250 = 1200$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{cu}}} = \sqrt{\frac{1200}{2150}} \ge 0.75 \le 75^{0}/_{0}$$

: (T) JEA

A 90 KVA, 6000/231 V, 50 c/s, single phase trasformer was tested:

- (i) with the secondary winding open circuited
- (ii) with the secondary winding short circuited, and gave the following readings on the primary (6000 V) side:
- (i) open circuit test; 6000 V, 0.65 A, at 0.4 power factor
- (ii) short circuit test: 136 V, 10 A, at 0.5 power factor
- (a) Find the efficiency and percentage regulation at 0.8 power factor lagging, (b) What must be the magnitude of the high voltage in order that the secondary may deliver full load current at unity power factor and exactly 231 V?

$$I_1 = \frac{90000}{6000} = 15 \text{ A}$$
 , $I_2 = \frac{90000}{231} = 389 \text{ A}$

$$Z_{1eq} = \frac{136}{10} = 13.6 \text{ ohms}$$
, $R_{1eq} = 13.6 \times 0.5 = 6.8 \text{ ohms}$

$$X_{1eq} = Z_{1eq} \sin \phi_{sc} = 13.6 \times 0.866 = 11.8 \text{ ohms}$$

$$P_{cu} = 580 \times \left(\frac{15}{10}\right)^2 = 1530 \text{ W}, P_{Fe} = 6000 \times 0.65 \times 0.4$$

$$\eta = \frac{90000 \times 0.8}{90000 \times 0.8 + 1560 + 1550} = 95.8 \%$$

$$\varepsilon = \frac{15 \times 6.8 \times 0.8 + 15 \times 11.8 \times 0.6}{6000} = 3.13 \%$$

لكى يعطى الملف الثانوى 231 فو لت بشروط الحل المطلوبة بجب أن يكون:

$$V_1 = V_1 \left(\begin{array}{c} T_1 \\ T_2 \end{array} \right) \stackrel{\checkmark}{=} \left[V_2 + I_2 R_{2eq} cos\phi + I_2 X_{2eq} sin\phi \right] \begin{array}{c} T_1 \\ T_2 \end{array}$$

وتستخدم هذه المعادلة النقريبية عندما يختلف معامل القدرة عن الوحدة . أما إذا كان معامل القدرة يساوى الوحدة ، فان I_2 I_2 I_2 يكون فى اتفاق مرحلى مع V_2 (و V_2 أيضا) ، كما يكون V_2 عوديا على V_2 ، كما يتضحمن مراجعة شكل (V_1 - V_2) . وفى هذه الحالة يمكننا حساب قيمة V_1 بالضبط على النحو التالى :

$$V_{1} = \left[\sqrt{(V_{2} + I_{2} R_{2eq})^{2} + (I_{2} X_{2eq})^{2}} \right] \frac{T_{1}}{T_{2}}$$

$$= \frac{6000}{231} \sqrt{(231 + 3.92)^{2} + (6.8)^{2}} = 6110 \text{ V}$$

نال (٤) :

The following test results were obtained for a 500 KVA, 10000/525 V, 50 c/s, star/star, 3 phase transformer:

(a) With the primary side open circuited, readings on the star connected 525 V side were; 525 V, 2.1

KW, 27.5 A. (b) With the 525 V side short circuited, readings on the star connected 10000 V side were: 220 V, 1.1 KW, 10.5 A.

Calculate the efficiency and percentage regulation at full load 0.8 power factor lagging as well as the magnetising current. State whether this transforme is a power or a distribution one, and explain in which respects are these two types of transformers different from each other.

يكون حل هذه المسألة على نمط حل المسائل السابقة ، مع ساعاة القيم للمرحلية في خلال الحل ، وذلك على حسب نوع التوصيل ، محمة أو دلتا .

(التيار المرحلي = التيار الخطى) :

$$I_1 = rac{500 imes 1000}{\sqrt{3} imes 10000} = 28.85 ext{ A}$$
 (المتيار المرحلي $=$ المتيار الحطى)

$$I_2 = \frac{500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 525} = 549 \text{ A}$$

$$Z_{1eq} = \frac{220}{\sqrt{3} \times 10.5} = 12.2$$
 ohms $\left(\frac{220}{\sqrt{3}}\right)$

$$R_{1eq} = \frac{1100}{3 \times (10.5)^2} = 3.33 \text{ ohms } \left(W_s = \frac{1100}{3} V_s = \frac{1100}{3} V_s \right)$$

$$X_{1eq} = \sqrt{(12.1)^2 - (3.33)^2} = 11.6$$
 ohms

$$P_{eu} = 1100 \times \left(\frac{28.85}{10.5}\right)^2 = 8300 \text{ W}$$

$$\epsilon = \frac{28.85 \times 3.33 \times 0.8 + 28.85 \times 11.6 \times 0.6}{5780}$$

$$= 4.76 \% \left(5780 = \frac{10000}{\sqrt{\frac{3}{3}}} = V_1 \right)$$

$$\eta = \frac{400000}{400000 + 2100 + 8300} = 97.3 \%$$

$$\frac{P_{Fe}}{P_{cn}} = \frac{2100}{8300} = 0.253$$

المحول يستخدم في أغراض التوزيع ، أي أنه عول توزيع ، ويرجم إلى ماكتب في هذا الباب بخصوص الفرق بين عولات القدرة وعولات التوزيع .

عثال (٥) :

When testing a 200 KVA, 13200/1200 V, 50 c/s, star/delta, 3—phase transformer, it gave the following results; (i) readings on the 1200 V side (line values), with the primary side open circuited, 1200 volts, 3 amps., 2.6 K.W. (ii) Readings on the 1200 V-side (line values) while the 13200 V side is short circuited, 80 volts, 91 amps., 2.5 K.W. Calculate the efficiency and percentage regulation at full load and 0.8 power factor lagging. What value of the primary voltage would give a secondary voltage of 1200 volts at full load and unity power factor? Calculate the efficiency and percentage regulation in this case.

$$I_1 = \frac{200 \times 1000}{\sqrt{3} \times 13200} = 8.78$$
 A

(النيار الخطى: 96.3
$$\times$$
 55.7 (النيار الخطى)

$$I_2 = \frac{200 \times 1000}{3 \times 1200} = 55.7 \text{ A}$$

$$Z_{2eq} = \frac{80}{91/\sqrt{3}} = 1.524 \text{ ohms} \left(\frac{91}{\sqrt{3}} \right)$$
 النيار الرحل)

$$R_{2eq} = \frac{2500}{3 \times (91/\sqrt{3})^2} = 0.303$$
 ohms

$$X_{2eq} = \sqrt{(1.524)^2 - (0.303)^2} = 1.495$$
 ohms

$$P_{cu} = 2500 \times \left(\frac{96.3}{91} \right)^2 = 2810 \text{ W}$$

$$\varepsilon = \frac{55.7 \times 0.303 \times 0.8 + 55.7 \times 1.495 \times 0.6}{1200} = 5.3^{-0}/_{0}$$

$$\eta = \frac{160000}{160000 + 2600 + 2810} = 96.6 \%$$

$$V'_1 = \sqrt{(1200 + 16.9)^2 + (83.2)^2} = 1222$$

$$V_1 = 1222 \times \frac{13200}{1200} = 13440 \text{ V}$$

$$e_{\cos \phi} = 1 = \frac{0.303 \times 55.7}{1222} = 1.37 \, ^{0}/_{0}$$

يمكن للحصول على قيمة أدق ا- V' (أو V_1)، في هذا المثال أو الأمثلة السابقة ، استخدام المعادلة (V_1)، ثم المعادلة بين (V_1)، (V_1)، ثم المعادلة بدلا من استخدام المعادلتين (V_1)، (V_1)، ولكنك سوف تجد أن الفرق في النتائج لايذكر ، ولا يستأهل فرق الجهود .

هنال (٦) :

It is required to buy a distribution transformer rated 1500 KVA at 0.8 power factor lagging, to be operated in the following manner during the year; Full load for 2800 hours, half load for 1600 hours, $\frac{1}{4}$ full load for 1400 hours and the rest of the year on no load. State which of the following two transformers would you choose, if they have the following specifications; Transformer A; η at full load 98.5% and $P_{Fe}=4.25$ KW Transformer B: η at full load 98.1% and $P_{Fe}=6.5$ KW Transformer A costs 200 pounds more then transformer B and 1 KWH costs 4 milliems, assume cost of interest and depriciation for money investment 12%.

تكون المفاضلة بين المحواين على أساس الناحية الاقتصادية ، وذلك باعتبار أنها قد استوفيا هميع الشروط من ناحية المواصفات الفنية . لذلك نختار المحول الذي يكلفنا النمن الآفل . ويلاحظان النبن هنا يشتمل على شقين ، فهناك النبن الآسامي الذي ندفعه عند شراء المحول ، وهناك ثمن تكاليف تشفيل المحول ، والمفروض أنها تختلف من محول إلى آخر بسبب اختلاف المفقودات في كل منها ، التي تعنى أنها تختلف من عول إلى آخر بسبب اختلاف المفقودات في كل منها ، التي تعنى صليم ، فإن الزيادة في ثمن أحد المحولين على الآخر تحول إلى دفعة سنوية مستهاكة من رأس المال ، تضاف مع فوائدها إلى ثمن المفقودات في المحول الاعلى سعرا ، وذلك بسعر الفيائدة والاستهالاك (Cost of interest and depriciation)

$$A - P_{cu} + P_{Fe} = \frac{1500 \times 0.8}{0.985} \times 0.015 = 18.25 \text{ KW}$$

$$P_{cu} = 14 \text{ KW}$$

$$B - P_{eu} + P_{Fe} = \frac{1500 \times 0.8}{0.981} \times 0.019 = 23.25 \text{ KW}$$
,

 $P_{cu} = 16.75 \text{ KW}$

(السنة 8760 ساعة):

 $A - W_{24} = 8760 \times 4.25 + 2800 \times 14 + 1600 \times 3.5 + 1400 \times 0.875 = 83274 \text{ KWH}$

التكاليف السنوية للطاقة المستهلكة في المفقودات بالجنيه :

$$83274 \times \frac{4}{1000} = 333.096$$

 $\mathrm{B-W_{24}} = 8760 imes 6.5 + 2800 imes 16.75 + 1600 imes 4.188$ $+ 1400 imes 1.047 = 112016 \,\mathrm{KWH}$ الذكاليف السنرية للطافة المستهلكة في المفقردات بالجنيه

$$112016 \times \frac{4}{1000} = 448.64$$

الدفعة السنوية لزيادة ثمن A بالجنيه 24 $= \frac{12}{100} \times 200$ تصاف اليها تكاليفه السنوية ، فتصبح التكاليف الكلية لـ A ، التى تجرى على أساسها المقارنة ، هى 357.096 جنيه .

نجد على هذا الأساس أن المحول A يفضل المحول B ، بسبب الوفر الذي يحققه ، والذي يبلغ 90.968 جنيها سنويا ، ولذلك نختاره .

منال عل الباب السابع

- 1 A 1 phase, 50 cycle, core type transformer has square cores of 20 cm side. The permissible max. flux density is 10000 lines par cm². Calculate the number of turns per limb on the high and low voltage sides for a 3000/220 V ratio.
- 2 Determine the number of turns per phase in each winding of a 3 phase transformer wih a ratio of 20000/2000 V, to work on a 50 cycle network.

 The high voltage winding is delta connected and the low voltage is star connected. Each core has a cross section of 560 cm². Assume a flux density of about 12000 lines per cm².
- 3 A 50 cycle, 3 phase, core type transformer is to be built for a 10000/500 V ratio, connected star/mesh. The cores are to have a square section and the coils are to be circular. Taking an induced electromotive force of about 15 V per turn, and a maximum core density of about 11000 lines per cm² determine the cross sectional dimensions of the core, the diameter of the circumscribing circle, and the numbers of turns per phase.
- 4-A1 phase transfermer has 180 and 90 turns respectively in its secondary and primary windings. The respective resistances are 0.233 Ω and 0.067 Ω . calculate the equivalent resistance of (a) the primary in terms of the secondary winding, (b) the secondary in terms of the primary winding, and (c) the total

resistance of the transformer in terms of the primary.

- 5 calculate in terms of the primary the effective (equivalent) resistance and the leakage reactance of a transformer which gave the following data on test with the secondary terminals short—ciruited: Applied voltage, 60 V, current, 100 A, power input, 1.2 KW.
- 6 A 50—cycle 1 phase transformer has a turn ratio of 6. The resistances are 0.90 Ω and 0.03 Ω, and the reactances 5 Ω and 0.13 Ω for high voltage and low voltage windings respectively. Find (a) The voltage to be applied to the high voltage side to obtain full load current of 200 A in the low voltage winding on short circuit, (b) The power factor on short circuit.
- 7 Find the efficiency of a 150 KVA transformer at 25 %, 33 % and 100 % full load, (a) at unity power factor, (b) at power factor 0.8 lagging, if the copper loss is 1600 W at full load and the iron loss is 1400 W. Ignore the effects of temperature rise and magnetising current.
- 8 In a 25 KVA, 2000/200 V transformer the iron and copper losses are 3.50 and 400 W respectively calculate the efficiency on unity power factor at (a) full load and (b) half load (c) Determine the load for maximum efficiency and the iron and the copper loss in this case.
- 9 calculate the efficiencies at half —, full and 1 ½
 load of a 100 KVA transformer for power factors

- of (a) unity, (b) 0.8. The copper loss is 1000 W at full load and the iron loss is 1000 W.
- 10 A 125 KVA transformer with a copper loss of 1.5 KW at full — load, and iron loss 1 KW, has the following equivalent annual lead conditions:
 - full load at 0.8 Power factor for 2000 hours

 one third load 0.8 power factor for 3000 hours

 no load for the remainder of the year
- Find the annual cost of running with energy at 4 m. Per KWH.
- 11 A 100 KVA, 1000/10000 V, 50 cycle transformer has an iron loss of 1200 W. The copper loss with 6 A in the high voltage winding is 500 W calculate the efficiencies at (i) 25 %, (ii) 50 % and (iii) 100 % of normal load, for power factors of (a) 1.0 and (b) 0.8, the output terminal voltage being maintained at 10000 V. Find also the load for maximum efficiency at both power factors.
- 12 A 16000 KVA, 3 phase transformer with a voltage ratio of 4000/56000 V, star/star, gave the following test results; Resistance per phase, 0.004 and 0.6 Ω, measured loss on short circuit with full load current, 134 KW. Calculate the average eddy loss ratio, i.e. the ratio of effective resistance/ohmic resistance.
- 13 A 100 · KVA, 6600/330 · V, 50 cycle, 1 · phase transformer took 10A and 436W at 100V in a short-circuit

test, the figures referring to the high voltage side ealculate the voltage to be applied to the high-voltage side on full-load at power factor factor 0.8 lagging when the secondary terminal voltage is 330 V.

- 14 A 4 KVA, 200/400 V, 50 cycle, 1 phase transformer gave the following test figures; No · load low · veltage data, 200 V, 0.7 A, 60 W. short · circuit: high voltage data, 9 V, 6 A, 21 6 W. calculate (a) the magnetising current and the component corresponding to iron loss at normal voltage and frequency, (b) the efficiency on full load at unity power factor, (c) the secondary terminal voltage on full load at power factors of unity, 0.8 lagging and 0.8 leading.
- 15 A 110 · KVA, 1 · phase transformer has a ratio of 11000/440 V. The iron loss measured on open · circuit is 1100 W. with the secondary winding short · circuited a voltage of 500 V at normal frequency applied to the primary produces full · load current, the wattmeter reading 1000 W. Calculate (a) the secondary terminal voltage, (b) the efficiency, when a current of 250 A at a lagging power factor of 0.8 is taken by a load connected to the low · voltage terminals, the primary voltage being 11000 V.
- 16 Calculate (a) the full load efficiency at unity power factor, (b) the voltage at the secondary terminals when supplying full load secondary current at power factors (i) unity, (ii) 0.8 lagging, (iii) 0.8 leading, for the 4 KVA, 200/400 V, 1 phase transformer

of which the following are the test figures: Open circuit with 200 V applied to primary winding: Current 0.8 A power 70 W. Short circuit with 17.5 V applied to secondary (high-voltage) side: Current 9 A, power 50 W.

- 17 —A transformer has resistance and reactance drops of 2.5% and 5 % respectively. Plot a curve showing the percentage voltage regulation on full load as a function of power factors between zero lagging and zero leading. The simplified fermula may be used. Find the maximum regulation and the power factor at which this occurs.
- 18 Derive the equation of performance of a transformer and show that it may be represented by any one of three equivalent circuits with equal accuracy. The following test figures were obtained for a transformer:

Open - circuit test; Primary voltage = 11000 V

secondary voltage = 112 V

Primary carrent = 49 MA

Primary power = 280 W

Short · circuit test; Primary voltage = 630 V

Primary current = 3 A

Primary power = 410 W

The transformer was then used to supply a load of 20 KW at 110 V and at a power factor of 0.8, current lagging. What were the Primary voltage and current?

19 - Derive an expression for the approximate value of

the voltage regulation of a transformer in terms involving the equivalent resistance and leakage reactance of the windings and the phase argle of the load.

20 — A single — phase, 600 — KVA, 11/33 — KV transformer has its maximum efficiency at 0.7 of full · load current.

The resistance and leakage reactance of the primary winding are 1.2 Ω and 7.0 Ω respectively and the corresponding values for the secondary winding are 10 Ω and 60 Ω respectively. Galculate (a) the percentage voltage regulation on full load 0.8 power factor lagging and (b) the efficiency of the transformer on full load, 0.8 power factor.

- 21 A 100 · KVA transformer has a no load loss of 1 KW, and a total loss of 2 KW when supplying a load of 100 KVA at 0.5 power. What is the efficiency when supplying a load of 50 KVA at unity power factor?
- 22 A 50 KVA, 50 · c/s, 3300/250 · V single · phase transformer gave the following test results:
 - High · voltage winding open · circuited, low · voltage winding supplied: 250 V, 200 W, 5 A.
 - Low · voltage winding short · circuited, high · voltage winding supplied: 144 V, 400 W, 15.1 A.
 - Determine the approximate equivalent circuit of the transformer, reffered to the low voltage side.
- 23 What is the condition for maximum efficiency in a transformer? Give the mathematical proof.

- In a 25 KVA, 2000/200 V transformer the iron and copper losses are 350 W and 400 W respectively. Calculate the efficiency on unity power factor at (a) full load and (b) half load. (c) Determine the load for maximum efficiency and the iron and the copper lost in this case,
- 24 A 10000 V, 25 c/s transformer has copper, hysteresis and eddy current losses of 1.5, 0.7 and 0.4 % of the output. What will the percentage losses become if the transformer be used on a 20000 V, 50 c/s system, assuming the full load current to be the same? Compare the full load efficiencies at the two frequencies.
- 25 The efficiency of a 400 KVA, single phase transformer is 98 77 % when delivering full load at 0.8 power factor, and 99.13 % at half load and unity power factor. Calculate:
 - (i) the iron loss.
 - (ii) the full load copper loss.
 - (iii) the load for maximum efficiency in KVA, and the copper loss in this case.
- 26 The following data were obtained for a 20 KVA, 60 c/s, 2400/240 volt, single phase transformer, tested at 60 c/s. With the high voltage winding open circuited, the voltage was 240, current 1.066 amp. and the power 126.6 W, while with the the low voltage terminals short circuited the applied voltage was 57.5, the current 8.34 amp and the power 284

W; a — Compute the efficiency and regulation for full load current at 0.8 p.f. lagging.b — Find the load power factor for which the efficiency of the transformer at rated KVA load is 0.96. c — Assume that the load power factor is varied while the load current and secondary terminal voltage are held constant, determine the load power factor for which the regulation is maximum. Find this regulation.

- 27 A 100 KVA, 6600/330 V, 50 c/s, single phase transformer was tested:
 - (i) With the secondary winding open circuited.
 - (ii) With the secondary Winding short circuited.
- and gave the following reading on the primary (6600V) side.
 - (i) open circuit test 6600 v, 0.6 amp, at 0.4 power factor.
 - (ii) short circuit test 150 v, 10 amps, at 0.5 power factor.
 - (a) Calculate the elements of the magnetising impedance X_{\circ} & R_{\circ} , and the efficiency at full load 0.8 power factor lagging,
 - (b) What must be the magnitude of the high voltage in order that the secondary may deliver full load current at unity power factor and exactly 330 v?
- 28 A 300 KVA, 6600/400 V, 50 c/s, delta/star, 3 phase transformer gave the following test results (line values). (i) With open-circuited primary, readings on the 400 V side (star connected) are 400 V, 1.8 KW, 21.7 amps. (ii) With short-circuited secondary, readings on the 6600 v side (delta connected) are 110 v, 13.1 amps. 940 w.

- Calculate for full load current at 0.8 power lagging the afficiency and percentage regulation. Find also the magnitude of the primary voltage so that the secondary may deliver full load at unity power factor at exactly 400 V.
- 29 A 110 KVA, single phase transformer has a ratio of 11000/440 V. The iron loss measured on open circuit is 1100 W. With the secondary winding short circuited, a voltage of 500 V at normal frequency applied to the primary produces full load current, the wattmeter reading 1000 W. Calculate:
 - (a) the secondary terminal voltage and the efficiency, when a current of 250 A at a lagging power factor of 0.8 is taken by a load connected to the low voltage terminals, the primary voltage being 11000 V.
 - (b) the values of the hysteresis and eddy current iron losses for operation with 50 c/s, given the following open circuit data:

 Voltage applied to low voltage side
 440
 330
 220
 110

 frequency c/s
 50
 37.5
 25
 12.5

 Power input in watts
 1100
 760
 460
 205

30 — A 50 KVA, 6000/400 V single phase transformer gave the following test results: (i) With open circuited primary, readings on the 400 V side: 400 V, 10 amps, 800 watts, (ii) With short circuited secondary, readings on the 6000 V side: 200 V, 7.2 amps, 850 watts,

- (a) Calculate for full load current at 08 power factor lagging, the efficiency and percentage regulation.
- (b) What must be the magnitude of the primary voltage so that the secondary may deliver full load at unity power factor at exactly 400 V.

الباب الثامن

توصيلات المحولات وتشغيلها على التوازى

(Connections and parallel operation of the transfomers)

أولا - النوصيلات المختلفة للمحولات

(Maintenance of transformers) : صيانة الحولات

معظم المحولات الحديثة ، حتى الاحجدام الصغيرة منها ، التى لايزيد مقنن قدرتها عن بضعة كيلو فولت أمبير ، تكون مفمورة فى الزيت . ومن المعتاد أن يخرج المحول من المصنع ، ويرسل إلى مكان تشغيله وصهريج الزيت (oil tank) الذى يحتوى على المحول ، ممتلىء بالزيت ، وذلك لكى نتفادى تشرب المواد العازلة على الملفات بالرطوبة . ويكون مل الصهريج بالزيت حتى علامة معينة ، مبينة على الملفات بالرطوبة . ويكون مل الصهريج بالزيت حتى علامة معينة ، مبينة على الصهريج . وعندما يحتاج المحول إلى تجفيف (drying out) من آثار الرطوبة فانه يلف في الحيش ، ويسخن بعمل دائرة قصر على الملف الثانوى ، و تقاس درجة فانه يلف في الحيث الزيت ، في أثناء ذلك ، باستخدام ترمومترات كحولية ، حيث يزا مى ألا تزيد درجة حرارة الزيت عن 90 درجة مئوية . و توقف عملية حيث يزا مى ألا تزيد درجة حرارة الزيت عن 90 درجة مئوية . و توقف عملية التسخين فى فترات ، تقاس خلالها مقاومة العزل للمواد العدازلة ، التى لا يحبأن تقل حينئذ عن 20 بحا أوم تقريبا .

يجب توصيل الصهريج بالأرض (earthing of the tank) دائما قبل تشفيل المحول ، كما يستحسن أن يكون المحول قائما على أرض صلبة hard)

(reinforced concrete) ، وذلك (reinforced concrete) ، وذلك تلافيا لحدوث الاهتزازات .

و تبدأ عملية الصيانة، بالنسبة للمحولات الجديدة، بعد بضعة شهور فقط من بدء تشفيلها ، وذلك بالمراجعة على جميع التوصيلات ، واعادة ربط المسامير جيدا . كا يفحص الزيت جيدا بحثا عن الرواسب (sludge) ، التى يمكن أن تتكون فيه بمرورالوقت ، والتي يجب عند وجودها التخلص منها بأسر عمايمكن، وذلك بترشيح الزيت في مرشح خاص (filter) لهذا الفرض.

بعض اسباب الالهوار في المحولات :

(Some causes of failure in transformers)

itypical causes of failure) نورد فيما يل بعض أسباب الانهيار التقليدية

و حدوث دائرة قصر بين اللفات بعضها البعض : وقد ينشأ ذلك نقيجة للاجهادات الميكانيكية السبب شدة الربط على الملفات ، أو نقيجة النسخين الزائد في بعض المواضع ، الذي قد ينشأ عن أسباب متعددة ، أو نقيجة لحدوث اندفاعات ضغطية أو ضفوط عادمة (surge voltages) ، بفعل قفل أو فتح الدائرة ، أو بفعل الظواهر الطبيعية .

ازدیاد المفقودات الحدیدیة بصورة کبیرة عن الحد المعین لها ، وقد عدث ذلك ببسب انهیار العازل الذی محیط بمسامیر الربط ، نتیجة لتفكك مسامیر ربط الرقائق ، و ما یلی ذلك من حدوث اهترازات شدیدة فی القلب الحدیدی .


٤ - انهار في المواد الفازلة ، وذلك بسبب المتصاص الزيت لبعض الرطوية .

ه - ازدياد درجة حرارة المحول عن الحد المعلوم ، وذلك بسبب تعمدى الحمل ، أو وجود توصيلات خاطئة ، أو بسبب سوء التهوية ، أو غير ذلك من الاسباب التي تؤدى إلى زيادة المفقودات في المحول عن تلك التي تناظر الحل الكامل .

العولات الائية المراحل :

يمكن الحصول على محول ثلاثى المراحل بتوصيل ملفات ثلاثة محولات مفردة المرحلة، بنفس الطريقة التى توصل بها علفات المراحل الثلاث فى محدول ثلاثى المراحل، وقبل أن نستطرد فى استعراض بعض التوصيلات الهامة المحولات ثلاثية المراحل، كما نحصل عليها فى كلمنا الحالتين، نشير باختصار إلى الفروق الحوهرية التى قد تميز إحدى الحالتين عن الآخرى: يمقاز المحول ثلاثى المراحل عن ثلاثة محولات مفردة المرحلة، موصلة بنفس الطريقة، بأنه أقل ثمنا، بطبيعة الحال، ويحتل حيزا أقل، كما هو مبين فى شكل (٢ ـــ ٨ب). هذا بينها تمتاز ثلاثة محولات مفردة المرحلة، حين تعمل بدلا من محول ثلاثى المراحل بالمسيزات الآتية: أحد يمكن الاحتفاظ بمحول واحد مفرد المرحلة كاحتياطى، لإستخدامه عول ثلاثى المراحل، فانه يلزم الاحتفاظ بمحول عائل ثلاثى المراحل، كاحتياطى عول ثلاثى المراحل، فانه يلزم الاحتفاظ بمحول عائل ثلاثى المراحل، كاحتياطى عول ثلاثى المراحل، فانه يلزم الاحتفاظ بمحول عائل ثلاثى المراحل، كاحتياطى معطل) يوازى ثمنه ثلث رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى معطل) يوازى ثمنه ثلث رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى معطل) يوازى ثمنه ثالث برأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى الاحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى الاحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصلى، بينها تضطر فى الحالة الثانية إلى الاحتفاظ باحتياطى يوازى ثمنه رأس المال الآصلى باكله .

ب _ إذا حدث عطل (fault) ، فى أحد المحرلات الموصلة دلتا ، يمكن استبعاد هذا المحول ، دون أن ينقطع التيار عن أى خط من الخطوط الثلاثة ، سواء من ناحية الينبوع أو من ناحية الحمل ، شكل (٢ — ٨ –) . وفى هذه الحالة يعمل المحولان الباقيان وهما موصلان دلتا مفتوحة (open delta) ، وكل ما يجب عمله فى هذه الحالة هو تخفيض الحمل على المراحل الثلاث ، حتى يصبح ما يجب عمله فى هذه الحالة هو تخفيض الحمل على المراحل الثلاث ، حتى يصبح



نکل (۱ – A) نکل

توجد طرق كثيرة ، لا يمكن حصرها في هذا المجال ، لتوصيل الملفات الابتدائية ، والملفات الثانوية ، كما هي ، أو بعد تجزئتها بحسابات معينة ، سواء في المحول ثلاثي المراحل ، أوفى حالة ثلاثة بحولات مفردة المزحلة ، معدة اتوصيلها ثلاثية المراحل ، وذلك للحصول على مخطط متجهات يفي بمتطلبات خاصة ، لا يستخدام المحول في أغراض معينة . ويمكن على كل حال تلخيص معظم القواعد العامة ، التي تتحكم في مثل هذه التوصيلات ، والتي على هداها يمكن رسم مخطط المتجهات ، في القاعدتين الآتيتين :

ر حد بالنسبة للمافين الموضوعين على نفض الساق فى القلب الحديدى ، ويمكون ضغط الينبوع الموصل إلى أحدهما (ويطلق عليه اسم الملف الابتدائى فى هذه الحالة) فى اختلاف مرحلى °180 مع الضغط الذى نحصل عليه من الملف الآخر (الذى يسمى بالملف الثانوى فى هذه الحالة) ، كما هو واضح فى مخطط متجهدات المحول بدون حل .

تكون الضغوط الثلاثة ، على الملفات الإبتدائية الثلاثة ، فى أى حالة ،
 متساوية ومتزنة ، ومختلفة عن بعضها البعض مرحليا بزاوية مقدارها °120 ،
 بين كل اثنين متعاقبين منها.

نورد فيما يلى الخصائص المميزة لبعض التوصيلات الهامة ، التى يكثر استخدامها في الحياة العملية ، وهى مبينة في شكل (١ – ٨ أ ، ب ، ح ، د) ، وكذلك في شكل (٢ – ٨ أ) .

: (star/star connection) أجمة (التوصيل نجمة — إ

يستخدم هذا النوع من التوصيل عادة مع الحولات الصفيرة ذات الضغط المعالى من نوع القلب الحديدى ، حنى يكون عدد اللفات ، والضغط على كل لفة منها صغيراً نسبياً ، مما يؤدى إلى الاقتصاد فى وزن النحاس وموادالمول ، وبالتالى فى ضعر المحول . كما يمكن الاستفادة فى هذه الحالة بنقطتى النجمة لإستخدام موصل رابع ، إذا لزم الامر . شكل (١ - ٨ أ) ،


: (Delta / delta connection) التوصيل دلتا / دلتا

يصبح هذا النوع من التوصيل اقتصاديا في حالة المحولات الكهيرة ذوات الصغوط المنخفضة ، حيث يزداد فيها عدد اللفات المرحلية ، ولكن مع انخفاض في مساحة مقطع الملفات . ويمتاز هذا النوع من التوصيل على سابقه ، في إحتمال التشغيل بدلتا مفتوحة ، كما سيق شرحه ، شكل (٢ - ٨ ب) .

: (Star / delta connection) التوصيل نجمة / دلتا

يستخدم هذا النوع من التوصيل عادة مع محولات القدرة . وهو يمتاز بوجود نقطة نجمة تصلح في بعض أغراض التحميل ، مع وجود دلتا تعطى مساراً لتوافقية التيار ذات الدرجة الثالثة ، مما يساعد على تحديد ضغط نقطة الفجمة ، وبالتالى اتزان الضغوط المرحلية . وإذا كان التوصيل نجمة ناحية الضغط المالى ، فانه يمكن الاقتصاد في ثمن المواد العازلة ، كما سبق شرحه في حالة التوصيل

نجمة / نجمة ولكن المعتاد عموما توصيل ناحية الصفط العالى دلتا ، عندما يراد تشغيل محركات ، وأحمال اضاءة ، باستخدام أربعة أسلاك ، ناحية الضفط المنخفض . شكل (١—٨ ح) .



شکل (۲ - ۸)

\$ - التوصيل نجمة / متمرع (Star / zigzag) :

يستخدم هذا النوع من التوصيل عادة مع موحدات التيار (rectifiers)، للحصول على خصائص معينة ،كما أن التوصيل المعكوس أى متعرج/نجمة يستخدم بدلا من التوصيل دائا في بعض الحالات في المحولات ذوات الضفوط العالية ، شكل(٢—٨ أ).

ه - التوصيل ثلاثي الراحل / سداسي المراحل:

(Three - phase to six - phase connection):

يستخدم هذا النوع من النوصيل للحصول على ست مراحل لتشفيل المحولات المتزامنة (synchronous converters) ، وكذلك لاستماله مع موحدات النيار ذوات سنة المصاعد ، شكل (١ – ٨ د).

التوصييل من الأث مراحل ألى مرحلتين :


(Three - phase to two - phase connections)

نجتاج أحيانا إلى تشفيل أجهزة ثنائية المرحمة (two-phase) من ينبوع ثلاثى المراحل . كما يحمدث عنمه تشفيل الآفران ثنائية المرحملة (two-phase من ينبوع ثلاثى المراحل . كما أن العكس قد يحمدث ، بمعنى أنشا قد نحتاج إلى استخدام ينبوع ثنائى المرحلة لتشفيل أجهزة ثلاثية المراحل . و في كلنا الحالتين تستخدم المحمولات بتوصيلات معينة ، الربط بين المجموعة ثلاثيمة المراحل (two-phase system) والمجموعة ثنائية المرحلة (two-phase system) والمجموعة ثنائية المرحلة (two-phase system) . التي نقوم بشرحها فيا يلى .

طريقة سكوت للربط بين مجهوعة للاثنية المراحل وأخرى النائية المراحل:

(Scott method for interconnection between two and three phase systems).

يستخدم فى هذه الحالة محولان مقنن قدرتها واحد تقريبا ، و يحتوى أحدهما على عدد من اللفات مقداره T_1 ، والثانى T_1 فى ناحية ، وهى التى يتم توصيل المجموعة ثلاثية المراحل عليها ، وكل منها على عدد من اللفات T_2 فى الناحية الآخرى ، وهى التى يتم توصيل المجموعة ثنائية المرحلة عليها ، كا هو مبين فى شكل (T_1) تقسم ملفات أحد المحولين T_1 عند النقطة T_1 ، محيث يقع بين طرف المجموعة الثلاثية T_1 عند الأول لهذه الملفات ، و نقطة التوصيل T_1 ، الموصلة إلى نقطة النجمة فى المجموعة الثلاثية ، عدد من المفات يساوى T_1 T_2 عند T_3 عدد من المفات يساوى T_1 T_3 T_4 T_5 T_5



شكل (٢- ٨)

هذا بينها يوصل الطرف الآخر لنفس الملفات مع نقطة النقسيم ${
m P}$ ، التى تقسم ملفات المحول الآخر ${
m T}_1$ إلى قسمين متساويين ، كل منها يساوى ${
m T}_1=0.5$. ${
m O}_1$ ملفات المحول الآخر ${
m T}_1$ مع طرفى المجموعة ثلاثيسة المراحل الباقيين وهما ${
m V}$ ، يمثل طرفا الملفات ${
m T}_2$ المحول الأول إحدى المرحلتين ، بينها يمثل طرفا الملفات ${
m T}_2$ للمحول الآخر المرحلة الثانية فى المجموعة ثنائية المرحلة .

نفرض أن الأط-راف V , V قد وصلت إلى خطوط ينبوع كهر في متبائل ، ثلاثى المراحل ، ضغطه الخطى $V_{\rm L}$ ، بينما توصل النقطة N مح خط التعادل ، أى أنها تمثل نقطة النجمه أو التعادل في المجموعة الثلاثية . لكي يكون المضغط بين N و كل من V , V هو نفس الضغط المرحلي $\frac{V_{\rm L}}{3}$ ، وهو نفس نفس الضغط بين V , V أيضا ، يجب أن يكون عدد اللفات بين V , V أيضا ، يجب أن يكون عدد اللفات بين V , V أيضح من شكل V ، وبذلك نجد أن :

$$T'_1 = \frac{T_1}{\sqrt{3}} + \frac{T_1}{2\sqrt{3}} = \frac{2 T_1 + T_1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} T_1$$

وهكذا يصبح الصنط لكل لفة E_t بالنسبة الفات UN وعددها $\frac{T_1}{2}$ ، أو اللفات NP وعددها NP وعددها $\frac{T_1}{2\sqrt{3}}$ ، أو اللفات NP وعددها T_1 ، واحدا ، حيث نجمد أن الصفوط على هذه اللفات هي على V_L , $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{V_L}{2\sqrt{3}}$, $\frac{V_L}{\sqrt{3}}$. $\frac{V_L}$


عندما يكون الحمل على المجموعة ثنائية المراحل متماثلاً ، أو متزنا . ويتمثل في تيار قيمته $_2$ ، يمر في كلا الملفين $_2$ ، ويكون في اتفاق مرحلي مع الصغط على طرفى كل منها ، يمر في الملفات UP التيار $_1$ بحيث يكون :

$$I'_1 = I_{2a} \times \frac{T_2}{T'_1} = I_{2a} \times \frac{T_2}{\sqrt{\frac{3}{2}} T_1} = 1.15 \frac{T_2 I_{2a}}{T_1}$$
 (A-Y)

ويكون هذا هو النيار في الخط المتصل بالطرف T ، وهو يمر في جميع اللفات T'1 ، أو بمعنى آخر في المرحلة UN من المجموعة الثلاثية ، وفي الجزء من اللفات NP .

لكى نحصل على التيارين الباقيين فى المجموعة الثلاثية ، وهما الماران فى الطرفين \mathbb{V} , \mathbb{V} ، يجب أن نراعى أن بحوع التيارات الثلاثة عند \mathbb{P} بجب أن يساوى صفرا عند أية لحظة . لذلك بجب أن يحتوى كل من هذين التيارين على مركبة تساوى و تضاد $\frac{\mathbf{I}'_1}{2}$ ، علاوة على المركبة \mathbf{I}_1 ، التي تمر لكى تعطى التعادل فى الأمبير لفات بين كل من \mathbf{T}_1 عندما يمر فيها التيار \mathbf{I}_{20} ، و \mathbf{T}_1 عندما يمر فيها التيار \mathbf{I}_{10} ، و \mathbf{I}_1 عندما يمر فيها التيار \mathbf{I}_{20} .

ويتضح من شكل (٤ ـ ٨٠) أن التيارين في الخطين المتصلين بالطرفين



عکل (A - ٤) عکل

 $\mathbf{I}_{\mathbf{I}}$ ، وهميا $\mathbf{I}_{\mathbf{V}}$ ، يكونان على هذا الاساس مساويين في القيمة المتيار $\mathbf{I}_{\mathbf{I}}$ ، \mathbf{V}

 I_{2a} كما أن المتيارات الثلاثة تكون محموعة ثلاثية متزنة ، وذلك عندما يكون I_{2a} يساوى I_{2b} فى القيمة ويتفق معه مرحلياً ، أى عندما تكون المجموعة الثنائية متزنة . ويكون $I_{2b} = I_{2b} = I_{2b}$ فى هذه الحالة .

شكل (٤ — ٨ ب) يبين كيف تكون تيارات المجموعة الثلاثية غير متزنة ، عندما يكون تيارا المجموعة الثنائية غير متزنين ، ويمكن الحصول على تيارات المجموعة الثنائية المتزنين ، ويصنع كل تيار الثلاثية المتزنين ، ويصنع كل تيار منهما زاوية ϕ مع الضغط المناظر ، وذلك برسم مخطط المتجهات على نمط مخطط للمتجهات في شكل (٤ — ٨ ب) ، باعتبار أن $I_{2a} = I_{2b}$ وأن $\phi_{2a} = \phi_{2b}$

هذا ويتضح من الشكل (٤ – ٨ أ) أنه عندما يكون معامل القدرة الواحد الصحيح ، فانه يمكن الحصول على قيمة كل من I_w , I_v (اللذين يكونات منساويين في هذه الحالة) بالرسم ، أو من المعادلة :

$$I_{v} = I_{w} = \sqrt{(I_{1})^{2} + (\frac{I'_{1}}{2})^{2}} \cdots \cdots (A - \xi)$$

ويكون معامل القدرة فى المرحلة π هو نفس معامل القدرة فى المرحلة a ، a أى أن a a a , a a ، a بينها تكون زاوية الاختلاف المرحلي فى كل من a , a , a ، a , a ، a , a ، a , a ، a , a ، a

بالرجوع إلى الشكل (\$ $-\Lambda$ ب) نجد أن الزاوية المقابلة للتيار $_{\rm I}$ ، في المثلث الذي يحتويه ، هي م $_{\rm 2a}$ + $_{\rm 2a}$. بينها تكون الزاوية المقابلة

للتيار $_{\rm w}$ ، في المثلث الذي يحتويه ، على نفس النط السابق ، هي $\Phi_{\rm w}$ ، $\Phi_{\rm w}$. بذلك يمكن الحصول على قيمة كل من هذين التيارين باعتباره ضلعاً في المثلث المعنى :


$$I_{v} = \sqrt{(I_{1})^{2} + (\frac{I_{1}'}{2})^{2} - I_{1}I_{1}'\cos\theta_{v}}$$

$$I_{w} = \sqrt{(I_{1})^{2} + (\frac{I_{1}'}{2})^{2} - I_{1}I_{1}'\cos\theta_{w}} \cdots (A-0)$$

بالرجوع إلى شكل (٤ - Λ - Λ) يمكننا تعيين زاوية الاختلاف المرحلي $\Phi_{\rm w}$ بين التيار $_{\rm I}$ والضغط المرحلي المناظر ، وكذلك زاوية الاختلاف المرحلي $_{\rm w}$ بين التيار $_{\rm I}$ والضغط المرحلي المناظر ، حيث تجمد أن :

$$\varphi_v = 30 - \varphi_{2b} - \alpha_v$$

ويمكن الحصول على قيمة يه بدلالة التيارات التي حصلنا عليها ، وذلك باستخدام العلاقة بين أطوال وأضلاع المثلث وجيوب زواياه ، حيث :



شكل (٤ - ٨-)

$$\sin \alpha_{\rm w} = \frac{{\rm I'}_1}{2 {\rm I}_{\rm w}} \sin \theta_{\rm w}$$

$$\alpha_{\rm w} = \sin^{-1} \frac{{\rm I}'_1}{2 \, {\rm I}_{\rm w}} \sin \theta_{\rm w} \cdots (\Lambda - V)$$

يمكن بنا. على ماسبق شرحه حساب القدرة فى المجموعة الثنائية P_2 ، وكذلك القدرة فى المجموعة الثلاثية P_3 ، مم حساب معامل المجودة .

$$\mathbf{P_2} = \mathbf{V_2} \; \mathbf{I_{2a}} \cos \, \boldsymbol{\varphi_{2a}} + \mathbf{V_2} \; \mathbf{I_{2b}} \cos \, \boldsymbol{\varphi_{2b}}$$

$$P_3 = V_u I_u \cos \phi_u + V_v I_v \cos \phi_v + V_w I_w \cos \phi_w \cdots (A-A)$$

لكي نفرق بين المحولين المستحدمين في هذه التوصيلات ، يطلق على المحول

الذي يحتوى على الملفات T_1 اسم المحول الرئيسي (Main transformer) بينها يطلق على المحول الذي يحتوى على الملفات T_1 $\frac{V}{3}$ اسم المحول المضايق (Teaser transformer) ، و فلاحظ بناء على التحليلات السابقة أنه بينها يكون النيار واحداً في المحولين ، فإن الضفط بالنسبة للحول الرئيسي يكون أكبر من الضغط بالنسبة للحول الآخر بحوالي % 15 ، مما يستدعى أن يكون مقنن قدرة المحول الرئيسي أكبر من مقنن قدرة المحول المضايق بما يساوى % 15 مقنن قدرة المحول الرئيسي ، كما سبقت الاشارة اليه من قبل .

مثال (١) :

A Scott — connected transformer is fed from a 6600 V

2 phase network and supplies 3 phase power at

500 V between lines on a 4 — wire system. If
there are 500 turns per phase on the 2 — phase
side, find the number of turns in the low voltage
winding, and the position of the tapping of the
neutral wire. Show that if the load is balanced
on one side it will also be balanced on the other
side.

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_L} = \frac{6600}{500} = 13.2$$

$$T_1 = \frac{500}{13.2} = 38$$

$$T'_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} T_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 38 = 33$$
 $\frac{T'_1}{3} = 11$
 $NP = 11$
 $\frac{2T'_1}{3} = 22$
 $Nu = 11$

يمكن الاجابة على الجزء النظرى بالرجوع إلى شكل (٤ – ١٨)، وماكتب

: (Y) JISA

Two 1 - phase, Scott - connected transformers supply a 3 - phase, 4 - wire, 50 c/s distribution system with 250 V between lines and neutral. The high - voltage windings are connected to a 2 - phase system with a phas voltage of 11000 V. allowing a maximum flux density not exceeding 12000 lines per cm² in a gross core section of 550 cm², determine the number of turns in each section of the high - voltage and low - voltage windings, and the position of the neutral point.

الصنفط الخطى في الجموعة الثلاثية:

 $V_L = \sqrt{3} \times 250 = 433 \text{ V}$

ضغطالجموعة الثنائية :

 $V_2 = 11000 \text{ V}$

 $F_t \le 4.44 \times 50 \times 12000 \times 550 \times 10^{-8} \le 14.65$

وهذه هي قيمة الصغط لكل لفة على الفاحيتين ، وهي تساوي كلا من $\frac{V_1}{T_1}$ وكذلك $\frac{V_2}{T_2}$. ويمكن أخذ فيم أصغر لـ E باعتبار فيم أصغر لكثافة الخطوط، التي اشترط ألا تزيد عن 12000 خطرسم ، وفي هذه الحالة يراعي اختيار عدد اللفات T_1 على الحول الرئيسي ، بحيث تكون عددا صحيحاً . وفي نفس الوقت يجب أن تكون T' أيضا عدداً صحيحاً يقبل القسمة على E ، حتى يمكن تحديد النقطة E ، بحيث يكون عدد اللفات E يساوي ضعف عدد اللفيات E ، النقطة E ، على منها عدداً صحيحاً في نفس الوقت ، وعلى هذا الأساس نستطيع ويكون كل منها عدداً صحيحاً في نفس الوقت ، وعلى هذا الأساس نستطيع تحديد قيمة E على النحو التالى :

$$T_1 \geq \frac{V_L}{E_t} \geq \frac{250 \times \sqrt{3}}{14.65} \geq 30$$

$$T_1 = 35$$
 , $T'_1 = 30$, $NP = 10$, $NU = 20$
$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_2}{V_L} = \frac{11000}{433} = 25.4$$

مثال (۳) :

Two 1 — phase furnaces a and b are supplied at 80 V by means of a Scott — connected transformer combination from a 3 — phase, 6600 V system. The Voltage of furnace a is leading. Calculate the line currents on the 3 — phase side when the furnaces take 500 KW and 800 KW respectively (i) at unity power factor (ii) furnace a at unity p f, furnace b at 0.7 p f. lagging, and draw the corresponding vector diagrams.

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{6600}{80} = 82.5$$

التيار في الفرن a:

i)
$$I_{2a} = \frac{500 \times 1000}{80} = 6250$$
 A

باستخدام المعادلة (${\bf T} - {\bf A})$ نحصل على النيار فى الخط المتصل بالطرف ${\bf u}$ وهو نفسة النيار ${\bf I'}_1$ المار فى اللفات ${\bf T'}_1$:

$$I_u = I'_1 = 1.15 \times \frac{6250}{82.5} = 87.5 \text{ A}$$

التيار في الفرن 6:

$$I_{2b} = \frac{800 \times 1000}{80} = 10000 \text{ A}$$

باستخدام المعادلة (٣ - ٨) نحصل على النيار ١١ المار في كل قسم من اللفات

$$\frac{\mathbf{I'}_1}{2}$$
 مع النيار $\frac{\mathbf{T}_1}{2}$ ، حيث $\frac{\mathbf{T}_1}{2}$

$$I_1 = \frac{10000}{82.5} = 121.1$$
 A

$$I_{w} = I_{v} = \sqrt{(I_{1})^{2} + (\frac{I_{1}'}{2})^{2}}$$

$$= \sqrt{(121.1)^{2} + (43.75)^{2}} = 129 \text{ A}$$
ii) $I_{2a} = 6250 \text{ A}$, $I_{u} = I_{1}' = 87.5 \text{ A}$

$$\downarrow ii \quad j_{2a} = 6250 \text{ A}$$

التيار في الفرن b :


$$I_{2b} = \frac{800 \times 1000}{0.7 \times 80} = 14300 \text{ A}$$

$$I_{1} = \frac{14300}{82.5} = 173.2 \text{ A}$$

$$I_v=207~A$$
 , $I_w=145~A$ كذلك يمكن أن نحصل على قيمة كل من I_v , I_v باستخدام الممادلة ($A-a$) جيث :


$$\begin{array}{l} \varphi_{2a} = 0 \quad , \quad \varphi_{2b} = \cos^{-1} 0.7 = 45.5^{\circ} \\ \theta_{v} = 90 + 45.5 = 135.6^{\circ} \quad , \quad \cos \theta_{v} = -0.713 \\ \theta_{w} = 90 - 45.5 = 44.5^{\circ} \quad , \quad \cos \theta_{w} = 0.713 \\ I_{v} = \sqrt{3 \times 10^{4} + 0.187 \times 10^{4} + 1,082 \times 10^{4}} = 207 \text{ A} \\ I_{w} = \sqrt{3 \times 10^{4} + 0.187 \times 10^{4} - 1.082 \times 10^{4}} = 145 \text{ A} \\ \text{(The auto — transformer)} : \\ \theta_{v} = 0.713 \\ \theta_{v} = 0.713$$

يبين شكل (٨-٥) الدائر تين ، الابتدائية والثانوية ، لمحول مفرد المرحلة مع تعمين قطبية الأطراف المختلفة للملفين ، الابتدائل والثانوى ، عند لحظة معينة واتجاهى التيارين I, ، I ، بناء على ذلك . ويكون تيار الحمل هو نفس تيار



الملف الثانوى I₂ . إذا وصل الطرفان b', b نحصل على ما يسمى بالمحول الذاتى كما هو مبين فى شكل (٦-٨١) ، الذى يوضح الاتجاهات الموجبة التيارات ، على هدى ما جاء فى شكل (٥-٨٠) . ويبين شكل (٦-٨٠٠) الدائرة الكهربية لمثل هذا المحول ، مع وجود معاوقة الحل Z₁ .

إذا رمزنا لحدود الملف الابتدائى، فى حالة الثوصيل كمحول ذانى، بنفس إذا رمزنا لحدود الملف الابتدائى، فى حالة الثوصيل كمحول ذانى، بنفس الرموز الاصلية مع شرطة فوق الرمز، أى E'1, I'1, T'1 ... ألح، يمكننا



شکل (۲-۸)،

أن نستخلص النتائج الآنية ، بالنسبة المحول الجديد ، مستفيدين في خلال ذلك من معلوما تنا عن الحالة الاصلية :

ا T_2 بظراً لوجود نفس العلاقة بين القو تين المدافعتين الكهر بيتين فى الملذين T_2 , T_1 ، لتشابكهما مع نفس الفيض المتبادل بينهما ، كما كان الآمر من قبل ، خد أن $\frac{E'_1}{E_2}=\frac{T'_1}{T_2}$

حند تحميل المحول بحب أن يبقى الفيض المتبادل بدون تغيير ، وهذا يستدعى أن يكون المجموع الاتجاهى (vector addition) للامبير لفات التي يعطيها كل من الملفين ، الابتدائى والثانوى ، في هذه الحالة ، مساويا لمتجه الامبير

لفات الذي نحصل عليها من الملف الابتدائى بدرن حمل ، كما سبق شرحه بالنسبة للحول العادى ، بالإشارة إلى شكل (٨-٧٠) . لذلك بجد أن:

$$T'_1 \dot{I}'_1 + T_2 \dot{I}'_2 = (T_1 + T_2) \dot{I}_0$$

$$i_2 = (1 + \alpha) i_0 - \alpha i_1 \dots (\Lambda - 4)$$

و ينطبيق قانون كيرشوف الثانى عند النقط أ ف شكل (٦ ــــ ٨ب) نجد أن:

تحصل من المعادلتين (٩ - ٨) ، (٨ - ١٠) على ١'١ بدلالة ١١:

$$\dot{I}'_1 + \dot{I}_1 = (1 + \alpha) \dot{I}_0 - \alpha \dot{I}_1$$

بنطبيق قانون كيرشوف الأول على الدوائر المختلفة في شكل (٦ هرب) ، نحصل على النتائج الآثية :

$$\dot{V_1} = -\dot{E_1} + \dot{I_1}\dot{Z_1} = -\dot{E_1} + \dot{I_1}(R_1 + \dot{I_2})$$

$$\dot{V_2} = \dot{E_2} - \dot{I_2} \dot{Z_2} = \dot{E_2} - \dot{I_2} (R_2 + j X_2) \cdots (j_A - j_A)$$

$$\dot{V_1} = \dot{V_1} - \dot{V_2} = (\dot{E}_1 + \dot{E}_2) + \dot{I_1} \dot{Z}_1 + \dot{I}_2 Z_2$$

$$= (1+\alpha)\dot{E}_{2} + \dot{I}_{1}\dot{Z}_{1} + \dot{I}_{2}\dot{Z}_{2} \dots (4-17)$$

يبين شكل (P-A-7) خطط المتجهات المحول الذاتى ، وهو محمل ، مرسو ما على أساس المعادلات (-1-A) ، (1-A) ، (1-A) ، (1-A) . هـذا و يجب ، كا سبق أن نبهنا فى مواضع سابقة ، التفرقة بين هبوط الصفط ، ومركب قصفط البنبوع اللازمة لمعادلة هذا الهبوط ، الماذين يكونان فى اتجاهين متضادين ، عند رسم خطط المتجهات ، وعند تطبيق قانون كيرشوف الأول لذلك المفت النظر فى هذا المضار إلى أنه ، بينا يمثل P متجه الصفط فعلافى شكل P ما تحرير المتبار إلى أنه ، بينا يمثل P متجه الصفط فعلافى شكل P ، وقد أدى ذلك تمثل مركبة صفط المينبوع اللازمة بين النقطتين P ، P ، التى تطبق قانون كيرشوف على أساس متجهى مركبتى صفط الينبوع ، لا على أساس متجهه هبوط الصفط الفعلى والقوة الدافعة الكهر بية المضادة .

بناء على ماسبق كله يكون V_1 هو متجه ضغط الينبوع ، اللازم أوصيله بين النقطنطين c , c ، المحصول على تيار الحل i ، في معاوقة الحل i الموسلة بين الطرفين i , i ، في المحول الذاتى ، بالعلاقات المعطاه ، وكا هو مبدين في شكل i ، i ، في المحول الذاتى ، بالعلاقات المعطاه ، وكا هو مبدين في شكل هو تيار الحمل المناظر ، الذي يصنع مع هذا الصغط زاوية الاختسلاف المرحلي هو تيار الحمل المناظر ، الذي يصنع مع هذا الصغط زاوية الاختسلاف المرحلي i ، التي تتوقف على طبيعة الحمل . i ، i هي القوة الدافعة الكهربية اللازم وجسودها بين الطرفين i وم على هذا الأساس ، وهي متخلفة عن وجسودها بين الطرفين i ، وي متارلة مقدارها 90 درجة كهربية . i ، الفيض المغناطيسي i في اتفاق مرحلي مع تيارلة مقدارها 90 درجة كهربية . i ، الفيض i في اتفاق مرحلي مع تيارلة غطس i ، الذي هو عبارة عن المركبة الأفقية الميار اللاحل i ، i ، i ، i هي القوة الدافعة الكهربية التي يولدها نفس هذا الفيض i ، بين الطرفين i ، i ، وهي في أوافق مرحلي مع يود ها ، وهي .

 E'_1 هي مركبة ضفط الينبوع اللازمة لمعادلة القوة الدافعة الكهربية E'_1 مع هبوط الضغط في الملفات T'_1 على أساس مرور التيار I'_1 فيها . (و) I'_1 هو التيار اللازم خروجه من الينبوع لإعطاء مركبة التيار I_0 في الملفات I'_1 .

وكذلك لمعادلة التأثير للغناطيسي للتيار I_2 ، باعطاء مركبة التيار $\frac{I}{1 + \alpha}$.

في نفس هذه الملفات .

الوفر في نحاس المحول الداتي:

(Economy in auto - transformer copper)

باعتبار أن $_{0}$ تيار صفير يمكن اهماله ، كما هـو معروف بالنسبة للمحـول المعتاد ، فان وجود الاشـارة السائبة في المعـادلة ($_{0}$ المعتاد ، فان وجود الاشـارة السائبة في المعـادلة ($_{0}$ المعتاد ، المعتادان تقريبا في الإنجاه ، وهذا يعنى بالتالى أن قيمة التيــار $_{0}$ صفيرة ، بالنسبة لقيمة كل من $_{0}$ المر $_{0}$ الفرق بينها تقريبا ، كما هو واضح في شكل ($_{0}$ سهر من أيضا ، مع اهمال $_{0}$ الى أن قيمة $_{0}$ أكبر من قيمة $_{0}$ ،

يبين شكلا (د) و (ه) محولين ، أحدهما تقليدى (ه) والآخـــر ذاتى (د) ، يقو مان بأداء نفس المهمـة بالصبط ، بمعنى أن كلا منهمـا هو صــل إلى الينبوع ، الذى صفطه V_1 ويعطى الشيار I_1 ، عندها يكون تيار الحل I_1 ، والصفط على طرفى الملف الثانوى V_2 بحيث يمر فيه التيار I_2 . هذا و بينها محتوى الحول التقليدى فى الملف الثانوى V_2 بحيث نم فيه الابتدائى ، V_2 من اللفات فى الملف الأبتدائى ، V_2 من اللفات فى الملف الأبتدائى ، V_2 من اللفات فى الملف الثانوى ، بحيث يكون بحد أن الحول الذائى فى (د) محتوى على V_2 من اللفات بين V_2 ، بحيث يكون عدد اللفات من V_2 الله عدد اللفات من V_2

حتى تتحقق العلاقات بين الضغوط فى المحول الذاتى على النحو المطلوب. وفى هذه الحالة يمكننا أن نعتبر ، على وجه التقريب ، أن:

$$V_1: V_1: V_2 = (E_1 + E_2): E_1: E_2 = T_1: T_1: T_2$$
 (A-\r)

كا يمكننا بالنسبة للتيارات والأمبير لفات الناشئة عنها أن نعتبر، عـلى وجــه التقريب أبضا ، أن :

 $\mathbf{I}_{1}\mathbf{T}_{1} \! = \! \mathbf{I}_{2}\mathbf{T}_{2} = \mathbf{I}_{1}\mathbf{T}_{2} \text{ , } \mathbf{I}_{1}(\mathbf{T}_{1} \! - \! \mathbf{T}_{2}) = (\mathbf{I}_{1} \! - \! \mathbf{I}_{1}) \, \mathbf{T}_{2} \! \cdots \! (\mathbf{A} \! - \! \mathbf{N} \! \mathbf{1})$

حيث I_1 I_2 هي الأمبير لفات للماف الابتدائي ، و I_2 و I_3 هي الأمبير لفات للماف الثانوى ، فحالة المحول التقليدى ، كا أن I_1 I_1 I_1 I_1 I_1 I_2 I_2 I_3 I_4 I_5 I_6 I_7 I_8 I_8 I

$$\beta = \frac{W'_{cu}}{W_{cu}} = \frac{I_1 (T_1 - T_2) + (I_1 - I_1) T_2}{I_1 T_1 + I_2 T_2}$$
$$= \frac{2 (I_1 - I_1) T_2}{2 I_1 T_2}$$

عندما تصبح قيمة T'_1 تساوى صفرا ، فان النقطة و ، فى شكل T'_1 تنظبق على النقطة و ، وهذا يعنى أننا أصبحنا فى غير حاجة إلى استخدام الجول عا يفسر معنى أن تكون قيمة و تساوى العضر ، كا تعطيبا المعادلة T'_1 ، بالنسبة فى هذه الحالة . كذلك يقل وزن النحاس المستعمل فى المحلول الذاتى ، بالنسبة لوزنه فى المحول الذاتى ، بالنسبة لوزنه فى المحول النقليدى ، الذى يؤدى نفس الفرض ، كا تشير اليه نفس هذه المحادلة ، كلما زادت النسبة T'_1 ، بحيث نحصل على قيمة و تساوى صفرا ، مرة أخرى بنفس المعنى السابق ، عندما تصبح T_2 هساوي صفرا ، وهو ما يعنى أن T'_1 تساوى صفرا أيضا .

عندما يصبح $2 \, V_2$ من V_1 أى أن $\frac{T_2}{T_1}$ ، فإن الوفر الناتج في وزن النحاس يساوى 0.00 تقريباً ، على هدى ماسبق شرحه ، وهذا يؤدى إلى وفر في الشمن الكلى للمحول يتراوح بين 0.00 و 0.00 هذه النسبة 0.00 النسبة 0.00 النسبة 0.00 النسبة لا يمكن أن تقل عن 0.00 ، بسبب اعتبار الثافنية كثيرة تازم مراعاتها عند تصميم المحولات الذاتية .

قد يكون من المفيد أن نعقد الآن المقارنة بين عولين ، أحدهما تقليدى والآخر ذاتى ، ونستخدم فيهما نفس الوزن من النحاس فى الملفات . وهذا يعنى ممنتهى البساطة أن نأخذ عولا تقليديا ، فنصل الماف الابتدائى والماف الثانوى

على النوالى معا ، كما سبقت الاشارة اليه فى شكل (r-h) ، لكى نكون محولا ذا تيا ، و نقار نه بعد ذلك بالحالة الاصلية نجمد فى هذه الحالة أنسا نحتاج إلى ينبوع ضغطه V_1+V_2 يوصل بين v_1+v_2 ، لكى نحصال على الضغط v_2+v_3 بين v_3+v_4 هو ضغط الينبوع ، اللازم توصيله على الملف الابتدائى فى المحول التقليدى ، للحصول على الضغط v_3+v_4 على طرفى الملف الثانوى . هذا ويلاحظ أننا نستطيع تحميل المحول الذاتى فى هذه الحالة إلى الحد الذى يؤدى إلى مرور التيار v_3+v_4 المناس المحول المقارنة المحال فى ملفى المحول النقليدى . يبين الجدول على صفحى v_3+v_4 ومما تيارا الحل الكامل فى ملفى المحول النقليدى . يبين الجدول على صفحى v_3+v_4 و v_3+v_4 المقارنة بن المحور ابن فى النواحى المختلفة على هذا الاساس ، حيث v_3+v_4 على عن المحور ابن فى النواحى المختلفة على هذا الاساس ، حيث v_3+v_4 على عن المحور ابن فى النواحى المختلفة على هذا الاساس ، حيث v_3+v_4 على عن المحور ابن فى النواحى المختلفة على هذا الاساس ، حيث v_3+v_4

الدائرة الكافئة للمحول الداتي:

(Equivalent circuit of the auto - transformer)

إذا كانت Z_0 عى معاوفة النمغطس للمحول الذاتى ، فاننا نستطيع الحصول على المعادلة التي تربط بين V_1 و V_1 ، وهى التي تحدد ثوا بت الدائرة المكافئة المحول على أساسها ، مع مراءاة جميع الحقائق السابقة ، وذلك على النحو التالى :

$$\dot{\mathbf{v}}_2 = \dot{\mathbf{I}}_l \dot{\mathbf{Z}}_l$$
 ,

$$\dot{i}_{o} = \frac{-(\dot{E}_{1} + \dot{E}_{2})}{\dot{z}_{o}} = -\frac{(1+\alpha)\dot{E}_{2}}{\dot{z}_{o}} \cdots (A-17)$$

بالتعويض من المعادلة (١٦ - ٨) في المعادلة (١٢ - ٨) نجد أن:

$$\dot{V}_1 = \dot{I}_0 \dot{Z}_0 + \dot{I}_1 \dot{Z}_1 + \dot{I}_2 \dot{Z}_2 \cdots (\lambda - 1V)$$

		Company Company (Company Company Compa	
ممامل الجودة عديمها مل قدرة الوحية	$\begin{array}{c} v_{g} I_{2} \\ \hline v_{g} I_{2} + P_{cn} + P_{Fe} \end{array}$	$\frac{\mathbf{v_2}\mathbf{I_l}}{\mathbf{\overline{V_2}I_l}+\mathbf{P_{cu}}+\mathbf{P_{Fe}}}$	اکبر من واحد
معامل التنظيم عند و 800	$egin{array}{c} \mathbf{I_1} \mathbf{R_{1eq}} \cos \phi + \mathbf{I_1} \mathbf{X_{1eq}} \sin \phi \ \mathbf{V_1} \end{array}$	$\begin{array}{c} I_1 R_{1eq} \cos \phi + I_1 X_{1eq} \sin \phi \\ V_1 + V_2 \end{array}$	
A: SI dai lad	$\mathbf{X}_{1 ext{eq}} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{lpha}^2 \mathbf{X}_2$	$\mathbf{X}_{1\mathrm{eq}} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{a}^2 \mathbf{X}_2$	
القاومة المكافئة	$R_{1eq} = R_1 + \alpha^2 R_2$	$R_{1eq} = R_1 + a^2 R_2$	
مققودات النحاس	$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$	$P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$	Section (Control of Control of Co
مققودات الحديد	Programme of the control of the cont	₽ Pe	process
حدود المقارية	في المحول التقليدي	في المحول الذاتي	الذاق المقليدي

	Ω +	A +		α + α	الدائی
Ω Ω	8	2		ğ	dans.
$P_2 = V_2 I_l$	$I_1 \stackrel{\mathcal{L}}{=} I_2 + I_1$	$P_1 = (V_1 + V_2) I_1$	jumij jumij	$1+a = \frac{V_1+V_2}{V_2}$	في المهجول الذاتي
$\mathbf{P}_2 = \mathbf{V}_2 \mathbf{I}_2$	$I_{l} = I_{2}$	$P_1 = V_1 I_1$	I ₁	$rac{lpha}{N} = rac{V_1}{V_2}$	في المحول التقليدي
قدرة الخرج عند معامل فدرة الوحدة	رم الم	قدرة المدخل عبد ممامل قدرة الوحلة	تيار المدخل	فسية تحويل الضفط من الينبوع	حدود المقاونة

$$\begin{aligned} &: (\wedge - \wedge) \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \stackrel{\cdot}{a} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \stackrel{\cdot}{a} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \stackrel{\cdot}{a} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \\ &: \dot{V}_{1} = \dot{I_{0}} [\dot{Z}_{0} + (1 + \alpha) \dot{Z}_{2}] + \dot{I'}_{1} (\dot{Z'}_{1} - \alpha \dot{Z}_{2}) (\wedge - \wedge) \\ &: \dot{V}_{1} = \dot{I_{0}} [\dot{Z}_{0} + (1 + \alpha) \dot{Z}_{2}] \stackrel{\cdot}{a} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \stackrel{\cdot}{a} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \stackrel{\cdot}{a} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \stackrel{\cdot}{a} |_{2} \\ &: \dot{V}_{2} = \dot{I_{1}} \dot{Z}_{1} = \dot{E_{2}} - \dot{I_{2}} \dot{Z}_{2} \end{aligned}$$

بالتعويض عن i_1 في هذه المعادلة ، من المعادلة (٨ - ١٠) ، وعن E_2 من المعادلة (٨ - ١٠) نجمد أن :

$$(\dot{I}_{2} - \dot{I}'_{1}) \dot{Z}_{l} = -\frac{\dot{I}_{o} \dot{Z}_{o}}{(1 + \alpha)} - \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2}$$

$$\dot{I}_{2} (\dot{Z}_{2} + \dot{Z}_{l}) = \dot{I}'_{1} \dot{Z}_{l} - \frac{\dot{I}_{o} \dot{Z}_{o}}{(1 + \alpha)} \quad \cdots \quad (A - 19)$$

$$: (A - 9) \text{ at latter } \dot{I}_{2} \text{ or } (A - 19) \text{ at latter } \dot{I}_{2} \text{ or } (A - 19)$$

$$\therefore [(1+a)\dot{I}_{o} - \alpha \dot{I}'_{1}](\dot{Z}_{2} + \dot{Z}_{l}) = \dot{I}'_{1}\dot{Z}_{l} - \frac{\dot{I}_{o}Z_{o}}{(1+\alpha)}$$

بالتعويض عن قيمة i_0 بدلالة i_1' في المعادلة (١٨ – ٨) من المعادلة (٨٠ – ٨) من المعادلة (٨٠ – ٨) بحد أن :


$$\dot{V}_{1} = \dot{I}_{1} \left\{ \dot{Z}'_{1} - \alpha \dot{Z}_{2} + \frac{[\dot{Z}_{0} + (1+\alpha)\dot{Z}_{2}][\dot{Z}_{l}(1+\alpha) + \alpha \dot{Z}_{2}]}{\dot{Z}_{0} + (1+\alpha)\dot{Z}_{l} + (1+\alpha)\dot{Z}_{2}} \right\} (A-Y1)$$

يمثل الحدد المضروب فى I_1 ، لكى يعطى الصفط V_1 ، فى المعادلة V_1 ، للمعاوقة المكافئة للحول الذاتى $Z_{\rm eq}$ ، التى يمكن كنا بتها على النحو الذالى :

$$Z_{eq} = (Z_1 - \alpha Z_2)$$

$$+ \frac{1}{Z_0 + (1 + \alpha) Z_2} + \frac{1}{(1 + \alpha)^2 Z_1 + \alpha (1 + \alpha) Z_2} (A-YY)$$

توضح كل من المعادلتين ($(\lambda-\gamma)$ ، $(\gamma-\gamma)$ أن المعاوقة المكافئة المحول الذاتى $Z_{\rm eq}$ تتكون من المعاوقة $(\dot{Z}_1-\alpha\dot{Z}_2)$ ، التي تتصل على التوالى معاوقتين متصلتين معا على التوازى ، وهما \dot{Z}_2 ($\dot{Z}_1+(1+\alpha)\dot{Z}_2$ و المعارقة معاوقتين متصلتين معا على التوازى ، وهما $\dot{Z}_1+(1+\alpha)\dot{Z}_2$ و المعارقة في منافي منافي منافي أن معارفة التعقطس أو التنبيه (exciting Impedance) تكون فاذا راعينا أن معاونة التعقطس أو التنبيه (exciting Impedance) تكون




كبيرة جداً بالنسبة لكل من المماوقات \dot{z}_1 , \dot{z}_2 , \dot{z}_3 , فاننا نستطيع تبسيط الدائرة بنقل المعاوقة \dot{z}_3 \dot{z}_3 \dot{z}_3 بحيث تصبح موصلة على البنبوع مباشرة كما فعلنا في الدائرة المكافئة للحول النقليدي ، فنحصل عدلي دائرة مكافئة تقريبية ، تفي بالفرض بالنسبة لإحتياجا تنا، كما هو مبين في شكل (v-v).

لإستخدام الدائرة المكافئة التقريبية ، المبينة في شكل (V-N-N) ، في الحسابات الحاصة بالمحول الذائق ، مثل حساب معامل النظيم وحساب معامل الجودة ، يمكننا أن نستفيد من القوانين التي استنبطناها على أساس الدائرة المكافئة المحول التقليدي ، منسوبة إلى الملف الابتدائى ، مع مراعاة أن نقل المقاومة وعائمة التسرب في الماهات $\frac{T'}{T_2}$ إلى ناحية الينبوع يكون باستمال النسبة $\frac{T'}{T_2}$ ، من ناحية الحل بينما تكون تحويلات الصفط والتيار ، وبالتالى معاوقة الحل (Z) ، من ناحية الحل الما ناحية الحل المنسبة الينبوع ، باستعمال النسبة $\frac{T_1}{T_2}$ (α + 1) ، أو معكوسها ، أما بالنسبة لتيار اللاحمل (Z) ، ومركبتيه (Z) ، المناسبة التيار اللاحمل (Z) ، بدلا من (Z) فقط في حالة المحول النقليدي ،

المحولات الدانية ثلاثية المراحل:

(3-phase auto — transformers)

يمكننا الحصول على محول ذاتى ثلاثى المراحل، باستخدام نقط تقسيم على الملفات الإبتدائية في المحول النقليدي ، بنفس الطريقة ، بالنسبة المراحل الثلاث ، التي اتبعت بالنسبة للملف الإبتدائي ، في حالة المحول مفرد المرحلة . يبين شكل (٨—٨) ملفات محول ثلاثي المراحل موصل نجمة ، كما يبين شكل



شکل (۸ – ۸)

(٨-٨ب) ضغوط المراحل الثلاث ، في هذه الحالة . وأغاب هذه المحولات توصل نجمة ، وتستخدم في بعض الآغراض الحماصة ، مثل بدء المحركات المناهيرية ، كا سوف يأتى ذكره فيما بعد . هذا وعند حساب مثل هذه المحولات تتبع جميع القوانين والقواعد التي تم استنباطها بالنسبة للمرحلة الواحدة ، مع مراعاة قيم الضغط المرحلي والتيار المرحلي والقدرة المرحلية ، في حالة المحول ثلاثى المراحل .

مثال (۱) :

Find the values of the currents flowing in the various branches of a 3 — phase, star — connected auto — transformer loaded with 500 KW at 08 power factor lagging and having a ratio of 440/500 V Neglect voltage drops and all losses in the transformer, also the magnetising current

بالرجوع إلى الرموز المبينة في شكل (٦ ــ ٨ب) ، وبالنسبة التيارات

والضغوط المرحلية ، نجد أن :

$$(V_1=rac{500}{\sqrt{3}}$$
 التيار الخطى أو المرحلي ناحية

$$I_1 = \frac{500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 500 \times 0.8} = 722 A$$

$$(v_2=rac{440}{\sqrt{3}}$$
 التيار الخطى أو المرحلي ناحية

$$I_l = \frac{500 \times 1000}{\sqrt{3 \times 440 \times 0.8}} = 820 \text{ A}$$

 $I'_1=722$ A حيث I_1 التيار I'_1 في جزء الملفات I'_1 هو نفس التيار I_1 ، حيث I_1 و I_1 تقريباً ، كما أما التيار I_2 في جزء الملفات I_3 ، فهو يساوى الفرق بين I_1 و I_1 تقريباً ، كما سبق ذكره ، حيث :

$$I_2 \subseteq I_1 - I_1 = 820 - 722 = 98 A$$


مثال (۲) :

AloKVA, 2300/230 V transformer, tested on open circuit, takes 1.09 A and 100 W when supplied at 230 V. With the low voltage coil short — circuited, 79.5 V applied to the high — voltage winding produces a current of 5.0 A, and the power consumed is 196 W. The primary and secondary windings are each wound in two equal sections, the low voltage coils being in series for 230 V operation. It is desired to reconnect as an autotransformer to raise 2300 V to 2415 V and to deliver the maximum amount of power without

overheating. What will be the efficiency and KVA rating under this condition?

نعين أولا بعض الحدود الخاصة بالمحول التقليدي:

$$lpha = rac{v_1}{v_2} = rac{2300}{230} = 10$$
 $I_1 = rac{10 imes 1000}{2300} = 4.35 \, ext{A}$, $I_2 = 43.5 \, ext{A}$
 $P_{\text{Pe}} \quad \underline{\ } \quad 100 \, \text{W}$



دکل (۹-۹)

يبين شكل ($\rho - \Lambda$) المحول النقليدي المعطى ، بينها يبين شكل ($\rho - \Lambda - \Lambda$) المحول الذاتى باعتبار ناحية الصغط العالى هي الملف الابندائى ، و ناحية البنبوع هي الملف الثانوى، حتى تتمشى الرموز المستخدمة مع ما جاء في شكل ($\rho - \Lambda$). هذا و نستطيع إعادة التوصيل كمحول ذاتى لرفع الصفط من $\rho = 0$ عند توصيل $\rho = 0$ عند توصيل $\rho = 0$ عند توصيل ينبوع ضغطه $\rho = 0$ عند توصيل ينبوع ضغطه $\rho = 0$ و تكون أقصى قيمة النيمار الذي تتحمله ينبوع ضغطه $\rho = 0$

الملفات بين c , M مى c , M ، يبنا لا تتحمل الملفات بين c , M أكثر من C , M عملنا نستطيع الحصول على أقصى قيمة للتيار من أكثر من M بينا M ، عملنا نستطيع الحصول على أقصى قيمة للتيار من المنبوع M ، M بينا M ، M بينا M ، M

$$KVA_1 = 47.85 \times 2300 \times 10^{-3} = 11$$

$$KVA_1 = 43.5 \times 2415 \times 10^{-3} = 10.5$$

وعلى هذا الآساس نستطيع أن نعتبر أن أكبر قدرة بخرج للمحول لا يجب أن تزيد عن 10.5 KVA ناحية الضغط ٧ 2415 . فاذا أردنا الحصول على معامل الجودة المناظر ، مع إعتبار أن معامل القدرة الوحدة ، نستطبع أن نفترض أن المفقودات الحديدية تظل كما هي وتساوى ١٥٥ ، بينما تنخفض قبعة مفةودات النحاس بمقدار الربع ، لاستخدامنا نصف الماف الثانوى فقط ، وذلك باعتبار أن مفةودات النحاس موزعة بالتساوى بين الملمين الابتدائى والثا وى فى الحول التقليدى ، أى أن ١٤٠ = ٢٠٠٠ تقريبا ، لذلك نجد أن :

معامل الجودة:

$$\eta = \frac{10.5}{10.5 \div 0.1 + 0.147} = 0.977$$

(Tertiary winding): النف الثالث

قد يزود المحول، في حالات معينة، بملف ثالث، علاوة على الملفين الابتدائي والثانوي، وذلك لإستخدامه في الاغراض الآتية:

ب تغذية حل مستقل يراد عزله عن الملف الثانوى .

٧ ــ توصيل المكثفات ، التي تستخدم بقصد تحسين معامل القدرة ، على

هذا الملف ، وذلك عندما يكون كل من الضغط الابتدائى، والضغط الثانوى، غير مناسب لتغذية هذه المكثفات . أو عندما يراد توصيل المكثفات على نجو يختاف عن طريقة توصيل الملفات ، كأن يكون هذا التوصيل نجمة ، وينبغى توصيل المكثفات دلتا مثلا.

٣ ــ فى المحولات ثلاثية المراحل ، الموصلة نجمة إنجمة ، للتكفل بالنوافقية الثالثة فى تيار مغطسة المحول ، والاحمال غير المتوازنة ، ثم النحكم فى تيارات القصر ، التي قد تنشأ لاى سبب من الاسماب .

ويكون توصيل الملفات الثالثة ، في المحولات ثلاثية المراحل ، على شكل دلتا عادة. فاذا حدث أي خطأ تنجم عنه دائرة قصر في الملفات الابتدائية أو الثانوية للحول ، (وخاصة عند اتصال الخطوط بالارض) ، فقد ينشأ اختلال ملحوظ في توازن الضغوط المرحلية ، مما يتسبب في مرور تيارات محلية كميرة في الملفات الثالثة . وهذا يستدعى إعداد هذه الملفات بمهنمات تسرب كبيرة ، في الملفات الثالثة . وهذا يستدعى إعداد هذه الملفات بمهنمان تسرب كبيرة ، محيث يمكن أن تحد من قيمة النيارات التي تمر ، في مثل هذه الاحوال ، حتى لا تنسبب في زيادة تسخين الملفات إلى حد الحطورة .

التيار الا بتدائي في كول يحتوي على ملف ثالث:

من الواضح أننا نستطيع الحصول على التيار الابتدائى، فى هذه الحالة ، بحمع متجهات الآمبير لفات الماف الثانوى وأمبير لفات الملف الثالث ، أو بحمع التيارات الثلاثة المناظرة ، على أن تكون جميعها منسوبة للملف الابتدائى . فما يلى مثال يوضح ذلك:

مثال:

A 3300/200/110 V, star/star/delta, 3 — phase transformer has a magnetising current of 8.7 A, and balanced 3 — phase loads of 800 KVA at 0.8 lagging on the secondary and 180 KVA at 0.6 leading on the tertiary. Find the primary current and power factor.

باعتبار التيارات جميعها منسوبة للماف الابتدائى ، وأخذ الضغط الابتدائى كمحور مرجعى ، وفرض أن التيار الثانوى I'_2 ، وتيار الماف الثالث I'_3 ، نجد أن :

$$\dot{I}_{\circ} = -j 8.7$$

$$-\dot{I}'_{2} = \frac{800 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3300} \mid -\cos^{-1} 0.8$$

$$= 140 \mid -36.9^{\circ} = 112 - j 84 \text{ A}$$


$$-\dot{I}'_{3} = \frac{180 \times 1000}{\sqrt{3} \times 3300} \mid \cos^{-1} 0.6$$

$$= 31.5 \mid 58.1^{\circ} = 18.9 + j 25.2$$

بجمع هذه النيارات ، كما هو مبين في شكل (٩ ــ ٨ ح) ، نحصل على النيار الابتدائى ١٠ .

$$\dot{I}_1 = -\dot{I}'_2 - \dot{I}'_3 + \dot{I}_0 = -j8.7 + 112 - j84 + 18.9 + j25.2$$

$$\dot{\mathbf{I}}_1 = 130.9 - \dot{\mathbf{j}} 67.2 = 147 | -27.2^{\circ}$$



شکل (۹-۸-۱)


$$Q_1 = \sqrt{3} \times 3300 \times 147 \times 10^{-3} = 842 \text{ KVA}$$

$$KW_1 = 842 \cos 27.2 = 748$$

$$KW_2 = 800 \times 0.8 = 640$$
 , $KW_3 = 180 \times 0.6 = 108$
 $KW_2 + KW_3 = 640 + 108 = 748 = KW_1$

تنظيم الضنط باستخدام المحولات:

(Voltage control using transformers)



شكل (۱۰) شكل


يتوقف عليه تغيير الضغط V_1 ، وبالمالى ضغط المخرج V_2 . ويستخدم فى هذه الطريقة عادة محول ذا تى مع الممانع X، ويتوقف مقدار تنظيم الضغط على قيمة الحل ، ومعامل قدرته ، كما هو واضح فى شكل $(-1-\Lambda)$.

يمكن الاستعاضة عن الممانع باستخدام محول اضافة (remrotemen) من يكن الاستعاضة عن الممانع باستخدام مولاحظ آنه يمكننا التحكم في زاويه كما هو مبين في شكل (١١ – ٨ب) . ويلاحظ آنه يمكننا التحكم في زاويه الاختلاف المرحلي θ بين ∇ و ∇ عن طريق تغيير قيمة ∇ و وذلك باستخدام نسبة تحويل مختلفة لمحول الاضافة . ومن الواضح أن هذه الطريقة مناسبة للاستخدام مع المحولات ثلاثية المراحل ، حيث يمكن تفذية محول الاضافة في كل مرحلة بين خطى المرحلة بن الآخر تين ، للحصول على الضغط المناسب ، لعمل التغيير المطلوب .

تنظيم الضاط بتغيير نقطة التقسيم

(Voltage control by tap — changing)

يمكن عن طريق تغيير عدد اللفات ، في أحد الملفير الابتدائي أو الثانوى ، تغيير نسبة تحويل الضغط ، والحصول بالتالى على ضغط متغير . ويتم ذلك عن طريق عمل نقط تقسيم (tapping points) على الملف ، بحيث يعطى التوصيل



عكل (١١) مك


عند كل نقطة منها ضغطا مختلفا . يبين شكل (١١ – ١٨) محولا به أربع نقط تقسيم فى الملف الثانوى (4 , 3 , 1) ، يعطى التوصيل عليها أربعة ضغوط مختلفة (ومتقاربة بطبيعة الحال) . وليس من الضرورى أن تكون نقط التقسيم عند الطرف الحارج الملف ، كما هو مبين فى الشكل ، إذ يمكن عملها فى منتصف الملف ، وكذلك ناحية نقطة التمادل (فى الملفات ثلاثية المراحل) . هذا ، ويتم عمل التقسيم فى الغالب على ملف الضغط العالى ، للا سباب الآتية :

1 - أن ملف الضغط العالى هو الملف الخارجي (يكون موضع ملف الضغط المنخفض ناحية القلب الحديدي) فيسهل بذاك الوصول إلى نقط التقسيم عليه .

٢ ــ أن كثرة عدد اللفات (نسبيا) في ملف الضغط العالى يجعل من السهل تغيير الضغط في حدود متقاربة جدا، مع فرصة امكان تغيير عدد اللفات، لهذا الغرض، بمقدار لفة واحدة فقط.

٣ ــ أن التيار في ملف الضغط العالى يكون صغيراً بالنسبة للتيار في ملف الضغط المنخفض ، بما يجمل عمل التوصيلات، والتلامسات الخاصة بنقط التقسيم،

أكثر سهولة .



شکل (۱۲ - ۸)

وقد يكون المحول معداً على أساس التغبير على نقط النقسيم فى حاله اللاحمل (off - load tap - changing) ، كما أن الامر قد يستلزم التغيير على نقط النقسيم فى أثناء وجود الحل (on - load tap - changing) ، حيث يجب اتخاذ احتياطات معينة ، تتمثل فى استخدام مثل الطرق الآتية :


ا - استخدام مسارين متوازين :

إذا أمكن إعداد الملف المحتوى على نقط النقسيم من مسارين متوازبين ، فانه يمكن تصميل أحدهما بالحمل كله ، وقطع التيار عن الآخر ، وذلك في أثناء للتغيير على نقط النقسيم فيه . يبين شكل (١٢ – ٨ أ) محولا ، يحتوى الفاها التغيير على نقط النقسيم فيه . يبين شكل (١٢ – ٨ أ) محولا ، يحتوى الفاها المالى فيه على مسارين متوازيين ، ويتم لمجراء النغيير في نقط تقسيمه على النحو التألى : عندما يكون المحول عاملا على نقطتي النقسيم 16,12 في ماف الضغط العالى ، يكون المفتاحان A مقفلين . يفتح أحد المفتاحين ، وليكن A ،

فيصبح الحمل بأكمله في المسار الذي يحتوى على المفتساح B، فيتم النقسل من المقط المتسسم 12، بفتح المفتاح الحاص بها، إلى القطة التقسيم 12، بقفل المقتسساح الحاص بها، إلى الفطة التقسيم 12، بقفل المقتسساح الحاص بها، مم يقفل A ويفتح B لعمل التغيير المناظر. وعند قفل B بعد ذلك يصبح المحسول عاملا على المقطق التقسيم 20، ويلاحظ أنه في منتصف فترة التغيير، عندما يكون كلا من B,A مقفلين، والمحول موصل على القطة التقسيم 23 في مسار و 15 في المسار الآخر، يمر تيار محلى بين الملفات، زيادة عسلى التيار في مسار و 15 في المسار الآخر، يمر تيار محلى على قدر الإمكان تستخدم عائمة، يكون موضعها في مسار هذا التيار، بحيث تكبر معاوقته . كا هو مبين في شكل (١٢) .

(ب) استخدام محول منظم :

يقوم هذا المحول بمهمة تغيير الصفط فى الحدود المطلوبة ، بحيث لانجتاج إلى عمل نقط تقسيم على المحول الرئيسى ، ويستخدم فى هذه الحالة محول اضافة ، كما هو مبين فى شكل (١٣ – ٨ أ) . هذا ويمكن عمل نقط النقسيم ، اللازمة التنظيم



شکل (۱۳ -۸)

الصفط على ملف ثالث فى الحول الرئيسى نفسه، بدلاً من استخدام محول منظم قائم بذاته، شكل (١٣ – ٨ب)

ثانياً - نشفيل المحولات على النوازي

نحتاج فى بعض الاحيان إلى استخدام أكثر من محول واحد لتشغيل حمل كبير ، لا يمكن أن يقوم به محول واحد من المحولات التى يسهل الحصول عليها . ولا يتعدى الامر ، فى أغلب الاحوال ، الحاجة إلى توصيل محولين على التوازى ، من ناحيتى الضغط العالى والضغط المنخفض . لذلك سوف يقتصر التحليل الآفى على هذه الحالة فقط . و يمكن الإستفادة بهذا التحليل ، والسير على نمطه ، فى غير ذلك من الحالات الطارئة . هذا و نظر الان الاصل فى التحليلات المختلفة عير ذلك من الحالات الطارئة . هذا و نظر الان الاصل فى التحليلات المختلفة للحولات مفردة المرحلية عادة ، فسوف نبدا بدراسة الموضوع بالنسبة للمحولات مفردة المرحلة ، على أن يستفاد بالنطريات والقواعد التي نحصل عليها فى تحليل المحولات ثلاثية المراحل ، على أساس الدراسة بالنسبة لكل مرحلة فيها . وإلى جانب ذلك يجب دراسة تأثير توصيلات المراحل الحائلة ، فى مثل هذه وإلى جانب ذلك يجب دراسة تأثير توصيلات المراحل الحائلة ، فى مثل هذه المحولات ، على مدى امكانية تشغيلها على النوازى معها . وسوف يتضح لنها فيا بعد أن هناك توصيلات معينة فقط للمحولات ثلاثية المراحل ، يمكن معها توصياها على التوازى ، حيث يمتنع توصيلها فى غير ذلك من الحالات .

شروط تشعنيل الحولات على التوازي :

يجب أن تتوفر عدة شروط قبل أن نستطيع توصيل محواين على النوازى معاً . وهذا ينطبق على حالة المحولات مفردة المرحلة ، وبالنسبة للقيم المرحلية في المحولات ثلاثية المراحل . ويزيد على هذه الشروط نوعية توصيل المراحل ، بالنسبة لهذا النوع الآخير من المحولات ، كما سبق ذكره . وإلى جانب ذلك كله يوجد شرط عام ، بحب ألا نغفله ، وهو يختص بتشغيل أى نوعين من الآلات على التوازى . وينص هذا الشرط على أن تكون قدرتا الآلتين ، المراد تشغيلها

على النوازى ، متقاوبتين على قدر الإمكان ، حيث لا يوجد ما يمنع من تشغيل آلتين على النوازى ، سبب اختلاف قدرتها ، والحكمة في هذا الشرط ألا يؤدى ألى اختلاف صغير، في تحميل الآلة الكبيرة، إلى القاء عب متزايد ، قد يؤدى إلى حدوث حالة تعدى الحل ، على الآلة الصفيرة ، وذاك عند تشغيل آلتين على التوازى ، تختلف قدرتا هما اختئلا فا كبيرا . وشسر وط تشغيل الحولات على التوازى هي :

١ _ أن تمتلك نفس نسبة تحويل الصفط.

ان یکون هبوط الضفط النسبی متساویا فی کل منها عددیا، و متو افقا
 مرحلما .

٣ - أن تراعي قطبية الاطراف عند توصيلها ، فتوصل الاطراف ذوات القطبية المنائلة مما .

٤ -- أن يراعى توافق النصاقب المرحلى، بالنسبة للمحول ثلاثية المراحل :
 وفيا يلى نبذة صفيرة عن كل شرط من هذه الشروط .

نسبة أتحويل الفيدط:

إن اتفاق نسبة تحويل الضغط، في حولين يعملان على النوازي ويجعلنا نحصل على نفس الضغط على طرفى كل من مانى الضغط الثانويين في المحولين، في حالة عدم وجود الحمل ، عند توصيل ملفيها الابتدائيين على التوازى على ينبوع واحد . وهذا يمنع مرور تيارات علية بين الملفين الثانويين ، تلك ينبوع واحد . وهذا يمنع مرور تيارات علية بين الملفين الثانويين ، تلك التيارات التي تزداد قيمتها كلما ازداد مقدار الاختلاف بين نسبتي تحويل الضغط في المحولين ، وازداد تبعاً لذلك فرق الضغط على طرفى الملفين الثانويين . ويكون


مرور التيار المحلى بين هذين المافين ، هند تحديل المحواين ، بحيث يكون فى إتجاه تيار الحل فى الآخر ، مما قد رؤدى إتجاه تيار الحل فى الآخر ، مما قد رؤدى إلى تعدى الحمل بالنسبة للاول ، عندما يكون توزيع الحمل الكلى بين المحولين بحيث يتم تحميل كل منها بحمله الكامل . هذا إلى جانب وجود مفاقيد محاسية زائدة بسبب وجود النيارات المحلية فى حالة عدم وجود الحمل . ومما يزيد من اهمية هذه النيارات أن الدائرة المحلية التى تمر فيها تحتوى على معاوقتى المحولين على النوالى ، وهما صغيرتان جدا كما هو معلوم .

هبوط الضاط النسبي في الحواين :

يستازم توصيل المافين الابتدائيين، للمحواين العاملين على التوازى، إلى نفس الينبوع، واشتراك الملفين الثانويين في الضغط على طرفي الحل ، أن يكون معامل التنظيم واحدا في المحواين. وهذا يعنى أن ينساوى هبوط الضغط IZ في المحولين في القيمة، وفي الاتجاه أيضا، كا سبق ذكره. وليس من الضروري أن تتساوى المقاومتان والممانعتان، كل على حدة، في المحولين في هذه الحالة. ويترتب على اختلاف نسبة الممانعة إلى المقاومة عدم تساوى زاوية الاختلاف المرحلي للتيار بالنسبة للضغط الطرفي على الحل، في كل من المحولين.

قطبية الاطراف:

يراهى توصيل الأطراف ، التي لها نفس القطبية ، معاً . وينشأ عن وجود خطأ في القطبية عند التوصيل ، أن يصبح الملفان الثانويان مقصورين بضعف الضغط ، بما يتسبب في مرور تيار قصر هائل قبل التوصيل إلى الحل . لذلك يجب النحقق من صحة الثوصيل ، بالنسبة القطبية ، قبل أن يصبح الملفان الثانويان متصلين على التوازى مها على طرفى الحل ، ويكون ذلك بوضع مفتاح ٤ بينهما




شكل (١٤) مكل

وتوصيل فولتمتر على طرفيه ، كما هو مبين فى شكل (١٤ – ٨) . يمكن قفل المفتاح عندما يقرأ الفولتمتر صفرا ، كما أنه يجب عكس قطبية الاطراف قبل توصيل المفتاح ، إذا فرأ الفولتمتر ضعف الضغط الثانوى ، ثم التأكد من أنه أصبح يقرأ صفراً .

تماقب الراحل:

يراعى بالنسبة للحولات ثلاثية المراحل أن يكون تعاقب الراءل منهائلا في المحولين ، و الافسو ف تحدث دائرة قصر بين كل مرحلتين في خلال كل دورة . في المحولين ، و الافسو ف تحدث دائرة قصر بين كل مرحلتين في خلال كل دورة . فاذا أردنا توصيل أطراف الملهات الشانوية الثلاثة \mathbf{u}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{u}_2 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{u}_3 لا أطراف الملهات الثانوية الثلاثة \mathbf{u}_1 , \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 لا أحد المحول يعمل معه التوازى ، يوصل أولا الطرف \mathbf{u}_1 مع الطرف \mathbf{u}_2 ، فاذا ظهرت قيمة للضغط بين \mathbf{v}_2 , \mathbf{v}_2 ، أو أولا الطرف \mathbf{v}_1 مع العرف إن النعاقب المرحلي الأحد المحولين مختلف عن الآخر . ويتم التأكد من ذلك بقياس الصغط بين \mathbf{v}_2 , \mathbf{u}_2 أو \mathbf{v}_1 أو \mathbf{v}_2 ، \mathbf{v}_2 ، فيكون مساويا للصغر في هذه الحالة . و يكون اصلاح الخطأ باستبدال توصيل طرفين من أطراف أحد المحول اين مع الطرفين من المرافين من المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر . و ير تبط . بموضوع التعاقب المرحلي ، في المحول الآخر .

المحولات ثلاثية لمراحل، موضوع الإختلاف المرجلي في الضغوط الثانو ية المتناظرة المحولين ، عند توصيلهما على التوازى ، نتيجة المدم النائل في توصيل المراحل في المحولين و تجد لهذا السبب أن هناك أنواعا مدينة معدودة ، من التوصيلات غير المتائلة ، يصح معها توصيل المحولين على التوازى معا . وفي هذه الحالة تكون الضغوط الثانوية المتناظرة متفقة معا مرحليا (علاوة على اتفاقها في القيمة) على الرغم من تباين التوصيلات الداخلية في المحولين . وعلى العموم تجب مراجعة العلاقة بين الضغوط الثانوية المتناظرة من حيث القيمة والانجاه ، عندما نخناف التوصيلات الداخلية بين المراحل في المحولين ، وذلك قبل الحكم على صلاحيتهما المعمل على التوازى معا . و يمتنع تشغيلهما على التوازى عند وجسود الخنلاف مرحلي بين الضغوط المتناظرة ، أما اذا اختلفت هذه الصغوط في القيمة ، فيمكن



شکل (۱۰ – ۸)

معالجة ذلك بضبط نسبة النحويل فى أحد المحولين ، باستخدام نقط تقسيم على الملفات لهذا الفرض ، بحيث نحصل على نفس قيمة الضفط الثانوى فى المحولين. ويراعى ، عند مراجعة الآائل المرحلي بين الضغوط الثانوية ، أن الضغط الثانوى لاية مرحلة يختلف مرحليا بمقدار 180 درجة عن ضغط الينبوع الموصل إلى الملف الابتدائى لنفس المرحلة .

نورد فيما يلى بعض التوصيلات التقليدية غير المتماثلة التي يصح معها النوصيل على التوازى:

المحول الأول: نجمة إنجمة تجمة إدانا نجمة إدانا المحول الثانى: دلنا إدانا دلنا إلى المحول الثانى: دلنا إدانا النخول الثانى: دلنا إدانا المحول الثانى: دلنا إدانا المحول الثانى: دلنا إدانا المحول الثانى: دلنا إدانا المحول الثانى: خمة إدانا المحول الثانى: خمة إدانا المحول المحو

ه النوصيل المتداخل (Zigzag connection) للملفات الثانوية مبين في شكل (١١- ٨)

ويبين شكل (١٥ – ٨٠)، (١٦ – ٨ أ، ب) كيف تنفق الصغوط الثانوية المتناظرة مرحليا، وفي القيمة أيضا، على الرغم من اختـ للف التوصيلات المرحلية في المحولين. كذلك يبين شكل (١٥ – ٨ أ) كيف تختلف الضغـ وط الثانوية بسبب اختلاف التوصيلات المرحلية في المحولين.

توزيع الحمل (أو التيار) بين محولين على التوازى :

(Distribution of load (or current) between two transformers working in parallel)

عند تشغيل المحوالين على التوازى يوصل الملفان الابتدائيان، على الينبوع الذى صغطه V ، على التوازى معا . ويوصل الملفان الثانويان مع الحمل ، على التوازى معا ، حيث يكون الضغط المشترك على طرفى كل منهما ، وعلى طرفى الحل أيضا ، معا ، حيث يكون الضغط المشترك على طرفى كل منهما ، وعلى طرفى الحل أيضا ، V_1 كما همو مبين فى شكل (V_1 . وسموف نستعين بالدائرتين المسكافئة بن للمحولين ، منسو بتن إلى ناحية الضغط العمالى ، أو ناحيمة الضغط المنخفض ، وهي ناحية الحل عادة ، عند عمل الحسمايات الحاصمة بتوزيع الحل أو التبار وسوف نفترض لذلك أن المقاومة المكافئة (في حالة المحول مفرد المرحلة) ، أو المقاومة المكافئة (في حالة المحول ثلاثى المراحل) ، منسوبة إلى ناحية الحل ، هي R_1 للمحول الآول ، و R_2 للمحول الثانى . وأن انعة التمر بالمناظرة هي R_1 للمحول الأول ، و R_2 للمحول الثانى . ويكون تيدار الحمل الكلي R_3 بيكون تيار البنبوع المحاص بالمحول الأول R_1 ، وتيار الينبوع المخاص بالمحول الثانى هي يكون تيار البنبوع تحويلهما باستخدام محولين مثاليين ، كما هو مبين في شكل (R_1) . فاذا تحويلهما باستخدام محولين مثاليين ، كما هو مبين في شكل (R_1) . فاذا فرضنا أن نسبة تحويل المحول الأول الأول الأول الأول الأول المحول الأول المحول الثاني مين في شكل (R_1) . فاذا

جاجة إلى دراسة توزيع الحل بين المحولين فى حالتين أساسيتين ، وذلك عندما تتساوى α_1 مع α_2 ، ثم عندما تختلفان اختلافا طفيفا .

١ - توزيع الحمل عندما تتساوى نسبتا التحويل في الحولين :

يكون هبوط الضغط فى المحول الآول مساويا فى القيمة، ومتفقا مرحليا، مع هبوط الضغط فى المحول الثانى، وهذه نتيجة حتمية المساوى الضغط على طرفى كل من الملفين الابتدائيين، والملفين الثانويين، فى هذه الحالة. ويمكن التعبير عن هذه الحقيقة الواقعة بالمعادلة الآثية، التي سوف تتخذ أساسا للحساب بعد ذلك:

$$\dot{v} = \dot{I}_1 \dot{Z}_1 = \dot{I}_2 \dot{Z}_2 = \dot{I} \dot{Z} = (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) \frac{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \cdots (A - YY)$$

حيث:

$$\dot{\mathbf{I}} = \dot{\mathbf{I}}_1 + \dot{\mathbf{I}}_2$$
 , $\dot{\mathbf{Z}} = \frac{\dot{\mathbf{Z}}_1 \ddot{\mathbf{Z}}_2}{\dot{\mathbf{Z}}_1 + \dot{\mathbf{Z}}_2}$, $\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{I} | \underline{\Phi}$

$$\dot{Z}_1 = R_1 + j X_1$$
 , $\dot{Z}_2 = R_2 + j X_2$

وينتج من ذلك أن :

$$\dot{\mathbf{I}}_1 = \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{z}}_1} = \dot{\mathbf{I}} \frac{\dot{\mathbf{z}}_2}{\dot{\mathbf{z}}_1 + \dot{\mathbf{z}}_2} = \mathbf{I}_1 \ | \ \mathbf{c}_1 \ |$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{2} = \frac{\dot{\mathbf{v}}}{\dot{\mathbf{Z}}_{2}} = \dot{\mathbf{I}} \frac{\dot{\mathbf{Z}}_{1}}{\dot{\mathbf{Z}}_{1} + \dot{\mathbf{Z}}_{2}} = \mathbf{I}_{2} \mid \underline{\Phi}_{2} \quad \cdots \quad \cdots \quad (\Lambda - \Upsilon \xi)$$

وهذا يعنى أن التيار يوزع بين المحولين بالنسبة العكسية لمعاوقتي التسرب فيهما ، فيأخذ المحول ذو المعاوقة الآكس التيار الآسفر ، وبالمكس . وتجب مراعاة ذلك عند توصيل محولين على النوازى معا ، فلا تكون معاوقتاهما مختلفتين اختلافا بينا ، ويكون حجماهما بالنالى متفاوتين تفاوتا كبيرا ، كما سبق ذكره ونظراً لآن الضغط م واحد بالنسبة للحمل ، ولكل من الملفين الثانويين معا ، يمكن ، بضرب المعادلات السابقة في قيمة هذا الضغط ، أن تحصل على توزيع الحل الكلى بالكيلو فولت أمبير Q (باعتباره كمية موجهة نتيجة لضرب متجه التيار في قيمة الضغط) على المحولين على النحو التالى:

$$Q_1 = \dot{Q} \frac{\dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + Z_2}$$
, $\dot{Q}_2 = \dot{Q} \frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \cdots \cdots (A - ro)$


حيث:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{Q}}_1 &= \mathbf{I}_1 \, \mathbf{V}_l = \mathbf{I}_1 \, \mathbf{V}_l \, | \, \underline{\boldsymbol{\varphi}}_1 = \mathbf{Q}_1 \, | \, \underline{\boldsymbol{\varphi}}_1 \\ \dot{\mathbf{Q}}_2 &= \dot{\mathbf{I}}_2 \, \mathbf{V}_l = \mathbf{I}_2 \, \mathbf{V}_l \, | \, \underline{\boldsymbol{\varphi}}_2 = \mathbf{Q}_2 \, | \, \underline{\boldsymbol{\varphi}}_2 \\ \dot{\mathbf{Q}} &= \dot{\mathbf{Q}}_1 + \dot{\mathbf{Q}}_2 = \dot{\mathbf{I}} \, \mathbf{V}_l = \mathbf{I} \, \mathbf{V}_l \, | \, \underline{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{Q} \, | \, \underline{\boldsymbol{\varphi}} \quad \dots \quad \dots \quad (\mathbf{A} - \mathbf{Y} \mathbf{Y}) \end{aligned}$$

 $\mathbb{K}\mathbb{W}_{2}$ و بالنسبة للحمل الكلى بالكياروات $\mathbb{K}\mathbb{W}$ ، وتوزيعه إلى الحمل الكلى بالكياروات على المحولين، نجد أن :

$$\begin{split} \mathrm{K} \mathbf{W} &= \mathrm{Q} \; \cos \varphi \; = \mathrm{I} \, \mathrm{V}_{l} \; \cos \varphi \\ \mathrm{K} \mathbf{W}_{1} &= \mathrm{Q}_{1} \; \cos \; \varphi_{1} \; = \mathrm{I}_{1} \, \mathrm{V}_{l} \; \cos \; \varphi_{1} \; \\ \mathrm{K} \mathbf{W}_{2} &= \mathrm{Q}_{2} \; \cos \; \varphi_{2} \; = \mathrm{I}_{2} \; \mathrm{V}_{l} \; \cos \; \varphi_{2} \; \cdots \cdots \; (\mathsf{A} - \mathsf{Y} \mathsf{V}) \end{split}$$

هذا و يجب ألا نسى ، فى خلال ذلك كله ، أن استخدامنا ٧٠ بالقيمة فقط، يعنى أننا اعتبرناها منطبقة على المحور المرجمي ، أو اتخذناها هى نفسها محورا مرجميا ، كما سبق فعله فى حالات كثيرة .



شکل (۱۷) مک

يمكن الحصول على توزيع التيار (أو الكياو فولت أمبير) بامتخدام الرسم با تباع الطريقة المبينة في شكل (١٧ – ٨). وتعتمد هذه الطريقة أساسا على أن متجهى هبوط الضغط في المحولين يكونان منطبقين تماما ، على الرغم من اختلاف قيمتي المقاومة وممانعة التسرب في المحولين ، وكذلك اختلاف قيمسة الزاوية

 $\theta_2 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = \sin^{-1} \frac{1}{R_1}$ $\theta_1 = \tan^{-1} \frac{X_1}{R_1}$ $\theta_2 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_1 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_2 = \tan^{-1} \frac{X_2}{R_2} = 0$ $\theta_1 = \frac{1}{1} = \frac$

کل اسم يمثل طول I بالسفتيمترات امبير

و تتحدد زاويتا الاختلاف المرحلي للتيارين ، مــع الضغط المرحـــ لي ٧ ، برسم متجه هذا الضغط ، بحيث يصنع مع التيــار Ι زاوية الاختــلاف المرحــلي المعروفة φ ، كما هو مبين في شكل (١٧ ـ ٨) .

بانسبة للحل التحليل \mathbf{I}_2 , \mathbf{I}_1 به لا من \mathbf{I}_2 ، \mathbf{I}_1 به للحل التحليل . مكمن استخدام

يكون استخدام الوسائل السابقة لتحديد كل من I_2,I_1 ، وزاوية الاختلاف المرحل لكل منهما ، على أساس معرفة R_2,R_1 و كذلك X_1,X_2 و لكن توجمد حالات يكون معلوما فيها هبوط الصفط النسبى ε_1 ، في المة المعرب ، لكل من المحولين ، وكذلك هبوط الصغط النسبى ε_2 ، في عمانعة التسرب ، لكل من المحولين ، حيث :

$$egin{aligned} & \epsilon_{r_1} = rac{I_1 \ R_1}{V} \quad , \quad \epsilon_{r_2} = rac{I_2 \ R_2}{V} \ & & \\ & \epsilon_{x_1} = rac{I_1 \ X_1}{V} \quad , \quad \epsilon_{x_2} = rac{I_2 \ X_2}{V} \quad ... \quad ... \quad (A-YA) \end{aligned}$$

ويكون الحل المباشر ، في هذه الحالة ، أن محصل أو لا على كل من X_1, X_2 و كذلك X_1, X_2 من المعلومات المتوفرة لدينا ، ثم نقابع الحل على نفس الو تيرة السابقة . ولكننا نستطيع اختصار الحطوة الأولى ، واستخدام الضغوط النسبية بدلا من المقاومات ، و بما نعات التسرب المناظرة . دون أن ينأثر الحل ، إذا كان بدلا من المقاومات ، و بما نعات التسرب المناظرة . دون أن ينأثر الحل ، إذا كان و $I_2 = I_1$ ، أو إذا كان $I_2 = I_2$ ، بعنى أصح فاذا لم يتوفر هدا الشرط ، وجب علينا الحصول على ضغوط نسبية مكافئة $I_2 = I_3$ و $I_3 = I_4$ ، منسو بة إلى تيار موحد I_3 ، وذلك على أساس القيم الفعلية اكل من I_2 و كذلك لم تيار موحد I_3 ، وذلك على أساس القيم الفعلية اكل من I_3 و كذلك I_4 المطاة . و نحصل عليها من المعادلة I_4 بقرض قدرة ظاهرية أساسية I_5 المعطاة . و نحصل على التيار الموحد I_5 بقرض قدرة ظاهرية أساسية I_6 (base KVA) ، تتحدد قيمتها كما نشاء و بناء على هذا كله نجد أن :

$$Q_{b} = V I_{b} \times 10^{-3}$$
 , $I_{b} = \frac{Q_{b} \times 10^{3}}{V}$

$$R_{1} = \frac{V \, \varepsilon_{r1}}{I_{1}} \quad , \quad \varepsilon'_{r1} = \frac{I_{b} \, V \, \varepsilon_{r1}}{I_{1} V} = \varepsilon_{r1} \, \frac{Q_{b}}{Q_{1}}$$

$$R_{2} = \frac{V \, \varepsilon_{r2}}{I_{2}} \quad , \quad \varepsilon'_{r2} = \frac{I_{b} \, V \, \varepsilon_{r2}}{I_{2} V} = \varepsilon_{r2} \, \frac{Q_{b}}{Q_{2}}$$

$$X_{1} = \frac{V \, \varepsilon_{x1}}{I_{1}} \quad , \quad \varepsilon'_{x1} = \frac{I_{b} \, V \, \varepsilon_{x1}}{I_{1} V} = \varepsilon_{x1} \, \frac{Q_{b}}{Q_{1}}$$

$$X_{2} = \frac{V \, \varepsilon_{x2}}{I_{2}} \quad , \quad \varepsilon'_{x2} = \frac{I_{b} \, V \, \varepsilon_{x2}}{I_{2} V} = \varepsilon_{x2} \, \frac{Q_{b}}{Q_{2}} \quad (A - YQ)$$

وهذا يمنى أن كل ما هو مطلوب منا عمله ، للحصول على الضغوط النسبية ، الني يمكن استخدامها في الحل بدلا من المقاومات والمعاوقات ، أن نضرب كلا من الصغوط النسبية المعطاة في نسبة القدرة الظاهرية الاساسية ، التي نختارها كما نشاء * ، إلى القدرة الظاهرية المحسوب على أساسها الضغط النسبي المناظر .

توزيع التيار (أو الحمل) عند اختلاف نسبة التحويل :

يختاف الضغط على طرفى كل من الملفين الثانويين للمحواين ، في حالة اللاحمل قبل توصيلهما على التوازى معا ، باعتبار أن الملفين الابتدائيين موصلان إلى اليتبوع الذي ضغطه ∇ . تفرض ، في هذه الحالة ، أن نسبة النحويل في المحول الآول α_1 ، وفي المحول الثانى α_2 (باعتبار محواين اثنين موصلين على التوازى) ، وأن الضغط على طرفى الملف الثانوى للمحول الآول ، في حالة عدم وجود الحل ، وقبل توصيل الملفين الثانويين على التوازى ، هو Δ ، وأن الضغط المناظر على أوقبل توصيل الملفين الثانويين على التوازى ، هو Δ ، وأن الضغط المناظر على

م نختار عادة القدرة الظاهرية لاحد المحولين كأساس ، فلاتحسب له ضغوط السببة ظاهرية جديدة ، ونوفر بذلك بعض العمليات الحسابية .

طرفى الملف الثانوى للمحول الثانى هو ٧٠ . يمكن ، للحصول على توزيع التيار (أو الحل بالكيلوفولت أمبير) ، اجراء الحل بطريقتين ، على النحو النالى :

الولا: عند توصيل الملفين الثانويين على التوازى ووضع الحل عليهما (ای بعد قفل المفتاح 8 شكل (1 - 1)) يصبح الصغط على كل من طرفى الما ين الثانويين واحدا وهو 1 , ولكن يختلف الضغط المحول بوساطة المحول المثالى الثانويين واحدا وهو 1 , ولكن يختلف الضغط المحول الثاتى. لذلك نجد فيصبح $\frac{V}{\alpha_1}$ بالنسبة للمحول الأولى و $\frac{V}{\alpha_2}$ بالنسبة للمحول الثاتى. لذلك نجد أن هبوط الضغط 1 , 1 في المحول الأول يساوى 1 , وهبوط الضغط في المحول الثاتى 1 و يساوى 1 , وهبوط الضغط في المحول الثاتى 1 و يساوى 1 بالمدول الثاتى يساوى 1 بالمدة عولات تعمل على النوازى معا ، بحيث تمثلك فسب تحويل مختلفة . و بتعميم الحل لعدة محولات تعمل على النوازى معا ، بحيث تمثلك فسب تحويل مختلفة 1 , 1 , 2 ,

$$\frac{\mathbf{v}}{\alpha_{1}} - \dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{I}}_{1} Z_{1} = \frac{\dot{\mathbf{I}}_{1}}{\dot{\mathbf{Y}}_{1}} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{1} = \frac{1}{Z_{1}} \right)$$

$$\frac{\mathbf{v}}{\alpha_{2}} - \dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{I}}_{2} \dot{Z}_{2} = \frac{\dot{\mathbf{I}}_{2}}{\dot{\mathbf{Y}}_{2}} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{2} = \frac{1}{Z_{2}} \right)$$

$$\frac{\mathbf{v}}{\alpha_{3}} - \dot{\mathbf{v}}_{l} = \dot{\mathbf{I}}_{3} \dot{Z}_{3} = \frac{\dot{\mathbf{I}}_{3}}{\dot{\mathbf{Y}}_{3}} \left(\dot{\mathbf{Y}}_{3} = \frac{1}{\dot{Z}_{3}} \right) \cdots (\mathbf{A} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{r})$$

بوضع

$$\alpha'_1 = \frac{1}{\alpha_1}$$
 , $\alpha'_2 = \frac{1}{\alpha_2}$, $\alpha'_3 = \frac{1}{\alpha_3}$

$$\dot{\mathbf{i}} = \frac{\dot{\mathbf{v}}_l}{\dot{z}_l} = \dot{\mathbf{v}}_l \dot{\mathbf{v}}_l \left(\dot{\mathbf{v}}_l = \frac{1}{\dot{z}_l} \right)$$

$$\dot{\mathbf{v}}_{1} = \dot{\mathbf{v}} \frac{(\alpha'_{1} \dot{\mathbf{Y}}_{1} + \alpha'_{2} \dot{\mathbf{Y}}_{2} + \alpha'_{3} \dot{\mathbf{Y}}_{3} + ...)}{(\dot{\mathbf{Y}}_{1} + \dot{\mathbf{Y}}_{1} + \dot{\mathbf{Y}}_{2} + \dot{\mathbf{Y}}_{3} + ...)} (A - YY)$$

بذلك نستطيع ، باستخدام المعادلة (٢٣ - ٨) ، أن نحصل على ٧ أولا ،

$$I_1, I_2, I_3 ...$$
 على التيارات (٣٠ - ٨) ، على التيارات أم محصل ، بالتعريض بها في المعادلات (٣٠ - ٨)

جيث :

$$\begin{split} & \dot{I}_{1} = \dot{Y}_{1} (\alpha'_{1} V - \dot{V}_{l}) \\ & \dot{I}_{2} = \dot{Y}_{2} (\alpha'_{2} V - \dot{V}_{l}) \\ & \dot{I}_{3} = \dot{Y}_{3} (\alpha'_{3} V - \dot{V}_{l}) \cdots \cdots \cdots \cdots (\Lambda - \Upsilon \Upsilon) \end{split}$$

النها: يكون الصغط على طرفى الملف الشانوى فى المحول المشالى الأول هو $V_1=rac{V}{\alpha_1}$ $V_2=rac{V}{\alpha_1}$ والصغط على طرفى الملف الشانوى فى المحول المشالى الشانى $V_2=rac{V}{\alpha_2}$ (تستحدم هذه الطريقة فى حالة محولين يعملان على التوازى فقط). ومالم يكن هناك سبب مدين يدعو إلى وجود اختلاف مرحلي بين V_2,V_1 ، فاننا نمتبرهما عادة فى اتفاق مرحلى معا، ومع ضغط الينبوع V_2 فى نفس الوقت ونستطيع ، فى هذه الحالة ، الحصول على التيارين V_2 بالإستفادة من العلاقات الآتية :

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{i}} \ \dot{\dot{\mathbf{z}}}_{12} = (\dot{\mathbf{I}}_1 + \dot{\mathbf{I}}_2) \ \frac{\dot{\mathbf{z}}_1 \dot{\dot{\mathbf{z}}}_2}{\mathbf{z}_1 + \dot{\mathbf{z}}_2}$$

$$\alpha'_{1} \nabla = \nabla_{1} = \dot{\mathbf{I}}_{1} \dot{\mathbf{Z}}_{1} + (\dot{\mathbf{I}}_{1} + \dot{\mathbf{I}}_{2}) \dot{\mathbf{Z}}_{l}$$

$$\alpha'_{2} V = V_{2} = \dot{I}_{2} Z_{2} + (\dot{I}_{1} + \dot{I}_{2}) \dot{Z}_{1} \cdots \cdots (A - r \epsilon)$$

$$\therefore V_1 - V_2 = \dot{I}_1 Z_1 - \dot{I}_2 \dot{Z}_2 \cdots \cdots \cdots \cdots (A - Y \circ)$$

$$\therefore \quad \dot{\mathbf{I}}_{1} = \frac{(V_{1} - V_{2}) + \dot{\mathbf{I}}_{2} \dot{\mathbf{Z}}_{2}}{\dot{\mathbf{Z}}_{1}} \quad \dots \quad (A - YY)$$

بالنعويض من الممادلة (٢٦ – ٨) في المعادلة (٤٢ – ٨) ، نجد أن :

$$\dot{V}_{2} = \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2} + \left[\frac{(V_{1} - V_{2}) + \dot{I}_{2} \dot{Z}_{2}}{\dot{Z}_{1}} + I_{2} \right] \dot{Z}_{I}$$

$$\dot{I}_{2} = \frac{V_{2}\dot{Z}_{1} - (V_{1} - V_{2})\dot{Z}_{l}}{\dot{Z}_{1}\dot{Z}_{2} + \dot{Z}_{l}(\dot{Z}_{1} + \dot{Z}_{2})} \dots \dots (A - YY)$$

وبالمثل يمكن حل المعادلات بالنسبة للله ، فنحصل على :

عندما يكون هناك اختلاف مرح لى بين ألف فعاين V_2,V_1 ، كما يحدث عند توصيل محو لين ثلاثى المراحل ، أحدهما نجمة إنجمة والآخر نجمة إدلتا مثلا ، على النوازى ، يجب مراعاة أن كلا من V_2,V_1 أصبح كمية موجهة ، فيستخدم المتجهان V_2,V_1 فى المعادلات السابقة ، بدلا من الرقين V_2,V_1 ، المنطبة ين على المحور المرجعي .

عندما يكون المحولان موصلين على التوازى مما بدون وجود الحل ، أى عند توصيل المفتاح S فى شكل (١٤ – ٨) ، واعتبار أن Z تساوى مالانهاية ، يمر تيار قصر بين المحولين ، فى نفس إتجاه تيار الحمل فى أحدهما ، وفى عكس إتجاه تيار الحمل فى الآخر . ونحصل على قيمة هذا التيار ، بالنسبة لكل من المحولين ، بوضع قيمة مي كما لا نهاية فى الممادلتين (٣٧ – ٨) ، (٣٨ – ٨) ، فنجد أن :

$$\dot{I}_{20} = \frac{(V_2 - V_1)}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2}$$
, $\dot{I}_{.0} = \frac{(V_1 - V_2)}{\dot{Z}_1 + Z_2}$... (A-74)

$$\therefore \quad \dot{\mathbf{I}}_{20} = - \dot{\mathbf{I}}_{10}$$

ويتصح من هذا كله أن اختلاف نسبة التحويل في المحولين يؤدى إلى زيادة

نصيب أحدهما من الجل، ونقصانه للآخر، بحيث تكون الزيادة في المحول الذي يمثلك نسبة النحويل الأكبر.

مثال (١) :

A 400 KVA, single phase transformer with reactance drop of 5 % and resistance drop of 1 %, is connected in parallel on both the high voltage and low voltage sides with another 300 KVA, single phase transformer having the same turns ratio, with reactance drop of 6 % and resistance drop of 2.25 %. If the secondary voltage of each transformer is 500 V, find how they will share a load of 600 KVA at 0.8 power factor lagging.

نظراً لإختلاف مقنن القدرة فى المحولين ، واعطاء هموط الضغط النسبى فى المقاومتين وممانعتى التسرب ، يجب حساب هموط الضغط النسبى باعتبار كيلو فولت أمبير أساسى ، نختاره يساوى مقنن قدرة أحد المحولين ، وليكن كيلو فولت أمبير أساسى ، نختاره يساوى مقنى قدرة أحد المحولين ، وليكن $KVA_b=400$ مينا عسل على المشارة اليه . بذلك يظل الضغط النسبى كا هو فى المحول المحول ، بينا عصل على الصغط النسبى ، اللازم لإجراء الحساب ، فى المحول الثانى ، بضرب الصغط النسبى المعطى فى النسبة $\frac{400}{300}=\frac{KVA_b}{KVA_2}$. وعلى هذا الأساس نجد أن :

$$Z_1 = (1 + j5) = 5.1 \mid \underline{78.7}^{\circ} \Omega$$

$$Z_2 = (2.25 + j6) \times \frac{400}{300} = (3 + j8) = 8.55 \mid \underline{69.4}^{\circ} \Omega$$

$$\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 = (4 + j13) = 13.6 \mid \underline{72.9}^{\circ} \Omega$$

$$Q = 600 \mid -36.9^{\circ} = 480 - j 360$$
 $Q_{1} = 600 \mid -36.9^{\circ} \times \frac{8.55 \mid 69.4^{\circ}}{13.6 \mid 72.9^{\circ}} = 377 \mid -40.4^{\circ}$
 $\cos \phi_{1} = 0.7615 \text{ lag.}$, $KW_{1} = 287.5$, $I_{1} = 754 \mid -40.4^{\circ}$ A
 $Q_{2} = 600 \mid -36.9^{\circ} \times \frac{5.1 \mid 78.7^{\circ}}{13.6 \mid 72.9^{\circ}} = 224.5 \mid -31.1^{\circ}$
 $\cos \phi_{2} = 0.8563 \text{ lag.}$, $KW_{2} = 192.5$, $I_{2} = 449 \mid -31.1^{\circ}$ A
 $KW_{1} + KW_{2} = 480 = Q \cos \phi = 600 \times 0.8$
 $\cdot (A-1Y)$ عكن حل المدالة بالرسم بانباع الطريفة المبينة في شكل (A-1Y)

A 500 KVA, 3000/510 V, single phase transformer with reactance drop of 4 % and resistance drop of 1 % is connected on the high voltage side to a 3000 V supply in parallel with a 250 KVA, 3000/500 V, single phase transformer having reactance drop of 6% and resistance drop of 15%. With the secondary windings connected in parallel, calculate: (a) the cross currents in the secondaries on no load, (b) the secondary current in each transformer when the total load is 650 KVA at 0.8 power factor lagging, (c) the terminal voltage at this load.

يمكن حل هذه المسألة ، بمنتهى الدقة ، إذا كان المعلوم هو معاوقة الحل Z₁ ، بدلا من الحمل نفسه ، كما هو معطى فى رأس المسألة . وفي هـذه الحالة (عند

اعطاء (Z_1) يمكن ، بالتمويض فى المعادلتين (X_1-Y_1) ، (X_1-Y_1) ، على أساس $V_1=510$ ، $V_1=510$ أن $V_1=510$ ، ثم حساب الضغط الطرفى على الحل V_1 ، خيث أن :

$$\dot{\mathbf{v}}_{l} = (\dot{\mathbf{i}}_{1} + \dot{\mathbf{i}}_{2}) \dot{\mathbf{z}}_{l} = \dot{\mathbf{i}} \dot{\mathbf{z}}_{l}$$

ومن ناحية أخرى يمكن ، بالتمويض في الممادلة ($\gamma = 10$) ، على أساس أن $\gamma = \frac{510}{3000}$ $\gamma = \frac{510}{3000}$

$$I_1 = \frac{500 \times 1000}{500} - 1000 A ,$$

$$I_2 = \frac{250 \times 1000}{500} = 500 \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{1 \times 500}{1000 \times 100} = 5 \times 10^{-8} \Omega$$
,

 $X_1 = \frac{4 \times 500}{1000 \times 100} = 2 \times 10^{-2} \Omega$
 $\dot{Z}_1 = 0.005 + j 0.02 = 0.0206 | 76^{\circ} \Omega$
 $R_2 = \frac{1.5 \times 500}{500 \times 100} = 0.015 \Omega$,

 $X_2 = \frac{6 \times 500}{500 \times 100} = 0.06 \Omega$
 $\dot{Z}_2 = 0.015 + j 0.06 = 0.062 | 76^{\circ} \Omega$
 $\dot{I}_I = \frac{650 \times 1000}{500} | -\cos^{-1} 0.8 = 1300 | -37^{\circ} \Lambda$
 $\dot{Z}_I = \frac{\dot{V}_I}{\dot{I}_I} = \frac{500}{1300 | -37^{\circ}} = 0.384 | 37^{\circ} \Omega$
 $\dot{Z}_2 = 0.307 + j 0.23 \Omega$
 $\dot{Z}_3 = 0.307 + j 0.23 \Omega$
 $\dot{Z}_4 = \frac{510 - 500}{0.005 + j 0.02 + 0.015 + j 0.06} = \frac{1000}{8.25 | 76^{\circ}}$

$$\mathbf{i}_{1} = \frac{510 (0.015 + \mathbf{j} 0.06) + 10 (0.307 + \mathbf{j} 0.23)}{0.0206 | 76^{\circ} \times 0.062 | 76^{\circ} + 0.384 | 37 \times 0.0825 | 76^{\circ}}$$

 $= 121 \mid -76^{\circ}$

 $\dot{\mathbf{I}}_{20} = -\dot{\mathbf{I}}_{10} = 121 \, | \, \underline{104}^{\circ}$

$$= \frac{10.72 + j 32.9}{(-137.3 + j 296) \times 10^{-4}} = \frac{34.7 | 72^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= 1050 | \frac{-34^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= \frac{500 \times 0.0206 | 76^{\circ} - 10 \times 0.384 | 37^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= \frac{-0.53 + j 7.7}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}}$$

$$= \frac{7.75 | 86^{\circ}}{329 \times 10^{-4} | 115^{\circ}} = 235 | -29^{\circ}$$

$$\dot{V}_{l} = \dot{V}_{1} - \dot{I}_{1} \dot{Z}_{1} = 510 - 1050 | -43^{\circ} \times 0.0206 | 76^{\circ}$$

$$= 510 - 21.65 | 33^{\circ}$$

$$= 510 - 18.2 - j 12 = 491.8 - j 12$$

يمكن أن نحسب ٧٦ من الحية المحول الثانى ، ولا يجب أن نتوقع الحصول على نفس النتيجة بالضبط، بسبب التقريب المفروض .

$$\dot{\mathbf{v}}_{1} = \dot{\mathbf{v}}_{2} - \dot{\mathbf{I}}_{2} \dot{\mathbf{z}}_{2} = 500 - 235 | \underline{-29}^{\circ} \times 0.062 | \underline{76}^{\circ}$$

$$= 500 - 14.57 (0.682 + j 0.7314)$$

$$= 490.1 - j 10.8$$

ملحوظة:

رذا كانت $V_1=V_2$ ، أى عند تساوى نسبة التحويل فى المحولين ، فانه V_1 على على على معطى ، وذلك بالحصول على قيمة V_1

أولا على النحو التالي :

توجد أولا الماوقه الكلية المكافئة لمعاوقتي المحولين، عند توصيلهما على التوازى معا، حيث:

$$\dot{\mathbf{z}}_{12} = \frac{\dot{\mathbf{z}}_1 \, \dot{\mathbf{z}}_2}{\dot{\mathbf{z}}_1 + \dot{\mathbf{z}}_2} = \mathbf{R}_{12} + \mathbf{j} \mathbf{X}_{12}$$

نعتبر وجود محول واحد بهذه المعاوقة المكافئة ، يكون الضغط على طرفى ملفه الثانوى في الحالة المثالية هو ∇ ، وهو يناظر القوة الدافعة الكهربية المرحلية $E_{\rm c}$ ، بالنسبة للمولد ، نستطيع في هذه الحالة استخدام المعادلة $(\nabla-\xi)$ ، الخاصة بالمولدات ، صفحة 1 ، المحصول على ∇ ، باعتبارها مناظرة المضغط $X_{\rm lo}$ ، المرحلي على أطراف المولد ∇ ، وباعتبار $R_{\rm lo}$ تناظر $R_{\rm lo}$ ، كما أن $X_{\rm lo}$ تناظر $R_{\rm lo}$ ، كما أن $X_{\rm lo}$ ، وباعتبار ويكون ∇ , ∇ هما مركبتا الحل المعطى ، بضرب المديد ∇ ، ∇ هما مركبتا الحل المعطى ، بضرب المديد ∇ ، ∇ هما مركبتا الحل المعطى ، بضرب المديد ∇

أما إذا لم تكن ${
m V}_1={
m V}_2$ ، فاننا نستطيع حل المسألة ، بنفس الطريقة ، على أساس أن ${
m V}_1={
m V}_2$ ، وكلا منها تساوى الصنفط الأصفر ، مم نقوم بعملية تجميع لكل تيار ،مع نظيره من النيارين ${
m I}_{10}$, ${
m I}_{10}$ ، على نفس النمط ،كما فعلنا في حالة المولدات ، بالاشارة إلى شكل ${
m (P-3\,C)}$ ، صفحة ${
m (P-3\,C)}$ ، صفحة ${
m (P-3\,C)}$


مسائل على الباب الثامن

1 - Three 1 — phase transformers connected in mesh supply 100 A per line to a 3 — phase, 3 — wire system. (a) what is the current in each transformer? one unit develops a fault and is removed: (b) by how much is the capacity of the set reduced for the same temperature — rise? (c) find the current in

each of the remaining transformers if the line current corresponds to the rating in (b).


- 2 A 3 phase, step down transformer is connected to 6600 V mains, and takes 10 A. Calculate the secondary line voltage, line current and output for the following connections; (a) mesh/mesh, (b) star/star, (c) mesh/star, (d) star/mesh. The ratio of turns per phase is 12. Neglect losses.
- 3 A ligting load of I amperes is taken from one phase of a 3 phase tramsformer bank. Find the current distribution in the phases and in the lines (a) when the transformers are connected mesh/mesh, (b) When the primary side is connected in star (3-wire) and the secondary in mesh, and (c) When both sides are connected in V or open -delta.
- 4 Derive an expression for the approximate relative weights of copper in an auto transformer and a 2 winding transformer, the primary voltage being V₁ and the secondary voltage V₂. Compare the weights of copper when the transformation ratio is 3. Ignore the magnetising current.
- 5 Find the values of the currents flowing in the various branches of a 3 phase, star connected auto-transformer loaded with 500 KW at power factor 0.8 lagging, and having a ratio of 440/500 V. Neglect voltage drops and all losses in the transformer, also the magnetising current.
- 6 Mid points of the secondaries of a bank of 4000/

440 V transformers are used to provide a lower voltage, as shown in the diagram. Find (a) the voltage



of the bus - bars abc and (b) the currents in the transformer secondaries when currents of 100 A at unity power factor are taken from each of the two sets of low voltage bus - bars abc and ABC.

7 — Two 1 - phase auto - transformers are scott - connected and loaded as shown in the diagram. Determine the



currents in the parts s,b,c,d,e and the 3 - phase load current - Draw a schematic diagram showing the current directions in all circuits.

8 — Two 100 — KVA, 1 — phase transformers are connected in parallel on both primary and secondary

sides. One transformer has an ohmic drop of 0.5 % and a reactive drop of 8 % of the voltage on full load. The other has corresponding drops of 0.75 % and 4 % respectively. How will the following total loads be shared? (a) 180 KW at 0.9 lagging power factor, (b) 120 KW at 0.6 lagging power factor, (c) 200 KW at unity power factor.

- 9 The short circuit tests of two, 1 phase, \$300/220 V transformers are as follows:
- A primary voltage, 100 V, secondary current, 2:0 A, power, 600 W.
- B primary voltage, 80 V, secondary current 230 A, power, 1100 W.
- The transformers are run in parallel on the same primary and secondary bus bars, and carry a total load (input) of 100 KW at 0.8 power factor (lagging) Find the approximate primary load currents, power factors, and power distribution between the two transformers.
- 10 Two 1 phase transformers, A and B are connected in parallel to supply a load having a resistance of 5 Ω and an inductive reactance of 2 Ω . The equivalent resistances refferd to the secondary windings are 0.25 Ω and 0.3 Ω and the equivalent reactances are 1.5 Ω and 2 Ω respectively. The open circuit secondary veltages are in the ratio 100: 98 Calculate the inductive reactance which, when connected in series with the secondary of transformer B, will cause the

magnitudes of the currents delivered by A and B to be in the ratio of 1.8:1

- 11 The ratio of the numbers of turns per phase in the primary, secondary, and tertiary windings of a transformer is 10:2:1 with lagging currents of 45 A at power factor 0.8 in the secondary, and 50 A at power foctor 0.71 in the tertiary winding, find the primary current and power factor,
- 12 Explain why a star-delta transformer, and a star-star transformer, having the same transformation ratio between primary line voltage and secondary line voltage may not be operated in parallel.
- (b) sketch a ciruit diagram for three-to-two phase conversion by the scott system, and explain the principles involved If the two-phase output is balanced at 50 KVA per phase at 300 volts, and the three-phase input is at 6.6 KV, determine the current and voltage relevant to each winding of each transformer. Ignore all transformer imperfections and sketch the vector diagram.
- 13 An 82 KVA, 6600/400 V, 50 c/s, single phase transformer has a power input of 1000 W when tested on no load at rated voltage. When the low voltage side is short circuited and 100 V applied to the primary side, it takes a current of 5.5 amps and a power of 300 W. Calculate the efficiency and percentage regulation at full load, 0.8 power factor lagging.
- If the above transformer is connected in parallel with a 110 KVA, 6600/400 V transformer which has a percentage

reactance of 3.6 and a percentage resistance of 1.1, find how they share a load of 140 KVA at 0.8 power factor lagging.

- 14 Two single phase transformers supply, in parallel, a secondary load of 1000 A at 0.8 power factor lagging. For each transformer the secondary, E.M.F on open circuit is 3300 V, and the total leakage impedances, in terms of the secondary, are 0.1 + j 0.2 and 0.05 + j 0.4 ohm respectively. Determine the output current for each transformer, and the ratio of the KW output of the two transformers.
- 15 Describe and prove how two transformers, having impedances of Z₁ and Z₂, share a total load of I amps, the two transformers having equal voltage ratios.
- Two 100 K.V.A., 1—phase transformers are connecred in parallel on both primary and secondary sides. One transformer has an ohmic drop of 0.5 % and a reactive drop of 8 % of the voltage on full load. The other has corresponding drops of 0.75 % and 4 % respectively. How will they share a total load of 180 K.W. at 0.9 power factor lagging and what will be the power factor of the current in each transformer?
- 16 Two transformers are connected with primaries in parallel to a 1000 V supply and with their secondaries in parallel to a one ohm impedance having an inductive reactance of 0.6 ohm.

Calculate the primary current of each transformer in magnitude

and phase if one transformer has a turns ratio of 10, a leakage reactance referred to the secondary of 0.6 ohm and a resistance referred to the secondary of 0.2 ohm. The corresponding values for the other transformer are 9.8, 0.07 and 0.03 respectively. The magnetising currents may be neglected.

البابالتابي

بعض المشاكل الهامة فى المحولات واختباراتها


(Some special problems and testing of transformers)

نبدأ في هذا الباب بدراسة أهم المشاكل الخاصة في المحولات ، وهي التي تؤثر عادة على ملامح النصميم ، وذلك حتى نكون على بينة من أمرها عند دراسة طرق التصميم .

اولا - التوافقيات في الحولات (Harmonics in transformers)

سبق الفرض فى دراستنا للمحولات أن صفط الينبوع ، الموصل إلى الملف الابتدائى ، يكون متفيرا على منحنى جيبى ، بحيث ينتج فيص مغناطيسى ، فى القلب الحديدى ، يتغير هو الآخر ، تبعا لذلك ، على منحنى جيبى أيضا ، وقد حان الوقت لان نسأل أنفسنا ، كيف يكون شكل منحنى تيار المغطسة ، فى هذه الحالة ، باعتبار أن القصيع المغناطيسى واقع ، بالنسبة لخطوط القوى المغناطيسية فى القلب الحديدى ، لا محالة .

يمكن رسم منحنى تيار المفطسة باستخدام منحنى التمطس، بدورته الكاملة، مع أخذ التخلف المفناطيسى فى الاعتبار، ومنحنى كثافة الفيض المفناطيسى فى الاعتبار، ومنحنى كثافة الفيض المفناطيسى فى القلب الحديدى ، الذى يتغير على شكل جيبى ، كما هو مبين فى شكل $(1-p^{\dagger})$. للحصول على قيمة تيار المفطسة $_{i_0}$ ، عند نقطة على منحنى التيار مثل $_{i_0}$ مثلا محدد قيمة كثافة الفيض المفناطيسى $_{i_0}$ (النقطة $_{i_0}$ على المنحنى الجيبى الحاص بكثافة الفيض) ، ومنها يمكن تحديد النقطة $_{i_0}$ على منحنى التمغطس ، ثم قيمة بكثافة الفيض) ، ومنها يمكن تحديد النقطة $_{i_0}$ على منحنى التمغطس ، ثم قيمة



شکل (۱ – ۱)

تيار المفطسة i_{0a} كم مو موبن بانجهات الآسهم فى الشسكل. ويلاحظ أن هنساك قيمة بن النيار المفطسة i_{0a} من المناطيسي وينشأ عن الانجناء ، النسسانج من ظاهرة التشبع، فى منحنى المغطسة ، أن يختلف بحرى منحنى تيار المفطسة عن الشكل الجيبي ، كا أن قيمة النهاية العظمي له ترتفع بصورة حادة ، كلما زاد دخولنا فى منطقة التشبع. وبعمل تحليل فورير لمثل هذا التيار، بجدأنه يحتوى ، علاوة على التوافقية الآساسية، على توافقية غالمة بارزة ، كما أنه قد يحتوى على توافقية خامسة أيضا . و تزداد

قيمة اتساع كل من هذه التوافقيات بالنسبة للتوافقية الأساسية ، كلما ازدادت قيمة كثافة الخطوط المفناطيسية فى القلب الحديدى ، أى كلما ازداد الدخول فى منطقة التشبع ، كما هو مهين فى شكل (١ – ٩ ب) ، وكما يتضح من الجدول الآتى:

. : 1 7:14	النسبة بين الإتساعين			
كثافة الفيض جاوس	الاسامية	الأساسية	السابعة الأساسية	التوافقية الناسعة النوافقية الاساسية
10000	-0.162	0.050	0.011	0.009
12000	-0.287	0.094	-0 .013	0.010
14000	-0.528	0.267	—0.11 3	0.062
16000	- 0.658	0.331	-0.121	0.031
18000	0.658	0.275	-0.053	-0.018

ونظراً لآن التوافقية الشالثة هي أبرز هذه التوافقيات، فسوف ندرس تأثير وجودها على خواص هعيئة للمحول، وذلك في الحالات المختلفة، مع اعتبار أن شكل موجة ضغط الميثبوع يكون جيبيا، وأن هبوط الضغط في المحول يكون صغيرا نسبيا، مما يستلزم الآخذ بمبدأ كون منحنى القوة الدافعة الكهربية على طرفي الملف الابتدائي ذا شكل جيبي، حتى يمكن أن يتعادل مع ضغط الميثبوع*.

^{*} وقد يتسبب مرور تيـار المفطــة ، الذي يختلف منحنــاه عن الشكل ــــ

١ - في حالة الحول مفرد الرحلة:

نظرا لخاو منحنى صفط الينبوع من توافقية ثالثية ، كا فرصنا ، فان تمرير توافقية التيار الثالثة في المحول ، يستدعى وجود توافقية صفط ثالثية في منحنى القوة الدافعة الكهربية ، ناشئة عن توافقية فيض مغناطيسي ثالثة ، مما يستدعى الآخذ بمبدأ وجود تشويه في منحني الفيض المغناطيسي الجيبي ، على عكس ما فرصناه في البداية . هذا ويجب أن تكون توافقية الصفط الثالثة هذه قادرة على قرير توافقية التيار الثالثة في الملف الابتدائي للمحول والينبوع ، من ناحية ، مم تحرير توافقية التيار الثالثة في الملف الابتدائي المحول والينبوع ، من ناحية ، مم تصفير المعاوقة ، التي تقابلها التوافقية الثالثة التيار ، إلى درجة كبيرة ، فارت توافقية الضغط الثالثة ، المطلوبة في منحني القوة الدافعة الكهربية ، سوف تصبح توافقية الضغط الثالثة ، المطلوبة في منحني القوة الدافعة الكهربية ، سوف تصبح صفيرة جدا ، مما يجعلنا نعتبرها مهملة ، ونتجاوز ، في هذه الحالة ، عن وجود تشويه في منحني الفيض المفناطيسي ، الذي اعتبرناه جبهيا ، بسبب وجودالتوافقية تشويه في منحني الفيض المفناطيسي ، الذي اعتبرناه جبهيا ، بسبب وجودالتوافقية الثالثة للتيار . وينصب هذا الكلام أيضا ، بطبيعة الحال ، على أية توافقية أخرى، بأية درجة .

٢ - في حالة المحول ثلاثي الراحل:


يجب التفرقة ، في هذه الحالة ، بين ثلاثة محولات ، كل منها مفرد المرحلة ،

⁼ الجيبى، فى مما نعة الترامن للمولد، ومما نعة الخط الواصل بين المولد والمحول، فى عمل هبوط صفط، يؤدى طرحه من القوة الدافعة الكهربية للمولد، ذات الشكل الجيبى، إلى إعطاء منحنى صفط طرفى للمولد، وهو الصفط على الملف الابتدائى، يختلف عن الشكل الجيبى، ويتوقف مقدار التشويه فى منحنى الضفط، فى هذه الحالة، على مقدار التشويه فى تيار المفطسة.

موصلة مما للحصول على المحول الثلاثى ، ومحول واحد ثلاثى المراحل ، بطبيعته . ففي الحالة الآولى تكون الدائرة المغناطيسية للمحولات الثلاثة منفصلة عن بمضها البعض تمام الانفصال ، بينها تكون الدوائر المغناطيسية للمراحل الثلاث متشابكة مماً ، على قلب حديدى مشترك ، في الحالة الثانية . هذا و تكون الدوائر الكهربية للمراحل الثلاث متشابكة مما في الحالةين .

سوف نفترض فى كل ما يأتى أن منحنى ضفط الينبوع ذو شكل جيبى ، فى المراحل الثلاث ، وأن الاحمالي متزنة ، ويكون توصيل مراحل الينبوع والاحمال نجمة دائما ، بينها تختلف الامور ، من حالة إلى حالة ، تبعسا الهريقة توصيل مراحل المحول نفسه على الجانبين ، الابتدائى والثانوى ، نبدأ أولا بثلاثة محولات مفردة المرحلة:

ا عندما تكون المحولات موصلة دلتا/دلتا : تكون ضغوط التوافقيات الثالثة ، في المراحل الثلاث ، في اتفاق مرحلي معا ، فتعمل على تمرير تيار



شکل (۲) ک

النوافقية الثالثة داخل الدلتا . ويمتص هبوط الصغط ، الناشىء عن مرور هـذا النيار ، توافقية الصغط الثالثة في كل مرحلة ، فلا تظهر توافقيات الصغط الثالثة في الضغوط الخطية (راجع من صفحة ٢٧ إلى صفحة ٧٧) . وبذلك بجد أن منحنى كل من الضغط والتيار الابتدائيين يكون جيبى الشكل ، كما أن منحنى الفيض المغناطيسي يكون أقرب ما يمكن إلى الشكل الجيبي ، في حين تمر توافقية التيار الثالثة داخل الدلتا ، ولا تؤثر على الضغوط الخطية .

ب عندما تكون الحولات موصلة نجمة إدلتا أو دلتا أنجمة ، بدون خط تمادل: عند عدم وجود خط تمادل نحصل على نفس السلوك ، في هذه الحالة ، مثل الحالة السابقة . غاية ما في الامر أن وجود الدلتا، على ناحية واحدة فقط ، يؤدى إلى زيادة في قيمة المعاوقة ، التي تقابلها تو افقية التيار الثالثة ، أثناء مرورها حول هذه الدلتا ، عا يؤدى إلى ضرورة زيادة التشويه في الشكل الجيبي ، لمنحني الفيض المفناطيسي ، في هذه الحالة ، عن الحالة السابقة .

حــ عندما تكون المحولات موصلة نجمـة/نجمـة ، بدون خط تعــادل:

تنعادل توافقيات الصفط الثالثة ، لتوافقها مرحليا معا ، بالنسبة لكل هرحلتين ، فلانظهر فى الضغوط الخطية ، كما يتعذر بذلك مرور تيار التوافقية الثالثة ، فتتعذر عملية التعويض ، السابق شرحها ، التي تعمل على الاحتفاظ بمنحنى الفيض المغناطيسي أقرب ما يمكن إلى الشكل الجيبي ، لذلك يكون تيار المغطسة ذا شكل جيبى ، بينا يختلف منحنى الفيض المغناطيسي ، في هذه الحالة ، عن الشكل الجيبي، في صده الحالة ، عن الشكل الجيبي، في صده مسطحا عند القمة ، ونحصل على منحنى حاد القمة للقوة الدافعة الكهربية، في صبين في شكل (٢ ــ ٩ أ) . ويكون هناك توازن إذا بين ضغط الينبوع

د ـ عندما تكون الحولات موصلة نجمة / نجمة ، مع وجود خطى تعادل على الناحية بن إلى وجود مسار على الناحية بن إلى وجود مسار لمرور تيارات التوافقية الثالثة ، في اتفاق مرحلي في هذين الخطين ، على الجائبين ، فتصبح هذه الحالة عائلة للحالة أ تماما .

ه ــ عند وجود ملفات ثالثة موصلة دلتا : يمكن في هذه الحالة استخدام أية طريقة من طرق التوصيل السابقة ، مع الاطمئنان بوجود المسار اللازم ، أو جزء منه ، لثيارات التوافقية الثالثة ، والحصول على منحنى للفيض المغناطيدي أقرب ما يمكن إلى الشكل الجيبي ، في أية حالة منها .

بالنسبة للمحول ثلاثى المراحل ، القائم بذاته ، يتوقف الآمر على تكوين القلب الحديدى ، لذلك يجب أن نفرق بين الآنواع الثلاثة المعروفة ، كما يأتى:

أ ح فى حالة المحول الهيكلي (shell type transformer) : مجد أن

الدوائر المغناطيسية للمراحل الثلاث مستقلة عن بعضها البعض ، كما هو الحال في المحولات مفردة المرحلة ، عند توصيلها لتكوين محول ثلاثى المراحل . لذلك ينصب عليها جميع ماسبق شرجه بالنسبة لهذه المحولات من ألل ه .

ب _ في حالة المحول ذى القلب الحديدى (core type transformer) بحد أن توافقيات الفيوض ذات الدرجة الثالثة تكون ذات إتجاه واحد فى السيقان الثلاثة ، مما يؤدى إلى أن كلامنها لا يجد مسارا الرجوع في أى من الساقين الآخرين ، فيتخذ مساره في الهواء (أو الزيت) ، أو في أى أجزاء حديدية منه ، مثل جدران الصهريج (Tank) ، الذي يحتوى على المحول وينتج عن ذلك الحد من قيمة هذه الفيوض ، نظرا لزيادة المعاوقة المفناطيسية في مساراتها ، عا ينحو بمنحى الفيض المفناطيسي ، والقوة الدافعة الكهربية ، نحو الشكل الجيي ، في هذه الحالة ، وقد وجد أن مسار الفيوض ذات الدرجة الثالثة في جدران الصهريج يتسبب عنه حدوث مفقودات حديدية في هذه الجدران ، كما أنه يمكن زيادة الحد من قيمة هذه الفيوض في الحلقة على ملاشاتها .

و تتلخص مساوى، وجود توافقيات التيارفي المحولات في مفقو دات النحاس الزائدة التي تنشأ عنها ، وكذلك مفقو دات الحديد التي سبقت الاشارة اليها ، وفي القلب الحديدي نفسه ، كما يحتمل حدوث تداخل مغناطيسي بينها وبين دوائر الانصالات السلكية يؤثر على هذه الدوائر تأثيراً غير مرغوب فيه . أما مساوى، توافقيات الضغط في المحولات، فهي أنها تتسبب في زيادة الاجهادات الكهربية في المواد العازلة ، كما أنها تحدث تداخلا كهرواستاتيكيا مع دوائر الاتصالات السلكية ، عا يؤثر على هذه الدوائر تأثيراً سيئا هذا علاوة على أنه قد يحدث السلكية ، عا يؤثر على هذه الدوائر تأثيراً سيئا هذا علاوة على أنه قد يحدث

رئين بالنسبة لتردد هذه الصفوط مع تردد الدائرة، التي تحتوى على معامل الحث الذاتى لملفات المحول، والسعة الخاصة بخط التغذية المتصل به .

ثانيا - التلاشيات (Transients)

دأبنا في دراسا تنا السابقة على الاهتمام بحالات الدوام (Transient condition) كلما دعا فقط، والأشارة إلى حالات النلاشي (Transient condition) كلما دعا الآمر إلى ذلك، عند الانتقال من حالة دوام إلى أخرى، بحيث يظهر تأثير حالة النلاشي المتوسطة في حالة الدوام اللاحقة، كما حدث عند شرح اتزان الآلات المترامنة . ولكننا قد نحتاج في بعض الآحوال إلى الاهتمام بحالات البلاثي، التي تسبق عادة حالات الدوام، بسبب ما يمكن أن يحدث في أثنائها، مما قد يعرض بعض الآجراء في هذه الآجهزة ، أو ار تفاع الصغط بصورة مفاجئة، تشكل خطرا على المواد العازلة . وينصب هذا على حالات المتلاثي في المحولات ، التي يمكن نقسيمها المواد العازلة . وينصب هذا على حالات المتلاثي المتيار ، وحالات تلاثي المنفط بصورة مفاجئة ، تشكل خطرا على المواد العازلة . وينصب هذا على حالات المتلاثي المتيار ، وحالات تلاثي

١ - تلاش التيار في المحولات :


(current transients in transformers)

تعدف حالة تلاشى للنيار فى المحول ، تستدعى الاهتام ، عند توصيل الملف الإبتدائى إلى الينبوع ، بينا يكون الملف الثانوى مفتوحا (open circuited) . ويحتاف مدى الخطورة فى هذه الحالة على موضع الضغط اللحظى (instantaneous فى دورة المضغط الابتدائى (primary voltage cycle) عند توصيل المحول على الينبوع . ويوجد ، على هذا الاساس ، حالتان منظرفتان

(two extreme conditions) ، نبحث کل منهما علی حدة:

أ ـ التوصيل عندما يكون ضفط الينبوع مارا بقيمة النهاية العظمى له: هذا يعنى أن القوة الدافعة الكهربية يجب أن تتواجد بقيمة النهاية العظمى لها أيضا ، لمعادلة ضغط الينبوع (باعتبار أننا نهمل هبوط الضغط فى المقاومة وعانعة التسرب للحول فى هذه الحالة) ، بما يستدعى وجود النهاية العظمى لمعدل تغير خطوط القوى المغناطيسية فى القلب الحديدى ، فى نفس اللحظة . وبمراجعة منحنيات ضغط الينبوع ، مع القوة الدافعة الكهربية ، والفيض المغناطيسى فى القلب الجديدى للمحول ، فى حالة الدوام ، شكل (١٩ ه أ) نجد أن الآمور تكون مستبة ، فى حالة الدوام ، على الأوضاع المطلوب توافرها فى لحظة التوصيل، تكون مستبة ، فى حالة الدوام ، على الأوضاع المطلوب توافرها فى لحظة التوصيل، عا يجعل المحول يدخل فى حالة الدوام هباشرة ، دون أية حاجة إلى حالة تلاثى، تمهد له السبيل اليها .

ب سالتوصيل عندما يكون ضغط اليشبوع مارا بقيمة الصفر: يجب أن تبدأ القوة الدافعة الكهربية المضادة ، التي تنشأ لممادلة ضغط الينبوع ، بقيمسة الصفر ، وتزداد قيمتها السالبة ، تبعا لزيادة قيمة ضغط لينيوع الموجب ، حتى يصلا معا إلى قيمة النهاية العظمى ، كا هو مبين فى شكل (٣- ٩ب) . وتطهيقا لقانون التأثير الكهرومفناطيسى ($(8-10-10)^{-2}$ $(10-10)^{-2}$ (10-



شکل (۳-۹)

عندما يصل الضفط والفوة الدافعة الكهربية إلى قيمة النهاية العظمى لها ، بعد ربع دورة . وفي ربع دورة التالى تقل قيمة $\frac{dφ}{dt}$ ، مع استطرادالزيادة في قيمة φ، حتى يصل الضغط والقوة الدافعة الكهربية إلى قيمة الله فرمرة أخرى ؛ حيث تكون

 ϕ قد وصلت إلى أقصى قيمة لها ، و $\frac{d\phi}{dt}$ قد وصلت إلى قيمة الصفر مرة أخرى . وبتتبع سير الأحداث ، على هذا النحو ، في شكل (٣– ٩ب) ، تجمد أن قيمة الفيض المفناطيسي، في الفلب الحديدي للمحول، تصل إلى ضعف قيمة النهاية العظمي لها في حالة الدرام " ، التي حصلنا عليها في شكل (٣ ــ ٩ أ) ، وذلك بعد نصف دورة من بداية حالة التلاثي ، التي تصاحب التوصيـل إلى الينبوع . ونظرًا لحالة التشبع الهائلة ، التي يصل اليها القلب الحديدي ، عند هدفه القيمــة الكبيرة جدا للفيض المفناطيسي، فانه بينها يكون تيار للتمغطس، في الآحوال المادية للمحول ، حوالى من % 5 إلى % 10 من تيار الحل الحكامل ، قد تصــل قيمة نيار المتمغطس ، في هذه الحالة ، إلى عدة مرات من قيمة نيار الحل الكامل. وعلى العموم تعمل مقاومة الملفات ، وعائمة التسرب لهـا ، بما تسبيـه من هيوط كبير في الضغط ، مــع مرور التيــارات الكبــيرة ، وكذلك مفقودات النحــاس ومفقودات الحديد ، المصاحبة الهذه الظواهر كاما ، على الحد من قيمـــة الفيض المغناطيسي، فلا يصل إلى ضعف القيمة بالضبط، بل أقل من ذلك، والحد من قيمة تيار التلاشي ، الذي يمر عند توصيل المحول إلى الينبوع . كذلك لا يجب أن تتوقع دائمًا أسوأ الاحتمالات، إذ يندر، في الغالب، أن يكون توصيل المحول إلى الينبوع في اللحظة التي يمر بها الصَّغط بقيمة الصَّفر بالصَّبط، و إنَّما الاحتمال الأكر أن تقع قيمة الصفط بين الصفر والنهاية العظمي ، مما يجملنا نحصـل عـلى قيمة عتملة لتيار التلاشي ، رغا عن كبرها . وعلى العموم يجب على المصمم أن يعد نفسه لجميع الاحتمالات. وإن أسوأ ما في الامر ، في الواقع ، أن يكون في القاب الحديدي للحول كرية من المفناطيسية المتبقاه ، التي تعطى فيضامفناطيسيا


فى نفس إتجاه الفيض المفناطيسى الناشىء فى فترة التلاثى. هذا ويمكن تدبير الوقاية من تيارات النلاثي الحطرة ، التي يمكن أن تصاحب توصيل المحول إلى الينبوع ، بوضع متمم التيار الزائد (over_current relay) فى الدائرة ، وهو يعمل على منع توصيل المحول ، عند مرور أى تيار يزيد عن الحد المأمون .

٢ - الضفوف العارمة في المحولات :


(Surge voltages in transformers):

تتمرض المحولات ، الموصلة على أطراف خطوط النقل الكهربية ، لموجات من الصفوط العارمة ، التى تنشأ فى هذه المخطوط ، ثم تنتقل بسرعة الصوء إلى أطرافها ، حيث تنتشر على ملفات الصفظ العالى للمحول ، متسببة فى وجود حالة تلاشى ، يتغير فى أثنائها توزيع الصفط على هذه الملفات ، بمعدلات قد ينجم عن علوها آثار وخيمة العواقب بالنسبة للمحول . وقد تنشأ موجات الصفط العارمة هذه فى الخطوط الكهربية عند قفل مفاتيح التزامن ، أو بسبب الأخطاء (faults) التى تحدث فيها ، أو بفعل الظروف الجوية ، مثل تفريغ السبرق الكهربائى . ويتركز خطر هذه الموجات فى أنها تمتلك عادة واجهة شديدة الانحسدار ويتركز خطر هذه الموجات فى أنها تمتلك عادة واجهة شديدة الانحسدار (steep wave front) ، قد يبلغ معدل تغير الضغط فيها عدة مئات من المرات مثل معدل الضغط العادى ، كا يتضح من منحنى احدى هذه الموجات ، المبين فى شكل (عصه أ) .

يكون توزيع صفط مثل هذه الموجات العارمة على ملفات المحول ، على حسب السعة بين كل منها والارض ، والسعة بين بعضها البعض ، شكل (ع ــ هب)، وليس على حسب المقارمة أو الممانعة الحشية ، وذلك نتيجة لمعدل تغيرها الكبير، الذي يجدل عانعة المكثف صغيرة جدا بالنسبة للقاومة أو الممانعة الحشية . هذا



عکل (۶ – ۹)



شكل (٥ --- ٩)


كا أن توزيع الضغط لايكون متساويا على الملفات، لنفس السبب، فيكون نصيب الملفات الطرفيـة (end coils) كبيرا، بينما يتضاءل الضغط على باقى الملفات، كما هو واضح من منحنى توزيع الضغط على الملفات، المبين فى شكل (٤ـــ٩ب) وقد يتسبب وجود الضغط العالى، بدرجة غيرطبيعية، على الملفات

الطرفية ، في أثناء فترة التلاشي ، التي تصاحب قدوم موجة الصغط المارمة ، حتى يتم تخميدها ، في انهيار عازل هذه الملفات ، ونشوء دائرة قصر . ويمكن تدبير الوقاية من اخطار موجات الضغط العارمة بتقوية عزل الملفات الطرفية (حوالى % 5 من الملفات) ، مجيث يمكن أن تتحمل هذه الصغوط غير المسادية ، ثم باستخدام وسائل الوقاية ، التي تعمل على امتصاص الطاقة الموجودة في الموجة المعارمة ، وتخميدها ، مع العمل على تسربها إلى الارض . كذلك يمكن مساواة التوزيع في الضغط (تدريج الضغط) على الملفات ، على طول ملف الضغط المعالى ، التوزيع في الضغط (تدريج الضغط) على الملفات ، على طول ملف الضغط العالى ، في عولات القلب، التي تستخدم فيها علمات اسطوائية ، باستخدام درح معدنى ، في عولات القلب، التي تستخدم فيها علمات اسطوائية ، باستخدام درح معدنى ، هو حبين في شكل (metalic shield) ، تعمل سعته مع الملفات على معادلة سعته مع الارض ، كا

لثا : القوى المكانيكية الوثرة عل اللفات :

(Mechanical forces acting on coils) :


سبق أن بينا أنه عند تحميل المحول يكون تيار الحمل في الملف الثانوي ، ومركبة التيار ، التي تصرى بسببها في الملف الإبتدائي ، في اتجاهين متصادين ، عا يؤدي إلى اعطاء قو تين دافعتين مغناطيسيتين متعادلتين ، من الملفين ، وذلك بالنسبة المفيض المغناطيسي في القلب الحديدي . أما بالنسبة المحيز الموجود بين الملفين ، وهو ما يكون الجزء الرئيسي في مساوات تسرب الفيض pathes of leakage) وهو ما يكون الجزء الرئيسي في مساوات تسرب الفيض تعطيان فيضا مفناطيسيا في نقس الإنجاء ، وهذا هو الفيض المتسرب ، الذي يتسلسل (likns) جزء منه مع أحد الملفين فقط ، أيضا مع أحد الملفين فقط ، أيضا شكل (٢ - ٩ أ) . ويكون تقيجة هذا التسلسل الجزئ الفيض ، مع أحد الملفين




شکل (۲-۱)

فقط، ظهور بمانعة التسرب لهذا الملف، كما سنشرح بالتفصيل فيما بعد، وعلاوة على ذلك ينتج عن وجود القوتين المفناطيسية بن المتضادتين، للملفين الابتدائى والثانوى، قوى ميكانيكية تؤثر عليها، وقد تتسبب في تمزيقهما، عندما يزداد التيار بصورة كبيرة، في حالة وجود دائرة قصر على المحول، إذا كان ضخما.

تتوقف إتجاهات القوى، المؤثرة على الملفات، على اتجاهات التيارات فى أجزائها المختلفة . ويمكن ، بنساء عدلى ذلك ، التيسيز بين حالتين أساسيتين ، وهما عندما يكون ملف الضفط العالى والمنخفض متصاويين فى الطول ، وهى حالة التاثل (symmetry) بينهما ، وعندما يكون الملفان غير متساويين فى الطول ، وهى





(9-7) JEm

حالة عدم التماثل (dissymmetry) بينهما .


١ -- حالة التماثل: و نهمد فيها نوعين من القوى التي تؤثر على الملفات ،
 وهي :

أ ــ توجد بين مو صلات الضغط العالى وموصلات الضغط المنحفض، التي تقع في نفس المستوى الآفق قرى تنافر بسبب اختلاف اتجاه النيار فيبا (شكل

(٨-٢) كتاب هندسة الآلات الكهربية). ويمكن حساب قوى التنسافر هدنه على أساس المعادلاف التي استخدمناها لحساب قيمة القوة بين موصلين يحملان تيارين مختلني الإتجاه (هندسة الآلات الكهربية صفحة ٥٩ - ٥٨). هذا و تؤثر قوى التنافر على الملف الذاخلي ضاغطة عليه في انجاه القلب الحديدي، بينا تؤثر على الملف الخارجي ضاغطة عليه ناحية الحارج، محاولة تكبير قطره، كا يتبين من شكل (٦- ٩٠). ويكون الشكل الدائري للملفات هو أصلح تكوين لاحتال مثل هذه الاجهادات، ينشأ كذلك عن قوَّى التنافر بين كل موصل في أحدالملفين وجميع الموصلات في الملف الآخر قوة تنافر محصلة تعطى مركبتها الافتية نفس التأثير المذكور، بينها تعمل المركهة الرأسية على إطالة الملفات، شكل (٧- ٩). هذا و تزداد قيمة المركبة الاولى، و تقل قيمة الثانية في اتجاه منتصف لمان.

ب ـ توجد بين موصلات كل من ملني الضغط العالى والضغط للمنخفض قوى تجاذب بسبب انفاق إتجاء التيار فيها (شكل (٧-٧) كتاب هندســة الآلات الكهربية). وتعمل قوى التجاذب هذه على كبس الملف في محاولة لتقصيره وسحقه شكل (٦-٩-٥)، ويمكن الملفات احتمال مثل هذه القوى في حالة حدوث داثرة قصر.

حالة عدم القائل : يختلف تأثير القوى، في هذه الحالة، على حسب نوع عدم التماثل الموجود، حيث يمكن التمييز بين أربع حالات على النحو النالى:
 أ ح عندما يكون الملفان متساويين في الطول، والكن اختلف وضع أحدهما بالنسبة للآخر، كا هو مبين في شكل (٧ – ٩ ب) . توجد بين موصلات الضفط المنخفض قوى تنافر تكون ماثلة، بسبب عدم تماثل وضع الملفين.



شكل (٨ -٩)

ويمكن في هذه الحالة تحليل هذه القوى إلى مركبتين ، احداهما تقوم بنفس دور قوى التنافر ، السابق ذكرها ، بينما تحاول الثانية أن تعمل على تحسريك الملفين في اتجاهين متضادين ، بما يزيد في عدم تماثل وضعها ، كما هدو واضح في شكل (٧ – ٩ ب) ، وتنتقل هذه القوى المحورية إلى الدعامات الطرفية التي إعدت لتحملها .

ب ـ عندما يختلف طولا الملفين ويتماثل وضعبها من ناحيـة ، ويختلف من الناحية الثانيـة ، كا هو مبين في شكل (٨ ـ ٩ أ) ، توجد في هـذه الحالة قوى ضاغطة على الدعامات الطرفية تتوقف قيمتها على مقدار الفرق بين طولى الملفين .


حسس عندما یختاف طولا الملفین ، ویتماثل وضع أحدهما بالنسبة للآخر ،
 تکون القوی المؤثرة ، کما هو مبین فی شکل (۸ ـــ ۹ ب) .


د ـ عندما ينقسم أحد الملفين إلى قسمين يتماثل وضعها بالنسبةالليلف الآخر

تكون إتجاهات القوى المؤثرة ، كما هو مبين في شكل (٨ →٩ →) .

رابعا سعواية الحولات: Protection of the transformers

توجد عدة وسائل لجاية المحولات ، تختلف على حسب الاخطاء ألتى تتوقع حدوثها ، لسبب أو لآخر . والواقع أن دراسة هذه الوسائل تدخل فى نطاق علم محطات القوى الكهر بية ، ولكن جرت العادة على أن تشمل دراسة المحول على وصف تكوين وطريقة عمل جهاز واحدمن أجهزة حمايته ، وهو متمم بوخهو لتز (Buchholz Relay) ، وذلك باعتباره جزءا من أجزاء المحول نفسه . يدين شكل (٩ — ٩ أ) موضع متمم بوخهوالتز ، الذي يقع بين صهر يج المحول الممتلى مالزيت (transformer oil tank) ، والوعاء المختزن للزيت (oil conservator)





شکل (۹-۹ب)

الذى يحتفظ فيه بسطح الزيت عند حد معين ، بعد امتلاء الصهريج والمتمم المتلاء تاما بالزيت ، وذلك فى ظروف التشغيل المعتادة . يبين شكل (٩-٩٠) تكوين متمم بوخهولتز ، وطريقة عمله لحماية المحول من إزدياد طارى ـ في درجة الحرارة ، أو حدوث إدائرة قصر . يتضح من الشكل أن وعاء المتمم، الممتلى .

عادة بالزيت، يحتوى على عوامتين 1, 2 تستند كل منهما إلى مسند (support) يمنها من الحركة . ويوجد على العوامة الأولى طرف النلامس ، ، القريب من طرف التلامس المناظر له في دائرة التيار المستمر ون ، بينما يوجد على العوامة الثانية طرف التلامس وي ، وهو قريب من طرف التلامس المناظر له في دائرة التيار المستمر و 'c و اذا حدث خطأ طفيف في الحول ، كأن يزداد الحمل عن الحد المقرر في فترة محدودة ، مما يؤدى إلى زيادة درجة الحرارة ، تنشأ فقاعات غازية في الزيت ، وتتصاعد فيه في إنجاه سطحه في الوعاء المخترن . وفي خـلال صعود الفقاعات الغازية هذه، وعبورها وعاء متمم بوخبو لتز، فانها تنحبس في الجزء العلوى منه ، المشار اليه بالحرف ه في الرسم ، ضاغطة على سطح الزيت ، الذي ينحسر في هذا الجزء ، لكي يترك مكانا لحلول الفقاعات ، بما يؤدي إلى ارتفاع سطح الزيت في الوعاء الخيرن ، وهبوط العوامة 1 ، مع هبوط سطح الزيت في الجزء a من المتمم . بذلك يحدث التلامس بين و ، و ، و يدق جرس النَّابيه، معلنا وجود خطأ طنيف ، يجب البحث عنه ، ومحاولة منعه من الاستفحال. فاذًا اشتدت وطأة الخطأ ، يزداد تبعا لذلك معدل تولد الفقاعات الغازية ، فتزداد كمية الغاز الذي ينحبس في الجــز. a . ويؤدى ذلك كله إلى قلقــلة العوامة 2 من مكانها ، وحدوث التلامس بين وc', c ، فتتمم الدائرة التي تؤثر على قاطع الدائرة، وتعمل على فصل المحول آليا عن الينبوع . هذا ويمكن معرفة درجة خطورة الخطأ، وسببه، ومدى استمرارة، بمراقبة لون الفقاعات الغازية المتصاعدة ، ومعدل نشوشها، من خلال نافذة صغيرة في وعاء المتمم . فاذا كان لون الغاز يميل إلى البياض ، فان هذا يعني حدوث تلف في الورق العازل ، أما إذا كان يميل إلى الاصفراق ، فان النَّاف يكون في الخشب عادة . ويشيَّر لون الفقاعات الرَّمادي أو الأسود إلىَّ حدوث تحلل في الزيت نفسه .

خاصما - اختيار الحولات : (Transformer testing


إن الآغراض التي يلزم من أجلها اجراء الإختبارات على المحولات متعددة ومختلفة ، فتجرى اختبارات ووتينية (routine tests) على المحول قبل خروجه من المصنع ، كما تجرى عليه اختبارات معينة عند شرائه ، تمهيداً لقبوله أو رفضه (acceptance tests) . وقد يحتاج الأس في بعض الاحيان إلى إجراء اختبار همين ، لتحديد خاصية معينة في المحول ، تتعلق بمنهاج تصميمه أو طريقة أدائه . وعلى العموم فاننا نستطيع تحديد عدد معين من الاختبارات ، ذات مواصفات معينة ، يمكن أن تخدم بعض هذه الأغراض ، أو كلها ، وتكون أساسا لانواع الاختبارات المختلفة ، وذلك على النحو التالى :

١ - اختبارات الدارة الفنوحة ودا ارة القصر:

وقد سبق شرحها ، بالتفصيل ، وبيان النتائج المستفادة منها بالتفصيل .

٢ - تجديد الراحل:

في المحولات متعددة المراحل تتم تسمية أطراف المراحل المختلفة ، عــــ لي



حسب اوع التوصيل ، بخيث يمكن تحديد الملفين الإبتدائى والثانوى لكل مرحلة بسهولة . ترى في شكل (1-A) ص ، 9 ، مثلا ، أن الملفين الابتدائى والثانوى السهولة . ترى في شكل (1-A) ص ، 9 ، مثلا ، أن الملفين الابتدائى والثانوى للراحل الثلاث ، في حالة التوصيل نجمة ، هما على الترتيب $(N_2 U_2 - N_1 U_1) - (N_2 W_2 - N_1 W_1)$ و $(N_2 W_1 - N_1 W_1)$ و $(N_2 W_1 - N_1 W_1)$ و $(N_1 W_1 - N_1 W$

٣ -- تحديد قطبية الملفات:


تنص المواصفات القياسية المتداولة (Standard specifications) على النحو السابق ، بحيث يكون إنجهاه أن يتم ترقيم الملفين الابتدائى والثانوى ، على النحو السابق ، بحيث يكون إنجهاه القوة الدافعة الكهربية فيها ، فى نفس الانجاه ، إذا بدأنا من ظرفين متناظرين فى القسمية ، كا يتضح من شكل (١٠ – ٩ أ) حيث يكون إنجهاه E_1 من E_2 من E_3 من ناحية الينبوع ، يكون الطرف E_3 موجبا ، والطرف E_3 سالبا ، ناحية الحمل ، وعلى هذا الإساس وضعت الإشارات الموجبة والسالبة E_3


فى شكل (٥ — ٨) مثلا . هذا ، ويمكن التأكد من صحة ترقيم الملفين ، على هـذا النحو ، بتوصيل الملفين عـلى التوالى ، كما هو مبـين فى شكل (١٠ سـ ٩٠٠) ، إلى ينبوع التيار المتردد المعتاد ، حيث يجبأن يكون الضغط على طرفى للافعالا بتدائى V_1 أصغر من ضغط المينبوع V ، فى هذه الحالة .

: (Back to back test) اختبار القوصيل المتضاد - ٤

إن الاصل فى فكرة اجراء الاختبار المتضاد ، كا صبق شرحه فى آلات التيار المستمر (هندسة الآلات الكهربية ض ٤٤٢) ، هو اختبار الآلة ، وهى فى ظروف الحمل الكامل ، هع تكبد نفقات مفقوداتها فقط . ويجب أن يكون لدينا، فى هذه الحالة ، آلتان متاثلة أن ، حتى يمكن "وصيلها بالقضاد على الينبوع ، كما هو مبين فى شكل (١١ – ٩) ، بالنسبة لمحولين مفردى المرحلة ، وفى شكل (١٢ – ٩) ، بالنسبة لمحولين مفردى المرحلة ، وفى شكل (١٢ – ٩) ، بالنسبة لمحولين ثلاثى المرحلة .

ويلاحظ أنه ، بناء على ماجاء في البند السابق، لا يمر أي تيار في الدائرة المكونة





شکل (۱۲) شکل


من الملفين الثانويين ، اللذين يولدان قيمتين متساويتين للقوة الدافعية الكهربية ، ويكو نان موصلين بالتضاد ، في هذه الحالة . و يجب المتأكد من صحة التوصيل ، على هذا النحو ، بقياس الصغط ${}_{\mathbf{q}}\mathbf{v}$ ، على طرفى المفتاح ${}_{\mathbf{q}}\mathbf{v}$ ، قبل قفله ، الذي يجب أن يساوى صفرا ، في هذه الحالة . ومن البديهي أن قراءة الواتمتر ${}_{\mathbf{q}}\mathbf{v}$ تعطى بحوع المفقودات الحديدية في المحولين حينشذ ، أي ضعف مفقودات الحديد في أحدهما ، بينها تكون قراءة ${}_{\mathbf{q}}\mathbf{v}$ صفرا . يستخدم محول الاضافة ${}_{\mathbf{q}}\mathbf{r}$ لنرير تيسار الحل الكامل في المحولين ، وذلك بضبط قيمة صغط الينبوع الاضافي ، الذي يغذى هذا المحول . وتكون هذه القيمة مساوية لمجموع هبوط الصفط في المحولين معا ، عند الحل الكامل ، وهبوط الصفط في محول الاضافة ، عندالتيار المار فيه. ويقرأ الواتمتر ${}_{\mathbf{q}}\mathbf{v}$ ، في هذه الحالة ، قيمة مفقودات مربع التيار (Rices)) في المحولين معا ، عند تيار الحل الكامل ، المار في المحولين . هذا ، ونظرا لأن مهمة المحولين معا ، عند تيار الحل الكامل ، المار في المحولين . هذا ، ونظرا لأن مهمة المحولين معا ، عند تيار الحل الكامل ، المار في المحولين . هذا ، ونظرا لأن مهمة المحولين معا ، عند تيار الحل الكامل ، المار في المحولين . هذا ، ونظرا ولان مهمة المحولين ، الذي يغذي عول الإضافة تتملق بالتيار المار في المحولين ، ومفقودات مربع التيار ، ولاعلاقة الاضافي ، الذي يغذي عول الإضافة ، مساويالمقنن التردد للمحولين المحتود تردد الينبوع الاضافي ، الذي يغذي عول الإضافة ، مساويالمقنن التردد للمحولين المحتود تردد الينبوع الاضافي ، الذي يغذي عول الإضافة ، مساويالمقنن التردد للمحولين المحتود تربين بالتضاد .

يمكن الاستماضة عن بحول الاضافة ، لتمرير تيار الحمل الكامل فى الحواين ، بالممل على انتفاء للتوازن بين القوتين الدافعتين الكهر بيتين المتضادتين ، في الملفين الثانويين للمحولين ، الموصلين بالتضاد ، بالقدر الذي يسمح بمرور هذا التيار فيها . ويكون ذلك بتغيير عدد اللفات ، في الملف الثانوي لاحدالمحولين ، وليكن فيها . ويكون ذلك بتغيير عدد اللفات ، في الملف الثانوي لاحدالمحولين ، وليكن مثلا ، باستخدام نقط النقسيم المتاحة على هذا الملف .

م - اختبار التيار الداكري في الحولات الوصلة دلتا / دلتا :

(Circulating current test in delta/delta connected transformers)

يمتمد هذا الاختبار على أسامن فتح الدلتا في الملف الثانوى للحسول، وتوصيل ضغط مناسب، من ينبوع تيار متردد اضافى، يعمل على تمرير تيار الحل المكامل في المحول، دون أن يوجد الحل، الذي يستملك القدرة المصاحبة لمرور هذا التيار. يبين شكل (١٣ سـ٩) طريقة التوصيل في هذه الحالة، وكما حدث في حالة اختبار التوصيل المتضاد، فإن المحول المختبر يأخذ مفقودات



شکل (۹ -- ۹)

الحديد من الينبوع الرئيس ثلاثى المراحل ، بينا يأخذ مفقودات النحاس من

الينبوع الاضافى ، مفرد المرحلة ، الذى لا محتاج أن يكون تردده مساويا لمقن تردد المحول ، على هذا الاساس . والميزة الكبرى لهذا الاختبار أننا لا محتاج فيه إلى محول آخر ، ماثل للمحول المراد اختباره ، ولكن عيبه أن يقتصسر اجراؤه على المحولات الموصلة دئتا/دلتا فقط .

د (۱) :

Two identical, 3 phase, 50 c/s, transformers; each rated 30 KVA, 6000/525 V, star/star, were subjected to a back to back test. With the secondary winding of one transformer being tapped at 94 % of its total turns, a current of 27 amps was made to circulate in each secondary phase. The power input measured by two wattmeters was 1250 W. If the iron losses per transformer were 315 W, find:

- (a) the percentage impedance, reactance, and resistance drops for each transformer.
- (b) the efficiency and percentage regulation for full load, 0.8 power factor lagging.

نحسب أولا تيارى الحمل الكامل $\mathbf{I_2}$, $\mathbf{I_1}$ في الملفين الابتدائى والثانوى ، لكل محول :

$$I_1 = \frac{30 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6000} = 2.88A$$
 , $I_2 = \frac{30000}{\sqrt{3} \times 525} = 33 A$

حيث أن الماف الثانوى لأحدالمحو لين يحتوى على % 94 فقط من اللفات، فان هذا يعنى زيادة في قيمة القوة الدافعة الكبربية للآخر بمقدار % 6 . أي أن % 6

من قيمة الصفط عملت على تمرير تيار قيمته 27 أمبير في مصاوقتي المحولين، وهما في الوضع المذكور. فاذا اعتبرنا أن خروج % 6 من ملفات أحدالمحولين، من الدائرة المذكونة من ملفات المحولين هلى التوالى معا، وهما متصلان بالتصاد، يخفض قيمة المعاوقة لهذا المحول بنفس هذه النسبة ، فان هذا يعني أن % 6 من قيمة الصغط المقنن للمحول أدت إلى تمرير تيار مقداره 27 أمبير في % 194 من معاوقة المحول الواحد : لذلك نجد أن تيار الحمل الكامل يمر في معاوقة المحول الواحد ، عند عمل دائرة قصر عليه ، بنسبة مئوية من الضغط المقنن مقدارها :

$$I_2 Z_{2eq}^0/_0 = \frac{6}{1.94} \times \frac{33}{27} = 3.77$$

وهدف هي قيمة هبوط الضفط النصبي في المساوقة percentage) (impedance drop) أن كلا من مقاومة وعائمة التسرب المحول ذي نقط التقسيم قد انخفضت بمقدار % 6 ، فإن مفقو دات النحاض تنخفض في هذا المحول بنفس النسبة . وبذلك نجد أن الـ 1550 وات عبارة عن ضعف مفقودات المحول الحديد في المحول الواحد ، مصافا اليها 1.94 من قيمة مفقودات النحاس المحول الواحداً يضا ، عند من ورالتيار 27 أميع فهه .

$$P_{cu} = \frac{620 \times 1.5}{1.94} = 480 \text{ W}$$

$$I_2 R_{2eq}^0 /_0 = \frac{100 I_2 R_{2eq}}{V'_1} = \frac{3I^2 R_{2eq} \times 100}{3I_2 V'_1}$$

$$= \frac{P_{cu} \times 10^2}{RVA \times 10^3}$$

وبذلك يمكننا أن تحصل على قيمة هبوط الضغط النسبى فى المقاومة $I_2R_{2eq}^{0/0}$ من المسلومات المعطاة والمحسوبة ، حيث :

$$I_2 R_{2eq}^{0}/_0 = \frac{480 \times 10^2}{30 \times 10^3} = 1.6$$

و percentage و غصل على قيمة هبوط الضغط النسبى في عانمة التسرب $I_{\rm g} = X_{\rm geq}$) reactance drop)

$$I_2 X_{2eq} {}^0/_0 = \sqrt{(I_2 Z_{2eq} {}^0/_0)^2 - (I_2 R_{2eq} {}^0/_0)^2}$$

= $\sqrt{(3.77)^2 - (1.6)^2} = 3.42$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{cu} + P_{Fe}} = \frac{30 \times 1000 \times 0.8}{30 \times 1000 \times 0.8 + 480 + 315}$$
$$= \frac{24000}{24795} = 0.967 = 96.7 \%$$

$$\epsilon \% \leq I_2 R_{2eq} \frac{0}{0} \cos \phi + I_2 X_{2eq} \frac{0}{0} \sin \phi$$

$$\leq 1.6 \times 0.8 + 3.42 \times 0.6 = 3.33$$

وهذه هي قيمة معامل التنظيم المنوى (percentage regulation)

مسالة على الباب التاسم

What useful purposes does the back to back test serve in practice. Cive a connection diagram for two transformers in a back to back test including necessary measuring instruments and apparatus. What precautions should be taken in such a test?

In a back to back test on two similar, star/star, 3-phase,

380/220 volt, 40 KVA transformers the two primaries are fed from a 3—phase, 380 volt supply while the secondaries are connected in series opposition. A current of 80 amp. is made to circulate in the secondaries, by tapping one secondary winding at 93 % of its number of turns. The sum of the readings of the two wattmeters connected to measure the power input is 1345 watts. If the iron loss of each transformer is 400 watts, calculate for full load of 40 KVA at 0.8 power factor:

- (a) the efficiency.
- (b) the percentage impedance, reactance and resistance drops.

الباب العايش

(Design of Transformers)

الأبعاد الرلعسية للمحول ا

يتبع تصميم المحولات منهاجا عائلا لذلك الذي اتبعناه في تصميم آلات النيار المستمر والآلات المتزامنة، من حيث ارتباط الآبعادالر يسية، أوالآبعاد الرئيسية، أو الآبعاد الموجهة، المحول، بالحمل النوعي المغناطيسي والحمل النوعي الكهربائي، وهما اللذان يحددان مقادير الاجهادات، التي تتعرض لها المواد الداخلة في تكوين المحول، بسبب ارتفاع درجة حرارتها، الناثيء عن المفقودات، كما سبق شرحة. ويكون الحمل النوعي المغناطيسي عبارة عن كثافة الفيض المغناطيسي في القلب الحديدي المحول، الذي يتحدد على أساسه مساحة الحديد في مقطع هذا القلب، وهي أول الآبعاد الرئيسية المطلوبة. أما الحمل النوعي الكهربائي، فهوعبارة عن مقدارا الآمبير الهات (أوالآمبيرموصلات) لكل سنتيمتر من طول الساق، الذي توضع عليه اللهات، ويحدد طولى الساق، لكل سنتيمتر من طولى الساق، الذي توضع عليه اللهات، ويحدد طولى الساق، في هذه الحالة، ارتفاع النافذة (wobaw) ، التي تحتوي على الملفات، بحيث يمكن تحديد عرض النافذة، ونكون بذلك قد حصلنا على الآبعاد الرئيسية بحيث يمكن تحديد عرض النافذة، ونكون بذلك قد حصلنا على الآبعاد الرئيسية المحول، وهي مصاحة القلب الحديدي، وبعدا النافذة.

يتوقف مدى التوفيق فى اختيار القيم المناسبة ، لكل من الحمل الغوعى الكهربائى

والحمل النوعى المغناطيسى ، للحصول على أحسن وأرخص محول ، على مقدار الخبرة السابقة ، المكتسبة من خلال بمارسة صناعة المحولات ، تماما كما هو الحال بالنسبة لتصميم أى نوع من أنواع الآلات الكهربية الآخرى ، التى سبقت دراستها .

سوف ندرس بعض العوامل ، الذي تتأثر بالحل النوهى المغناطيسي ، أوالحمل النوعى الكهربائى ، وذلك حتى يمكن استنباط قيم الآبعاد الرئيسية للمحول بدلالة هذه العوامل . كما أننا سوف نجمد ، على هذا الآساس ، أن الحل النوعى الكهربائى لايظهر في المعادلات بشكله الذي تم تعريفه ، وإنما من خلال العوامل التي تتأثر به .

١ - مفقودات المحديد:

يتكون حديد المحول (الساق والفك leg and yoke عادة المحول (الساق والفك leg and yoke) من رقائق ، يكون سمكها عادة 0.35 مم أو 0.5 مم ، ويفصل بينها طبقة رقيقة من مادة عازلة ، لكى لا نتمدى مفقودات التيار الإعصارية حدا معينا ، كما سبق شرحه في مناسبات عديدة . ويتم حساب مفقودات الحديد في المحول عادة على أساس المفقودات النوعية لكل كيلوجرام من وزن الرقائق ، التي نحصل عليها من المصنع المنتج الرقائق ، إذ يقوم المصنع باختبار هذه الرقائن ، في آخر مراحل انتاجها ، وذلك لقحديد قيمة مفقودات الحديد (التخلف والتيارات الإعصارية معا) لكل كيلو جرام من وزن الرقائق ، عندما تكون قيمة النهاية العطمي لكثافة الخطوط المغناطيسية من وزن الرقائق ، عندما تكون قيمة النهاية العطمي لكثافة الخطوط المغناطيسية كما يكن حساب المفقودات النوعية لنفس هذه الرقائق ، التي يرمز لها كما يكن حساب المفقودات النوعية لنفس هذه الرقائق ، التي يرمز لها يالرمز عج ، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في يالرمز ع ، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في يالرمز ع ، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في يالرمز ع ، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في يالرمز ع ، عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في يالم من عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في يالم من عندما تكون قيمة النهاية العظمي لكثافة الخطوط المغناطيسية ، في المناطيس المناطيسية ، في المناطيس المناطيس المناطيس المناطي المناطيس المناط

القلب المحديدي الذي تصنع منه ، B جاوس ، والنردد لا ذبذبة/ثانية ، من العلاقة الآتمة :

$$p_{re} = V_{10} \times \left(\frac{B}{10000}\right)^2 \times \left(\frac{f}{50}\right) W/Kg \quad () \leftarrow ()$$

فاذا كان وزن الرقائق المستخدمة فى حديد المحول $G_{\rm Fe}$ كيلو جرام ، وكان $K_{\rm b}$ معامل تجريبى (قيمته حوالى 1.1) ، نستخدمه لكى نأخذف الحساب الزيادة ، الناشئة عن تجميع الرقائق ، فى قيمة المفقودات ، تكون المفقودات الحديدية فى المحول $P_{\rm Fe}$ بالوات عبارة عن :

$$P_{fe} = p_{fe} \times G_{fe} \times k_b$$

$$= V_{10} \times \left(\frac{B}{10000}\right)^2 \times \left(\frac{f}{50}\right) \times G_{Fe} \times K_b \dots \dots (1 - 7)$$

ونظرا لاننا نستخدم نفس قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط المفناطيسية في الساق والفك معا ، لكي نحصل على أقل قيمة بمكنة للمفقودات من هذه الناحية ، فان المعادلة (٢ ــ ، ١) تستخدم للحصول على مفقودات الحديد الكلية في المحول، باعتبار أن G_{re} عبارة عن وزن الرقائق المستخدمة في السيقان والفكوك جيعها .

ح - مفقودات النهاس (أو الالومنيوم) ، أي مفقودات مربع التيار :

يستخدم النحاس أو الآلومونيوم ، على حسب الظروف ، في صنع الآسلاك التي تتكون منها ملفات المحول . ويمكن تحديد قيمة للمفقودات النوعيه ، في هذه الحالة ، يتحدد على أساسها وزن النحاس أو الآلومونيوم ، الذي يستخدم في المحول، فتيتم مقارنته بوزن الحديد ، ويكون لذلك أثره المطلوب في منهاج التصميم . ويكون تحديد قيمة المفقودات النوعية للنحاس أو الآلومونيوم يوم بدلالة كثافة

التيار في الموصلات، التي تؤثر بطريق غير مباشر على الحمل النوعي الكهربائي للمحول، على النحو التالى: نفرض أن وزن النحاس المستخدم في الملفين الابتدائي والمثانوي هو $G_{\rm cr}$ كيلوجرام، و m هو عدد السيقان، و I التيار لكل ساق، والمثانوي هو $G_{\rm cr}$ كيلوجرام، و m هو عدد السيقان، و I التيار لكل ساق، المساق بالأمتار، و I مساحة مقطع الأسلاك في الملفات، حيث تكون I كثافة التيار بالأمبير لكل ملايمتر مربع. فاذا كانت درجة الموارة القصوي، التي تصل اليها الملفات هي I درجة مثوية ، فان المقداومة الموارة القوعية للنحاس عند هذه الدرجة هي I و I

$$\mathbf{p}_{cu} = \frac{\mathbf{m} \, \mathbf{I}^2 \times \rho_{cu} \, \frac{l_{m} \, \mathbf{T}}{a} \, \mathbf{K}_{ad}}{\mathbf{m} \times \mathbf{a} \times l_{m} \times \mathbf{T} \times \gamma_{cu} \times 10^{-3}} = \frac{\mathbf{K}_{ad} \, \rho_{cu} \, \mathbf{j}^2}{\gamma_{cu} \times 10^{-2}} \, \mathbf{W}/\mathbf{Kg}$$

حيث K_{ad} معامل يأخذ في الإعتبار زيادة المفقودات ، نتيجة لعوامل مختلفة لا يمكن حصرها حسابيا ، وتتحدد قيمة هذا المعامل تجريبيا ، بناء على ذلك ، محوالي 1.1 ، فاذا عوضنا ، علاوة على ذلك ، في المعادلة (ع ـــ ،) بالقيم الحاصة بكل من النحاس والالومونيوم ، نحصل على مفقودات مربع التيار الفوعية ، لكل منها بدلالة كثافة التيار ، على النحو التالى :

 $p_{cu} = 2.7 j^2 \text{ W/Kg}$, $p_{al}^{so} = 11.8 \text{ W/Kg} \cdots \cdots (1.-1)$

ويلاحظ أثنا اعتمدنا ، في استنباط المعادله (٣٠ ــ ١٠) ، عــلى أن الأمبير لفات متساوية في كل من الملف الإبتدائي والملف الثانوي ، وهذا صحيح . كما أننا اعتبرنا أن كثافة التيار واحدة فيها ، وهو ما يراعى فعلا في تصميم المحولات، لان تساوى كثافة التيار في الملفين يؤدى إلى اعطاء أقل قيمـة عكنة لمفقـودات مربع التيار فيهما ، وهو ما يمكن اثباته بالحساب بطريقة سهلة .

إذا كانت P هي مفقودات النحاس الكلية في المحول ، فن الواضح أن:

$$P_{cu} = p_{cu} \times G_{eu}$$
 , $P_{al} = p_{al} \times G_{al}$... (1.-0)

٣ -- النسمية بين مفقودات الحديد ومفقودات النحاس :

ويرمز لها عادة بالرمز β ، وهى تختلف على حسب ماذا كان المحول القدرة أو للتوزيع ، كما سبق شرحه فى الباب السابع (ص ٣٦٤ ، ٣٦٥) . وفيما يلى حدود β بالنسبة لنوعى المحولات :

في حالة محولات التوزيع تكون قيمة β من 0.15 إلى 0.5

في حالة محولات القدرة تكون قيمة β من 0.5 إلى 0.9 .

كذلك تتحدد قيمة النسبة α بين وزن الحديد ووزن النحاس تجريبيا ، بناء على ذلك ، كا يأتى :

$$\alpha = \frac{G_{\text{Fe}}}{G_{\text{CU}}} \stackrel{\triangle}{=} 2 - 4$$

ع - مما مل الجودة والمفقودات النوعية :

سبق أن بينا فى الباب السابح (ص γ γ γ γ γ γ γ) ، أن قيمة معامل الجودة ، هند الحل الكامل ، تتوقف على قيمة النسبة β كما أن تناول هذه الظلمي المامل الجودة عند الحل ناحية أخرى يعنى أننا قد تحصل على قيمة النباية العظمى لمعامل الجودة عند الحل الذى تصبح فيه مفقودات النحاس ، لهذا الحمل ، مساويه لمفقودات الحديد الثابتة

القيمة تقريبا (المعادلة ٢٠ – ٧ ص ٣٦٤). وقد أوضحنا، في نفس الوقت، تأثير ذلك على تحديد قيمة النسبة β، في كل من نوعي بحولات القدرة ومحولات النوزيع، على حسب طبيعة تشغيل كل منهما. فاذا تحددت قيمة قدرة المخرج المدحول و كيلووات (كما يطلبها الزبون)، وأمكن تحديد قيمة لمعامل الجودة المحول و يمين المقودات الخبرة السابقة)، فانه يمكن الربط بينها، وبين المقودات الكلية للمحول و ، وجميع العوامل السابقة، على النحو التالى:

$$P_{v} = \frac{P_{2}}{\eta} (1 - \eta) = P_{cu} + P_{Fe} = P_{cu} (1 + \beta)$$

$$P_{cu} = \frac{P_{2}}{\eta} \cdot \frac{1 - \eta}{1 + \beta} , \quad P_{Fe} = \frac{P_{2}}{\eta} \cdot \frac{1 - \eta}{1 + \beta} \cdot \beta \cdots (1 - \gamma)$$

$$G_{cu} = \frac{P_{cu}}{p_{cu}} , \quad G_{Fe} = \frac{P_{Fe}}{p_{Fe}} \cdots (1 - \gamma)$$

يمكنناالآن ، بناء على ماسبق كله ، تحديد قيمة للمفقودات النوعية ، p ، وهى عبارة عن قيمة المفقودات الكلية بالوات لكل كيلوجرام من مجموع وزنى النحاس والحديد فى المحول، على النحو الآتى :

$$p_{v} = \frac{P_{cu} + P_{Fe}}{G_{cu} + G_{Fe}} = \frac{P_{cu}(1+\beta)}{G_{cu}(1+\alpha)} = p_{cu} \frac{(1+\beta)}{(1+\alpha)} (1 \cdot - A)$$

كا يمكننا ، من الناحية التجريبية ، وضع الحدود الآتية لقيمة p:

ف المحولات ثلاثية المراحل تكون قيمة p من 6 إلى 10 وات/كجم

ف المحولات مفردة المرحلة تكون قيمة p من 4 إلى 7 وات/كجم

مساحة مقطع الحديد في القلب أو الساق:

إن تحديد قيمة مناسبة لمساحة مقطع الحديد في القلب أو الساق يتوقف على قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط B في هذا القلب . و يمكن أن يتم ذلك ببساطة على أساس قيمة تجريبية معينة ، للضغط على كل لفة ،B (Voltage per turn) كا رأى :

و يمكن أن تتحدد القيمة التجريبية لـ B من الجدول الآتى، على حسب نوع المحول ، وقدرة المخرج KVA بالكيلوفولت أمبير ، عند 50 ذبذبة في الثانية :

المحول الهيكلي		المحول ذو الفلب		K.V.A.	
ثلاثى المراحل	مفردالرحلة	ثلاثى المراحل	مفردالمرحله	50 c/s	
7	11	3.3	5	100	
14	25	7.5	11	500	
20	30	10	15	1000	
35	60	25	35	3000	
60	100	50	60	10000	
80	140	70	85	20000	
100	-	85	##(Jamjjo	30000	

كذلك يمكن تحديد مساحة مقطع الحديد في القابب أو الساقو، على أساس قيم معينه ، لجميع العوامل المؤثرة ، التي سبق عرضها ، وذلك بعدد أن نحصل على المعادلة ، التي توريط بين قيمة هذه المساحة ، و تلك العوامل ، كا يأتي :

KVA = 4.44 f T B $A_{Fe} \times aj \times 10^{-11}$

كيلو فولت أمبير:

$$= C_1 f TBA_{Fe} \times aj \cdots \cdots (1 \cdot -1 \cdot)$$

کیلو جرام :

$$G_{Fe} = A_{Fe} l_{Fe} \gamma_{Fe} \times 10^{-3}$$

حيث على الحديد في السيقان والفكوك جميعها ، باعتبار أن مساحة مقطع الساق تساوى مساحة مقطع الفك ، وهي A ، لكي نحصل على أقل قيمة عكمة لمفقودات الحديد في السيقان والفكوك معا ، كما سهق ذكره .

كيلو جرام :

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_{\mathrm{cu}} &= \mathbf{2} \, \mathbf{T} \, \mathbf{a} \, l_{\mathrm{m}} \, \gamma_{\mathrm{cu}} \, \times \, 10^{-3} \\ & \frac{\mathbf{G}_{\mathrm{ge}}}{\mathbf{G}_{\mathrm{cu}}} = \frac{\mathbf{P}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{p}_{\mathrm{Fe}}} \, \times \, \frac{\mathbf{p}_{\mathrm{cu}}}{\mathbf{P}_{\mathrm{cu}}} \\ & \frac{\mathbf{G}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{G}_{\mathrm{cu}}} = \beta \, \frac{\mathbf{p}_{\mathrm{ou}}}{\mathbf{p}_{\mathrm{Fe}}} = \frac{\mathbf{A}_{\mathrm{Fe}}}{\mathbf{Ta}} \, \times \, \frac{\mathbf{I}_{\mathrm{Fe}} \, \times \, \gamma_{\mathrm{Fe}}}{2 \, l_{\mathrm{m}} \, \times \, \gamma_{\mathrm{cu}}} \end{aligned}$$

يمكننا اعتبار قيمة النسبة بين ٢٠ و ٢٣ ابنة لنفس المحول ، فنجد أن المعادلة الشابقة تعطينا العلاقة الآنية :

$$rac{T_{2}}{T_{2}} = rac{p_{
m Fe}}{
ho_{
m cu}} imes rac{A_{
m Fe}}{eta_{2}}$$
 كانت معان م C_{2}

$$\therefore \text{ KVA} = C_1 C_2 \cdot \frac{A^2_{\text{Fe}} f B j \times 10^{-11}}{\beta \cdot \frac{p_{\text{cu}}}{p_{\text{Fe}}}}$$

$$\therefore A_{Fe} = C \sqrt{\frac{KVA \times \beta \times (p_{cu}/p_{Fe}) \times 10^{5}}{f \times B \times j}} (1 - 11)$$

تتحدد قيمة تجريبية للثابت c ، على حسب نوع المحسول ، وطريقة تنفيذ ملفاته ، من الجدول الآتى :

ثلاثي المراحل	مفرد المرحلة	نوع الحول والملفات
34 — 37	43 — 47	قاب حدیدی ملفات دا مریة المقطع
42 — 47	53 — 60	قلب حديدي ملفات مستطيلة المقطع
55 — 61	82 - 92	میکلی

وفى حالة المحـولات ، التى تستخدم فيهـا ملفـات من الآلومونيوم ، تكون قيمة C حوالى % 60 من القيمة المناظرة في الجدول السابق .

يمكن تحديد القيم الى يسمح باستخدامها لكل من B و i ، على حسب i و المنافق المستعملة ، وطريقة التبريد ، من الجدولين الآتيين .

B بالجاوس

رقائق يخصوصة من السبائك	الرقائق العادية	نوع الحول
11000 - 14000	5500 — 7500	عول توزیع
تصل إلى 15000	10000 — 13000	عول قدرة

j بالأمبير لكل ملليمتر مربع


ملفات الآلومونيوم	ملفات النحاس	نوع التبريد
1.0 — 1.4	1.3 - 1.8	ذاتی بالهواء
1.5 — 1.8	2.9 — 3.5	صناعى بالهواء
1.9 - 2.3	2.5 - 4.0	بالمساء

يجب، بعد حساب مساحة مقطع الحديد في الساق ، باستخدام المعدادة (P-0) ، بحيث (P-0) ، المراجعة على قيمة (P-0) ، باستخدام المعادلة (P-0) ، بحيث تقع في الحدود المبيئة في الجدول المعطى . كا يتعين علينا ، بعد ذلك ، تحديد شكل المقطع بو احد من الاشكالي المعطاة في شكل (P-0)) ، ص (P-0) ، مم تعيين قيمة قطر الدائرة المحيطة (P-0) ، بناء على ذلك . هذا ويكون المقطع عدلي شكل صليب ، في المحولات الصفيرة ومتوسطة الحجم ، حيث تتوافر قنوات تبريد ، كافية الحجم ، بين الحديد والملفات . و محصل ، في هذه الحالة ، على أكبر مساحة يستفاد بها من الدائرة المحيطية ، عندما يكون عرض الدرجة الأولى الصليب مليمة ومعامل الحديد والمافي لل المساحة المحيطية ومعامل الحديد 80.80 مناحة المساحة المحيطية حوالي (P-0) ، يمكننا أن نعتبر أن نسبة مساحة الحديد الصافي إلى مساحة المحيطية حوالي 0.67 و تر تفع قيمة هذه النسبة إلى 80.708 عندما يكون سمك الرقائق 0.50 مم . وعندما يكون القلب الحديدي مقسما على ثلات درجات ، الرقائق 0.50 مم . وعندما يكون القلب الحديدي مقسما على ثلات درجات ، ومكونا من خسة مقاطع ((P-0)) ، كا هو مبين في شكل ((P-0)) ،

على اليمين ، نجد أن عرض الدرجة الأولى يكون 0.42d ، وعرض الثانية d 0.7 وعرض الثانية d 0.7 وعرض الثالثة d 0.9 ، بينما تكون نسبة مساحة الحديد الصافى إلى مساحة الدائرة المحيطية حوالي 0.73 ، عندما يكون سمك الرقائق 0.35 هم ، و 0.76 عندما يكون سمك الرقائق 0.35 هم ، أما إذا كان القلب الحديدي على أربع درجات الى أن القلب مكون من أربعة مقاطع ، كما هو مبين في شكل (ع ٧ - ١) على اليمين ، يكون عرض الدرجة الأولى 0.36d ، وعرض الثانية d 0.6 ، وعرض الثانية مساحة الثالثة مساحة الدائرة المحيطية حوالى 0.76 ، عندما يكون سمك الرقائق 0.78 م ، وحوالي ومرو الى 0.76 ، عندما يكون سمك الرقائق 0.75 م ، وحوالي 0.79 عندما يكون سمك الرقائق 0.75 م م .

(Window dimensions) : Siele Ilistic :

يجب أن يتحدد هرض النافذة C ، وارتفاعها H ، شكل (١٠ – ١) ، بحيث يمكن أن تستوعب الملفات وملحقاتها . ويمكن أن يتم ذلك باحدى الطريقتين الآتيتين :



شکل (۱۰ – ۱۰)

١ - باستخدام قيمة تجريبية المامل فراغ الفافدة :

(Window space factor)

يعرف معامل فراغ النافذة ﴿ لَمْ بَانَةُ عَبَارَةً عَنِ النَّسِبَةُ بِينَ مَسَاحَةُ النَّحَـاسُ (أُو الْآلُومُو نَيُومُ) الصافى الموجود فى النافذة إلى مساحة فراغ النافذة (كَ ٢٠٠٠ و تَتَوَقَفُ قَيْمَةً الصَّفَظُ العالى للمحول ، الذي يتحدد على أساسه سمك العازل على الموصلات ، وقيمة التيار ، أو مقنن القدرة ، الذي تتحدد على أساسه مساحة مقاطع الموصلات ، كما يتضح من الجدول الآتي :

k عند الضفوط المختلفة ا				مقنن القدرة
100 KV	30 KV	10 KV	3 KV	KVA
	0.14	0.20	0.28	100
0.15	0.20	0.27	0.37	800
0.16	0.23	0.31	0.40	2000
0.21	0.28	0.37	0.45	10000

نبدأ فى هذه الحالة بتحديد قيمة معينة له k ، من الجدول السابق ، أو على أساس تجريبى آخر ، وذلك على حسب مقنن قدرة المحول ، وضغطه العمالى . نحسب بعد ذلك مساحة مقطع الملف الإبتدائى k مم ، ومساحة مقطع الملف الإبتدائى k مم ، ومساحة مقطع الملف الأبتدائى k مم ، ومساحة مقطع الملف الأبتدائى k مم ، بمعلومية كثافة التيمار k ، فى كل منها ، والتيمارين k ، k ، بمعلومية كثافة التيمار k ، فى كل منها ، والتيمارين k ، من اخد النافذة ، أو حاصل الضرب k ، من الملاقة الآنية :

$$C \times H = \frac{a_1 T_1 + a_2 T_2}{k_w} \rightarrow k_w \cdots (1.-17)$$

$$C \times H = \frac{2(a_1T_1 + a_2T_2)}{k_w} \rightarrow M_{ev}$$
 الحول ثلاثي المراحل $M_{ev} = M_{ev}$

هذا ، و يمكننا ، من الناحية النجريبية أيضا ، تحديدالنسبة بين H و C بالقيمة من 2 إلى 4 ، مما يجملنا نحصل على كل منها على حـدة .

تكون المراجعة على قيمتى C, H من خلال ترتيب الملفات بملحقاتها (العاذل عليها ، وقنوات التبريد ، والفواصل الخشبية ، واسطوانات الميكانيت ... ألح)، والتأكد من كفاية الفراغ المتاح ، على النحو المطلوب ، مجيث يتم فى خلال ذلك تعديل القيمتين ، حتى يفيا بالفرض بالضبط . نجد أن كلا من طول الساق ، وطول الفك ، يتحدد تلقائيا ، بعد ذلك .

بتحديد طول حديد المعقان l_c وطول حديد الفكوك l_c :

(Determination of the length of cores and length of yokes)

إن تحديد قيمـة هفقو دات الحـديد الكليـة $P_{\rm Fe}$ ، وهفقو دا ته النوعيـة $P_{\rm Fe}$ والاستفادة بها فى خطوط القصميم السابقة ، ثم تحديد و (نالحديد $P_{\rm Fe}$ كيلوجرام بناء على ذلك ، يجملنا قا درين على تحديد بعدى الغافذة $P_{\rm Fe}$ ، على أساس الاحتياجات الفعلية للمحول ، وذلك بعد أن ارتبطت العوامل كلما فى مَعادلة واحدة لتحـديد مساحة مقطع حديد الحول ، التى ناخذها أساسا لنـا فى حسـابات الغافذه . فاذا فرضنا أن حجم الحـديد الكلى ، فى السية _______ان والفكوك معـا ، هو فرضنا أن حجم الحـديد الكلى ، فى السية ______ان والفكوك معـا ، هو المكتسبة فى صفاعة المحـو لات ، يمكننا أن نعتبر أن طول الحديد فى الفكوك $P_{\rm Fe}$

يساوى طول الحديد فى السيقان I_c ، بحيث يساوى كل منهما نصف طول الحديد الكلى I_{Fe} ، على اساس مساحة مقطع واحدة السيقان والفكوك معا A_{Fe} ، التى سبق تحديدها ، نجد أن :

$$\mathbf{v}_{\mathrm{Fe}} = \frac{G_{\mathrm{Fe}} \times 10^3}{\gamma_{\mathrm{Fe}}} = \mathbf{A}_{\mathrm{Fe}} \times l_{\mathrm{Fe}} = \mathbf{2} \, \mathbf{A}_{\mathrm{Fe}} \, l_{\mathrm{y}} = \mathbf{2} \, \mathbf{A}_{\mathrm{Fe}} \, l_{\mathrm{c}}$$

$$l_c = l_y = \frac{l_{fe}}{2} = \frac{v_{fe}}{2A_F} \cdot \cdots \cdot (1 - 1\xi)$$

بالرجوع إلى شكل (١٠-١) يمكننا أن نستنتج أنه ، بالنسبة للحول مفرد المرحلة ، بكون .

$$H = \frac{l_c}{2} = \frac{l_{Fe}}{4}$$

$$\frac{l_y}{2} = \left(C + \frac{\pi d}{2} \right) = \frac{l_{Fe}}{4}$$

أما بالنسبة للمحول ثلاثى المراحل، فنجد أن:

$$H = \frac{l_c}{3} = \frac{l_{Fe}}{6}$$


$$\frac{l_y}{2} = (2C + d + \frac{\pi d}{2}) = \frac{l_{Fe}}{4}$$

...
$$C = \frac{l_{Fe}}{8} - 1.3 d \cdots (1 - 17)$$

وعندما نحصل على قيمتي H , C بهذه الطريقة ، يجب المراجعة عليهما ، من


(arrangement of the coils): قرتيب الملقات في النباطلة

تكون الملفات دائرية (circular) ، أو مستطيلة (rectangular) ، عملي حسب ما إذا كان القلب الحديدي مدرجا، أو مستطيل المقطع، على الترثيب. كما أن المافيات قد تكون متمركزة (concentric) ، كما هو الحال في الملفات الاسطوانية (cylindrical coils)، أو متداخلة (sandwiched)، كما هو الحال في الملفات القرصية (Disc coils) ، التي تستخدم غالبًا في المحولات للهيكلية ، ويمكن معها التحكم بسبولة في الممانعة المكافئة للملفات. والملفات الاسطوانية قد تكون محورية بسيطة (simple coaxial) ، حيث يكون الملف الابتدائي عبارة هن اسطوانة واحدة ، وكذلك الملف الثانوي ، كما أنها قد تکون محوریة مزدوجة (double coaxial) ، حیث یتکون کل ملف من اسطوانتين يتناوب وضعهما على القلب الحديدي ، وحيث يقع ملف ضغط عالى بين ملني ضغط منخفض ، على أن يأتى ملف الصغط المنخفض أولا على القلب ، بسبب دواعي العزال ، وذلك في المحولات ذات القلب الحديدي .هذا ، ويمكن عن طريق تقسيم الملفات على هذا النحو التحكم في المما نعة المكافئة للحول. أما في حالة المحول الهيكلي ، فان سهولة عزل الملفات تقتضي أن يكون وضع ملف الضفط المنخفض من الحارج. هذا ، وتخدم الفراغات التي تترك بين الملفات ، بقصد عزلها عن بعضها البعض ، عند امتلاعًا بالزيت ، أغراض النبريد ، باستخدام



شكل (۲-۱۰)


الزيت أيضا ، شكل (٢ – ٠٠) . يتكون ملف الصفط العالى الاسطوائى عادة من عدة أقسام ، يلف كل قسم منها على بكرة من المادة العازلة (بكاليت مثلا) ، ويتكون من عدد محدود من اللفات ، التي لا يتجاوز الصغط عليها 1000 فولت ، شكل (٢ – ٠٠) . وإذا أمكن عمل ملف الصفط العالى من قسم واحد ، فقد يصل الصفط عليه إلى 5000 أو 6000 فولت . وشمن نلجاً إلى تقسيم ملف الصفط العالى عادة ، لكي يسهل تداوله ، حين يصبح من الصعب التعامل مع هذا المعدد الكبير من اللفات ، التي تحتوى على كمية كبيرة من النحاص ، على دفعة واحدة . ويراعي أن تكون الملفات صابة مته اسكة بشدة ، حتى لا تتأثر بالقوى الكبيرة ، هند حدوث أن تكون الملفات صابة مته اسكة بشدة ، حتى لا تتأثر بالقوى الكبيرة ، هند حدوث



شکل (۲ -۱۰)

داثرة قصر . كما يفصل بين البكرات ، في المحولات الكبيرة ، فواصل من المادة العازلة ، لكي يمكن مرور زيت التبريد بينها (غير مبينة في شكل (٢-١٠))، ما يزيد من فاعلية التبريد .

يبين شكل (٣ – ١٠) مقطعا للمالهات المبينة في شكل (٢ – ١٠)، ويبين شكل (٢ – ١٠)، ويبين شكل (١٠ – ١٠)، ويبين شكل (١٠ – ١٠)



شکل (٤--١٠)

يفضل باستمرار استخدام المافات الحازونية ، من طبقة أو طبقتين . ويتيمر ذلك عادة بالنسبة لمافات الضغط المنخفض ، التي يتم لفها ، في


معظم الأحيان ، على هذا النحو . أما بالنسبة للفات الصغط العالى ، فاننا المجأ إلى استخدام هذا النوع من الملفات ، كلما أمكن ذلك .

وزل اللقات: (Insulation of the coils)

تستخدم اسطو انات (جوفاء) من البكاليت (ملف الصفط المنخفض لعزل ملف الصفط المنخفض عن القلب الحديد، مم عزل ملف الضغط المنخفض عن ملف الصفط المنخفض عن ملف الصفط العالى . وبينما يكون أى من الملفين مر تكزأ على الاسطو انة العارلة كا هو واضح فى شكل (٢ - ١٠) ، فقد يكون الفرض من وجود الاسطو انة العارلة فقط ، فى بعض الأحيان ، عمل الفاصل الملازم لتحديد قناة التبريد ، الني يمر فيها الزيت لتبريد الملفات . ويكون عزل الملفات عن القك ، فوقها وتحتها ، باستخدام حلقات من الهكاليت ، ترص فوق بعضها البعض ، على حسب المسافة الموجودة ، وكذلك باستخدام فو اصل من الخشب ، كما تستخدم فو اصل من الخشب أيضا بين اسطو انات المبكاليت العازلة والقلب الحديدى ، أو الملفات ، كا الخشب أيضا بين اسطو انات المبكاليت العازلة والقلب الحديدى ، أو الملفات ، كا الأقل بين حافة ملفات الصغط العالى وحديد الفك أو أقرب حديد اليها . من على ومن أسفل ، على ضغط هذه الملفات ، كذلك تتوقف على هسذا الصغط كل من المسافة 6 بين السطح الداخلي لملفات الضغط العالى ، والمسافة 6 بين السطح الداخي لملفات الضغط العالى ، في نفس النافذة ، أو بين السطح الخارجي لملف الصغط العالى ، في نفس النافذة ، أو بين السطح الخارجي لملف الصغط العالى ، في نفس النافذة ، أو بين السطح الخارجي لملف الصغط العالى ،

^{*} لاحظ أننا نركز دائمًا على المحول ذى القلب، لانهذا هو النوع المتداول عندنا . بينها نشير فقط إلى المحول الهيكلي ، لان استخدامه نادر في بلادنا .

وسطح الصهريج القريب منها (على أساس وجــــود الزيت في الفراغات كلهـا)، وسمك اسطوانة البكاليت على التي ترتكز عليهـا ملفات الضفط المنخفض، ملف الضفط المنخفض،



شکل (ه ۱۰۰۰۰)

والصفط العالى . يبين شكل (6-0) هذه المسافات ، كا يعطى الجدول الآتى: V_1 قيم كل من δ و δ و δ مع القيم القياسية المختلفة اصفط ملف الصفط العالى V_1 حتى 20 كيلو فو لت .

بالنسبة الصغوط أقل من 6 كيلو فولت تستخدم القيم للمطاة عند 6 KV 6 ، أما بالنسبة الصغوط ، التي تكون أعلى من 20KV ، فتستخدم القيم المطاة عند 20KV لكل من 8 و 8 ، أما 8 فيراعي ، ف هذه الحالة ، أن يكون :

δ/V1	المسافات بالسنتيمتر			T
	δο	δ	δ_{f}	V ₁ KV
0.100	0.4	0.6	0.2	6
0.080	0.6	0.8	0.2	10
0.067	0.7	1.0	0.3	15
0.060	0.9	1.2	0.3	20

$$0.06 \quad \frac{cm}{KV} \approx \frac{\delta}{2} \leq 0.07 \quad \frac{cm}{KV} \quad \dots \quad (1 - 1V)$$

أما بالنسبة للسافة ألا فتكون على أساس أن :

$$2 \lesssim \frac{\delta'}{\delta} \lesssim 2.5 \dots (1 - 1A)$$

وبالنسبة للسافة 8 يجب أن يكون:

وذلك على أساس عدم وجود أى فواصل من مادة عازلة بين السطحـين، اللذين يفصل بينها المسافة 8، و إلا فانه يمكن تصفير قيمة 6 إلى درجــة أن تصبح مساوية لـ 8 1.5 تقريبا .

ويكون تحديد هذه المسافات جميعها ؛ في حدود الأرقام المعطاة ، على أساس صمود المواد العازلة ، وتحملها للمجالات الكهربية الناشئـة عن الضفط العالى . ولكننا قد نحتاج ، في بعض الأحيان ، إلى تعديل قيمة 8 ، بعيداً عن هذه الحدود ،

لتغيير قيمة المهانمة المكافئة ، لكى نحصل على قيمة معينسة لضفط القصر short)

(circuit voltage) الذى يحدد تيار القصر المحول ، كا سوف يتبين لنا فيا


بعد . كذلك قد نحتاح إلى تعديل قيمة 8 ، بغرض تحديد عرض معين لقنساة
التبريد ، في أحوال خاصة .

يتم عزل الموصلات التي تتكون منها الملفات ، قبل لفها ، على النحو التالى : يكون العازل الاساسي شريط من الورق سمكة ورقيقة من الورنيش قبل لفه بالورق . 750 فولت دائمة ، ويغطى الموصل بطبقة رقيقة من الورنيش قبل لفه بالورق . وفوقها ويستخدم شريط من القطن الموصل ، لكي يحفظ عليه شريط الورق العازل، يكون سمكة 1.0 مم ، ويتكون أقل عزل الموصل من طبقتين من الورق ، وفوقها طبقة من شريط القطن ، للاحتفاظ بالمازل على الموصل ، ويؤدى الحزف من خطر العنفوط العارمة إلى تقوية اللفات الطرفية في الملفات ، حتى لا ينهار العازل عليها ، تحت تأثير الجالات الكهر بية الشديدة ، الناشئة عن هذه الضغوط . وتتوقف على قيمة نسبة عدد اللفات الطرقية الذي تتم تقويتها ، إلى لفات ملف الصغط العالى ، قيمة نسبة عدد اللفات العلوقية الذي تتم تقويتها ، إلى لفات ملف الضغط العالى ، وتنص بعض المواصفات القياسية على أن تكون هذه النسبة حوالى % 3 بالنسبة وتنص بعض المواصفات القياسية على أن تكون هذه النسبة حوالى % 3 بالنسبة المخوط المعادة (أفل من 100 كيلوفو لت) ، وتقل حتى تصل إلى حوالى % 1.75 عند XV ك عدا المخون النقوبة أعلى ما يمكن في الجزء الطرفى ، الذي يمثل % 1 ، ثم % 0.58 ، هذه الذي يمثل % 1 ، ثم % 0.58 ، هذه المناف ، على الترتيب .

حساب تيار اللاحول (Calculation of the no load current) حساب تيار اللحول : I_{ou}


لكي نحصل على قيمة النهاية العظمى لكثافة الخطوط B ، في القلب الحديدي ،

يجب أن يعظى الملف الابتدائى الامبير لفات AT ، عندما تكون النهاية العظمة لتيار المغطسة فيه $\sqrt{2}$ I_{ou} $\sqrt{2}$ I_{ou} المناط المغطسة فيه $\sqrt{2}$ I_{ou} $\sqrt{2}$ I_{ou} أساس أن القيمة الفعالمة لتيار المغطسة هي I_{ou} ، و خطط متجهات المحول شكل (γ – γ) من γ . و تعمل هذه الامبير لفات على دفع الفيض المغناطيسي المتبادل γ في المدائرة المغناطيسية التي تتكون من حديد القلب والفك ، والثغرات الهوائية عند كل اتصال بينهما ، كا هو واضح في شكل (γ – γ) ، بالنسبة المحول مفرد المرحلة ، والمحول كلائي المراحل ، ويعمل وجود الثغرات الهوائية ، وتعددها ، على زيادة قيمة كلائي المراحل ، ويعمل وجود الثغرات الهوائية ، وتعددها ، على زيادة قيمة



شکل (۱۰–۱۰)

الأمبير لفات المطلوبة ، وبالتالى زيادة قيمة تيار المغطسة [1] ، مما يؤدى إلى تقليل قيمة معامل القدرة للمحول . وللحد من تأثير هذه الثفرات الهوائية ، على هذا النحو ، يراعى فى تجميع الرقائق فى القلب والفك ، أن تتداخل فيما بينها ، فى الطبقات المتتالية ، بحيث تختلف ، نبعا لذلك ، أطوال الرقائق ، فى الفك والقاب، فى كل طبقتين متتاليتين أ ، ب ، كما هو مبين فى شكل (٧ - ١٠) بالنسبة الكل من نوعى للمحولات ، مفرد المرحلة ، وثلاثى المراحل .





يبين شكل (١٠-٠٠) محولا ، من المحولات الكبيرة التي تصنعها شميركة اله معين شكل (١٠-٠٠) مو ذلك قبل وضع الفك العلوى، AEG ، وذلك قبل وضع الفك العلوى، الذي يتم وضعه وقيقة برقيقة ، محيث تتداخل وقائق الفك بين الاجزاء البارزة من وقائن السيقان . يتم وبط وقائق الفك بعد ذلك ، على النحو المبين بالنسبة الفك الاسفل . أما السيقان ، فيكون وبط وقائقها بنفس الطوقة المربوطة بها وقائق الساق الخامس ، إلى أقصى اليسار من الشكل . لاحظ أن مساحة مقطع كل من الساقين الطرفين تساوى نصف مساحة مقطع كل من السيقان الثلاثة الوسطى .

يبين شكل (٩-٠٠) (من نفس الشبركة AEG) مانى الضغط المنخفض ، والصغط العالى ، الجاهزين ، وذلك قبل وضعهما على القاب الحديدى ، المبين مربوطا ، مع الفك ، وراء الملفين .


يبين شكل (١٠ – ١٠) محولا جاهزا (شركة الـ AEG) بملفاته فوق القلب







عکل (۱۰ – ۱۰)



شكل (۱۰ – ۱۰)

الحديدى ، بعد ربط رقائق الفك ، وتركيب كافة الملحقات ، وذاك قبل وضع المحول في صهر يج الزيت ، والمرجو أن تلاحظكافة المقصيلات، الواضحة وضوحا تاما بالشكل ، والخاصة بتجميع الاجزاء المختلفة المحول.

يكون حساب القيمة الفعالة لتيأر المفطسة Ion ، من العلاقات المعروفة ، بالنسبة لحسابات الدائرة المغناطيسية (هندسة الآلات الكهر بيـة ص ٢٩ – ٧٧) ، عـلى النحو التالى :

١ -- في المحول مفرد الرحلة:

بالرجوع إلى الجزء الآيسر من شكل (٦- ١٠) نجد أن:

$$AT_t = 0.8 B \times 4 \delta + H l_{Fe} \cdots (1 \cdot - 7 \cdot)$$

حيث 8 هي طول الثفرة الهوائية بين الساق والذك بالسنتية ترات ، و H معدل انحدار الضغط المفناطيسي في الرقائق بالامبير لفة إسم ، المناظر اكثافة الخطوط المفناطيسية B ، على منحنى تمفطس حديد هذه الرقائق . وتتونف قيمة 8 على عوامل كثيرة ، بحيث لايمكن تحديدها بالضبط ، ولذلك تفرض لها قيمة تجريبية من 0.0035 إلى 0.005 سنتية ترا .

$$AT_t = \sqrt{2} \cdot I_{ou} \times T_1 \quad , \quad I_{ou} = \frac{AT_t}{\sqrt{2} \cdot T_1} \quad \cdots \quad (1 \cdot - 71)$$

٢ في الحول الاثي الراحل:

سبق أن ذكرنا أن تيار المغطسة لايكون متساوى القيمة في المواحل الثلاث، مسبب اختلاف أطوال مسارات الفيض المغناطيسي $I_{\rm II}=1$ و $I_{\rm II}$ ، كما هو واضح في الجزء الآيمن من شكل (7-1) ، و تبعا لذلك يكون تياراً المغطسة

متساويين في المرحلتين I, III ، على الساقين الطرفيين ، ويكون تيار المنطقة في المرحلة II ، على الساق الوسطى ، أصفر منهما ، وعلى هذا الاساس ، نجد أن :

ثانيا - حساب تيار الفقودات ، وتيار اللاحمل ، 1 :

يتم حساب تيار المفقودات I_{oa} ، باعتباره فى توافق مرحلى مع ضغط الينبوع V_{I} ، وعلى أساس الدائرة المكافئة المحول المبينة فى شكل (P-V) على التالى:

١ - في حالة الحول مقرد الرحلة :

$$I_{oa} = \frac{P_{Fe}}{V_1}$$
 , $I_o = \sqrt{I_{ou}^2 + I_{oa}^2}$


٢ - في حالة المحول الاتي الراحل:

$$I_{oa} = \frac{P_{re}}{3V_1}$$
 , $I_o = \sqrt{I_{ou}^2 + I_{oa}^2} \cdot \cdot (1 - \gamma \gamma)$

ويجب ألا تزيد قيمة تمار اللاحل عن % 10 من تيار الحل الكامل عادة .


صهريج الزيت: (The oil tank)

هذا هو الوعاء الحديدى الكبير ، الذي يحتوى على المحول ، بحيث يصبح مغمورا في الزيت، الذي يمتليء به الوعاء . والغرض من غمر المحول في الزيت جودة عزل المحول أولا، بحيث يتم حزله عن المؤثرات التي تتسبب في انهيار المعازل على الموصلات، وحدوث دائرة قصر في الملفات، وأهما الرطوبة، بمم تزويد المحول ثانيا بوسيلة فعالة للتبريد، عن طريق تبريد الزيت، الذي يمكن أن يصل إلى الاجزاء الداخلية الملفات، بغمل تيارات الحل الحرارية الطبيعية. وقد نترك الزيت يبرد، بطريقة طبيعية، عند ملامسته لجدران الصهريج، الممرضة للجو الخارجي. ويمكن زيادة فاعلية التبريد، بهذه الطريقة، بزيادة سطح المصوريج المعرض للجو الخارجي، وذلك بعمل تعريجات (corragations) ، المحدران الصهريج، أو تزويدها بزعانف (Ribs or Fins) جانبية، كما هو مبين في شكل (۱۱) ، كما يمكن الوصول إلى نفس الفرض عن طريق




عكل (١١ --١١)

تزويد الصهريج بطبقات من الآنابيب الجانبية ، التي تحمل الزيت الساخن من قة الصهريج ، لكي يبرد أثناء نزوله عن طريقها ، ثم يدخل الصهريج عند قاعد ، باردا ، ويسخن في أثناء مروره على أجزاء الحول ، بفعل تيسار الحل الطبيعي ، من القاع إلى القمة . يبين شكل (١٢ – ١٠) أحد المحدولات الـ AEG من هدذا الندوع .



(in - indicate and




engra conting the form of the factor of the first of the section of the first of the section of the first of the first of the factor of the first of

ાં માનું લાક કો મામ કર્યોના સરામાં કે લાગું કે ઉપયોગ કે ફર્માના કે સામાનો છે. ત

هذا ويمكن تبريد الزيت بالماء ، فى أثناء عمل دورة صناعية له ، باستخدام مضخة خاصة تلحق بالمحول ، وهى للوجودة على يمينه فى شكل (١٣ ـــ ١٠)، الخاص بمحول من هذا النوع لشركة الـ ABG .

یبین شکل (۱۹ ـ - ۱۰) کیف تر تب الانابیب ، وطریقة انتهام الل جدار الصهر بج ، که یبین شکل (۱۹ ـ - ۱۰ ب) توزیع درجات حرارة الزیت علی مدی ارتفاع الصهریج ، عند استخدام المضخة ، وبدونها ، ویتضح فیه کیف یؤدی



شکل (۱۰ – ۱۰)


استخدام المصنحة الى تساوى درجة حرارة الزيت على مدى ارتفاع الصهريج تقريباً . نستطيع ، بناء على ذلك ، تصميم المحول على أساس ارتفاع فى درجة حرارة الزيت ، عن درجة حرارة الجو المحيط بالمحول ، عند استخدام المصنحة ، يزيد عن ارتفاع درجة الحرارة ، عندهدم استخدام المصنحة ، لذلت نفترض زيادة فى درجة الحرارة Δ تساوى C ، في حالة عدم استخدام المصنحة ، وتساوى

 $^{\circ}$ 38 في حالة استخدامها . و تقيجة لتحديد $^{\circ}$ 4 بالرقم المعطى ، أو بغيره ، على حسب $^{\circ}$ 14 المستخدمة في الدول ، و تبعا للمو اصفات المتسداولة ، نستطيع تحديد مساحة سطح التبريد اللازم على النحو النالى : إذا فرضنا أن السطح المعرض المجو الخارجي (سواء كان سطح الصهريج ، بالتعريجات ، أو بدونها ، أوسطح الآنابيب) ، الذي تنتقل منه الحسرارة بالحمل (convection) أو التوصيل (conduction) هو $^{\circ}$ 4 من الامتبار المربعة ، والذي تنتقل منه الحسرارة بالاشعاع (radiation) هو $^{\circ}$ 4 من الامتبار المربعة ، وبفرض أن القيمة التجريبية المعامل انتقال الحرارة بالحمل والتوصيل $^{\circ}$ 8 هي من 7 (في حالة المحولات الكبيرة) وات لكل متر مربع وفرق درجة حسرارة واحدة ($^{\circ}$ 6 حالة المحولات الصغيرة) وات لكل متر مربع وفرق درجة حسرارة واحدة ($^{\circ}$ 9 حالة المحولات الكلية في الحولات الكلية والحدة ($^{\circ}$ 9 حالة المحولات الكلية في المحول (الحديد والنحاس معا) ، وباعتبار أن $^{\circ}$ 8 هي المفقودات الكلية في المحول (الحديد والنحاس معا) ، تجد أن :

$$\Delta t = \frac{P_v}{u_r A_r + u_c A_c} \stackrel{\mathcal{O}}{=} \frac{P_v}{6A_r + (7-8)A_c} \cdots (1-7t)$$

يكون حساب A_1 على أساس المساحة الحالصة للسطح ، التي لا تشائر بالإنمكاسات، أما A_2 فهي عبارة عن السطح الكلى الملامس للجو الخارجي ، كا هو مبين في شكل (١٥ – ١٠) . وعند حساب كل من A_1 , A_2 لا يدخل فيها مساحة سطح غطاء الصهريج وقاعه ، فيهملان الحصول على نتانج مأمونة العاقبة ، بالنسبة لإر نفاع درجة الحرارة ، على قدر الإمكان .

يكون تحديد عدداً لا نابيب ، وأفطارها ، ومن ثم مساحة سطوحما الخارجية




على اساس المساحتين A ، A ، أما بالنسبة لتعريجات جداد الصهريج ، فيكون عرض قناة الزيت a وعرض بجرى الهواء d ، وعمق التعريج ات h ، على نحو ماهو مبين في شكل (١٥ — ١٠) ، في الحدود الآتية :

 $a = 5 - 30 \, \text{mm}$, $b = 30 - 70 \, \text{mm}$, $h \le 400 \, \text{mm}$

وبذلك بحد أن عرض بجرى الهواء يكون أكبر من عرض قناة الزيت لزيادة فأعلية النبريد.

(Transformer impedance) معاوقة الحول (Short circuit voltage) وضائط القصر

تتكون معاوقة المحول منالمقاومة العادية للملفات ، وعانعة تسربها . ويمكن



حساب مقاومة كل من الملفين الابتدائى والثانوى ، بمعلومية مساحة مقطع السلك فى كل منها ، والطول الكلى للسلك المستعمل ومقاومته النرعية ، وذلك عند درجة حرارة التشفيل، عند الحل الكامل ، باعتبار الزيادة فى درجة حرارة الملفات حوالى C 000 . ويراعى أن المقاومة مع التيار المتردد تكون أكبر منها مع التيار المستمر ، وهى المقاومة المحسوبة على النحو المشار اليه ، وذلك بسبب الظاهرة ، القشرية . فما لم تكن الأسلاك بحدولة (Stranded) للتخاص من تلك الظاهرة ، ترداد المقاومة المحسوبة ، بمعامل تجريبي ، تتوقف قيمته على قيمة مساحة مقطع السلك . ويمكن استخدام المعادلة (٢١ – ١) ص ٢١٠ ، على النحو المشار اليه مذا ويمكن حساب المقاومة الكلية المكافئة ، منسوبة إلى أى من المافين ، بعد ذلك سبولة .

تتوقف قيمة مما نعة التسرب لكل ملف على الفيض المتسرب وله ، و المتشابك معه ، وكذلك على قسمة السماح المعناطيسي لمسار هذا الهيص . وسوف نشرح فيا يلى ، على هذا الاساس ، كيفية حساب المما نعة الكلية المكافئه ، منسوبة إلى أحد الملفين :

يبين شكل (١٦ - ١٠) الملفين الابتدائى (١) ، والشانوى (2) ، للمحول مفرد المرحلة ، أو فى مرحلة محول ثلاثى المراحل ، باعتبار أن الحديد ولها ذو معامل نفاذ مغناطسى لا نهائى (infinite magnetic permeability) ، وأن المقاومة للفناطيسية للفيض المتسرب تتركز ، بناء على ذلك ، فى المسارات الهوائية . إذا كان التيار المار فى أحد الملفين ، الذى عدد لفاته ٢ ، هو ١ ، فان القوة الدافعة المغناطيسية ، التى ينجم عنها مرور للفيض المتسرب ، لكل من الملفين ، الابتدائى والثانوى ، تصبح 4πTI جابرت (I₁T₁=I₂ T₂=IT) .

ويمكننا، في هذه الحالة ، اعتبار أن عانعة التسرب المكافئة التجة عن الفيض المتسرب، الذي ينشأ حول الملفين، بوضعهما على الساق الحديدي ، كما في شكل (١٠ – ١٠ ب) ، عندما يوصلان على التوالى ، بحيث تكون قو تاهما الدافعتان المغناطيسينان متضادتين . نجمد ، على هذا الآساس ، أن الخطوط المغناطيسية في المسار رقم 1 تتشابك مع الجزء $\chi = 1$ من لفات الملف الابتدائي . وبذلك تكون قيمة القوة الدافعة المفناطيسية في هذا المسار عبارة عبارة عن :

$$F_{x} = \frac{4 \pi T I X}{t_{1}} \cdots \cdots \cdots \cdots (1 - 70)$$

وتتحقق المعادلة (٢٥ ــ ١٠) باستخدام بحموعة الوحدات غيير المنسقية ، باعتبار أن المسار في الهواء (هندســة الآلات الكهربية ص ٨٠ إلى ٨٤) . وتكون قيمة معدل اعدار الصفط المغناطيسي بيط حول المسار 16 ثابتة ، ومقدارها بالاورسند هو :

$$H = \frac{F_x}{h} = \frac{4 \pi T I x}{h t_1} \cdot \cdots \cdot (1 \cdot - 77)$$

تكون قيمة H_{x} صفراً عند السطح الداخلى الماف الإبتدائى ($T_{x} = 0$) كا أنها تكون أكبر ما يمكن ، و تساوى H_{x} عند السطح الخارجى لحذا الملف ($T_{x} = T_{x}$) ، حيث $T_{x} = T_{x}$ هو سمك الملف الابتدائى بالسنتيمترات ، كا هو مبين فى شكل ($T_{x} = T_{x}$) مع بقية الابعاد الموضحة ، وهى $T_{x} = T_{x}$ الثانوى و $T_{x} = T_{x}$ المفين ، من النحاس العارى إلى النحاص العارى و $T_{x} = T_{x}$ المنافق و $T_{x} = T_{x}$ المنافق المحل الدائرة من عود الساق الحديدى إلى السطح الداخلى الملف الابتدائى (على النحاس العارى) من مود الساق الحديدى إلى السطح الداخلى الملف الابتدائى (على النحاس العارى)

و ي اسف قطر المداعرة من محور الساق الحديدي إلى السطح الخارجي للماف الثانوي (على النحاس العاري أيضا) و $r_{\rm gav}$ نصف قطر الدائرة من محور الساق الحديدي حتى منتصف الفراغ بين الملفين .

تكون قيمة القوة الدافعة المفناطيسية H_3 حول أى مسار مثل E_4 أى الغراغ بين الملفين ، ثابتة و تساوى E_4 E_4 E_5 E_6 بين الملفين ، ثابتة و تساوى E_6 E_6 E_6 E_6 E_6 E_6 باعتبار أن E_6 هى نفسها عدد المفاحث E_6 . و نظر الآن القوة الدافعة المفناطيسية للدافعة للماف E_6 مضادة للقوة المفناطيسية الدافعة للماف E_6 بكا سبق ذكره ، تقل قيمة القوة الدافعة المفاطيسية الكارة المؤرّرة ، للمانين ممثل المسار E_6 ، مثل المسار E_6 ، مناء في ذلك ، حساب فيمة القوة الدافعة المفناطيسية E_6 E_6 المسار E_6 بوضع E_6 بدلا من E_6 فنجد أن :

$$H_y = \frac{F_y}{h} = \frac{4 \pi T I y}{h t_2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1 \cdot - YY)$$

يمكننا حساب قيمة معامل الحث الذاتى المكانى. يمكننا حساب به قيمة عانمة التسرب المكافئة يمكننا حساب الطاقة المخترنة في المجال المغناطية بي المكافئة المخترنة في المجال المغناطية بي المكائن الذي يحتل ، بناء على افتراضنا أن معامل النقاذ للحديد لانهائى ، الفراع الكائن بين السطح الداخلى للماف الابتدائى والسطح الخارجي الماف الثانوي (من المنحاص العادى إلى النحاس العادى) ، وذلك على أساس أن قيمة الطافة المخترنة تساوى إلى النحاس العادى أن عدما تكون قيمة التيار الفعالة 1 . بالرجوع إلى كتاب هندسة الآلات الكهربية ص ١١٧ المعادلة (٧٥ ـــ٧) نجد أن الطاقة الكهربية ،

التي تخترن في كل سنتيمتر مكعب في الجال المغناطيسي ، عندما تزداد قيمة كثافة الخطوط المغناطيسية من صفر إلى $\frac{1}{4\pi} \int_0^B H dB$ و تـكـون المطاقة النوعية المخترنة في الهواء بالارج لكل سنتيمتر مكعب عبارة عن :

$$\frac{1}{4\pi} \int_{0}^{B} B dB = \frac{B^{2}}{8\pi} = \frac{H^{2}}{8\pi} \cdots (1 - YA)$$

نظرا لأن قيمة H متغيرة من صفر إلى H_3 في المسافة من 0=1 إلى H_1 متغيرة من H_2 في المسافة H_3 ، ثم متغيرة ون القيمة H_3 إلى الصفر في المسافة H_3 ، ثم متغيرة ون القيمة H_3 إلى الصفر في المسافة H_3 في بيا اجراء التكامل السابق على ثلاث دفعات ، تبعا لذلك ، وجمع المتائج في المنهاية . ويكون الحساب في خلال ذلك كله على أساس عنصر الطاقة المختزنة H_3 من حلقة اسطوانية ، ارتفاعها H_3 ، وسمكها H_3 ، ونصف قطرها H_3 من حلقة المفناطيسي ، الذي حيث تكون شدة المجال المفناطيسي ، H_4 ، يكون حجم المجال المفناطيسي ، الذي تحصره هذه الحلقة في سمكها H_3 ، عبارة عن H_4 مدى سمك الحلقة ، عبارة عن :

$$dW_{x} = \frac{H_{x}^{2}}{8\pi} \times 2\pi (r_{1} + x) h dx$$

$$= \frac{4\pi^{2} I^{2} T^{2}}{h t^{2}_{1}} (r_{1} + x) x^{2} dx \cdots (1 - x^{4})$$

$$W_{1} = \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h t^{2}_{1}} \int_{0}^{t_{1}} (r_{1} + x) x^{2} dx$$

$$= \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h} \left(\frac{r_{1}}{3} + \frac{t_{1}}{4}\right) t_{1} \cdot \cdots \cdot (r - r \cdot)$$

كذاك يكون مقدار الطاقة المختزنة \mathbf{w}_2 ، في المجال المغناطيسي ، عـلى مدى سمك الملف الثانوى و ، عبارة عن :

$$W_{2} = \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h t^{2}_{2}} \int_{0}^{t_{2}} (r_{2} - y) y^{2} dy$$

$$= \frac{4 \pi^{2} I^{2} T^{2}}{h} \left(\frac{r_{2}}{3} - \frac{t_{2}}{4}\right) t_{2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1 \cdot - 71)$$

و بمساواة الطاقة الكلية المختزنة بالقيمـة Leq في على قيمـة Leq فيمــة المختزنة بالقيمـة

جيث :

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_{eq} &= \frac{2}{\mathbf{I}^2} \, \left(\, \mathbb{W}_1 + \mathbb{W}_2 + \mathbb{W}_3 \, \right) \\ &= \frac{8 \, \pi^2 \, \Gamma^2}{h} \, \left[\, \left(\, \frac{\mathbf{r}_1}{3} \, + \, \frac{\mathbf{t}_1}{4} \, \right) \, \mathbf{t}_1 \right. \\ &+ \left(\, \frac{\mathbf{r}_2}{3} \, - \, \frac{\mathbf{t}_2}{4} \, \right) \, \mathbf{t}_2 \, + \, \mathbf{r}_{3av} \, \, \mathbf{t}_3 \, \left] \, \cdots \cdots \, \left(\mathbf{1} \cdot - \mathbf{Y} \mathbf{Y} \right) \end{aligned}$$

وتكون L ، كما تعطيها المعادلة (٢٣ ـ . ١) بالوجدات الكهرومغناطيسية (e. m. u.) للطلقة ، ولكي نحصل عليها بالوحدات العملية ، وهي الهنري ، يحب أن نضرب المعادلة في 9-10 . هذا ويمكن تيسيط المعادلة بتقريبها وذلك

باعتبسار أن $\frac{r_1}{3} + \frac{t_1}{3}$ يساوى $\frac{r_{1av}}{3}$ ، حيث r_{1av} هو نصف القطر من عور الساق إلى منتصف الملف الابتدائى تقريباً ، وكذلك أن $\frac{r_2}{3} - \frac{t_2}{4}$ يساوى $\frac{r_{2av}}{3}$ ، حيث r_{2av} هو نصف القطر من محور الساق إلى منتصف الملف الثانوى تقريباً ، وعلى هذا الأساس نجد أن :

$$L_{eq} = \frac{8 \pi^2 T^2 \times 10^{-9}}{h} \left(\frac{r_{1av} t_1}{3} + \frac{r_{2av} t_2}{3} + r_{3va} t_3 \right) \dots () - 7 \epsilon)$$

ونحصل على قيمة الممسانعة المكافئة بالضرب فى 2π (= 318 إذا كانت T_1 فاذا وضعنا T_1 نساوى T_1 ، نحصل على قيمة الممانعة المكافئة منسوبة إلى الملف الابتدائى ، وإذا وضعنا T_1 تساوى T_2 ، نحصل على قيمسة الممانعة المكافئة منسوبة إلى الملف الثانوى .

نحصل على قيمة أعلى قليلا من القيمة الحقيقية لممانعه النسرب ، وذلك بسبب المفروضات التي مم على أساسها استنتاج المعادلتين (٢٥ س. ١٠) ، ولذلك يستخدم معامل نجريبي أقل من الواحد الصحيح ، لتصحيح قيمتي قيمتي القل من الواحد الصحيح ، لتصحيح قيمتي قيمتي القل من الواحد الصحيح ، لتصحيح قيمتي المنان

حصلنا عليها. وتتوقف قيمة هذا المعامل التجريبي على الخبرة السابقة في صناعة المحولات، وتختلف قيمته من مصنع إلى آخر.

تقوقف قيمة ضغط القصر أساسا على قيمة المهامة المكافئة . وضغط القصس هو عبارة عن الضغط ، اللازم توصيله على طرفى الملف الابتدائى ، لآرير تيسار قصر فى الحول $I_{\rm sc}$ ، عندما يكون طرفا الملف الثانوى مقصورين ، يسساوى تيار الحل الكامل $I_{\rm sc}$ ، وعلى هذا الأساس تتحدد قيمه ضغط القصر $v_{\rm sc}$ كما يأتى :

 $v_{sc} = I_{sc} Z_{eq} = I_1 Z_{1eq} = I_1 \sqrt{R^2_{1eq} + X^2_{1eq}} \cdots (1 - 77)$

ويمكن تعديل قيمة منفط القصر ، عن طريق تغيير قيمة X_{1eq} ، وذلك باعادة ترتيب اللفات ، فى كل من الملفين الابتدائى والثانوى ، بحيث تتغير قيم كل من ترتيب اللفات ، فى كل من المطلوب ، x_{1eq} ، x_{1eq}

ه ال (١) :

Find suitable dimensions for the iron core and window as well as the number of turns of the primary and secondary copper windings, and the window space factor for the following 3 phase distribution transformer: 160 KVA, 6000/525 V, 50 c.p.s., star/star, oil immersed. The full load efficiency at 0.8 power factor is to be 97.6% and the total iron losses 735 W. The specific iron loss for the sheets used is 1.35 watts/kg at 10 kilo — gauss and 50 c.p.s.

Allow a maximum flux density in the iron core of 12500 lines/sq. cm and a current density of 2.8 amps/sq. mm in the copper windings. Take specific weight of iron 7.8 gms/cubic cm, C = 37, and a factor of

1.1 to allow for additional iron losses.

$$P_v = P_{Fe} + P_{cu} = \frac{160 \times 0.8}{0.976} \times 0.024 = 3146 \text{ W}$$

$$P_{cu} = 3146 - 735 = 2411 \text{ W}$$

$$\beta = \frac{P_{Fe}}{P_{CU}} = \frac{735}{2411} = 0.305$$

$$p_{Fe} = 1.1 \times \left(\frac{12500}{10000}\right)^2 \times 1.35 = 2.31 \text{ W/Kg}$$

$$p_{cu} = 2.7 j^2 = 2.7 \times 7.82 = 21.12 \text{ W/Kg}$$
, $\frac{p_{cu}}{p_{re}} = 9.16$

$$A_{Fe} = 37 \sqrt{\frac{160 \times 0.305 \times 9.16 \times 10^{5}}{50 \times 12500 \times 2.8}} = 187 \text{ cm}^{2}$$

$$E_t = \frac{E}{T} = 4.44 \times 50 \times 12500 \times 187 \times 10^{-8} = 5.18 \text{ V/turn}$$

ياعتبان أن نسبة مساحة الحديد الصافى إلى مساحة الدائرة الحيطة 0.72 :

$$d = \sqrt{\frac{187}{0.72} \times \frac{4}{\pi}} = 18.2 \text{ cms}$$

و يكون عرض الدرجة الأولى a فى القلب الحديدى ، ذى الاث الدرجات ، وعرض الدرجة الثانية b ، وعرض الدرجة الثالثه c ، عبارة عن :

$$a = 0.4\overline{27} \times 18.2 = 7.75 \text{ cms}$$

$$b = 0.707 \times 18.2 = 12.88 \text{ cms}$$

$$c = 0.905 \times 18.2 = 16.5 \text{ cms}$$

مساحة الحديد الكلية بالعازل وقناة التسريد:

$$\frac{187}{0.72} \times 0.86 = 223 \text{ cm}^2$$

بأخذ قناة تبريد ، يمر فيها الزيت ، عرضها 0,9 سم ، تكون مساحتها 14.95 سم ، وبذلك تصبح مساحة الحديد ، والعسسسازل بين الرقائق 14.95 سم 208.06

$$A_{Fe} = 208 \times 0.9 \ \underline{\circ} \ 187 \ cm^2$$

$$G_{Fe} = \frac{735}{2.31} = 318.5 \text{ Kg}$$

$$G_{cu} = \frac{2411}{21.15} = 114 \text{ Kg}$$

$$\alpha = \frac{G_{Fe}}{G_{ee}} = \frac{318.5}{114} = 2.79 \qquad (2 \rightarrow 4)$$

$$v_{\rm Fe} = A_{\rm Fe} \times l_{\rm Fe} = \frac{318.5 \times 10^3}{7.8} = 4.07 \times 10^4 \, \rm cm^3$$

$$l_{Fe} = \frac{4.07 \times 10^4}{187} = 218 \text{ cms}$$

$$l_{c} = 3 \text{ H} = \frac{l_{Fe}}{2}$$
, $H = \frac{l_{Ee}}{6} = 36.3 \text{ cms}$

$$l_y = \frac{l_{Ee}}{2} = 2 \left(2 C + d + \frac{\pi d}{2} \right)$$

$$C = \frac{218}{8} - \frac{18.2}{2} - \frac{\pi \times 18.2}{4} = 1.72$$
 cms

$$T_2 \stackrel{\underline{s}}{=} \frac{525}{\sqrt{3} \times 5.18} \stackrel{\underline{s}}{=} 58.4 \rightarrow T_2 = 58$$

$$T_1 = \frac{6000}{\sqrt{3 \times 5.18}} = 668 \rightarrow T_1 = 66 \times \frac{58}{58.4} = 663$$

$$I_{1} = \frac{160 \times 1000}{\sqrt{3} \times 6000} = 15.4 \,\text{A} , \quad a_{1} = \frac{15.4}{2.8} = 5.5 \,\text{mm}^{2}$$

$$I_{2} = \frac{160 \times 1000}{\sqrt{3} \times 525} = 176 \,\text{A} , \quad a_{2} = \frac{176}{2.8} = 62.8 \,\text{mm}^{2}$$

$$K_{w} = \frac{5.5 \times 2 \times 663 + 62.8 \times 2 \times 58}{363 \times 167.2} = 0.24$$

A 450 KVA, 10000/231 V, 50 c/s, 3 phase, core type, star/delta, oil immersed transformer has a maximum efficiency of 97.9 %, when it is delivering 40 % of its full load rating at 0.8 power factor lagging. The specific iron loss is 1.1 watts/Kg at 10 kilogauss and 50 c/s. while the current density in the primary and secondary windings is 2.9 amperes/sq. mm. The maximum flux density in the iron core and yoke is 12000 lines/sq. cm and the specific weight of iron is 7.8 grms/cubic cm, Take the constant C = 40, an additional iron loss factor of 1.1 and assume a filling factor for the iron core such that $A_{Fe} = 0.7 \, d^2$. It is required to find the cross — sectional area A_{Fe} of the iron core, and the window space factor for the transformer.

$$\begin{split} P_{v}(at\eta_{m}) &= \frac{450 \times 0.8}{0.979} \times 0.021 \times 0.4 = 3.1 \text{ KW} \\ P_{Fe} &= x^{2} P_{cu} = \frac{P_{v}}{2} (at\eta_{m}) = \frac{3.1}{2} = 1.55 \text{ KW} \\ x^{2} &= \left(\frac{I_{m}}{I_{f,l_{v}}}\right)^{2} = (0.4)^{2} = 0.16 \quad , \quad \beta = \frac{P_{Fe}}{P_{cu}} = 0.16 \end{split}$$

$$P_{cii}(J.K)J.J.(a) = \frac{P_{Fe}}{x^2} = \frac{1.55}{0.16} = 9.7 \text{ KW}$$

$$p_{Fe} = 1.1 \times 1.44 \times 1.1 = 1.74 \text{ W/Kg}$$

$$P_{cii} = 2.7 \times (2.9)^2 = 22.7 \text{ W/Kg} , \frac{p_{cii}}{p_{Fe}} = 13.05$$

$$A_{Fe} = 40 \sqrt{\frac{450 \times 0.16 \times 13.06 \times 10^5}{50 \times 12000 \times 2.9}} = 294 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{294}{0.7}} = 20.5 \text{ cms}$$

$$G_{Fe} = \frac{1550}{1.74} = 890 \text{ Kgs} , G_{cii} = \frac{9700}{22.7} = 427 \text{ Kgs}$$

$$\alpha = \frac{890}{427} = 2.1 , (\alpha = 2 - 4)$$

$$v_{Fe} = \frac{890}{7.8} \times 10^3 = 114200 \text{ cm}^3$$

$$l_{Fe} = \frac{114200}{294} = 388 \text{ cms}$$

$$l_{y} = l_{c} = \frac{388}{2} = 194 \text{ cms} , H = \frac{l_{c}}{3} = 64.7 \text{ cms}$$

$$C = \frac{388}{8} = \frac{20.5}{2} = \frac{\pi \times 20.5}{4} = 21.9 \text{ cms}$$

$$E_t = 4.44 \times 50 \times 12000 \times 294 \times 10^{-8} = 7.83 \text{ V/turn}$$

 $a_1 = \frac{26}{29} = 8.97 \text{ mm}^2$, $a_2 = \frac{649}{29} = 224 \text{ mm}^2$

 $I_1 = \frac{450 \times 1000}{\sqrt{3} \times 10000} = 26 \text{ A}$, $I_2 = \frac{450 \times 1000}{3 \times 231} = 649 \text{ A}$

$$T_{1} = \frac{10000}{\sqrt{3} \times 7.83} \stackrel{\text{ev}}{=} 737$$

$$T_{2} = \frac{231}{7.83} \stackrel{\text{ev}}{=} 29.5$$

$$T_{2} = 30 , T_{1} = 737 \times \frac{30}{29.5} = 750$$

$$\delta = \frac{2 (8.97 \times 750 + 224 \times 30)}{21.9 \times 64.7} = 0.19$$

مسدائل على الباب الماشر

1 - Calculate the approximate overall dimensions for a 300 K.V.A., 6600/440 volt, 50 cycle, 3 phase type transformer. The following data may be used:

e.m.f. per turn 9 volts.

maximum flux deusity 130000 lines per sq. cm.

current density 2.5 amperes per esq. mm.

window space factor = 0.3

overall height - overall width.

- 2 Determine the dimensions of the core for a 200 KVA, 3300/480 V, single phase core type transformer to operate at a frequency of 50 cycles per second, assuming the following data:
 - Maximum flux density, 12000 lines per sq. cm, current density, 280 amp per sq. cm. volts per turn, 8; area factor for the 3 stepped core, 0.6, height of window/width of window, 2, window space factor, 0.28.
- 3 Find suitable dimensions of the iron core and window

as well as the number of turns of the primary and secondary copper windings and their cross sectional areas for the following transformer;

200 KVA, 10000/400 volt, 50 c/s, star/star, oil immersed. The specific iron loss for the sheets used is 1.3 watts/kg. at 10 kilo gauss and 50 c/s. Efficiency of the transformer at full load and 0.8 power factor is to be 97.5 % with a total iron loss of 1.0 KW. Assume a flux density in the iron core of 13000 lines/sq. cm. and a current density in the windings of 2.8 amps/sq. mm. C = 35, $\gamma = 7.8 \text{ grms/cm}^3$

State the type of service for which the transformer is intended. Discuss reasons.

4 — Determine the dimensions of the iron core and window for a 250 KVA, 10000/525 V, 3 phase, star/star, core type, oil immersed, distribution transformer to operate at a frequency of 50 c/s, assuming:

Maximum flux density in the iron core 13000 lines/cm² and current density in the copper winding 2.7 amps/mm². Specific loss for the iron sheets used 1.3 W/kg at 10 Kilo — gauss and 50 c/s. Efficiency of transformer at full load 0.8 power factor is to be 97.6 %, with a total iron loss of 1200 W.

Find also the number of turns of the primary and secondary windings and their cross sectional areas.

(specific weight of iron = 7.8 grams per cubic cm.,

C = 35),

5 - Find suitable dimenoious of the iron core and window

for a transformer rated at 200 KVA, having the following particulars:

- 6000/400 V, 50 c/s, delta/star, oil immersed. The specific iron loss for the sheets used is 1.2 watts/kg at 10 kilo lines/sq. cm and 50 c/s. The efficiency at full load, 0.8 power factor is 96.6 %, with a total iron loss of 940 W. Assume a flux density in the iron core of 12800 lines/cm² and a current density in the winding of 2.7 amps/sq. mm. Take C = 33.
- 6 Find the main dimensions of a 500 KVA, 6600/380 volt, 50 c,p.s. 3 phase, core type, delta/star, oil cooled transformer. The following design data may be assumed:

voltage per turn = 8.1 volts, current density = 2.2 amps/sq. mm.

maximum density in core and yoke = 12000 gauss. window space factor = 0.20.

Assume that the iron section is single stepped cruciform $(A_{Fe} = 0.59 \text{ d}^2)$. Find also the iron losses, if the specific iron loss at 10000 gauss, 50 c.p.s. is 1.4 watts/kg, and the specific weight of iron is 7.8. Allow 20 % for additional iron loss.

If the maximum efficiency occurs when the transformer is delivering 71 % of its KVA rating, find the weight of copper.

7 - The weight of iron sheets used in a particular 3


phase, star/star, core type, 400 KVA, 20000/231 volt. 50 c[s oil immersed transformer is 600 kg, and the total weight of copper in the primary and secondary windings is 237 kg. The maximum flux density in the iron core is 13500 lines/cm², and the current density in the windings is 3 ams/mm². The iron sheets used have a specific loss of 1.2 watts/kg at 10000 lines/cm² and 50 c/s. Specific weight of iron 7.8 gm/cm³, C = 32, and a factor of 1.1 is to be taken to allow for additional iron losses.

- (a) Find the cross sectional area of the iron core as well as the window space factor.
- (b) Find the full load efficiency at 0.8 power factor lagging and also the fraction of full load at which maximum efficiency is obtained.
- (c) State for what kind of service the transformer is intended and explain briefly why.
- 8 The weight of sheet steel in the cores and yokes of a particular 3 phase, 200 KVA, 50 c/s, 6000/525 V, star/star, oil immersed transformer is 3.7 times the weight of copper in the windings. The specific iron loss at 10000 gauss and 50 c/s is 1.4 W/Kg. The working flux density is 12500 lines/cm² and the mean current density is 2.5 amps/mm² at full load. Assuming that the efficiency at full load and unity power factor is 97.8 %, find:
 - (a) the area of the iron core and the dimensions of the window.

- (b) the number of turns of the primary and secondary windings.
- (c) the fraction of full load at which maximum efficiency will be obtained.

Density of iron = 7.8 gm/cm³,

9 — Find the main dimensions of the core and window of a 150 KVA 10000/380 volt. 50 cps, 3 phase, core type, delta / star, oil immersed transformer. The following design data can be assumed: voltage per turn = 9.1, current density d = 2.3 amp/sq. mm. max flux density in core and yoke = 12500 gauss window space factor = 0.24, Height to window = 2.5: 1 transformer efficiency at full load, unity p.f. = 0.975 If the ratio of the weight of copper is 3: 1 find the weight of iron and copper. Sp. iron loss at 12500 gauss 50 cps is 2.11 wt/Kg and sp. copper loss is 2.7 a².




الراجح

(References)

- 1 Langsdorf; Theory of alternating current machinery.

 Mc Graw Hill book company, New York

 and London.
- 2 Say, M.G.: The performance and desing of alternating and Pink, E.N; current machines, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd., London.
- 3 Boede feld : Elektrische Machinen, Springer Verlag, und Sequenz; Wien.
- 4 Richter . Elektrische Maschinen, Verlag Birkhauser Basel.
- مندسة الآلات الكهربية ، تأليف الدكتور محمد احمد قر، النماشر
 منشأة المعارف بالاسكندرية (جلال حزى وشركاه)



مجتوات الكات

		a Maria
٧		مقـلمة
	الباب الاول	
بردد م	ملفــات المنتج في آلات التيـــــار المــ	
		قواعد عامة
	دية الطبقة	الملفات أحا
المقمركزة ـــ	ين بحموعات الملفات والمراحل ــ الملفات	تكو
	ات الشبكية أو الماسية ــ توصيل الملفـــ	
	حدة على النوازى ـــ الملفات ثنائيـة المراحل	
	دية المراحل ــ الملفات كسرية المجرى	_
(0	رجة الطبقة	الملفات مزدو
	ت المختلفة لانواع الملفات	الإستخدامان
6 Y	ف المراحل لصندوق النهايات	
	الباب الثاني	
تيار المتردد ه	وة الدافعة الكهربية المنتجة في ملفات آلات ال	و القرائد القرائد

i. L. Z.

•٧	معامل اللف عندما تكون p عددا صحيحا
٦٠,	معامل اللف عندما تكون q عددا كسريا
77	تأثير الانتشار المرحلي على معامل التوزيع ومقنن قدرة الآلة
77	التوافقيات في منحني الجال
74	المنوافقيات في منحني الصغط المرحلي
٧٣	تأثير معامل التوزيع والمعامل الوترى على توافقيات الضغط المرحلي
77	التوافقيات في الصفط الخطي
V1	تموجات الاسنان
٨٢	أمثلة محلولة على البابين الآول والثانى
17	مساءل على البابين الاول والثانى
	الباب الثالث
4.8	رد فعل المنتج ومعامل التنظيم في الآلات المتزاهنة
4.4	أولا : رد فعل المنتج والجـال المغناطيسي الدائر
14	المجال المغناطيسي الناشيء عن ملفات المنتج ثلاثية المراحل
1.8	التوافقيات الفراغية وعلاقتها بتوافقيات منحنى النيار
117	فانيا: معامل تنظيم الضغط
117	معنى معامل التنظيم
177	مخطط متجهات الآلة المتزامنة
170	المناف الله المالية ال

منعة ب ـ خطط منجهات الآلة ذات الاقطاب البارزة ونظرية بلوندل 150 لرد الفعل المزدوج طرق تعيين معامل التنظيم 188 طريقة الامبير لفات البسيطة ـ طريقة رد فعل المنتج مد طريقة المعاوقة المتزامنة ـ طريقة منحنى النشيع بمعامل قدره صفر - طريقة بواليه لرسم منحني التشبم عند حل ممين عمامل قدره أمثلة محلولة على الباب الثالث 100 مسائل على الساب الثالث 170 الباب الرابع خواص تشفيل الآلات المتزامنة 148 أولا: الآلة المتزامنة على حـل منفصل 146 تشغيل الآلة المتزامنة بممانعة تزامن ثابتة حساب الضغط الطرفى ومعامل التنظيم عند حمل معين _ علاقات القدرة ثمانيا : تشفيل مولدى تزامن على التوازى على حـل منفصل 119 ثَمَا لَنَّا : الآلة المتزامنة على قضبان لانهائية 4.1

القضبان اللانهائية ـ علمية التزامن ـ ضبط قيمة التيار ومعامل القدرة للآلة عندما تعمـ لكولد ـ أمثلة محاولة ـ الحرك

åæåø	
	المتزامن على القضبان اللانهائية ـــ منحنيات ٧ ومنحنيـات ٥
	المحرك المتزامن
ria	أمثلة محلولة
7.88	خواص التشغيل للمحرك المتزامن ــ مثالان محلولان
787	مسائل على الباب الرابع
	الباب الخامس
407	التأرجح والانزان في الآلات المنزامنة
•	ظاهرة التأرجح (أو التذبذب) ــ التردد الطبيعي للتأرجح
*.	مثال محلول ــ الذبذبات المفروضة (أو القسرية) ــ مثـال
	محلول ــ تخميـد الاهتزازات واستخـدام الحـدافة ــ اتزان
	الآلات المتزامنية.
YAA	مسائل على الباب الخامس
	الباب المعادسي
79.	تصميم الآلات المتزامنة
49.	الابعاد الرئيسية أو الموجهة
410	اختيار عدد الجارى وتصميم ملفات المنتج
YAV	تحديد أبعاد الجرى
W	تحديد عن فلب المنتم تحت الأسنان

طولى الثغرة الهوائية

Åmåø	
4.1	عرض الفك فوق أسنان المنتج
4.4	أ بماد القطب
4.0	قزئيب ملفات الججال
4.1	تحديد مساحة مقطع الموصل وضفط المنسيه
4.4	كئافة النيار والمفقودات النحاسية في ملفات المجال
4.4	حساب المقاومة وعانعة النسرب المرحلية
818	عساب ملفات التخميد
414	مثال محلول
444	مسائل على الباب السادس
YYA	الماب المحاج المحول الكهرى القواعد الأساسية للمحول الكهرى
448	دواعی استخدام المحول و تکوینه الاساسی
	تكوين المحول حـ أنواع المحولات مفردة المرحلة وثلاثية المراحل ـ الانواع المختلفة لمقطع القلب الحديدى
e had	
444	مخطط متجهات المحول بدون حمل
787	مخطط منجهات المحول بالحمل
7 8 V	الدائرة المكافئة للمحول
707	معامل التنظيم للمحول

سفحة	
707	مخطط كاب لحساب معامل التنظيم
T0V	اختبار اللاحل
804	اختبار دائرة القصر
444	حساب معامل التنظيم ــ معامل الجودة
778	محولات القدرة
770	محولات التوزيع
414	أمثلة محلولة
777	مسائل على الباب السابع
	الباب الثامق
۳۸۷	توصيلات المحولات وتشفيلها على التوازى
444	صيانة الحولات
T AA	بعض أسباب الانهيار في المحولات
7	المحولات ثلاثية المراحل
387	التوصيل من ثلاث مراحل إلى مرحلتين
	طريقة سكوت للربط بين بحموعة ثلاثية المراحل وأخرى ثنائية
	المراحل
£ • 1	أمثلة محلولة
8.7	المحول الذائ
61.	الوفر في نحاس المحول الذاتي


صفعة	
٤١٣	الدائرة المكافئة للمحول الذاتى
٤١٨	المحولات الذائية ثلاثيـة المراحل
٤١٩	أمثلة محلولة
£ 4 Y	الملف الثالث
£44	التيار الإبتدائي في محول يحنوي على ملف ثالث
276	مثال محلول
170	تنظيم الضغط باستخدام المحولات
647	تنظيم الضغط بتغيير نقطة النقسم
84.	تشغيل المحولات على التوازى
	شروط تشغيل المحولات على التوازى ـــ نسبة نحويل الضغط
	ــ هبوط الصفط النسبي في المحولين ــ قطبية الأطراف ــ
	تماقب المراحل
£ 7 7	قوزیع الحل (أوالمتیار) بین محولین علی ال ت وازی
ETV	توزيع الحل عندما تتساوى نسبتا الفحويل فى المحولين
224	توزيع الحمل عند اختلاف نسبة النحويل
EEV	أمثلة محلولة
207	مسائل على الباب الثامن


الباب النامع

103	بعض المشاكل الهامة في المحولات واختباراتها
109	التوافقيات في المحولات
VF3	المتلاشيات
VF 3	ةلاشي التيار في المحولات
EV 1	الضغوط العارمة في المحولات
٤٧٣	القوى الميكانيكية المؤثرة على الملفات
EVA	حماية المحولات
٤٨١٠	اختبار المحولات
	اختبارات الدائرة للفتوحة ودائرة القصر ــ تحديد قطبية
	الملفات ــ اختبار التوصيل المنضاد ــ اختبار النيار الدائرى
	في المحولات الموصلة دلتا/دلنا
FAS	أمثله لة محلولة
4٨٩	مسائل على الباب التاسع
	الباب العاشر
	تصميم المحسولات
٤٩٠	الابعاد الرئيسية المحوق
183	مفقودات الحديد
443	مفقودات مربع النيار

النسبة بين مفقودات الحديد ومفقودات النحاس ــ معامل الجودة
والمفقودات النوعية
مساحة مفطع الحديد في الفلب أو الساق
أبعاد النافذة
ترتيب الملفات في النافدة
عزل الملفات
حساب تيار اللاحمل
صوريح الزيت
معاوقة المحول وضغط الفصير
أمثلة محلولة
مسائل على الباب العاشر
المراجع
محتويات الكتاب

رقم الابداع بدار الكتب قم بحمد الله ، طبع هسذا الكتاب في شركة الاسكندرية للطبساعة والنشر إ شارع فنتورا بجوار سيدى عبدالرزاق تليفون : ٢٥٨٥١





الم التا الحدا

- ـ مقاومة واختبار المـواد . أول
- _ مقاومة واختبار المــواد . ثاني
 - _ الحيولوجيا الهندسية
 - _ تصميم الآلات . انجليز ت
- ــ الاختبارات غير المتلفة وتحليل الاجهادات بالطرق التجزيبية
 - ــ مبادىء المساحة المستوية والطبوغرافية
 - _ أسس الهندسة الكهربية . أول
 - _ أسس الهندسة الكهربية . ثاني
 - ــ الرفاصات البحرية . انجليزى
 - ١٠ _ محركات الاحتراق
 - ١١ هندسة القوى الكهربية .انجلىرى
 - ١٢ _ هندسة الآلات الكهربية
- ۱۳ ـ نظریات و تصمیم الآلات الکهربیة: الآلات المترامنة و الحولات الکهربیة
 ۱٤ ـ هندسة القوى الکهربیة . عربی جزء أول

مجموعة الكتب المحدسية

١ – مقاومة واختبار المسواد . أول

٢ - مقاومة واختبار المسواد . ثانى

٣ - الحيولوجيا الهندسية

٤ – تصميم الآلات . انجليز تـ

الاختبارات غير المتلفة وتحليل الاجهادات بالطرق التجريبية

٦ - مبادىء المساحة المستوية والطبوغرافية

٧ - أسس الهندسة الكهربية . أول

٨ - أسس الهندسة الكهربية . ثاني

٩ ــ الرفاصات البحرية . انجليزى

١٠ - محركات الاحتراق

١١ - هندسة القوى الكهربية . انجلرى

١٢ _ هندسة الآلات الكهربية

١٣ _ نظريات وتصميم الآلات الكهربية: الآلات المرّامنة والهولات الكهربية

١٤ – هندسة القوى الكُهربية . عربى جزء أول